



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

## 10ma. Sesión

18 de mayo de 2021



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Reportes de indicadores



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 30/04/2021	Quincena al 14/05/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	53	129	28 de mayo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Rodríguez Puebla  
República de  
Chile  
Dr. Mora  
San Jerónimo  
2 de Abril  
Regina  
20 de Noviembre  
República de  
Argentina  
República de  
Cuba  
5 de Febrero  
República del  
Salvador  
Venustiano  
Carranza  
Plaza Loreto

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de un registro** en Rodríguez Puebla esquina Lecumberri, **se reparó un registro** en Rodríguez Puebla casi esquina Lecumberri, **se reparó un registro** en República de Chile esquina República de Perú, **se reparó un registro** en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **se repararon 6 tapas de registro y se repusieron dos tapas de dren** en 2 de Abril entre Av. Hidalgo y Santa Veracruz, **se colocó una cadena y una rejilla tipo Irving** en República de Argentina esquina San Idefonso, **se colocó una cadena** en 20 de Noviembre esquina Regina, **se fijaron 7 bancas artísticas** en San Jerónimo entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, **se colocó una chapa y dos reflectores** en República de Cuba 86, **se repararon 3.0 m2 de banqueta** en República del Salvador entre Jesús María y Talavera, **se reparó 1.0 m2 de banqueta** en Venustiano Carranza entre Correo Mayor y Jesús María, **se renivelaron 101 piezas de tapa de dren, se desazolvo, retiro el cascajo y se reparó un registro** en Plaza Loreto.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

# ACH | obras menores



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 30/04/2021	Quincena al 14/05/2021	Próximo reporte
Riego de áreas verdes con la participación de varias dependencias y vecinos	Número de riegos realizados por DGSUS-ACH	Quincenal	1	0	28 de mayo
	Número de riegos realizados por ACH		9	4	
	Número de riegos realizados por DGSUS		6	6	
	Número de riegos realizados por Alcaldía Cuauhtemoc		8	5	
	Número de riegos realizados por SEDEMA		0	0	
	Número de riegos realizados por vecinos		4	6	

# ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 14/05	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	95	28 de mayo
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	12	28 de mayo
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	41	28 de mayo
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	11	28 de mayo
Drenaje	Número de coladeras de banqueteta desazolvadas	Quincenal	4	28 de mayo

# ALC. CUAUHTÉMOC



Se realizó desazolve en la calle Comonfort # 3. Se limpian 5 registros y se sondean 3 mts de drenaje.



Se realizó desazolve en la calle Comonfort # 3. Se limpian 3 registros y se sondean 23 mts de drenaje



Mantenimiento de pintura en jardineras y bancas así como poda en Cjon. de Ecuador entre Brasil y Argentina



Revisión y cambio de contactor en la calle Puente de Peredo. Quedan funcionando 10 luminarias.



Se realizó poda en la calle Monte de Piedad # 11.




Se revisan 2 circuitos en López # 60. Quedan funcionando 60 Luminarias.

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 30/04	Quincena al 14/05	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	0	28 de mayo	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de reparación de luminarias en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	924	985.6	28 de mayo	Se recolectaron 30 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	0	28 de mayo	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	310	286	28 de mayo	Se realizaron 286 metros lineales de desazolve

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA



RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.7	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	3.1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.1	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.7	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.6	S-9



## Anexo

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



# DESZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



## METAS DEL PROGRAMA


- 21,000** metros de atarjea
- 370** pozos de visita
- 150** rejillas de piso
- 160** coladeras pluviales
- 1,500** metros de albañal



# EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

## 47 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	7,770	2,100	9,870
POZOS DE VISITA	370	136	38	174
REJILLAS DE PISO	150	72	18	90
COLADERA PLUVIAL	160	75	18	93
ALBAÑAL (METROS)	1,500	560	150	710





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACHMEX

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### AV. 5 DE MAYO

(ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y REPÚBLICA DE BRASIL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 750 ML DE ATARJEA, 14 PV, 9 RP, 7 CP, 54 ML DE ALBAÑAL




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**REPÚBLICA DE BRASIL**  
(ENTRE LUIS GONZALEZ OBREGÓN Y REPÚBLICA DE VENEZUELA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 90 ML DE ATARJEA, 2 PV.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACHMEX

## REPORTE FOTOGRÁFICO



## CORREGIDORA (ENTRE JESÚS MARÍA Y CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESATOLIVE DE 400 ML DE ATARIEA 5 PV 3 CP 5 RP 26 ML DE ALBAÑAL

## REPORTE FOTOGRÁFICO



## SANTO TOMAS (ENTRE SAN PABLO Y MESONES)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 240 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 2 RP, 15 ML DE ALBAÑAL



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX


## REPORTE FOTOGRÁFICO



**ROLDAN**  
(ENTRE SAN PABLO Y MESONES)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 2 PV

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**5 DE FEBRERO**  
(ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y REGINA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 470 ML DE ATARJEA, 10 PV, 4 CP, 4 RP, 35 ML DE ALBAÑAL



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL CENTRO HISTÓRICO.

---

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

---

2021



# REPUBLICA DE CHILE

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - julio

Avance físico real: 0.75 % Monto de Inversión: \$ 15, 664 599.26

## AGUA POTABLE



**META:** 588.00 metros  
**INSTALADO:** 0.00 metros  
**DIÁMETRO:** 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Perforación Direccional

## DRENAJE



**META:** 591.17.00 metros  
**INSTALADO:** 0.00 metros  
**DIÁMETRO:** 0.38 y 0.45 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto

# POLÍGONO DE SAN HIPÓLITO

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - julio

Avance físico real: 1.5 % Monto de Inversión: \$ 22, 969 562.08

## AGUA POTABLE



**META:** 2, 271.00 metros  
**INSTALADO:** 0.00 metros  
**DIÁMETRO:** 6 y 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto y Perforación Direccional

## DRENAJE




**META:** 1, 856.95.00 metros  
**INSTALADO:** 0.00 metros  
**DIÁMETRO:** 0.38 y 0.45 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto



# **Dirección General de Obras de Infraestructura Vial**

# RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



**INVERSIÓN 2020-2021**  
**270 MDP**

**ÁREA A INTERVENIR**  
**83,500 M<sup>2</sup>**


OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	85.68%	Demolición de guarniciones y banquetas, renivelación de registros, relleno de tepetate, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones y colocación de adocreto en área de banquetas.
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	83.90%	Demolición de guarniciones y banquetas, colocación de MR45, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido y colocación de adocreto en área de banquetas.
AV. BALDERAS	98.15%	72.68%	Demolición de guarniciones y banquetas, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, bolardos, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido y colocación de adocreto en área de banquetas.

# RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021																												
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021				MAYO 2021				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	REAL																											
REPUBLICA DE BRASIL	REAL																											
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	REAL																											
CALLE FRANCISCO ZARCO	REAL																											
AV. BALDERAS	REAL																											




# SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)



# CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA)



# AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)





**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

**AL 16 DE MAYO DE 2021**

**DATOS GENERALES CONTRATISTA**

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

**ESTADO FINANCIERO**

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$2,489,570.29
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	13,566,220.27

**ANTICIPO**

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

**RESIDENTE:**

**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**

**J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2**




**PERSPECTIVA DEL PROYECTO**



**KBL**  
 PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
 Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
 “PILARES LA PULGA”,  
 UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
 CUAUHTÉMOC,  
 CIUDAD DE MÉXICO**

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 16 DE MAYO DE 2021  
 CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**





**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO  
PARA MUROS Y ARCOS  
DE LA PLANTA BAJA (EJES 1-6/B-C)**



**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA  
PARA MUROS Y ARCOS  
DE LA PLANTA BAJA (EJES C/1-6)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO  $F'_{C}=250\text{KG}/\text{CM}^2$   
EN MUROS Y ARCOS DE LA PLANTA BAJA (EJES C/1-6)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**PRUEBAS DE REVENIMIENTO AL CONCRETO  
PREMEZCLADO**



**ELABORACION DE CILINDROS DE CONCRETO PARA  
PRUEBAS A COMPRESION**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO  
F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACION  
DEL PATIO DE LECTURA  
(PLANTA BAJA, EJES 6/B-C)**



**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA  
PARA MURO DEL PATIO DE LECTURA  
(PLANTA BAJA, EJES 6/B-C)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**SEGURISTA “CASCO ROJO”  
DANDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS  
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE**



**LA OBRA SE ENCUENTRA SEÑALIZADA, DELIMITANDO  
LOS HUECOS DE LAS ESCALERAS**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**VISTA PANORÁMICA NORESTE**



**VISTA PANORÁMICA NOROESTE**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**VISTA PANORÁMICA SURESTE**



**VISTA PANORÁMICA SUROESTE**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y  
SABERES (PILARES): “PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24,  
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,  
**CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE DE AVANCE GRÁFICO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 19 al 7/05	Semana 20 al 14/05	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	131	58	1 de junio
			Total	189	



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 19

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suárez y Moneda	CENTRO	28	Se restablece de breaker control	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	17	Reprogramación de reloj y reconexión de líneas	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Palma	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	9	Reprogramación de reloj	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Motolinía e Isabel la Católica	CENTRO	8	Reprogramación de reloj	Circuito apagado
16 de Septiembre	Gante y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	5	Reconexión de líneas sulfatadas	Circuito apagado
José María Izazaga	5 de Febrero e Isabel la Católica	CENTRO	30	Reprogramación de reloj	Circuitos apagado
Av. Juárez	Dolores y López	CENTRO	19	Se restablece control y reconexión de líneas	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	13	Se Restablece control	Circuito apagado
16 de Septiembre	Palma e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		<b>TOTAL</b>	<b>131</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 20

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	CENTRO	1	Instalación de poste con brazo y luminaria	Falta Poste
Av. Juárez	Dolores y López	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Avenida Juárez	Balderas y Dr Mora	CENTRO	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Av. Juárez	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	6	cambio de Reloj	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Moneda y Monte de Piedad	CENTRO	2	Reconexión de líneas sulfatadas	Luminarias apagadas
Monte de Piedad	5 de Mayo y Francisco I. Madero	CENTRO	7	Cambio de contol	Circuito apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	8	Reprogramación de Reloj	Circuito apagado
San Jerónimo	Correo Mayor y José Ma. Pino Suarez	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Av. Juárez	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Av. José María Pino Suárez	Venustiano Carranza y República	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Av. Juárez	Dolores y López	CENTRO	6	Reparación de corto circuito	Circuito apagado
Av. José María Izazaga	Isabel la Católica y 2do. Cjón	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Motolinía e Isabel la Católica	CENTRO	12	Se restablece control	Circuito apagado
		<b>TOTAL</b>	<b>58</b>		



Tema	Indicador	Periodicidad	19/04 al 02/05	3 al 16/05	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	8,618.512 Km	1 de junio
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	8,474,312 m2	



Tema	Indicador	Periodicidad	19/04 al 02/05	3 al 16/05	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	1 de junio
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	6,482 m3	6,535 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	117.75 m3	112.50 m3	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**



**MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS**

Tema	Indicador	Periodicidad	19/04 al 02/05	3 al 16/05	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	1 de junio
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	626,364 m2	615,788 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (255 promedio en la quincena)	18 Sitios (257 promedio en la quincena)	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	19/04 al 02/05	3 al 16/05	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	1 de junio
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	3,714 piezas	3,630 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	299 m2	2,235 m2	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	19/04 al 02/05	3 al 16/05	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico		Colocación de 321 cebos cereal B y 3,097 racumín pasta en una superficie de 130,080 m2	Colocación 4,295 cebos racumín pasta en una superficie de 130,730 m2	1 de junio
Atención en Retiro de Plantón	Atención en Retiro de Plantón el Perímetro “A” del Centro Histórico		3 atenciones	01 atención	



# Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE AL EDIFICIO VIRREYNAL (PROTESTA)	163	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	56	m2
MADERO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A PALMA	248	m2
PALMA DE MADERO A AV. 5 DE MAYO	24	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MONEDA A CORREGIDORA	1,624	m2
EXPLANADA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	108	m2
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	12	m2
<b>TOTAL</b>	<b>2,235</b>	<b>M2</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUys

## ELIMINACIÓN DE 2,235 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA





# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## SE APOYO EN LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL RETIRO DEL PLANTON DE LA ASAMBLEA INDIGENA EL CUAL SE UBICABA EN EL EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

**SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 4,295 CEBOS RACUMÍN PASTA EN UNA SUPERFICIE DE 130,730 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO "A" Y "B"**





# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 54 cebos racumín pasta en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 60 cebos racumín pasta en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 48 cebos racumín pasta en 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 54 cebos racumín pasta en 1,140 m2.
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 84 cebos racumín pasta en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 138 cebos a racumín pasta en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 54 cebos racumin pasta en 860 m2.
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 45 cebos racumin pasta en 2,500 m2.
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 30 cebos racumín pasta en 750 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 36 cebos racumín pasta en 900 m2.



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 54 cebos racumín pasta en 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 66 cebos racumín pasta en 33,000 m2.
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 255 cebos racumín pasta en un área de 2,100 m2.
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos racumin pasta , en un área de 1,400 m2.
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 135 cebos racumin pasta en un área de 800 m2.
Vialidad Roldan	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 174 cebos racumin pasta en un área de 450 m2.
Jardín Carlos Pacheco	B	Revillagigedo, Ernesto Pugibet Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 96 cebos racumin pasta , en un área de 650 m2.
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos racumin pasta , en un área de 1,800 m2.
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 111 cebos racumin pasta en un área de 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 198 cebos racumín , en un área de 800 m2.



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 168 cebos, racumin pasta en un área de 1,200 m2.
Exterior del mercado de Jamaica	B	Congreso de la Unión lado Oriente, calzada Mixhuca y Melchor Ocampo, col. Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza	Desratización 72 cebos racumin pasta un área de 650 m2.
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 192 cebos racumin pasta en 680 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 72 cebos racumin pasta en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte col. Michoacana, Venustiano Carranza	Desratización 183 cebos racumin pasta en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 120 cebos racumin pasta en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 81 cebos racumin pasta en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 87 cebos racumin pasta en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 156 cebos racumin pasta en 350 m2



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 60 cebos racumin pasta en 380 m2
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 66 cebos racumin pasta en 760 m2
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 120 cebos racumin pasta en 2,150m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 117 cebos racumin pasta en 850 m2
Congreso de la Unión	B	Entre Roa Bárcenas, Agiabampo y Melchor Ocampo, Pueblo Col. Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza	Desratización 30 Racumin Pasta, en 650 m <sup>2</sup>
Vialidad	B	Calzada de Guadalupe, lado Poniente de Acero a Cobre, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Racumin Pasta, en 350 m <sup>2</sup>
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 75 Racumin Pasta, en 220 m <sup>2</sup>
Eje 2 Norte	B	Esq. Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 87 Racumin Pasta, en 350 m <sup>2</sup>
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esq. Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 42 Racumin Pasta, en 100 m <sup>2</sup>
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esq. Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 24 Racumin Pasta, en 250 m <sup>2</sup>
Tiradero Clandestino No. 64,	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 68 Racumin Pasta, en 100 m <sup>2</sup>



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 24 Racumin Pasta, en 46,800 m <sup>2</sup>
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 105 Racumin Pasta, en 1,600 m
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 186 Racumin Pasta, en 800 m
Eje 1 Oriente – Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 204 Racumin Pasta, en 2,200 m
Ext. Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 24 Racumin Pasta, en 1,800 m
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 42 Racumin Pasta, en 800 m
Vialidad	B	Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 48 Racumin Pasta, en 850 m





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RETIRO DE CHICLES








GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## LAVADO







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


## BARRIDO MANUAL





# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## LAVADO DE PAPELERAS



Indicador	Periodicidad	28/04 al 11/05	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	1 escalera detenida (Estación Pino Suárez)	1 de junio
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido (Estación Pino Suárez)	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# METROBÚS

## Corredor Centro Histórico

Inaugurada el 1 de abril del 2012

Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	
Balizamiento general	73,795.15 ml	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

1. Metrobús  
Señalética: estelas Línea 4  
Estación: Terminal 2  
Función: informativa



# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 03 al 17 de MAYO 2021	Próximo reporte
	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>1</b>	
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>27</b>	
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>8</b>	<b>30 de MAYO 2021</b>
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>2</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>8</b>	



# CFE

## Anexo 1. Detalle de ubicaciones

### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REPÚBLICA DE ARGENTINA	ESQUINA	REPÚBLICA DE BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	APA ROBADA, SE REALIZA LA REPARACIÓN 18/05/2021
				TOTAL	1	



# CFE

## Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
GANTE	16 DE SEPTIEMBRE	V. CARRANZA	SIN DATO	COL.CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE	ESQUINA	BOLÍVAR	SIN DATO	COL.CENTRO	3	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MONEDA	ESQUINA	PRIMO DE VERDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	3	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MONEDA	ESQUINA	SACRAMENTO	SIN DATO	COL.CENTRO	3	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
IZAZAGA	ESQUINA	5 DE FEBRERO	SIN DATO	COL.CENTRO	3	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
IZAZAGA	ESQUINA	20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	COL.CENTRO	2	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MOTOLINIA	MADERO	16 DE SEPTIEMBRE	SIN DATO	COL.CENTRO	3	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE	ESQUINA	ISABEL LA CATÓLICA	SIN DATO	COL.CENTRO	3	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	27	



# CFE

## Anexo 3. Detalle de ubicaciones

### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BALDERAS	INDEPENDENCIA	AV. JUÁREZ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
INDEPENDENCIA 68	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 68	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 85	REP. DE ECUADOR	REP. DE PARAGUAY	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 25	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 7	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SANTO TOMÁS	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SANTO TOMÁS 1	ESQUINA	SAN PABLO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	8	



# CFE

## Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
VIZCAÍNAS	ESQUINA	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
PLAZA GARIBALDI	ESQUINA	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
				TOTAL	2	



# CFE

## Anexo 5. Detalle de ubicaciones

### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY 78	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY 76	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY 74	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 50	REP. DE PERÚ	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY 70	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PLAZA GARIBALDI	ESQUINA	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
VIZCAÍNAS	ESQUINA	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
REP. PARAGUAY 74	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	8	

# INAH

Tema	Indicador	Quincena del 04 al 17/05	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	06	01 de junio
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	09	

# INAH

## Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	Número	Alcaldía - Cuaúhtemoc	Tipo de Obra
4/30/2021	TLAXCOAQUE "CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN"	S/N	CENTRO HISTÓRICO	LIBERACIÓN DE PINTAS VANDALICAS, MANTENIMIENTO A CUPULAS Y BOVEDA.
5/6/2021	LERDO	8	CENTRO HISTÓRICO	REFORZAMIENTO DE MURO LATERAL EN LA ENTRADA PRINCIPAL EN PLANTA BAJA, REPELLAR Y PINTAR.
5/7/2021	COLÓN	1	CENTRO HISTÓRICO	CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, RESTRUCTURACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES EN LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE UN ENTREPISO EN PLANTA BAJA
5/7/2021	PASEO DE LA REFORMA	S/N	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN DE PEDESTAL DE LA ESCULTURA ECUESTRE A SIMON BOLIVAL; REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, LIMPIEZA DE LAS PLACAS EXISTENTES (2), RECUPERACIÓN DEL TEXTO QUE TENÍA EL BASAMENTO EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDA.
5/7/2021	HIDALGO "TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"	47	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN DE DAÑOS SISMICOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN SE CONSIDERAN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CONSOLIDACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE ; LOS TRABAJOS PRELIMINARES ENFOCADOS EN EVITAR DESPLOMES NO CONTROLADOS;
5/7/2021	ISABEL LA CATÓLICA	74	CENTRO HISTÓRICO	INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE FACHADA, CAMBIO DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES, MANTENIMIENTO A CANTERA Y/O MARMOLITA, APLANADO EN MAL ESTADO, RECUPERACIÓN DE VANOS ORIGINALES, COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE HERRERIA Y LOSETA CERAMICA Y/O PASTA EN MURO, COLOCACIÓN DE TOLDOS NUEVOS, ADECUACIÓN DE LOCALES UBICADOS EN PLANTA BAJA.

# INAH

## Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO
109/21	PASEO DE LA REFORMA S/N COLINIA GUERRERO.	REHABILITACIÓN DE PEDESTAL DE ESCULTURA DE SIMÓN BOLIVAR
111/21	CINCO DE MAYO N° 2, CENTRO HISTÓRICO	ADAPTACIÓN DE ESPACIOS DEL MUSEO DEL DINERO
112/21	SAN ILDEFONSO N° 33, CENTRO HISTÓRICO	REALIZACIÓN DE CALAS DE EXPLORACIÓN
113/21	TACUBA N° 53, CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE DRENAJE EXISTENTE
117/21	REPÚBLICA DE BOLIVIA N° 17, CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS (ADECUACIÓN DE PATIO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL)
119/21	ACEDEMIA N° 33, CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN DE CRUJÍA Y CONTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS
122/21	REPÚBLICA DE BRASIL N° 33, CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
124/21	BARCELONA N° 4, COLONIA JUÁREZ	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO
129/21	SAN ILDEFONSO N°28 CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN



# REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON VALOR PATRIMONIAL “CIUDAD DE MÉXICO”

---

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020  
CONAVI



**DESARROLLO TERRITORIAL**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



**CONAVI**  
COMISIÓN NACIONAL  
DE VIVIENDA



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO  
SC/DGSMPC/COLAB/01313/2020 PRIMERAS ETAPAS

NO. ACCIONES	ENTIDAD	MONTO TOTAL	% PROYECTO	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA
8	CIUDAD DE MÉXICO	\$ 17,081,265.00	100%	FEBRERO-MAYO 2021	JUNIO-SEPTIEMBRE 2021

SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO

NO.	ESTADO	MONTO TOTAL	MONTO PROYECTO	% PROYECTO	MONTO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO 30 ABRIL 2021	SUPERVISIÓN
1	MAGNOLIA #162	\$ 4,000,000.00	\$ 239,520.00	100%	\$ 3,604,782.34	50%	\$ 150,199.26
2	MANZANARES # 21	\$ 3,500,000.00	\$ 222,717.04	100%	\$ 3,140,354.36	19%	\$ 127,764.60
3	MINA # 42	\$ 900,000.00	\$ 125,743.41	100%	\$ 741,526.84	60%	\$ 30,896.95
4	MINA # 106	\$ 1,799,865.00	\$ 249,671.77	100%	\$ 1,472,350.11	15%	\$ 61,347.92
5	PENSADOR MEXICANO # 12	\$ 1,881,400.00	\$ 400,350.00	100%	\$ 1,416,529.54	30%	\$ 59,022.06
6	SEMINARIO # 12	\$ 300,000.00	\$ 44,725.08	100%	\$ 243,304.44	90%	\$ 10,137.68
7	SOLEDAD # 45	\$ 4,200,000.00	\$ 373,637.94	100%	\$ 3,643,396.29	0%	\$ 151,808.18
8	REPÚBLICA DE VENEZUELA # 93	\$ 500,000.00	\$ 69,230.22	100%	\$ 408,260.51	80%	\$ 17,010.87
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17,081,265.00</b>					

## MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021



LIBERACIÓN DE APLANADOS QUE HAN PERDIDO LA CAPACIDAD DE ADHERENCIA EN UNA SEGUNDA VIVIENDA.



REINTEGRACION DE APLANADOS EN UNA SEGUNDA VIVIENDA.



APUNTALAMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL INMUEBLE



RETIRO DE CUBIERTA EN UNA PRIMERA VIVIENDA




# MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



REINTEGRACION DE APLANADOS DE MUROS



REINTEGRACIÓN DE VIGAS PARA RECIBIR LOSA DE AZOTEA



COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE AZOTEA EN UNA VIVIENDA



LIBERACIÓN DE LOSA DE ENTREPISO EN UNA SEGUNDA VIVIENDA



# MINA # 42, INICIO DE TRABAJOS EL 22/02/2021



COLOCACIÓN DE APLANADOS CAL – ARENA



INTEGRACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN RECÁMARA.



REINTEGRACIÓN DE TAPANCOS



CONSOLIDACIÓN EN FACHADA.



# MINA # 106, INICIO DE TRABAJOS EL 12/04/2021




LIMPIEZA DE AZOTEA



LIBERACIÓN DE CANCELERÍA DE MADERA



LIBERACIÓN DE CUBIERTA DE CUARTOS DE SERVICIO



LIBERACIÓN DE MUROS DE TABIQUE DE CUARTOS DE AZOTEA

# SEMINARIO # 12 INICIO DE TRABAJOS 11/03/2021



ELABORACIÓN DE PIEZA DE CANTERA GRIS EN TALLER



COLOCACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA EN CORNIZA



COLOCACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA EN CORNIZA



COLOCACIÓN DE ENTORTADO EN LECHO ALTO DE CORNISAS

# PENSADOR MEXICANO # 15 INICIO DE TRABAJOS 17/02/2021



REINTEGRACIÓN DE PIEZAS DE ENLADRILLADO EN AZOTEA.



REINTEGRACIÓN DE APLANADO EN MURO DE COLINDANCIA REFORZADO CON MALLA



REINTEGRO DE COLUMNA DE CANTERA A PLOMO



LIBERACIÓN DE GUALDRA DE ENTREPISO

# REPUBLICA DE VENEZUELA # 93 INICIO DE TRABAJOS 10/03/2021



RETIRO DE APLANADO PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO



CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE TABIQUE A TRAVÉS DE COSIDO DE MUROS



CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE TABIQUE A TRAVÉS DE COSIDO DE MUROS



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS

# PROYECTOS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 2020-2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



**fideicomiso**  
CENTRO HISTÓRICO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

	INMUEBLE	STATUS MULTIANUALIDAD
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 37.5%, TÉRMINO SEPTIEMBRE 2021.
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 28%, TÉRMINO DICIEMBRE 2021.

**OBRAS EN PROCESO:**  
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



Consolidación de grietas en interiores del templo.

**TEMPLO SAN JUAN DE DIOS.**

**EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:**  
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



Colocación de lonas para evitar filtraciones.



Limpieza de bajadas pluviales.



Andamios y delimitaciones.

**TEMPLO DE SANTA CATARINA.**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 29/04	Reporte al 12/05	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Santa María la Redonda	Quincenal	83%	87 %	1 de junio



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	12416
RED DISTRIBUCION	156
RADIALES Y ACOMETIDAS	5096

**87%** DE AVANCE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ADIP DE SEGUROS DE  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 29/04	Reporte al 12/05	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Balderas	Mensual	60%	63%	1 de junio




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

### META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	10.016
RED DISTRIBUCION	4176
RADIALES Y ACOMETIDAS	4250

# 63 % DE AVANCE

Indicador	Periodicidad	30/04 al 14/05	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia	Quincenal	10 cámaras	01 de junio
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		03 cámaras en 03 sitios	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

# SSC-TRÁNSITO

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	02 al 17/05	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	0	1 de junio
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		57	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	




# SSC-SCT-DSOT

## CORRECTIVO

ACOMETIDA	3
AISLADA	1
APAGADO	7
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CORTO	9
DESORIENTADO	2
FOCO FUNDIDO	4
FY-CINTILANTE	20
OBRA CIVIL	1
PUERTA ABIERTA	1
REINSTALACION	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	6
TOTAL GENERAL	57

## MANTENIMIENTO SEMAFORICO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



# Matriz de seguimiento a turnos



<i>ATIENDE</i>	Atendido	Pendiente	Total
ACH	11	1	12
Al. Cuauhtémoc	3	1	4
C5	1		1
CFE	3		3
CONAVI	1		1
INBAL	1		1
SACMEX	6	1	7
SEDEMA		1	1
SEDUVI	2		2
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	8		8
SOS-DGSUS	3		3
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>45</b>



# SEGUIMIENTO A TURNOS

## Atendidos



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-001	29/12/2020	ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	6/5/2021		Atendido	<p>Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve.</p> <p>Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2.</p> <p>Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático.</p> <p>Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX</p>
TCH-049	16/5/2021	ACH	Reposición de botes de basura en Corredor Regina	SOS-DGSUS	18/5/2021		Atendido	Se inició con el reemplazo



## SEGUIMIENTO A TURNOS

### Pendientes



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-045	4/5/2021	ACH	Se realice visita a los establecimientos de comida de Cuba y González Obregón para entregarles oficio en el que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos	ACH			Pendiente	Programada visita de ACH, SEDEMA y SACMEX, el miércoles 19 de mayo a las 10:00 horas
TCH-046	4/5/2021	ACH	Se realice visita a los establecimientos de comida de Cuba y González Obregón para entregarles oficio en el que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos	SACMEX			Pendiente	Programada visita de ACH, SEDEMA y SACMEX, el miércoles 19 de mayo a las 10:00 horas
TCH-047	4/5/2021	ACH	Se realice visita a los establecimientos de comida de Cuba y González Obregón para entregarles oficio en el que se diga el manejo que deben hacer con sus desechos grasos	SEDEMA			Pendiente	Programada visita de ACH, SEDEMA y SACMEX, el miércoles 19 de mayo a las 10:00 horas
TCH-048	18/5/2021	ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	Se busca la coordinación entre SACMEX-Obras y Alcaldía Cuauhtémoc (Nicolás)



# Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



<i>Dependencia</i>	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Proceso</b>	Total
<i>ACH</i>	43	6		49
<i>Al. Cuauhtémoc</i>	36	11		47
<i>C5</i>	3			3
<i>CFE</i>	87	22	2	111
<i>SACMEX</i>	34	6		40
<i>SEDEMA</i>		1		1
<i>SGIRyPC</i>	1	1		2
<i>SOS-AP</i>	29	5		34
<i>SOS-DGOIV</i>	20	6		26
<i>SOS-DGSUS</i>	25			25
<i>STC-Metro</i>	2			2
<i>TELMEX</i>	2	1		3
<i>Tránsito</i>	15		1	16
<b>Total</b>	<b>297</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>359</b>



# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas




CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-263	VIPPS 6 Merced -Mixcalco	Tapa de registro	Rodriguez Puebla	Lecumberri					ACH	Atendido
IUCH-264	VIPP 8 San Pablo	Falta de luz en predios	El Salvador	Santo Tomás	Circunvalación		sin imagen	sin imagen	CFE	Atendido
IUCH-265	VIPP 8 San Pablo	Desazolve	Santo Tomás	San Pablo					SACMEX	Atendido
IUCH-266	VIPP 6 Merced -Mixcalco	falta de luz	Mixcalco				sin imagen	sin imagen	CFE	Atendido
IUCH-267	VIPP 8 San Pablo	Falla de semáforo	Uruguay	Las Cruces						Atendido



# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas



CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-270	VIPP 8 San Pablo	Desazolve	Santo Tomás	San Pablo					SACMEX	Atendido
IUCH-271	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	San Jerónimo	Correo Mayor	Pino Suárez		sin imagen	sin imagen	SOS-AP	Atendido
IUCH-274	VIPP 6 Merced -Mixcalco	falta de luz	Soledad			No. 45	sin imagen	sin imagen	CFE	Atendido
IUCH-279		Desagüe de boveda	Marquez Sterling	Revillagigedo	Candelaria	No. 27			CFE	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO

# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-278	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Encharcamiento	San Antonio Abad			Bajo puente hacia 20 de Noviembre			SACMEX	Atendido
IUCH-272	VIPP 8 San Pablo	falta de luz, se quemaron los cables porque se inundó el registro	Santo Tomás			No. 71			CFE	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO Y  
MANTENIMIENTO DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-276	VIPP 8 San Pablo	Desazolve	Santo Tomás	San Pablo					SACMEX	Atendido
IUCH-281	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Reja del metro agujerada con riesgo	Jose María izazaga	Bolivar		No. 54			STC-Metro	Atendido



# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas



CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-278	VIPP 6 Merced -Mixcalco	Falta de luz (lámparas descompuestas)	República de Cuba	Allende	Callejón del 57				SOS-AP	Atendido
IUCH-282	VIPP 8 San Pablo	fuga de agua	mercado de la merced						Sacmex	Atendido
IUCH-285	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	No se concluyela obra y no tienen luz	Plaza Garibaldi	Honduras	Montero				CFE	Atendido
IUCH-275	VIPP 8 San Pablo	banqueta dañada	El Salvador			frente al 181			ACH	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-277	VIPP 8 San Pablo	Desazolve "si es posible que le sondeen en ramón corona y Roldán por qué las coladeras están llenas desde San Pablo hasta casi Ramón corona, de ahí para el Salvador están vacías	Ramón Corona	Roldán					Al. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-288	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Semáforo descompuesto	Uruguay	Cruces			sin imagen		Tránsito	Atendido
IUCH-289	VIPP 8. San Pablo	Semáforo descompuesto	San Pablo	Roldán			sin imagen		Tránsito	Atendido



# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas



CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-290	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Sin luz	República de Cuba	Allende	Eje Central				SOS-AP	Atendido
IUCH-292	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	Una luminaria que no enciende	Gante	16 de Septiembre	Madero				SOS-AP	Atendido
IUCH-295	VIPP 4. Alameda - Sector Fianciero	se callo un árbol en la calle pero un alumbrado público quedó dañado	16 de Septiembre	Palma	Isabel la Católica				SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Atención VIPPSC Del 04 al 17 de mayo Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-297	VIPP 5 Zócalo	Semáforo intermitente en rojo	Venustiano Carranza	Correo Mayor					Tránsito	Atendido
IUCH-299	VIPP 8. San Pablo	Falla de semáforo	San Pablo	Roldán			sin imagen		Tránsito	Atendido



# Incidencias pendientes

## Del 04 al 17 de mayo



CLAVE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-268	VIPP 8 San Pablo	falta tapa de registro	Uruguay	Jesús María		afuera del Oxxo	sin imagen		TELMEX	Pendiente
IUCH-269	VIPP 8 San Pablo	se robaron tapa de registro	Ramón Corona	El Salvador			sin imagen		CFE	Pendiente
IUCH-273	VIPPS 6 Merced -Mixcalco	Desperfecto en banqueta y rejilla faltante en el espacio del transformador	Plaza Loreto						CFE	Pendiente
IUCH-280	VIPP 1. Santa María la Redonda	sin alumbrado público	Pedro Moreno	Eje Central	callejón de Riva Palacio		sin imagen		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-283	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	Se calló parte de la cornisa	Corregidora			No. 79			SGIRyPC	Pendiente



# Incidencias pendientes

## Del 04 al 17 de mayo



CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-284	VIPP 6 Merced -Mixcalco	registro que despide malos olores	Jesús María	Guatemala					Sacmex	Pendiente
IUCH-287	VIPP 6. Antigua Merced-Mixcalco	el tubo del drenaje se rompió	Talavera	República del Salvador	república de Uruguay	No. 10			Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-291	VIPP 3. Santo Domingo	Una tapa que puede provocar un accidente	República de Argentina	Bolivia					CFE	Pendiente



# Incidencias pendientes

## Del 04 al 17 de mayo



CLAVE	VIPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-286	VIPP 8 San Pablo	registro sin tapa	Misioneros	Santo Tomás	Circunvalación				CFE	Pendiente
IUCH-293	VIPP 3. Santo Domingo	Problema de la tubería instalada	Luis González Obregón	República de Brasil					SOS-DGOIV	Pendiente



# Incidencias pendientes

## Del 04 al 17 de mayo



CLAVE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-294	VIPP 2. Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Sin luz	Plaza Montero						Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-296	VIPP 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Sin Luz	5 de Febrero	Mesones	Regina		sin imagen		SOS-AP	Pendiente
IUCH-298	VIPP 3. Santo Domingo	Luminarias sin cubierta	República de Chile 8	Donceles		Afuera del Archivo Histórico			SOS-AP	Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Matriz de seguimiento



**62 %  
avance**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Total</b>
ACH	25	1	26
Alcaldía Cuauhtémoc	20	13	33
C5	1		1
CFE	4	12	16
SACMEX	2	3	5
SOS-DGOIV		2	2
Telmex		1	1
<b>Suma total</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>84</b>



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 23 de marzo al 04 de abril



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-010	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-011	SMR-Guerrero	Retiro de tocón y reparación de banqueta en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-016	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/21
TBA-018	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021
TBA-021	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/21
TBA-023	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	ACH			Atendido	09/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-028	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-031	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-033	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	ACH			Atendido	16-03-21



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-002	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de dren pluvial en las calles de Riva Palacio y Violeta	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-003	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz	CFE		Pendiente
TBA-006	SMR-Guerrero	Atención de reposición de concreto en rampa de acceso en Santa Veracruz casi esq. 2 de abril	ACH		Pendiente
TBA-008	SMR-Guerrero	Colocación de bancas en el Jardín del Obispo	SOS-DGOIV		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes




CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-013	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-014	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-024	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX		Pendiente
TBA-025	SMR-Guerrero	Renivelación de asfalto en Moreno entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-026	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-027	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-030	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-032	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Calle Soto entre Reforma y Mina	ACH		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-035	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	CFE		Pendiente
TBA-036	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Pendiente
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	ACH		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE		Pendiente
TBA-041	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-043	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-044	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-047	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	CFE		Pendiente
TBA-049	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-052	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-063	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-064	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-068	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-069	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-074	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-075	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-076	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-078	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-080	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente
TBA-082	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



# Turnos Nuevos



Fecha	Solicitante	Solicitud	Atiende
18/05/21	SSC-Tránsito	Coordinar reunión con ADIP-Tránsito para la habilitación de semáforos a través del ducto maestro en República de Brasil.	ACH
18/05/21	SACMEX	Coordinar con SSC-Tránsito el cierre temporal de tramos de calle liberando cruces, donde se realizarán trabajos de obra. República de Chile y Polígono de San Hipólito	ACH
18/05/21	SACMEX	Gestionar recorrido en campo con CFE para verificar infraestructura en República de Chile	ACH
18/05/21	CONAVI	Gestionar reunión con el Alcalde de Cuauhtémoc para resolver multa impuesta por presunto incumplimiento de permisos de obra	ACH
18/05/21	ACH	Retirar las lonas de Medidas Sanitarias en el Centro Histórico	SOS-DGSUS