



UNIVERSIDAD DE CHILE  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

## 3ra. Sesión

### Evaluación Enero

Inicio de la transmisión en vivo  
09 de febrero 2021



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***



UNIVERSIDAD DE CHILE  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Reportes de indicadores

**\*Transmisión en vivo\***



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 25/01/2021	Quincena al 08/02/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	121	100	22 de febrero



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO

# ACH | obras menores


Se realizaron trabajos en:

República de Honduras  
República de Paraguay  
República de Paraguay  
República de Ecuador  
Libertad  
Regina  
Madero  
República de Perú  
Santa Veracruz  
Av. Hidalgo  
Revillagigedo  
República de Cuba

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de banqueta** en República de Honduras entre Allende y República de Chile, **retiro de tocón** en República de Paraguay entre Palma Norte y Comonfort, **retiro de tocón** en República de Ecuador entre Palma Norte y República de Brasil, **retiro de tocón** en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort, **retiro de tocón** en Libertad entre Palma Norte y Peralvillo, **retiro de concreto en cajete de árbol** en Regina entre las cruces y Jesús María, **reparación de 4 tótems** para el Corredor Peatonal Madero, **reparación de banqueta** en República de Perú entre Eje Central y Montero, **colocación de recinto en banqueta y retiro de biciestacionamiento** en Santa Veracruz entre 2 de Abril y Eje Central, **reparación de registro** en República de Paraguay entre Palma Norte y Comonfort, **reparación de registro** en Av. Hidalgo entre Valerio Trujano y Paseo de la Reforma, **reparación de registro** en Revillagigedo esquina Pugibet, **reparación de registro** en Revillagigedo esquina Marqués Sterling, **retiro de tocón** en República de Ecuador entre Allende y San Camilito, **reparación de 18 escalones** en República de Cuba entre Palma y República de Chile, **retiro de 6 tótems** para el Corredor Peatonal Madero.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ACH



# ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 24/01	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	53	19 de febrero
Poda de árboles(*)	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	4	19 de febrero



# ALC. CUAUHTÉMOC


Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 05/02	Próximo reporte
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	160	19 de febrero

# ALC. CUAUHTÉMOC

## 71

Luminarias reparadas en vías secundarias  
Enero


Luminarias reparadas



## 27

Luminarias reparadas en vías secundarias  
Enero

Sujetos Forestales podados




# ALC. CUAUHTÉMOC

## 1780

**Metros lineales de la red de drenaje desazolvados**  
Noviembre -Enero


**Metros lineales de la red de drenaje**



## 50

**Rejillas de piso desazolvadas**  
Noviembre -Enero


**Rejillas de piso desazolvadas**



# ALC. CUAUHTÉMOC

# 76

**Coladeras de banqueta deszolvadas**  
Noviembre -Enero



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 05/02	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	50	19 de febrero	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	939.4	19 de Febrero	Se recolectaron 30.5 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	19 de febrero	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## Drenaje Desazolvado


## Tema

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDA DML	MOTIVO
PENITENCIARIA N°33	AV. H. C. DE LA UNION	ENCUADERNADORES	AMPL. PENITENCIARIA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN CIPRIAN S/N	CONDELARIA	CORREGIDORA	U.H. CANDELARIA DE LOS PATOS	66	ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA 0.30 Ø
LECUMBERRI N° 54-56	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	28	REJILLA DE PISO Y ATARJEA 0.30 Ø
LECUMBERRI N° 67	ESQ. BRAVO		CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
LECUMBERRI N° 73	BRAVO	F.C. DE CINTURA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CDA. DE TAPICERIA N° 70	SAN A. TOMATLAN	CANAL DEL DESAGUI	10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN A. TOMATLAN N°96	SASTRERIA	TAPICERIA	AMPL. PENITENCIARIA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
F.C. DE CINTURA N° 55	SAN A. TOMATLAN	H.DE NACÓZARI	AMPL. PENITENCIARIA	22	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CORREGIDORA N° 148	ROSARIO	SAN CIPRIAN	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO

TOTAL: **188**

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PARQUE SAN LAZARO	JUAN PABLOS Y ROSARIO	CENTRO	6	RECONEXION DE CIRCUITO
SASTRERIA	EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	1	REUBICACION DE LUMINARIA
SAN ANTONIO TOMATLAN	BRAVO Y VIDAL ALCOCER	CENTRO	3	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
PARQUE GPE. VICTORIA	CORREGIDORA Y CANDELARIA	CENTRO	40	REPARACION DE CORTO EN EL CIRCUITO
TOTAL			50	

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA



RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOECER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.4	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOECER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOECER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.7	S-2
08	VIDAL ALCOECER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2.5	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.7	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANIA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANIA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
20	JUAN DE LA GRANIA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.4	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.7	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.8	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANIA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9

## Anexo




# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

# 96



Luminarias reparadas  
Enero

Luminarias reparadas en vías secundarias



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19



La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.

- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.

# DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



# METAS DEL PROGRAMA

**12,000** metros de atarjea

**250** pozos de visita

**100** rejillas de piso

**100** coladeras pluviales

**900** metros de albañal



# EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

92 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	12,000	11,100
POZOS DE VISITA	250	230
REJILLAS DE PISO	100	92
COLADERAS PLUVIALES	100	90
ALBAÑAL (METROS)	900	830





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

# REPORTE FOTOGRÁFICO



**REPÚBLICA DE CUBA**  
ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y REPUBLICA DE BRASIL



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# REPORTE FOTOGRÁFICO



**DONCELES**

ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y REPÚBLICA DE ARGENTINA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

# REPORTE FOTOGRÁFICO




**JUSTO SIERRA**  
ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y LORETO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# REPORTE FOTOGRÁFICO



**SAN PABLO**  
ESQUINA SANTO TOMÁS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

# REPORTE FOTOGRÁFICO



**SAN JERONIMO**  
ESQUINA CORREO MAYOR



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

# REPORTE FOTOGRÁFICO




**CALLE MANZANARES NO. 5**  
ENTRE SANTO TOMÁS Y JESÚS MARÍA

# SACMEX

## DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

Porcentaje de avance





# **Dirección General de Obras de Infraestructura Vial**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

**AL 07 DE FEBRERO DE 2021**

### DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,456.77
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN	1,022.17

### ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO)		\$0.00
IMPORTE POR ESTIMAR	\$	16,055,790.56

### ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

**RESIDENTE:**

**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**

**J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2**




**PERSPECTIVA DEL PROYECTO**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
 “PILARES LA PULGA”,  
 UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
 CUAUHTÉMOC,  
 CIUDAD DE MÉXICO**

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 07 DE FEBRERO DE 2021  
 CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**



NOTA: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE ANTE LA DGCYOP, UN CONVENIO EN AMPLIACION DE PLAZO AL CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20 DE LA EMPRESA CONTRATISTA INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., DEBIDO A LOS TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA QUE REALIZA EN EL PREDIO EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## ACTIVIDADES

### PRELIMINARES

- LA EMPRESA CONTRATISTA INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE PAVIMENTOS DE ASFALTO Y FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONCRETO EXISTENTES, LO ANTERIOR EN EL TODA EL AREA DEL PROYECTO Y DEPENDIENDO DE LOS FRENTE DE TRABAJO.
- EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DIVERSAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES SE ESTA TRANSLADANDO AL TIRO OFICIAL AUTORIZADO “EL ARENAL”, CON DOMICILIO EN PROLONGACION PRIMAVERA No. 5, SAN MATEO HUTZLIZINGO, CHALCO, ESTADO DE MEXICO.

### EDIFICIO PRINCIPAL.

- SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN TERRENO NATURAL, PARA DESPLANTE DE CIMENTACION (EJES 1-6/B-C).
- LA TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA REALIZA LOS TRAZOS DEL PROYECTO Y VERIFICA LOS NIVELES DE LAS EXCAVACIONES PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACION (N-2.65 MTS).
- A LA FECHA, SE HA SUMINISTRADO A OBRA 42.24 TONELADAS DE ACERO DE REFUERZO PARA EL ARMADO DE LA CIMENTACION (8.36 TON. No 3, 23.84 TON. No 4, 2.59 TON. No 6 Y 7.45 TON. No 8).
- SE REALIZA LA DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EXISTENTES QUE INTERFIEREN CON LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL.

### MURO DE COLINDANCIA.

- SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MURO DE COLINDANCIA SUR-NORTE (EJE 8), REALIZANDOSE TRABAJOS DE:
  - \* ARMADO CON ACERO DE REFUERZO EN:
    - MURO (EJES 8/D'-F).



CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
**CIUDAD DE MÉXICO**

## ACTIVIDADES

\* CIMBRA DE MADERA EN:

- MURO (EJES 8/D'-F).

\* COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 EN:

- MURO (EJES 8/D'-F).

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MURO DE COLINDANCIA ORIENTE-PONIENTE (EJE F), REALIZANDOSE TRABAJOS DE:

\* ARMADO CON ACERO DE REFUERZO EN:

- MURO (EJES F/6-8).

\* CIMBRA DE MADERA EN:

- MURO (EJES F/6-8).

\* COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 EN:

- MURO (EJES F/6-8).

### SEGURIDAD E HIGIENE.

-LA CONTRATISTA CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, COMO SON LOS UTENSILIOS DE PROTECCION PERSONAL Y SUS SANITARIOS PORTATILES, ADEMAS CUENTA CON UN SEGURISTA “CASCO ROJO” PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO.

- SE REALIZAN PRUEBAS COVID AL PERSONAL OBRERO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.



CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
**CIUDAD DE MÉXICO**

## ACTIVIDADES

### SALVAMENTO ARQUEOLOGICO I.N.A.H.

- CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2021 A LAS 13:00 HRS., SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS POR PARTE DEL INAH EN EL LA TOTALIDAD DEL PREDIO.
- EN FECHA 25 DE ENERO DEL 2021 A LAS 15:00 HRS. EL I.N.A.H. LIBERO EN CAMPO EL PREDIO, POR LO QUE SE LE INSTRUYO AL CONTRATISTA A INICIAR CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCION DEL PILAR LA PULGA.
- DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, SE LLEVA A CABO DE MANERA PERMANENTE LABORES DE VIGILANCIA ARQUEOLOGICA, POR PARTE LAS ARQUEOLOGAS ADSCRITAS POR EL INSTITUTO.
- SE INFORMA QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE “EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS”, LAS ARQUEOLOGAS SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN EL PREDIO ACTIVIDADES DE “ANALISIS DE MATERIALES”, COMO SON LA CUANTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES OBTENIDOS DE LAS EXCAVACIONES (CERÁMICA, LÍTICA, HUESO ANIMAL, VIDRIO, MADERA, ETC.), LA TABULACIÓN DIGITAL DE LOS MISMOS POR CAPA/PROFUNDIDAD Y UNIDAD; Y LA ELABORACIÓN DE SU INFORME.



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## ASPECTOS RELEVANTES

- EN FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2021, SE REALIZO RECORRIDO EN OBRA CON LA PROYECTISTA TRATANDOSE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- \* UNA VEZ AVANZADOS LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, LA PROYECTISTA VALORO EL TERRENO AL NIVEL -2.65 MTS., INFORMANDO QUE SERA NECESARIO REALIZAR MEJORAMIENTOS EN EL TERRENO EN TODA SU AREA, POR LO QUE EMITIRA EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR A LA BREVEDAD.
- \* LOS RELLENOS PARA CEPAS DE CIMENTACION AL EDIFICIO PRINCIPAL SERAN A BASE DE UN MEJORAMIENTO CON MATERIAL SANO TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM Y UN 90% PROCTOR (CONCEPTO TPT01 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATISTA).
- \* EL PROYECTISTA EMITIRA EL DETALLE DEL MURO MC-1 VS LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DEL NIVEL 0+-0.00 MTS.
- \* EL PROYECTISTA ENTREGARA LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR DE LA VIGUETA Y BOVEDILLA QUE FUE SELECCIONADA PARA LA OBRA.

- EN FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2021, EL ING. DAVID MENDEZ, ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS DE LA PROYECTISTA REALIZO UNA VISITA A LA OBRA Y DETERMINO LO SIGUIENTE:

- \* EL DESPLANTE DEL EDIFICIO NO NECESITA MEJORAMIENTO DE SUELO, POR LO QUE YA SE PUEDE INICIAR EL COLADO DE LA PLANTILLA DE CONCRETO.
- \* PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELO DE LAS CALAS ARQUEOLOGICAS SE UTILIZARA EL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (ARCILLA VIRGEN APISONADA).

### ESTIMACIONES.

- SUPERVISION EXTERNA KBL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

\* EN FECHA 06 DE ENERO DEL 2021 HIZO ENTREGA A LA DGCYOP PARA SU REVISION LA MINISTRACION 5 (CON UN PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y UN IMPORTE DE \$299,982.43 S/IVA).

\* EN FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2021 HIZO ENTREGA A LA DGCYOP PARA SU REVISION LA MINISTRACION 6 (CON UN PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 Y UN IMPORTE DE \$199,459.93 S/IVA).

- CONTRATISTA INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

\* LA ESTIMACION No. 1 (CON UN PERIODO DEL 02 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020 Y UN IMPORTE DE \$171,182.33 S/IVA), CONTINUA EN TRAMITE PARA SU COBRO ANTE LA DGCYOP.



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA Y COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA MURO DE COLINDANCIA ORIENTE-PONIENE (EJES F/6-8)**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**TRABAJOS DE EXCAVACION EN TERRENO NATURAL  
PARA DESPLANTE DE CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-6/B-C)**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EXISTENTES  
QUE INTERFIEREN CON LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**TOPOGRAFIA VERIFICANDO LOS NIVELES DE LAS EXCAVACIONES PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACION**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**PRUEBAS DE REVENIMIENTO AL CONCRETO PREMEZCLADO UTILIZADO EN OBRA**



**ELABORACION DE CILINDROS DE CONCRETO PARA PRUEBAS A COMPRESION**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
 “PILARES LA PULGA”,  
 UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
 CUAUHTÉMOC,  
 CIUDAD DE MÉXICO**

**REPORTE FOTOGRAFICO**

REPORTE FOTOGRAFICO - PRUEBAS COVID - 19					
N°	NOMBRE	CATEGORIA	PRUEBA REALIZADA AL TRABAJADOR	RESULTADO DE LA PRUEBA	FECHA DE APLICACIÓN
1	RIGOBERTO ORTEGA VALENCIA	MAESTRO DE OBRA			
2	ABEL HERNÁNDEZ BARRIGA	OPERADOR DE EXCAVADORA	COVID-19	NEGATIVO	03/02/2021
3	GREGORIO ORTEGA SAENZ	AYUDANTE			
4	APOLINAR LINARES	AYUDANTE			
5	JORGE MUÑOZ HERNÁNDEZ	CHOFER DE OCNDOOLA			
6	FRANCISCO ALBERTO TORRES VALLEJO	AYUDANTE			
7	FERNANDO NERI	TOPOGRAFO			
8	JOSÉ MANUEL DE JESÚS ORTEGA	AYUDANTE			
9	MANUEL HERNÁNDEZ	CHOFER			
10	JANNE MONTAÑEZ RAMIREZ	OFICIAL CARPINTERO			

**SE REALIZAN PRUEBAS COVID AL PERSONAL EN OBRA**



**RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DIVERSAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**SUMINISTRO A OBRA DE ACERO DE REFUERZO DEL N° 3, 4, 6 Y 8  
PARA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**VISTA PANORAMICA NORESTE**



**VISTA PANORAMICA NOROESTE**



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**VISTA PANORAMICA SURESTE**




**VISTA PANORAMICA SUROESTE**

# SOS- DCOP

## PILARES LA PULGA

### Porcentaje de avance





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 05 Al 1/02	Semana 06 Al 6/02	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	54	43	23 de febrero
			Total	97	



# SOS – Alumbrado Público | Semana 05

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	2	cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	5	Programación de reloj	Circuito apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Retiro poste Impactado	Poste Dañado a punto de caer
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reposición de poste y luminaria	Falta de Poste
Av. Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	27	Reprogramación de relojes	Circuitos apagados
Dr. Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio lámpara	Luminaria apagada
Calle Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	1	cambia lámpara	Luminaria apagada
Calle Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suárez y Moneda	CENTRO	14	Reparacion de corto circuito	Circuito apagado
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Bolívar	CENTRO	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada



# SOS – Alumbrado Público

## Semana 06

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Av. Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	27	configuración reloj	Circuitos apagados
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suárez y Moneda	CENTRO	14	Recorexion de Reloj	Circuito apagado

43



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS – Alumbrado Público





Tema	Indicador	Periodicidad	11 al 24 de enero de	25 de enero al 07 de febrero	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	23 de febrero
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	11 al 24 de enero de	25 de enero al 07 de febrero	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km.	23 de febrero
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	3,000 m3	3,159 m3	
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,968 m3	2,941 m3	
Limpieza	Recolección de Tierra	Quincenal	96.75 m3	11.25 m3	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**



**MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS**

Tema	Indicador	Periodicidad	11 al 24 de enero de	25 de enero al 07 de febrero	Próximo reporte
Lavado	Lavado de Papeleras	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	23 de febrero
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en El perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	871,989 m2	881,713 m2	
Lavado equipamiento urbano	Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento Urbano En el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	36,000 m2	33,275 m2	
Lavado	Lavado Diario de Sitios Críticos	Quincenal	18 sitios	18 sitios	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	11 al 24 de enero de	25 de enero al 07 de febrero	Próximo reporte
Recolección	Recolección Diaria de Tiraderos Clandestinos	Quincenal	25 tiraderos	25 tiraderos	23 de febrero
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	445 piezas	5,197 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perimetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	1,198 m2	1,505 m2	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	11 al 24 de enero de	25 de enero al 07 de febrero	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico	Quincenal	Colocación de 2,256 cebos cereal B, en una superficie de 210,370 m <sup>2</sup>	Colocación 669 cebos cereal B, y 174 Cebos cereal B mini block, en una superficie de 77,470 m <sup>2</sup>	23 de febrero
Colocación de vallas de popotillo	Piezas colocadas de vallas en Plaza de la Constitución			108 piezas	
Retiro de casas de campaña	Retiro de casas de campaña de Plaza de la Constitución			150 piezas	



# Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entrega caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.






# Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro “A” del Centro Histórico.





# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
EDIFICIO VIRREYNAL (PROTESTA)	465	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A AV. 5 DE FEBRERO (PROTESTA)	52	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	27	m2
PARQUE LINEAL (PROTESTA)	144	m2
AV. JUÁREZ ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA PUERTA 1,808 (PROTESTA)	89	m2
AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA AV. JUÁREZ FUENTE BICENTENARIO (PROTESTA)	182	m2
AV. HIDALGO DE VALERIO TRUJANO A AV. PASEO DE LA REFORMA (PROTESTA)	200	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE MADERO Y AV. 5 DE MAYO (PROTESTA)	95	m2
VIALIDADES DEL PERÍMETRO A	251	m2
<b>TOTAL ELIMINACIÓN DE GRAFITI</b>	<b>1,505</b>	<b>m2</b>





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

**ELIMINACIÓN DE 1,254 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 251 M2 DE GRAFITI VANDALICO.**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS








GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RETIRO DE 5,197 PIEZAS DE CHICLES DEL CORREDOR MADERO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## COLOCACIÓN DE 108 VALLAS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

SE REALIZÓ LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 669 CEBOS CEREAL B Y 174 CEBOS CEREAL B MINI BLOCK EN UNA SUPERFICIE DE 77,470 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOS PERIMETRO "A" Y "B"





# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 75 cebos cereal B, en un área de 2,100 m2.
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 32 cebos cereal B, en un área de 800 m2.
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 26 cebos cereal B, en un área de 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 46 cebos cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Entre Roa Bárcenas Agiabampo y Melchor Ocampo , pueblo colonia Magdalena Mixiuca, Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B, en un área de 650 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Exterior del mercado Jamaica, lado Oriente, Congreso de la Unión, Calzada Magdalena Mixiuca y Melchor Ocampo, Venustiano Carranza	Desratización 21 cebos cereal B, en un área de 650 m2.



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 35 cebos cereal B en 680 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos cereal B en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte col. Michoacana, Venustiano Carranza	Desratización 64 cebos cereal B En 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos cereal B En 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 21 cebos cereal B En 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 20 cebos cereal B en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 29 cebos cereal B en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B en 380 m2
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos cereal B en 760 m2
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 12 cebos cereal B en 2,150 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 25 cebos cereal B en 850 m2



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Calzada de Guadalupe	B	Lado Poniente de Acero a Cobre, Col. Peralvillo Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 cebos cereal B en 3,500 m2
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 cebos cereal B En 220 m2
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos cereal B en 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B en 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B en 250 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos cereal B en 100 m2
Plaza de la Constitución	A	Av. 20 de Noviembre, Av. Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos cereal B en 46,800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 27 cebos cereal B mini block en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de San Pablo a Fray Servando , col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 43 cebos cereal B mini block en 800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 57 cebos cereal B mini block en 2,200 m2





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO






MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# DGSUyS

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

### LAVADO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

## BARRIDO MANUAL




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



# DGSUys

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# DGSUyS

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# DGSUyS

## Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico


### LAVADO DE PAPELERAS






## 18145 m3 de basura recolectada de enero a la fecha

Tiraderos Clandestinos  
9314 m3




Producto del barrido  
8831 m3






2703 m2 de eliminación de grafiti de enero a la fecha







## Desratización: Colocación de **3493** cebos cubriendo vialidades y Plazas del Perímetros A y B del Centro Histórico





## Acciones de lavado en el Perímetro “A” del Centro Histórico





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# STC-METRO

## Galería 1 **99.9%**

caja 1, 100%

caja 2, 99.9%

## Galería 2 **100%**

caja 3, 100%

caja 4, 100%

## Conexión con Galería Buentono **100%**

# Avance general **99.9%**

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	11 al 25/01	Próximo reporte
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	1	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	18	
Mantenimiento a infraestructura	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	4	08 de febrero 2021
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	1	



# CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
V CARRANZA	ESQUINA CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	1	SE REALIZA LA REPOSICIÓN DE TAPA METÁLICA

**ANTES**



**DESPUES**



TOTAL 1



# CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL	PALMA	SIN DATO	COL.CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	



# CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CARRETONES	ROLDAN	CIRCUNVALACION	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CRUCES	REP DE URUGUAY	REP DE SALVADOR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	DONCELES	CUBA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CHILE	HONDURAS	PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	



# CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
16 DE SEPTIEMBRE	BOLÍVAR	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPA TIPO 84B

**ANTES**



**DESPUES**



TOTAL 1



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
CARRETONES	ROLDAN	CIRCUNVALACION	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN

# INAH

Tema	Indicador	Quincena al 25/01	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	6	9 de febrero
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	12	

# INAH

## Solicitudes de autorización de obra

FECHA DE INGRESO	UBICACIÓN	N°	TIPO DE OBRA	DICTAMEN
14/01/2021	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO NIÑO PERDIDO	13	DEMOLICION TOTAL DE INMUEBLE	ATENDIDO
15/01/2021	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	19	DEMOLICION TOTAL DE INMUEBLE	
15/01/2021	JOSE M IZAZAGA	11	DEMOLICION TOTAL DE INMUEBLE	
18/01/2021	EJE CENTRAL	123	MODIFICACIÓN AL PROYECTO AUTORIZADO CON NO. DE LICENCIA 032/20	
19/01/2021	REP URUGUAY	74	MANTENIMIENTO A TANQUES DE GAS NO PORTÁTILES, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS, INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE LLENADO, EXTRACCIÓN DEL COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA QUEMA DEL RESIDUO. PASTELERÍA IDEAL	
19/01/2021	JUAN ALVAREZ Y REP. DE ECUADOR	6, 8 Y 39	PINTURA Y RESANE EN PEQUEÑAS GRIETAS SUPERFICIALES 68M2 DE FACHADAS	

# INAH

## Autorizaciones

- AUT. 012/21** REPÚBLICA DEL SALVADOR 70, ADECUACIÓN EN EL ATRIO.
- AUT. 013/21** TALAVERA 20, PRÓRROGA.
- AUT. 014/21** PASEO DE LA REFORMA 30, DEMOLICIÓN TOTAL.
- AUT. 015/21** REPÚBLICA DE BRASIL 49, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS.
- AUT. 016/21** LONDRES 8, PRÓRROGA.
- AUT. 018/21** REPÚBLICA DE GUATEMALA 24, PRÓRROGA.
- AUT. 019/21** NEZAHUALCÓYOTL 10, PRÓRROGA.
- AUT. 020/21** IZAZAGA 23, PRÓRROGA.
- AUT. 021/21** IZAZAGA 19, PRÓRROGA.
- AUT. 022/21** IZAZAGA 11, DEMOLICIÓN TOTAL.
- AUT. 023/21** CALLEJÓN IGUALDAD 19, DEMOLICIÓN TOTAL.
- AUT. 024/21** PENSADOR MEXICANO 16, PRÓRROGA.

# PROYECTOS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 2020

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN			
INMUEBLE	STATUS	MULTIANUALIDAD	MONTO DE INVERSIÓN C/IVA
CASA TALAVERA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 30%, TÉRMINO MARZO 2021		\$1,500,000.00
CASA DEL CONDE DE REGLA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 30%, TÉRMINO MARZO 2021		\$5,000,000.00
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 20%, TÉRMINO MARZO 2021		\$6,348,842.40
CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 25%, TÉRMINO MARZO 2021		\$1,885,858.18
INMUEBLE	ESTATUS		
CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CDMX	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO		\$11,009,717.76
ARREGLO DE FACHADAS SANTA MARÍA LA REDONDA			STATUS
ARREGLO DE FACHADAS AYUDAS 1.5 MILLONES	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	6 INMUEBLES, 7 FACHADAS	\$1,500,000.00
ARREGLO DE FACHADAS FEDERALES 3.5 MILLONES	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	19 INMUEBLES, 25 FACHADAS	\$3,500,000.00
SEÑALÉTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX			STATUS
COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	50 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	\$724,574.88
PLAZAS PÚBLICAS			STATUS
MANTENIMIENTO EN LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO, ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO.	EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN Y JARDINES	MANTTO. A HERRERÍAS, MOBILIARIO	\$348,393.24
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH-FCHCM			STATUS
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE SANJUANE DE DIOS	INICIO DE TRABAJOS		\$11,325,890.70
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE SANTA CATARINA	INICIO DE TRABAJOS		\$10,378,114.00
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE LA SANTÍSIMA T.	INICIO DE TRABAJOS		\$1,648,769.61
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CH PILARES CENTRO HISTÓRICO, REPÚBLICA DE PERÚ 88			STATUS
TRABAJOS DE MANTTO. ACCIONES ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS COMUNES	CONCLUIDOS EN PROCESO DE FINIQUITO		\$1,053,955.98

Arreglo de Fachadas

REPORTE FOTOGRÁFICO



Mina 33



Rivapalacio 34



Pedro Moreno 20



Galeana 38



3er Callejón 34



Magnolia 13

Arreglo de Fachadas

REPORTE FOTOGRÁFICO



Galeana 12



Galeana 14



Galeana 16



Galeana 20



Obraje 4



Mina 45



Rivapalacio 27

## Arreglo de Fachadas

## REPORTE FOTOGRÁFICO



Rivapalacio 51



Mina 42



Magnolia 13



Rivaplacio 31



Pensador Mexicano 67

Arreglo de Fachadas

REPORTE FOTOGRÁFICO



Pensador Mexicano 15



Plaza 2 de Abril #15



Obraje 3



Pedro Moreno 40



Pedro Moreno 10

## Plaza Torres Quintero

## REPORTE FOTOGRÁFICO



## Señalética



Av. Hidalgo S/N, esq. Callejón de San Juan de Dios, Colonia Guerrero.  
**Pendón Informativo (6 pzas)**

## REPORTE FOTOGRÁFICO




Dr. Mora S/N, esq. Colón, Colonia Centro.  
**Pendón Restrictivo (20 pzas)**



Dolores #3, Colonia Centro (Muro de estacionamiento en Plaza Juárez).  
**Mapa de gran formato (3 pzas)**

Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico PERÚ 88

REPORTE FOTOGRÁFICO



PNR

REPORTE FOTOGRÁFICO



Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

Casa Talavera



Casa del Conde de Regla



Capilla de la Expiración

REPORTE FOTOGRÁFICO



Centro Cultural Artesanal Indígena de la CDMX


Convenio Coordinación INAH-FCHCM



Templo de Santa Catarina



Templo de la Santísima



Templo de San Juan de Dios



# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 25 de ENERO al 08 de FEBRERO 2021	Próximo reporte
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	0	<b>22 de FEBRERO 2021</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	39	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	2	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	0	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	1	



# CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	NO SE CUENTA CON SINIESTROS REGISTRADOS DEL 25 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021				

TOTAL





# CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACION	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	ECUADOR	BELISARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	2	





# CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
CIRCUNVALACION	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN



# CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	NO SE CUENTA CON SINIESTROS REGISTRADOS DEL 25 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021				

TOTAL





# CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACION	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	ECUADOR	BELISARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	2	





# CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones


Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
CIRCUNVALACION	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN




# CFE


### Bovedas atendidas con desague




### Tapas reparadas



### Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica



### Obras en vía pública





## ILIFE Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO			
FEBRERO 2021			
No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS "CAMPUS JUSTO SIERRA"	44.90%	
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCÍA CORRAL (SEGUNDA ETAPA)	25.00%	
3	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	100.00%	SE TERMINARON TRABAJOS ENERO 2021




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

No.	Mercado	Monto Sedeco	Monto Alcaldía	Total	Avances de la obra	Avance reportado por Alcaldía
					%	
1	La Merced Mixcalco	\$10,000,000.00	\$8,356,048.80	\$18,356,048.80	93%	28/12/2020
2	Tepito Ropa y Telas (Granaditas)	\$9,648,922.80	\$6,432,615.05	\$16,081,537.85	90%	28/12/2020
3	Lagunilla Zona	\$5,000,000.00	\$5,596,196.89	\$10,596,196.89	98%	28/12/2020
4	Lagunilla San Camilito	\$1,238,437.20	\$825,624.80	\$2,064,062.00	92%	28/12/2020
<b>Total</b>		<b>\$25,887,360.00</b>	<b>\$21,210,485.54</b>	<b>\$47,097,845.54</b>		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.



Mercado Merced Mixcalco : 24/sept/2020

Instalaciones existentes:

Estatus al 28 /dic/ 2020

**Avance del 93%**

Soportería, ductería, centros de carga, tableros, luminarias





# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

**Mercado Merced Mixcalco : 24/sept/2020**

Estatus al 28/dic/2020

Desmantelamientos de la Red eléctrica Existente

**Avance del 93%**

Transformador, cuarto eléctrico:



Drenaje en área de carga y descarga





# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

**Tepito Ropa y Telas (Granaditas): 18/sept/2020**  
Instalaciones Existentes y Reubicación Temporal de Tableros

Estatus al 28 /dic/2020  
**Avance del 90%**

Instalación eléctrica (tableros, soportería, ductería, luminarias)





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

**Mercado Lagunilla Zona : 24/sept/2020**

Instalación eléctrica existente.

Estatus al 28/dic/2020

**Avance del 98%**

Instalación de ductería y soportaría eléctrica, conductores:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.


Estatus al 28/dic/2020

**Avance del 98%**

## Mercado Lagunilla Zona : 24/sept/2020

Instalación de Ductería y soportaría Eléctrica

Tableros centro de carga:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDECO


Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

**Mercado Lagunilla Zona :**

Estatus al 28/dic/2020

Transformador acometida:

**Avance del 98%**





# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Lagunilla San Camilito: 26/oct/2020

Instalaciones existentes



Cuarto eléctrico, tablero



Estatus al 28/dic/2020  
**Avance del 92%**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.


Estatus al 28/dic/2020

**Avance del 92%**

**Lagunilla San Camilito: 26/oct/2020**

Acometida

Acometida





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 25/01	Reporte al 06/02	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro República de Brasil	Quincenal	90 %	95 %	22/02/2021




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

### META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

**95 %** DE AVANCE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 25/01	Reporte al 08/02	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Av. Chapultepec	Mensual	72 %	75 %	22/02/2021



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

### META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736




**75 %** DE AVANCE



# ADIP


## Porcentaje de avance Ducto Maestro República de Brasil





# ADIP


## Porcentaje de avance Ducto Maestro Av. Chapultepec



Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 25/01 al 05/02	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			<b>12 cámaras</b>	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	<b>186 cámaras en 93 sitios.</b>	23 de Febrero
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			<b>02 cámaras en 02 sitios</b>	


NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**

## Acumulado enero a la fecha



# SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Comparativo de mantenimiento a semáforos diciembre enero\*



\*Números a la primera quincena de enero, se actualizará la información una vez que concluya migración de base de datos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***



# Matriz de seguimiento a turnos



Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Alcaldía Cuauhtémoc	2			2
INBAL	1			1
SACMEX	2		1	3
SEDUVI	1			1
SOS-DGOIV		2		2
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>




# SEGUIMIENTO A TURNOS

## Derivados de la 1ra. Mesa del 12-01-2021

### Atendidos



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
CONAVI	Evaluar la problemática de inundación al interior del predio de Soledad 45 y determinar si se realizó la conexión con el conector principal	SACMEX	Atendido	21/1/2021		En visita al inmueble, se realizó recorrido con vecinos y autoridades federales de SEDATU y CONAVI para determinar las causas del problema de inundación. Se determinó que la <b>descarga del inmueble sí está conectada a la línea principal</b> . Y los <b>problemas presentados</b> se deben a una variación de niveles al interior del inmueble mismos que se tendrán que <b>considerar en el proyecto de rehabilitación</b> que ejecutará la CONAVI
CONAVI	Apoyo con la liberación de licencias de obra mayor en 3 inmuebles: Magnolia 162, Mina 42 y Mina 106	INBAL	Atendido	20/1/2021		INBAL emitió las autorizaciones de obra mayor de los 3 predios
CONAVI	Apoyo para ingresar trámites en SEDUVI	SEDUVI	Atendido	20/1/2021		En reunión con INAH, INBAL y SEDUVI el miércoles 20 de enero se gestionó el apoyo mediante la atención a dudas para el ingreso con la Arq. Ana Lara de SEDUVI
ACH	Atender y revisar la conexión del inmueble ubicado en Obraje 3, col. Guerrero	SACMEX	Atendido	26/1/2021		El día jueves 21 de enero, se realizó visita de inspección al inmueble para determinar la causa del problema.  Empresa contratista realizó los trabajos en la zona, para la conexión.



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
Metrobús	Apoyo con el balizamiento de la Línea 4 del Metrobús	SOS-DGOIV	Proceso	Se envió solicitud vía oficio ACH/DEPPMCCH/004/2021 dirigido al Ing. Víctor Manuel Bautista para apoyo
Metrobús	Se atiendan reparaciones de daños ocasionados por la obra en Av. Balderas a la infraestructura de Metrobús	SOS-DGOIV	Proceso	Se envió solicitud vía oficio ACH/DEPPMCCH/005/2021 dirigido al Ing. Víctor Manuel Bautista para apoyo



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	Pendiente			<p>Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve.</p> <p>Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2.</p> <p>Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático.</p> <p>Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX</p>



# Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



Matriz IUCH		Estatus			Total general
Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso		
ACH	36	4		40	
Al. Cuauhtémoc	46	5		51	
Al. Venustiano Carranza	1			1	
C5	2			2	
CFE	160	26		186	
CIS	10	2		12	
SACMEX	130	3		133	
SEDEMA	3			3	
SGIRyPC	1			1	
SOS-AP	73			73	
SOS-DGOIV	25	2	1	28	
SOS-DGSUS	6			6	
TELMEX	31			31	
Tránsito	30	1		31	
<b>Total general</b>	<b>554</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>598</b>	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



# Atención VIPPSC Del 12 al 25 de enero Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Revisión de semáforo	ALLENDE	BELISARIO DOMINGUEZ				Tránsito	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE VENEZUELA	REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE BRASIL			SACMEX	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Registro en mal estado	Av. Hidalgo	PASEO DE LA REFORMA	VALERIO TRUJANO			SOS-DGOIV	Atendido



# Atención VIPPSC Del 12 al 25 de enero Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ECUADOR		CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	LEONA VICARIO	LECUMBERRI	JOSÉ JOAQUIN HERRERA		CFE	Atendido
VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Falla en el suministro de energía eléctrica	SAN JERÓNIMO	BOLÍVAR	20 DE NOVIEMBRE		CFE	Atendido
VIPP 5 Zocalo	Falla en alumbrado público	CORREO MAYOR	CORREGIDORA	SOLEDAD		SOS-AP	Atendido



# Atención VIPPSC Del 12 al 25 de enero Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Falta tapa de coladera	SAN JERÓNIMO	BOLÍVAR			SACMEX	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Desazolve	SAN PABLO	SANTO TOMÁS			SACMEX	Atendido



# Atención VIPPSC Del 29-12-20 al 11-01-21 Incidencias pendientes



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DE HONDURAS	CALLEJÓN DE LA AMARGURA		CFE	Pendiente
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de coladera	REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CIRCUNVALACION		SACMEX	Pendiente
VIPP 8 San Pablo	Revisión de semáforo desalineado	REGINA	LAS CRUCES		Tránsito	Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Matriz de seguimiento



Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Autoridad del Centro Histórico	10	1	10	21
Alcaldía Cuauhtémoc	5		33	38
CFE	5		9	14
C5			1	1
SACMEX			6	6
SOS-DGOIV			2	2
CIS			1	1
TELMEX			1	1
<b>Total general</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>84</b>



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

### Del 12 al 25 de enero



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-050	8/12/2020	Centro I	Reparación de banqueta en República de Honduras entre Allende y República de Chile	ACH			Atendido
TBA-059	8/12/2020	Centro I	Retiro de tocón en República de Paraguay entre Comonfort y Palma Norte	ACH			Atendido
TBA-065	8/12/2020	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	ACH			Atendido
TBA-067	8/12/2020	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	ACH			Atendido
TBA-081	8/12/2020	Centro I	Retiro de tocón en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH			Atendido



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 29-12-20 al 11-01-21



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-051	Centro I	Reparación de rejilla en República de Honduras entre República de Chile y Altuna	CFE			Atendido
TBA-053	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH			Atendido
TBA-054	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH			Atendido



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 29-12-20 al 11-01-21



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-055	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH			Atendido
TBA-056	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH			Atendido



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 29-12-20 al 11-01-21



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-060	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido
TBA-061	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido
TBA-062	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 29-12-20 al 11-01-21



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-066	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	CFE			Atendido
TBA-070	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	CFE			Atendido




# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 29-12-20 al 11-01-21



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-083	Centro I	Reparación de banqueta en República de Colombia entre Argentina y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido
TBA-084	Centro I	Reparación de banqueta en República de Colombia entre Argentina y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias en proceso



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-003	30/11/2020	SMR-Guerrero	Colocación de matafilos en cantos de arriates de jardineras	ACH		Proceso



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-013	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-014	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE	
TBA-016	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE	
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE	



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-018	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tirón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE	
TBA-021	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-022	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-023	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-024	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-025	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-026	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-027	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX	



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-028	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-029	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-030	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-031	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-032	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Lerdo y Galeana	Alcaldía Cuauhtémoc	



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-033	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-035	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-036	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Calle Soto entre Reforma y Mina	Alcaldía Cuauhtémoc	



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias en proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE	
TBA-040	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE	
TBA-041	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-042	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE	



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-044	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-045	Centro I	Reparación de banquetta con loseta tipo recinto en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-046	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-047	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente
TBA-048	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	ACH		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-049	Centro I	Reparación de rejilla tipo Irving en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	SACMEX		Pendiente
TBA-050	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	ACH		Pendiente
TBA-051	Centro I	Reparación de banqueteta en República de Perú entre Eje Central y Callejón Montero	ACH		Pendiente
TBA-052	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-055	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-060	Centro I	Reparación de banqueteta en Juan Álvarez entre Allende y Callejón de la Vaquita	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO

# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-061	Centro I	Tapa de registro faltante en República de Paraguay entre Comonfort y Palma Norte	ACH		Pendiente
TBA-066	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-067	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-069	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	CFE		Pendiente
TBA-071	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-072	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	CFE		Pendiente
TBA-074	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	ACH		Pendiente
TBA-075	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	SACMEX		Pendiente
TBA-076	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente
TBA-077	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-078	Centro I	Reparación de banquetta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-080	Centro I	Reparación de tapa de coladera en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SACMEX		Pendiente
TBA-081	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-082	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-083	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-085	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

**\*Se reanuda transmisión  
en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”