



CENTRO
HISTORICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

4ta. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo
23 de febrero 2021



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
GENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 08/02/2021	Quincena al 22/02/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	100	462	08 de marzo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Diagonal 20 de
Noviembre
Pedro Moreno
Violeta
República de
Guatemala
República de
Argentina
Jardín del Obispo
República de
Ecuador
Allende
20 de Noviembre
Pensador
Mexicano San
Jerónimo
Regina

Los trabajos realizados consistieron en **retiro de 36 m2 de grafiti vandálico y colocación de antigrafiti en los mismos metros** en Diagonal 20 de Noviembre entre Lucas Alamán y Cadena, **retiro de 51 m2 de grafiti vandálico** en Pedro Moreno entre Galeana y Paseo de la Reforma, **colocación de 36 m2 de antigrafiti en mural urbano** en Violeta No. 23, **reparación de cadena de acceso** en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina, **reparación de bolardo impactado** en República de Argentina esquina San Ildefonso, **colocación de 322 ml de mata filo en jardineras** de Jardín del Obispo, **reparación de registro** en República de Ecuador entre Allende y San Camilito, **reparación de registro** en Allende entre Eje 1 Norte y Órgano, **reparación de registro** en 20 de Noviembre entre Regina y San Jerónimo, **colocación de 10 ml de malla ciclón** en la azotea de Pensador Mexicano No. 11, **reparación de registro** en San Jerónimo frente al No. 139, **retiro de 4 pernos** en Regina esquina las Cruces.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH



ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 19/01	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	73	5 de marzo
Poda de árboles(*)	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	26	5 de marzo
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	168	5 de marzo
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	12	5 de marzo
Drenaje	Número de coladeras de banqueteta desazolvadas	Quincenal	14	5 de marzo

ALC. CUAUHTÉMOC



Se realizó la reparación de banqueta en **Juan Alvarez** entre callejón de la vaquita y Allende 12 m²



Se realizó la reparación de banqueta en **Luis Moya** 114 aproximadamente 14 m²



Pendiente: Registro roto de CFE ubicado en **República de Ecuador** acera Norte frente al no. 26, entre Allende y San Camilito

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 19/02	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	52	5 de marzo	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	924	5 de marzo	Se recolectaron 30 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	17	5 de marzo	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Luminarias reparadas


REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PARQUE ANFORA	EJE 1 Y SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	20	REPARACION DE CIRCUITOS
PAQUE RAMOS ARIZPE		7 DE JULIO	12	REPARACION DE CIRCUITOS
PARQUE GPE. VICTORIA		CENTRO II	20	REPARACION DE CIRCUITOS
		TOTAL	52	

Podas realizadas

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
MIGUEL ALLENDE N° 48	MIGUEL NEGRETE	GRAL. EMILIANO ZAPATA	10 DE MAYO	1	REDUCCIÓN DE COPA
MIGUEL NEGRETE S/N	FERROCARRIL INTEROCEANICO	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	3	REDUCCIÓN DE COPA
MIGUEL NEGRETE N° 148	FERROCARRIL INTEROCEANICO	MIGUEL ALLENDE	10 DE MAYO	1	REDUCCIÓN DE COPA
FERROCARRIL INTEROCEANICO N° 54	MIGUEL NEGRETE	GRAL. EMILIANO ZAPATA	10 DE MAYO	1	REDUCCIÓN DE COPA
FERROCARRIL INTEROCEANICO N° 51	GRAL. EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	2	REDUCCIÓN DE COPA
FERROCARRIL INTEROCEANICO N° 69	MIGUEL NEGRETE		10 DE MAYO	1	REDUCCIÓN DE COPA
FERROCARRIL INTEROCEANICO N° 69	MIGUEL NEGRETE	CANAL DE BOMBAS	10 DE MAYO	1	REDUCCIÓN DE COPA
TAPICERIA N° 47			10 DE MAYO	1	REDUCCIÓN DE COPA
NICOLAS BRAVO	MIGUEL NEGRETE		CENTRO	3	REDUCCIÓN DE COPA
CORREGIDORA	JUAN PABLOS		CENTRO	1	REDUCCIÓN DE COPA
PLAZA SAN LAZARO	SAN CIPRIAN		CENTRO	1	REDUCCIÓN DE COPA
AVENIDA CIRCUNVALACION N° 40			CENTRO II	1	REDUCCIÓN DE COPA
			TOTAL	17	

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMÍNGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.8	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2.2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.8	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.9	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.1	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



Montón Tradicional



Recolección de cascajo




Tiraderos clandestinos

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.

- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



METAS DEL PROGRAMA


12,000 metros de atarjea
250 pozos de visita
100 rejillas de piso
100 coladeras pluviales
900 metros de albañal



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

99 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	12,000	11,800
POZOS DE VISITA	250	245
REJILLAS DE PISO	100	95
COLADERAS PLUVIALES	100	97
ALBAÑAL (METROS)	900	890




REPORTE FOTOGRÁFICO




SAN ILDEFONSO
ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y JESÚS MARÍA

REPORTE FOTOGRÁFICO



LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN
ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA

REPORTE FOTOGRÁFICO




REPÚBLICA DE BRASIL
ENTRE 5 DE MAYO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE URUGUAY
ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA

REPORTE FOTOGRÁFICO



JESÚS MARÍA
ENTRE REPÚBLICA DE URUGUAY Y MONEDA

REPORTE FOTOGRÁFICO




REPÚBLICA DE GUATEMALA
ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y MONEDA

REPORTE FOTOGRÁFICO




MONEDA
ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA

REPORTE FOTOGRÁFICO




JESÚS MARÍA NO. 141
ENTRE REGINA Y PLAZA SAN PABLO



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²

OBRA	PROGRAMADO	REAL
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	89.00%
STA. MA. LA REDONDA	88.59%	32.99%
CALLE FCO. ZARCO	65.24%	35.88%
AV. BALDERAS	66.28%	16.85%



RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
														22-feb-21											
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	PROGRAMADO	22/12/2020		100.00%																					
	REAL				100.00%																				
REPUBLICA DE BRASIL	PROGRAMADO	30/12/2020														100.00%									
	REAL												89.00%		100%	28/02/2021									
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	PROGRAMADO	09/10/2021			Reprogramación							88.59%		100%	04/03/2021										
	REAL												32.99%					100%		30/03/221					
CALLE FRANCISCO ZARCO	PROGRAMADO	05/10/2020														65.24%		100%	28/02/2021						
	REAL	27/10/2020														35.88%					100%		30/03/221		
AV. BALDERAS	PROGRAMADO												66.28%					100%		11/04/2021					
	REAL												16.85%							30/04/2021 100%					



REPÚBLICA DE BRASIL (REP. DE PERÚ – EJE 1 NORTE)



REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)




AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)



CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA)




SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)



EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO



CROQUIS DE UBICACIÓN





KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

AL 21 DE FEBRERO DE 2021

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,456.77 M2
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO)		\$171,182.31
IMPORTE POR ESTIMAR	\$	15,884,608.25

ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

RESIDENTE:

ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO

J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2




PERSPECTIVA DEL PROYECTO



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 21 DE FEBRERO DE 2021
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**



NOTA: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE ANTE LA DGCYOP, UN CONVENIO EN AMPLIACION DE PLAZO AL CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20 DE LA EMPRESA CONTRATISTA INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., DEBIDO A LOS TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA QUE REALIZA EN EL PREDIO EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.



**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

ASPECTOS RELEVANTES

- MEDIANTE ESCRITO NÚMERO 401.35.17.2-2021/0100 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, DIRIGIDO Y ENTREGADO A LA EMPRESA DE SUPERVISION EXTERNA KBL, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2021, EMITE EL “DICTAMEN PARCIAL” REFERENTE A LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS REALIZADAS EN EL PREDIO LA PULGA, LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES LEGALES CORRESPONDIENTES Y EN CUMPLIMIENTO LOS ALCANCES DE LA SUPERVISION EXTERNA.

PROYECTO.

- EN FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2021, EL ING. DAVID MENDEZ, ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS DE LA PROYECTISTA REALIZO UNA VISITA A LA OBRA Y DETERMINO LO SIGUIENTE:

- * EL DESPLANTE DEL EDIFICIO NO NECESITA MEJORAMIENTO DE SUELO, POR LO QUE YA SE PUEDE INICIAR EL COLADO DE LA PLANTILLA DE CONCRETO.
- * PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELO DE LAS CALAS ARQUEOLOGICAS SE UTILIZARA EL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (ARCILLA VIRGEN APISONADA).

- EL 09 DE FEBRERO DEL 2021, LA PROYECTISTA HIZO ENTREGA EN OBRA DE LA NOTA TECNICA No. 1 REFERENTE A LA “ACTUALIZACION DE RECOMENDACIONES SOBRE LA SOLUCION DE CIMENTACION DE BARRA PERIMETRAL Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL”, EL CUAL INDICA LO SIGUIENTE:

- * NO COLOCAR MEJORAMIENTOS COMPACTADOS EN SU DESPLANTE DE LA BARRA DE COLINDANCIA.
- * PROCEDIMIENTO PARA LOS RELLENOS EN LAS CALAS ARQUEOLOGICAS.
- * NO COLOCAR MEJORAMIENTOS COMPACTADOS EN SU DESPLANTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL.

- DE IGUAL MANERA EN ESTA FECHA HIZO ENTREGA DEL BOLETIN DE ALBAÑILERIA A-201 REFERENTE A LOS CARCAMOS EN CIMENTACION.

- EL 19 DE FEBRERO DEL 2021 LA PROYECTISTA ACTUALIZO LAS AREAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO DEL “PILAR LA PULGA”, SIENDO ESTOS: CAJÓN DE CIMENTACION 617M2, PLANTA BAJA 617M2, TAPANCO 405M2, ESCALERAS 21M2, PERGOLA 188M2, MODULOS DE SERVICIO 40M2, BARRA PERIMETRAL 266M2, MURO BAJO PARQUE 60M2, PATIOS 313M2, PLAZA PUBLICA 1090M2, PARQUE 1070M2, AZOTEA 462M2 Y BANQUETAS 690M2.



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**TRABAJOS DE EXCAVACION EN TERRENO NATURAL
PARA DESPLANTE DE CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-6/B-C)**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**AFINE DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION DEL EDIFICIO
PRINCIPAL
(EJES 1-6/B-B')**



**COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE
CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-6/B-B')**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA Y MUROS MC-1/MC-2
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EXISTENTES
(QUE INTERFIEREN CON LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL)**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



TOPOGRAFIA REALIZA LOS TRAZOS DEL PROYECTO



**RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DIVERSAS DEMOLICIONES Y
EXCAVACIONES**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**SUMINISTRO A OBRA DE MADERA
PARA CIMBRA DE CIMENTACION**

REPORTE FOTOGRAFICO - PRUEBAS COVID - 19					
N°	NOMBRE	CATEGORIA	PRUEBA REALIZADA AL TRABAJADOR	RESULTADO DE LA PRUEBA	FECHA DE APLICACION
1	RIGOBERTO ORTEGA VALENCIA	MAESTRO DE OBRA			
2	ABEL HERNÁNDEZ BARRIGA	OPERADOR DE EXCAVADORA			
3	FREGISORIO ORTEGA SAENZ	AYUDANTE			
4	RODOLFO LINARES	AYUDANTE			
5	JORGE MARCOS HERNÁNDEZ	CHOFER DE GONDOLA			
6	FRANCISCO ALBERTO TORRES VALLEJO	AYUDANTE			
7	FERNANDO NERI	TOPOGRAFO			
8	JOSÉ MANUEL DE JESÚS ORTEGA	AYUDANTE			
9	ARMANDO TORRES LEBAGA	AYUDANTE	COND-19	NEGATIVO	17/02/2021
10	JAVIER MONTAÑEZ NARVAEZ	OFICIAL CARRP TERZO			



SE REALIZAN PRUEBAS COVID AL PERSONAL EN OBRA



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO

CARNET

NOMBRE: JUAN LÓPEZ MÉNDEZ
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
CÉDULA PROFESIONAL No.: 1112128
RFC: LOMJ560624QR1
REGISTRO: DRO-0732

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: 13/DICIEMBRE/1989
FOLIO: 12.12.2019.4

REFRENDADO DESDE EL: 13/DICIEMBRE/2019
HASTA EL: 13/DICIEMBRE/2022

REFRENDADO **REPOSICIÓN**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

RESELLO ANUAL

ISC CDMX 2019

ISC CDMX

FIRMA AUTORIZADA

OR. EN ING. RENATO BERRÓN RUIZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

**VISITA A LA OBRA DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
DRO-0732**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEDUVI

CARNET C/I 0121

NOMBRE: JORGE EDUARDO ZENTENO ALANÍS
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

RFC: ZEAJ321011A4 **CÉDULA PROF.:** 66444
CURP: ZEAJ321011HDFNLR00

FECHA DE REGISTRO: 18-NOVIEMBRE-1992
VIGENCIA: 18-NOVIEMBRE-2018 18-NOVIEMBRE-2021

REFRENDADO **REPOSICIÓN** 10

RESELLO ANUAL **SELLO**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN URBANA

FIRMA DEL CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES

ING. JORGE EDUARDO ZENTENO ALANÍS
CED. PROF. 66444
C/I 0121

**VISITA A LA OBRA DEL
CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES
C/I 0121**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

4ta. MIO

SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 07 Al 12/02	Semana 08 Al 19/02	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias	Semanal	40	37	9 de marzo
	reparadas en vías del				
	PA del CH		Total	77	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD DE MÉXICO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 07

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Arcos de Belén	Buen Tono y Luis Moya	CENTRO	2	cambio de balastro	Luminaria apagada
Av. Juárez	Revillagigedo y Luis Moya	CENTRO	1	cambio de lámpara	Luminaria apagada
Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
José Ma. Izazaga	Isabel la Católica y Bolívar	CENTRO	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Bolívar e Izazaga	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Lámpara apagada
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y Pino Suárez	CENTRO	19	reconexión de líneas	Circuito apagado
Arcos de Belén	Balderas y Enrico Martínez	CENTRO	15	circuito apagado, se encuentra falla en línea de alimentación, Se atiende provisionalmente reparación pendiente debido a que se encuentra registro ahogado por obras de remodelación.	Circuito apagado
		Total	40		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 08

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Juárez	Dolores y López	CENTRO	2	cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
República de Ecuador	República de Brasil y República	CENTRO	7	reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Ecuador	República de Brasil y República	CENTRO	3	reconexión de líneas en registro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Palma y Monte de Piedad	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Angela Peralta	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	22	reprogramación de Reloj	Circuito apagado
Angela Peralta	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Funcionando correctamente	Luminaria apagada
		Total	37		



Tema	Indicador	Periodicidad	25/01 al 07/02	08 al 21/02	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	9 de marzo
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	25/01 al 07/02	08 al 21/02	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	9 de marzo
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino y recolección de residuos del producto de barrido en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	6,100 m3	6,227 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	11.25 m3	117.25 m3	
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	



Tema	Indicador	Periodicidad	25/01 al 07/02	08 al 21/02	Próximo reporte
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores Peatonales y Semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	881,713 m2	874,076 m2	9 de marzo
Lavado de Equipamiento Urbano	Metros cuadrados de lavado de equipamiento urbano en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	33,275 m2	37,770 m2	
Lavado de sitios críticos	Lavado Diario de Sitios críticos en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (255 en promedio en la quincena)	18 Sitios (257 sitios promedio en la quincena)	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	25/01 al 07/02	08 al 21/02	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	9 de marzo
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	5,197 piezas	3,700 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,505 m2	1,314.50 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	25/01 al 07/02	08 al 21/02	Próximo reporte
Atención de limpieza por retiro de plantones	Plantones retirados dentro del perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México			04 Atenciones	9 de marzo
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda de protesta pegada en el perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México			26 piezas	
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 669 cebos cereal B, y 174 Cebos cereal B mini block, en una superficie de 77,470 m ²	Colocación 1,474 cebos cereal B, en una superficie de 129,980 m ²	



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE 3,700 PIEZAS DE CHICLES DEL CORREDOR MADERO





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	515	m2
VOLUMÉTRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROTESTA)	266	m2
AV. HIDALGO DE VALERIO TRUJANO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	89	m2
TACUBA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	212	m2
PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	93	m2
AV. 5 DE MAYO DE MONTE DE PIEDAD EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	71	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. 5 DE MAYO A AV. HIDALGO (PROTESTA)	1.50	m2
HIDALGO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. PASEO DE LA REFORMA	59	m2
AV. JUÁREZ DE DR. MORA A LÓPEZ	08	m2
TOTAL ELIMINACIÓN DE GRAFITI DE PROTESTA	1,314.50	m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 1,314.50 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE PLANTÓN DE INDÍGENAS MAZAHUAS EN CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE PLANTÓN DE INDÍGENAS ARTESANOS TRIQUIS Y OTRAS ASOCIACIONES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO PLANTÓN DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN PALACIO NACIONAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DEL PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL REVOLUCIONARIO EN PALACIO NACIONAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE 26 PIEZAS DE PROPAGANDA DE PROTESTA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS|Atención Fauna Nociva

SE REALIZÓ LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,474 CEBOS CEREAL B, EN UNA SUPERFICIE DE 129,980 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERÍMETRO “A” Y “B”





DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 38 cebos cereal B en 680 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos cereal B en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte col. Michoacana, Venustiano Carranza	Desratización 58 cebos cereal B En 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B En 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 12 cereal B En 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 15 cebos cereal B en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 29 cebos cereal B en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B en 380 m2
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos cereal B en 760 m2
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 14 cebos cereal B en 2,150 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 32 cebos cereal B en 850 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Calzada de Guadalupe	B	Lado Poniente de Acero a Cobre, Col. Peralvillo Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 cebos cereal B en 350 m2
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 cebos cereal B En 220 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos cereal B en 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B en 250 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos cereal B en 100 m2
Plaza de la Constitución	A	Av. 20 de Noviembre, Av. Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos cereal B en 46,800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 20 cebos cereal B en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de San Pablo a Fray Servando , col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 42 cebos cereal B en 800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 54 cebos cereal B en 2,200 m2
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc.	Desratización 10 cebos cereal B en 1,800 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsá y Enrico Martínez col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 08 cebos cereal B en 800 m2
Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 31 cebos cereal B en 850 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 86 cebos cereal B, en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprián col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 56 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 36 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprián y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 42 cebos cereal B, en 1,140 m2.
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprián, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 79 cebos cereal B, en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 95 cebos cereal B, en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 47 cebos cereal B, en 860 m2.
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 40 cebos cereal B, en 2,500 m2.



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos cereal B, en 750 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 26 cebos cereal B, en 900 m2.
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 61 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 49 cebos cereal B, en 33,000 m2.
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 58 cebos cereal B, Área 2,100 m ²
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabela Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 cebos cereal B, Área 1,400 m ²
Eje 1 Norte-Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 28 cebos cereal B, Área 800 m ²
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 35 cebos cereal B, Área 450 m ²
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 16 cebos cereal B, Área 1,800 m ²



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calz. de la Viga (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 28 cebos cereal B, Área 850 m ²
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 38 cebos cereal B, Área 800 m ²
Congreso de la Unión	B	Entre Roa Bárcenas, Agiabampo y Melchor Ocampo, Pueblo Col. Magdalena Mixiuca, Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B, Área 650 m ²
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, Col. Merced Balbuena Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 cebos cereal B, Área 1,200 m ²
Ext. Del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, lado Oriente, Calz. Mixiuca y Melchor Ocampo, Col. Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B, Área 650 m ²





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

BARRIDO MANUAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO DE PAPELERAS





STC-METRO

Galería 1 **100%**

caja 1, 100%

caja 2, 100%

Galería 2 **100%**

caja 3, 100%

caja 4, 100%

Conexión con Galería Buentono **100%**

Avance general

100%

OBRA

TERMINADA



STC-METRO

Escaleras Mecánicas:

Estaciones en el Centro Histórico	29
Equipos Instalados	75
Equipos detenidos durante esta quincena	18
Equipos funcionando a la fecha	75

Elevadores:

Estaciones en el Centro Histórico	29
Equipos Instalados	19
Equipos detenidos durante esta quincena	1
Equipos funcionando a la fecha	18

INAH

Tema	Indicador	Quincena al 19/01	Próximo reporte
Obras	Número de solicitudes de autorización de obra	4	5 de Marzo
Obras	Número de autorizaciones de obras	9	

INAH

Solicitudes de autorización de obra

FECHA DE INGRESO	DIRECCIÓN	TIPO DE OBRA	DICTAMEN
5/2/2021	BOLIVAR 23	CALAS ARQUITECTÓNICAS PARA VERIFICAR FÁBRICAS CONSTRUCTIVAS.	ATENDIDO
5/2/2021	TACUBA 5 PALACIO DE MINERÍA	MANTENIMIENTO EN LAS AZOTEAS. LIBERACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO. INTEGRACIÓN DE UN ENTORTADO. ELIMINACIÓN FLORA PARÁSITA. MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. DESAZOLVE DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.	ATENDIDO
05/0/2021	REP. DE CUBA 92 ANTIGUA ESCUELA DE ECONOMÍA	MANTENIMIENTO A DOMO DEL PATIO PRINCIPAL	ATENDIDO
5/2/2021	EMILIO DONDÉ 68	PRORROGA DE LIC 053-20, CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS Y ÁREA COMERCIAL.	

INAH

Autorizaciones de obra

NO. DE AUTORIZACIÓN	DIRECCIÓN	TIPO DE OBRA
037/21	REPÚBLICA DE CUBA 33	PRÓRROGA
040/21	REPÚBLICA DE BRASIL 33	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
041/21	SAN ILDEFONSO 30	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
043/21	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N	PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN
044/21	BOLÍVAR 33	ELABORACIÓN DE CALAS ARQUITECTÓNICAS. PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN
046/21	REPÚBLICA DE VENEZUELA 93	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CONAVI
047/21	TACUBA 5	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
048/21	REPÚBLICA DEL SALVADOR 70,	PRÓRROGA
049/21	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 123	MODIFICACIÓN A PROYECTO. AMPLIACIÓN DE UN NIVEL MÁS DE ALTURA.

PROYECTOS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 2020-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN		
INMUEBLE	STATUS	MULTIANUALIDAD
CASA TALAVERA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 70%, TÉRMINO MARZO 2021	
CASA DEL CONDE DE REGLA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 65%, TÉRMINO MARZO 2021	
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 40%, TÉRMINO MARZO 2021	
CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 65%, TÉRMINO MARZO 2021	
INMUEBLE	ESTATUS	
CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CDMX	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO	
ARREGLO DE FACHADAS SANTA MARÍA LA REDONDA	STATUS	
ARREGLO DE AYUDAS 1.5 MILLONES FACHADAS	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	6 INMUEBLES, 7 FACHADAS
ARREGLO DE FEDERALES 3.5 MILLONES FACHADAS	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	19 INMUEBLES, 25 FACHADAS
SEÑALÉTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX	STATUS	
COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA	EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	50 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
PLAZAS PÚBLICAS	STATUS	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO, ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO.	EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN Y JARDINES	MANTTO. A HERRERÍAS, MOBILIARIO
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH-FCHCM	STATUS	
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE SANJUANE DE DIOS	INICIO DE TRABAJOS, EN DESARROLLO LA ETAPA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN	
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE SANTA CATARINA	INICIO DE TRABAJOS, EN DESARROLLO LA ETAPA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN ... TEMPLO DE LA SANTÍSIMA T.	INICIO DE TRABAJOS, EN DESARROLLO PROYECTO DE INTERVENCIÓN	
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CH PILARES CENTRO HISTÓRICO, REPÚBLICA DE PERÚ 88	STATUS	
TRABAJOS DE MANTTO. ACCIONES ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN DE	CONCLUIDOS EN PROCESO DE FINIQUITO	

Arreglo de Fachadas



Pedro Moreno 20

TRABAJOS CONCLUIDOS



Rivapalacio 34

Arreglo de Fachadas

TRABAJOS CONCLUIDOS



Pedro Moreno 40



Mina 33

Arreglo de Fachadas




3er Callejón San Juan de Dios 34

TRABAJOS CONCLUIDOS



Obraje 4

OBRAS 2020





Galeana 12

Arreglo de Fachadas



TRABAJOS CONCLUIDOS




Pensador
Mexicano 67

Arreglo de Fachadas



Pensador
Mexicano 15

TRABAJOS CONCLUIDOS



Plaza 2 de Abril
#15

Plaza Torres Quintero

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONCLUIDOS



Señalética



TRABAJOS CONCLUIDOS



PNR

OBRAS EN PROCESO



Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

PNR



**OBRAS EN
PROCESO**




**Casa
Talavera**

PNR



**OBRAS EN
PROCESO**



**Casa del Conde
de Regla**

PNR

**OBRAS EN
PROCESO**



**Capilla de la
Expiración**

TRABAJOS CONCLUIDOS



**Centro Cultural Artesanal
Indígena de la CDMX**


TRABAJOS EN PROCESO

Convenio Coordinación INAH-FCHCM

OBRAS
2020



Templo de San Juan
de Dios



Templo de Santa
Catarina



Templo de la
Santísima



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 08 de FEBRERO al 22 de FEBRERO 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	08 de MARZO 2021
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	42	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	7	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	2	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	3	



CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	NO SE CUENTA CON SINIESTROS REGISTRADOS AL 22 DE FEBRERO DE 2021.				

TOTAL



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACION	ZAPATA	SOLEDAD	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESUS MARIA	CORREO MAYOR	SOLEDAD	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PERU	BRASIL	LEANDRO VALLE	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	PARAGUAY	HONDURAS	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE	HONDURAS	COMONFORT	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDAN	CIRCUNVALACION		COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA	REP DE VENEZUELA	COLOMBIA	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TOTAL				7	



CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	DESCRIPCIÓN
V CARRANZA	ESQUINA JESUS MARIA	SIN DATO	CENTRO	SE REALIZA REPARACION DE LA TAPA
V CARRANZA	ESQUINA CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	SE REALIZA REPARACION DE LA TAPA
			TOTAL	2



CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
CIRCUNVALACION	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESUS MARIA	CORREO MAYOR	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	PARAGUAY	HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 08/02	Reporte al 22/02	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro República de Brasil	Quincenal	95 %	95 %	9 de marzo




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

95 % DE AVANCE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 08/02	Reporte al 22/02	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Av. Chapultepec	Mensual	75 %	80 %	9 de marzo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736



80 % DE AVANCE



C5

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 08/02 al 19/02	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			15 cámaras	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	188 cámaras en 94 sitios. SE CONCLUYE INSTALACIONES	09 de marzo
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			01 cámaras en 01 sitios	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	1 al 30 /01	1 al 20 /02	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	0	0	9 de marzo
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		61	51	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	0	




SSC-SCT-DSOT

Enero

CORRECTIVO

AISLADA	1
APAGADO	5
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CABLES EXPUESTOS	3
CORTO	4
DERRIBADO	1
DESCOORDINADO	1
DESORIENTADO	2
FLEJADO	1
FOCO FUNDIDO	12
FY-CINTILANTE	5
IMPACTADO	7
OBRA CIVIL	1
PEATÓN APAGADO	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	13
VISERA ROTA	1
TOTAL GENERAL	61

MANTENIMIENTO CORRECTIVO






SSC-SCT-DSOT

Febrero

CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADO	7
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	3
CAMBIO DE COMPONENTE	1
CANALIZACIÓN	2
CORTO	3
DESORIENTADO	2
FOCO FUNDIDO	4
FY-CINTILANTE	3
IMPACTADO	5
OBRA CIVIL	2
PEATÓN APAGADO	1
PEGADO	1
REINSTALACIÓN	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	14
TOTAL GENERAL	51

MANTENIMIENTO CORRECTIVO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



Matriz de seguimiento a turnos



Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Alcaldía Cuauhtémoc	3	1		4
INBAL	1			1
SACMEX	3		1	4
SEDUVI	2			2
SOS-DGOIV	0	2		2
SOS-DGSUS	1			1
SOS-DGCOP	1			1
ACH	4			4
CFE	0		1	1
Total general	15	3	2	20



SEGUIMIENTO A TURNOS

Derivados de la 3ra. Mesa del 09-02-2021

ATENDIDOS



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-015	9/2/2021	CONAVI	Se realice la consulta en el Registro Público de la Propiedad de Mina 42 y Verdi 17, para lo cual CONAVI preparará una tarjeta informativa.	ACH	Atendido	Se realizó consulta al RPP por parte de la Mtra. Se envió nota informativa el 22 de febrero
TCH-016	9/2/2021	CONAVI	Emita las autorizaciones de Dictámenes de Obra Nueva de 8 inmuebles	SEDUVI	Atendido	SEDUVI empieza con las respuestas de las autorizaciones en el transcurso de ésta y las siguientes semanas
TCH-018	9/2/2021	SEDUVI	Se revise trámites de PILARES La Pulga y contemple la participación de SEDUVI en proyecto del impacto en el espacio público.	SOS-DGCOP	Atendido	Atendido: La empresa contratista realizó el ingreso a SEDUVI el día 18 de febrero
TCH-019	9/2/2021	CONAVI	Comparta aviso de horarios de carga y descarga para retiro de escombros de sus obras.	ACH	Atendido	Se compartió aviso de horarios de carga y descarga
TCH-020	9/2/2021	ACH	Identifique y comparta los puntos tapados con grasa para que ACH realice visitas del adecuado tratamiento de esos desechos a los establecimientos que lo generan.	SACMEX	Atendido	Se detectó acumulación de grasas en Jesús María 141 esquina San Pablo. Visita programada jueves 25 de febrero en compañía de SEDEMA y SACMEX Actualmente la red de drenaje y accesorios hidráulicos se mantiene operando con normalidad. Se dará puntual atención a afectaciones que se deriven de la reactivación paulatina



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-005	12/1/2021	Metrobús	Apoyo con el balizamiento de la Línea 4 del Metrobús	SOS-DGOIV	Proceso	Se envió solicitud vía oficio ACH/DEPPMCCH/004/2021 dirigido al Ing. Víctor Manuel Bautista para apoyo
TCH-006	12/1/2021	Metrobús	Se atiendan reparaciones de daños ocasionados por la obra en Av. Balderas a la infraestructura de Metrobús	SOS-DGOIV	Proceso	Se envió solicitud vía oficio ACH/DEPPMCCH/005/2021 dirigido al Ing. Víctor Manuel Bautista para apoyo
TCH-017	9/2/2021	CONAVI	Revise el trámite de Alineamiento y Número Oficial de inmuebles de CONAVI.	Al. Cuauhtémoc	Proceso	Reunión con la Arquitecta Edna, del DGODU de la alcaldía Cuauhtémoc y CONAVI. Martes 23 de febrero



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	Pendiente			<p>Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve.</p> <p>Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2.</p> <p>Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático.</p> <p>Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX.</p>



Pendientes



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
TCH-014	26/1/2021	Al. Cuauhtémoc	Se repare el registro de República de Ecuador, acera norte, frente al número 26.	CFE	Pendiente		



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



Matriz IUCH	Estatus			
Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	39	3		42
Al. Cuauhtémoc	53	4		57
Al. Venustiano Carranza	1			1
C5	2			2
CFE	174	31		205
CIS	10			10
SACMEX	144	3		147
SEDEMA	3			3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	75			75
SOS-DGOIV	28	3		31
SOS-DGSUS	6	1		7
STC-METRO	1			1
TELMEX	31			31
Tránsito	32			32
Total general	600	45		645



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS
IUCH-001	9/8/2019	VIPP 8 San Pablo	Bache	CARRETONES					Al. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-002	30/9/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Bacheo	SAN ANTONIO TOMATLÁN		MANUEL DOBLADO			Al. Cuauhtémoc	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-005	30/5/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE URUGUAY	ROLDÁN				CFE	Atendido
IUCH-008	15/7/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	LEONA VICARIO	MIXCALCO				CFE	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-012	26/8/2020	VIPP 8 San Pablo	Tapa de registro en mal estado	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	CALLEJON DE SAN MIGUEL				CFE	Atendido
IUCH-013	3/9/2020	VIPP 8 San Pablo	Baches y banquetas dañadas	SAN JERÓNIMO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	20 DE NOVIEMBRE			AL Cuauhtémoc	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-021	23/9/2020	VIPP 8 San Pablo	Bache	SAN JERÓNIMO	CORREO MAYOR				AL. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-023	28/9/2020	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa CFE mal estado	SAN MARCOS	SOLEDAD	EMILIANO ZAPATA			CFE	Atendido
IUCH-024	20/10/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Registro en mal estado	REPÚBLICA DE CHILE	DONCELES	TACUBA			ACH	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Atención VIPPSC

Del 09 al 22 de febrero

Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-027	12/11/2020	VIPP 1 Santa María la Redonda	Bache	MINA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS				SOS-DGOIV	Atendido
IUCH-030	23/11/2020	VIPP 3 Santo Domingo	Banqueta en mal estado	REPÚBLICA DE PARAGUAY	COMONFORT	REPÚBLICA DE BRASIL			CFE	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas





CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-033	24/11/2020	VIPP 1 Santa María la Redonda	Banqueta en mal estado	SANTA VERACRUZ	1ER CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS	2DO CALLEJON SAN JUAN DE DIOS			SOS-DGOIV	Atendido
IUCH-034	24/11/2020	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Registro en mal estado	16 DE SEPTIEMBRE	BOLIVAR				ACH	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS
IUCH-037	20/12/2020	VIPP 5 Zocalo	Falta tapa de registro	VENUSTIANO CARRANZA	ISABEL LA CATÓLICA				CFE	Atendido
IUCH-038	21/12/2020	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta tapa de registro	ALLENDE	ÓRGANO	EJE 1 NORTE			ACH	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-040	7/1/2021	VIPP 5 Zocalo	Falta tapa de registro	VENUSTIANO CARRANZA	CORREO MAYOR				CFE	Atendido
IUCH-042	9/1/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Poste de luminaria derribado	RIVA PALACIO	VIOLETA				SOS-DGOIV	Atendido
IUCH-050	14/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Falla en el alumbrado público	Las Cruces	República de El Salvador	Mesones			SOS-AP	Atendido
IUCH-051	14/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Falla en el suministro de energía eléctrica	Ramón Corona	Circunvalación	Santo Tomás			CFE	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS
IUCH-052	14/2/2021	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falta tapa de registro	República de Chile	Donceles	Tacuba			Al. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-053	15/2/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en semáforo	Mixcalco	Manuel Doblado				Tránsito	Atendido
IUCH-054	15/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Perú	Altuna	Leandro Valle			CFE	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS
IUCH-054	15/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Perú	Altuna	Leandro Valle			CFE	Atendido
IUCH-055	15/2/2021	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falta tapa de registro	Venustiano Carranza	Isabel la Católica				CFE	Atendido
IUCH-056	15/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Desazolve	San Jerónimo	José María Pino Suárez	San Pablo			SACMEX	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias Atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-060	17/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Falla en el alumbrado público	Plaza la Aguilita					Al. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-074	14/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Rejilla del Metro abierta	San Pablo	Circunvalación				STC-Metro	Atendido
IUCH-084	22/2/2021		Reparación de banqueta en mal estado	Luis Moya	Delicias	Arcos de Belén			Al. Cuauhtémoc	Atendido



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-057	16/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Rejilla en mal estado	República de Chile	República de Honduras			CFE	Pendiente
IUCH-058	16/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Registro en mal estado	República de El Salvador	Jesús María	Talavera		CFE	Pendiente
IUCH-061	18/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Revisión de fases de alumbrado público	Plaza la Aguilita				CFE	Pendiente



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-063	18/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Retiro de escombros	República de Brasil	República de Ecuador	República de Paraguay		SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-064	18/2/2021	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	República de Honduras	Incas	Allende		Al. Cuauhtémoc	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC

Del 09 al 22 de febrero

Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-065	19/2/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Reparación de ruptura de tubería de agua	Eje Central Lázaro Cárdenas	Magnolia			SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-066	19/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Argentina	República de Perú			CFE	Pendiente
IUCH-067	22/2/2021	VIPP 6 Mixcalco	Falta de tapa	Gral. Miguel Alemán	Leona Vicario	Manuel Doblado		CFE	Pendiente



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-075	22/2/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Registro en mal estado	Academia	Moneda	Soledad		CFE	Pendiente
IUCH-076	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de bóveda en mal estado	República de Ecuador	República de Brasil			CFE	Pendiente
IUCH-077	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de registro floja	República de Ecuador	República de Brasil			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC

Del 09 al 22 de febrero

Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-078	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de bóveda en mal estado	República de Ecuador	República de Brasil			CFE	Pendiente
IUCH-079	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Registro con calentamiento y humo	República de Ecuador	República de Brasil	Palma Norte		CFE	Pendiente



Atención VIPPSC Del 09 al 22 de febrero Incidencias pendientes



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-080	22/2/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	República de Brasil	República de Ecuador	República de Paraguay		SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-081	22/2/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	Margil	Soledad	Emiliano Zapata		CFE	Pendiente
IUCH-082	22/2/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	Mercado Abelardo L. Rodríguez				CFE	Pendiente
IUCH-083	22/2/2021	VIPP 8 San Pablo	Reparación de banqueta en mal estado	San Pablo	Jesús María			SOS-DGSUS	Pendiente



BARRIO ADENTRO

Matriz de seguimiento



27 de 84 incidencias atendidas

Avance del 32.14%

Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Autoridad del Centro Histórico	16	1	4	21
Alcaldía Cuauhtémoc	6		32	38
CFE	4		12	14
C5	1			1
SACMEX			5	6
SOS-DGOIV			2	2
TELMEX			1	1
Total general	27	1	56	84



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de febrero



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-042	8/12/2020	Centro I	Reparación de banqueta con loseta tipo recinto en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH			Atendido	22-2-21
TBA-057	8/12/2020	Centro I	Reparación de banqueta en Juan Álvarez entre Allende y Callejón de la Vaquita	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22-02-21



BARRIO ADENTRO

Incidencias en proceso



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-003	30/11/2020	SMR-Guerrero	Colocación de matafilos en cantos de arriates de jardineras	ACH		Proceso



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-013	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-014	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE	
TBA-016	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE	
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-018	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tirón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE	
TBA-021	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-022	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-023	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-024	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-025	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-026	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-027	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-028	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-029	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-030	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-031	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-032	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Lerdo y Galeana	Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-033	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueteta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-035	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-036	SMR-Guerrero	Reparación de banqueteta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banqueteta en Calle Soto entre Reforma y Mina	Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE	
TBA-040	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE	
TBA-041	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-042	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-044	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-046	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-047	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente
TBA-048	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-049	Centro I	Reparación de rejilla tipo Irving en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	SACMEX		Pendiente
TBA-050	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	ACH		Pendiente
TBA-051	Centro I	Reparación de banqueteta en República de Perú entre Eje Central y Callejón Montero	ACH		Pendiente
TBA-052	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-055	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
-------	----------	-----------	---------	-------	---------

TBA-066	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
---------	----------	--	---------------------	---	-----------



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-067	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-069	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	CFE		Pendiente
TBA-071	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-072	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	CFE		Pendiente
TBA-074	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	ACH		Pendiente
TBA-075	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	SACMEX		Pendiente
TBA-076	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente
TBA-077	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-078	Centro I	Reparación de banquetta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-080	Centro I	Reparación de tapa de coladera en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SACMEX		Pendiente
TBA-081	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-082	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-083	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-085	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda transmisión
en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”