



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

5ta. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo

10 de marzo de 2020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes de indicadores

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 9 24/02 - 01/03	Semana 10 02/03 - 08/03	Total
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,998 m3	1,992 m3	3,990 m3
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	4,800 m3	4,927 m3	9,727 m3
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	110	123	233



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ESTADO DE
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

2,776

m² totales

*La mayoría son
reincidencias

calles atendidas **45**
cortinas metálicas **71**
fachadas **52**


1,867
m²
de cortinas



299
m²
de fachadas



610
m²
Gel antigrafiti





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Eliminación de grafiti en cantera

Esta semana se retiro grafiti en cantera de edificios no catalogados con gel antigrafiti

Se han limpiado
en total a la fecha

2,418 m²

- 5 de Mayo
- Av. Juárez
- 5 de Febrero



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Proceso



Proceso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

17 calles

- Pedro Moreno
- Belisario Domínguez
- Bolívar
- Tacuba
- San Ildefonso
- Justo Sierra
- Regina
- 16 de Septiembre
- República de Argentina
- República de Perú
- República de Honduras
- 5 de Mayo
- Eje Central Zapata



Colocación de señalética



Colocación de adoquín



3 nuevos bici-estacionamientos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Los trabajos consistieron en:

¿Dónde?

- **Demolición y fabricación de nuevo muro, su posterior aplano y afinado en el nicho** Pedro Moreno esquina Riva Palacio
- **Retiro y posterior colocación de 6 bolardos** Pedro Moreno esquina Riva Palacio
- **Reparación de tapa de registro** Bolívar frente al No. 26, entre Madero y 16 de Septiembre
- **Colocación de adoquín** Tacuba frente al No. 5 entre Callejón de la Condesa y Filomeno Mata
- **Reparación de 3 áreas de banqueta con loseta tipo basaltex** San Ildefonso entre República de Argentina y El Carmen
- **Colocación de 10 señales de “no estacionarse”** Justo Sierra, República de Bolivia y República de Argentina
- **Retiro de concreto en cajete** Zapata esquina Margil

¿Dónde?

- **Retiro y acomodo de 17 bancas** Regina entre 20 de Noviembre y Primer Callejón de Mesones
- **Retiro de 6 bolardos** 16 de Septiembre e Isabel la Católica
- **Retiro de aplonado** República de Argentina No. 8
- **Colocación de 9 bolardos** República de Perú frente al No. 52, entre República de Chile y República de Brasil
- **Reparación de banqueta** República de Honduras frente al No. 52, entre República de Chile y República de Brasil
- **Colocación de 3 biciestacionamientos** República de Argentina esquina Justo Sierra
- **Eliminación de 50 pintas** Av. 5 de Mayo entre Eje Central y Monte de Piedad



ACH | Marcha del 8 de marzo

Recursos utilizados:

Calles y Plazas donde se trabajo:

Av. Juárez

Eje Central

Madero

5 de Mayo

Plaza de la Constitución

5 de Febrero

Plaza del Empedradillo

Plaza Seminario

República de Guatemala

- **Equipo**

Dos pipas de 10,000 litros con caldera

Una pipa de 3,500 litros

Dos camionetas tipo estaquitas

Una carga trasera

- **Recursos humanos**

104 elementos en el turno vespertino día 8

78 elementos en el turno nocturno día 8-9

24 elementos en el turno matutino día 9

20 elementos en el turno vespertino día 9

40 elementos en el turno nocturno día 9-10

- **Material**

20 cubetas de thinner equivalente a 398 litros

5 cubetas de pintura de esmalte equivalente a 95 litros

4 cubetas de pintura vinílica equivalente a 76 litros

5 cubetas de gel antigrafiti

100 kilos de estopa

- **Metros cuadrados de pintas atendidos**

1,287 m2 retirados con thinner

611 m2 eliminados con gel antigrafiti

1, 240 m2 con pintura

238 m2 de propaganda pegada

ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 09/03	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	89	Se detalla la ubicación y causa en el anexo
Limpieza	Limpieza en plazas o jardines	Quincenal	4	Barrido y recolección de basura
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	10	Se detalla la ubicación y causa en el anexo



ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 09/03	Observaciones
Desazolve de drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	30	Se desazolvaron en total 30 metros lineales de la red de drenaje, 8 registros y 4 rejillas de piso



ALC. CUAUHTÉMOC

LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	ESTATUS
PERIMETRO MERCADO LAGUNILLA	ENTRE PLAZA COMONFORT	REP. DE ECUADOR	CENTRO I	16	REPARADAS
REP. DE GAUTEMALA	CORREO MAYOR	PRIMO VERDAD	CENTRO IV	6	REPARADAS
SAN MIGUEL	FRAY SERVANDO	MEDICO MILITAR	CENTRO VI	6	REPARADAS
INDEPENDENCIA	LUIS MOYA	MARROQUI	CENTRO VIII	15	REPARADAS
ARANDA	PUGIBET	AYUNTAMIENTO	CENTRO VIII	2	REPARADAS
MARQUEZ STERLING	BALDERAS	LUIS MOYA	CENTRO VIII	28	REPARADAS
LOPEZ	JUAREZ	ART. 123	CENTRO VIII	16	REPARADAS
TOTAL				LUMINARIAS HABILITADAS 89	



ALC. CUAUHTÉMOC

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SAN MIGUEL #9	FRAY SERVANDO	MEDICO MILITAR	CENTRO VI	1	LIBERACION DE FACHADA
RAMON CORONA	ROLDAN	TALABERA	CENTRO VII	8	LEVANTAMIENTO DE FUSTE
PEÑA Y PEÑA	EJE 1 NORTE	MANUEL DOBLADO	CENTRO I	1	LIBERACIÓN DE LUMINARIA
			TOTAL	PODAS 10	

LIMPIEZA EN PLAZAS O JARDINES EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SAN SALVADOR EL SECO	NEZAHUALCOYOTL	FRAY SERVANDO	CENTRO VI	1	BARRIDO Y RECOLECCION DE BASURA
PLAZA DE LA AGUILITA	ROLDAN		CENTRO VII	1	BARRIDO Y LIMPIEZA DE JARDINERAS
PLAZA SAN LUCAS	FRAY SERVANDO	IZAZAGA	CENTRO VI	1	BARRIDO Y LIMPIEZA DE JARDINERAS
AREA VERDE TRIANGULO	ROLDAN	CARRETONES	CENTRO VI	1	BARRIDO Y RECOLECCION DE BASURA
			TOTAL	4	



ALC. CUAUHTÉMOC

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD (MTS)	OBSERVACIONES
ROLDAN	SANTO TOMAS	IZAZAGA	CENTRO VI	5	8 REGISTROS
MARQUEZ STERLING	BALDERAS	LUIS MOYA	CENTRO VIII	1	
HEROES DE GRANADITAS	FLORIDA	GONZALEZ ORTEGA	CENTRO I	14	4 REJILLAS
ERASMO CASTELLANOS	CORREO MAYOR	VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO IV	10	ESCUELA
			TOTAL	30	



Alcaldía Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 24/02	Quincena al 09/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	27	0	23 de marzo	La Coordinación Territorial Morelos no reporta acciones en Materia de Alumbrado Público
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	970.2	908.6	23 de marzo	Se recolectaron 29.5 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Podas de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	6	492	23 de marzo	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo



REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
CALLE ÁNFORA (PARQUE ÁNFORA)	ALBAÑILES	HÉROES DE NACUZARI	PENITENCIARIA	492	PODA FITOSANITARIA Y LIBERACIÓN DE LUMINARIAS
			TOTAL	492	



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 9 (Del 24 feb - 01 mar)	Semana 10 (Del 02-08 mar)	Total	Observaciones
Desazolve de drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	30 ml	30 ml	60 ml	Se desazolvaron en total 60 metros lineales de la red de drenaje
Bacheo en líneas secundarias	Número de acciones de bacheo en líneas secundarias	Quincenal	74 ml	72.56 ml	146.56 ml	Se realizó un total de 146. 56 metros lineales de bacheo en vías secundarias

ALC. VENUSTIANO CARRANZA


INFORME DEL PERIMETRO "B" DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
SAN ANTONIO TOMATLAN N° 94	MIGUEL DOMINGUEZ	F.C. DE CINTURA	AMPL. PENITENCIARÍA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MARMOLERÍA No. 47	HERREROS	HORTELANOS	V. CARRANZA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
EMILIANO ZAPATA No. 174 EDIF. B	ESQ. AV. H. CONGRESO DE LA UNION		10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
NACIONAL No. 32	BRAVO	VIDAL ALCOSER	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
BERIOSABAL No. 41	F.C. DE CINTURA	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO

TOTAL: 60

ACCIONES DE BACHEO EN VIAS SECUNDARIAS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD M2	MOTIVO
CDA. DE GRAL. ANAYA S/N	A. DE CIRCUNVALACION	PRADERA	CENTRO II	38.00	3 BACHES
CERRAJERIA N° 12	JARDINEROS	AV. DEL TRABAJO	MORELOS I	64.56	3 BACHES
RELOJEROS N° 46	TAPICERIA	SASTRERIA	MORELOS II	26.00	2 BACHES
SASTRERIA N° 42	ESQ. HERREROS		MORELOS II	18.00	1 BACHE

TOTAL: 146.56



SACMEX

DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

- REPORTE DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METAS DEL PROGRAMA

SACMEX

21,000 metros de atarjea

370 pozos de visita

150 rejillas de piso

160 coladeras pluviales

1,500 metros de albañal

Centro Histórico de la Ciudad de México delimitado por las vialidades Eje 1 Norte (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Poniente), Circunvalación (Oriente) y Fray Servando Teresa de Mier (Sur).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



DELIMITACIÓN

SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO, PONIENTE Y NORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO


SACMEX

51 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	10,710
POZOS DE VISITA	370	189
REJILLAS DE PISO	150	76
COLADERAS PLUVIALES	160	82
ALBAÑAL (METROS)	1,500	765



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(Entre República de Perú y Plaza Garibaldi)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



16 DE SEPTIEMBRE
(Entre Isabel la Católica y Bolívar)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CALLE BOLÍVAR

(Entre República de Uruguay y República del Salvador)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CALLE MINA

(Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y 2 de Abril)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX



CALLE MESONES

(Entre 5 de Febrero y 1er. Callejón de Mesones)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDADES
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CALLE 5 DE FEBRERO
(Entre Mesones y Regina)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



MANUEL DOBLADO
(Entre José Joaquín Herrera y Mixcalco)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX



CALLE ALLENDE
(Entre Eje 1 Norte y Belisario Domínguez)




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX



LUIS MOYA
(Entre Manuel Márquez Sterling y Ernesto Pugibet)



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

CENTRO HISTÓRICO

PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**



PENDIENTES ATENDIDOS AL 06 DE MARZO DEL 2020

Santa María de la Redonda.

- ❖ Tierra vegetal y sembrado de elementos arbustivos en calle Santa Veracruz de calle 2 de abril a Eje Central.
- ❖ Retirar jardineras en tercer callejón de San Juan de Dios.
- ❖ Balizamiento en segundo callejón de San Juan de dios (Carpeta Asfáltica).
- ❖ Falta de luminarias en segundo callejón de San Juan de Dios afuera de "La Nana".
- ❖ Limpieza general de drenaje

Antigua Merced.

- ❖ Señalización vial en calle de la Soledad.
- ❖ Dren pluvial en Plaza Loreto.
- ❖ Limpieza General de drenaje.



ZONA DE OBRA

1. **STA. MA. LA REDONDA:** SANTA VERACRUZ, PENSADOR MEXICANO, MINA, 2DO Y 3ER CALLEJÓN DE JUAN DE DIOS CALLE 2 DE ABRIL, PLAZA 2 DE ABRIL
2. **AV. HIDALGO.**
3. **VALERIO TRUJANO, JARDIN DEO OBISPO Y PLAZA LORETO.**
4. **GALEANA, RIVA PALACI Y VIOLETA.**
5. **EJE CENTRAL:** DE CALLE MADERO A PLAZA GARIBALDI.
6. **ZOQUIAPAN:** SOLEDAD, SANTISIMA Y LEONA VICARIO.



■ AV. HIDALGO

2019



Av. Hidalgo




(ATENDIDO)

Reparación de registro frente al acceso del SAT



(POR ATENDER)

Colocación de placa metálica en jardinera. Y cambio de bolardo impactado.



(ATENDIDO)



Av. Hidalgo




(ATENDIDO)

Recorrer bolardos por radio de giro de transporte Público, existe uno dañado.



(POR ATENDER)

Placa metálica en jardinera. Y riego con agua tratada a elementos arbustivos.



(ATENDIDO)

Se atiende periódicamente



(POR ATENDER)

Completar guarnición en Bahía de Metrobus Estación Hidalgo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Av. Hidalgo



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)

Piezas rotas de recinto o en su caso la colocación de tapas de registros eléctricos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Av. Hidalgo



(POR ATENDER)

Riego con agua tratada en
elementos arbustivos (Se
atiende periódicamente).



(POR ATENDER)

Tubería para instalación
eléctrica expuesta.



(POR ATENDER)

Colocación de poste de
semaforización.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Av. Hidalgo



(NO IMPUTABLES A LA
OBRA)

Cambio de piezas en fachada
Teatro Hidalgo por trabajos de
la obra.



(ATENDIDO)

Cambio de tapas en registros
eléctricos, en acceso a Teatro
Hidalgo.



(POR ATENDER)

Cambio de tapa de registro esq. Eje
central



■ **VALERIO TRUJANO**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Valerio Trujano



(ATENDIDO)

Alumbrado Público nuevo y en funcionamiento en toda la calle , riego con agua tratada de elementos arbustivos.



(NO IMPUTABLE A LA OBRA)
Limpieza a fachada



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

■ SANTA VERACRUZ


2019



Santa Veracruz



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)

Alumbrado público nuevo, falta que funcione correctamente en toda la calle.
(SE ESTA TRABAJANDO EN LA REVISIÓN DE CONTACTORES)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Santa Veracruz



(ATENDIDO)

Colocación de bolardos esq. 2
Abril mercado de pulgas.



(POR ATENDER)

Retiro de poste de c-2



(ATENDIDO)


Colocación de poste y luminarias
de alumbrado público



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Santa Veracruz



(ATENDIDO)

Detalle de recinto vs fachadas
y colocación de tapa.



(ATENDIDO)

Remate de recinto en nicho.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Santa Veracruz




(ATENDIDO)
colocación de tapa de registro



(ATENDIDO)
Postes de alumbrado público.



Santa Veracruz



(POR ATENDER)

Tapa de registro esq. 2 callejón de
san Juan de Dios.



(POR ATENDER)


Plantación en jardinera , edificio del museo
Franz Mayer.



■ 2^{DO} Y 3^{ER} CALLEJON DE JUAN DE DIOS



2do Callejón San Juan de Dios



(ATENDIDO)

Corte de concreto en banqueta

alumbrado público nuevo. (ATENDIDO)



(POR ATENDER)


Plantación en jardinera afuera de la Nana



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

3er callejón San Juan de Dios



(POR ATENDER)

Tapa registro rota afuera de
Oficinas de SAT
2do callejón SJD esq. Pensador
mexicano



(ATENDIDO)

Falta de tapa de registro



(ATENDIDO)


Repellado de muro , se cuenta
con minuta del percance a la
hora de estar trabajando afuera de
dicho inmueble.



■ PENSADOR MEXICANO



Pensador Mexicano



(ATENDIDO)

Falta colocación de postes y luminarios nuevos en toda la calle.



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)

Colado de banquetas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

■ MINA

2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Mina



(ATENDIDO)

Bolardos en la calle




(ATENDIDO)

Plantar bien



(ATENDIDO)

Colocar postes y luminarias nuevos en toda la calle.



(ATENDIDO)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Mina



(ATENDIDO)

Terminar rayado en rampa



(ATENDIDO)

Colocación de postes y luminarias para alumbrado público



(ATENDIDO)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

■ VIOLETA


2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Violeta



(NO IMPUTABLE A LA OBRA)
SE EJECUTO SEGÚN PROYECTO



(NO IMPUTABLE A LA OBRA)
SE EJECUTO SEGÚN PROYECTO


Esta rampa tiene mucha pendiente y no suben los autos, raspan la parte baja de estos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Violeta



(ATENDIDO)

Terminar de colocar recinto y retiro del sobrante



(ATENDIDO)



(POR ATENDER)

(falta toma de CFE baja tensión)



(POR ATENDER)

(falta toma de CFE baja tensión)

Retiro de manguera de instalación eléctrica a lo largo de la calle



■ RIVA PALACIO Y GALEANA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Riva Palacio



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)

Limpieza de fachadas a lo largo de la calle y riego con agua tratada de elementos arbustivos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Galeana



(POR ATENDER)

Riva Palacio



(POR ATENDER)

Colocación pendiente de mobiliario urbano en ambas calles peatonales



■ EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS



Eje central de Madero a 5 de Mayo



(ATENDIDO)


Colocación de recubrimiento de recinto en barandal de edificio de oficinas del Banco de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Eje Central Esq. Av. Hidalgo



(POR ATENDER)

Carpeta asfáltica acodrilada esq. Av. Hidalgo.



(POR ATENDER)

Retiro de dado de concreto de señalamiento esq. Av. Hidalgo.



Eje central de Pensador Mexicano a Mina



(ATENDIDO)

Colocación de placas metálicas para jardineras (NO CONSIDERADAS EN PROYECTO)



Eje central de Tacuba a Donceles




(ATENDIDO)

Falta de rejilla en dren afuera de Sanborns.



(ATENDIDO)

Falta colocar placa metálica en jardinera (NO CONSIDERADAS EN PROYECTO) y riego con agua tratada de elementos arbustivos.






Eje central de Donceles a Rep. de Cuba



(ATENDIDO)

Terminar la colocación de mármol en respiradero de estación del metro.



(ATENDIDO)

Retiro de tubo de acero


(POR ATENDER)

Colocación de recinto.

Esquina república de Cuba



Eje central de Rep. de Cuba a Belisario Domínguez



(POR ATENDER)

Falta asfalto en arroyo vehicular.



Retiro de poste a la mitad de la calle


(NO SE PUEDE RETIRAR, YA QUE ES LA RETENIDA DE LA LÍNEA ÁREA DEL TROLEBÚS).



DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL



Eje central entre Rep. de Cuba y Belisario Domínguez



(ATENDIDO)

Aquí quedo una rampa sin señalizar




(ATENDIDO)

Falta colocar tapa de registro eléctrico.




Eje central de Belisario Domínguez a Rep. de Perú



(ATENDIDO)
Falta de tapa en registro.



(ATENDIDO)
Retiro de llave y colocación
de recinto.



(POR ATENDER)
Retiro de tubería y colocar
tapa de registros en toda
la calle. DRENAJE "SACMEX"




(ATENDIDO)
Colocar recinto suelto.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Eje Central de Mina a Violeta



(ATENDIDO)

Colocación de placa metálica en jardinera no contemplada en proyectos y riego con agua tratada en elementos arbustivos.



Eje Central de Rep. de Perú a Garibaldi



(ATENDIDO)

Colocar tapa de registros.



(ATENDIDO)

Colocar rejilla de dren.



(ATENDIDO)

Colocación de piezas de
recinto.





(ATENDIDO)

Colocación tapa de registro.



Eje Central de Violeta a Pedro Moreno



(ÁREA SIN INTERVENIR EN ESTA ETAPA)

Pendiente colocación de recinto en banquetta, cambio de tapa de CFE.



Eje Central de Pensador Mexicano a Mina



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)

Retiro de costales (Material propiedad de la empresa) , colocación de placas en jardineras (no se consideran en proyecto) y riego a las plantas
(ATENDIDO)




■ PEDRO MORENO A PASEO DE LA REFORMA




Pedro Moreno a Paseo de la Reforma




(POR ATENDER)



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)

Tapar zanjas y colocar tubería dentro de esta, asfaltar orilla de arroyo vehicular, tapa paso peatonal y retiro de escombros



RESUMEN DE TRABAJO EN CENTRO HISTORICO

ZONA	PENDIENTES DE OBRA OBSERVADOS POR A.C.H.	PENDIENTES ARTENDIDOS POR D.C.O.I.V.	PENDIENTES EN PROCESO DE ATENCIÓN.
SANTA MARIA LA REDONDA	26	22 (84%)	4 (16%)
A.V. HIDALGO	18	10 (55%)	8 (56%)
VALERIO TRUJANO, JARDIN DEL OBISPO Y PLAZA LORETO	2	2 (100%)	0 (0%)
GALEANA, RIVA PALACIOS Y VIOLETA	10	6 (60%)	4 (40%)
EJE CENTRAL: DE CALLE MADERO A PLAZA GARIBALDI	29	22 (75%)	7 (25%)
ZOQUIAPAN: SOLEDAD, SANTISIMA Y LEONA VICARIO			



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 9 (Del 24 feb - 01 mar)	Semana 10 (Del 02-08 mar)	Total
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	208	415	623
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	183	33	216




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS - Alumbrado Público



Ubicación de atenciones
de SOS- AP

STC-METRO

Tema	Indicador	Semana 9 (Del 24 feb - 01 mar)	Semana 10 (Del 02-08 mar)	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	4 escaleras detenidas	5 escaleras detenidas	73 equipos están funcionando (dos equipos se habilitaron)
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	0 elevadores detenidos	No se reportó equipo con fallas

TELMEX

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 27 de febrero al 09 de marzo	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de incidencias de riesgo atendidas	Quincenal	15	24 de marzo
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	0	



Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de incidencias de riesgo atendidas

[illegible]

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 25 de febrero al 09 de marzo	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	24 de marzo
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	38	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	7	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones
Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTI DAD	DESCRIPCIÓN
REPÚBLICA DE CHILE	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REPÚBLICA DE HONDURAS	COL.CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TACUBA	EJE CENTRAL	REPÚBLICA DE BRASIL	COL. CENTRO	14	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	MONTE DE PIEDAD	COL. CENTRO	16	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TOTAL				38	





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones
Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	COLONIA	CANTIDAD
SAN CAMILITO S/N	COL.CENTRO	1
REP. DE HONDURAS 20	COL.CENTRO	2
DEL CARMEN 79	COL.CENTRO	1
EMILIANO ZAPATA S/N	COL.CENTRO	1
REP. DE PERÚ S/N	COL.CENTRO	1
16 DE SEPTIEMBRE S/N	COL.CENTRO	1
TOTAL		7





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones
Número de obras de mantenimiento que
impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	COLONIA	CANTIDAD
LEONA VICARIO 6	COL.CENTRO	1
EMILIANO ZAPATA 8	COL.CENTRO	1
TOTAL		2





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 24/02	Reporte al 09/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	525	529	23/03/2020

INCIDENCIAS	AFECTACIONES	PLAN DE ACCIÓN
WIFI OK	529	CONCLUIDOS
Sin Acceso	9	EN REVISION POR LA ACH
Acompañamiento SSC	3	EN REVISION POR LA ACH
Canalización Obstruida	3	EN REVISIÓN POR C5
Daño en Router	2	EN REVISIÓN POR C5
Sin Energía	15	EN REVISIÓN POR C5
Total general	561	

¿Cómo saber
dónde están?

Ingresa al módulo
WiFi más cercano en App CDMX



**WiFi más
cercano**





¿Cómo funcionan?



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste

C5

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana al 24/02	Semana al 09/03	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			43 cámaras	44 cámaras	
Número de cámaras sustituidas del Programa 360	385 cámaras de 77 sitios en los Perímetros A y B		55 cámaras en 11 sitios	75 cámaras de 15 sitios	
Número de cámaras habilitadas del Programa Sitios nuevos 360	10 cámaras en 2 sitios nuevos	Quincenal	El segundo sitio se reubica queda fuera del CH	5 cámaras en 1 sitio nuevo (operativo, se llega a la meta)	23 de marzo
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)		0	6 cámaras en 3 sitios	
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			5 cámaras en 5 sitios	6 cámaras en 6 sitios	


SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 25/02 al 11/03	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	37	24 de marzo
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		52	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo	Quincenal		24 de marzo
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo			

SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
BASE NUEVA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CANALIZACION	1
CINTILANTE	11
CONEXION	1
CORTO	1
DERRIBADO	2
DESCONECTADO	10
DESCOORDINADO	4
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	3
FOCO FUNDIDO	3
INSTALACION	2
MEMORIA DAÑADA	1
OBRA CIVIL	1
PEATON DAÑADO	1
PEGADO	1
REINSTALACION	1
REUBICA	1
TARJETA DAÑADA	3
VISERA ROTA	1
PREVENTIVO	
	37
TOTAL GENERAL	89

MANTENIMIENTO SEMAFORICO





MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesas de trabajo

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Mesa de Obras Irregulares

Informe

Seguimiento a obras irregulares

11 obras en seguimiento en marzo de 2020

República de Perú 122
República de Bolivia 83
República de Bolivia 58
República de Argentina 96
Motolinia 40
Tacuba 71
Tacuba 90
Magnolia 162
Colón 1
Emiliano Zapata 45
San Pablo 9



Emiliano Zapata 45



Motolinia 40

Mesa de Obras Irregulares

Informe

Seguimiento a obras irregulares

Reposición de sellos de obra de República de Argentina 96 por INVEA

Estatus técnico actual

Suspensión de actividades
por el INAH e INVEA


Se identifico violación de sellos de INVEA e INAH el 4 de marzo y ese mismo día se repusieron por parte del INVEA



Mesa de Obras Irregulares

Informe

Seguimiento a obras irregulares



Algunos de los principales acuerdos logrados

Intervención de la alcaldía Cuauhtémoc, PAOT e INVEA para consolidar sanción a obras irregulares (República de Bolivia 83, República de Argentina 96, Tacuba 71, Emiliano Zapata 45, San Pablo 9)

Reposición de sellos de clausura (República de Argentina 96, Emiliano Zapata 75, Tacuba 71, República de Bolivia 83)

Actualización de Guía de Buenas Prácticas para Intervenciones en Edificios del Centro Histórico

Se promueve la denuncia ciudadana

Próxima mesa:

Miércoles 25 de marzo a las 11 horas en la Autoridad del Centro Histórico

Prevención de Riesgos

Informe

Acciones para salvaguardar la infraestructura y seguridad de las personas

Retiro de Conexiones Eléctricas Irregulares de Infraestructura de CFE

PRIMER CUADRANTE

245

Acometidas retiradas

SEGUNDO CUADRANTE

121

Acometidas retiradas

TERCER CUADRANTE

167

Acometidas retiradas

en

36

Puntos de riesgo del CH

en

41

Puntos de riesgo del CH

En operativo conjunto
realizado el día **miércoles 19
de febrero**

En operativo conjunto realizado
el día **miércoles 26 de febrero**

En operativo conjunto realizado de
las 22:00 horas del **martes 3 de
marzo** a las 02:00 horas del
miércoles 4 de marzo

533

**Total de
acometidas
retiradas**

Prevención de Riesgos

Informe

Acciones para salvaguardar la infraestructura y seguridad de las personas

Retiro de Conexiones Eléctricas Irregulares de Infraestructura de CFE

Objetivos y metas:

Abatir riesgos y promover la regularización

Calles en las que se trabajaron:

- Soledad
- Academia
- Jesús María
- Callejón de Lecheras

Participaron:

- CFE
- ACH
- SOS – ALUMBRADO PÚBLICO
- SECRETARÍA DE GOBIERNO
- ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
- SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- TELMEX
- C5 y C2

*Además, personal de TELMEX retiró marañas de cables

Prevención de Riesgos

Informe

Acciones para salvaguardar la infraestructura y seguridad de las personas

Retiro de Conexiones Eléctricas Irregulares de Infraestructura de CFE



Retiro de conexiones irregulares

Prevención de Riesgos

Informe

Regularización del Servicio

Se promueve la regularización
entre los vecinos

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SGIRPC

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

¿Te quedaste sin luz?



La instalación de conexiones irregulares es ilegal
Artículo 41 **Ley de la Industria Eléctrica** (140 y 151 del Reglamento)
Artículo 368 Código Penal Federal

Su instalación genera puntos de riesgo que pueden provocar fallas en el suministro eléctrico, cortos circuitos y siniestros

Acude a los siguientes centros de atención y presenta la documentación requerida para realizar tu contrato o comunícate al 071

Centro de atención a clientes Condesa
Av. Sonora 47, Roma Norte

Centro de atención a clientes Vértiz
Av. Vértiz 312, Doctores

Centro de atención a clientes Centro Histórico
Venustiano Carranza 24, Centro

Regularízate

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SGIRPC

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

¿Te quedaste sin luz?

La instalación de conexiones irregulares es ilegal
Artículo 41 **Ley de la Industria Eléctrica** (140 y 151 del Reglamento)
Artículo 368 Código Penal Federal

Su instalación genera puntos de riesgo que pueden provocar fallas en el suministro eléctrico, cortos circuitos y siniestros



Acude a los siguientes Centros de Atención y presenta la documentación requerida para realizar tu contrato o comunícate al 071

Centro de atención a clientes Condesa
Av. Sonora 47, Roma Norte

Centro de atención a clientes Vértiz
Av. Vértiz 312, Doctores

Centro de atención a clientes Centro Histórico
Venustiano Carranza 24, Centro

Regularízate

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA

Manejo integral de grasas, aceites y residuos sólidos

Informe

Puesta en operación del contenedor de grasas
programa de manejo de residuos en los mercados del Centro Histórico.

Mercado de San Lucas

27 de febrero: plática informativa y de
concientización

5 de marzo: puesta en marcha del
contenedor recolector de grasas

Objetivo: proteger el medio ambiente y
la infraestructura urbana.

#PonDeTuParte

Es importante la colaboración de los locatarios
de comida y los habitantes de la zona



Manejo integral de grasas, aceites y residuos sólidos

Informe

Se puso en operación el contenedor de grasas
Mercado de San Lucas



Participan

- SEDEMA
- SACMEX
- SEDECO
- Alcaldía Cuauhtémoc
- ACH
- Administración del Mercado San Lucas
- Locatarios del Mercado San Lucas
- Empresa REOIL

Próximos mercados
Merced Comidas
Lagunilla San Camilito



PUNTOS DE RECOLECCIÓN HABILITADOS EN MERCADOS PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

DEPOSITA TU ACEITE AQUÍ **

Punto de recolección
de aceite doméstico usado

1. Coloque la botella cerrada en la abertura y empújela al interior
2. Si observa el contenedor lleno o a punto de llenarse, llame al 55 5587 0033




**TIRAR ACEITE
EN EL DRENAJE
ESTÁ PROHIBIDO***

RECUERDE QUE SOLO PUEDE COLOCAR EL ACEITE USADO EN BOTELLAS

1. De plástico transparente con tapa
2. Que no hayan contenido líquidos tóxicos como cloro o amoníaco
3. Si traes aceite en envase de vidrio NO los deposites, pues se puede romper
4. No guardes, transportes o deposites tus botellas en bolsas de plástico

* Norma NADF012-AMBT-2015

** Estos residuos son biodegradables susceptibles de ser aprovechados según la norma NADF-024-AMBT-2013





MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos y asistencia

***Se reanuda
transmisión en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

24 de marzo de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"