



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

## 7ma. Sesión

### Evaluación Marzo

Inicio de la transmisión  
06 de abril 2021



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



# Reportes de indicadores



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 08/03/2021	Quincena al 22/03/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	21	64	5 de abril



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 22/03/2021	Quincena al 05/04/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	64	55	19 de abril



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Isabel la  
Católica  
San Pablo  
República del  
Salvador  
Madero  
Libertad  
Callejón San  
Ignacio

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de un registro** en Isabel la Católica entre 5 de Mayo y Tacuba, **se reparo banqueta en una superficie de 19.00 m<sup>2</sup> y se renivelaron dos registros** en San Pablo frente al No. 10 entre las Cruces y Correo Mayor, **se reparo banqueta en una superficie de 1.00 m<sup>2</sup>** en República del Salvador frente al 145 entre Correo Mayor y Las Cruces, **se reparo banqueta en una superficie de 5.00 m<sup>2</sup>** en República del Salvador frente al 157 entre Correo Mayor y Las Cruces, **se retiraron 4 pernos y se reparó la banqueta** en República del Salvador esquina Correo Mayor, **se reparó una banqueta en una superficie de 15.50 m<sup>2</sup>** en República del Salvador frente al 145-B entre Correo Mayor y Las Cruces, **se retiraron 6 pernos** en Madero esquina Isabel la Católica, **se reparó una banqueta en una superficie de 3.0 m<sup>2</sup>** en Libertad esquina Palma Norte, **se reparo banqueta en una superficie de 5.00 m<sup>2</sup> y se colocó un registro** en Libertad entre Palma Norte y Peralvillo, **se relleno un registro sin uso y se colo a nivel de la banqueta** en Callejón San Ignacio entre Vizcaínas y Plaza Vizcaínas.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO

# ACH | obras menores




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





# ACH | obras menores

## Incidencias atendidas



# ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 28/03	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	22	20 de abril
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	2	20 de abril
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	74	20 de abril
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	8	20 de abril
Drenaje	Número de coladeras de banqueteta desazolvadas	Quincenal	6	20 de abril

Se realizó poda en la Calle de Iturbide entre las calles Av. Juárez y Artículo 123, aproximadamente 3 m<sup>3</sup>



Se realizó poda en la Calle de López entre las calles Puente de Peredo y Vizcainas, aproximadamente 3 m<sup>3</sup>



Reparación de luminarias en Artículo 123, entre Humboldt y Balderas. Se rehabilitan 3 y quedan funcionando 19.



Reparación de luminarias en Revillagigedo, entre Ernesto Pugibet y Arcos de Belén. Se rehabilitan 3 y quedan funcionando 22.



Reparación de luminarias en Callejón de Niño Perdido, entre Fray Servando y Chimalpopoca. Se rehabilitan 2 y quedan funcionando 4.



Reparación de luminarias en Puente de Peredo, entre Eje Central y López. Se rehabilitan 3 y quedan funcionando 10.



Reparación de luminarias en Márquez Sterling No. 37, entre Balderas y Callejón de Candelaria. Se rehabilitan 2 y quedan funcionando 9.



Reparación de luminarias en Plaza Ciudadela, entre Balderas y Enrique Martínez. Se rehabilitan 2 y quedan funcionando 50.



Reparación de luminarias en López No. 127, entre Delicias y Vizcainas. Se rehabilitan 3 y quedan funcionando 3.



Reparación de luminarias en Puente de Peredo No. 10, entre Eje Central y López. Se rehabilitan 2 y quedan funcionando 10.



Reparación de luminarias en Luis Moya, entre Arcos de Belén y Delicias. Se rehabilitan 2 y quedan funcionando 12.



Reparación de Banqueta en Luis Moya No. 90, entre Ernesto Pugibet y Delicias, aproximadamente 11 m<sup>2</sup>.



Reparación de Banqueta en Isabela Católica No. 136, entre Fray Servando y Nezahualcóyotl, aproximadamente 11 m<sup>2</sup>.



Reparación de Banqueta en Revillagigedo, entre Márquez Sterling y Arcos de Belén, aproximadamente 3 m<sup>2</sup>.



Reconstrucción de registros de Callejón de Igualdad No. 28, entre Nezahualcóyotl y Tizapan, 3 registros.



Renivelación de tapas de registros de República de Cuba No. 11, entre Eje Central y Callejón del 57, 3 tapas.



Desazolve de registros en Delicias No. 70, entre Luis Moya y Buen Tono, aproximadamente 12 m.



Desazolve de registros en Santo Tomas No. 21, entre República de Uruguay y República del Salvador, 2 registros




Reparación de Banqueta en San Pablo No. 20, entre Jesús María y Topacio, aproximadamente 11 m<sup>2</sup>.



Reparación de Banqueta en Manuel Doblado No. 117, entre Berriozábal y Peña y Peña, aproximadamente 11 m<sup>2</sup>.



Desazolve de coladera de banqueta en Peña y Peña No. 48, entre Manuel Doblado y Circunvalación, 2 registros.



Desazolve de registro en Luis Moya No. 44, entre Victoria y Artículo 123, 1 registro.



Desazolve de registros en República de Perú No. 8, entre Eje Central y Allende, 2 registro.




# ALC. CUAUHTÉMOC

## 266

Luminarias reparadas en vías secundarias


Enero - Marzo



## 117

Sujetos forestales podados

Enero - Marzo




# ALC. CUAUHTÉMOC

## 462

Metros lineales de la red de drenaje desazolvados


Enero - Marzo



## 32

Rejillas de piso desazolvadas


Enero - Marzo



# ALC. CUAUHTÉMOC

# 38

Coladeras de banqueta desazolvadas  
Enero - Marzo



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 19/03	Quincena al 31/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	47	20 de Abril	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de reparación de luminarias en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	985.6	750.2	20 de Abril	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	1	20 de Abril	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## Anexo

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
San Ciprian	Esteban Marti y Juan de la Granja	CENTRO	10	Reparación de luminarias
Parque Guadalupe Victoria		CENTRO	20	Reparación de circuitos
Corregidora		CENTRO	15	Reparación de circuitos
Juan de la Granja	Fray Servando y Juan Cuamatzin	CENTRO	1	Retiro de poste
Relojeros		CENTRO	1	Retiro de poste
		<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

## Anexo

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA


## REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
Relojeros N° 9	H. Congreso de la Unión	Sastrería	1	Reducción de copa
		<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## Anexo



### RELACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

N°	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMÍNGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA; 10% CASCAJO	1.4	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA; 10% CASCAJO	1.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA; 15% CASCAJO	1.3	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA; 15% CASCAJO	1.1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA; 15% CASCAJO	0.7	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA; 15% CASCAJO	1.3	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA; 15% CASCAJO	1	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA; 15% CASCAJO	3.1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA ;10% CASCAJO	1.8	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	1	S-9

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”





# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## Anexo

### RELACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS

N°	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CANTIDAD TONS	SECTOR
11	JAV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	0.8	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	0.8	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	1.1	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	0.9	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	1.6	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	0.8	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	0.7	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA; 20% CASCAJO	0.7	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA; 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA; 10% CASCAJO	0.7	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA ;10% CASCAJO	1.9	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA; 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA; 20% CASCAJO	0.6	S-9



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.


- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA


## 230

Luminarias reparadas  
Enero- Marzo



## 6,492.8


Toneladas de residuos sólidos recolectados de 26 tiraderos  
clandestinos en el PB de VC  
Enero- Marzo



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA


## 19

Sujetos forestales podados  
Enero- Marzo



## 148

Metros lineales de la red de drenaje desazolvados  
Enero- Marzo



# DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



## METAS DEL PROGRAMA


- 21,000** metros de atarjea
- 370** pozos de visita
- 150** rejillas de piso
- 160** coladeras pluviales
- 1,500** metros de albañal



# EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

9 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	1,800
POZOS DE VISITA	370	33
REJILLAS DE PISO	150	12
COLADERA PLUVIAL	160	14
ALBAÑAL (METROS)	1,500	135





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACHMEX


# REPORTE FOTOGRÁFICO



**SAN PABLO**  
(ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y SAN MIGUEL)




# Porcentaje de avance Desazolve de la red de drenaje





# **Dirección General de Obras de Infraestructura Vial**

# RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



**INVERSIÓN 2020-2021**  
**270 MDP**

**ÁREA A INTERVENIR**  
**83,500 M<sup>2</sup>**

OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO, Se realizan ajustes en radios de giro en esquinas, trabajos en detalles de postes de alumbrado público y de semáforos (Pintura), trabajos de limpieza.
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	58.93%	Demolición de guarniciones y banquetas, renivelación de registros, relleno de tepetate, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público.
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	52.82%	Demolición de guarniciones y banquetas, colocación de MR45, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público.
AV. BALDERAS	88.65%	54.49%	Demolición de guarnición y banqueta, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, bolardos.



# RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4				
		05-abr-21																									
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	REAL	100.00%																									
REPUBLICA DE BRASIL	REAL	15/03/2021															100.00%										
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	REAL																31/03/2021					58.93%					
CALLE FRANCISCO ZARCO	REAL	27/10/2020															31/03/2021					52.82%					
AV. BALDERAS	REAL	10/12/2020																				54.49%				100%	14/04/2021




# SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)



# CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA )





# AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)








# REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)



# EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO



# SOS-DGOIV





**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

**AL 04 DE ABRIL DE 2021**

**DATOS GENERALES CONTRATISTA**

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,456.77 M2
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

**ESTADO FINANCIERO**

IMPORTE DEL CONTRATO	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO)		\$2,489,570.29
IMPORTE POR ESTIMAR	\$	13,566,220.27

**ANTICIPO**

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

**RESIDENTE:**

**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**

**J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2**




**PERSPECTIVA DEL PROYECTO**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 04 DE ABRIL DE 2021  
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**





**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO




**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA MUROS MC-1/MC-2  
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-6/B-C)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO




**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA PARA MUROS MC-1/MC-2  
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 2-5/B-C)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 PARA LOSA Y MUROS MC-1/MC-2  
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 2-5/B-C)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RELLENOS EN CEPAS DE CIMENTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION  
(EJES B/1-6, C/1-6 Y 6/B-C)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**PRUEBAS DE REVENIMIENTO AL CONCRETO PREMEZCLADO**



**ELABORACION DE CILINDROS DE CONCRETO PARA PRUEBAS A COMPRESION**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**EXCAVACION EN TERRENO NATURAL  
PARA DESPLANTE DE CIMENTACION DE LAS OBRAS EXTERIORES (PATIO DE LECTURA, EJES 6/B-C)**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EXISTENTES QUE  
INTERFIEREN EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO**



**VISITA A LA OBRA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
"PILARES LA PULGA",  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**

## REPORTE FOTOGRAFICO



**VISTA PANORAMICA SURESTE**




**VISTA PANORAMICA SUROESTE**



**KBL**  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):  
“PILARES LA PULGA”,  
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA  
CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO**


## REPORTE DE AVANCE GRAFICO



# SOS- DCOP

## PILARES LA PULGA Porcentaje de avance

Se tiene programado el término de la obra para el mes de Julio





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS – Alumbrado Público

## Semana 14

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 13 Al 26/03	Semana 14 Al 02/04	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	173	870	20 de abril
			<b>Total</b>	<b>1043</b>	



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

# Semana 13

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José Ma. Izazaga	Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Palma y Monte de Piedad	CENTRO	165	Cambio de control	Control dañado
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Av. Juárez	Balderas y Azueta	CENTRO	1	Cierre Tapa Luminaria	Tapa de luminaria abierta
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Bolívar	CENTRO	1	Cierre Tapa Luminaria	Tapa de luminaria abierta
Francisco I. Madero	Bolívar y Motolinía	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Lámpara apagada
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	2	Reconexión de Líneas	Luminaria apagada
<b>TOTAL</b>			<b>173</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 14

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Instalación de lámpara y balastro	Lámpara apagada
Av. José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Instalación de balastro	Lámpara apagada
República de Guatemala	Calle del Carmen y República de Argentina	CENTRO	17	Cambio de control Programación de reloj	Control dañado
Plaza de la constitución	Calle 5 de febrero 20 de noviembre	CENTRO	260	Cambio de control Programación de reloj	Control dañado



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

# Semana 14

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Instalación de lámpara y balastro	Lámpara apagada
Av. José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Instalación de balastro	Lámpara apagada
República de Guatemala	Calle del Carmen y República de Argentina	CENTRO	17	Cambio de control Programación de reloj	Control dañado
Edificio de Gobierno (Artística)	Calle 5 de febrero 20 de noviembre	CENTRO	260	Cambio de control Programación de reloj	Control dañado
Calle Ángela Peralta	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Instalación de balastro	Luminaria apagada
Edificio de Medio Ambiente (Artística)	José María Pino Suárez y 20 de noviembre	CENTRO	310	Cambio de Control	Control dañado
Calle Francisco I. Madero	Motolinía e Isabel la Católica		1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
		<b>TOTAL</b>	<b>870</b>		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## SOS – Alumbrado Público

Luminarias reparadas en el perímetro “A” del Centro Histórico



**Total  
2185**



Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/03	22/03 al 04/04	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	20 de abril
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



# DGSUyS

Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/03	22/03 al 04/04	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	20 de abril
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	6,518 m3	6,447 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	124.50 m3	116.50 m3	



Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/03	22/03 al 04/04	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	883,172 m2	826,935 m2	
Lavado de equipamiento urbano	Metros cuadrados de lavado de equipamiento urbano en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	37,724 m2	38,143 m2	20 de abril
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 sitios (256 sitios Promedio en la quincena)	18 sitios (256 sitios Promedio en la quincena)	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/03	22/03 al 04/04	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	Tiraderos (350 en promedio en la quincena)	20 de abril
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	4,388 piezas	3,771 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	26,114 m2	1,877 m2	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUvS**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/03	22/03 al 04/04	Próximo reporte
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda de protesta pegada en el perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México		700 piezas	37 Piezas	20 de abril
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 1,521 cebos cereal B, en una superficie de 130,080 m2	Colocación 655 cebos cereal B, en una superficie de 74,860 m2	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**DGSUyS**




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	08 al 21/03	22/03 al 04/04	Próximo reporte
Recolección de lonas	Piezas retiradas de lonas en el Perímetro "A" del Centro Histórico			60 piezas	
Retiro de ramas	Metros cúbicos de ramas retiradas en el Perímetro "A", del Centro Histórico			8 m3	20 de abril
Retiro de cera	Metros Cuadrados de cera en el Perímetro "A" el Centro Histórico			64 m2	



# Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.






# Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro “A” del Centro Histórico.





# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA FUNDACIÓN AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	895	m2
EDIFICIO VIRREYNAL DE 5 DE FEBRERO A AV, 20 DE NOVIEMBRE (PROTESTA)	6	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A EDIFICIO VIRREYNAL (PROTESTA)	192	m2
EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 20 DE NOVIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROTESTA)	61	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	380	m2
MADERO DE EJE CENTRAL A MONTE DE PIEDAD(PROTESTA)	70	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	64	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE DE PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	209	m2
ELIMINACIÓN DE GRAFITI	1,877	M2



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## ELIMINACIÓN DE 1,877 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO EN REVILLAGIGEDO ESQUINA AV. JUÁREZ



# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RETIRO DE 60 LONAS INFORMATIVAS POR CONTINGENCIA SANITARIA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

**SE REALIZÓ LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 655 CEBOS CEREAL B, EN UNA SUPERFICIE DE 74,860 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERÍMETRO “A” Y “B”**





# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 26 cebos cereal B en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de San Pablo a Fray Servando , col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos cereal B en 2,200 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B en 1,800 m2
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc.	Desratización 26 cebos cereal B en 1,600 m2
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsá y Enrico Martínez col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 12 cebos cereal B en 800 m2
Vialidad Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 26 cebos cereal B en 850 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 34 cebos cereal B, en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprián col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 24 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 18 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprián y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos cereal B, en 1,140 m2.



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprián, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 38 cebos cereal B, en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 46 cebos cereal B, en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B, en 860 m2.
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos cereal B, en 2,500 m2.
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 750 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 900 m2.
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos cereal B, en 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 22 cebos cereal B, en 33,000 m2.
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 54 cebos cereal B, en un área de 2,100 m2.
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 11 cebos cereal B, en un área de 1,400 m2.



# DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 25 cebos cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad Roldan	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 24 cebos cereal B, en un área de 450 m2.
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos cereal B, en un área de 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 34 cebos cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Entre Roa Bárcenas Agiabampo y Melchor Ocampo , pueblo colonia Magdalena Mixiuca, Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos cereal B, en un área de 650 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos cereal B, en un área de 1,200 m2.
Exterior del mercado de Jamaica	B	Congreso de la Unión lado Oriente, calzada Mixhuca y Melchor Ocampo, col. Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos cereal B, en un área de 650 m2.




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## LAVADO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## BARRIDO MANUAL





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


## RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS






# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





## Metros cúbicos de basura recolectada en tiraderos clandestinos y producto del Barrido en el Perímetro "A" del Centro Histórico






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## 32794.5 m2 de eliminación de grafiti






## Desratización: Colocación de **8601** cebos cubriendo vialidades y Plazas del Perímetros A y B del Centro Histórico






Acumulado en metros cuadrados de lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro “A” del Centro Histórico





## Acumulado en metros cuadrados de lavado de equipamiento urbano en el perímetro "A" del Centro Histórico





# STC-METRO

## Escaleras Eléctricas:

<b>Estaciones en el Centro Histórico</b>	<b>29</b>
<b>Equipos Instalados</b>	<b>75</b>
<b>Equipos detenidos durante esta quincena (mantenimiento)</b>	<b>01</b>
<b>Equipos funcionando a la fecha</b>	<b>74</b>


## Elevadores:

<b>Estaciones en el Centro Histórico</b>	<b>29</b>
<b>Equipos Instalados</b>	<b>19</b>
<b>Equipos detenidos durante esta quincena</b>	<b>01</b>
<b>Equipos funcionando a la fecha</b>	<b>18</b>



# STC-METRO

## Informe de las 29 estaciones del STC en el Centro Histórico



# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 22 de MARZO al 05 de ABRIL 2021	Próximo reporte
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>1</b>	<b>19 de ABRIL 2021</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>32</b>	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>4</b>	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>1</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>4</b>	



# CFE

## Anexo 1. Detalle de ubicaciones

### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP DE URUGUAY	ESQUINA LAS CRUCES	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE ESTÁ TRABAJANDO EN REALIZAR LA TAPA CORRESPONDIENTE PARA INSTALARSE EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021.
			TOTAL	1	



# CFE

## Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desague

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
REP DE CUBA	EJE CENTRAL	BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE	EJE CENTRAL	PALMA	SIN DATO	COL.CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	32	



# CFE

## Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
COLOMBIA 45	ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BOLIVIA	ARGENTINA	BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP DE CHILE 63	PERÚ	HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
HONDURAS	EJE CENTRAL	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	4	



# CFE

## Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	DESCRIPCIÓN
ECUADOR	ESQUINA BRASIL	SIN DATO	CENTRO	<b>1 SE REALIZA REPARACIÓN DE TAPA METALICA</b>



# CFE

## Anexo 5. Detalle de ubicaciones


### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
COLOMBIA 45	ARGENTINA DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BOLIVIA	ARGENTINA BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP DE CHILE 63	PERÚ HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
HONDURAS	EJE CENTRAL ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
			TOTAL	4	




# CFE

### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura




### Bovedas atendidas con desague






# CFE

### Tapas reparadas



### Obras en vía pública



# INAH

Tema	Indicador	Quincena del 18 de marzo al 15/04	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	2	20 de abril
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	8	

# INAH

## Solicitudes de autorización de obra

CALLE	NÚMERO	COLONIA	ALCALDÍA	SOLICITUD
Cinco de Mayo	2	Centro Histórico	Cuauhtémoc	Adecuación de Museo
Rep. del Salvador	96	Centro Histórico	Cuauhtémoc	Instalación de anuncios

# INAH


## Autorizaciones de obra

CALLE	NÚMERO	COLONIA	ALCALDÍA	AUTORIZACION	MOTIVO
Francisco I. Madero	20	Centro Histórico	Cuauhtémoc	075/21	Adecuación de local comercial
J. M. Izazaga	34	Centro Histórico	Cuauhtémoc	076/21	Instalación de elevador
Av. Juárez	38	Centro Histórico	Cuauhtémoc	079/21	Adecuación de local comercial
Humboldt	39	Centro Histórico	Cuauhtémoc	080/21	Prórroga de autorización
Paseo de la Reforma	159	Guerrero	Cuauhtémoc	081/21	Construcción de edificio para viviendas
Ayuntamiento	161	Centro Histórico	Cuauhtémoc	082/21	Modificación a proyecto
Emilio Dondé	7	Centro Histórico	Cuauhtémoc	085/21	Prórroga de autorización
Rep. de Cuba	41-43	Centro Histórico	Cuauhtémoc	086/21	Trabajos de mantenimiento

# INAH


## 30

Solicitudes de autorización de obra  
Enero- Marzo



## 58

Autorizaciones de obra  
Enero- Marzo



# INBAL

Tema	Indicador	Quincena al 05/04	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Número de solicitudes de autorización	20	04 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 9 consultas de calidad artística</li> <li>● 11 obras</li> </ul>
Obras	Número de autorizaciones de obras	11	04 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3 obras mayores</li> <li>● 8 obras menores</li> </ul>

# INBAL

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
EJE 1 PONIENTE GUERRERO 181	MAYOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA	
DR. ANDRADE Y RÍO DE LA LOZA 22 Y 45	MAYOR	SE INFORMÓ NO INJERENCIA	
CORREO MAYOR 89	MAYOR	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	

# INBAL

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
REPÚBLICA DE CUBA 92	MENOR	RESTAURACIÓN DE DOMO	
FRANCISCO I. MADERO 20	MENOR	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL	
PALMA NORTE 506	MENOR	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL	

# INBAL

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FILOMENO MATA 13	MENOR	TRABAJOS MENORES DE MANTENIMIENTO	
IZAZAGA 34	MENOR	COLOCACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	
5 DE MAYO 34	MENOR	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL	


# INBAL

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FRANCISCO I. MADERO 20	MENOR	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL	
PALMA 43	MENOR	APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO EN PISOS	

# INBAL


## 17

Consultas de calidad artística  
Enero - Marzo



## 18

Obras autorizadas  
Enero - Marzo



# DICTAMINACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMER TRIMESTRE




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

El Centro Histórico ocupa un área de 9 Km2 dividido en dos perímetros: A y B; el perímetro A delimita la mayor concentración de edificios catalogados y espacios públicos de valor patrimonial; el perímetro B es la envolvente en donde la densidad de edificios catalogados es menor y estos además se encuentran dispersos.



Fuente: cenvi.org.mx



# SEDUVI

Tema	Indicador	1er trimestre	Próximo reporte	Observaciones
Trámites	Número de trámites de autorización para obras mayores	9	Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 obras mayores favorables</li> <li>1 obra mayor no favorable</li> <li>1 obra mayor con prevención</li> </ul>
	Número de trámites de autorización para obras menores	9	Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 obras menores favorables</li> </ul>
	Número de trámites de demolición total	3	Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 favorables</li> </ul>
	Número de trámites de intervenciones menores	6	Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 intervenciones favorables</li> </ul>

# SEDUVI

Tema	Indicador	1er trimestre	Próximo reporte	Observaciones
Trámites	Número de trámites de certificados de restauración	2	Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 provisionales</li> </ul>
	Número de trámites de dictamen para anuncios y tapiales	1	Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 favorable</li> </ul>
	Número de trámites de opinión de condición patrimonial y factibilidad	2	Julio	

# SEDUVI

## Obras mayores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Juárez	56	Favorable	Prevención para Demolición Total en A.C.P.
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Tacuba	53	Favorable	Reparación, mantenimiento, colocación
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Humboldt	39	Favorable	Demolición Total
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Juárez	84	Favorable	Demolición Total de 2,905.10 m2 en 5 niveles y Obra Nueva para un edificio con uso de Hotel en 16 niveles
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Paseo de la Reforma	30	Prevención	Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Eje 1 Poniente Guerrero	81	Favorable	Demolición Total de 2,513.37 m2 y Obra Nueva de un edificio con uso habitacional para 119 departamentos en 7 niveles
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	José María Izazaga	18	Favorable	Obra Nueva de un edificio para comercio, cines y supermercado en 8 niveles
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Paseo de la Reforma	30	No Favorable	Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Magnolia	182	Favorable	Revalidación de la vigencia

# SEDUVI

## Obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	5 De Mayo	34	Favorable	Obras Menores
Dictamen obras menores	Obras Menores	Venustiano Carranza	79	Favorable	Obra menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Tacuba	58	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Isabel La Catolica	25	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Cda. Fray Servando Teresa de Mier	24	Favorable	Obra Nueva para edificación de 2 niveles y pergolado
Dictamen obras menores	Obras Menores	Juárez	38	Favorable	Obras Menores
Dictamen obras menores	Obras Menores	Isabel La Católica	44	Favorable	Obras Menores
Dictamen obras menores	Obras Menores	Francisco I. Madero	20	Favorable	Obras Menores
Dictamen obras menores	Obras Menores	Filomeno Mata	17	Favorable	Obras Menores

# SEDUVI

## Demolición total

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Obras Mayores	Dictamen demolición total, obra nueva	José María Izazaga	18	Favorable	Demolición Total de 4,574.00 m2 en un nivel
Obras Mayores	Dictamen demolición total, obra nueva	Juárez	22	Favorable	Revalidación de la vigencia
Colocación de Anuncios	Dictamen demolición total, obra nueva	Francisco I. Madero	53	Favorable	Iluminación en fachadas e Instalación de anuncios

# SEDUVI

## Intervenciones menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Registro de Intervenciones	Intervenciones Menores	Limón	35	Procedente	Reparación, sustitución, colocación, pintura y tapial
Registro de Intervenciones	Intervenciones Menores	Donceles	85	Procedente	Sustitución, mantenimiento, colocación y pintura
Registro de Intervenciones	Intervenciones Menores	Eje 1 Norte Mosqueta	158	Procedente	Reparación, sustitución y pintura
Registro de Intervenciones	Intervenciones Menores	Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	11	Procedente	Sustitución, colocación, construcción rampa de accesibilidad y pintura
Registro de Intervenciones	Intervenciones Menores	José María Izazaga	89	Procedente	Reparación, colocación, impermeabilizante y pintura
Registro de Intervenciones	Intervenciones Menores	Netzahualcoyotl	120	Procedente	Reparación, colocación, impermeabilizante y pintura

# SEDUVI

## Certificados de restauración

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Certificado de Restauración	Certificado de Restauración	Tacuba	53	Provisional	Certificado de Restauración
Certificado de Restauración	Certificado de Restauración	Cristóbal Colón	1	Provisional	Certificado de Restauración

## Dictamen para anuncios y tapiales


Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Obras Mayores	Dictamen para anuncios y tapiales	Cristóbal Colón	1	Favorable	Conservación, rehabilitación, adecuación, restructuración, restauración, modificación e integración de un entrepiso en planta baja así como ampliación de Obra Nueva en 2 niveles

# SEDUVI

## Condición patrimonial y factibilidades

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Juárez	56	Se informa condición patrimonial y factibilidades	Condición patrimonial y factibilidades
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Donato Guerra	1	Se informa condición patrimonial y factibilidades	Condición patrimonial y factibilidades

## Ingresos Primer Trimestre Perímetro A y B





# REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON VALOR PATRIMONIAL “CIUDAD DE MÉXICO”

---

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020  
CONAVI



**DESARROLLO TERRITORIAL**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



**CONAVI**  
COMISIÓN NACIONAL  
DE VIVIENDA



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



**SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO  
SC/DGSMPC/COLAB/01313/2020 PRIMERAS ETAPAS**

NO. ACCIONES	ENTIDAD	MONTO TOTAL	% PROYECTO	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA
<b>8</b>	<b>CIUDAD DE MÉXICO</b>	<b>\$ 17,081,265.00</b>	100%	FEBRERO-ABRIL 2021	JULIO-AGOSTO 2021

**SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO**

NO.	INMUEBLE	MONTO TOTAL	MONTO PROYECTO	% PROYECTO	MONTO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO 25 FEB 2021	SUPERVISIÓN
<b>1</b>	<b>MAGNOLIA #162</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	\$ 239,520.00	100%	\$ 3,604,782.34	5%	\$ 150,199.26
<b>2</b>	<b>MANZANARES # 21</b>	<b>\$ 3,500,000.00</b>	\$ 222,717.04	100%	\$ 3,140,354.36	25%	\$ 127,764.60
<b>3</b>	<b>MINA # 42</b>	<b>\$ 900,000.00</b>	\$ 125,743.41	100%	\$ 741,526.84	30%	\$ 30,896.95
<b>4</b>	<b>MINA # 106</b>	<b>\$ 1,799,865.00</b>	\$ 249,671.77	100%	\$ 1,472,350.11	0%	\$ 61,347.92
<b>5</b>	<b>PENSADOR MEXICANO # 15</b>	<b>\$ 1,881,400.00</b>	\$ 400,350.00	100%	\$ 1,416,529.54	15%	\$ 59,022.06
<b>6</b>	<b>SEMINARIO # 12</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	\$ 44,725.08	100%	\$ 243,304.44	50%	\$ 10,137.68
<b>7</b>	<b>SOLEDAD # 45</b>	<b>\$ 4,200,000.00</b>	\$ 373,637.94	100%	\$ 3,643,396.29	0%	\$ 151,808.18
<b>8</b>	<b>REPÚBLICA DE VENEZUELA # 93</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	\$ 69,230.22	100%	\$ 408,260.51	20%	\$ 17,010.87
<b>TOTAL CONVENIO</b>		<b>\$ 17,081,265.00</b>					



# MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021




CONSOLIDACIÓN DE MUROS A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DE MATERIALES DAÑADOS



RETIRO DE APLANADOS EN FACHADA DE VIVIENDA



REINTEGRACION DE APLANADOS.



# MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



REINTEGRACION DE APLANADOS DE MUROS



RETIRO DE CUBIERTA DE ENTREPISO EN MAL ESTADO Y LIMPIEZA



APLICACIÓN DE PRESERVADOR PARA COMBATIR LOS INSECTOS XILOFAGOS



REINTEGRACIÓN DE LOSA DE ENTREPISO




# MINA # 42, INICIO DE TRABAJOS EL 22/02/2021




COLOCACIÓN DE VIGA PARA REFUEZO DE LOSA.



LIBERAN CUBIERTA DE LA COCINA RECUPERANDO LAS VIGAS DE MADERA



REINTEGRACIÓN DE LOS APLANADOS EN MUROS DE COLINDANCIA E INTERIOR DE LA VIVIENDA



COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO Y LAMBRÍN EN ZONA HÚMEDA EN BAÑO



# SEMINARIO # 12 INICIO DE TRABAJOS 11/03/2021



COLOCACIÓN DE TAPIAL Y MALLA SOMBRA PARA DELIMITAR ZONA DE TRABAJO



LIMPIEZA DE FACHADA



ELABORACIÓN DE PIEZA DE CANTERA GRIS EN TALLER



COLOCACIÓN DE PIEZAS DE CANTERA EN CORNIZA

# PENSADOR MEXICANO # 15 INICIO DE TRABAJOS 17/02/2021



APUNTALAMIENTO DE CORREDORES



LIMPIEZA DE LOSA



RETIRO DE COLUMNA DE CANTERA



RETIRO DE APLANADOS EN MURO COLINDANTE


# REPUBLICA DE VENEZUELA # 93 INICIO DE TRABAJOS 10/03/2021



COLOCACIÓN DE ANDAMIO Y MALLA SOMBRA



RETIRO DE APLANADO EN FACHADA PARA DETERMINAR GRADO DE DAÑO.




REINTEGRACIÓN DE APLANADOS



LIMPIEZA DE CANTERA

# CONAVI


## Porcentaje de avance de obra 6 frentes



# FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO OBRAS 2020-2021

	<b>INMUEBLE</b>	<b>STATUS MULTIANUALIDAD</b>
<b>PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN</b>	CASA TALAVERA	FINIQUITADO.
	CASA CONDE DE REGLA	TRABAJOS CONCLUIDOS. EN PROCESO DE ENTREGA DE TRABAJOS Y FINIQUITO.
	SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 98%.
	CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN	TRABAJOS CONCLUIDOS. EN PROCESO DE ENTREGA DE TRABAJOS Y FINIQUITO.
<b>CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM</b>	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 25%, TÉRMINO SEPTIEMBRE 2021.
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 18%, TÉRMINO DICIEMBRE 2021.
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 40%, TÉRMINO ABRIL 2021

**OBRAS EN PROCESO:**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.




**SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y  
ESTADÍSTICA.**

**OBRAS EN PROCESO:**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.



**CASA TALAVERA.**

**OBRAS EN PROCESO:**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.




**CASA CONDE DE REGLA.**

**OBRAS EN PROCESO:**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.




**CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN.**

**OBRAS EN PROCESO:**  
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.




**TEMPLO SAN JUAN DE DIOS.**

**EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:**  
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.




**TEMPLO DE SANTA CATARINA.**

**EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:**  
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.




**TEMPLO DE LA SANTÍSIMA  
TRINIDAD.**

### Programa Nacional de Reconstrucción



### Convenio de Coordinación INAH-FCHCM



# Comisión para la reconstrucción

INMUEBLES CON RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LAS ZONAS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO									
No.	Estatus Actual	Intervención	CALLE	NO. EXTERIOR	Edificio / Torre	COLONIA	ALCALDIA	C.P.	AVANCE FÍSICO
<b>MULTIFAMILIARES</b>									
1	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	32		CENTRO	CUAUHTEMOC	06080	
2	EN OBRA	REHABILITACION	MANUEL MARQUEZ STERLING	34	BIS	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010	0.2%
3	EN PROYECTO	REHABILITACION	REVILLAGIGEDO	78		CENTRO	CUAUHTEMOC	06070	
4	EN PROYECTO	REHABILITACION	CERRADA DE AGUSTIN DELGADO	11	A	TRANSITO	CUAUHTEMOC	06820	
5	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	SAN ANTONIO ABAD	39		OBREERA	CUAUHTEMOC	03100	
6	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	LICENCIADO PRIMO DE VERDAD	7		CENTRO	CUAUHTEMOC	03300	
<b>UNIFAMILIARES</b>									
7	EN PROCESO ADMON.	RECONSTRUCCION	RIVA PALACIO	41		GUERRERO	CUAUHTEMOC	7420	
<b>TEMPLO DE SAN FERNANDO REY</b>									
8	EN OBRA	REHABILITACION	GUERRERO	39		CENTRO	CUAUHTEMOC	6300	12%

# SECRETARIA DE CULTURA

Tema	Inmueble	% de avance al 05/04	Periodo de obra	Periodicidad	Próximo reporte
Rehabilitación de Inmuebles Programa Nacional de Reconstrucción	Teatro Esperanza Iris	100%	31 de diciembre, 2020. 31 de marzo, 2021	Quincenal	20 de abril
	Museo Panteón de San Fernando	100%	31 de diciembre, 2020. 31 de marzo, 2021		
Rehabilitación de Inmuebles  Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México	Parroquia de San Fernando Rey	6%	01 de octubre, 2020 15 de diciembre, 2021		

## Teatro Esperanza Iris

Obra concluida



## Museo Panteón de San Fernando


Obra concluida




## Parroquia de San Fernando Rey



## Obra en proceso



# SECRETARÍA DE CULTURA





ILIFE

## INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO

ABRIL 2021

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS "CAMPUS JUSTO SIERRA"	52.00%	
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCÍA CORRAL (SEGUNDA ETAPA)	47.00%	
3	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	100.00%	SE TERMINARON TRABAJS ENERO 2021




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ILIFE





# INVI

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	55.50%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	86.48%
<b>ARCOS DE BELÉN No. 49</b>	<b>CENTRO</b>	<b>24</b>	<b>OBRA EN PROCESO</b>	<b>100.00%</b>
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	88.22%
<b>EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110</b>	<b>BUENAVISTA</b>	<b>37</b>	<b>OBRA EN PROCESO</b>	<b>100.00%</b>
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	91.32%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA EN PROCESO	99.80%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%




# INVI

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
<b>ALLENDE No. 46</b>	<b>CENTRO</b>	<b>32</b>	<b>OBRA EN PROCESO</b>	<b>100.00%</b>
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
<b>LECUMBERRI No. 66</b>	<b>ZONA CENTRO</b>	<b>54</b>	<b>OBRA EN PROCESO</b>	<b>100.00%</b>
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA EN PROCESO	96.84%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.11%

# INVI

**Porcentaje de avance general  
18 inmuebles**

**Ya se han concluido 4  
inmuebles con 147 acciones de  
vivienda**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES  
HABITACIONALES 2020

EVALUACIÓN MARZO 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH EJERCICIO 2020

LISTADO PARCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES  
BENEFICIADAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS RIPUH 2020

ALCALDIA	No DE UNIDADES
CUAUHTEMOC	27
VENUSTIANO CARRANZA	17


# PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2020




- OBRAS.
- POR INICIAR.
- EN PROCESO.
- TERMINADAS.

■ OBRAS.	44
■ POR INICIAR.	7
■ EN PROCESO.	8
■ TERMINADAS.	29

# PROSOC OBRAS CUAUHTEMOC EJERCICIO 2020



# PROSOC OBRAS VENUSTIANO CARRANZA EJERCICIO 2020





UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- CUAUHTEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	PROCESO	20%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	55%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMJNADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- CUAUHTEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- CUAUHTEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	60%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	TERMINADA	100%	B	CATALOGADA
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- CUAUHEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	5%	B	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	PROCESO	40%	A	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
27	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	A	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DE  
VERACRUZ  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA	PROCESO	70%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	PROCESO	90%	B	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA




UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTORICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# REPUBLICA DE PARAGUAY 62- IMPERMEABILIZACION

ANTES



DESPUES





UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTORICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# REPUBLICA DE PARAGUAY 62- IMPERMEABILIZACION

ANTES



DESPUES





UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# BUCARELI 66 - ALBAÑILERIA

ANTES



DESPUES





UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTORICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# VANEGAS ARROYO 30 - IMPERMEABILIZACION

ANTES



DESPUES






UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# JOAQUIN HERRERA - 64

ANTES



DESPUES




# PROSOC

## Porcentaje de avance general

A la fecha se han concluido obras en 18 unidades habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc, de un total de 27 por intervenir

Mientras que en la Alcaldía Venustiano Carranza se han concluido obras en 11 unidades habitacionales, de un total de 17 por intervenir





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 22/03	Reporte al 31/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Santa María la Redonda	Quincenal	65%	73 %	20 de abril



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	12416
RED DISTRIBUCION	156
RADIALES Y ACOMETIDAS	5096

**73%** DE AVANCE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 22/03	Reporte al 31/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Balderas	Mensual	25%	40 %	20 de abril



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

### META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	10.016
RED DISTRIBUCION	4176
RADIALES Y ACOMETIDAS	4250

**40 %** DE AVANCE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ADIP DE SEGUROS DE  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 22/03	Reporte al 31/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Av. Chapultepec	Quincenal	95 %	95 %	20 de abril




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

### META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736



**95 %** DE AVANCE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 22/03/21	Reporte al 31/03/21	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro República de Brasil	Quincenal	100 %	100 %	-



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META


TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

**100 %** DE AVANCE



# ADIP


## Porcentaje de avance Ducto Maestro Santa María La Redonda





# ADIP


## Porcentaje de avance Ducto Maestro Balderas





# ADIP


## Porcentaje de avance Ducto Maestro Av. Chapultepec





# ADIP

Porcentaje de avance Ducto Maestro República de Brasil




¡Meta Cumplida!

Indicador	Periodicidad	Semana del 19/03 al 02/04	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		<b>09 cámaras</b>	
	Quincenal		20 de Abril
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		<b>02 cámaras en 02 sitios</b>	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

## Acumulado número de cámaras con falla o intermitencia y reparaciones en la infraestructura



# SSC-TRÁNSITO

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	23/03 al 05/04	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		2	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	53	20 de abril
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	



# SSC-SCT-DSOT


## CORRECTIVO

APAGADO	2
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	3
CORTO	5
DESORIENTADO	4
FOCO FUNDIDO	4
FY-CINTILANTE	8
IMPACTADO	8
REINSTALACION	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	18

## PREVENTIVO


LIMPIEZA DE COMPONENTES	2
TOTAL GENERAL	55

## MANTENIMIENTO SEMAFORICO



# SSC-TRÁNSITO

## Mantenimiento a semáforos



**282**  
acciones de  
mantenimiento  
acumuladas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



# Matriz de seguimiento a turnos



Dependencia	Estatus		Total
	Atendido	Pendiente	
Alcaldía Cuauhtémoc	2		2
ACH	8		8
CFE	2		2
INBAL	1		1
SACMEX	4	1	5
SEDUVI	2		2
SOS-DGOIV	6		6
SOS-DGSUS	2		2
SOS-DGCOP	1		1
<b>Total general</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>29</b>



# SEGUIMIENTO A TURNOS

## Derivados de la 6ta. Mesa del 23-03-2021

### Atendidos



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-027	23/3/2021	SACMEX	Para que realice entrega de oficios a establecimientos de Jesús María: Pollos Ray y Tacos Paisa, en el sentido de que deben realizar un manejo adecuado de sus residuos grasos, según establece la ley para no afectar la infraestructura de drenaje	ACH	5/4/2021		Atendido	Entregados el 5 de abril
TCH-028	23/3/2021	CFE	Se realice una reunión para verificar los puntos de incidencias donde se tiene que hacer rompimiento de banquetas	SOS-DGOIV	26/3/2021		Atendido	Se tuvo reunión el día viernes 26 de marzo con CFE
TCH-029	23/3/2021	ACH	1. A solicitud de Tránsito para que se realice recorrido en Brasil y Av. Chapultepec para puntualizar las afectaciones que se tuvieron por las obras y poderlas subsanar 2. ADIP revise la posibilidad de incorporar en el Ducto Maestro de Brasil la infraestructura de Tránsito	SOS-DGOIV	23/3/2021		Atendido	Se realizó recorrido a las 16 horas el 23 de marzo con el Ing. Agustín Estrada y el Ing. Yniesta, se tuvieron diversos acuerdos.
TCH-030	23/3/2021	Metrobús	Realice supervisión de registros abiertos a fin de subsanarlos, ubicados afuera de la estación Buenavista	CFE			Atendido	Se compartió la ubicación de los registros y el contacto de CFE con el Arq. Juan Flores de Metrobús. CFE las coloca en la semana del 05 al 09 de abril



# SEGUIMIENTO A TURNOS

## Derivados de la 6ta. Mesa del 23-03-2021

### Atendidos



CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-031	23/3/2021	Alcaldía Cuauhtémoc	Enviaré nota informativa sobre los árboles que tienen un espacio muy acotado y que en el futuro la raíz pueda levantar la banqueteta para que se subsane	SOS-DGOIV	26/3/2021		Atendido	Se compartió ubicación de 3 árboles en República de Chile afuera de los números 61, 65 y 67
TCH-032	23/3/2021	SOS-DGSUS	1. Para que se incrementen los rondines de SSC en San Ildefonso para que las personas en situación de calle no se instalen y dejen suciedad. 2. Que el IAPP extienda su atención a las personas en situación de calle que se quedan en San Ildefonso	ACH	23/3/2021		Atendido	Se compartió atención en la Mesa de Reordenamiento. Servicios Urbanos se compromete a través de Jesús Cruz a realizar barrido todos los días y lavado de la calle de manera semanal



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	Pendiente			<p>Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve.</p> <p>Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2.</p> <p>Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático.</p> <p>Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX</p>



# Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



Matriz IUCH	Estatus			
Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	23	9		32
Al. Cuauhtémoc	31	4		35
CFE	54	30	2	86
SACMEX	16	5		21
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	23			23
SOS-DGOIV	17	6		23
SOS-DGSUS	20			20
STC-METRO	1			1
TELMEX		3		3
Tránsito	6			6
<b>Total general</b>	<b>192</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>251</b>




# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 8 San Pablo	Banqueta en mal estado y pernos salidos	República de El Salvador	Correo Mayor				ACH	Atendido
VIPP 1 Sanra María la Redonda	Fuga de gas	Zarco	Mina				SGIRyPC	Atendido
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Registro de CFE con presencia de humo	República de Chile	Belisario Domínguez	República de Cuba			CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en semáforo	Justo Sierra	Del Carmen				Tránsito	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3 Santo Domingo	Retiro de cascajo sobre vía pública	Tacuba	República de Chile				SOS-DGOIV	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el alumbrado público	República de Bolivia	República de Brasil	República de Argentina			SOS-AP	Atendido



# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en semáforo	República de Venezuela	Rodríguez Puebla				Tránsito	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	Soledad	Callejón de lecheras	Alhóndiga			CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	Soledad	Callejón de lecheras	Alhóndiga			CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	Manzanares	2do Callejón de Manzanares	3er. Callejón de Manzanares			CFE	Atendido



# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3 Santo Domingo	Retiro de escombros por trabajos de obra	Tacuba	República de Chile				SOS-DGOIV	Atendido
VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Desazolve	Allende	Donceles	Tacuba			SACMEX	Atendido



# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas





VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Reparación de coladera y atarjea	República de El Salvador	Eje Central Lázaro Cárdenas	Aldaco			SACMEX	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	Talavera	República de Uruguay	República de El Salvador			CFE	Atendido
VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en el alumbrado público	Francisco I. Madero	Gante	Eje Central Lázaro Cárdenas			SOS-AP	Atendido



# Atención VIPPSC Del 23 de marzo al 05 de abril Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	República de Chile	República de Perú	Belisario Domínguez			Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido
VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en el alumbrado público	Filomeno Mata	Francisco I. Madero	Tacuba			SOS-AP	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Argentina	República de Colombia	República de Venezuela			CFE	Atendido




# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 5 Zócalo	Falla en el alumbrado público	Licenciado Primo de Verdad	Moneda	República de Guatemala			SOS-AP	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el alumbrado público	República de Cuba	República de Chile	Palma			SOS-AP	Atendido
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	República de Chile	Donceles	República de Paraguay			Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido



# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en el alumbrado público	5 de mayo	Eje Central Lázaro Cárdenas	Isabel La Católica			SOS-AP	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Limpieza en vía pública	San Fernando					SOS-DGSUS	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO Y  
MANTENIMIENTO DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Atención VIPPSC

## Del 23 de marzo al 05 de abril

### Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público	Echeveste	Bolívar				SOS-AP	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	Leandro Valle	República de Perú	Belisario Domínguez			CFE	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Retiro de árboles caídos	Donceles	República de Brasil				Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido



# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público	Echeveste	Bolívar				SOS-AP	Atendido
VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público	Las Cruces	Regina	República de El Salvador			SOS-AP	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	Plaza de la Concepción					Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	República de Perú					Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	Plaza Montero					Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Desbordamiento de fuente	Plaza Santa Veracruz	Av. Hidalgo	Santa Veracruz			Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido



# Atención VIPPSC

## Del 23 de marzo al 05 de abril

### Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Fuga de agua potable	Av. Hidalgo	Valerio Trujano	Eje Central			SACMEX	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Limpieza	2 de Abril	Mina	Pensador Mexicano			SOS-DGSUS	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Solicitud de rutas del camión recolector de basura domiciliaria	Zarco					Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica	Violeta	Rivapalacio	Eje Central			CFE	Atendido



# Atención VIPPSC Del 23 de marzo al 05 de abril Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica	Galeana	Mina	Violeta			CFE	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica	Pedro Moreno	Rivapalacio	Galeana			CFE	Atendido
VIPP 1 Santa María la Redonda	Limpieza	Plaza Santa Veracruz	Av. Hidalgo	Santa Veracruz			SOS-DGSUS	Atendido



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Atención VIPPSC

Del 23 de marzo al 05 de abril

## Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de registro	República de Honduras	República de Chile	Altuna			SOS-DGOIV	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Falla de alumbrado público	Las Cruces	Mesones	República de El Salvador	sin imagen		Alcaldía Cuauhtemoc	Atendido



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta tapa de registro eléctrico	Zarco	Violeta				CFE	Proceso
VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	República de Brasil	República de Colombia	República de Bolivia			CFE	Proceso



# Incidencias pendientes

Del 23 de marzo al 05 de abril



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3 Santo Domingo	Reparación de banqueta en acceso	Tacuba	Palma	República de Brasil			SOS-DGOIV	Pendiente
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de bóveda	República de Uruguay	Las Cruces				CFE	Pendiente
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Retiro de cables	República de Uruguay	Las Cruces	Correo Mayor			CFE	Pendiente
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	Galeana	Mina	Violeta			CFE	Pendiente



# Incidencias pendientes

## Del 23 de marzo al 05 de abril



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Registro en mal estado	Plaza Garibaldi					ACH	Pendiente
VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de registro	República de Argentina	República de Ecuador				CFE	Pendiente
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Encharcamiento en carril de trolebús	Eje Central Lázaro Cárdenas					SACMEX	Pendiente
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	Pedro Moreno	Eje Central Lázaro Cárdenas	Riva Palacio			CFE	Pendiente



# Incidencias pendientes

## Del 23 de marzo al 05 de abril



VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	Riva Palacio	Magnolia	Pedro Moreno			CFE	Pendiente
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica	2° callejón de San Juan de Dios	Santa Veracruz	Pensador Mexicano			CFE	Pendiente
VIPP 8 San Pablo	registro sin tapa	Las Cruces			sin imagen		SACMEX	Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Matriz de seguimiento



**56 %  
avance**

Dependencia	Atendido	Pendiente	Total
ACH	24	4	28
Alcaldía Cuauhtémoc	16	16	32
CFE	4	12	16
C5	1		1
SACMEX	2	3	5
SOS-DGOIV		2	2
TELMEX		1	1
<b>Total general</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>84</b>



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 23 de marzo al 04 de abril



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-010	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-011	SMR-Guerrero	Retiro de tocón y reparación de banqueta en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-016	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/21
TBA-018	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021
TBA-021	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/21
TBA-023	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	ACH			Atendido	09/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-028	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-031	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-033	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	ACH			Atendido	16-03-21



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-002	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de dren pluvial en las calles de Riva Palacio y Violeta	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-003	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz	CFE		Pendiente
TBA-006	SMR-Guerrero	Atención de reposición de concreto en rampa de acceso en Santa Veracruz casi esq. 2 de abril	ACH		Pendiente
TBA-008	SMR-Guerrero	Colocación de bancas en el Jardín del Obispo	SOS-DGOIV		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-013	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-014	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-022	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-024	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX		Pendiente
TBA-025	SMR-Guerrero	Renivelación de asfalto en Moreno entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-026	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-027	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-029	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Lerdo y Galeana	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-030	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-032	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Calle Soto entre Reforma y Mina	ACH		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-035	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	CFE		Pendiente
TBA-036	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Pendiente
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	ACH		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE		Pendiente
TBA-041	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-043	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-044	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-047	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	CFE		Pendiente
TBA-049	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-052	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-063	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-064	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-068	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-069	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-074	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-075	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-076	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-078	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



# BARRIO ADENTRO

## Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-080	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente
TBA-082	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



# Turnos



CONAVI	Solicita se apoye con elementos de la SSC que se acercan aun cuando están dentro de los horarios permitidos de carga y descarga, en Manzanares 21	ACH
CONAVI	Comparte nota informativa sobre solicitud de apoyo de rentas para Soledad 45, con el Comisionado para la Reconstrucción	ACH
FCH	Se apoye con el retiro de cables en la fachada del Inmueble ubicado en República de Honduras 1, Centro Cultural Artesanal Indígena	CFE
ACH	Solicita se reporte si hay presencia de ambulante en el entorno de PILARES La Pulga, para dar aviso al Subsecretario de Gobierno y erradicar su permanencia	SOS-DGCOP