



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

8va. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo
21 de abril de 2020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 05/04	Quincena Al 19/04	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,949 m3	1,159 m3	04 de mayo
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	4,730 m3	2,648 m3	04 de mayo
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores y semicorredores peatonales	Quincenal	370,805 m2	386,286 m2	04 de mayo
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	55	54	04 de mayo



ACH | Eliminación de grafiti

2,126
m² totales

calles atendidas	46
cortinas metálicas	207
fachadas	2





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Manzanares
Correo Mayor

Los trabajos realizados consistieron en **colocación de 17 losetas** en 2° Callejón de Manzanares No. 11 entre Corregidora y Manzanares, **reposición de 35 piezas de recinto y colado de 2 tramos de concreto estampado** en Correo Mayor esquina con Justo Sierra y Correo Mayor esquina con República de Guatemala



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Acciones tomadas por la ACH con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





Acciones tomadas por la ACH con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Todos los días se revisan los parques y plazas del Centro Histórico y se vuelve a colocar cinta precaución para mantener suspendidos los juegos infantiles y los aparatos de ejercicios en el Perímetro “A”.






Acciones tomadas por la ACH con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro “A” del Centro Histórico.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acciones tomadas por la ACH con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

LAVADO





Acciones tomadas por la ACH con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- En coordinación con IAPP y SSC se ha trabajado en la limpieza de sitios con gente en situación de calle.






ACH | ene - abr

Acciones de limpieza ACH

Comparativa Recolección de Residuos y Lavado





Acciones de prevención de contagio por COVID-19

EL TIRADERO CONTAGIA

Los tiraderos clandestinos son focos de infección



Para evitar contagios, entrega tus residuos al camión recolector o al trabajador de limpia. **No olvides rotular y rociar con solución de agua clorada la bolsa de tus residuos sanitarios.**


CUIDA TU SALUD Y LA DE TU BARRIO



SEPARAR NOS PROTEGE

En la Ciudad de México separamos los residuos en 3: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables y sanitarios.

La separación de residuos **sanitarios** evita focos de infección, contagios de enfermedades y protege a más de **15 000 trabajadores de limpia**, que entran en contacto con ellos. Deposita ahí residuos como:



CUBREBOCAS



PAÑUELOS DESECHABLES



CHICLES



CEPILLOS DENTALES



GUANTES



COLILLAS DE CIGARRO

IMPORTANTE

- Mantén estos residuos en una bolsa por separado.
- Antes de entregarlos, rocíalos con una solución de agua clorada
- Márcalos con la leyenda **Residuos sanitarios**. Usa marcador permanente.

POR TU SALUD, SEPARA



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 05/04	Quincena Al 19/04	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	0	04 de mayo	La Coordinación Territorial Morelos no reporta acciones de mantenimiento en este periodo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	924	954.8	04 de mayo	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de residuos sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	0	04 de mayo	La Coordinación Territorial Morelos no reporta acciones de mantenimiento en este periodo


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.9	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.1	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.1	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.3	S-9

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tiraderos clandestinos



Montón Tradicional



Recolección de cascajo



Al. V. Carraza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19

Se han implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19:

- Esta semana comenzó la sanitización de 194 vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos en las 80 colonias que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía.
- Los trabajadores Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



SACMEX

DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

- REPORTE DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

METAS DEL PROGRAMA

21,000 metros de atarjea

370 pozos de visita

150 rejillas de piso

160 coladeras pluviales

1,500 metros de albañal

Centro Histórico de la Ciudad de México delimitado por las vialidades Eje 1 Norte (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Poniente), Circunvalación (Oriente) y Fray Servando Teresa de Mier (Sur).




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



DELIMITACIÓN

SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO, PONIENTE Y NORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE.



SACMEX

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

96 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	20,100
POZOS DE VISITA	370	355
REJILLAS DE PISO	150	145
COLADERAS PLUVIALES	160	155
ALBAÑAL (METROS)	1,500	1,450





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CORREO MAYOR
(Entre República de Guatemala y San Jerónimo)




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



MINA NO. 17
(Entre Riva Palacio y Valerio Trujano)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX



JUSTO SIERRA

(Entre República de Argentina y Leona Vicario)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO


SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



REPÚBLICA DE ARGENTINA
(Entre República de Guatemala y Donceles)



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

CENTRO HISTÓRICO

2019

PROYECTOS
OBRAS Y SERVICIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**



PENDIENTES ATENDIDOS AL 20 DE ABRIL DEL 2020

Santa María de la Redonda.

- ❖ Tierra vegetal y sembrado de elementos arbustivos en calle Santa Veracruz de calle 2 de abril a Eje Central.
- ❖ Retirar jardinera en tercer callejón de San Juan de Dios.
- ❖ Balizamiento en segundo callejón de San Juan de dios (Carpeta Asfáltica).
- ❖ Falta de luminarias en segundo callejón de San Juan de Dios afuera de "La Nana".
- ❖ Limpieza general de drenaje

Antigua Merced.

- ❖ Señalización vial en calle de la Soledad.
- ❖ Dren pluvial en Plaza Loreto.
- ❖ Limpieza General de drenaje.



ZONA DE OBRA

1. **STA. MA. LA REDONDA:** SANTA VERACRUZ, PENSADOR MEXICANO, MINA, 2DO Y 3ER CALLEJÓN DE JUAN DE DIOS, CALLE 2 DE ABRIL Y PLAZA 2 DE ABRIL.
2. **AV. HIDALGO:** DE EJE CENTRAL A HEROES.
3. **VALERIO TRUJANO, JARDIN DEL OBISPO Y PLAZA LORETO.**
4. **GALEANA, RIVA PALACIO Y VIOLETA.** ENTRE EJE CENTRAL Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA.
5. **EJE CENTRAL:** DE CALLE MADERO A PLAZA GARIBALDI.
6. **ZOQUIAPAN:** SOLEDAD, SANTISIMA Y LEONA VICARIO.




▪ AV. HIDALGO

2019



Av. Hidalgo




(ATENDIDO)

Reparación de registro frente al acceso del SAT



(ATENDIDO)

Colocación de placa metálica en jardinera. Y cambio de bolardo impactado.



(ATENDIDO)



Av. Hidalgo




(ATENDIDO)

Recorrer bolardos por radio de giro de transporte Público, existe uno dañado.



(ATENDIDO)

Placa metálica en jardinera. Y riego con agua tratada a elementos arbustivos.



(ATENDIDO)

Se atiende periódicamente



(POR ATENDER)

Completar guarnición en Bahía de Metrobus Estación Hidalgo.



Av. Hidalgo



(ATENDIDO)




(ATENDIDO)



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)

Piezas rotas de recinto o en su caso la colocación de tapas de registros eléctricos



Av. Hidalgo



(ATENDIDO)

Riego con agua tratada en elementos arbustivos (Se atiende periódicamente).



(ATENDIDO)

Tubería para instalación eléctrica expuesta.



(POR ATENDER)

Colocación de poste de semaforización.



Av. Hidalgo



(NO IMPUTABLES A LA
OBRA)

Cambio de piezas en fachada
Teatro Hidalgo por trabajos de
la obra.



(ATENDIDO)

Cambio de tapas en registros
eléctricos, en acceso a Teatro
Hidalgo.



(ATENDIDO)

Cambio de tapa de registro esq. Eje
central



▪ VALERIO TRUJANO



Valerio Trujano



(ATENDIDO)

Alumbrado Público nuevo y en funcionamiento en toda la calle , riego con agua tratada de elementos arbustivos.



(NO IMPUTABLE A LA OBRA)

Limpieza a fachada




▪ SANTA VERACRUZ


2019



Santa Veracruz



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)

Alumbrado público nuevo, funcionando correctamente en toda la calle.



Santa Veracruz



(ATENDIDO)

Colocación de bolardos esq. 2
Abril mercado de pulgas.



(POR ATENDER)

Retiro de poste de c-2




(ATENDIDO)

Colocación de poste y luminarias
de alumbrado público



Santa Veracruz



(ATENDIDO)

Detalle de recinto vs fachadas
y colocación de tapa.




(ATENDIDO)

Remate de recinto en nicho.



Santa Veracruz




(ATENDIDO)
colocación de tapa de registro



(ATENDIDO)
Postes de alumbrado público.



Santa Veracruz



(POR ATENDER)

Tapa de registro esq. 2 callejón de
san Juan de Dios.



(POR ATENDER)


Plantación en jardinera , edificio del museo
Franz Mayer.



■ 2^{DO} Y 3^{ER} CALLEJON DE JUAN DE DIOS



2do Callejón San Juan de Dios



(ATENDIDO)

Corte de concreto en banqueta

Alumbrado público nuevo. (ATENDIDO)



(POR ATENDER)

Plantación en jardinera afuera de la Nana




3er callejón San Juan de Dios



(ATENDIDO)

Tapa registro rota afuera de
Oficinas de SAT
2do callejón SJD esq. Pensador
mexicano



(ATENDIDO)

Falta de tapa de registro



(ATENDIDO)


Repellado de muro , se cuenta
con minuta del percance a la
hora de estar trabajando afuera de
dicho inmueble.



▪ PENSADOR MEXICANO



Pensador Mexicano



(ATENDIDO)

Falta colocación de postes y luminarios nuevos en toda la calle.



(ATENDIDO)



(ATENDIDO)

Colado de banquetta



■ MINA

2019



Mina



(ATENDIDO)

Bolardos en la calle




(ATENDIDO)

Plantar bien



(ATENDIDO)


Colocar postes y luminarias nuevos en toda la calle.



(ATENDIDO)



Mina



(ATENDIDO)

Terminar rayado en rampa



(ATENDIDO)

Colocación de postes y luminarias para alumbrado público



(ATENDIDO)



■ VIOLETA

2019



Violeta



**(NO IMPUTABLE A LA OBRA)
SE EJECUTO SEGÚN PROYECTO**




**(NO IMPUTABLE A LA OBRA)
SE EJECUTO SEGÚN PROYECTO**

Esta rampa tiene mucha pendiente y no suben los autos, raspan la parte baja de estos



Violeta



(ATENDIDO)

Terminar de colocar recinto y retiro del sobrante



(ATENDIDO)



ATENDIDO)

(falta toma de CFE baja tensión)



(ATENDIDO)

(falta toma de CFE baja tensión)

Retiro de manguera de instalación eléctrica a lo largo de la calle



▪ RIVA PALACIO Y GALEANA

2019



Riva Palacio



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)

Limpieza de fachadas a lo largo de la calle y riego con agua tratada de elementos arbustivos



Galeana



(POR ATENDER)

Riva Palacio



(POR ATENDER)

Colocación pendiente de mobiliario urbano en ambas calles peatonales




▪ EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS

2019



Eje central de Madero a 5 de Mayo




(ATENDIDO)

Colocación de recubrimiento de recinto en barandal de edificio de oficinas del Banco de México.



Eje Central Esq. Av. Hidalgo



(POR ATENDER)

Carpeta asfáltica acodrilada esq. Av. Hidalgo.



(ATENDIDO)

Retiro de dado de concreto de señalamiento esq. Av. Hidalgo.



Eje central de Pensador Mexicano a Mina



(ATENDIDO)

Colocación de placas metálicas para jardineras (NO CONSIDERADAS EN PROYECTO)



Eje central de Tacuba a Donceles




(ATENDIDO)

Falta de rejilla en dren afuera de Sanborns.



(ATENDIDO)

Falta colocar placa metálica en jardinera (NO CONSIDERADAS EN PROYECTO) y riego con agua tratada de elementos arbustivos.






Eje central de Donceles a Rep. de Cuba



(ATENDIDO)

Terminar la colocación de mármol en respiradero de estación del metro.



Esquina república de Cuba



(ATENDIDO)

Retiro de tubo de acero

(ATENDIDO)

Colocación de recinto.



Eje central de Rep. de Cuba a Belisario Domínguez



(POR ATENDER)


Falta asfalto en arroyo vehicular.

DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL




Retiro de poste a la mitad de la calle

(NO SE PUEDE RETIRAR, YA QUE ES LA RETENIDA DE LA LÍNEA ÁREA DEL TROLEBÚS).





Eje central entre Rep. de Cuba y Belisario Domínguez



(ATENDIDO)

Aquí quedo una rampa sin señalizar




(ATENDIDO)

Falta colocar tapa de registro eléctrico.



Eje central de Belisario Domínguez a Rep. de Perú




(ATENDIDO)

Falta de tapa en registro.



(ATENDIDO)

Retiro de llave y colocación de recinto.



(POR ATENDER)

Retiro de tubería y colocar tapa de registros en toda la calle. DRENAJE "SACMEX"




(ATENDIDO)

Colocar recinto suelto.



Eje Central de Mina a Violeta



(ATENDIDO)

Colocación de placa metálica en jardinera no contemplada en proyectos y riego con agua tratada en elementos arbustivos.



Eje Central de Rep. de Perú a Garibaldi



(ATENDIDO)
Colocar tapa de registros.



(ATENDIDO)
Colocar rejilla de dren.




(ATENDIDO)
Colocación de piezas de recinto.



(ATENDIDO)
Colocación tapa de registro.



Eje Central de Violeta a Pedro Moreno




(ÁREA SIN INTERVENIR EN ESTA ETAPA)

Pendiente colocación de recinto en banqueta, cambio de tapa de CFE.



Eje Central de Pensador Mexicano a Mina



(ATENDIDO)



(ATENDIODO)

Retiro de costales (Material propiedad de la empresa) , colocación de placas en jardineras (no se consideran en proyecto) y riego a las plantas (ATENDIDO)



- **PEDRO MORENO A PASEO DE LA REFORMA**



Pedro Moreno a Paseo de la Reforma




(POR ATENDER)



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)



(POR ATENDER)

Tapar zanjas y colocar tubería dentro de esta, asfaltar orilla de arroyo vehicular, tapa paso peatonal y retiro de escombros



RESUMEN DE TRABAJO EN CENTRO HISTORICO

ZONA	PENDIENTES DE OBRA OBSERVADOS POR A.C.H.	PENDIENTES ARTENDIDOS POR D.C.O.I.V.	PENDIENTES EN PROCESO DE ATENCIÓN.
SANTA MARIA LA REDONDA	26	24 (92%)	3 (8%)
A.V. HIDALGO	18	17 (94%)	3 (6%)
VALERIO TRUJANO, JARDIN DEL OBISPO Y PLAZA LORETO	3	2 (67%)	1 (33%)
GALEANA, RIVA PALACIOS Y VIOLETA	12	10 (83%)	3 (170%)
EJE CENTRAL: DE CALLE MADERO A PLAZA GARIBALDI	29	28 (96%)	4 (4%)
ZOQUIAPAN: SOLEDAD, SANTISIMA Y LEONA VICARIO	2	1 (50 %)	1 (50%)



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 15 06/04 - 12/04	Semana 16 13/04 - 19/04	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	95	84	04 de mayo



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 15 (al 12 de abril)

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 12 de abril de 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Alameda Central	Av Hidalgo	Av Juárez	Centro	1	nivelación de luminaria	Nivelación Luminaria
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre	José María Pino Suarez	Centro	1	colocación de luminaria tipo 1900	Lámpara apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre	José María Pino Suarez	Centro	1	colocación de luminaria tipo 1900	Lámpara apagada
Centro Histórico	Hidalgo	Héroes	Centro	6	reconfiguración de reloj	Control dañado
Alameda Central	Av Hidalgo	Av Juárez	Centro	1	nivelación de luminaria	Nivelación Luminaria
Av. Juárez	Luis Moya	Dolores	Centro	1	nivelación luminaria	Nivelación Luminaria
Centro Histórico	Dolores	Av. Juárez	Centro	1	nivelación luminaria	Nivelación Luminaria
Plaza Fundación	Plaza de la Constitución	Venustiano Carranza	Centro	1	se retira cable expuesto y colgado sobre el poste	Cable caído
Av. Juárez	Luis Moya	Dolores	Centro	1	nivelación luminaria	Nivelación Luminaria
Av. Juárez	Luis Moya	Dolores	Centro	1	nivelación luminaria	Nivelación Luminaria
SUBTOTAL				15		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 15 (al 12 de abril)

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 12 de abril de 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Eje 1 ote	Zapata	San Simón	Centro	5	Reconexión de circuito	Circuito apagado
Eje 1 ote	Esq. Corregidora		Centro	1	Instalación de fotocelda	Luminaria apagada
Motolinía	5 de mayo	Tacuba	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Tacuba	Esq. Allende		Centro	15	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
Filomeno Mata	Tacuba	Madero	Centro	23	Cambio de contactor	Circuito apagado
Condesa	5 de mayo	Tacuba	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Gante	16 de septiembre	Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	Santo Tomás	Roldán	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor	Jesús María	Centro	32	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
SUBTOTAL				80		
TOTAL				95		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 16 (al 19 de abril)

Reporte De Luminarias Reparadas En Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 19 de abril de 2020

Dirección	Entre Calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	13	cambio de reloj dañado control dañado
Francisco I. Madero	Isabel La Católica	Palma	Centro	14	Reconexión de líneas Circuito apagado
(Dr. Río de La Loza) Arcos de Belén	Rafael Lucio	Eje 1A Sur	Centro	1	cambio de balastro luminario apagado
José María Izazaga	Correo Mayor	José Ma. Pino Suárez	Centro	1	Colocación poste con brazo y luminaria Instalación de poste
Av. Avenida Juárez	Luis Moya	Dolores	Centro	1	se realiza reconexión de líneas luminario apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Reconexión de líneas luminario apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Cambio de Balastro y lampara luminario apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	cambio Balastro y lámpara luminario apagado
Plaza de la Constitución	José Ma. Pino Suárez	Moneda	Centro	1	cierre tapa de luminario 1900 difusor colgante
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	cambio de Balastro y Lámpara luminario apagado
			Subtotal	35	



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 16 (al 19 de abril)

Reporte De Luminarias Reparadas En Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 19 de abril de 2020

Dirección	Entre Calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Bolivar	Cjón Igualdad	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARA PGZ 140W Y BALASTRO COSMO 140W	LAMPARA APAGADA
ARCOS DE BELÉN	Balderas	Enrico Martínez	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO COSMO 140W PDL 053043	LUMINARIA APAGADA
CALLEJÓN ESMERALDA,	Zarco	Av. Paseo de la Reforma	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LUMINARIA	2 A 4 LAMPARAS APAGADAS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Monte de Piedad	16 de Septiembre	CENTRO	1	PROGRAMACIÓN DE TIMMER	CIRCUITO 24 HRS (5 O MAS LAMPARAS CONTINUAS)
		SUBTOTAL		4		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 16 (al 19 de abril)

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 19 de abril 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
República de Brasil	Esq. Republica de Venezuela		5	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Cuba	Isabel la Católica	Allende	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Luis González Obregón	República de Argentina	República de Brasil	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Correo Mayor	Las Cruces	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria pagada
Venustiano Carranza	Bolívar	Isabel la Católica	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria pagada
Jesús María	San Pablo	Regina	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Justo Sierra	Del Carmen	Loreto	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Mixcalco	Loreto	Leona Vicario	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Leona Vicario	Mixcalco	San Antonio Tomatlán	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Correo Mayor	Esq. Moneda		1	Cambio de lámpara	Luminaria pagada
Correo Mayor	Esq. Corregidora		1	Cambio de lámpara	Luminaria pagada
Manzanares	Esq. Alhóndiga		1	Cambio de balastro	Luminaria pagada
Tacuba	Esq. Eje Central		1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria pagada
Eje 1 Nte.	Florida	González Ortega	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
Eje 1 Ote.	Esq. Corregidora		1	Instalación de fotocelda	Luminaria apagada
República del Salvador	5 de febrero	Isabel la Católica	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Margil	Esq. República de Guatemala		1	Cableado de luminaria	Luminaria pagada
Palma	Tacuba	Donceles	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	26		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 16 (al 19 de abril)

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 19 de abril 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Palma	Tacuba Donceles	Centro	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
5 de mayo	Esq. Plaza de la Constitución	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria pagada
Eje 1 Ote.	Lecumberri Héroes de Nacozari	Centro	6	Cableado de circuito	Circuito apagado
Bolívar	Esq. Mesones	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	Esq. Luis González Obregón	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Donceles	Allende Republica de Chile	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
5 de mayo	esq. Filomeno Mata	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Bolívar	República de Uruguay Republica de l Salvador	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Bolívar	Esq. Mesones	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Republica de Cuba	Allende Cjon. Héroes del 47	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Eje 1 ote	Corregidora Manzanaras	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Bolívar	Republica del Salvador Mesones	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	Margil San Marcos	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminario apagada
Del Carmen	Apartado República de Bolivia	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	19		
		TOTAL	84		



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 19/04	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	04 de mayo
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	33	04 de mayo
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	2	04 de mayo
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	04 de mayo
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	04 de mayo



CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES		CANTIDAD
CIRCUNVALACIÓN	REP. DE EL SALVADOR	CORREGIDORA	12
TACUBA	EJE CENTRAL	LORETO	11
CIRCUNVALACIÓN	CORREGIDORA	ACERA NORTE	10
		TOTAL	33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
COMONFORT No. 3	ALLENDE	REPÚBLICA DE CHILE	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN
BERRIOZABAL	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCOCER	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN
	TOTAL		2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones
Número de tapas de registros y/o bóvedas
reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
EJE CENTRAL	HONDURAS	1	DAÑO EN TAPA DE REGISTRO DE CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN
			
	Faltante de tapa		Instalación de tapa



CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
LEONA VICARIO	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLÁN	1	SE REALIZÓ EXCAVACIÓN DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN
REPÚBLICA DE BOLIVIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA	DEL CARMEN	1	SE REALIZÓ EXCAVACIÓN DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN
TOTAL			2	



BOLIVIA ESQUINA ARGENTINA



LEONA VICARIO #21

STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena Al 19/04	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	3 escaleras detenidas	72 equipos están funcionando (tres equipos se habilitaron)	04 de mayo
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	No se reportó equipo con fallas	04 de mayo



SEDECO

Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 21 de abril 2020

Tercera etapa: Inicio el 3 de marzo del 2020 y se visitarán 229 mercados públicos, sin embargo, debido a la contingencia del COVID 19 se suspendieron supervisiones a partir del 23 de marzo del 2020, por lo que hasta nueva instrucción se reanudarán actividades y se estará en condiciones de informar fecha de visita de los mercados pendientes del Centro Histórico.



SEDECO

Actividad I Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Resultado del Consejo de Evaluación y Seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos

Estatus al 21 de abril 2020

No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	Monto Sedeco	Monto Alcaldía	Total
2	Cuauhtémoc	Lagunilla Zona	\$5,000,000.00	\$5,596,196.89	\$10,596,196.89
60	Cuauhtémoc	Tepito Ropa y Telas (Granaditas)	\$9,648,922.80	\$6,432,615.05	\$16,081,537.85
108	Cuauhtémoc	La Merced Mixcalco	\$10,000,000.00	\$8,356,048.80	\$18,356,048.80
22	Cuauhtémoc	San Joaquin Zona (Peralvillo)	\$5,000,000.00	\$4,327,725.60	\$9,327,725.60
4	Cuauhtémoc	Lagunilla San Camilito	\$1,238,437.20	\$825,624.80	\$2,064,062.00
		GRAN TOTAL	\$30,887,360.00	\$25,538,211.14	\$2,064,062.00



SEDECO

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 21 de abril de 2020

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, GAS E HIDROSANITARIAS DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS ANUNCIADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Tercera etapa: Inicio el 3 de marzo del 2020 y se visitarán 229 mercados públicos, sin embargo, debido a la contingencia del COVID 19 se suspendieron supervisiones a partir del 23 de marzo del 2020, por lo que hasta nueva instrucción se reanudarán actividades.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020

Se anexa informe de los mercados públicos que serán beneficiados durante el 2020, conforme autorización del Consejo de Evaluación y Seguimiento de los Planes, programas y proyectos.

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

De la conclusión de obra de los mercados públicos: San Camilito, Lagunilla ropa y telas y San Juan Curiosidades, la Alcaldía no ha presentado informe oficial de conclusión y por parte de SEDECO debido a la realización de actividades emergentes por el COVID 19 y el inicio del programa 2020, no ha sido posible realizar visita de seguimiento.



ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 06/04	Reporte al 20/04	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión WiFi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	543	543	04/05/2020

INCIDENCIAS	AFECTACIONES	PLAN DE ACCIÓN
WIFI OK	543	CONCLUIDOS
Sin Acceso	6	EN REVISIÓN POR LA ACH
Acompañamiento SSC	3	EN REVISIÓN POR LA ACH
Canalización Obstruida	3	EN REVISIÓN POR C5
Sin Energía	6	EN REVISIÓN POR C5
Total general	561	

¿Cómo saber **dónde están?**

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en App CDMX



WiFi más cercano





¿Cómo funcionan?



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 07/04 al 20/04	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			67 cámaras	
Número de cámaras sustituidas del Programa 360	385 cámaras de 77 sitios en los Perímetros A y B		45 cámaras de 9 sitios	
		Quincenal		04 de Mayo
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)		36 cámaras en 18 sitios	
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			10 cámaras en 10 sitios	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 07 al 20/04	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	61	4 mayo
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		65	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		10	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	



SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
APAGADO	2
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CINTILANTE	17
CORTO	7
DERRIBADO	2
DESCONECTADO	2
DESINSTALACION	2
DESORIENTADO	2
FALSO CONTACTO	1
FOCO FUNDIDO	13
GOLPEADO	3
INSTALACION	1
INSTALACION DE SEMAFORO	2
REINSTALACION	1
TARJETA DAÑADA	2
VISERA ROTA	7
PREVENTIVO	
	61
TOTAL GENERAL	126

MANTENIMIENTO SEMAFORICO





UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda
transmisión en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

05 de mayo de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”