



Mesa de Infraestructura y Obras 8va. Sesión

20 de abril 2021





Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia





Reportes de indicadores





ACH

| Tema | Indicador | Periodicidad | Quincena al 05/04/2021 | Quincena al 19/04/2021 | Próximo reporte |
|------------------------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Mantenimiento a infraestructura | Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas | Quincenal | 55 | 105 | 03 de mayo |

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores


Se realizaron trabajos en:

Plaza del **Empedradillo** República de Paraguay Valerio Trujano Plaza Garibaldi Lecumberri Pedro Moreno **Eje Central** Madero Zapata Regina Fray Servando Teresa de Mier República de Cuba

Los trabajos realizados consistieron en reposición de 39 piezas de dren en Plaza del Empedradillo, se reparo banqueta en una superficie de 4.75 m² en República de Paraguay frente al No. 62, se reparó banqueta en Valerio Trujano esquina Av. Hidalgo, se reparó un registro en Plaza Garibaldi, se reparó un registro en Lecumberri esquina Rodríguez Puebla, se reparó un registro en Lecumberri esquina Vidal Alcocer, se retiraron 15 m2 de grafiti en Pedro Moreno esquina Paseo de la Reforma, se retiraron 42 m2 de grafiti en Eje Central entre Av. Hidalgo y Pensador Mexicano, se cambiaron 4 piezas de loseta de recinto en Madero esquina Monte de Piedad, se cambiaron 11 piezas de loseta de recinto en Zapata entre Circunvalación y San Marcos, se retiraron 6 esparragos en Regina esquina Isabel la Católica,, se reparo banqueta en una superficie de 35.00 m2, se renivelo rejilla pluvial y se reparó barandal en Fray Servando Teresa de Mier entre San Antonio Abad y 20 de Noviembre, se colocaron 2 piezas de biciestacionamiento en República de Cuba entre Allende y Callejón del 57.







ACH | obras menores



















ALC. CUAUHTÉMOC

| Tema | Indicador | Periodicidad | Quincena Al 16/04 | Próximo reporte |
|--------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|
| Luminarias | Número de luminarias reparadas en vías secundarias | Quincenal | 45 | 30 de abril |
| Poda de árboles | Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas | Quincenal | 18 | 30 de abril |
| Drenaje | Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados | Quincenal | 70 | 30 de abril |
| Drenaje | Número de rejillas de piso desazolvadas | Quincenal | 10 | 30 de abril |
| Drenaje | Número de coladeras de banqueta desazolvadas | Quincenal | 6 | 30 de abril |



ALC. CUAUHTÉMOC



Se realizó poda en la Calle de San Pablo No. 13 entre Médico Militar y Jesús María, aproximadamente 3 m³



Se realizó liberación de cámara en la Calle de Peña y Peña esquina González Ortega, aproximadamente 8 m³





Se realizó la reparación de luminaria en la Calle de López No. 34 entre las calles Artículo 123 y Victoria, quedan funcionando 12 luminarias.



Se realizó la reparación de banqueta en Vidal Alcocer





ALC. VENUSTIANO CARRANZA

| Tema | Indicador | Periodicidad | Quincena al 31/03 | Quincena al 16/04 | Próximo reporte | Observaciones |
|---------------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Luminarias | Número de luminarias reparadas en vías secundarias | Quincenal | 47 | 0 | 30 de Abril | La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de reparación de luminarias en el periodo. |
| Tiraderos Clandestinos | Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos | Quincenal | 750.2 | 1126.4 | 30 de Abril | Se recolectaron 32 toneladas diariamente de Residuos Sólidos |
| Poda de árboles | Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas | Quincenal | 1 | 27 | 30 de Abril | Se detalla la ubicación y causa en el Anexo |





ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

| DIRECCIÓN | ENTRI | E CALLES | COLONIA | CANTIDAD | MOTIVO |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| Candelaria Mz II Edif. K | Corregidora | General Anaya | U.H. Candelaria de los Patos | 2 | Reducción de copa |
| Candelaria Mz II Edif. E | | | U. H. Candelaria de los Patos | 5 | Reducción de copa |
| Bravo | Miguel Negrete | San Antonio Tomatlan | Centro | 20 | Reducción de copa |
| | | | TOTAL | 27 | |




CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



| | RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS TIPO DE | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|
| N°. | UBICACIÓN | RESIDUOS | CANTIDAD | SECTOR | | | | | |
| | MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. | 90% BASURA | | | | | | | |
| 01 | AMPLIACIÓN PENITENCIARIA COL. | 10% CASCAJO | 1.4 | S-1 | | | | | |
| 02 | EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1.5 | S-1 | | | | | |
| 03 | AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1.3 | S-2 | | | | | |
| 04 | ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN | 85% BASURA 15% CASCAJO | 1.1 | 5-2 | | | | | |
| 05 | NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA 15% CASCAJO | 0.7 | S-2 | | | | | |
| 06 | COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER | 85% BASURA | 1.3 | S-2 | | | | | |
| 07 | PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER | 15% CASCAJO 85% BASURA | 1 | S-2 | | | | | |
| 08 | VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. | 15% CASCAJO 85% BASURA | 3.1 | S-2 | | | | | |
| 00 | MORELOS AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA | 15% CASCAJO 90% BASURA | 5.1 | 3-2 | | | | | |
| 09 | (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO | 10% CASCAJO | 1.8 | S-9 | | | | | |
| 10 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1 | S-9 | | | | | |
| 11 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.8 | S-9 | | | | | |
| 12 | JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.8 | S-9 | | | | | |
| 13 | SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1.1 | S-9 | | | | | |
| 14 | ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.9 | S-9 | | | | | |
| 15 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1.6 | S-9 | | | | | |
| 16 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2 | S-9 | | | | | |
| 17 | MERCED ZONA CENTRO JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.8 | S-9 | | | | | |
| 18 | CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.7 | S-9 | | | | | |
| 19 | GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.5 | S-9 | | | | | |
| 20 | JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 2 | S-9 | | | | | |
| 21 | CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.7 | S-9 | | | | | |
| 22 | PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.5 | S-9 | | | | | |
| 23 | TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 0.7 | S-9 | | | | | |
| 24 | TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO | 90% BASURA 10% CASCAJO | 1.9 | S-9 | | | | | |
| 25 | AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 1.2 | S-9 | | | | | |
| 26 | JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO | 80% BASURA 20% CASCAJO | 0.6 | S-9 | | | | | |





Anexo

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"







DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE TRABAJO





METAS DEL PROGRAMA

21,000 metros de atarjea

370 pozos de visita

150 rejillas de piso

160 coladeras pluviales


1,500 metros de albañal



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA


24 % DE AVANCE


| | PROGRAMADO | ANTERIOR | EJECUTADO | AVANCE |
|---------------------|------------|----------|-----------|--------|
| ATARJEA (METROS) | 21,000 | 1,890 | 3,280 | 5,170 |
| POZOS DE VISITA | 370 | 33 | 67 | 100 |
| REJILLAS DE PISO | 150 | 12 | 35 | 47 |
| COLADERA PLUVIAL | 160 | 14 | 34 | 48 |
| ALBAÑAL (METROS) | 1,500 | 135 | 285 | 420 |





REPORTE FOTOGRÁFICO





JOSÉ MARÍA IZAZAGA

(ENTRE CORREO MAYOR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS)

AVANCE DE TRABAJO: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 1,200 ML DE ATARJEA, 26 PV, 11 CP, 10 RP, 105 ML DE ALBAÑAL)



REPORTE FOTOGRÁFICO






FRAY SERVANDO TERESA DE MIER (ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y AV. CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 1,700 ML DE ATARJEA, 34 PV, 19 CP, 20 RP, 150 ML DE ALBAÑAL)



REPORTE FOTOGRÁFICO





JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE MESONES)

AVANCE DE TRABAJO: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 380 ML DE ATARJEA, 7 PV, 4 CP, 3 RP, 30 ML DE ALBAÑAL)



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



INVERSIÓN 2020-2021 270 MDP


ÁREA A INTERVENIR 83,500 M²

| OBRA | PROGRAMADO | REAL | ACTIVIDADES |
|------------------------|------------|---------|--|
| EJE CENTRAL | 100.00% | 100.00% | CONCLUIDO |
| REPÚBLICA DE BRASIL | 100.00% | 100.00% | CONCLUIDO |
| STA. MA. LA REDONDA | 100.00% | 66.09% | Demolición de guarniciones y banquetas, renivelación de registros, relleno de tepetate, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones y colocación de adocreto en área de banquetas. |
| CALLE FCO. ZARCO | 100.00% | 60.96% | Demolición de guarniciones y banquetas, colocación de MR45, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido y colocación de adocreto en área de banquetas. |
| AV. BALDERAS | 97.05% | 58.26% | Demolición de guarniciones y banquetas, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, bolardos, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido y colocación de adocreto en área de banquetas. |

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

| | | PRO | OGR/ | 4MA | DE | АСП | VIDA | ADES | S DE | OBR | A CE | NTR | ОНІ | STC | RICC | 20 | 20-2 | 021 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-----|---------|---------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|-----|-------|-------|-----------------|-----|------|---------|---|---------|-------------|-----------|------|---|------------------|------|--------|------|
| , | | | DIO | BVBRE | 2020 | | BNFR02121 | | | BNBR02121 | | | 02021 | | MARZO | | | PZ02021 | | | ABRIL 2021. | | | | MAYO2021 | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | AVAN Œ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 / | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | g g | | | | | <u></u> | | 19-abr-21 | | | | | | - 40 |
| EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS | REAL | | | | 100. | .00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA DE BRASIL | REAL | | | | | | | | | | | | | 15/03 | 3 <i>/</i> 2021 | 100 | .00% | | | | | | | | | | | |
| SANTA MARIA LA REDONDA NORTE | REAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.09% | 103% | 3 | 0/04 <i>/</i> 20 | 021 | | |
| CALLE FRANCISCO ZARCO | REAL | 27 | 7/10/20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.96% | 100% | 2 | 0/04 <i>/</i> 20 | 021 | | |
| AV. BALDERAS | REAL | | 10 | 0/12/20 |)20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.26% | | | | 29/0 | 5/2021 | 100% |

SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)









CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA)









AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)









REPÚBLICA DE BRASIL (REP. DE PERÚ – EJE 1 NORTE)










REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)









EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO















UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

"PILARES LA PULGA",

AL 18 DE ABRIL DE 2021

| DATOS GENERALES CONTRATISTA | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. CONTRATO | DGCOP-LPN-L-1-275-20 | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 120 DIAS CALENDARIO | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 02/10/2020 | | | | | | | | | |
| FECHA DE TEMINACIÓN | 29/01/2021 | | | | | | | | | |
| SUPERFICIE DEL TERRENO | 3,076.31 | | | | | | | | | |
| AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL | 2,214.00 M2 | | | | | | | | | |
| AREAS EXTERIORES | 3,625.00 M2 | | | | | | | | | |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---------------------------------|---------------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA | \$ 16,055,790.56 |
| IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA | \$2,489,570.29 |
| IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA | \$ 13,566,220.27 |

| ANTICIPO | |
|------------------------|--------------|
| ANTICIPO OTORGADO | SIN ANTICIPO |
| ANTICIPO AMORTIZADO | \$ - |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | \$ - |

RESIDENTE: ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2



PERSPECTIVA DEL PROYECTO








"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 18 DE ABRIL DE 2021 CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20









"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO





ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA MUROS MC-1/MC-2 DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-3/B-C)








"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO





COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA PARA MUROS MC-1/MC-2 DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-3/B-C)







"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO





COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 PARA LOSA Y MUROS MC-1/MC-2
DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-3/B-C)







"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO





COLOCACION DE VIGUETAS Y DOVELAS EN TECHUMBRE DE SOTANO (EJES 3-6/B-C)








"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO





ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION DEL PATIO DE LECTURA (EJES 6/B-C)

ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA ARCOS EN MURO MC-1 (EJES C/5-6)







"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE









"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE







"PILARES LA PULGA",

UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC,

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE GRAFICO







SOS – Alumbrado Público

Semana 16

| _ | Tema | Indicador | Periodicidad | Semana 15 Al 09/04 | Semana 16 Al 16/04 | Próximo reporte |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Alumbrado Público | Número de Iuminarias | Semanal | 25 | 46 | 4 de mayo |
| | | reparadas en vías del | | | | |
| | | PA del CH | | TOTAL | 71 | |





SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------------------|-------------------|
| Calle Plaza de la Constitución | Monte de Piedad y 16 de Septiembre | CENTRO | 1 | Cierre tapa de luminaria | luminaria abierta |
| Calle Plaza de la Constitución | José Ma. Pino Suárez y Moneda | CENTRO | 1 | Cierre tapa de luminaria | luminaria abierta |
| Calle Plaza de la Constitución | José Ma. Pino Suárez y Moneda | CENTRO | 1 | Cierre tapa de luminaria | luminaria abierta |
| Calle Plaza de la Constitución | Monte de Piedad y 16 de Septiembre | CENTRO | 1 | Cierre tapa de luminaria | luminaria abierta |
| 16 de Septiembre | Isabel la Católica y Bolívar | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| Avenida José María Izazaga | 20 de Noviembre y 5 de Febrero | CENTRO | 1 | Cambio de balasto | Luminaria apagada |





REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|------------------|-------------------|---------|----------|--|---------------------|
| Calle Echeveste | Jiménez y Bolívar | CENTRO | 4 | Instalación de base para fotocelda y fotocelda | Luminarias apagadas |
| Avenida Balderas | Esq. Azueta | CENTRO | 15 | Configuración de reloj | Circuito apagado |
| | | TOTAL | 25 | | |





SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|--------------------------|--|---------|----------|--------------------------------|---------------------|
| Av. Juárez | Balderas y Dolores | CENTRO | 3 | Cambio de lámpara | Luminarias apagadas |
| Francisco I. Madero | 5 de febrero y Plaza de la Constitución | CENTRO | 15 | restablecimiento de Control | Circuito Apagado |
| Plaza de la Constitución | José María Pino Suárez y Moneda | CENTRO | 10 | restablecimiento de Control | Circuito Apagado |
| Plaza de la Constitución | José María Pino Suárez y Moneda | CENTRO | 18 | restablecimiento de Control | Circuito Apagado |
| | | TOTAL | 46 | | |





| Tema | Indicador | Periodicidad | 05 al 18/04 | Próximo reporte |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Limpieza | Barrido Manual en guarnición | Quincenal | 8,618.512 km | |
| Limpieza | Barrido manual en banquetas | Quincenal | 16,768,780 m2 | 04 de mayo |
| Recolección de tierra | Barrido manual en plazas y corredores | Quincenal | 8,474,312 m2 | |





| Tema | Indicador | Periodicidad | 22/03 al 04/04 | 05 al 18/04 | Próximo reporte |
|-----------------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------------|
| Limpieza | Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico | Quincenal | 1,279.040 km | 1,279.040 km | 4 de mayo |
| Limpieza | Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico | Quincenal | 6,447 m3 | 6,441 m3 | |
| Recolección de tierra | Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico | Quincenal | 116.50 m3 | 115.25 m3 | |





DGSUyS

| Tema | Indicador | Periodicidad | 22/03 al 04/04 | 05 al 18/04 | Próximo reporte |
|---------------------------|--|--------------|---|---|--------------------|
| Lavado de papeleras | Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico | Quincenal | 1,120 piezas | 1,120 piezas | 4 de mayo |
| Lavado | Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico | Quincenal | 826,935 m2 | 636,368 m2 | |
| Lavado de sitios críticos | Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico | Quincenal | 18 sitios (256 sitios Promedio en la quincena) | 18 sitios (255 sitios Promedio en la quincena) | |





| Tema | Indicador | Periodicidad | 22/03 al 04/04 | 05 al 18/04 | Próximo reporte |
|---------------------------------------|---|--------------|--|--|--------------------|
| Recolección tiraderos clandestinos | Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico | Quincenal | 25 tiraderos (350 promedio en la quincena) | 25 tiraderos (350 promedio en la quincena) | 4 de mayo |
| Retiro de chicles | Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero | Quincenal | 3,771 piezas | 3,591 piezas | |
| Eliminación de grafiti | Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico | Quincenal | 1,877 m2 | 4,882 m2 | |





| Tema | Indicador | Periodicidad | 22/03 al 04/04 | 05 al 18/04 | Próximo reporte |
|----------------------------------|---|--------------|--|---|--------------------|
| Retiro de propaganda | Piezas retiradas de propaganda de protesta pegada en el perímetro "A" del Centro Histórico de la Ciudad de México | | 37 piezas | 77 Piezas | 4 de mayo |
| Desratización | Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico | | Colocación 655 cebos cereal B, en una superficie de 74,860 m2 | Colocación 1,431 cebos cereal B, en una superficie de 128,420 m2 | |
| Atención en Retiro de Plantón | Atención en Retiro de Plantón el Perímetro "A" del Centro Histórico | | 0 | 01 atención | |





SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES:

| VIALIDAD | Cantidad | U.M. |
|---|----------|------|
| AV. JUÁREZ FRENTE AL HEMICICLO A JUÁREZ (PROTESTA) | 385 | m2 |
| AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL (PROTESTA) | 340 | m2 |
| AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA) | 185 | m2 |
| CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA) | 335 | m2 |
| PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA) | 1,748 | m2 |
| AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) | 19 | m2 |
| SAN JERÓNIMO DE SIMÓN BOLÍVAR A CORREO MAYOR (VANDÁLICO) | 48 | m2 |
| REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A AV. 20 DE NOVIEMBRE (VANDÁLICO) | 37 | m2 |
| ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A AV. 5 DE MAYO (VANDÁLICO) | 27 | m2 |
| MESONES DE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A ALDACO (VANDALICO) | 33 | m2 |
| SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA(VANDÁLICO) | 22 | m2 |
| CALLEJÓN DE SAN IGNACIO DE LAS VIZCAÍNAS A VIZCAÍNAS (VANDÁLICO) | 18 | m2 |
| BELISARIO DOMINGUEZ DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) | 21 | m2 |
| TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) | 20 | m2 |
| REPÚBLICA DEL SALVADOR DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A CORREO MAYOR (VANDÁLICO) | 28 | m2 |
| REPÚBLICA DE CUBA DE ALLENDE A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) | 32 | m2 |
| PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS (VANDÁLICO) | 19 | m2 |





SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES:

| VIALIDAD | Cantidad | U.M. |
|--|----------|------|
| REPÚBLICA DE URUGUAY DE JESÚS MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) | 22 | m2 |
| AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL A MONTE DE PIEDAD (VANDÁLICO) | 14 | m2 |
| DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA (VANDÁLICO) | 27 | m2 |
| MADERO DE MOTOLINIA A PALMA (VANDÁLICO) | 16 | m2 |
| 16 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE FEBRERO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) | 13 | m2 |
| 5 DE FEBRERO DE 126 DE SEPTIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA (VANDÁLICO) | 23 | m2 |
| VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JESÚS MARÍA (VANDÁLICO) | 35 | m2 |
| VIZCAÍNAS DE ALDACO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) | 23 | m2 |
| ALDACO DE REPÚBLICA DEL SALVADOR A SAN JERÓNIMO (VANDÁLICO) | 17 | m2 |
| CORREO MAYOR DE MONEDA A SAN PABLO (VANDÁLICO) | 26 | m2 |
| JESÚS MARÍA DE SAN PABLO A GUATEMALA (VANDÁLICO) | 17 | m2 |
| HIDALGO DE 2 DE ABRIL A VALERIO TRUJANO (VANDÁLICO) | 24 | m2 |
| AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE VENUSTIANO CARRANZA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA (VANDÁLICO) | 18 | m2 |
| CALLEJÓN DEL 57 DE DONCELES A BELISARIO DOMÍNGUEZ (VANDÁLICO) | 19 | m2 |
| PLAZA SAN MIGUEL AV. PINO SUÁREZ Y SAN JERÓNIMO (VANDÁLICO) | 12 | m2 |
| PALMA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA (VANDÁLICO) | 14 | m2 |
| REPÚBLICA DE VENEZUELA DE REPÚBLICA DE BRASIL A LORETO (VANDÁLICO) | 21 | m2 |





SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

| VIALIDAD | Cantidad | U.M. |
|--|----------|------|
| GANTE DE VENUSTIANO CARRANZA A AV. 5 DE MAYO (VANDÁLICO) | 15 | m2 |
| MONTE DE PIEDAD DE AV. 5 DE MAYO A 16 DE SEPTIEMBRE (VANDÁLICO) | 18 | m2 |
| CALLEJÓN DE TABAQUEROS DE VENUSTIANO CARRANZA A REPÚBLICA DE URUGUAY (VANDÁLICO) | 24 | m2 |
| CORREGIDORA DE CORREO MAYOR A ALHÓNDIGA (VANDÁLICO) | 18 | m2 |
| MONEDA DE JESÚS MARÍA A CORREO MAYOR (VANDÁLICO) | 22 | m2 |
| SOLEDAD DE JESÚS MARÍA A CORREO MAYOR (VANDÁLICO) | 11 | m2 |
| PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA) | 1084 | m2 |
| EDIFICIO VIRREYNAL DE 5 DE FEBRERO A AV. 20 DE NOVIEMBRE (PROTESTA) | 16 | m2 |
| EDIFICIO VIRREYNAL DE 16 DE SEPTIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA (PROTESTA) | 12 | m2 |
| MADERO DE MONTE DE PIEDAD A PALMA (PROTESTA) | 04 | m2 |
| | | |
| TOTAL | 4,882 | M2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





ELIMINACIÓN DE 4,109 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 773 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO































Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

















APOYÓ EN LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL RETIRO DE 01 PLANTÓN EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN















DGSUyS Atención Fauna Nociva

DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,431 CEBOS CEREAL B, EN UNA SUPERFICIE DE 128,420 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERÍMETRO "A" Y "B





















| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|--|------------|---|---|
| Plaza de la Soledad | В | Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza. | Desratización 35 cebos cereal B, en 560 m2. |
| Vialidad General Anaya | В | De Eje 1 Oriente a San Ciprián col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 29 cebos cereal B, en 1,200 m2. |
| Vialidad San Ciprian | В | De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza. | Desratización 22 cebos cereal B, en 1,200 m2. |
| Exterior del Mercado Candelaria | В | Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprián y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza | Desratización 27 cebos cereal B, en 1,140 m2. |
| Mercado de la Merced | В | Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprián, Merced Balbuena, Venustiano Carranza. | Desratización 35 cebos cereal B, en 8,200 m2. |
| Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación | В | Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza | Desratización 56 cebos cereal B, en 3,800 m2. |
| Plaza de la Solidaridad | Α | Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 24 cebos cereal B, en 860 m2. |
| Plaza San Fernando | В | Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc | Desratización 12 cebos cereal B, en 2,500 m2. |
| Vialidad Puente de Alvarado | В | De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 10 cebos cereal B, en 750 m2. |
| Vialidad Eje 1 Poniente Rosales | В | De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 10 cebos cereal B, en 900 m2. |



| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|---------------------------------|------------|---|--|
| Vialidad Balderas | В | De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 21 cebos cereal B, en 1,200 m2. |
| Alameda Central | Α | Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 24 cebos cereal B, en 33,000 m2. |
| Vialidad San Pablo | Α | De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 10 cebos cereal B, en un área de 1,400 m2. |
| Vialidad Av. José María Izazaga | А | De Isabel la Católica a Simón Bolívar, col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 28 cebos cereal B, en un área de 800 m2. |
| Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta | Α | De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc | Desratización 32 cebos cereal B, en un área de 450 m2. |
| Vialidad Roldan | В | De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás col. Centro, Cuauhtémoc | Desratización 12 cebos cereal B, en un área de 1,800 m2. |
| Plaza Teatro Blanquita | В | Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc | Desratización 35 cebos cereal B, en un área de 560 m2. |
| Corredor Motolinia | Α | Tacuba y 16 de septiembre col. Centro, Cuauhtémoc | Desratización 1 cebos cereal B, en un área de 350 m2. |
| Vialidad Av. Morelos | В | Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza | Desratización 19 cebos cereal B, en un área de 850 m2. |
| Vialidad Congreso de la Unión | В | Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza | Desratización 35 cebos cereal B, en un área de 800 m2. |



| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|---------------------------------|------------|--|--|
| Vialidad Congreso de la Unión | В | Entre Roa Bárcenas Agiabampo y Melchor Ocampo , pueblo colonia Magdalena Mixiuca, Venustiano Carranza | Desratización 10 cebos cereal B, en un área de 650 m2. |
| Vialidad Congreso de la Unión | В | De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza | Desratización 20 cebos cereal B, en un área de 1,200 m2. |
| Exterior del mercado de Jamaica | В | Congreso de la Unión lado Oriente, calzada Mixhuca y Melchor Ocampo, col. Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza | Desratización 10 cebos cereal B, en un área de 650 m2. |
| Vialidad Av. Del Trabajo | В | De Gorostiza a Panaderos col. Morelos, Venustiano Carranza | Desratización 60 cebos cereal B en 680 m2 |
| Vialidad Congreso de la Unión | В | De Canal del Norte a Aluminio, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza | Desratización 26 cebos cereal B en 380 m2 |
| Vialidad Congreso de la Unión | В | De Circunvalación a Eje 2 Norte col. Michoacana, Venustiano Carranza | Desratización 58 cebos cereal B En 350 m2 |
| Vialidad Congreso de la Unión | В | De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza | Desratización 32 cebos cereal B En 100 m2 |
| Vialidad Congreso de la Unión | В | Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza | Desratización 22 cereal B En 100 m2 |
| Vialidad Congreso de la Unión | В | De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza | Desratización 26 cebos cereal B en 1,750 m2 |
| Canal del Norte | В | De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza | Desratización 44 cebos cereal B en 350 m2 |



| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|---|------------|---|---|
| Vialidad Congreso de la Unión Camellón | В | De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza | Desratización 25 cebos cereal B en 380 m2 |
| Vialidad Aluminio | В | De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza | Desratización 27 cebos cereal B en 760 m2 |
| Exterior del Mercado del Rastro | В | Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles | Desratización 36 cebos cereal B en 2,150 m2 |
| Vialidad Av. Del Trabajo | В | De Panaderos a Mecánicos, col. Morelos Venustiano Carranza | Desratización 41 cebos cereal B en 380 m2 |
| Vialidad | В | Calzada de Guadalupe, lado Poniente de Acero a Cobre, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 32 cebos cereal B, en 350 m² |
| Parque s/n | Α | Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 39 cebos cereal B, en 220 m² |
| Eje 2 Norte | В | Esq. Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 31 cebos cereal B, en 350 m² |
| Tiradero Clandestino No. 62 | В | Eje 1 Oriente, Esq. Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 18 cebos cereal B, en 100 m² |
| Vialidad | В | Eje 1 Oriente, Esq. Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 15 cebos cereal B, en 250 m² |
| Tiradero Clandestino No. 64, | В | Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 35 cebos cereal B, en 100 m² |
| Plaza de la Constitución Zócalo | А | 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 8 cebos cereal B, en 46,800 m² |





| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|--------------------------------|------------|--|---|
| Eje 1 Oriente Circunvalación | В | De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 52 cebos cereal B, en 1,600 m² |
| Anillo de Circunvalación | В | De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 111 cebos cereal B, en 800 m² |
| Eje 1 Oriente - Circunvalación | В | De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 87 cebos cereal B, en 2,200 m² |
| Ext. Del Mercado San Lucas | В | Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 29 cebos cereal B, en 1,800 m² |
| Área Verde | А | Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 25 cebos cereal B, en 800 m² |
| Vialidad | В | Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 35 cebos cereal B, en 850 m² |





DGSUyS


Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

LAVADO

RETIRO DE CHICLES












DGSUyS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

BARRIDO MANUAL

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS












DGSUyS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS











19 Elevadores en estaciones

del Centro Histórico



| Indicador | Periodicidad | 31/03 al 13/04 | Próximo reporte |
|--|--------------|---|-----------------|
| 75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico | | 1 escalera detenida (en mantenimiento) | |
| | Quincenal | | 04 de Mayo |

1 elevador detenido





| Tema | Indicador | Periodicidad | Quincena del 05 de ABRIL al 19 de ABRIL 2021 | Próximo reporte |
|---------------------------------|---|--------------|---|-----------------|
| | Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura | Quincenal | 7 | |
| | Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe | Quincenal | 47 | |
| Mantenimiento a infraestructura | Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica | Quincenal | 8 | 03 de MAYO 2021 |
| | Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas | Quincenal | 20 | |
| | Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública | Quincenal | 22 | |





Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------|--|
| MIXCALCO | ESQUINA CON LEONA VICARIO | | SIN DATO | COL.CENTRO | | REJILLA DAÑADA, SE REALIZA LA REPARACIÓN 16/04/2021 |
| EMILIANO ZAPATA | ENTRE MARGIL | SAN MARCOS | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | REJILLA INCOMPLETA, SE REALIZA LA REPARACIÓN 15/04/2021 |
| FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | ESQUINA SAN ANTONIO ABAD | | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | TAPA ROBADA, SE REALIZA LA REPARACIÓN 15/04/2021 |
| REPÚBLICA DE ECUADOR | ESQUINA CON REPÚBLICA DE BRASIL | | SIN DATO | COL.CENTRO | | TAPA DAÑADA, SE REALIZA LA REPARACIÓN 15/04/2021 |
| REPÚBLICA DE URUGUAY | ESQUINA CRUCES | | SIN DATO | COL.CENTRO | | TAPA ROBADA, SE REALIZA LA REPARACIÓN 12/04/2021 |
| EMILIO DONDE | ENRICO MARTÍNEZ | BALDERAS | SIN DATO | COL.CENTRO | | TAPA ROBADA, SE REALIZA LA REPARACIÓN 14/04/2021 |
| | | | | TOTAL | 7 | |





Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------|------------|----------|---|
| DONCELES | EJE CENTRAL | BRASIL | SIN DATO | COL.CENTRO | 14 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| JUSTO SIERRA | LORETO | BRASIL | SIN DATO | COL.CENTRO | 4 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| CALLE DE MIXCALCO | CIRCUNVALACION | DEL CARMEN | SIN DATO | COL.CENTRO | 4 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| MADERO | EJE CENTRAL | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN | SIN DATO | COL.CENTRO | 25 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| | | | | TOTAL | 47 | |



Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---------------|------------------|-----------------|----------------------|------------|----------|-------------------------------------|
| ARGENTINA 62 | APARTADO | REP. DE BOLIVIA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| LORETO 5 | REP GUATEMALA | MIXCALCO | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| COLOMBIA 94 | RODRÍGUEZ PUEBLA | DEL CARMEN | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| BRASIL 87 | DONCELES | REP.GUATEMALA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| ARGENTINA 72 | REP. DE PERÚ | REP. DE BOLIVIA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| GUATEMALA 117 | MARGIL | LEONA VICARIO | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| ARGENTINA 66 | APARTADO | REP. DE BOLIVIA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| SOLEDAD 49 | LECHERAS | ALHÓNDIGA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| | | | | TOTAL | 8 | |



Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------|----------------------------|
| VENUSTIANO CARRANZA | ESQUINA | NA ISABEL LA CATÓLICA | | COL.CENTRO | 1 | REEMPLAZO DE TAPA POR ROBO |
| DOCTOR MORA | AV. HIDALGO | JUÁREZ SI | | COL. CENTRO | 3 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| ALLENDE | ESQUINA | JUAN ÁLVAREZ | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| MANZANARES 26 | 2DO CALLEJÓN DE MANZANARES | CIRCUNVALACIÓN | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| VIDAL ALCOCER | ESQUINA | REP. DE COSTA RICA | SIN DATO | COL. CENTRO | 2 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| REP. DE COLOMBIA | ESQUINA | REP. DE BRASIL | SIN DATO | COL. CENTRO | 3 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| CORREO MAYOR | ESQUINA | REP. DE GUATEMALA | SIN DATO | COL. CENTRO | 4 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| PLAZA DEL EMPEDRADILLO | ESQUINA | ESQUINA REP. DE GUATEMALA | | COL. CENTRO | 5 | REEMPLAZO DE TAPA POR ROBO |
| | | | | TOTAL | 20 | |



Anexo 5. Detalle de ubicaciones Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|-------------------------------------|
| ARGENTINA 62 | APARTADO | REP. DE BOLIVIA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| LORETO 5 | REP. DE GUATEMALA | MIXCALCO | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| COLOMBIA 94 | RODRÍGUEZ PUEBLA | DEL CARMEN | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| BRASIL 87 | DONCELES | REP. DE GUATEMALA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| ARGENTINA 72 | REP. DE PERÚ | REP. DE BOLIVIA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| GUATEMALA 117 | MARGIL | LEONA VICARIO | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| ARGENTINA 66 | APARTADO | REP. DE BOLIVIA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| SOLEDAD 49 | LECHERAS | ALHÓNDIGA | SIN DATO | COL.CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| DOCTOR MORA | AV. HIDALGO | JUÁREZ | SIN DATO | COL. CENTRO | 3 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| ALLENDE | ESQUINA | JUAN ÁLVAREZ | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| MANZANARES 26 | 2DO. CALLEJÓN MANZANARES | CIRCUNVALACIÓN | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| VIDAL ALCOCER | ESQUINA | REP. DE COSTA RICA | SIN DATO | COL. CENTRO | 2 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| REP. DE COLOMBIA | ESQUINA | REP. DE BRASIL | SIN DATO | COL. CENTRO | 3 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| CORREO MAYOR | ESQUINA | REP. DE GUATEMALA | SIN DATO | COL. CENTRO | 4 | REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO |
| | | | | TOTAL | 22 | |





INAH

| Tema | Indicador | Quincena del 05 al 19/04 | Próximo reporte |
|-------|--|-----------------------------|--------------------|
| Obras | Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles | 04 | 04 de mayo |
| Obras | Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles | 05 | |





INAH

Solicitudes de autorización de obra

| FECHA DE INGRESO | UBICACIÓN | N° | TIPO DE OBRA | DICTAMEN |
|------------------|--|----|---|----------|
| 04/07/2021 | SAN ILDEFONSO, ANTIGUA ESCUELA DE JURIDPRUDENCIA | 28 | LIBERACIÓN DE LOS ELEMENTOS AJENOS A LA OBRA ORIGINAL COMO: CANCELERÍAS, PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS, CRISTALES. | ATENDIDO |
| 04/07/2021 | JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 30 | CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE UN MURO EN PLANTA BAJA Y DOS EN PLANTA ALTA, DEBIDO A DESPLAZAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS QUE HA TENIDO EL MISMO INMUEBLE, HAN SUFRIDO PROBLEMAS ESTRUCTURALES. POR OTRO LADO, SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PUESTA DE ACCESO PRINCIPAL Y LAS PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA SOBRE REPÚBLICA DE EL SALVADOR. TAMBIÉN SE CONSIDERA UNA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE COMO PARTE DE UN PREVENTIVO Y LA CONSOLIDACIÓN DE ALGUNA ZONAS DE LA CÚPULA QUE POR LA INTEMPERIE HA SUFRIDO DETERIOROS. | |
| 04/08/2021 | REPÚBLICA DE GUATEMALA | 24 | RECONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE CON EL MUSEO DE LA CARICATURA EN EL COSTADO NORTE DEL PREDIO, APROXIMADAMENTE MIDE 4 m DE LARGO POR 3.5 DE ALTURA. | |
| 04/13/2021 | VIZCAINAS | 3 | SE REALIZARÁ UNA INTERVENCIÓN PARCIAL RESPETANDO Y ASEGURANDO LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ADECUACIÓN OFICINAS Y COMERCIO. | |





INAH

Autorizaciones de obra

| AUTORIZACIÓN | UBICACIÓN | TIPO DE OBRA |
|--------------|------------------------------|--|
| 092/21 | HIDALGO 33 | REALIZACIÓN DE CALAS |
| 094/21 | ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 10 | PRÓRROGA PARA LA INSTALACIÓN DE ALARMAS |
| | EJE 1 PONIENTE GUERRERO 58 | APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA |
| 096/21 | EMILIANO ZAPATA 37 | INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES |
| 097/21 | REPÚBLICA DE EL SALVADOR 20 | PRÓRROGA PARA REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE |

PROYECTOS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 2020-2021










| | INMUEBLE | STATUS MULTIANUALIDAD |
|---|--|---|
| PROGRAMA NACIONAL DE | CASA TALAVERA | TRABAJOS CONCLUIDOS. REALIZADA ACTA ENTREGA. |
| RECONSTRUCCIÓN | CASA CONDE DE REGLA | TRABAJOS CONCLUIDOS. REALIZADA ACTA ENTREGA. |
| | SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA | TRABAJOS CONCLUIDOS. REALIZADA ACTA ENTREGA. |
| | CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN | TRABAJOS CONCLUIDOS. REALIZADA ACTA ENTREGA. |
| CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS | EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 30%, TÉRMINO SEPTIEMBRE 2021. |
| | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA | EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 19%, TÉRMINO DICIEMBRE 2021. |
| | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | TRABAJOS EN PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN. |





PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.









Azotea.

Interior biblioteca.

Reintegración de viguería.

Escalera.

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA.





PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.



Planta baja.



Planta Primer Nivel.



Entrepiso.



Patio principal.

CASA TALAVERA.





PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.




Azotea.



Vista interior del inmueble.



Aplanados interiores.



Reintegración de entrepiso.

CASA CONDE DE REGLA.





PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.









Viguería entrepiso.

Interior.

Enladrillado.

Fachada.

CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN.





CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.










TEMPLO SAN JUAN DE DIOS.





EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:

CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.







Habilitado de apuntalamientos

TEMPLO DE SANTA CATARINA.





EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:

CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.







CULTURA

| Tema | Inmueble | Periodo de obra | Periodicidad | Porcentaje de avance al 19/04 | Próximo reporte |
|--|----------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| Rehabilitación de Inmuebles | Parroquia de san Fernando Rey | 1 de octubre, 2020 30 de septiembre, 2021 | Quincenal | 8% | 4 de mayo |
| Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | | | | | |








Obra en proceso











MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Parroquia de San Fernando Rey





Obra en proceso









ADIP

| Tema | Indicador | Periodicidad | Reporte del 31/03 | Reporte al 19/04 | Próximo reporte |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Conectividad e Infraestructura de Telecomunicacione | Ducto Maestro Santa María la Redonda s | Quincenal | 73% | 78 % | 4 de mayo |













INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

| TRAYECTORIA | ML |
|----------------------|-------|
| RED TRONCAL | 12416 |
| RED DISTRIBUCION | 156 |
| RADIALES YACOMETIDAS | 5096 |

78% DE AVANCE





ADIP

| Tema | Indicador | Periodicidad | Reporte del 31/03 | Reporte al 19/04 | Próximo reporte |
|--|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones | Ducto Maestro Balderas | Mensual | 40% | 48 % | 4 de mayo |











INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

| TRAYECTORIA | ML |
|----------------------|--------|
| RED TRONCAL | 10.016 |
| RED DISTRIBUCION | 4176 |
| RADIALES YACOMETIDAS | 4250 |

48 % DE AVANCE





ADIP

| Tema | Indicador | Periodicidad | Reporte del 31/03 | Reporte al 19/04 | Próximo reporte |
|--|-------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones | Ducto Maestro Av. Chapultepec | Quincenal | 100 % | 100 % | - |
























INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA **VIALIDAD**

META

| TRAYECTORIA | ML |
|-----------------------|-------|
| RED TRONCAL | 26418 |
| RED DISTRIBUCIÓN | 8632 |
| RADIALES Y ACOMETIDAS | 10736 |

100 % DE AVANCE





C5

| Indicador | Periodicidad | 02 al 16/04 | Próximo reporte |
|--|--------------|------------------------|-----------------|
| No. cámaras con falla o intermitencia | | 13 cámaras | |
| | Quincenal | | 04 de Mayo |
| Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura | | 01 cámaras en 01 sitio | |

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**





SSC-TRÁNSITO

| Tema | Unidad de medida | Periodicidad | 05 al 18/04 | Próximo reporte |
|-----------|---|--------------|-------------|-----------------|
| Semáforos | Número de semáforos con mantenimiento preventivo | | 3 | |
| | Número de semáforos con mantenimiento correctivo | | 36 | |
| Cámaras | Número de cámaras con mantenimiento preventivo | Quincenal | 0 | 4 de mayo |
| | Número de cámaras con mantenimiento correctivo | | 0 | |






MANTENIMIENTO SEMAFORICO

SSC-SCT-DSOT

| CORRECTIVO | | | | |
|---|----|--|--|--|
| ACOMETIDA | 1 | | | |
| APAGADO | 3 | | | |
| BASE NUEVA | 1 | | | |
| CAMBIO DE COMPONENTE | 1 | | | |
| CORTO | 3 | | | |
| DESCOORDINADO | 1 | | | |
| DESORIENTADO | 5 | | | |
| FOCO FUNDIDO | 5 | | | |
| FY-CINTILANTE | 3 | | | |
| IMPACTADO | 2 | | | |
| MEMORIA DAÑADA | 1 | | | |
| OBRA CIVIL | 2 | | | |
| PUERTA ABIERTA | 1 | | | |
| REINSTALACIÓN | 1 | | | |
| ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN | 6 | | | |
| PREVENTIVO | | | | |
| LIMPIEZA DE COMPONENTES | 3 | | | |
| TOTAL GENERAL | 39 | | | |







Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



Matriz de seguimiento a turnos



| Danandanaia | | Total | | |
|---------------------|----------|---------|-----------|-------|
| Dependencia | Atendido | Proceso | Pendiente | Total |
| Alcaldía Cuauhtémoc | 2 | | | 2 |
| ACH | 9 | | | 9 |
| CFE | 2 | 1 | | 3 |
| CONAVI | 1 | | | 1 |
| INBAL | 1 | | | 1 |
| SACMEX | 3 | | 1 | 4 |
| SEDUVI | 2 | | | 2 |
| SOS-DGOIV | 6 | | | 6 |
| SOS-DGSUS | 1 | | | 1 |
| SOS-DGCOP | 1 | 1 | | 2 |
| Total general | 28 | 2 | 1 | 31 |



SEGUIMIENTO A TURNOS Derivados de la 7ma. Mesa del 05-04-2021

Atendidos



| CLAVE = | FECHA DE MESA | SOLICITANTE = | SOLICITUD = | ATIENDE = | FECHA DE ATENCIÓN | ESTATUS Y | OBSERVACIONES = |
|---------|---------------|---------------|---|-----------|----------------------|-----------|--|
| TCH-034 | 6/4/2021 | ACH | Comparta una nota informativa sobre el tema de las rentas en Soledad 45 para que la Mtra. Ludlow lo vea con el Comisionado para la Reconstrucción. | CONAVI | 19/4/2021 | Atendido | Se compartió con el Comisionado para la Reconstrucción |
| TCH-035 | 6/4/2021 | CONAVI | Haga del conocimiento a SSC los puntos donde se tiene obra para evitar contratiempos. Especificamente en Manzanares 21 | ACH | 7/4/2021 | Atendido | Acordaron informar al Arq. Jaral vía Whats App cada que se tengan movimientos para sacar material y cascajo para coordinarlo en el chat operativo y además se resguarde la seguridad de las personas que los operan. |



SEGUIMIENTO A TURNOS Derivados de la 7ma. Mesa del 05-04-2021 Proceso



| CLAVE = | FECHA DE MESA | SOLICITANTE = | SOLICITUD | ATIENDE = | ESTATUS Y | OBSERVACIONES = |
|---------|---------------|---------------|---|-----------|-----------|--|
| TCH-033 | 6/4/2021 | ACH | Que en virtud de que en la Mesa que se tiene de seguimiento con la Jefa de Gobierno, se acordó dar solución por parte de la Secretaría de Gobierno, al crecimiento de los puestos que venden pulgas en el entorno de Pilares La Pulga, se le envíen fotografías de cómo está la situación para apoyar en la solución antes de que concluya la obra. | SOS-DGCOP | Proceso | Se dará seguimiento en las mesas de los Lunes con el Subsecretario Efraín |
| TCH-036 | 6/4/2021 | FCH | Realice el acomodo de cables en Honduras 1. | CFE | Proceso | Acordaron visita el jueves 22 de abril en el sitio |



SEGUIMIENTO A TURNOS

Pendientes



| SOLICITANTE = | SOLICITUD = | ATIENDE - | ESTATUS Y | FECHA DE ATENCIÓN | EVIDENCIA | = OBSERVACIONES = |
|---------------|--|-----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| ACH | Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona | SACMEX | Pendiente ▼ | | | Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve. Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2. Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático. Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX |



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



| Matriz IUCH | Estatus | | | |
|----------------|----------|-----------|---------|---------------|
| Dependencia | Atendido | Pendiente | Proceso | Total general |
| ACH | 30 | 10 | 1 | 41 |
| Al. Cuauhtémoc | 35 | 3 | | 38 |
| C5 | | 3 | | 3 |
| CFE | 71 | 25 | 2 | 98 |
| SACMEX | 20 | 6 | | 26 |
| SEDEMA | | 2 | | 2 |
| SGIRyPC | 1 | | | 1 |
| SOS-AP | 24 | | | 24 |
| SOS-DGOIV | 18 | 5 | | 23 |
| SOS-DGSUS | 25 | | | 25 |
| STC-METRO | 1 | | | 1 |
| TELMEX | 1 | | | 1 |
| Tránsito | 8 | | 1 | 9 |
| Total general | 234 | 54 | 4 | 292 |





| VIPPSC | SOLICITUD | UBICACIÓN 🔻 | ENTRE CALLE 🔻 | REFERENCIA | ♥ FOTOGRAFÍA ANTES ♥ FOTOGRAFÍA DESPUÉS ♥ | ATIENDE . | ESTATUS |
|--|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| VIPP 3 Santo Domingo | Falla en el suministro de energía eléctrica | República de Venezuela | | Mercado Abelardo Rodríguez | | CFE | Atendido |
| VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción | Tapa de registro en mal estado | Allende | Juan Álvarez | Esquina | NO PISE PELIGRO | CFE | Atendido |
| VIPP 8 San Pablo | Semáforo en mal estado | República de Uruguay | Las Cruces | Esquina | | Tránsito | Atendido |





| VIPPSC ▼ | SOLICITUD | UBICACIÓN 🔛 | ENTRE CALLE 🔻 | REFERENCIA | FOTOGRAFÍA ANTES 💌 | FOTOGRAFÍA DESPUÉS 🔻 | ATIENDE * | ESTATUS Y |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| VIPP 3 Santo Domingo | Falla en el drenaje | República de Brasil | República de Bolivia | No. 42 | | | SACMEX | Atendido |
| VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina | Falta tapa de registro | Fray Servando Teresa de Mier | 20 de Noviembre | Afuera de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | | | SACMEX | Atendido |





| VIPPSC | SOLICITUD | UBICACIÓN 🔻 | ENTRE CALLE 🔻 | REFERENCIA | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS 🔻 | ATIENDE | ESTATUS |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------|----------------|----------|
| VIPP 8 San Pablo | Falla en el suministro eléctrico | Mesones | Jesús María | No. 177 | | | CFE | Atendido |
| | Retiro de árbol caído | Chimalpopoca | Eje Central Lázaro Cárdenas | | | | Al. Cuauhtémoc | Atendido |
| VIPP 3 Santo Domingo | Limpieza | República de Honduras | Altuna | | | | SOS-DGSUS | Atendido |





| VIPPSC - | SOLICITUD | UBICACIÓN 🔻 | ENTRE CALLE | REFERENCIA | FOTOGRAFÍA ANTES | ▼ FOTOGRAFÍA DESPUÉS ▼ | ATIENDE . | ESTATUS T |
|------------------|--------------------|--------------|----------------|------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|
| VIPP 8 San Pablo | Falla en alumbrado | Ramón Corona | Circunvalación | | sin imagen | | SOS-AP | Atendido |
| VIPP 8 San Pablo | Falla en semáforo | Correo Mayor | Mesones | | sin imagen | Recbak | Tránsito | Atendido |



Atención VIPPSC Incidencias en proceso



| VIPPSC | SOLICITUD | UBICACIÓN = | ENTRE CALLE | FOTOGRAFÍA ANTES 🔻 | ATIENDE . | ESTATUS T |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| VIPP 1 Santa María la Redonda | Falta tapa de registro eléctrico | Zarco | Violeta | | CFE | Proceso • |
| VIPP 3 Santo Domingo | Falla en el suministro de energía eléctrica | República de Brasil | República de Colombia | | CFE | Proceso |
| VIPP 1 Santa María la Redonda | Tapa de registro dañada | Av. Hidalgo | Valerio Trujano | | ACH | Proceso |
| VIPP 3 Santo Domingo | Falla en semáforo | República de Brasil | República de Perú | | Tránsito | 'Proceso |





| VIPPSC | SOLICITUD = | UBICACIÓN ₹ | ENTRE CALLE ▼ | Y CALLE = | REFERENCIA = | FOTOGRAFÍA ANTES = | ATIENDE = | ESTATUS |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| VIPP 3 Santo Domingo | Tapa de registro faltante | República de Chile | República de Perú | | Esquina. Afuera de Bella Quince | | ACH | Pendiente |
| VIPP 8 San Pablo | Falta tapa de bóveda | República de Uruguay | Las Cruces | | Esquina | | CFE | Pendiente |
| VIPP 1 Santa María la Redonda | Falla en el suministro de energía eléctrica | Galeana | Mosqueta | Moctezuma | No. 114 | | CFE | Pendiente |





| VIPPSC | ₹ SOLICITUD ₹ | UBICACIÓN ₹ | ENTRE CALLE = | Y CALLE ₹ | REFERENCIA | ▼ FOTOGRAFÍA ANTES | ₹ ATIENDE ₹ | ESTATUS T |
|---|--|---------------------|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------|
| | Hundimiento de acometida sobre arroyo vehicular | Revillagigedo | Márquez Sterling | Ernesto Pugibet | No. 69 | | CFE | Pendiente |
| VIPP 2 Callejón del 57 Plaz de la Concepción | a Falla en el suministro de energía eléctrica | República de Perú | Allende | Eje Central Lázaro Cárdenas | | | CFE | Pendiente |
| VIPP 3 Santo Domingo | Tocón y reponer árbol faltante | República de Brasil | Donceles | | | | SEDEMA | Pendiente |





| VIPPSC = | SOLICITUD = | UBICACIÓN ₹ | ENTRE CALLE | Y CALLE ∓ | REFERENCIA | F FOTOGRAFÍA ANTES = | ATIENDE = | ESTATUS |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| VIPP 8 San Pablo | Banqueta dañada | República de El Salvador | Jesús María | Talavera | Frente al 181 | | ACH | Pendiente |
| VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco | Tapar o plantar árbol en cajete | Venustiano Carranza | Correo Mayor | | frente al No.134 | sin imagen | SEDEMA | Pendiente |
| VIPP 1 Santa María la Redonda | Falla en poste de videogilancia | Riva Palacio | Moctezuma | | Esquina ID 2357 | | C5 | Pendiente |





| VIPPSC = | SOLICITUD = | UBICACIÓN = | ENTRE CALLE = | Y CALLE ₹ | REFERENCIA | ₹ FOTOGRAFÍA ANTES ₹ | ATIENDE = | ESTATUS T |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| VIPP 1 Santa María la Redonda | Falla en poste de videogilancia | Riva Palacio | Magnolia | | Esquina ID 2509 | 2509 2509 2509 | C5 | Pendiente |
| VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco | Falta de luz | Guatemala | 8 | | No. 104 | sin imagen | CFE | Pendiente |
| | ^à Desazolve al interior de predio | República de Cuba | Allende | República de Chile | No. 42 | | SACMEX | Pendiente |





| VIPPSC = | SOLICITUD = | UBICACIÓN ₹ | ENTRE CALLE ▼ | Y CALLE = | REFERENCIA = | FOTOGRAFÍA ANTES = | ATIENDE = | ESTATUS |
|--|---|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|
| VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina | Falla en el suministro de energía eléctrica | 5 de febrero | Regina | Mesones | | | CFE | Pendiente |
| VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco | Banqueta dañada | República de Uruguay | Jesús María | Talavera | frente al No. 171 | | CFE | Pendiente |
| /IPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción | Falla en el alumbrado público | Plaza de la Concepción | Eje Central Lázaro Cárdenas | Callejón del 57 | | 9 | Al. Cuauhtémoc | Pendiente |
| VIPP 1 Santa María la Redonda | Falla en poste de videogilancia | Galeana | Pedro Moreno | Violeta | ID 10518 | | C5 | Pendiente |



Incidencias pendientes Del 06 al 19 de marzo



| VIPPSC = | SOLICITUD = | UBICACIÓN ₹ | ENTRE CALLE ▼ | Y CALLE ₹ | REFERENCIA = | F FOTOGRAFÍA ANTES 🔻 | ATIENDE = | ESTATUS |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| VIPP 1 Santa María la Redonda | Falta tapa de coladera | San Fernando | Puente de Alvarado | San Fernando | | | SACMEX | Pendiente |
| VIPP 4 Alameda - Sector Financiero | Tapa de registro en mal estado | Isabel la Católica | Francisco I. Madero | | Esquina | | CFE | Pendiente |



Incidencias pendientes Del 06 al 19 de marzo



| VIPPSC = | SOLICITUD = | UBICACIÓN ₹ | ENTRE CALLE = | Y CALLE ∓ | REFERENCIA | ₹ FOTOGRAFÍA ANTES ₹ | ATIENDE = | ESTATUS | τ |
|---------------|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|---|
| VIPP 5 Zócalo | Seguros levantados de tapa de bóveda | Francisco I. Madero | Isabel la católica | | Esquina. Afuera de Mixup | | CFE | Pendiente | |



BARRIO ADENTRO Matriz de seguimiento



60 % avance

| Dependencia | Atendido | Pendiente | Total |
|---------------------|----------|-----------|-------|
| ACH | 23 | 4 | 28 |
| Alcaldía Cuauhtémoc | 19 | 13 | 32 |
| CFE | 4 | 12 | 16 |
| C5 | 1 | | 1 |
| SACMEX | 2 | 3 | 5 |
| SOS-DGOIV | | 2 | 2 |
| TELMEX | | 1 | 1 |
| Total general | 49 | 35 | 84 |



BARRIO ADENTRO Incidencias atendidas Del 23 de marzo al 04 de abril



| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD = | ATIENDE | - ANTES - | DESPUÉS | ≠ ESTATUS ▼ | FECHA DE ATENCIÓN |
|---------|--------------|--|------------------------|-----------|--|-------------|----------------------|
| TBA-010 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón | ACH | | | Atendido | 09/03/2021 |
| TBA-011 | SMR-Guerrero | Retiro de tocón y reparación de banqueta en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón | ACH | | DE ATTERNATION DE LA TERMINATION DE LA TERMINATI | Atendido | 09/03/2021 |
| TBA-015 | SMR-Guerrero | Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto | Alcaldía Cuauhtémoc | | | Atendido | 22/03/2021 |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD = | ATIENDE = | ANTES | ÷ | DESPUÉS | ₹ | ESTATUS | Ť | FECHA DE ATENCIÓN |
|---------|--------------|---|------------------------|-------|---|---------|---|----------|---|----------------------|
| TBA-016 | SMR-Guerrero | Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia | Alcaldía Cuauhtémoc | | | | | Atendido | | 11/03/21 |
| TBA-018 | SMR-Guerrero | Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia | Alcaldía Cuauhtémoc | | | | | Atendido | | 11/03/2021 |
| TBA-019 | SMR-Guerrero | Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia | Alcaldía Cuauhtémoc | | | | | Atendido | | 11/03/2021 |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD = | ATIENDE = | ANTES = | DESPUÉS ▼ | ESTATUS Y | FECHA DE ATENCIÓN |
|---------|--------------|---|------------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| TBA-020 | SMR-Guerrero | Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco | Alcaldía Cuauhtémoc | | | Atendido | 22/03/2021 |
| TBA-021 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco | Alcaldía Cuauhtémoc | | | Atendido | 12/03/21 |
| TBA-023 | SMR-Guerrero | Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto | ACH | | | Atendido | 09/03/2021 |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD = | ATIENDE = | ANTES | ÷ | DESPUÉS | ŧ | ESTATUS | * | FECHA DE Atención | r |
|---------|--------------|--|------------------------|-------|---|---------|-----------|----------|---|----------------------|---|
| TBA-028 | SMR-Guerrero | Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo | Alcaldía Cuauhtémoc | | | | Alexander | Atendido | | 12/03/2021 | |
| TBA-031 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco | Alcaldía Cuauhtémoc | | | | | Atendido | | 12/03/2021 | |
| TBA-033 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco | Alcaldía Cuauhtémoc | | | | | Atendido | | 22/03/2021 | |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD = | ATIENDE | → ANTES | ₹ | DESPUÉS | ÷ | ESTATUS Y | FECHA DE ATENCIÓN | ¥ |
|---------|--------------|--|---------|---------|---|--|---|-----------|----------------------|---|
| TBA-038 | SMR-Guerrero | Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia | ACH | | | Park Marin Salah S | | Atendido | 16-03-21 | |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD = | ATIENDE - | - ANTES - | ESTATUS | Ŧ |
|---------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| TBA-002 | SMR-Guerrero | Reposición de tapas de dren pluvial en las calles de Riva Palacio y Violeta | SOS-DGOIV | | Pendiente | * |
| TBA-003 | SMR-Guerrero | Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz | CFE | | Pendiente | ¥ |
| TBA-006 | SMR-Guerrero | Atención de reposición de concreto en rampa de acceso en Santa Veracruz casi esq. 2 de abril | ACH | | Pendiente | * |
| TBA-008 | SMR-Guerrero | Colocación de bancas en el Jardín del Obispo | SOS-DGOIV | | Pendiente | .07 |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE | ∓ ANTES ∓ | ESTATUS T |
|---------|--------------|---|---------|-------------------------|-----------|
| TBA-013 | SMR-Guerrero | Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto | CFE | | Pendiente |
| TBA-014 | SMR-Guerrero | Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto | CFE | | Pendiente |
| TBA-017 | SMR-Guerrero | Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia | CFE | | Pendiente |





CLAVE = POLÍGONO = SOLICITUD = ATIENDE = ANTES = ESTATUS T

| TBA-024 | SMR-Guerrero | Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco | SACMEX | Pendiente |
|---------|--------------|--|------------------------|-----------|
| TBA-025 | SMR-Guerrero | Renivelación de asfalto en Moreno entre Soto y Zarco | Alcaldía Cuauhtémoc | Pendiente |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE = | ANTES = | ESTATUS 🔻 |
|---------|--------------|---|------------------------|---------|-----------|
| TBA-026 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-027 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE | ⇒ ANTES ⇒ | ESTATUS 🔻 |
|---------|--------------|--|------------------------|-----------|-----------|
| TBA-030 | SMR-Guerrero | Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-032 | SMR-Guerrero | Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-034 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta en Calle Soto entre Reforma y Mina | ACH | | Pendiente |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE | → ANTES → | ESTATUS T |
|---------|--------------|--|---------|---------------|-----------|
| TBA-035 | SMR-Guerrero | Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado | CFE | | Pendiente |
| TBA-036 | SMR-Guerrero | Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero | CFE | | Pendiente |
| TBA-037 | SMR-Guerrero | Reparación de banqueta en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero | ACH | | Pendiente |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE | ∓ ANTES ∓ | ESTATUS 🔻 |
|---------|--------------|--|---------|-------------------------|-----------|
| TBA-039 | SMR-Guerrero | Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia | CFE | | Pendiente |
| TBA-041 | Centro I | Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma | CFE | | Pendiente |
| TBA-043 | Centro I | Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica | ACH | | Pendiente |
| TBA-044 | Centro I | Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica | CFE | | Pendiente |



| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD = | ATIENDE = | ANTES 👻 | ESTATUS 🔻 |
|---------|------------|---|------------------------|---------|-----------|
| TBA-047 | Centro I | Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57 | CFE | | Pendiente |
| TBA-049 | Centro I | Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile | SACMEX | | Pendiente |
| TBA-052 | Centro I | Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-063 | Centro I | Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE = | ANTES = | ESTATUS 🔻 |
|---------|------------|--|------------------------|---------|-----------|
| TBA-064 | Centro I | Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-068 | Centro I | Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-069 | Centro I | Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-073 | Centro I | Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central | CFE | | Pendiente |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE = | ⇒ ANTES ⇒ | ESTATUS 🔻 |
|---------|------------|---|------------------------|--|-----------|
| TBA-074 | Centro I | Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-075 | Centro I | Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende | Alcaldía Cuauhtémoc | SS 8758 80 Signature and Artificial State of the State of | Pendiente |
| TBA-076 | Centro I | Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |
| TBA-078 | Centro I | Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende | Alcaldía Cuauhtémoc | | Pendiente |





| CLAVE = | POLÍGONO = | SOLICITUD | ATIENDE | - ANTES - | ESTATUS T |
|---------|------------|--|---------|-----------|-----------|
| TBA-079 | Centro I | Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende | Telmex | | Pendiente |
| TBA-080 | Centro I | Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort | SACMEX | | Pendiente |
| TBA-082 | Centro I | Reparación de banqueta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo | ACH | | Pendiente |





Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia





Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia





Turnos Nuevos

| CFE Dar seguimiento en Mesa de Reordenamiento y enviar oficio en alcance con las ubicacior robo de elementos de infraestructura | | АСН |
|--|---|-----------|
| Tránsito | Se refuerce la supervisión en el tramo de Puente de Alvarado entre Insurgentes y Colegio Militar, respecto a la señalización y colocación de elementos de confinamiento | SOS-DGOIV |
| Se apoye con el retiro de escombro y cascajo de la obra de Av. Chapultepec en Abraham González afuera del Mercado Juárez | | SOS-DGOIV |

Acuerdos

- 1. La ACH dará seguimiento en la Mesa de Infraestructura y Obras del seguimiento para la atención de bocinas que tuvieron falla en la prueba de audio
- 2. La ACH incorporará el reporte de riego en sus indicadores que realiza en coordinación con DGSUS, SEDEMA y Alc. Cuauhtémoc. Se presenta en la próxima mesa