



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

9na. Sesión

Evaluación Abril

04 de mayo 2021



UNIVERSIDAD DE CUENCA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes de indicadores



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 16/04/2021	Quincena al 30/04/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	105	53	14 de mayo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Av. Juárez
República de
Guatemala
Dr. Mora
Santa Veracruz
Soto
San Jerónimo
Regina
República de
Brasil
República de
Honduras
Zapata
Donceles
República de
Argentina
5 de Febrero

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de 5.50 m2 de piso de mármol** en Av. Juárez entre Dr. Mora y José Azueta, **se reparó 1.20 m2 de pisos estampado en arroyo vehicular** en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina, **se reparó 3.50 m2 de piso de mármol** en Dr. Mora esquina Av. Juárez **se reparó una rampa de concreto de 3.20 m2** en Santa Veracruz, entre Eje Central y 2 de Abril, **se reparó banqueta de 5.10 m2** en Soto entre Paseo de la Reforma y Mina, **se recomodaron 9 bancas artísticas** en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **se balizó espacio en 5 locales** en San Jerónimo **y 4 locales** en Regina entre Isabel la Católica y Bolívar, **se repararon dos tramos de banqueta con 7 piezas de recinto** en República de Brasil entre República de Bolivia y República de Perú, **se reparó un registro y se retiraron 4 espárragos** en República de Honduras esquina República de Brasil, **se repuso tapa de rejilla tipo Irving** en Zapata entre Santísima y Margil, **se reparó solera de tapa de registro** en Donceles entre República de Brasil y República de Argentina, **se repuso tapa de rejilla tipo Irving** en República de Argentina esquina San Ildefonso, **se repararon 2 tapas de registro** en San Jerónimo entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, **se repararon 2 tapas de registro y se reparó un tramo de banqueta** en 5 de Febrero entre Izazaga y Nezahualcoyotl.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Incidencias atendidas



Grafiti retirado en m2





ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Qna al 30/04/2021	Próximo reporte
Programa de Riego de Áreas Verdes Centro Histórico (con la participación de dependencias y vecinos)	Número de riegos realizados por DGSUS-ACH	Quincenal	6	14 de mayo
	Número de riegos realizados por ACH		9	
	Número de riegos realizados por DGSUS		12	
	Número de riegos realizados por Alcaldía Cuauhtémoc		18	
	Número de riegos realizados por SEDEMA		2	
	Número de riegos realizados por vecinos		6	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ACH | riego



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Regina **SEDEMA**



Plaza Loreto **ACH**



Violeta **ALCALDÍA CUAUHTEMOC**



Plaza Vizcaínas **DGSUS-ACH**



Valerio Trujano **DGSUS-ACH**



República de Guatemala **VECINOS**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO HISTÓRICO

ACH | riego




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ATENCIONES DE RIEGO POR ACH-DGSUS



- AV. HIDALGO
- VALERIO TRUJANO
- 2C. SAN JUAN DE DIOS
- 3C SAN JUAN DE DIOS
- PENSADOR MEXICANO
- VIZCAÍNAS

ATENCIONES DE RIEGO POR ACH



- SAN MIGUEL
- PRIMO DE VERDAD
- LORETO
- DR. MORA
- VIZCAÍNAS
- JARDÍN DEL OBISPO
- CUBA/OBREGÓN



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




ACH | riego




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ATENCIONES DE RIEGO DGSUS



ATENCIONES DE RIEGO ALCALDÍA CUAUHEMOC





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | riego




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ATENCIONES DE RIEGO SEDEMA



ATENCIONES DE RIEGO VECINOS GUATEMALA




ALC. CUAUHTÉMOC


Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 30/04	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	80	14 de mayo
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	30	14 de mayo
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	80	14 de mayo
Drenaje	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	20	14 de mayo
Drenaje	Número de coladeras de banquetas desazolvadas	Quincenal	10	14 de mayo

ALC. CUAUHTÉMOC

Número de luminarias reparadas en vías secundarias




Número de sujetos forestales podados en vía secundarias y/o plazas




ALC. CUAUHTÉMOC

Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvadas




Número de rejillas de piso desazolvadas



ALC. CUAUHTÉMOC


Número de coladeras de banquetta desazolvadas



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 16/04	Quincena al 31/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	40	0	14 de mayo	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de reparación de luminarias en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	1126.4	924	14 de mayo	Se recolectaron 30 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	27	0	14 de mayo	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	310	310	14 de mayo	Se realizaron 620 metros lineales de desazolve

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.7	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	3.1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.1	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.7	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.6	S-9



Anexo

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RED DE DRENAJE DESAZOLVADA


METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	L	MOTIVO
SAN A. TOMATLAN N° 87	F.C DE CINTURA	BRAVO	CENTRO I	120	ATARJEA 0.30 Ø
AV. DEL TRABAJO N° 7	ESQ. F.C DE CINTURA		MORELOS II	120	ATARJEA 0.30 Ø
SAN CIPRIAN S/N	ABRAHAM OLVERA	CDA. DE SAN CIPRIAN	CENTRO II	60	ATARJEA 0.30 Ø
SAN CIPRIAN S/N	CANDELARIA	CORREGIDORA	U. H. CANDELARIA DE LOS PATOS	320	ATARJEA 0.30 Ø

TOTAL: 620




ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Número de luminarias reparadas en vías secundarias




Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas




ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados



Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



METAS DEL PROGRAMA


- 21,000** metros de atarjea
- 370** pozos de visita
- 150** rejillas de piso
- 160** coladeras pluviales
- 1,500** metros de albañal




EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

37 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	5,170	2,610	7,770
POZOS DE VISITA	370	100	36	136
REJILLAS DE PISO	150	47	25	72
COLADERA PLUVIAL	160	48	27	75
ALBAÑAL (METROS)	1,500	420	140	560



REPORTE FOTOGRÁFICO



PLAZA DE LA REPÚBLICA (PERÍMETRO DE LA PLANCHA DEL ZÓCALO)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 680 ML DE ATARJEA, 9 PV, 6 RP, 7 CP, 40 ML DE ALBAÑAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



REPORTE FOTOGRÁFICO



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

(MESONES Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 700 ML DE ATARJEA, 9 PV, 7 RP, 8 CP, 45 ML DE ALBAÑAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



REPORTE FOTOGRÁFICO



JESÚS MARÍA

(ENTRE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 1,230 ML DE ATARJEA, 18 PV, 12 RP, 12 CP, 55 ML DE ALBAÑAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE BRASIL NO. 53

(ESQUINA REPÚBLICA DE BOLIVIA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE CHILE NO. 62


(ESQUINA REPÚBLICA DE PERÚ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV.



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE


Porcentaje de avance





Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²

OBRA	PROGRAMADO	REAL	ACTIVIDADES
EJE CENTRAL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
REPÚBLICA DE BRASIL	100.00%	100.00%	CONCLUIDO
STA. MA. LA REDONDA	100.00%	79.83%	Demolición de guarniciones y banquetas, renivelación de registros, relleno de tepetate, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones, colocación de adocreto en área de banquetas y colocación de MR-45 en arroyo vehicular.
CALLE FCO. ZARCO	100.00%	74.28%	Demolición de guarniciones y banquetas, colocación de MR45, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido, colocación de adocreto en área de banquetas y colocación de MR-45 en arroyo vehicular.
AV. BALDERAS	97.95%	67.44%	Demolición de guarniciones y banquetas, suministro y colocación de ductería, bases y registros para alumbrado público, bolardos, colado de guarniciones, colocación de relleno fluido y colocación de adocreto en área de banquetas.




RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					ABRIL 2021				MAYO 2021							
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5			
		03-may-21																													
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	REAL	100.00%																													
REPUBLICA DE BRASIL	REAL	15/03/2021 100.00%																													
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE	REAL	30/04/2021 100%																				79.83%									
CALLE FRANCISCO ZARCO	REAL	27/10/2020					20/04/2021 100%																				74.28%				
AV. BALDERAS	REAL	10/12/2020																				67.44%					29/05/2021 100%				




SANTA MARÍA LA REDONDA (REFORMA - EJE CENTRAL - PEDRO MORENO)



CALLE FRANCISCO ZARCO (AV. HIDALGO – CALLE VIOLETA)




AV. BALDERAS (ARCOS DE BELEM – AV. HIDALGO)



SOS-DGOIV

86.75%

Porcentaje de avance
acumulado global





KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

AL 02 DE MAYO DE 2021

DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	29/01/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	16,055,790.56
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$2,489,570.29
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	13,566,220.27


ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-

RESIDENTE:

ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO

J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2




PERSPECTIVA DEL PROYECTO



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

**GRÁFICA DE AVANCES DE LA OBRA AL 02 DE MAYO DE 2021
CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-275-20**





KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



ARMADO CON ACERO DE REFUERZO Y COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA PARA MUROS MC-1/MC-2 DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-2/B-C)



COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=250\text{kg/cm}^2$ PARA MUROS MC-1/MC-2 DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (EJES 1-2/B-C)



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**COLOCACION DE VIGUETAS Y DOVELAS
EN TECHUMBRE DE SOTANO (EJES 1-4/B-C)**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN
TECHUMBRE DE SOTANO
(EJES 4-6/B-C)**



**ACABADO PULIDO EN TECHUMBRE DE SOTANO
(EJES 4-6/B-C)**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA ARCOS Y MUROS MC-1
DE LA PLANTA BAJA (EJES 2-6/B-C)**



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

**CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
“PILARES LA PULGA”,
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO**

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE



KBL
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.

CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):
"PILARES LA PULGA",
UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE GRAFICO




SOS- DCOP

31.80%

Porcentaje de avance
acumulado

PILARES La Pulga

Se tiene programado
el término de la obra
para el mes de Julio





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 17 Al 23/04	Semana 18 Al 30 /04	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de reparaciones de luminarias en vías del PA del CH	Semanal	61	1606	18 de mayo
				Total 1667	

SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 17

REPORTE DE REPARACIONES DE LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Bolívar y Gante	Centro	1	Instalación de poste	Poste faltante
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	Centro	3	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Calle Francisco I. Madero	Palma y Monte de Piedad	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Av. Juarez	Iturbide y Humboldt	Centro	19	Se realiza reconexión de líneas	Circuito apagado
Av. Juarez	Iturbide y Humboldt	Centro	10	Se realiza reconexión de líneas	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Monte de Piedad y 16 de Septiembre	Centro	26	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Eje Central Lázaro Cárdenas	Esquina López	Centro	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
		TOTAL	61		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 18

REPORTE DE REPARACIONES DE LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	Centro	1	Retiro de luminaria dañada	Luminaria a punto de caer
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	Centro	1	Funciona correctamente	Luminaria apagada
Av. José Ma. Izazaga	José Ma. Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	restablecimiento de control	Circuito apagado
Gran Hotel de la Ciudad de México	16 de Septiembre y Francisco I Madero	Centro	418	Programacion de Cambio de color	Cambio de color
Edificio de Medio Ambiente	20 de noviembre y Pino Suárez	Centro	331	Programación de Cambio de color	Cambio de color
Edificio Virreinal	20 de noviembre y 5 de Febrero	Centro	268	Programación de Cambio de color	Cambio de color
Edificio Joyerías	Francisco I. Madero y Av. 5 de Mayo	Centro	165	Programación Cambio de color	Cambio de color
Francisco I. Madero	Fachada lateral Gran Hotel	Centro	418	Programación de Cambio de color	Cambio de color
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
TOTAL			1606		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público

REPORTE DE REPARACIONES DE LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A



Acumulado de
reparaciones
3923



Tema	Indicador	Periodicidad	05 al 18/04	19/04 al 02/05	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	18 de mayo
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



Tema	Indicador	Periodicidad	05 al 18/04	19/04 al 02/05	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	18 de mayo
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	6,441 m3	6,482 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	115.25 m3	117.75 m3	



Tema	Indicador	Periodicidad	05 al 18/04	19/04 al 02/05	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	18 de mayo
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	636,368 m2	626,364 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 sitios (255 promedio en la quincena)	18 sitios (255 promedio en la quincena)	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	05 al 18/04	19/04 al 02/05	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 tiraderos (350 promedio a la quincena)	25 tiraderos (350 promedio a la quincena)	18 de mayo
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	3,591 piezas	3,714 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	4,882 m2	299 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUvS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	05 al 18/04	19/04 al 02/05	Próximo reporte
Atención granizada	Atención derivado de la granizada atípica que cayó en el Perímetro A del Centro Histórico			01 atención	18 de mayo
Desratización	Desratización en el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico		Colocación 1,431 cebos cereal B, en una superficie de 128,420 m2	Colocación 321 cebos cereal B, y 3,097 racumín pasta en una superficie de 130,080 m2	
Atención en Retiro de Plantón	Atención en Retiro de Plantón el Perímetro "A" del Centro Histórico		01 atención	03 atenciones	



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 296 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 3 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE APOYÓ EN LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA DERIVADO DE LA GRANIZADA ATÍPICA DEL PASADO 28 DE ABRIL, DONDE SE RECOLECTARON 85.50 M3 DE GRANIZO Y 21.00 M3 DE HOJARASCA



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ATENCIÓN DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL RETIRO DE 01 PLANTÓN DE MAESTROS QUE SE ENCONTRABA EN PLAZA SEMINARIO



ATENCIÓN DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL RETIRO DE 2 PLANTONES EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE DE PALACIO NACIONAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS|Atención Fauna Nociva

SE REALIZÓ LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 321 cebos cereal B y 3,097 RACUMÍN PASTA EN UNA SUPERFICIE DE 130,080 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERÍMETRO “A” Y “B”





DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 48 racumín pasta en 680 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 32 racumín pasta en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte col. Michoacana, Venustiano Carranza	Desratización 65 racumín pasta en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 52 racumín pasta en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 38 racumín pasta en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 26 racumín pasta en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 42 racumín pasta en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 24 racumín pasta en 380 m2
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 26 racumín pasta en 760 m2
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 38 racumín pasta en 2,150 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 36 racumín pasta en 850 m2
Vialidad Calzada de Guadalupe	B	Lado Poniente de Acero a Cobre, Col. Peralvillo Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B y 54 racumín pasta en 350 m2
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 cebos cereal y 58 racumín pasta en 220 m2
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B y 46 racumín pasta en 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos cereal B y 35 racumín pasta en 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 08 cebos cereal B y 28 racumín pasta en 250 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 34 cebos cereal B y 52 racumín pasta en 100 m2
Plaza de la Constitución	A	Av. 20 de Noviembre, Av. Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 08 cebos cereal B y 15 racumín pasta en 46,800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 32 cebos cereal B y 168 racumín pasta en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de San Pablo a Fray Servando, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 58 cebos cereal B y 216 racumín pasta en 800 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 65 cebos cereal B y 378 racumín pasta en 2,200 m2
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc.	Desratización 10 cebos cereal B y 45 racumín pasta en 1,800 m2
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martinez col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 12 cebos cereal B y 48 racumín pasta en 800 m2
Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martinez y José María Morelos, col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización 22 cebos cereal B y 66 racumín pasta en 850 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 106 racumín pasta en 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 96 racumín pasta en 1,200 m2.
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 76 racumín pasta en 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena V. Carranza	Desratización 89 racumín pasta en 1,140 m2.
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, Gral. Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, VC	Desratización 137 racumín pasta en 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 269 racumín pasta en 3,800 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 racumín pasta en 860 m2.
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 36 racumín pasta en 2,500 m2.
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 30 racumín pasta en 750 m2.
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 30 racumín pasta en 900 m2.
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 racumín pasta en 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 75 racumín pasta en 33,000 m2.
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 78 racumín Pasta, en 2,100 m ²
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 27 racumín Pasta, en 1,400 m ²
Eje 1 Norte-Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 47 racumín Pasta, en 800 m ²
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Miér a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 52 racumín Pasta, en 450 m ²



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 27 racumín Pasta, en 1,800 m ²
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calz. de la Viga (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 38 racumín Pasta, en 850 m ²
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 46 racumín Pasta, en 800 m ²
Congreso de la Unión	B	Entre Roa Bárcenas, Agiabampo y Melchor Ocampo, Pueblo Col. Magdalena Mixiuhca, Venustiano Carranza	Desratización 22 racumín Pasta, en 650 m ²
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Roviroso, Col. Merced Balbuena Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 racumín Pasta, en 1,200 m ²
Ext. Del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, lado Oriente, Calz. Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 racumín Pasta, en 650 m ²






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



RETIRO DE CHICLES





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



BARRIDO MANUAL





Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS




RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS






Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS






Metros cúbicos de basura recolectada en tiraderos clandestinos y producto del Barrido en el Perímetro "A" del Centro Histórico






Metros cúbicos de tierra recolectada en el Perímetro "A" del Centro Histórico





49806 m2 de eliminación de grafiti de enero a la fecha







Desratización

Colocación de cebos cereal y Recumín cubriendo vialidades y Plazas del Perímetros A y B del Centro Histórico

Cantidad de Cebos




Superficie cubierta M2



* En abril se colocó además 3097 Recumín pasta




Acumulado equivalente a 7.34 Km² de lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro “A” del Centro Histórico






Acumulado de piezas de chicle retiradas en el perímetro “A” del Centro Histórico



Indicador	Periodicidad	14 al 27/04	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	1 escalera detenida (en mantenimiento)	18 de Mayo
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido	


PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCALERAS Y ELEVADORES INSTALADOS EN LAS 29 ESTACIONES DEL METRO EN EL CENTRO HISTÓRICO

ESCALERAS



92 %
promedio de
eficiencia de
enero a abril

ELEVADORES



95 %
promedio de
eficiencia de
enero a abril



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 16 al 30 de ABRIL 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	2	17 de MAYO 2021
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	41	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	8	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	5	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	13	



CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
PLAZA GARIBALDI	REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE ECUADOR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	ROBO DE REJILLA, SE REALIZA EL REEMPLAZO 30/04/2021
IGNACIO ALLENDE	JUAN ÁLVAREZ	REPÚBLICA DE ECUADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	ROBO DE TAPA DE ACERO, SE REALIZA LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO 30/04/2021
				TOTAL	2	



CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
IZAZAGA	ESQUINA	20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MADERO	ESQUINA	ISABEL LA CATÓLICA	SIN DATO	COL.CENTRO	2	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
IZAZAGA	BOLÍVAR	TOPACIO	SIN DATO	COL.CENTRO	30	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	REPÚBLICA DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TOTAL					41	



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
ARGENTINA 66	PERÚ	BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
COLOMBIA 55	DEL CARMEN	ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALTUNA 7	PERÚ	HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 33	COLOMBIA	VENEZUELA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 56	PERÚ	BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 63	PERÚ	BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
COLOMBIA 25	BRASIL	ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP BRASIL	ESQUINA	ECUADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	8	



CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
TOMATLAN	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
ALLENDE	ESQUINA	JUAN ÁLVAREZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
PLAZA GARIBALDI	REP DE ECUADOR	REP DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR ROBO
ISABEL LA CATÓLICA	ESQUINA	MADERO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
IZAZAGA	ESQUINA	20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
				TOTAL	5	



CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones


Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
TOMATLAN	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
ALLENDE	ESQUINA	JUAN ÁLVAREZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
PLAZA GARIBALDI	ECUADOR	PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR ROBO
ISABEL LA CATÓLICA	ESQUINA	MADERO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
IZAZAGA	ESQUINA	20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA POR DAÑO
ARGENTINA 66	PERÚ	BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
COLOMBIA 55	DEL CARMEN	ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALTUNA 7	PERÚ	HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 33	COLOMBIA	VENEZUELA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 56	PERÚ	BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ARGENTINA 63	PERÚ	BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
COLOMBIA 25	BRASIL	ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
BRASIL	ESQUINA	ECUADOR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	13	




CFE

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura




Bovedas atendidas con desague






CFE

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura



Tapas reparadas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




CFE



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Obras en vía pública



INAH

Tema	Indicador	Quincena del 18/04 al 02/05	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	6	18 de mayo
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	6	

INAH

Solicitudes de autorización de obra

FECHA DE INGRESO	UBICACIÓN	N°	TIPO DE OBRA	DICTAMEN
21/04/2021	EMILIANO ZAPATA	37	INTERVENCIÓN DE VENTANA DE MADERA, MEDIANTE LA LIBERACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE VENTANA DE 2.15 X 1.40 m CON MADERA DE CAOBA, MODULADA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VENTANA ORIGINAL.	ATENDIDO
21/04/2021	FRANCISCO I. MADERO, CASA DE LOS AZULEJOS	4	CARPINTERIA: ELABORACIÓN RESTAURACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y TABLEROS DE MADERA SIGUIENDO EL MODELO ORIGINAL EN PINO DE PRIMERA CALIDAD, SIN AFECTAR LA ESTETICA ORIGINAL DEL INMUEBLE	ATENDIDO
22/04/2021	CONGRESO DE LA UNIÓN "EX GARITA DE SAN LAZARO"	S/N	1.- RAJUELEO EN MUROS DE FACHADA CON UN SISTEMA A BASE DE TEZONTLE Y MORTERO CAL-ARENA. 2.- CONSOLIDACIÓN DE MUROS HISTÓRICOS A TRAVÉS DE INYECCIONES Y COSIDOS DE GRIETAS POR MEDIO DE LAJAS Y TABIQUE DE BARRO RECOCIDO. 3.- LIBERACIÓN DE VIGUERÍA DE FACHADA EN MAL ESTADO.	
22/04/2021	REPÚBLICA DE BRASIL "PALACIO DE MEDICINA"	33	RESTAURACIÓN DE FACHADA DEL PANCOUPÉ: LIMPIEZA, LIBERACIÓN, REINTEGRACIÓN, CONSOLIDACIÓN E HIDROFUGACIÓN DE CANTERÍAS. RETIRO DE FLORA PARÁSITA, ADENDAS E INSTALACIONES EN DESUSO. MANTENIMIENTO DE HERRERÍAS Y CARPINTERÍAS. INYECCIÓN DE MUROS. INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN Y MALLA ANTI PAJAROS.	
23/04/2021	FRANCISCO I. MADERO	57	ANUNCIO CIELITO QUERIDO CAFÉ	
23/04/2021	5 DE FEBRERO	40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA PERIMETRAL EN AZOTEA PARA PROTECCIÓN	

INAH

Autorizaciones de obra

Autorización	UBICACIÓN	N°	TIPO DE OBRA
100/21	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	30	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN
101/21	ISABEL LA CATÓLICA	5	PRÓRROGA PARA TRABAJOS PRELIMINARES.
102/21	REPÚBLICA DE GUATEMALA 24	24	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA (COLINDANTE A DONCELES 101)
103/21	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	13	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE
104/21	16 DE SEPTIEMBRE	59	REHABILITACIÓN INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL.
105/21	SAN ILDEFONSO	28	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL MONUMENTO


INAH

40

Solicitudes de autorización de obra
Enero- Abril

69

Autorizaciones de obra
Enero- Abril



INBAL

Tema	Indicador	Quincena al 02/05	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Número de solicitudes de autorización	10	18 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> ● 05 consultas de calidad artística ● 05 solicitudes de obra
Obras	Número de autorizaciones de obra	05	18 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 obra mayor ● 4 obras menores

INBAL Autorizaciones de obra

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 71	MAYOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA	
VENUSTIANO CARRANZA 73	MENOR	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL	
PALMA 43	MENOR	APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO EN PISO	


INBAL Autorizaciones de obra

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
ISABEL LA CATOLICA 5	MENOR	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL	
CINCO DE MAYO 34	MENOR	COLOCACIÓN DE ANUNCIO	

INBAL


21

Consultas de calidad artística
Enero - Abril



23

Obras autorizadas
Enero - Abril



PROYECTOS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 2020-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

	INMUEBLE	STATUS MULTIANUALIDAD
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 35%, TÉRMINO SEPTIEMBRE 2021.
	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	EN PROCESO, AVANCE FÍSICO 20%, TÉRMINO DICIEMBRE 2021.


OBRAS EN PROCESO:
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



Resguardo de fachada del órgano.



Consolidación de grietas al exterior e interior del templo.



Liberación de aplanados deteriorados en torre del campanario.

TEMPLO SAN JUAN DE DIOS.


EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:
CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.



TEMPLO DE SANTA CATARINA.

EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRAL:

CONVENIO COORDINACIÓN INAH-FCHCM.


**AVANCE DE OBRA.**

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

INMUEBLES CON RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LAS ZONAS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO

No.	Estatus Actual	Intervención	CALLE	NO. EXTERIOR	Edificio / Torre	COLONIA	ALCALDIA	C.P.	AVANCE FÍSICO
MULTIFAMILIARES									
1	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	32	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06080	
2	EN OBRA	REHABILITACION	MANUEL MARQUEZ STERLING	34	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010	6.16%
3	EN PROYECTO	REHABILITACION	REVILLAGIGEDO	78	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06070	
4	EN PROYECTO	REHABILITACION	CERRADA DE AGUSTIN DELGADO	11	A	TRANSITO	CUAUHTEMOC	06820	
5	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	SAN ANTONIO ABAD	39	-	OBRERA	CUAUHTEMOC	03100	
6	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	LICENCIADO PRIMO DE VERDAD	7	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	03300	
UNIFAMILIARES									
7	EN PROCESO ADMON.	RECONSTRUCCION	RIVA PALACIO	41	-	GUERRERO	CUAUHTEMOC	7420	
TEMPLO DE SAN FERNANDO REY									
8	EN OBRA	REHABILITACION	GUERRERO	39	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	6300	14%


COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN



CULTURA

Tema	inmueble	Periodo de obra	Periodicidad	Porcentaje de avance al 19/04 al 03/05	Próximo reporte
Rehabilitación de Inmuebles	Parroquia de San Fernando Rey	1 de octubre, 2020 30 de septiembre, 2021	Quincenal	14%	18 de mayo
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México					

Parroquia de San Fernando Rey



Obra en proceso


Porcentaje de avance de rehabilitación de inmuebles (Comisión para la Reconstrucción de la CDMX)

Marzo

Se cumplió **el 100%** de los
trabajos

- Teatro Esperanza Iris**
- Museo Panteón de San Fernando**

**Parroquia de San
Fernando Rey**
avance de **14%**




ILIFE

Tema	inmueble	Periodicidad	Porcentaje de avance al 30/04	Próximo reporte
Rehabilitación de Inmuebles escolares en el Centro Histórico	Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra	Mensual	81%	18 de mayo
	Escuela Secundaria Adriana García Corral (segunda etapa)		66.33%	
	Escuela Primaria Francisco González Bocanegra		Conclusión de trabajos enero 2021	

ILIFE

Porcentaje de avance en trabajos realizados en planteles educativos en el Centro Histórico





INVI

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	62.53%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	86.61%
ARCOS DE BELÉN No. 49	CENTRO	24	OBRA CONCLUIDA	100.00%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	88.22%
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	BUENAVISTA	37	OBRA EN PROCESO	100.00%
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	91.43%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA EN PROCESO	99.80%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%



INVI

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
ALLENDE No. 46	CENTRO	32	OBRA EN PROCESO	100.00%
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	54	OBRA EN PROCESO	100.00%
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA EN PROCESO	96.84%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.11%

INVI

61.34%

Porcentaje de avance general
18 inmuebles

Ya se han concluido 4
inmuebles con 147 acciones de
vivienda





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES
HABITACIONALES 2020

EVALUACION MAYO 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH EJERCICIO 2020

LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES
BENEFICIADAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS RIPUH 2020

ALCALDIA	No DE UNIDADES
CUAUHTEMOC	27
VENUSTIANO CARRANZA	17



PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2020




- OBRAS.
- POR INICIAR.
- EN PROCESO.
- TERMINADAS.

■ OBRAS.	44
■ POR INICIAR.	7
■ EN PROCESO.	8
■ TERMINADAS.	29



PROSOC OBRAS CUAUHTEMOC EJERCICIO 2020




- OBRAS.
- POR INICIAR.
- EN PROCESO.
- TERMINADAS.

■ OBRAS.	27
■ POR INICIAR.	2
■ EN PROCESO.	5
■ TERMINADAS.	20



PROSOC OBRAS VENUSTIANO CARRANZA EJERCICIO 2020



■ OBRAS.	17
■ POR INICIAR.	3
■ EN PROCESO.	2
■ TERMINADAS.	12



RIPUH- CUAUHEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	55%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMJNADA	100%	B	NO CATALOGADA



RIPUH- CUAUHTEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



RIPUH- CUAUHTEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	80%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	TERMINADA	100%	B	CATALOGADA
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA



RIPUH- CUAUHEMOC 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	20%	B	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	PROCESO	100%	A	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
27	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	5%	A	NO CATALOGADA



RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	PROCESO	20%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA	PROCESO	95%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

REPUBLICA DE CHILE 47 - ESCALERAS

ANTES



DESPUES





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

REPUBLICA DE CHILE 47 - ESCALERAS

ANTES



DESPUES






PROSOC

Porcentaje de avance general

A la fecha **se han concluido obras en 20 unidades habitacionales** de la Alcaldía Cuauhtémoc, de un total de 27 por intervenir

Mientras que en la Alcaldía Venustiano Carranza **se han concluido obras en 12 unidades habitacionales**, de un total de 17 por intervenir





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 19/04	Reporte al 29/04	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Santa María la Redonda	Quincenal	78%	83 %	18 de mayo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	12416
RED DISTRIBUCION	156
RADIALES Y ACOMETIDAS	5096

83% DE AVANCE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 19/04	Reporte al 29/04	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Balderas	Mensual	48%	60 %	04/05/2021



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	10.016
RED DISTRIBUCION	4176
RADIALES Y ACOMETIDAS	4250

60 % DE AVANCE



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DUCTO MAESTRO REPÚBLICA DE BRASIL

INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META



TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

100 % DE AVANCE

¡¡ META CUMPLIDA !!



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DUCTO MAESTRO AVENIDA CHAPULTEPEC

INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA
VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736


100 % DE AVANCE

¡¡ META CUMPLIDA !!



ADIP


Porcentaje de avance Ducto Maestro Santa María La Redonda





ADIP

Porcentaje de avance Ducto Maestro Balderas



Indicador	Periodicidad	16 al 30/04	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		09 cámaras	
	Quincenal		18 de Mayo
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámaras en 01 sitio	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

Altavoces en el Centro Histórico identificados con falla durante la prueba de audio del 11 de abril

- 11 postes con altavoces que funcionan correctamente
- 3 postes con altavoces que requieren mantenimiento correctivo, en espera de turno para su atención
- 4 postes que no cuentan con altavoces

Folio	UBICACIÓN	ID	PUNTO (S) DE REFERENCIA	REPORTE VECINAL	REPORTE C5
V1-1	PENSADOR MEXICANO Y 2 DE ABRIL	2343	ND	VOLÚMEN BAJO	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V1-2	2º CJÓN DE SAN JUAN DE DIOS Y PENSADOR MEXICANO	1086	FRENTE A LA NANA	NO SE ESCUCHÓ	NO CUENTA CON ALTAVOCES
V1-3	GALEANA	10518	ENTRE VIOLETA Y PEDRO MORENO	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V4-4	BOLÍVAR 8	2290	TACUBA Y 5 DE MAYO	VOLÚMEN BAJO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
V4-5	DONCELES 97	2490	ND	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V4-6	16 DE SEPTIEMBRE E ISABEL LA CATÓLICA	10135	EN LA ESQUINA HAY UN ESTACIONAMIENTO	NO SE ESCUCHÓ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
V4-7	LUIS MOYA Y AV. JUÁREZ	16948	ND	SE ESCUCHÓ BAJO	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V6-8	SAN ILDEFONSO ESQ. DEL CARMEN	1338	JUNTO AL MONUMENTO JOSÉ VASCONCELOS	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V6-9	FRAY SERVANDO	10103	MÉDICO MILITAR Y SAN MIGUEL	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V6-10	ZAPATA Y MARGIL	10477	ND	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V7-11	SAN JERÓNIMO Y BOLÍVAR	10118	ND	NO SE ESCUCHÓ	NO CUENTA CON ALTAVOCES
V7-12	ISABEL LA CATÓLICA Y REGINA	2525	ND	NO SE ESCUCHÓ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
V7-13	REGINA Y BOLÍVAR	2528	ND	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V7-14	SAN JERÓNIMO Y BOLÍVAR	10118	ISABEL LA CATÓLICA Y SAN JERÓNIMO	NO SE ESCUCHÓ	NO CUENTA CON ALTAVOCES
V8-15	REGINA Y PINO SUÁREZ	6704	ND	VOLÚMEN BAJO	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V8-16	SAN JERÓNIMO	2530	CORREO MAYOR Y PINO SUÁREZ	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V8-17	JESÚS MARÍA	2436	SAN PABLO Y REGINA	NO SE ESCUCHÓ	FUNCIONA CORRECTAMENTE
V8-18	RAMÓN CORONA Y ROLDÁN	2440	ND	NO SE ESCUCHÓ	NO CUENTA CON ALTAVOCES

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

MEXICO TENOCHTITLAN
CITY OF MEXICO, MEXICO

Ciudad de México, 27 de abril de 2021.
No. Oficio: C5/CC/DGAT/279/2021.
Asunto: Atención reporte de altavoces

RECIBIDO
28 ABR 2021
POLCO
HORA 11:30

MTRA. DUNIA LINDLOW DELOYA
COORDINADORA GENERAL
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
PRESENTE

En atención a su oficio ACI/CG/033/2021, en el cual informa que como resultados de la prueba de altavoces realizada el pasado domingo 11 de abril, las y los vestidores y empresarios del Centro Histórico reportaron las fallas en el sonido de 18 postes de este Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5.

Al respecto, informo el estatus actual que guardan los altavoces reportados como a continuación se detalla en la siguiente tabla:

ID C5	DIRECCIÓN	REPORTES	ESTATUS ACTUAL
2245	Plaza de Merced y Cruz Verde	No se escuchó	Fallaron correctamente
10006	2ª calle de San Juan de los Rios y Puente de México	No se escuchó	No cuenta con altavoces
10024	Salvador	No se escuchó	Fallaron correctamente
2200	Bolívar II	Fallaron luego de ser encendidos	Fallaron correctamente
2474	Donceles 17	No se escuchó	Fallaron correctamente
10025	14 de noviembre y San Juan de los Rios	No se escuchó	No cuenta con altavoces
10040	San Mateo y de los Rios	No se escuchó	Fallaron correctamente
10004	San Martín de los Andes	No se escuchó	Fallaron correctamente
10002	Elizavinda	No se escuchó	Fallaron correctamente
10077	Zapata y Morelos	No se escuchó	Fallaron correctamente
10028	San Jerónimo y Bolívar	No se escuchó	No cuenta con altavoces
10029	San Jerónimo y Regis	No se escuchó	Fallaron correctamente
10020	Regis y Bolívar	No se escuchó	Fallaron correctamente
10026	San Jerónimo y Bolívar	No se escuchó	No cuenta con altavoces
10003	Regis y Plaza Juárez	Fallaron luego de ser encendidos	Fallaron correctamente
10023	San Jerónimo	No se escuchó	Fallaron correctamente
10021	San Mateo	No se escuchó	Fallaron correctamente
10022	San Jerónimo y Bolívar	No se escuchó	No cuenta con altavoces

Calle Centro Histórico 3, Colonia del Parque,
Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 06900, Ciudad de México
T. 56162079

CUADRO DIRECTORA Y DE
DIRECCIONES | NUESTRA CASA

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

MEXICO TENOCHTITLAN
CITY OF MEXICO, MEXICO

Asimismo, le comento que el mantenimiento correctivo se implementa cuando se genera un reporte de falla en alguno de los elementos del STY (cámara, botón de auxilio o altavoz), por lo que los altavoces con ID 2290, 10135 y 2525 ya cuentan con reporte de falla y se encuentran en espera de la debida atención.

Es importante comunicar a los solicitantes que, como medida complementaria de apoyo a los ciudadanos, adicional a las cámaras, pueden hacer uso del Número Único de Llamadas de Emergencias "9-1-1" de la Ciudad de México, el Número de Denuncia Anónima "0099", así como la nueva "APP 911 CDMX" para dispositivos móviles, mediante la cual se puede solicitar ayuda en caso de emergencia ya que permite conocer la ubicación del usuario a través de la geolocalización y que contribuye a la canalización de recursos al lugar correcto.

Ambos Sistemas de Llamadas de Emergencia y la plataforma de la App "911 CDMX" se administran y operan desde este Centro, donde se encuentran las dependencias encargadas de la atención a emergencias y de combate al delito, lo cual les permite ser eficientes en la canalización de los recursos necesarios para la atención de cualquier incidente, así como la disminución en el tiempo respuesta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Edith Palomera

LIC. EDITH PALOMERA MANCILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS


Cc: Sr. Juan Manuel García Ornelas - Coordinador General en el CC - Presa de
La, Adolfo de la Cruz García - Director de Tecnología de Redes y Espacio de México Citia - Presa de

CONTROL DE GESTIÓN: CG-496, GP-496, DGAT-304
EPA/ERS

Calle Centro Histórico 3, Colonia del Parque,
Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 06900, Ciudad de México
T. 56162079

CUADRO DIRECTORA Y DE
DIRECCIONES | NUESTRA CASA

Acumulado número de cámaras con falla o intermitencia y reparaciones en la infraestructura



14
reparaciones en
la infraestructura
enero a abril

SSC-TRÁNSITO

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	19/04 al 02/05	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	8	18 de mayo
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		45	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	

SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
AISLADA	1
APAGADO	3
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CORTO	8
DESINSTALACIÓN	1
FY-CINTILANTE	16
INSTALACION DE SEMAFORO	1
INSTALACION POSTE	1
LIMPIEZA DE COMPONENTES	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	9

PREVENTIVO


LIMPIEZA DE COMPONENTES	8
TOTAL GENERAL	53

MANTENIMIENTO SEMAFORICO



SSC-TRÁNSITO

Mantenimiento a semáforos



368
acciones de
mantenimiento
acumuladas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Matriz de seguimiento a turnos



ATIENDE	Atendido	Pendiente	Proceso	Suma total
ACH	10	1		11
Al. Cuauhtémoc	3			3
C5	1			1
CFE	3			3
CONAVI	1			1
INBAL	1			1
SACMEX	5	1		6
SEDUVI	2			2
SOS-DGCOP	1		1	2
SOS-DGOIV	7	1		8
SOS-DGSUS	2			2
Suma total	36	3	1	40




SEGUIMIENTO A TURNOS

Derivados de la 8va. Mesa del 20-04-2021

Atendidos



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
CFE	Que en alcance al oficio anterior se solicite el reforzamiento de vigilancia en los puntos en los que se han tenido robo de infraestructura	ACH		Atendido	Carlos realizo mapeo y compartió al Mtro. Krystian para que realice el oficio
Tránsito	Reforzar supervisión en Puente de Alvarado entre Insurgentes y San Cosme hasta Colegio Militar	SOS-DGOIV		Atendido	Se realizó reunión el 27 abril a las 16:00 horas con el Ing Luis Ruiz Dir Gral de Ingeniería de Tránsito, Ingenieros Miguel Ángel Rodriguez y David Marcelo de Sacmex así como un enviado de parte del Ing Bautista El Tema es las obras de ambas dependencias sobre la Calz México Tacuba
ACH	Dar seguimiento para corregir bocinas que tuvieron falla en la prueba de audio.	C5		Atendido	28 de abril se recibió respuesta. se anexa cuadro de estatus



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
UNAM	Solicitud de desazolve en la calle Reublica de Bolivia	SACMEX		Atendido
UNAM	Poda de árbol de la acera norte entre Republica de Cuba y Palma ya que la fronda está tapando las luminarias y no iluminan correctamente	Al. Cuauhtémoc		Atendido



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
ACH	Que en virtud de que en la Mesa que se tiene de seguimiento con la Jefa de Gobierno, se acordó dar solución por parte de la Secretaría de Gobierno, al crecimiento de los puestos que venden pulgas en el entorno de Pilares La Pulga, se le envíen fotografías de cómo está la situación para apoyar en la solución antes de que concluya la obra.	SOS-DGCOP	Proceso	Se dará seguimiento en las mesas de los Lunes con el Subsecretario Efraín



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
ACH	Se realice la reparación de la atarjea rota de la calle de Roldán entre San Pablo y Ramón Corona	SACMEX	Pendiente			<p>Como primer avance de trabajo se realizó el sondeo y limpieza de 60 ML de atarjea de diámetro 0.38M, 2 Pozos de Visita, extracción de 0.25 m3 de azolve.</p> <p>Queda pendiente reparación de atarjea que se identificó rota 12 de enero. Se confirma que la atarjea presenta un colapso entre el PV 1 y PV 2.</p> <p>Se elimina un taponamiento localizado entre el PV 6 y PV 7, este es ocasionado por la acumulación de grasa al interior de la atarjea, se reduce el 75% de la carga que presentaba la atarjea, sin embargo, se requiere continuar con la extracción de azolve, ya sea con el apoyo de un equipo mecánico de tipo "malacate" o Hidroneumático.</p> <p>Se programará en función de la disponibilidad del SACMEX</p>



SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
SOS-DGSUS	Se recoja el cascajo de la obra de Av. Chapultepec en Abraham González afuera del mercado	SOS-DGOIV		Pendiente
UNAM	Solicitud para colocar nuevamente la cadena de san Ildefonso y República de Argentina	ACH		Pendiente



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total
ACH	38	9		47
Alcaldía Cuauhtémoc	36	7		43
C5	3	0		3
CFE	75	23	2	100
SACMEX	26	8		34
SEDEMA	0	2		2
SGIRyPC	1	0		1
SOS-AP	24	3		27
SOS-DGOIV	19	6		25
SOS-DGSUS	25	0		25
METRO	1	0		1
TELMEX	2	0		2
TRÁNSITO	10	0	1	11
Total general	260	58	3	321



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO

Atención VIPPSC

Del 20 de abril al 03 de mayo

Incidencias Atendidas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 3 Santo Domingo	Reparación inconclusa en banqueta	República de Brasil	República de Perú	República de Bolivia	No.53			CFE	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Banqueta dañada	Zapata	Margil	Santisima				ACH	Atendido



Atención VIPPSC Del 20 de abril al 03 de mayo Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 8 San Pablo	Falla de semáforo	Correo Mayor	Mesones					Tránsito	Atendido
VIPP 8 San Pablo	2 Registros sin tapa	5 de Febrero	Izazaga					ACH	Atendido



Atención VIPPSC

Del 20 de abril al 03 de mayo

Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Fuga de agua potable	Eje Central Lázaro Cárdenas	Pedro Moreno		Casi esquina			SACMEX	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Tapa de registro en mal estado	Del Carmen	República de Venezuela		Esquina			TELMEX	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Semáforo no funciona	Las Cruces	Uruguay			sin imagen		Tránsito	Atendido
VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Inundación por brote de aguas negras al interior de inmueble	Echeveste	José Mariano Jiménez	Bolívar	No. 7			SACMEX	Atendido



Atención VIPPSC

Del 20 de abril al 03 de mayo

Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve	Girón, Allende y Belisario Domínguez						SACMEX	Atendido
VIPP 3 Santo Domingo	Desazolve	República de Brasil	República de Perú	República de Bolivia	No. 53			SACMEX	Atendido
VIPP 2 Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desazolve	República de Chile	República de Perú	República de Honduras	No. 62			SACMEX	Atendido



Atención VIPPSC

Del 20 de abril al 03 de mayo

Incidencias Atendidas



VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapa de registro en mal estado	Allende	Juan Álvarez		Esquina			CFE	Atendido
	Rejilla irvin	Argentina	San Idelfonso					ACH	Atendido
	Tapa de registro	San Jerónimo	Isabel la Católica	5 de febrero				ACH	Atendido
VIPP 8 San Pablo	Falta de luz	Plaza La Aguilita				sin imagen		Al. Cuauhtémoc	Atendido



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

Del 20 de abril al 03 de mayo

Incidencias en proceso



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta tapa de registro eléctrico	Zarco	Violeta		Esquina			CFE	Proceso



Incidencias pendientes



FECHA DE REPORTE	VIPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
23/4/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Banqueta en mal estado	Soledad	Jesús María	Alhóndiga	Frente al No. 42		ACH	Pendiente
26/4/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	Pedro Moreno	Magnolia		Esquina		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
29/4/2021	VIPP 2 Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Cables expuestos con corriente	República de Perú	Allende				Al. Cuauhtémoc	Pendiente
30/4/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Poda de árbol	República de Haití	República Dominicana		Frente a la guardería de la UNAM		Al. Cuauhtémoc	Pendiente



Incidencias pendientes



FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
2/5/2021	VIPP 2 Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desazolve	Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín	Allende		Esquina		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
21/4/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Baja tensión	Riva Palacio	Obraje	Pedro Moreno			CFE	Pendiente
27/4/2021	VIPP 2 Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falta tapa de bóveda	Plaza Garibaldi					CFE	Pendiente
28/4/2021	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve	Callejón de lecheras					SACMEX	Pendiente



Incidencias pendientes



FECHA DE REPORTE	VIPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
28/4/2021	VIPP 8 San Pablo	Desazolve	Jesús María	San Pablo	Fray Servando Teresa de Mier			SACMEX	Pendiente
27/4/2021	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	Eje Central Lázaro Cárdenas	Pedro Moreno	Moctezuma	Frente a Plaza Garibaldi		SOS-AP	Pendiente
28/4/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el alumbrado público	Leandro Valle	Belisario Domínguez	República de Perú			SOS-AP	Pendiente
28/4/2021	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el alumbrado público	República de Argentina	República de Costa Rica				SOS-AP	Pendiente
24/4/2021		Retiro de escombro por trabajos de obra	Márquez Sterling	Balderas		Esquina		SOS-DGOIV	Pendiente



BARRIO ADENTRO

Matriz de seguimiento



**62 %
avance**

Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Autoridad del Centro Histórico	25		1	26
Alcaldía Cuauhtémoc	20		13	33
CFE	4		12	16
C5	1			1
SACMEX	2		3	5
SOS-DGOIV			2	2
TELMEX			1	1
Total general	52		32	84



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-010	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-011	SMR-Guerrero	Retiro de tocón y reparación de banqueta en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	ACH			Atendido	09/03/2021
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-016	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/21
TBA-018	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	11/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-020	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021
TBA-021	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/21
TBA-023	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	ACH			Atendido	09/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-028	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-031	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	12/03/2021
TBA-033	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc			Atendido	22/03/2021



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas

Del 09 al 22 de marzo



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	DESPUÉS	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	ACH			Atendido	16-03-21



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-002	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de dren pluvial en las calles de Riva Palacio y Violeta	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-003	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz	CFE		Pendiente
TBA-006	SMR-Guerrero	Atención de reposición de concreto en rampa de acceso en Santa Veracruz casi esq. 2 de abril	ACH		Pendiente
TBA-008	SMR-Guerrero	Colocación de bancas en el Jardín del Obispo	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-013	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-014	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Pendiente
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-022	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-024	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX		Pendiente
TBA-025	SMR-Guerrero	Renivelación de asfalto en Moreno entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-030	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-032	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-035	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	CFE		Pendiente
TBA-036	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Pendiente
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE		Pendiente
TBA-041	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-043	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-044	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-047	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	CFE		Pendiente
TBA-049	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-052	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	SOS-DGOIV		Pendiente
TBA-063	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	SOS-DGOIV		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-080	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente
TBA-082	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO

Turnos



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Fecha	Solicitante	Solicitud	Atiende
04/5/2021	SACMEX	Visita a locales de Brasil y Glez Obregón para llevar oficio donde se requisiere el buen manejo de grasas	ACH
04/05/21	FCH	Se atiende la liberación de cables en la fachada en el inmueble de República de Honduras 1	CFE