



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVI SESIÓN. Agosto

09 de agosto de 2022



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas


Asuntos generales

Acuerdos





Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	57	incidencias atendidas	quincenal	19 de agosto de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	2	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Metros cuadrados retirados		unidades		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos				
	05) Riego áreas verdes - ACH		atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS				
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA				
	08) Riego áreas verdes - Al. Cuauhtémoc				

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Plaza
 Garibaldi
 Isabel la
 Católica
 Pino Suárez
 Mesones
 Jesús
 Carranza
 República de
 Colombia
 República de
 Argentina
 Florida
 República de
 Perú

Los trabajos realizados consistieron en **reposición de 4 tapas de dren** en Plaza Garibaldi zona sur, **decimbrado de losa, colado de losas para recibir tinacos (2 m²), colocación y conexión de 4 tinacos** en Isabel la Católica 86 , **reparación de una tapa de registro** en Pino Suárez entre Venustiano Carranza y República de Uruguay, **reparación de una tapa de registro** en Mesones entre Pino Suárez y Correo mayor, **reparación de una tapa de registro** en Jesús Carranza entre Libertad y Estanquillo, **reposición de 4 tapas de registro** en República de Colombia entre República de Brasil y República de Argentina, **reposición de una tapa de registro** en República de Argentina entre Justo Sierra y San Ildefonso, **pintura de 230.00 m² en muros y repellado de 1.00 m² de muro** en Florida entre República de Costa Rica y Peña y Peña, **reparación de una tapa de registro** en Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo, **colocación de 2 bolardos** en República de Perú esquina Allende, **recolección de aproximadamente 40 litros de aceite quemado** en Mesones No. 138, **reparación de una tapa de registro** en Pino Suárez entre Mesones y República del Salvador, **reparación de una tapa de registro** en Pino Suárez entre Mesones y Regina, **reparación de una tapa de registro** en Pino Suárez entre San Jerónimo e Izazaga, **colocación de un bolardo** en Pino Suárez esquina Mesones.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Reposición de dren en Plaza Garibaldi



Reposición de tapas de registro en
república de Colombia



Pintura en Florida




Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica y Reinserción Social



Atención de limpieza de áreas verdes en Plaza Vizcaínas y limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 5 infractores de Justicia Cívica, 2 de agosto de 2022



Limpieza y poda de áreas verdes en Plaza Loreto, así como la limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 7 infractores de Justicia Cívica, 26 de julio de 2022



Alcaldía Cuauhtémoc

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Cambio de brocal a rejilla de piso	1	pieza	quincenal	19 de agosto de 2022
	Sondeo de albañal pluvial	24	metros lineales		
	Sondeo de atarjea	460	metros lineales		
Limpieza y recolección	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	839.6	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,774.1	toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	1,014.7	toneladas		
	Número de kilómetros de barrido diario	283	kilómetros		

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	7	piezas	quincenal	19 de agosto 2022
	Cambio de lámparas	34	piezas		
	Número de reconexiones de circuito	7	piezas		
Parques y jardines	Número de metros cuadrados de riego	6,500	metros cuadrados		
	Número de metros cuadrados de poda de pasto	6,390	metros cuadrados		
	Cultivo	1.670	metros cuadrados		
	Poda de seto	902	metros lineales		
Arbolado Urbano	Poda de árbol	8	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado Público


N°	LUGAR DEL SERVICIO		SERVICIO	RESPUESTA	FECHA DE REALIZACIÓN	
1	MORELOS		BALDERAS A HUMBOLT	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE LIBERÓ POSTE EN CORTO Y SE RECONECTÓ CIRCUITO	22-jul-22
2	MORELOS		ITURBIDE A BUCARELI	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE REPARÓ CIRCUITO RECONECTANDO LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN BASE DE POSTES, SE CAMBIÓ LÁMPARA Y BALASTRA DE 150 W.A.M. DE REUSO Y LUMINARIO TIPO OV. DE 150 COMPLETA DE REUSO	22-jul-22
3	PLAZA DE LA CIUDADELA-EMILIO DONDÉ		ESQ. ENRICO MARTÍNEZ	REVISAR O INSTALAR TOMA DE CORRIENTE	SE REVISÓ TOMA DE CORRIENTE A 110 V. YA INSTALADA	24-jul-22
4	ARTÍCULO	123	BUCARELI A LUIS MOYA	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE REVISÓ CIRCUITO Y SE REPARÓ LUMINARIOS FUERA DE SERVICIO CAMBIANDO 4 LÁMPARAS Y 2 BALASTRAS DE 150 W.A.M. DE REUSO, 4 LÁMPARAS Y 3 BALASTRAS DE 100 DE REUSO, 5 SOCKETS MOGUL UTILIZANDO 40 MTS. DE CABLE No. 8	25-jul-22
5	ARTÍCULO 123		REVILLAGIGEDO A LÓPEZ	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE REPARÓ 7 LUMINARIOS CAMBIANDO: 2 LÁMPARAS Y 1 BALASTRA DE 150 W.A.M. DE REUSO, 5 LÁMPARAS Y 4 BALASTRAS DE 100 WTS. DE REUSO Y 5 SOCKET MOGUL	26-jul-22
6	LÓPEZ		VICTORIA A ART. 123	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE CAMBIÓ LÁMPARA Y BALASTRA DE 100 WTS. DE REUSO EN LUMINARIO TIPO PEATONAL	26-jul-22



Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado Público

N°	LUGAR DEL SERVICIO			SERVICIO	RESPUESTA	FECHA DE REALIZACIÓN
6	LÓPEZ		VICTORIA A ART. 123	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE CAMBIÓ LÁMPARA Y BALASTRA DE 100 WTS. DE REUSO EN LUMINARIO TIPO PEATONAL	26-jul-22
7	LÓPEZ		ESQ. DELICIAS	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE CAMBIÓ LÁMPARA DE 150 W.A.M. EN LUMINARIO TIPO OV.	26-jul-22
8	PTE. DE PEREDO		LÓPEZ A EJE CENTRAL	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE CAMBIÓ 1 LAMPARA DE 100 WTS. DE REUSO, LÁMPARA Y BALASTRA DE 150 WTS. DE REUSO	26-jul-22
10	DR. MORA			INSTALAR TOMA DE CORRIENTE	NO SE INSTALÓ TOMA DE CORRIENTE SE SUSPENDIÓ EN EVENTO	27-jul-22
11	DELICIAS		LUIS MOYAA ARANDA	REP. ALUMBADO PÚBLICO	SE CAMBIÓ 4 LÁMPARAS Y 5 BALASTRAS DE 100 WTS. DE REUSO, 2 LÁMPARAS Y 2 BALASTRAS DE 150 WTS. DE REUSO Y SE REPUSO LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN 2 POSTES UTILIZANDO 60 MTS. DE CABLE No. 8 Y 1 CINTA.	27-jul-22

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Cableo de manera aérea en postes de 5 metros con luminarias futuras en Treguerras



Barrido en calle Órgano




Reparación de alumbrado en calle Incas



Reparación de luminarias en calle Tolsa



Poda de liberación de fachada en callejón de Ecuador



Barrido sobre eje central Lázaro Cárdenas

Al. Venustiano Carranza | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Pavimentación	Bacheo	60	M2	quincenal	19 de agosto de 2022
Recolección	Recolección en tiraderos clandestinos en PB de VC	0	toneladas		
Drenaje	Desazolve	458	metros lineales		

Alcaldía Venustiano Carranza | BACHEO

METROS CUADRADOS DE BACHEO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD M2	MOTIVO
GENERAL EMILIANO ZAPATA No. 174 B	AV. HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN		10 DE MAYO	60	BACHES
			TOTAL	60	

Alcaldía Venustiano Carranza | DESAZOLVE


METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
SERICULTURA 12	HERREROS	ALBAÑILES	VENUSTIANO CARRANZA	14	ALBAÑAL DOMICILIARIO
TIPOGRAFÍA S/N	HERREROS	ALBAÑILES	VENUSTIANO CARRANZA	60	ATARJEJA 0.30 DIÁMETRO
LITOGRAFÍA S/N	HERREROS	ALBAÑILES	VENUSTIANO CARRANZA	60	ATARJEJA 0.30 DIÁMETRO
ARMERÍA 26	CARROCEROS	ALBAÑILES	MORELOS II	60	ATARJEJA 0.30 DIÁMETRO
RELOJEROS 42	SASTRERÍA	TAPICERÍA	MORELOS II	120	ATARJEJA 0.30 DIÁMETRO
PENITENCIARÍA 103	5TA CDA, SAN ANTONIO TOMATLAN	4TA. CDA, SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	15	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN ANTONIO TOMATLAN S/N	1RA CDA. SAN ANTONIO TOMATLAN	3RA CDA. SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	60	ATARJEJA 0.30 DIÁMETRO
HÉROE DE NACUZARI S/N	2DA CDA. DE HÉROE DE NACUZARI	ESQUINA	7 DE JULIO	8	COLADERA PLUVIAL
LECUMBERRI 67	BRAVO	ESQUINA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PLAZA SAN LÁZARO 46 F	JUAN PABLOS	ESQUINA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
FERROCARRIL DE CINTURA 63	2DA CDA. DE HÉROE DE NACUZARI	PENITENCIARÍA	AMPL. PENITENCIARÍA	25	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PENITENCIARÍA S/N	FERROCARRIL DE CINTURA	MIGUEL DOMÍNGUEZ	AMPL. PENITENCIARÍA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
			TOTAL	458	



SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje



SACMEX Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	12,170	580	12,750
POZOS DE VISITA	220	8	228
REJILLAS DE PISO	222	3	225
COLADERA PLUVIAL	268	11	279
ALBAÑAL (METROS)	921	22	943


SACMEX Drenaje



SAN ILDEFONSO ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y JESÚS MARÍA

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 3 PV, 6 CP, 8 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje




LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN

ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 3 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje



REPÚBLICA DE BRASIL ENTRE 5 DE MAYO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 6 ML DE ALBAÑAL



SACMEX



Dirección de Construcción



SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

Fecha de ejecución: 03 de junio - 31 de agosto 2022

Inversión: \$23, 555, 016.48

Avance Programado: 70.42%

AGUA POTABLE



INSTALADO: 946.00 metros

META: 1423.00 metros

DIÁMETRO:

6 y 12 pulgadas

MATERIAL:

Polietileno de Alta densidad

PROCESO CONSTRUCTIVO:

Cielo Abierto

Avance real: 64.68%

DRENAJE



INSTALADO: 473.00 metros

META: 752.8 metros

DIÁMETRO:

0.38 y 0.61 metros

MATERIAL:

Polietileno de Alta densidad Corrugado

PROCESO CONSTRUCTIVO:


Cielo Abierto



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Avance Real 10%

ESTADO ACTUAL



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”


ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ESTADO ACTUAL



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

TRABAJOS DE BAJA TENSIÓN; CALLES REPÚBLICA DE HONDURAS E IGNACIO COMONFORT



Avance Real 1%

ESTADO ACTUAL



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.




SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”



Avance Real 18%


ESTADO ACTUAL




SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

ESTADO ACTUAL

COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN Y LOSETA PREFABICADA





Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	539	Piezas	quincenal	23 de agosto

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Esquina con Nezahualcóyotl	CENTRO	1	Saneamiento de luminaria	Agua pluvial dentro de difusor
	República de Uruguay y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de Luminaria	Luminaria dañada
	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
3er Callejón de Manzanares	Manzanares y República de Uruguay	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
5 de Febrero	Izazaga y Mesones	CENTRO	26	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Belisario Domínguez	Rodríguez Puebla y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Esquina con Zarco	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	33		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Belisario Domínguez	Esquina con Ignacio Allende	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Corregidora	Esquina con Alhóndiga	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Del Carmen	Esquina con República de Venezuela	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Donceles	Lázaro Cárdenas y Bolívar	CENTRO	5	Reconexión de líneas e instalación de balastro	Luminarias apagadas
	Eje Central y Bolívar	CENTRO	14	Instalación de fotocelda y cablea de líneas	Circuito apagado
	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
José María Izazaga	5 de Febrero y Eje Central	CENTRO	44	Restablecimiento control	Circuito apagado
Girón	Rodríguez Puebla y República de Colombia	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	78		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel la Católica	Regina y Mesones	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	República de Uruguay y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
La Santísima	Emiliano Zapata y Soledad	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Las Cruces	República de El Salvador y República de Uruguay	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Lecumberri	Mixcalco y Vidal Alcocer	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y República de Venezuela	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Mesones	Esquina con José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	12		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	Jesús María y Talavera	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Moneda	Esquina con Seminario	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
	Esquina con Lic. La Verdad	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro	Luminaria apagada
Palma	Tacuba y 5 de Mayo	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Palma Norte	Tacuba	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Plaza de las Vizcaínas	Eje Central y Aldaco	CENTRO	4	Cableado de líneas	Luminarias apagadas
República de Argentina	República de Ecuador y República de Bolivia	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Brasil	Luis González Obregón y República de Venezuela	CENTRO	1	Acomodo de luminaria y ajuste de tornillería	Luminaria en riesgo de caída
SUBTOTAL			16		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Colombia y República de Perú	CENTRO	12	Cambio de fotocelda y reconexión de líneas	Circuito encendido de día
	Esquina con Belisario Domínguez	CENTRO	1	Acomodo de luminaria y ajuste de tornillería	Luminaria en riesgo de caer
	República de Colombia y República de Bolivia	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	República de Ecuador y República de Paraguay	CENTRO	12	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
República de Chile	Tacuba y Donceles	CENTRO	9	Cambio de lámparas, balastos y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Ecuador	Ignacio Allende y San Camilito	CENTRO	5	Cambio de lámparas, balastos y cableado de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	42		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Ecuador	Comonfort y Bolívar	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
	Palma Norte y Comonfort	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de El Salvador	Correo Mayor y Pasaje Mesones	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	Bolívar e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro	Luminaria apagada
	Correo Mayor y Pino Suárez	CENTRO	2	Cambio de balastos	Luminarias apagadas
San Jerónimo	Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Acomodo de difusor	Componente en riesgo de caída
Torres Quintero	José Joaquín Herrera y Plaza Torres Quintero	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		SUBTOTAL	10		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Venustiano Carranza	Pino Suárez y Correo Mayor	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Vizcaínas	Bolívar y Eje Central	CENTRO	9	Cambio de balastos y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		SUBTOTAL	10		
		TOTAL	201		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 05 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
3er Callejón de Manzanares	Manzanares y República de Uruguay	CENTRO	5	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
5 de Febrero	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Belisario Domínguez	Callejón del 57 e Ignacio Allende	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	República de Chile y Palma Norte	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Del Carmen	Esquina con Plaza del estudiante	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	República de Bolivia y República de Colombia	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Donceles	República de Colombia y Plaza del estudiante	CENTRO	16	Reubicación de líneas	Circuito apagado
	Eje Central y Héroes del 57	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
SUBTOTAL			33		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 05 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Donceles	Xicotécatl y Eje Central	CENTRO	26	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Isabel la Católica	Esquina con República de Uruguay	CENTRO	2	Cambio de balastos	Luminarias apagadas
	República de El Salvador y República de Uruguay	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Esquina con 5 de Mayo	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
La Santísima	República de Guatemala y Emiliano Zapata	CENTRO	4	Reconexión de líneas, cambio de lámparas y de balastro	Luminarias apagadas
Las Cruces	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Loreto	2ª de San Ildefonso y República de Guatemala	CENTRO	27	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Manzanares	Santo Tomas y Circunvalación	CENTRO	12	Restablecimiento de control	Circuito apagado
		SUBTOTAL	74		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 05 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	13	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Monte de Piedad	Moneda y República de Guatemala	CENTRO	25	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Donceles y 5 de Mayo	CENTRO	15	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Palma Norte	Corregidora y La Academia	CENTRO	1	Cambio de balastro y socket	Luminaria apagada
	Esquina con el Zócalo	CENTRO	26	Reprogramación de timer	Circuito encendido de día
Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	CENTRO	18	Restablecimiento de timer	Circuito apagado
	José María Pino Suárez y 5 de Mayo	CENTRO	26	Reprogramación de timer	Circuito apagado
SUBTOTAL			125		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 05 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Brasil	Esquina con Belisario Domínguez	CENTRO	2	Cableado de líneas	Luminarias apagadas
	Esquina con República de Colombia	CENTRO	24	Restablecimiento de control	Circuito apagado
	Esquina con Luis Obregón	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	16	Reconexión de líneas y cambio de balastro	Circuito encendido de día
República de Cuba	Ignacio Allende y Héroes del 57	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Callejón de Ecuador	Esquina con República de El Salvador	CENTRO	5	Cableado de líneas, instalación de luminarias, cambio de fotocelda, lámpara y balastro	Luminarias apagadas y falta de luminarias
SUBTOTAL			64		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 05 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de El Salvador	Isabel la Católica y 5 de Febrero	CENTRO	2	Cambio de lámparas y de balastro	Luminarias apagadas
	Correo Mayor y Las Cruces	CENTRO	1	Acomodo de componente	Luminaria apagada
República de Honduras	Esquina con República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Paraguay	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	4	Cambio de lámpara, balastro y fotoceldas	Luminarias apagadas
República de Uruguay	Isabel la Católica y Bolívar	CENTRO	2	Cambio de balastos	Luminarias apagadas
	3er Callejón de Manzanares y Santo Tomas	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Circuito encendido de día
Roldán	República de El Salvador y Ramón Corona	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Ildefonso	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	13		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 05 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	5 de Febrero e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de luminaria	Luminaria incompleta
Talavera	República de El Salvador y República de Uruguay	CENTRO	4	Reprogramación de timer	Circuito encendido de día
Venustiano Carranza	20 de Noviembre y Pino Suárez	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámpara	Luminarias apagadas
Vizcaínas	Bolívar y Eje Central	CENTRO	22	Cambio de lámpara, balastro, fotocelda y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		SUBTOTAL	29		
		TOTAL	338		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 29 DE JULIO

5 DE FEBRERO



RESTABLECIMIENTO DE ITM.

20 DE NOVIEMBRE




CAMBIO DE LUMINARIA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 29 DE JULIO

LAS CRUCES



CAMBIO DE LÁMPARA.

MONEDA



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 29 DE JULIO

REPÚBLICA DE ARGENTINA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REPÚBLICA DE BRASIL




ACOMODO DE LUMINARIA Y AJUSTE DE TORNILLERÍA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 29 DE JULIO

REPÚBLICA DE CHILE



CAMBIO DE LÁMPARAS, BALASTROS, SOCKET Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REPÚBLICA DE ECUADOR



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y CABLEADO DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 29 DE JULIO

REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET.

SAN JERÓNIMO




ACOMODO DE DIFUSOR.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 05 DE AGOSTO

DONCELES



CAMBIO DE LÁMPARA.

ISABEL LA CATÓLICA




CAMBIO DE BALASTROS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 05 DE AGOSTO

MESONES



CAMBIO DE BALASTRO.

PALMA NORTE



CAMBIO DE FOTOCELDA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 05 DE AGOSTO

REPÚBLICA DE BRASIL



CABLEADO DE LÍNEAS.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 05 DE AGOSTO

REPÚBLICA DE CUBA



CAMBIO DE BALASTRO.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR



CAMBIO DE LÁMPARAS, BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 05 DE AGOSTO

SAN ILDEFONSO



CAMBIO DE LÁMPARA, Y SOCKET.

VENUSTIANO CARRANZA




CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B



SOS-DGSUS | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte 25/07 al 7/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	23 de agosto
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,069	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	127.75	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	667,716	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 25/07 al 7/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	256 promedio	atenciones	quincenal	23 de agosto
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinía	4429	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	203.00	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2403	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cebos	2302	piezas		
Atención de retiro de plantón	Atención limpieza Retiro de plantón en el Perímetro "A" del Centro Histórico	1	atenciones		

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
REPÚBLICA DE CHILE, DE TACUBA A BELISARIO DOMÍNGUEZ	15.00	m2
ALLENDE, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	31.00	m2
REPÚBLICA DE BRASIL, DE TACUBA A BELISARIO DOMÍNGUEZ	22.00	m2
CALLE DEL CARMEN DE REPÚBLICA DE VENEZUELA A REPÚBLICA DE GUATEMALA	19.00	m2
AV. JUÁREZ, DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	08.00	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	32.00	m2
MONUMENTO A ENRICO MARTÍNEZ (PLAZA DEL EMPEDRADILLO)	16.00	m2
PLAZA SEMINARIO (PROTESTA)	60.00	m2
TOTAL	203	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 143 M2 Y 60 M2 DE PROTESTA




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA ESPECIAL EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS), EN PLAZA DE LA FUNDACIÓN




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

EVENTOS SOCIOCULTURALES “TALLER DE POESÍA Y PROYECCIÓN DE CINE”, POR PARTE DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN PLAZA SANTA CATARINA




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DEL MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN DE ARTESANOS ÍNDIGENAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Morelos (Tramo)	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 850 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 100 m2.
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Balbuena	B	Calzada Ignacio Zaragoza, Entre Anselmo de la Portilla y Retorno 9 de Zaragoza, Col. Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cereal B, en un área de 120 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 350 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cereal B, en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 33 Cereal B, en un área de 2,150 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Cereal B, en un área de 850 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cereal B, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 100 m2.
Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 68 Cereal B, en un área de 1,600 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 130 Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Vialidad	B	Calle Tolsa, Esquina Tres Guerras, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cereal B, en un área de 350 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 560 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía -Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 150 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cereal B, en un área de 650 m2.
Vialidad	A	Av. Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 62 Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	A	José María Izazaga, de Isabel La Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 Cereal B, en un área de 46,800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Cereal B, en un área de 650 m2.
Av. Morelos (Tramo)	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 850 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 100 m2.
Exterior Del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza Y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,500 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Metro Balbuena	B	Calzada Ignacio Zaragoza, entre Anselmo de la Portilla y Retorno 9 de Zaragoza, Col. Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cereal B, en un área de 120 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Cereal B, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B, en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 350 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 33 Cereal B, en un área de 750 m2.


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ingeniero Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cereal B, en un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 850 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cereal B, en un área de 100 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS






RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	3	Unidades fuera de servicio	quincenal	23 de Agosto
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio		

Escaleras


Morelos	Línea	4
Fray Servando	Línea	4
Allende	Línea	2

Elevadores

Estación Juárez	Línea	3
Balderas	Línea	3



Comisión Federal de Electricidad



CFE | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	3	piezas	quincenal	19 de agosto de 2022
	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	27	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	13	reportes		
Atención de incidencias	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	3	piezas		
	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	2	atenciones		

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE GUATEMALA	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA ACERA NOR-PONIENTE	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA 84-B METÁLICA EN REGISTRO
REP. DE GUATEMALA	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA ACERA NOR-ORIENTE	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA	EMILIANO ZAPATA	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
				TOTAL	3	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
MESONES	EJE CENTRAL	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
VENUSTIANO CARRANZA	GANTE	CRUCES	SIN DATO	COL. CENTRO	16	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	27	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE COLOMBIA 28	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RAMÓN CORONA 11	ESQUINA	ROLDÁN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE GUATEMALA 117	SANTÍSIMA	MARGIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 100	ALTUNA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN PABLO 38	TOPACIO	ROLDÁN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ECUADOR 105	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MIXCALCO 21	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 119	ALTUNA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA 16	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
20 DE NOVIEMBRE 170	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	NEZAHUALCOYOTL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDÁN 38	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 62	ESQUINA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LORETO 6	JUSTO SIERRA	REP. DE GUATEMALA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	13	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE GUATEMALA	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA ACERA NOR-PONIENTE	SIN DATO	CENTRO	1	SE COLOCA NUEVA TAPA 84-B DE POLICONCRETO
REP. DE GUATEMALA	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA ACERA NOR-ORIENTE	SIN DATO	CENTRO	1	SE FABRICA E INSTALA NUEVA TAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA	EMILIANO ZAPATA	SIN DATO	CENTRO	1	SE FABRICA E INSTALA NUEVA TAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE
				TOTAL	3	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
LAZARÍN DEL TORO 17	REP. DE CHILE	IGNACIO ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
JESÚS MARÍA 40	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	2	



Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 08/08/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	6	Solicitudes	quincenal	23/08/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	0	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	20	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	Autorizaciones		



Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE BRASIL	104	CENTRO HISTÓRICO	Prorroga de la autorización No. 265/21 para demolición	Obra mayor
-	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	13	CENTRO HISTÓRICO	Regularización de Tapanco y construcción de 2 habitaciones.	Obra mayor
-	EMILIANO ZAPATA	59	CENTRO HISTÓRICO	Retiro de piso existente y colocación de piso de porcelanato nuevo. Mantenimiento de lambrines de tablaroca	Obra menor
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	Prórroga de la Autorización 112/21 para efectuar 2 calas exploratorias de 1.00 x 1.00 x 1.50 de profundidad en la esquina norponiente al interior del Salón El Generalito y la segunda paralela a la anterior y junto al muro exterior de la calle de San Ildefonso	Obra mayor
-	FRANCISCO I. M,ADERO	42	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE CORTINA DE TIRA EUROPEA GALVANIZADA Y REPARACIÓN DE FACHADA	Obra menor
-	GANTE	8	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA DE LA AUTORIZACIÓN 283/21 PARA MANTENIMIENTO	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	MONTE DE PIEDAD	11-AB	CENTRO HISTÓRICO	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE CANTERA.	OBRA MENOR
-	BALDERAS	32	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCIÓN DE CORTINA METÁLICA.	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	APERTURA DE VANO.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	43	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA.	OBRA MENOR
-	ARCOS DE BELÉN	2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN EL PARAMENTO SUPERIOR DE LA PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
-	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	131	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO SOBRE MARQUESINA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	8	CENTRO HISTÓRICO	MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	AV. 20 DE NOVIEMBRE	36	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN LAS FACHADAS.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	58	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	DEL CARMEN	31	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	BOLÍVAR	44	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
-	AV. 5 DE MAYO	15	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
-	GANTE	12	CENTRO HISTÓRICO	LIMPIEZA DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	LEANDRO VALLE	SN	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN URBANA EN TORNO AL PORTAL DE ESCRIBANOS	OBRA MENOR
-	XICOTENCATL	1	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN LA FACHADAS.	OBRA MENOR
-	PALMA	43	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR



Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	MONTE DE PIEDAD	15	CENTRO HISTÓRICO	REINSTALACIÓN DE ANUNCIO, PREVIAMENTE AUTORIZADO.	OBRA MENOR
-	AV. 5 DE MAYO	27	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y REINTEGRACIÓN DE MÁRMOL VERDE Y NEGRO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	126	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	LERDO	178	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO.	OBRA MAYOR

Autorizaciones de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	MOTOLINIA	40	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR



Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	35	40	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	38	45	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	60	70	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	58	59	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL . (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	65	70	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	70	75	2022


FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 157: Aplicación de muestras de color para engove de protección.



Bucareli No. 157: Limpieza de herrerías.



Bucareli No. 154: Retiro de pintura vinílica de rodapié de recinto.




Bucareli No. 154: Retiro de pintura vinílica y pintas vandálicas en elementos de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A .

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 118: Montaje de andamios.



Bucareli No. 73: Aplicación de pintura vinílica según muestra autorizada por INAH.



Bucareli No. 66: Consolidación de aplanados fisurados.





Bucareli No. 53: Integración de injertos de cantera.



Bucareli No. 69: Integración de sillares de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B .

FCH | Obras en Proceso.



Restitución de tablado en zonas donde se retiraron piezas carbonizadas y reconstrucción de mechinales para vigerías.

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS .

FCH | Obras en Proceso.



Habilitado de canalización de tubería galvanizada del circuito de energía regulada para equipos de auditorio. Suministro de UPS.

MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. REPÚBLICA DEL PERÚ No. 88

FCH | Obras en Proceso.



Brasil No. 60: Restauración de nicho hornacina finalizada.



Brasil No. 65: Aplicación de pintura vinílica.



Brasil No. 54: Demolición de marquesina.



ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.

FCH | Obras en Proceso.



Ecuador No. 8 - 12, Restauración de Portada finalizada.



Ecuador No. 8-12, Reintegración de ajaracas y enlucido finalizado.



Leona Vicario No. 10, lavado acuoso de rodapié de cantera.



Leona Vicario No. 10, Retiro de pendones fuera de normatividad.

ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C. CALLEJÓN DE ECUADOR.



SECRETARÍA DE
CULTURA
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	77	80	--
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	96	98	--

FCH | Obras en Proceso.



Trabajos de impermeabilización en bóveda principal del templo, liberación de aplanados en mal estado y reintegración de aplanados nuevos, consolidación de elementos ornamentales en cupulín de campanario.


RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.

FCH | Obras en Proceso.



Trabajos en extradós de bóveda principal, colocación de capa de compresión.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.





Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.


SECTOR EDIFICACIÓN

NOMBRE: REFORZAMIENTO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON	
CLAVE DE OBRA:	
NOMBRE DEL CLIENTE: LIC. A .S.	
FECHA DE INICIO:	
UBICACIÓN: CORREGIDORA No 83, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CD MX C.P.06060.	
STATUS LICENCIA: EN PROCESO	
OBJETIVO DEL PROYECTO: REPARACION DE INMUEBLE DAÑADO POR SISMO Y ASENTAMIENTOS	
DATOS TECNICOS	
SUPERFICIE DE DESPLANTE: 555.00 M2	SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 1,059.63 M2
ÁREA LIBRE = 55.85 M2	No DE NIVELES: P.B. Y 1 NIVEL
SUPERFICIE P.B = 180.82 M2	SUPERFICIE N-1 = 465.34 M2
SUPERFICIE NIVEL AZOTEA = 413.47 M2	




31 DE JULIO DE 2022


ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.





CORTE A-A'




CORTE B-B'


ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.




FACHADA NORTE
(PRINCIPAL)



FACHADA PONIENTE

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.

CROQUIS DE LOCALIZACION



ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.




RETIRO DE CANALIZACION Y ACCESORIOS INSTALACION ELECTRICA.

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



RETIRO DE CANALIZACION Y ACCESORIOS INSTALACION ELECTRICA.

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.




RETIRO DE CANALIZACION Y ACCESORIOS INSTALACION ELECTRICA.



SECRETARÍA DE
CULTURA
HISTÓRICO

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



RETIRO DE TUBERÍA DE BAJADAS PLUVIALES EXISTENTES.

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.




RETIRO DE VEGETACION EN MUROS PARA SU POSTERIOR LIMPIEZA DE ACABADO.



MUNICIPALIDAD DE
CENTRO
HISTÓRICO

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.




RETIRO DE ACABADO EN MUROS DAÑADOS POR HUMEDAD.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.





LIMPIEZA DE AZOTEA DE AREAS UTILIZADAS ACTUALMENTE COMO BODEGAS.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



RETIRO DE ACABADO EN MUROS DAÑADOS POR HUMEDAD.

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



TRABAJOS DE RETIRO Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA.



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



TRABAJOS DE RETIRO Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ACABADOS EN AZOTEA Y MUROS.

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.



CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DE OBRA.

ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.

COMENTARIOS PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022.

*Se procede a colocar protección en pisos de aulas para evitar causar algún daño durante el proceso de realización de los trabajos.

*Prosiguen trabajos de desmantelamiento de instalaciones eléctricas, retiro de cableado, retiro de canalizaciones y retiro de accesorios en interior de aulas.

*Se inician los trabajos de desmantelamiento de bajadas pluviales existentes para su posterior sustitución.

*Colocación de coladeras en azotea para recibir el impermeabilizante nuevo, se realizan trabajos de suministro, colocación y recibir coladera, respetando pendientes.

*Retiro de aplanado en muro exterior, el cual cuenta con daño considerable debido al mal estado de las bajadas pluviales, de igual manera se retira la vegetación existente en muro y que también ha causado severos daños a los aplanados.

*Se procede a retirar una ventana de la fachada lateral, con el fin de poder realizar los trabajos de rehabilitación y en caso de requerirlo el cambio total del elemento.


ILIFE | Reforzamiento de la escuela Cristóbal Colón.


*Continúan los trabajos de retiro y limpieza de impermeabilizante en azotea, realizando los trabajos de preparación de superficie, revisión de pendientes, colocación de coladera y su posterior colocación de impermeabilizante nuevo.

*Trabajos de acarreo de materiales producto de los desmantelamientos, retiro de impermeabilizante, retiro de aplanados y acabados en general.

*Carga y acarreo en camión fuera de sitio de materiales producto de los desmantelamientos, retiro de impermeabilizante, retiro de aplanados y acabados en general.

Nota: El día jueves 28 de julio 2022, se presenta el Ing. Arq. Jerónimo Díaz a sitio para realizar una visita e inspección visual del inmueble, así como toma de fotografías para su archivo.





Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5/8	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	4	cantidad	quincenal	23 de agosto
	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	1	cantidad		

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5



SSC Tránsito

SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 08/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	55	cantidad	quincenal	23 de agosto
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	20	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		




SSC-Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO

ACOMETIDA	4
APAGADO	1
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	7
CORTO	2
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	3
FOCO FUNDIDO	9
FY-CINTILANTE	7
LIMPIEZA DE COMPONENTES	2
REINSTALACION	1
SEMAFORO APUNTO DE CAER	1
SINCRONIZACIÓN	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	16

PREVENTIVO

LIMPIEZA DE COMPONENTES	20
TOTAL GENERAL	75



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - agosto 2022

**83%
atención**

<i>Matriz de Turnos</i> ATIENDE	ESTATUS		
	Atendido	En proceso	Suma total
ACH	7	1	8
Al. Cuauhtémoc	3	3	6
CFE	2		2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1		1
METRO	2		2
SACMEX-Drenaje	3	1	4
SACMEX-Obra	1		1
SEDEMA	1		1
SOS-DGSUS	2		2
SSC-Tránsito	1		1
Telmex	1		1
Suma total	24	5	29

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-133	CFE	Gestione con Secretaría de Seguridad Ciudadana-Tránsito las facilidades para que los equipos de desagüe realicen trabajos de las 22:00 horas a las 07:00 horas	ACH			Atendido	Se notifica en los chats
TCH-135	FCH	Pueda hacer favor de recoger escombros que alguien no identificado dejó en Brasil número 60 esquina Perú.	SOS-DGSUS			Atendido	
TCH-136	FCH	Apoye con la gestión ante SSC para que se realicen rondines en la esquina de Brasil y Perú donde están dejando escombros de una probable obra irregular	ACH			Atendido	se notificó en el chat de Obras Irregulares para que se le de seguimiento
TCH-137	SSC-Tránsito	Se le proporcionen los puntos de apoyo de RTP por las obras de la Línea 1	METRO			Atendido	
TCH-138	SSC-Tránsito	Para que se coordine un enlace para efectos de la reparación de puntos de semáforos afectados por obras.	SACMEX-Obra			Atendido	Ing. Iván Vite lo gestiona con el Ing. David Marcelo
TCH-139	ILIFE	Gestione con SSC-Tránsito para que apoye con las condiciones de vialidad a partir del 25 de julio que se iniciarán trabajos de rehabilitación de la Escuela Cristóbal Colón, ubicada en Corregidora 83, entre Jesús María y Circunvalación, colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc.	ACH			Atendido	Arq. Eduardo Zamora del ILIFE quedó de notificar el horario en el que empiezan a trabajar que es el 25 de julio

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
3/11/2021 11/01/2022	ACH	Retome turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del oficio)	Al. Cuauhtémoc			En proceso	<p>El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia Ramiro Administración Néstor Núñez) -Se retoma el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la 22a MIO -Se compartirá acuse de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguimiento <p>-25a. MIO - Roxana de la O indicó que se turnó el oficio a la Dirección General de Obras, compartirá la respuesta a ACH y dará</p>
25/1/2022	CFE	Preste apoyo para resolver el tema de las filtraciones en la zona de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo	SACMEX-Drenaje			En proceso	Se solicitó el apoyo a SACMEX, en espera de respuesta para realizar los trabajos en conjunto con CFE
3/5/2022	CFE	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH			En proceso	
12/7/2022	FCH	Realice revisión y en su caso, poda de árboles en los puntos donde están haciendo trabajos en fachadas: Bucareli número 66 y se poda de nuevo los árboles de Turín y Bucareli	Al. Cuauhtémoc			En proceso	
26/7/2022	SOS-DGOIV	Para que gestione el manejo de sujetos arbóreos que representan riesgo por su estado actual ubicados en el Polígono de La Lagunilla.	Al. Cuauhtémoc			En proceso	DGOIV enviará oficio

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - agosto 2022

78%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	69	24	93
Al. Cuauhtémoc	35	17	52
C5	4		4
CFE	193	27	220
SACMEX	54	30	84
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	40		40
SOS-DGOIV	20	38	58
SOS-DGSUS	54	1	55
TELMEX	18	7	25
Tránsito	27		27
Suma total	515	144	659

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-217	Estructura de Supervisión ACH	17/11/2021	Desperfectos en banquetas	José María Pino Suárez	Venustiano Carranza	República de Uruguay	Frente a Panam	ACH			Atendido
IUCH-299	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	7/10/2021	Baches	Belisario Domínguez	Eje Central	Callejón del 57	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-869	VI - Santa María la Redonda	28/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Cjon. San Juan de Dios				CFE			Atendido
IUCH-870	VI - Santa María la Redonda	28/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Mina				CFE			Atendido
IUCH-871	VI - Santa María la Redonda	28/04/2022	Falla en semáforo	Santa Veracruz	Eje Central			Tránsito			Atendido
IUCH-872	VI - Santa María la Redonda	28/04/2022	Tiraderos de basura	Eje Central				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-873	VI - Santa María la Redonda	29/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Eje Central				CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-874	V1 - Santa María la Redonda	01/05/2022	Tiraderos de basura	Paseo de la Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-875	V1 - Santa María la Redonda	01/05/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Galeana				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-876	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	28/04/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Chile				CFE			Atendido
IUCH-877	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	28/04/2022	Falla en semáforo	República de Perú	Eje Central			Tránsito			Atendido
IUCH-878	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	29/04/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Chile				CFE			Atendido
IUCH-879	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	01/05/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez				CFE			Atendido
IUCH-880	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	01/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez							Atendido
IUCH-881	V3 - Santo Domingo	28/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Honduras	República de Chile	República de Brasil					Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-882	V3 - Santo Domingo	28/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil	República de Colombia						Atendido
IUCH-883	V3 - Santo Domingo	28/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Colombia	Del Carmen	República de Argentina					Atendido
IUCH-885	V3 - Santo Domingo	29/04/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Callejón de Ecuador	República de Ecuador						Atendido
IUCH-886	V4 - Alameda-Sector Financiero	29/04/2022	Desperfectos en banquetas	16 de septiembre	Bolívar		A un costado de la Biblioteca de la DCJN	ACH			Atendido
IUCH-887	V4 - Alameda-Sector Financiero	30/04/2022	Fugas de agua	Av. Juárez	Balderas		Plaza Solidaridad	SACMEX			Atendido
IUCH-888	V4 - Alameda-Sector Financiero	02/05/2022	Falta de bolardos	Gante	16 de septiembre			ACH			Atendido
IUCH-889	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	01/04/2022	Solicitud de riego		Plaza San Miguel			ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-890	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	03/04/2022	Fugas de agua	República de El Salvador	Las Cruces	Jesús María	# 167 Dentro del predio	SACMEX			Atendido
IUCH-892	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	18/04/2022	Poda de árboles	Regina				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-894	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	24/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	20 de noviembre				SACMEX			Atendido
IUCH-897	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	28/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica		República de Uruguay		TELMEX			Atendido
IUCH-898	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	02/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza			a la altura del 134	SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-899	V8 - San Pablo	05/05/2021	Baches	San Pablo	Topacio						Atendido
IUCH-900	Otro	25/02/2022	Limpieza	República de Brasil			PALACIO DE MEDICINA No.33	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-902	V8 - San Pablo	22/02/2022	Mal estado de cables o equipamiento	Regina	Jesús María	Roldán		ACH			Atendido
IUCH-903	V8 - San Pablo	22/02/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Santo Tomás	San Pablo	Misioneros		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-904	V8 - San Pablo	22/02/2022	Tiraderos de basura	Santo Tomás	San Pablo	San Pablo		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-907	V8 - San Pablo	22/02/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Roldán	Santo Tomás	Misioneros		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-908	V8 - San Pablo	22/02/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Santo Tomás				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	Camelia	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			En Proceso
IUCH-668	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	18/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo	Isabel La Católica		a la altura del #40	SACMEX			En Proceso
IUCH-670	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	20/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo			Plaza San Jerónimo	SACMEX	sin imagen		En Proceso

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1168	V1 - Santa María la Redonda	15/07/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Belisario Domínguez	República de Perú		SACMEX			Pendiente
IUCH-1172	V1 - Santa María la Redonda	21/07/2022	Problemas con cableado	Riva Palacio	Pedro Moreno	Violeta		CFE			Pendiente
IUCH-1192	V4 - Alameda-Sector Financiero	20/07/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre			frente a La Ideal	ACH			Pendiente
IUCH-1200	ACH	04/04/2022	Baches	Ignacio Allende	Tacuba		Esquina	ACH			Pendiente
IUCH-1201	V8 - San Pablo	06/08/2022	Daño al equipamiento urbano	Ramón Corona	Mesones			ACH			Pendiente
IUCH-1211	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	01/06/2022	PROBLEMAS CON CABLEADO	JOSÉ MARÍA IZAZAGA				CFE			PENDIENTE

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 26 de Julio al 08 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1138	V4 - Alameda-Sector Financiero	06/07/2022	Mal estado de cables o equipamiento	República de Uruguay	5 de febrero			TELMEX			Pendiente
IUCH-1139	V4 - Alameda-Sector Financiero	06/07/2022	Mal estado de cables o equipamiento	República de Uruguay	5 de febrero		antes de llegar a 5 de febrero	TELMEX			Pendiente
IUCH-1143	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	08/07/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			44 y 31F	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1146	V3 - Santo Domingo	11/07/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Bolivia	República de Argentina		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-1149	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	15/07/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Soledad	Jesús María			SACMEX			Pendiente
IUCH-1160	V1 - Santa María la Redonda	02/07/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Hidalgo	2 de abril	Valerio Trujano		SACMEX	SI		Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos