



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXVI SESIÓN. Evaluación diciembre

27 de diciembre de 2022


Orden del día

Reportes institucionales


Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23 de diciembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	21	incidencias atendidas	quincenal	5 de enero de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	2	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	0	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos		atención		
	05) Riego áreas verdes - ACH	2	atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS		atención		
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA	2	atenciones		


Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

República de
 Argentina
 Zapata
 República de
 Brasil
 González
 Obregón
 República de
 Chile
 República de
 Perú
 Allende
 Eje Central
 Eje 1 Norte
 Juan Álvarez
 Tacuba
 Belisario
 Domínguez
 ■ ■ Plaza Garibaldi
 ■ ■ Palma Norte
 ■ ■ República de
 ■ ■ Nicaragua

Los trabajos realizados consistieron en **Reparación de 1 tapa de registro** en República de Argentina esquina República de Venezuela, **colocación de 2 bolardos** en Zapata esquina Margil, **reparación de 1 tapa de registro** en Zapata entre Margil y San Marcos, **colocación de 8 lonas informativas** en República de Brasil y González Obregón, República de Chile y República de Perú, Allende y República de Perú, República de Perú y Eje Central, Allende y Eje 1 Norte, República de Brasil y Juan Álvarez, Tacuba y República de Chile, **colocación de 2 bolardos** en Belisario Domínguez esquina República de Brasil, **reposición de 2 tapa de dren** en Plaza Garibaldi, **colocación de 5 lonas informativas** en Allende y Eje 1 Norte, Eje 1 Norte y Palma Norte, República de Honduras y Comonfort, República de Chile y República de Perú, República de Brasil y República de Nicaragua..



Autoridad del Centro Histórico | Obras menores



Colocación de lonas por obras en República de Brasil

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Atención de limpieza y riego de áreas verdes en Jardín Allende, con apoyo de 6 infractores de Justicia Cívica, 13 de diciembre de 2022



Atención de limpieza y riego de áreas verdes en Plaza Vizcaínas, con apoyo de 5 infractores de Justicia Cívica, 20 de diciembre de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con personal de la ACH



Atención de riego de áreas verdes en Turín y Bucareli, Regina y Bolívar y Eje 1 Norte casi esquina Paseo de la Reforma, 12 de diciembre de 2022



Atención de riego de áreas verdes en 20 de Noviembre, 14 de diciembre de 2022



Colocación de 30 piezas de rejilla en Galeana, entre Violeta y Pedro Moreno, 14 de diciembre de 2022




Colocación de 50 piezas de rejilla en Galeana, entre Violeta y Pedro Moreno, 15 de diciembre de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


2,974

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - diciembre



83


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social
enero - diciembre



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


1,284 m2


Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
enero - diciembre



69

Riegos de áreas verdes
enero - diciembre





Alcaldía Cuauhtémoc

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23 de diciembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	1	fuga	quincenal	6 de enero de 2023
	Desazolve de tubería	0	metros lineales		
	Cambio de brocal	2	piezas		
Parques y jardines	Riego	0	metros cuadrados		
	Poda de pasto	4,350	metros cuadrados		
	Cultivo	1,195	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,787	metros lineales		


Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23 de diciembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza Recolección	Barrido diario	283	kilómetros	quincenal	6 de enero de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	1,917.70	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	3,625.80	toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	1,791.70	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	3	piezas		
	Cambio de lámpara	4	piezas		
	Reconexiones de circuito	2	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	30	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	SAN PABLO Y CARRETONES	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO	1.00	PIEZA	21/12/2022
2	SANTO TOMÁS Y SAN PABLO	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO	1.00	PIEZA	21/12/2022
3	CJON. SAN SALVADOR ENTRE CHIMALPOPOCA Y FRAY SERVANDO	SE REPARÓ FUGA DE AGUA, CLAUSURANDO BOCA DE RIEGO DE ¾ " DE DIAMETRO	1.00	FUGA	16/12/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de luminarias sobre callejón Mixcalco



Sustitución de brocal pluvial en Santo Tomás



Poda de levantamiento de copa en calle Alhóndiga



Sustitución de brocal pluvial en Santo Tomás



Reparación de luminarios en calle 5 de febrero




Barrido sobre calle República de Brasil

Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


440 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias
enero - diciembre



117


Contactores cambiados
enero - diciembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


2,029 ml

Desazolve de atarjea
enero - diciembre



386 ml.


desazolve de albañal
enero - diciembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

9,762 ml.

Sondeo de albañal pluvial
enero - diciembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


19,087.23 Ton.

Recolección orgánica domiciliaria y barrido
enero - diciembre



40,786.14 Ton

Recolección inorgánica domiciliaria y barrido
enero - diciembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


23,110.26 Ton.

Recolección en tiraderos clandestinos
enero - diciembre



7,362 ml.

Barrido diario
enero - diciembre





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje



SACMEX Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	15,150	500	15,650
POZOS DE VISITA	291	11	302
REJILLAS DE PISO	295	10	305
COLADERA PLUVIAL	373	14	387
ALBAÑAL (METROS)	922	35	957

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE HONDURAS NO. 23
(ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y BOLÍVAR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 260 ML DE ATARJEA, 4 PV, 6 CP, 4 RP, 20 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



JUSTO SIERRA NO. 21
(ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y DEL CARMEN)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 340 ML DE ATARJEA, 7 PV, 8 CP, 6 RP, 15 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje


Avance a Diciembre 15,650 MI

Avance a Diciembre 500 MI

01) Avance porcentual programa de desazolve




02) Desazolve de atarjea



SACMEX Drenaje


Avance a Diciembre **957 Mi**

03) Desazolve de albañal



Avance a Diciembre **302 Pzas.**

04) Limpieza de pozos de visita




SACMEX Drenaje


Avance a Diciembre **957 MI**

Avance a Diciembre **387 Pza**

05) Sondeo de albañal pluvial



06) Limpieza de coladeras pluviales






SACMEX

Dirección del Proyecto de mejora de eficiencia de la operación
del servicio de agua potable.

Sectorización Alcaldía Cuauhtemoc



SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 5-C



1. Visita al sitio con personal de vialidad de la Secretaría de Gobierno.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable


SECTOR 9-A



1. Líneas de CFE existentes, fuera de servicio




2. Líneas de agua potable con registros de 1881 retiradas.



3. Continuidad en los trabajos de excavación por medios manuales.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-B



1. Ubicación del sitio de instalación para base de poste.
2. Ubicación del sitio de instalación para base de gabinete.
3. Ubicación de registro eléctrico y tierras.
4. Conciliación y programación de los trabajos con INAH.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-C



1. Área utilizada actualmente.



2. Ya se cuenta con el trazo físico en sitio para la ampliación del tapial y del área a utilizar para la construcción de la caja de válvulas.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-D




1. Se continuó con los trabajos de excavación a cielo abierto y ya han sido retiradas las canalizaciones de CFE que se encontraban fuera de servicio.



2. Se continúan trabajos de excavación por medios manuales para llegar al desplante del inicio de construcción de la caja de válvulas.

3. Área de trabajo en condiciones actuales.



SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable




AVANCE POR SECTOR

- | | | | |
|---------------|-------------|-----|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C | --- 00.00 % | --- | Dr. Mora y Av. Hidalgo |
| 2. Sector 9-A | --- 65.00 % | --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-B | --- 80.00 % | --- | Mixcalco y Manuel Doblado |
| 4. Sector 9-C | --- 15.00 % | --- | Moneda y Correo Mayor |
| 5. Sector 9-D | --- 70.00 % | --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |



Avance Sectorización - Centro Histórico






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Dirección de Construcción de Infraestructura Vial



CALLE I. COMONFORT - POLÍGONO LAGUNILLA

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL

	REAL
	100.00%

ESTADO ACTUAL



CALLE I. COMONFORT-POLÍGONO LAGUNILLA C.H.

ESTADO ACTUAL

COLOCACIÓN DE RECINTO, GUÍAS TÁCTILES, BOLARDOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.




RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL

	REAL
	84.27%

ESTADO ACTUAL



ESTADO ACTUAL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE RECINTO, GUÍAS TÁCTILES, BOLARDOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.




REFORMA-PROGRAMA GENERAL (ETAPA 2)



AVANCE GENERAL

	REAL
	90.22%

ESTADO ACTUAL



REFORMA-PROGRAMA GENERAL (ETAPA 2)

ESTADO ACTUAL

COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN Y LOSETA PREFABICADA, DEMOLICIÓN, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 17 al 23/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	503	Piezas	Quincenal	10 de enero de 2023



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Simón Bolívar	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
5 de Febrero	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Bolívar	Mesones y Jesús María	CENTRO	16	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	San Jerónimo y José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Corregidora	José María Pino Suárez y La Academia	CENTRO	21	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Correo Mayor	Esquina con Soledad	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
De Meave	Eje Central y Aldaco	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara, socket y cableado de líneas	Luminaria apagada
Del Carmen	Justo Sierra y República de Guatemala	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	43		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Del Carmen	San Ildefonso y Justo Sierra	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Moneda y soledad	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Ignacio Allende	Donceles y Tacuba	CENTRO	31	Reconexión de líneas y restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
José María Pino Suárez	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
	Mesones y José María Izazaga	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
Manuel Doblado	Lecumberri y Miguel Alemán	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Manzanares	2ª de Roldán y 1ª de Santo Tomas	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Mixcalco	Esquina con Circunvalación	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
SUBTOTAL			39		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Órgano	Eje Central e Ignacio Allende	CENTRO	9	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
República de Brasil	República de Venezuela y República de Colombia	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen y Rodríguez Puebla	CENTRO	21	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Cuba	Callejón del 57 y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Ecuador	San Camilito y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
República de Uruguay	Isabel la Católica y 5 de Febrero	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
	Eje 1 Oriente y Santo Tomás	CENTRO	13	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Talavera y Jesús María	CENTRO	1	Cambio de balastro y socket	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	48		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Venezuela	Rodríguez Puebla y República de Brasil	CENTRO	31	Reconexión de líneas y restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
	Rodríguez Puebla y Del Carmen	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Antonio Tomatlán	Eje 3 Oriente y Jesús María	CENTRO	27	Cableado de líneas	Circuito apagado
Soledad	Jesús María y La Academia	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Talavera	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Topacio	San Pablo y Regina	CENTRO	1	Cambio lámpara y socket	Luminaria apagada
SUBTOTAL			63		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

SAN ANTONIO TOMATLÁN



CABLEADO DE LÍNEAS

REPÚBLICA DE URUGUAY




CAMBIO DE BALASTROS, LÁMPARA Y SOCKET

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

MIXCALCO



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

MANZANARES



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

MANUEL DOBLADO



CAMBIO DE LÁMPARA

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 16 DE DICIEMBRE

IGNACIO ALLENDE



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y RESTABLECIMIENTO
DE CONTACTOR TERMOMAGNÉTICO**

DEL CARMEN



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 de Mayo	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	31	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	30	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Ignacio Allende	Donceles y Tacuba	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Jesús María	República de Guatemala y Soledad	CENTRO	22	División de circuito, instalación de fotocelda y contactor	Circuito con sobrecarga
Moneda	Correo Mayor y De la Santísima	CENTRO	40	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Palma	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	CENTRO	8	Cambio de lámpara y reconexión de líneas	Circuito apagado
Ramón Corona	Las Cruces y Eje 1 Oriente	CENTRO	13	Reconexión de líneas, cambio de lámpara y balastos	Circuito apagado
República de Argentina	República de Colombia y República de Venezuela	CENTRO	5	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		SUBTOTAL	150		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Colombia y República de Perú	CENTRO	27	Reemplazo de fotocelda	Circuito funcionando de día
República de Ecuador	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
	República de Argentina y Callejón de Ecuador	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Comonfort y Callejón Vaquitas	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
República de Guatemala	Del Carmen y Lic. La Verdad	CENTRO	4	División de circuito y reconexión	Circuito apagado
República de Paraguay	República de Brasil y Palma Norte	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de socket	Luminaria apagada
República de Uruguay	Santo Tomás y Eje 1 Oriente	CENTRO	13	Cableado de líneas y reconexión	Circuito apagado
		SUBTOTAL	49		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Venezuela	Rodríguez Puebla y República de Brasil	CENTRO	31	Cambio de fotocelda, contactor y conexión a transformador de CFE	Circuito apagado
Roldán	Santo Tomás y Carretones	CENTRO	2	Cambio de balastos, lámparas, fotocelda y cableado de líneas	Luminarias apagadas
	Manzanares y República de Uruguay	CENTRO	2	Cableado de líneas	Luminarias apagadas
San Jerónimo	Correo Mayor y José María Pino Suárez	CENTRO	3	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Tacuba	Isabel la Católica e Ignacio Allende	CENTRO	31	División de circuito, instalación de contactor, fotocelda	Circuito apagado
	Ignacio Allende y Xicoténcatl	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Venustiano Carranza	Eje Central y Bolívar	CENTRO	39	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	111		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 23 DE DICIEMBRE

5 DE MAYO



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO**

REPÚBLICA DE BRASIL



REEMPLAZO DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 23 DE DICIEMBRE

DONCELES



RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

Ramón Corona



RECONEXIÓN DE LÍNEAS, CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTROS

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 23 DE DICIEMBRE

TACUBA



DIVISIÓN DE CIRCUITO, INSTALACIÓN DE CONTACTOR, FOTOCELDA

REPÚBLICA DE ECUADOR



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 23 DE DICIEMBRE

SAN JERÓNIMO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

MONEDA




**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO**

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

13,417

Incidentes de infraestructura del perímetro ACH
enero - diciembre






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B I



SOS-DGSUS | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte 14 al 27/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	10 de enero de 2023
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,828	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	132.25	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	644,595	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 14 al 27/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	257	atenciones	quincenal	10 de enero de 2023
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia	4872	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	71.00	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,516	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cereal B y cebos Rodilón	1,005	piezas		
Atención retiro de plantón -limpieza	Limpieza retiro de plantón	1	Atención		


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACION DE GRAFITTI VANDALICO 71 M2




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA FRENTE A PALACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA SANTA CATARINA, CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADA POR PARTE DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

EVENTO ESPECIAL “VERBENA NAVIDEÑA”





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 27 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 130 Cebos Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Del Trabajo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Cebos Cereal B, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Cebos Cereal B en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cebos de Cereal B, en un área de 800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m ² .
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 130 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m ² .
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 39 Cebos Cereal B, en un área de 900 m ² .
Vialidad	A	Balderas, de Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m ² .
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 70 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m ² .
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 860 m ² .
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 900 m ² .

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 55 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


RETIRO DE CHICLES



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


27,3196 m3

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
enero - diciembre



3166.75 m3


Tierra recolectada en PA del CH
enero - diciembre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


6643 pzas

Sitio críticos lavados en PA de CH
enero - diciembre



9,100 m3


Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH
enero - diciembre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


153,859 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
enero - diciembre



44,045.5 m2


Eliminación de grafiti en PA de CH
enero - diciembre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores

46,693 pzas


Desratización de PA y PB de CH
enero - diciembre




63,597 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
enero - diciembre

13) Retiro de propaganda en PA de CH






Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC-Metro | Seguimiento de indicadores


88%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
enero-diciembre





99%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
enero-diciembre







Metrobús




Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012



Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012



Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012



Metrobús | Parabus al 100% .



**Mercado de Sonora (Anterior) Ubicación:
Entre San Ciprián a Rosario sobre Juan
Cuamatzin**

**Mercado de Sonora Sur (Actual)
Ubicación: Entre Roldán a Topacio
sobre Fray Servando Teresa de Mier.**





AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Metrobús | Parabus al 100% .



Circunvalación (Anterior) Ubicación: Entre Circunvalación a Santo Tomás sobre República de El Salvador

San Pablo (Actual) Ubicación: Entre Fray Servando Teresa de Mier a San Pablo sobre Escuela Médico Militar





AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Metrobús | Parabus al 100% .



Las Cruces (Anterior) Ubicación: Entre Jesús María a Las Cruces sobre República de El Salvador

Pino Suárez Sur (Actual) Ubicación: Entre Pino Suárez a 20 de Noviembre sobre José María Izazaga




Metrobús | Parabus al 100% .



**Museo de la Ciudad (Anterior) Ubicación:
Entre Correo Mayor a Pino Suárez sobre
República de El Salvador**

**20 de Noviembre (Actual) Ubicación:
Entre 20 de Noviembre a 5 de Febrero
sobre República de El Salvador**





Comisión Federal de Electricidad

CFE | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23 de diciembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	1	piezas	quincenal	6 de enero de 2023
	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	13	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	4	reportes		
Atención de incidencias	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	3	piezas		
	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	3	atenciones		

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE HONDURAS	ESQUINA	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA METÁLICA 84-A SE INSTALA NUEVA TAPA DE POLICONCRETO 84-A
				TOTAL	1	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo	
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	SEMINARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	13	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
CIRCUNVALACIÓN 53	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 38	ESQUINA	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SANTO TOMÁS 21	ROLDAN	TOPACIO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SANTO TOMÁS 41	REP. DEL SALVADOR	MESONES	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	4	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	ANEXO
REP. DE HONDURAS	ESQUINA	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	SE INSTALA NUEVA TAPA 84-A DE POLICONCRETO
ESCUELA MÉDICO MILITAR	ESQUINA	SAN PABLO	SIN DATO	CENTRO	2	SE REPARAN TAPAS METÁLICAS EN BÓVEDA
				TOTAL	3	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones


Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
LAZARÍN DEL TORO	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRANEA
REP. DE COLOMBIA 75 Y 71	DEL CARMEN	RODRÍGUEZ PUEBLA	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRANEA
				TOTAL	3	

CFE | Seguimiento de indicadores


70

Robos de elementos de infraestructura
enero - diciembre



951


Bóvedas atendidas con acciones de desagüe
enero - diciembre



CFE | Seguimiento de indicadores


315

Atención a fallas en el suministro de energía
enero - diciembre



76


tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - diciembre



CFE | Seguimiento de indicadores

70

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública
enero - diciembre







Comisión para la Reconstrucción



Comisión para la Reconstrucción | Anexo de indicadores

Inmuebles con recursos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México dentro de las zonas de la Autoridad del Centro Histórico

No.	Estatus actual	Intervención	Calle	No. exterior	Edificio /torre	Colonia	Alcaldía	C.P.	Avance físico
MULTIFAMILIARES									
1	EN PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	32	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06080	DEMOLIDO
2	EN OBRA	REHABILITACIÓN	MANUEL MÁRQUEZ STERLING	34	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010	100 %
3	EN OBRA	REHABILITACIÓN	REVILLAGIGEDO	78	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06070	44.31 %
4	EN OBRA	REHABILITACIÓN	CERRADA DE AGUSTÍN DELGADO	11	A	TRÁNSITO	CUAUHTEMOC	06820	100%
5	EN PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN	SAN ANTONIO ABAD	39	-	OBRAERA	CUAUHTEMOC	03100	DEMOLIDO
6	CONCILIACIÓN SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN	LIC. PRIMO DE VERDAD	7	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	03300	EN PROYECTO
UNIFAMILIARES									
7	EN PROCESO DE CANCELACIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RIVAPALACIO	41	-	GUERRERO	CUAUHTEMOC	07420	FOLIO CANCELADO
TEMPLO DE SAN FERNANDO REY									
8	EN OBRA	REHABILITACIÓN	GUERRERO	39	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06310	100 %



Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	83	83	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	91	91	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	90	90	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	74	74	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL . (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	98	100	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	99	100	2022


FCH | Obras en Proceso.



Brasil No. 42: Aplicación de pintura vinílica. Finalizada



Brasil No. 22: Aplicación de pintura vinílica. Finalizada.



ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.



SECRETARÍA DE
CULTURA
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	98	99	--
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	98	100	En proceso de finiquito

FCH | Obras en Proceso.



Detallado de pintura a la cal en Torre Campanario.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2022.

LINEA DE ACCIÓN DE AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
Trabajos de "Arreglo de Fachadas" de los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89(Echeveste 6), República de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14 y Magnolia 128.	95	100	TERMINADO
			--



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Obras en Proceso.



República de Chile No.64 : Finalizada.



Belisario Domínguez No. 76: Finalizada.



Echeveste No. 6 / Bolívar No. 89:
Finalizada.



Obraje No. 14: Finalizada.

AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS.
EJERCICIO 2022.

FCH | Obras en Proceso.



Leandro Valle No.19 : Finalizada.



Magnolia No. 128: Finalizada.




Ecuador No. 103: Finalizada.

AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS.
EJERCICIO 2022.

FCH | Seguimiento de indicadores.

AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS 2022




22/08/2022
 05/09/2022
 19/09/2022
 03/10/2022
 17/10/2022
 31/10/2022
 14/11/2022
 28/11/2022
 12/12/2022
 26/12/2022



FCH | Gráficas de obras en proceso.

PNR 2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL SC/DGSMPC/COLAB/01835/22				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/003/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.	0	5	Febrero 2023
FCH/CDI/AD/001/2022	REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, 3ª ETAPA.	0	95	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/002/2022	RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, TERCERA ETAPA.	0	60	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/003/2022	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA.	0	1	INICIADO
FCH/CDI/AD/004/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA DEL CONDE DE REGLA”, 4ª ETAPA	0	20	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/005/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”	0	8	Marzo 2023
FCH/CDI/AD/006/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”	0	1	Marzo 2023

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Liberación de columna de concreto adosada a estructura histórica, reintegración de aplanados en muros históricos, aplicación de biocida y tratamiento de conservación en elementos estructurales de madera y aplicación de pintura a la cal elaborada in situ (previa autorización de tonalidades por INAH).

REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”,
TERCERA ETAPA.


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Liberación de piso de duela deteriorado. Reintegración de aplanados de cal-arena.

**RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”,
TERCERA ETAPA.**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Ingreso de andamiajes para comienzo de habilitado y colocación.

**REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”,
SEGUNDA ETAPA**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Liberación de pasillos centrales, liberación de locales en desuso en patios interiores, liberación de barandales de patio central y patios interiores.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA DEL CONDE DE REGLA”,
CUARTA ETAPA**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Movimiento de bienes muebles para resguardo, habilitado de tapial al interior del templo y tapial de bodega exterior para materiales de deshecho; limpiezas y acarreos de residuos.


**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Actividades de limpieza de suciedad acumulada y retiro de materiales de protección colocados desde su fecha de cierre posterior al sismo de septiembre del 2017, reacomodo y resguardo de bancas y mobiliario propio del templo. Se iniciaron los procesos de eliminación de flora parásita mayor ubicada en la base del tambor de la cúpula y entre las capas de materiales del extradós de las bóvedas del transepto y sus pretilas

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”**





Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



ILIFE | Rehabilitación de escuelas en el Centro Histórico


Estrategia	Indicador	Reporte al 26/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Rehabilitación de escuelas en el Centro Histórico	Escuela Primaria Cristóbal Colón	99%	Porcentaje	quincenal	24 de enero de 2023
	Escuela Secundaria César Ruiz *	41%			
	Escuela Primaria Luis G. León*	86%			
	Escuela Adriana García Corral	65%			
	República de Argentina	70%			
	Secundaria Pedro Díaz	100%			
	Escuela Primaria Alberto Correa	100%			
	Escuela Primaria Estado de Sonora	100%			
	Jardín de Niños Estado de Michoacán	100%			

*inicio en octubre

ILIFE | Seguimiento de indicadores

5


Escuelas en proceso
septiembre - diciembre



4

Escuelas terminadas

- Escuela Primaria Alberto Correa
- Escuela Primaria Estado de Sonora
- Jardín de Niños Estado de Michoacán
- Escuela Secundaria Pedro Díaz



Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte 11 al 26/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	2	cantidad	quincenal	10 de enero de 2023
	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	3	cantidad		

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

C5 | Seguimiento de indicadores


144

Cámaras con falla o intermitencia
enero - diciembre



53

Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara
enero - diciembre






SSC Tránsito

SSC-Tránsito | Seguimiento de indicadores


1229

Mantenimientos a semáforos
enero - diciembre

02) Mantenimiento correctivo a semáforos



01) Mantenimiento preventivo a semáforos



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - diciembre 2022

**100%
atención**

Matriz de Turnos	ESTATUS	
	Atendido	Suma total
ACH	10	10
Al. Cuauhtémoc	6	6
CFE	3	3
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCI	1	1
INAH	1	1
METRO	2	2
SACMEX-Drenaje	5	5
SACMEX-Obra	2	2
SEDEMA	1	1
SOS-DGSUS	4	4
SSC-Tránsito	1	1
Telmex	1	1
Suma total	37	37

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-143	6/9/2022	Metrobús	Se realice limpieza y deshierbe en las jardineras que están en los parabuses ubicados sobre la calle de Buenavista hasta México-Tenochtitlan sobre México-Tenochtitlan hasta el parabús Bellas Artes	Al. Cuauhtémoc		Atendido	
TCH-144	15/11/2022	FCH	Se realice poda de árbol en Barcelona #4	ACH		Atendido	24 MIO, 29-11-2022. Lic. Sergio Durán comentó que se vería la posibilidad de que la brigada de ACI realice la poda, si no prospera la petición con Alcaldía Cuauhtémoc REALIZÓ LA PODA EQUIPO ACH 8/12/2022
TCH-145	15/11/2022	FCH	Realice revisión de instalación de drenaje en Perú #88	SACMEX-Drenaje		Atendido	Atendido el 17 de noviembre.. dos pozos de visita y una rejilla de piso.. terminado.
TCH-146	29/11/2022	SOS-DGSUS	Se de atención a la fuga de agua en Kiosco de la Alameda	SACMEX-Obra		Atendido	
TCH-147	29/11/2022	ACH	.Para revisar el tema de las obras en Isabel La Católica y Madero que están detenidas para que se atienda la necesidad de SACMEX-Construcción que las tiene en esa condición y se puedan reanudar a la brevedad	CFE		Atendido	CFE y SACMEX
TCH-148	29/11/2022	Metrobús	Solicite el apoyo de Secretaria de Obras Infraestructura Vial para que se apoye a Metrobús con el tema de las rampas para personas con discapacidad	ACH		Atendido	

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - diciembre 2022

**88%
atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	95	27	122
Al. Cuauhtémoc	48	34	82
C5	4		4
CFE	344	40	384
SACMEX	83	30	113
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	51		51
SOS-DGOIV	54	32	86
SOS-DGSUS	78		78
TELMEX	25	12	37
Tránsito	36		36
Suma total	819	175	994

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 13 al 26 de diciembre del 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1098	11/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Perú	Ignacio Allende			Tránsito			Atendido
IUCH-1099	15/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Honduras				SACMEX			Atendido
IUCH-1100	19/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Honduras				CFE			Atendido
IUCH-1101	20/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tiraderos de basura	República de Perú				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1102	21/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Cuba				SOS-AP			Atendido
IUCH-1104	23/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tiraderos de basura	República de Perú				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1105	24/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Callejón del 57				CFE			Atendido
IUCH-1106	19/05/2022	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Chile	Belisario Domínguez			Tránsito			Atendido
IUCH-1107	23/05/2022	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Chile	Belisario Domínguez			Tránsito			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 13 al 26 de diciembre del 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1108	23/05/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Honduras				CFE			Atendido
IUCH-1109	31/05/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Perú				CFE			Atendido
IUCH-1110	01/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina		CFE			Atendido
IUCH-1110	01/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Perú	República de Brasil	República de Chile		CFE			Atendido
IUCH-1110	04/06/2022	V3 - Santo Domingo	Tiraderos de basura	Del Carmen	República de Venezuela			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1110	06/06/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Argentina			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1110	07/06/2022	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Leandro Valle				ACH			Atendido
IUCH-1110	07/06/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Mariana Rodríguez Del Toro	República de Chile	Ignacio Allende		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1111	08/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Chile	Belisario Domínguez			Tránsito			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 13 al 26 de diciembre del 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1114	15/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Perú	República de Chile			Tránsito			Atendido
IUCH-1115	15/06/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1117	17/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	Apartado				CFE			Atendido
IUCH-1118	17/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina		CFE			Atendido
IUCH-1119	19/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina		CFE			Atendido
IUCH-1120	20/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Bolivia	República de Argentina	El Carmen		CFE			Atendido
IUCH-1121	23/06/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Perú	República de Chile			CFE			Atendido
IUCH-1122	23/06/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1123	24/06/2022	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Leandro Valle	Belisario Domínguez			ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 13 al 26 de diciembre del 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-018	V5 - Zócalo	12/6/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	5 de mayo		15	Sacmex			En Proceso
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	Camelia	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			En Proceso



Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 13 al 26 de diciembre del 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1636	20/12/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	PÚBLICA DE HONDUR	QUINA ALLENI						PENDIENTE
IUCH-1646	23/12/2022	V3 - Santo Domingo	COLADERAS FAL	ELISARIO DOMINGUE	QUINA ALLENI						PENDIENTE
IUCH-1650	21/12/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	FALLAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE Y DESAZOLVE	MOTOLINÍA				SACMEX			PENDIENTE
IUCH-1651	22/12/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	INDEPENDENCIA	ESQUINA LC			TELMEX			PENDIENTE
IUCH-1652	22/12/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	MONTE DE PIEDAD				ACH			PENDIENTE

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales