



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## XI SESIÓN. Evaluación mayo

31 de mayo de 2022

# Orden del día


Reportes institucionales

Turnos


Incidencias urbanas

Asuntos generales





# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico


## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de mayo de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	102	incidencias atendidas	quincenal	10 de junio de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	5	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	51	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos		atención		
	05) Riego áreas verdes - ACH	1	atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS		atención		
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA		atención		



## Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Regina  
Madero  
República de  
Argentina  
República de  
Guatemala  
Plaza de la  
Aguilita  
Plaza Juárez  
Pino Suárez  
Mesones  
Fray Servando  
República de  
Chile  
San Camilito  
Libertad  
Callejón de la  
Amargura  
Plaza Garibaldi

Los trabajos realizados consistieron en **renivelación de 11 piezas de dren** en Regina entre Bolívar e Isabel la Católica, **retiró de 12 señales** en Madero entre Motolinia y Monte de Piedad, **limpieza y armado de 4 módulos para exposición** en República de Argentina No. 8, **reposición de 4 piezas de piso tipo recinto** en República de Guatemala entre Santísima y Jesús María, **reposición de 6 piezas de piso tipo recinto, reposición de 1 tapa de registro, retiró de 1 base sin uso y retiro de 1 tramo de guarnición** en República de Guatemala esquina Jesús María, **retiró de 1 bolardo para acceso de ambulancia** en Plaza de la Aguilita, **reposición de 1 tapa de registro** en República de Guatemala entre República de Argentina y República de Brasil, **renivelación de 1 tapa de registro, reposición de 2 piezas de piso tipo recinto** en Madero entre Palma e Isabel la Católica, **renivelación de 11 piezas de dren y reposición de 14 piezas de piso tipo recinto** en Plaza Juárez entre Dolores y Luis Moya, **reposición de 1 bolardo** en Pino Suárez esquina República de Uruguay, **reposición de 1 bolardo** en República de Guatemala esquina República de Argentina, **colocación de 5 contenedores para recuperación de aceite quemado** en Mesones 138, Fray Servando 142, República de Chile 49, San Camilito 25 y Libertad 134, **renivelación de 1 tapa de registro, reposición de 1 tapa de dren y reparación de 1 banqueta** en Callejón de la Amargura, **resane de 6 tapas de dren y retiró de 2 tocones** en Plaza Garibaldi, **reposición de 4 tapas de dren, retiro de 3 bases sin uso, reparación de 5 tramos de banqueta, reposición de 1 tapa de registro y retiró de 1 poste impactado** en San Camilito.



## Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



República de Guatemala  
reposición de piso tipo  
recinto

Jesús María reposición de tapa de  
registro

Plaza Juárez cambió de  
dren y piso tipo recinto

## Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Atención de riego y limpieza en Plaza Vizcainas, con apoyo de 7 infractores de Justicia Cívica, 17 de mayo de 2022



Atención de riego y limpieza de áreas verdes en Plaza Loreto y limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 10 infractores de Justicia Cívica, 19 de mayo de 2022



Atención de riego y limpieza de áreas verdes en Jardín del Obispo, Jardín Allende y Violeta, con apoyo de 4 infractores de Justicia Cívica, 24 de mayo de 2022




Atención de riego en Plaza Vizcainas y limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 9 infractores de Justicia Cívica, 26 de mayo de 2022

## Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Retiro de grafiti Plaza Santa Veracruz, 24 de mayo de 2022



Atención de riego en macetones de González Obregón y República de Guatemala con personal de la ACH, 27 de mayo de 2022



Atención de limpieza de áreas verdes en Plaza San Miguel, con apoyo de 3 personas de Reinserción Social, 19 de mayo de 2022

## Autoridad del Centro Histórico | Limpieza de tinacos y cisternas con personal de la Autoridad del Centro Histórico



CENTRO DE SALUD T-III, SOLEDAD OROZCO DE AVILA CAMACHO,  
LAVADO DE CISTERNAS Y TINACO, 16 DE MAYO DE 2022



CLÍNICA DE ESPECIALIDADES, LAVADO DE CISTERNAS Y  
TINACO, 18 DE MAYO DE 2022



CENTRO DE SALUD DOMINGO ORVAÑANOS, LAVADO DE  
CISTERNAS Y TINACO, 20 DE MAYO DE 2022




CLÍNICA DE ESPECIALIDADES NO. 3, LAVADO DE CISTERNAS Y  
TINACO, 18 DE MAYO DE 2022, 24 DE MAYO DE 2022

# Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


## 1,423

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero - mayo



## 48


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo  
de Justicia Cívica y Reinserción Social  
enero - mayo



# Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


## 406 m2


Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH  
enero - mayo



## 42

Riegos de áreas verdes  
enero - mayo





# Alcaldía Cuauhtémoc

## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 mayo de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Hidráulico	Número de reparaciones de fuga de agua	1	unidades	quincenal	10 de junio de 2022
Drenaje	Sondeo de albañal pluvial	277	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	16	piezas		
	Sondeo de atarjea	1,538	metros lineales		
Parques y jardines	Riego	8,450	m2		
	Poda de pasto	6,450	m2		
	Recolección de ramas	1,150	kg		
	Número de metros lineales de poda de seto	795	metros lineales		

## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de mayo de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza Recolección	Barrido diario	283	kilómetros	quincenal	10 de junio de 2022
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	696.10	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,123.07	toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	1,123.07	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	0	unidad		
	Reconexiones de circuito	5	unidad		
Arbolado urbano	Retiro de árbol caído	1	sujeto		

# Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



**Barrido sobre la calle de Órgano**



**Cambio de contactor en callejón Hormiguero**



**Recolección de residuos en eje 1 oriente anillo de Circunvalación**



**Retiro de sujeto forestal desplomado en calle de Argentina**




**Reconexión a contactor en calle Regina**

## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 38 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias  
enero-mayo



# 32


Contactores cambiados  
enero-mayo



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 1,077 ml

Desazolve de atarjea  
enero-mayo



# 102 ml.


desazolve de albañal  
enero-mayo



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 4,883 ml.

Sondeo de albañal pluvial  
enero-mayo



# 2,184 ml.

Balizamiento (peatonal y vehicular)  
enero-mayo



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 5,106.31 Ton.

Recolección orgánica domiciliaria y barrido  
enero-mayo



# 12,301.51 Ton


Recolección inorgánica domiciliaria y barrido  
enero-mayo



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 7,689.41 Ton.


Recolección en tiraderos clandestinos  
enero-mayo



# 3,117 ml.

Barrido diario  
enero-mayo





# Alcaldía Venustiano Carranza

## Al. Venustiano Carranza | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de mayo de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en vías secundarias	0	piezas	quincenal	10 de junio de 2022
Recolección	02) Recolección en tiraderos clandestinos en PB de VC	511.5	toneladas		
Poda o derribamiento de árboles	03) Sujetos forestales podados en vías secundarias o plazas	0	piezas		
Drenaje	04) Desazolve	363	metros lineales		
Bacheo	05) bacheo	64.1	metros cuadrados		

# Alcaldía Venustiano Carranza | DESAZOLVE

## METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS DEL 13-19 MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
FERROCARRIL DE CINTURA No. 49	SAN ANTONIO TOMATLAN	HEROE DE NACUZARI	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	22	ALBAÑAL DOMICILIARIO
FERROCARRIL DE CINTURA No. 49	SAN ANTONIO TOMATLAN	HEROE DE NACUZARI	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	16	COLADERA PLUVIAL
VULCANIZACIÓN No. 26	HERREROS	ALBAÑILES	VENUSTIANO CARRANZA	60	ATARJEA 0.30 Ø
MIGUEL ALLENDE No.40	GRAL. EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CERRADA DE CURTIDURÍA No. 61	SAN ANTONIO TOMATLAN	CANAL DE BOMBAS	10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN CIPRIAN No. 52	SAN ANTONIO TOMATLAN	CANAL DE BOMBAS	10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SASTRERIA No.47	SAN ANTONIO TOMATLAN	CANAL DE BOMBAS	10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN ANTONIO TOMATLAN No. 127	1ra CDA. SAN ANTONIO TOMATLAN	AV. HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN	10 DE MAYO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
GRAL. EMILIANO ZAPATA No. 174	AV. HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN	FERROCARRIL DE CINTURA	U. H. EMILIANO ZAPATA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
			<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	

# Alcaldía Venustiano Carranza | DESAZOLVE

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS DEL 20-26 DE MAYO					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
ALARCON No. 24	BRAVO	FERROCARRIL DE CINTURA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
LECUMBERRI No. 77	BRAVO	FERROCARRIL DE CINTURA	CENTRO I	14	ALBAÑAL DOMICILIARIO
GENERAL EMILIANO ZAPATA No. 105	SANTA ESCUELA	CIRCUNVALACION	CENTRO I	15	ALBAÑAL DOMICILIARIO
JUAN CUAMATZIN No. 7-201-A	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN		CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
JUAN CUAMATZIN No. 49	ROSARIO	SAN CIPRIAN	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN CIPRIAN No. 91	ADOLFO GURRIÓN	CARRETONES	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN CIPRIAN No. 91-L-B	ADOLFO GURRIÓN	CARRETONES	CENTRO II	8	COLADERA PLUVIAL
ADOLFO GURRIÓN No. 63	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ADOLFO GURRIÓN No. 83	ROSARIO	CABAÑA	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
JUAN CUAMATZIN No. 80	CONGRESO DE LA UNIÓN	SAN CIPRIAN	CENTRO II	8	COLADERA PLUVIAL
RAMON CORONA No. 50	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN		CENTRO II	8	COLADERA PLUVIAL
SANTA ESCUELA No. 116	ESQUINA CORREGIDORA		CENTRO I	68	ATARJEJA 0.30 Ø Y REJILLA DE PISO
			<b>TOTAL</b>	<b>193</b>	


# Alcaldía Venustiano Carranza | BACHEO

METROS CUADRADOS DE BACHEO				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD M2
HERREROS No. 191	AV. ING. EDUARDO MOLINA	VULCANIZACIÓN	VENUSTIANO CARRANZA	27
HERREROS No. 119	ESQUINA	SERICULTURA	VENUSTIANO CARRANZA	14
ROTOGRABADOS No. 118	HERREROS	ALBAÑILES	VENUSTIANO CARRANZA	23.1
			<b>TOTAL</b>	<b>64.1</b>

# Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores


## 112

Luminarias reparadas en vías secundarias  
enero-mayo



## 5,806.9 Ton.


Recolección en tiraderos clandestinos  
enero-mayo



## Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

# 1,641 ml.

desazolve  
enero-mayo





# SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje



## SACMEX Drenaje

### AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	7,940	1,170	9,110
POZOS DE VISITA	140	24	164
REJILLAS DE PISO	128	41	169
COLADERA PLUVIAL	187	48	235
ALBAÑAL (METROS)	494	98	592

## SACMEX Drenaje



### **CORREO MAYOR** **(ENTRE SAN JERONIMO Y CORREGIDORA)**

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 570 ML DE ATARJEA, 11 PV, 23 CP, 19 RP, 42 ML DE ALBAÑAL

## SACMEX Drenaje



# JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

(ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 600 ML DE ATARJEA, 13 PV, 25 CP, 22 RP, 56 ML DE ALBAÑAL

## SACMEX | Seguimiento de indicadores


# 9,110 ml

Desazolve de atarjea  
enero - mayo



# 592 ml


Desazolve de albañal  
enero - mayo



# SACMEX | Seguimiento de indicadores


## 164

Pozos de visitas  
enero - mayo



## 169


Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero - mayo



## SACMEX | Seguimiento de indicadores

# 235 pzas

Coladeras pluviales  
enero - mayo






# Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Construcción de Obras Públicas



# SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

**AL 28 DE MAYO DE 2022**

<b>DATOS GENERALES CONTRATISTA</b>	
No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TEMINACIÓN	25/09/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

<b>ESTADO FINANCIERO</b>		
IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$16,470,653.98
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	3,518,805.27

<b>ANTICIPO</b>		
ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-



**PERSPECTIVA DEL PROYECTO**

**RESIDENTE:**  
**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**  
**J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2**

# SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”



## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJAS

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJAS

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



### REPORTE FOTOGRAFICO



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”


### REPORTE FOTOGRAFICO



COLOCACIÓN DE LA PUERTA DE HERRERÍA

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



COLOCACIÓN DE LA PUERTA DE HERRERÍA

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”


### REPORTE FOTOGRAFICO



PUERTA DE MADERA EN PLANTA ALTA PARA SUBESTACIÓN

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



PUERTA DE MADERA EN PLANTA ALTA PARA BAÑOS

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



JARDÍN

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



JARDÍN

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA DEL PLANTA BAJA



VISTA PANORAMICA DEL PRIMER NIVEL

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



### VISTAS PANORAMICA DE LA AZOTEA

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NOROESTE

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO




VISTA PANORAMICA SURESTE

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

### REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA SUROESTE



# Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Alumbrado Público



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	515	Piezas	Quincenal	14 de junio



## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A /Semana al 20 de mayo

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se instala luminaria	Falta Luminaria
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	80	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se nivela luminaria	Luminaria Vial Girada
Plaza de la Constitución	Calle Corregidora y Calle Moneda	CENTRO	12	Se reprograma reloj	Circuito Apagado
	Calle Monte de Piedad y Calle 16 de septiembre	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Calle Monte de piedad y Calle 16 de septiembre	CENTRO	10	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
		TOTAL	107		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / Semana al 20 de mayo

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Francisco y Madero	Calle Palma y Calle Isabel la Católica	CENTRO	17	Se cambia reloj por base fotocelda y fotocelda	Circuito Apagado
	Calle Isabel la Católica y Calle Motolinia	CENTRO	5	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
Av. Juárez	Calle López y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	12	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
Calle Manzanares	Segundo Callejón Manzanares y Anillo de Circunvalación	CENTRO	11	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
		TOTAL	45		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A /Semana al 20 de mayo

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	Calle Francisco I. Madero y Calle 16 de septiembre	CENTRO	2	Se instala dos proyectores	Luminarios apagados
	Calle 20 de noviembre y Calle 5 de febrero	CENTRO	268	Se realiza reconexión de líneas	Circuitos Apagados
	Calle Monte de piedad y Calle 16 de septiembre	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Calle Francisco I. Madero y Calle 16 de septiembre	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
		TOTAL	272		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A /Semana al 27 de mayo

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Francisco I. Madero	Calle Motolinía y Calle Isabel la Católica	CENTRO	15	Se realiza reprogramación de reloj	Circuito encendido de día
	Calle Isabel la Católica y Calle Palma	CENTRO	1	Se realiza nivelación de luminaria	Luminaria girada de su posición correcta
Calle Monte de Piedad	Calle 5 de mayo y Calle Francisco I. Madero	CENTRO	6	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
		TOTAL	22		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A /Semana al 27 de mayo

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Avenida José María Pino Suárez	Calle Venustiano Carranza y Calle Corregidora	CENTRO	1	Se realiza nivelación de poste	Poste inclinado
	Calle Venustiano Carranza y Calle Corregidora	CENTRO	1	Se realiza restauración de registro dañado	Registro Dañado
Alameda Central	Calle Doctor Mora y Calle Ángela Peralta	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
		TOTAL	3		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores


### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A /Semana al 27 de mayo

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Avenida Arcos de Belén	Calle Revillagigedo y Calle Luis Moya	CENTRO	8	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
Av. Juárez	Avenida Balderas y Calle Azueta	CENTRO	25	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
	Calle Humboldt y Avenida Balderas	CENTRO	10	Se realiza reconexión de líneas	Circuito Apagado
	Calle Revillagigedo y Calle Luis Moya	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
		TOTAL	44		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA al 20 de mayo

### ALAMEDA CENTRAL




**SE INSTALA LUMINARIA**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 7 al 20 de mayo

### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN





**SE REPROGRAMA TIMER**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA al 20 de mayo

### CALLE FRANCISCO I. MADERO





**SE CAMBIA RELOJ POR BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA.**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA al 27 de mayo

### AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



**SE REALIZA RESTAURACIÓN DE REGISTRO DAÑADO.**

## PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



**SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA al 27 de mayo

### CALLE MONTE DE PIEDAD



**SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA al 27 de mayo

### AVENIDA JUÁREZ





**SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.**

## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

# 4925

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero - mayo





# Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Subdirección de Parques B I



## SOS-DGSUS | Indicadores



Estrategia	Indicador	Reporte 16 al 29/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	14 de junio
	02) Barrido de banquetas en PA del CH	23,955,400	metros cuadrados		
	03) Barrido de Plazas y corredores en PA del CH	12,711,468	metros cuadrados		
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,397	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	128.00	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	651.196	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 16 al 29/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	256 promedio	atenciones	quincenal	14 de junio
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia	3321	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	210.00	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,633	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cereal B y cebos Rodilón	2346	piezas		

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
REPÚBLICA DE CUBA DE ALLENDE A EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	72.00	m2
ALLENDE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	34.00	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	28.00	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	41.00	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	35.00	m2
TOTAL	210.00	m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFFITI VANDÁLICO 210.00 M2




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DE LA RÉPLICA DE LA CAPILLA SIXTINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE TRABAJADORES (CNTE) EN REPÚBLICA DE BRASIL, FRENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Apoyo de Retiro de Árbol caído en República de Argentina, Esquina con República de Bolivia



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 46 Lanirat Block, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Lanirat Block, en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Lanirat Block, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 46 Lanirat Block, en un área de 560 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 650 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 Lanirat Block, en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Lanirat Block, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suarez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	A	José María Izazaga, de Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Lanirat Block, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Lanirat Block, en un área de 46,800 m2.
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Lanirat Block, en un área de 650 m2.
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 850 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 800 m2.
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Lanirat Block, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Lanirat Block, en un área de 260 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Lanirat Block, en un área de 1,500 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Lanirat Block, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelano, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Lanirat Block, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 350 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Lanirat Block, en un área de 760 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado Del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 2,150 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 42 Lanirat Cereal, en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Lanirat Cereal, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Lanirat Cereal, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Lanirat Cereal, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Lanirat Cereal, en un área de 100 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	De Eje 1 Norte, a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 68 Lanirat Cereal, en un área de 1,600 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 52 Lanirat Cereal, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 130 Lanirat Cereal, en un área de 2,200 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2.
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Lanirat Block, en un área de 1,500 m2.
Vialidad	B	Calle Tolsa, Esquina Tres Guerras, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 350 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 46 Lanirat Block, en un área de 560 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Lanirat Block, en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Lanirat Block, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 138 Lanirat Block, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 650 m2.
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 Lanirat Block, en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Lanirat Block, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 138 Lanirat Block, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	José María Izazaga, de Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Lanirat Block, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier, a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Lanirat Block, en un área de 46,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calzada de la Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Lanirat Block, en un área de 650 m2.


## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS





### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


### RETIRO DE CHICLES



## SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


# 115,679 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
enero - mayo



# 1,240.75 m<sup>3</sup>


Tierra recolectada en PA del CH  
enero - mayo



# SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


## 2809 pzas

Sitio críticos lavados en PA de CH  
enero - mayo



## 3850 m3


Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH  
enero - mayo



# SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


## 51,819 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
enero - mayo



## 27,430.5 m2


Eliminación de grafiti en PA de CH  
enero - mayo



# SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


## 24,522 pzas


Retiro de propagando de PA de CH  
enero - mayo



## 21,938 pzas

Desratización de PA y PB de CH  
enero - mayo





# Sistema de Transporte Colectivo

## Metro

## STC-Metro | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 24/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención a escaleras eléctricas en estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio	quincenal	14 de junio
Atención de incidencias	02) Atención a elevadores en estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio		



# STC-Metro | Seguimiento de indicadores


## 96.00%


Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
enero-mayo



## 100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
enero-mayo





# Comisión Federal de Electricidad

## CFE | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de mayo de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	3	piezas	quincenal	10 de junio de 2022
	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	49	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	13	reportes		
Atención de incidencias	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	1	piezas		
	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	4	atenciones		

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
CALLEJÓN DE LA AMARGURA	ESQUINA	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	1	REEMPLAZO DE TAPA DE CONCRETO POR POLIMÉRICA 84-B
VICTORIA 53	LUIS MOYA	DOLORES	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA 84-B METÁLICA EN REGISTRO
AV. MAZATLÁN	JUAN DE LA BARRERA	AV. VERACRUZ	SIN DATO	CONDESA	1	ROBO DE TAPA 84-B METÁLICA EN REGISTRO
				TOTAL	3	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones

#### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo	
5 DE MAYO	FILOMENO MATA	MONEDA Y LICENCIADO VERDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	BOLÍVAR	TOPACIO	SIN DATO	COL. CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MESONES	BOLÍVAR	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	10	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE	GANTE	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	15	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
RODRÍGUEZ PUEBLA 27	LECUMBERRI	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN 225	REP. DE GUATEMALA	EMILIANO ZAPATA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CJON. DE MANZANARES 32	ESQUINA	SANTO TOMÁS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
VIZCAÍNAS 5	EJE CENTRAL	ALDACO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESÚS MARÍA 26	MONEDA	SOLEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP.DE NICARAGUA 25	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDÁN 122	SANTO TOMÁS	FRAY SERVANDO	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
VIDAL ALCOCER 72	NACIONAL	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SIMÓN BOLÍVAR 121	NEZAHUALCOYOTL	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COSTA RICA 130	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCOCER	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 37	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MESONES 45	SIMÓN BOLÍVAR	ISABEL LA CATÓLICA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN 215	MANZANARES	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	13	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
LUIS MOYA	ESQUINA	MARQUEZ STERLING	SIN DATO	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE NUEVA TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones


#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
JESÚS MARÍA 57	ESQUINA	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA
REP. DE BOLIVIA	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA
REP. DE PARAGUAY	PALMA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA
MIGUEL E. SCHULTZ	ANTONIO CASO	GÓMEZ FARÍAS	SIN DATO	TABACALERA	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA
				TOTAL	4	

# CFE | Seguimiento de indicadores


## 40

Robos de elementos de infraestructura  
enero - mayo



## 489


Bóvedas atendidas con acciones de desagüe  
enero - mayo



## CFE | Seguimiento de indicadores


# 124

Atención a fallas en el suministro de energía  
enero - mayo



# 35


tapas de registros y/o bóvedas reparadas  
enero - mayo



## CFE | Seguimiento de indicadores


# 31

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública  
enero - mayo





# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/04/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	8	Solicitudes	quincenal	14/06/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	22	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	0	Autorizaciones		

# Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

## Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
16/05/2022	BELISARIO DOMINGUEZ, BRASIL Y PERÚ	S/N	CENTRO	Re-Ubicación de 11 bancas artísticas de la colección "Diálogo de Bancas"	Obra menor
16/05/2022	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO	EXTRACCIÓN DE 6 MUESTRAS DE FÁBRICA DE PIEDRAS DE FACHADA, PARA REALIZAR MUESTRAS DE PETROGRAFÍA Y ANALIZAR SU COMPOSICIÓN.	Obra menor
17/05/2022	JESÚS MARÍA	112	CENTRO	Trabajo de pintura en la fachada del inmueble, planta baja y primer nivel, los marcos de piedra de las puertas y ventanas no serán pintados.	Obra menor
17/05/2022	VENUSTIANO CARRANZA	6	CENTRO	Reposición y resane en pisos de loseta de mármol. Desmantelamiento de secciones de plafón de Tablaroca. Reubicación de ductos de instalación eléctrica y de acondicionamiento de aire.	Obra menor
20/05/2022	EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS. TRAMO DEL NIÑO PERDIDO	S/N	CENTRO	OBRA NUEVA PARA CONJUNTO HABITACIONAL DE 129 VIVIENDAS EN UNA SUPERFICIE DE 7,568.82 M2	Obra mayor
23/05/2022	AVENIDA JUAREZ Y LUIS MOYA	S/N	CENTRO	Pintar el paso peatonal ubicado sobre la Av. Juárez cruce con Luis Moya, con los colores de la bandera LGBT	Obra menor
23/05/2022	FRANCISCO I. MADERO	39	CENTRO	Modificación de acabados en pisos, muros y plafones, cambiando mobiliario e iluminación del local, respetando los elementos estructurales del inmueble.	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
25/05/2022	EMILIANO ZAPATA	68	CENTRO	Adecuación de las instalaciones de la planta baja del inmueble.	Obra menor

### Solicitudes de colocación de enseres.

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
19/05/2022	REGINA	22	CENTRO	Colocación de enseres.	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	VARIAS UBICACIONES-DIÁLOGO DE BANCAS		CENTRO	RESTAURACIÓN DE BANCAS CONTEMPORÁNEAS.	OBRA MENOR
-	BUCARELI	128	CENTRO	MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS INTERIORES.	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	10	CENTRO	PRÓRROGA PARA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN.	OBRA MENOR
-	JOAQUÍN HERRERA	17	CENTRO	RETIRO DE VENTANA Y COLOCACIÓN DE PUERTA.	OBRA MENOR
-	CALLEJÓN DEL 57	1	CENTRO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	9	CENTRO	MANTENIMIENTO EN FACHADA.	OBRA MENOR
-	TACUBA	8	CENTRO	PRÓRROGA PARA LA COLOCACIÓN DE CUBIERTA MOVIL.	OBRA MAYOR
-	BOLÍVAR	219	CENTRO	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN INTERIOR EN 6 NIVELES.	OBRA MAYOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV. JUÁREZ	44	CENTRO	MANTENIMIENTO AL TEMPLO.	OBRA MENOR
-	MANZANARES	16	CENTRO	MANTENIMIENTO EN LAS DOS FACHADAS.	OBRA MENOR
-	LAGUNILLA		CENTRO	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES.	OBRA MAYOR
-	AV. PASEO DE LA REFORMA	SN	CENTRO	RESTAURACIÓN DE 37 BANCAS DE CANTERA.	OBRA MAYOR
-	DONCELES	14	CENTRO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y VESTIBULO.	OBRA MAYOR
-	XICOTÉNCATL	9	CENTRO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRA MAYOR
-	5 DE MAYO	49	CENTRO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	71	CENTRO	MANTENIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores


### Autorizaciones de de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV. JUÁREZ	64	CENTRO	MANTENIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	TACUBA	5	CENTRO	REALIZACIÓN DE 10 CALAS.	OBRA MENOR
-	TACUBA	5	CENTRO	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA.	OBRA MENOR
-	ROSALES	15	CENTRO	MANTENIMIENTO EN FACHADA.	OBRA MENOR
-	EDISON	15	CENTRO	MANTENIMIENTO EN FACHADA.	OBRA MENOR
-	PLAZA DE LA REPÚBLICA	117	CENTRO	MANTENIMIENTO EN FACHADA.	OBRA MENOR

# INAH | Seguimiento de indicadores


90

Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH  
enero - mayo



3


Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre  
enero - mayo



# INAH | Seguimiento de indicadores


## 98

**Autorizaciones de obra para inmuebles CH**  
enero - mayo




## 7

**Autorización de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre**  
enero - mayo





# Fideicomiso Centro Histórico



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	98	98	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	95	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	13	15	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	11	18	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	20	22	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	47	52	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL. (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	25	34	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	27	36	2022

## FCH | Obras en Proceso.




**Bucareli No. 157: Tratamiento integral de puertas de madera.**




**Bucareli No. 157: Tratamiento integral de herrería histórica.**

**ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A .**

## FCH | Obras en Proceso.



**Bucareli No. 53: Demolición de marquesina y recuperación de marcos originales en vanos de fachada.**



**Bucareli No. 40: Pruebas de color para autorización del INAH.**



**Bucareli No. 69: Sustitución de elementos deteriorados en balaustrada.**

**ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B .**

## FCH | Obras en Proceso.



**Restitución de aplanados.**




**Restitución de piezas de recinto en piso.**



**Liberación de empastes incompatibles y remodelados en elementos de piedra natural.**

**REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS .**


## FCH | Obras en Proceso.



**Restitución de pavimentos sobre ranura para alojar canalizaciones de CCTV en patio de acceso.**



**Verificación de niveles y habilitado de piso de entarimado de madera en cabina de controles para auditorio.**



**Habilitado de canalizaciones para sistema de audio y video en plafones de auditorio.**

## FCH | Obras en Proceso.



**Brasil No. 67, retiro de aplanado en mal estado.**



**Brasil No. 68: Muestra de pintura para autorización del INAH.**



**Brasil No. 60: Retiro de aplanado en mal estado / Reposición de aplanados.**

**ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.**

## FCH | Obras en Proceso.



**Ecuador No. 8 - 12,  
reintegración de ornamentación  
a base de argamasa.**



**Ecuador No. 8 - 12,  
recuperación de portada  
histórica.**



**Leona Vicario No. 5,  
reintegración de aplanados y  
aplicación de pintura a la cal.**

**ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C. CALLEJÓN DE ECUADOR.**

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

<b>PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.</b>	<b>AVANCE FISICO ANTERIOR (%)</b>	<b>AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)</b>	<b>TERMINACIÓN PROGRAMADA</b>
<b>CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA SC/DGSMPC/COLAB/01957/21 y SC/DGSMPC/COLAB/01971/21.</b>			
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA”, TERCERA ETAPA.	40	<b>65</b>	JUNIO 2022
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA TALAVERA”, TERCERA ETAPA.	100	<b>100</b>	Terminado
RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, SEGUNDA ETAPA.	98	<b>100</b>	ABRIL 2022
REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, SEGUNDA ETAPA.	100	<b>100</b>	Terminado
PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)	98	<b>100</b>	ABRIL 2022

## FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.



**Trabajos de consolidación en muros, liberación de entrepisos, integración de entrepisos en locales interiores y en pasillos de patio central en entrepisos.**

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA”,  
TERCERA ETAPA.**

## FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.



Áreas terminadas.

RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE "SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA", SEGUNDA ETAPA.

## FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.




Aplicación de pintura a la cal en cúpula y retiro de andamiajes. Trabajos concluidos.

**PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO).**

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	75	75 <i>Suspensión temporal</i>	DICIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	96	96 <i>Suspensión temporal</i>	DICIEMBRE 2021



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

## C5 | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 13 al 27/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Cámaras	No. cámaras con falla o intermitencia	4	Piezas	Quincenal	14 de junio
	Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura	2			

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5*

# C5 | Seguimiento de indicadores


## 70


**Cámaras con falla o intermitencia**  
enero - mayo



## 19

**Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara**  
enero - mayo





# SSC Tránsito

## SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 30/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	53	cantidad	quincenal	14 de junio
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	1	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		

# SSC-Tránsito | Indicadores

## CORRECTIVO


ACOMETIDA	3
APAGADO	2
CAMBIO DE MEMORIA	2
CINTILANTE	9
CORTO	1
DESCONECTADO	16
FOCO FUNDIDO	8
GOLPEADO	2
MODIFICACIÓN	2
OBRA CIVIL	2
PEATÓN APAGADO	1
REINSTALACIÓN	2
TARJETA DAÑADA	2
VISERA ROTA	1

## PREVENTIVO

REVISION DE CABLE	1
-------------------	---

**TOTAL GENERAL 54**


## MANTENIMIENTO SEMAFORICO



## SSC-Tránsito | Seguimiento de indicadores

# 482

Mantenimientos a semáforos  
enero - mayo



Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - mayo 2022

**72%  
atención**

<i>Matriz de Turnos</i> <b>ATIENDE</b>	<i>ESTATUS</i>		<b>Suma total</b>
	<b>Atendido</b>	<b>En proceso</b>	
ACH	3		3
Al. Cuauhtémoc	2	1	3
CFE	1	1	2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1		1
SACMEX-Drenaje	1	2	3
SOS-DGSUS	1		1
SSC-Tránsito	1		1
<b>Suma total</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

# ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
ACH	Retome turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del oficio)	Al. Cuauhtémoc			En proceso	<p>El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se generó folio SUAC</li> <li>-ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía</li> <li>-El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09</li> <li>-Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia Ramiro Administración Néstor Núñez)</li> <li>-Se retorna el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la 22a MIO</li> <li>-Se compartirá acuse de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguimiento</li> </ul> <p><b>-25a. MIO - Roxana de la O indicó que se turnó el oficio a la Dirección General de Obras, compartirá la respuesta a ACH y dará seguimiento</b></p>
CFE	Preste apoyo para resolver el tema de las filtraciones en la zona de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo	SACMEX-Drenaje			En proceso	Se solicitó el apoyo a SACMEX, en espera de respuesta para realizar los trabajos en conjunto con CFE
ACH	Realice desazolve y se vea en conjunto con ACH se acondicione el espacio para facilitar el mantenimiento en San Jerónimo esquina Isabel La Católica	SACMEX-Drenaje			En proceso	<p>Se realizó recorrido SACMEX y ACH</p> <p>El área de mantenimiento de ACH demolerá las chimeneas para que SACMEX tenga condiciones de realizar desazolve con sus equipos.</p> <p>Solo se desazolvó hasta donde llegó la manguera. ACH realizó trabajos para corregir accesos al drenaje, SACMEX continúa realizando desazolve.</p>
ACH	Actualice y comparta avance de sus incidencias, de acuerdo a la matriz que ACH le compartió	CFE			En proceso	

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - mayo 2022

**70%  
atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>ESTATUS</i>			Suma total
	<b>Dependencia</b>	<b>Atendido</b>	<b>En Proceso</b>	
ACH	51		21	72
Al. Cuauhtémoc	26		15	41
C5	4			4
CFE	99		30	129
SACMEX	37	2	25	64
SOS-AP	34			34
SOS-DGOIV	17		41	58
SOS-DGSUS	41		1	42
TELMEX	15		9	24
Tránsito	7			7
<b>Suma total</b>	<b>331</b>	<b>2</b>	<b>142</b>	<b>475</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-046	#N/A	3/9/2021	Mal estado de tuberías	Guaymas	Av. Chapultepec			Sacmex			Atendido
IUCH-085	Estructura de Supervisión ACH	18/9/2021	Baches	Jesús María			Frente #19	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-183	Estructura de Supervisión ACH	25/10/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central			no 101	ACH			Atendido
IUCH-194	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	2/8/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Talavera	República de Uruguay			CFE			Atendido
IUCH-215	Estructura de Supervisión ACH	16/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán			En 84-C	SACMEX			Atendido
IUCH-221	Estructura de Supervisión ACH	23/11/2021	Desperfectos en banquetas	República de Guatemala	Justo Sierra	Moneda		Al. Cuauhtémoc			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-222	Estructura de Supervisión ACH	23/11/2021	Desperfectos en banquetas	República de Guatemala	Jesús María	Santísima		ACH			Atendido
IUCH-348	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Paraguay	República de Nicaragua	Frente al 86	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-349	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Paraguay	República de Nicaragua	Frente al 87	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-350	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Ecuador		Esquina	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-351	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Ecuador		Esquina	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-352	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Paraguay	República de Ecuador	Frente al 91	SOS-DGOIV			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-353	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Paraguay	Callejón de República de Ecuador	Frente al 92	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-354	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	República de Argentina	República de Paraguay	República de Ecuador	Frente al 91	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-420	V4 - Alameda-Sector Financiero	5/1/2021	Baches	Bolívar	República del Salvador	República de Uruguay	Frente al número 62 H	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-432	V5 - Zócalo	29/10/2021	Baches	República de Uruguay	Correo Mayor	José María Pino Suárez	pasando correo	SACMEX			Atendido
IUCH-446	V5 - Zócalo	6/1/2022	Baches	Correo Mayor	Soledad	Corregidora		SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-447	V5 - Zócalo	6/1/2022	Baches	Correo Mayor	Soledad	Corregidora	correo #42	SOS-DGOIV			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-452	V5 - Zócalo	6/1/2022	Baches	Correo Mayor	República del Salvador		cruce de correo mayor y Salvador	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-476	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	República de Guatemala	Academia		Esquina	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-477	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	República de Guatemala	Academia		Esquina	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-478	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	Jesús María			Frente a la primaria Ponciano Arriaga	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-479	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	Jesús María			Frente a la primaria Ponciano Arriaga	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-480	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	11/10/2021	Baches	Jesús María			Frente a la primaria Ponciano Arriaga	SOS-DGOIV			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-996	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	23/05/2022	Problemas con cableado	Leona Vicario				TELMEX			Atendido
IUCH-997	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	25/05/2022	Falla en semáforo	Justo Sierra	Loreto		esquina. infraestructura dañada	Tránsito			Atendido
IUCH-998	V8 - San Pablo	25/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Roldán	República de Uruguay	República de El Salvador	#38	CFE			Atendido
IUCH-999	V4 - Alameda-Sector Financiero	25/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ayuntamiento	Eje Central						Atendido
IUCH-1000	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	25/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Honduras	Cjon. de la Amargura						Atendido
IUCH-1004	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	28/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	José María Pino Suárez			CFE			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-981	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	20/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Regina			Frente a la Iglesia	ACH			Atendido
IUCH-983	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	22/05/2022	Árboles caídos	Plaza de las Vizcaínas				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-984	V5 - Zócalo	19/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Guatemala			#8	ACH			Atendido
IUCH-985	V4 - Alameda-Sector Financiero	20/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Francisco I. Madero			CFE			Atendido
IUCH-988	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	21/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Del Carmen	Academia			SACMEX			Atendido
IUCH-995	V4 - Alameda-Sector Financiero	25/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Eje Central			CFE			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-018	V5 - Zócalo	12/6/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	5 de mayo		15	Sacmex			En Proceso
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	Camelia	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			En Proceso
IUCH-668	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	18/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo	Isabel La Católica		a la altura del #40	SACMEX			En Proceso
IUCH-670	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	20/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo			Plaza San Jerónimo	SACMEX	sin imagen		En Proceso

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1003	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	26/05/2022	Baches	Correo Mayor	República de Guatemala		esquina	ACH			Pendiente
IUCH-1005	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	28/05/2022	Desperfectos en banquetas	Correo Mayor	Soledad			ACH			Pendiente
IUCH-1006	V8 - San Pablo	28/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	San Pablo	Carretones		Farmacia Central	CFE	M2133646837		Pendiente
IUCH-1007	V8 - San Pablo	30/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Talavera		Frente a Casa Talavera	SACMEX	sin imagen		Pendiente
IUCH-1008	V8 - San Pablo	30/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Talavera		Frente a Casa Talavera	SACMEX	sin imagen		Pendiente
IUCH-1010	Otro	30/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Roldán			122	CFE	sin imagen		Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 al 30 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-991	V4 - Alameda-Sector Financiero	23/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Eje 3 Oriente			TELMEX			Pendiente
IUCH-992	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/05/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			Frente al 41	CFE			Pendiente
IUCH-993	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/05/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			Frente al 44	CFE			Pendiente
IUCH-994	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santo Tomás	República de El Salvador			TELMEX			Pendiente
IUCH-1001	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	25/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Bolívar	Mesones	José María Izazaga					Pendiente
IUCH-1002	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	26/05/2022	Baches	Correo Mayor	República de Guatemala		esquina	ACH			Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**