



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## XX SESIÓN. Evaluación septiembre

5 de octubre de 2021



## Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico


## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 01/10/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	85	15 de octubre
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	2	15 de octubre

## Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Pino Suárez  
 República de Venezuela  
 Madero  
 Plaza del Empedradillo  
 Leandro Valle  
 República de Perú  
 Plaza del Seminario  
 20 de Noviembre  
 Tacuba  
 Av. Hidalgo  
 Belisario Domínguez  
 Bolívar  
 Mariana R. del Toro de Lazarín  
 Izazaga  
 Isabel la Católica  
 Roldán  
 2 de Abril  
 República de Ecuador  
 Zapata

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de 1 tapa de registro y colocación de 14 piezas de piso tipo recinto** en Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo, **se repararon 2 tapas de registro** en República de Venezuela esquina República de Argentina, **se reparó 1 tapa de registro** en Madero esquina Callejón de la Condesa, **se repusieron 14 piezas de piso tipo recinto** en Plaza del Empedradillo, **se reparó banqueteta** en Leandro Valle esquina República de Perú, **se reparó 1 tapa de registro** en República de Perú frente al No. 88 entre República de Brasil y República de Chile, **se retiró 1 banca** en Plaza del Seminario, **se reparó 1 tapa de registro** en 20 de Noviembre esquina Regina, **se repararon 2 huecos de banqueteta** en Tacuba entre Callejón de la Condesa y Filomeno Mata, **se realizaron perforaciones a 12 macetones para drenar agua** en Av. Hidalgo entre Eje Central y 2 de Abril, **se reparó 1 tapa de registro** en Belisario Domínguez esquina República de Brasil, **se reparó banqueteta** en Bolívar entre República del Salvador y Mesones, **se pintó un muro de 78 m2** en Mariana R. del Toro casi esquina República de Chile, **se repararon 2 m2 de banqueteta** en Izazaga entre Bolívar e Isabel la Católica, **se retiraron esparragos y se reparó banqueteta** en Isabel la Católica casi esquina 5 de Mayo, **se retiraron esparragos, se reparó banqueteta y se colocaron 2 piezas de piso tipo recinto** en Isabel la Católica entre Madero y 5 de Mayo, **se retiraron esparragos y se reparó banqueteta** en Isabel la Católica casi esquina Mesones, **se repusieron 5 piezas de piso tipo recinto** en Roldán entre Manzanera y República de Uruguay, **se reparó 1 tapa de registro** en 2 de Abril entre Pensador Mexicano y Santa Veracruz, **se reparó 1 tapa de registro** en República de Ecuador No. 110, **se reparó 1 tapa de registro** en Pino Suárez entre Corregidora y Venustiano Carranza, **se demolieron 7 ml de rampas** en Zapata No. 68.



## Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Pino Suárez esquina Corregidora

República de Ecuador

Roldán

## Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica



1er, 2° y 3er Callejón de San Juan de Dios con apoyo de 15 infractores




Plaza Santísima con apoyo de 26 infractores

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

**2,169**

Incidencias atendidas  
enero - septiembre


Atención a incidencias de daño en infraestructura del perímetro de la ACH



**2,335 m<sup>2</sup>**

Graffitis eliminados  
enero - septiembre

Eliminación de grafiti (m2)



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

**12**

Riegos por vecinos  
abril - septiembre

**13**

Riegos por ACH  
abril - septiembre


**07**

Riegos por ACH - DGSUS  
abril - septiembre

**04**

Riegos por SEDEMA  
abril - septiembre

Riegos de áreas verdes Centro Histórico





# Alcaldía Cuauhtémoc



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores


**SIN REPORTE POR CAMBIO  
DE ADMINISTRACIÓN**

## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

# 1,247

reparaciones de luminarias  
enero - septiembre


Reparaciones de luminarias en vías secundarias



# 472

sujetos forestales podados  
enero - septiembre

Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas




## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

# 1,588 m

de desazolve en red de drenaje  
enero - septiembre

Desazolve de la red de drenaje




# 201

rejillas de piso  
desazolvadas  
enero - septiembre

# 344

coladeras desazolvadas  
enero - septiembre

Desazolve de accesorios



# Alcaldía Venustiano Carranza



## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 1/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	15 de octubre	No se realizó reporte.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	570	15 de octubre	Se recolectaron 38 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	15 de octubre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	15 de octubre	No se realizó reporte




Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

**805**

reparaciones de luminarias  
enero - septiembre


Reparaciones de luminarias en vías secundarias de CH



**16,148.8 ton.**

de residuos sólidos recolectados  
enero - septiembre

Residuos sólidos recolectados en tiraderos clandestinos




Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

**132**

sujetos forestales podados  
enero - septiembre


Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas



**4,030 m**

de desazolve en red de drenaje  
enero - septiembre

Desazolve de la red de drenaje



# SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




## SACMEX Drenaje | Ejecución del programa

Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos

**92 %**  
DE AVANCE

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	18,370	1,030	19,400
POZOS DE VISITA	370	318	21	339
REJILLAS DE PISO	150	201	13	214
COLADERA PLUVIAL	160	241	16	257
ALBAÑAL (METROS)	1,500	1,607	64	1,671



## SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



### **PLAZA SANTA CATARINA NO. 4** (ENTRE REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 80 ML DE ATARJEA, 2 PV, 4 ML DE ALBAÑAL

## SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



### **JUSTO SIERRA** (ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 400 ML DE ATARJEA, 8 PV, 6 CP, 4 RP, 20 ML DE ALBAÑAL.




## SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



### CORREO MAYOR (ENTRE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y PLAZA SAN PABLO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 550 ML DE ATARJEA, 11 PV, 10 CP, 9 RP, 40 ML DE ALBAÑAL.

## SACMEX Drenaje | Seguimiento de indicadores



**92 %**  
avance acumulado  
marzo - septiembre

**19.40** km en atarjea  
**339** pozos de visita  
**214** rejillas de piso  
**257** coladeras pluviales  
**1,671** m de albañal

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial



## SOS-DGOIV | Indicadores - Fechas de terminación de obra 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TÉRMINO REAL	COMENTARIOS
TACUBA	CUAUHTÉMOC	94.06%	18/10/2021	Por concluir
5 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	85.00%	04/10/2021	Por concluir, en proceso señalamiento horizontal en general, para servicios turísticos y ciclovía
PLAZA EMPEDRADILLO	CUAUHTÉMOC	00.00%	30/12/2021	Inició trabajos 04/10
PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	07.91%	30/10/2021	En ejecución
PLAZA MARTÍ	CUAUHTÉMOC	05.80%	30/10/2021	En ejecución
SAN HIPÓLITO (MINA-SOTO-HÉROES-VIOLETA-SAN FERNANDO Y AV. HIDALGO)	CUAUHTÉMOC	08.03%	30/12/2021	En ejecución
REPÚBLICA DE CHILE	CUAUHTÉMOC	08.86%	30/12/2021	En ejecución
SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CUAUHTÉMOC	02.80%	30/11/2021	En ejecución
REFORMA, DE AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA	CUAUHTÉMOC	01.50%	30/12/2021	En ejecución
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS - PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En proceso de licitación
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS - CIUADELA Y EMILIO DONDE	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En proceso de licitación
CICLOVÍA REFORMA	CUAUHTÉMOC	00.00%	15/12/2021	En proceso de licitación



## SOS-DGOIV | Tacuba

### EN PROCESO:

Se realiza suministro y colocación de luminarias de alumbrado público, colado de ajustes para arriates y colocación de tierra vegetal en jardineras.



**Alcaldía**

**Presupuesto**

**Período**

**Avance**

**Fecha de conclusión**

**Inauguración o visita**

Cuauhtémoc

4.73 mdp

Junio - Octubre

94.06 %

Octubre 2021

Por programar

## SOS-DGOIV | 5 de mayo

### EN PROCESO:

Se realiza colocación de tierra vegetal y colocación de arbolado, esta en proceso la instalación de ciclovia con confibici, adecuación de bahías para turibús.



**Alcaldía**

**Presupuesto**

**Período**

**Avance**

**Fecha de conclusión**

**Inauguración o visita**

Cuauhtémoc

5.12 mdp

Junio - Octubre


85.00 %

Octubre 2021


Por programar



## SOS-DGOIV | Plaza Empedradillo - Obra nueva



## SOS-DGOIV | Plaza Empedradillo - Mantenimiento





## SOS-DGOIV | Plaza Solidaridad

### EN PROCESO:

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	5.16 mdp	Agosto - Octubre	7.91 %	Octubre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Plaza Solidaridad






## SOS-DGOIV | Plaza Martí

### EN PROCESO:

Por iniciar trabajos de mantenimiento, se realizan cambios de piezas de mármol en pasillos de la plaza.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	3.45 mdp	Agosto - Octubre	5.80 %	Octubre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | República de Chile

### EN PROCESO:


Se realizan recorridos de tramos con SACMEX, INAH, DCOIV, SSC, semáforos y CFE, se realizan trabajos de excavación y tendido de tubería para ducto maestro, baja y media tensión.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	22.84 mdp	Agosto - Diciembre	8.86 %	Diciembre 2021	Por programar



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito



AVANCE GENERAL	
VIALIDAD	PORCENTAJE POR TRAMO
VIOLETA	2.75 %
HÉROES	4.65 %
MINA	2.73 %
SAN FERNANDO	26.00 %
AV. HIDALGO	6.00 %

Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	62.99 mdp	Agosto - Diciembre	8.03 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Violeta

### EN PROCESO:

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombros.





## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Héroes

### EN PROCESO:

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombros.



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Mina

### EN PROCESO:

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombros.





## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - San Fernando

### EN PROCESO:

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición.



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Av. Hidalgo

### EN PROCESO:

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombros.





## SOS-DGOIV | San Ildefonso y Justo Sierra

### EN PROCESO:

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, demolición de guarniciones y banquetas, colado de guarniciones y colocación de relleno fluido en área de banqueta.



Alcaldía

Presupuesto

Periodo

Avance General

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

6.04 mdp

Septiembre - Noviembre

2.80 %

Noviembre 2021

Por programar

## SOS-DGOIV | Reforma (Av. Hidalgo a Glorieta Violeta)

En trabajos preliminares



### Acciones generales

- Obra inducida de Av. Hidalgo a Glorieta Violeta
- Adecuaciones geométricas
- Acabados unificados con intervenciones anteriores
- Cruces seguros
- Mantenimiento y Actualización de tecnología en luminarios
- Mantenimiento a vegetación
- Señalización
- Mantenimiento a ciclovía
- Balizamiento

Alcaldía

Presupuesto

Periodo

Avance

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

56.43 mdp

Septiembre-Diciembre

1.50 %

Diciembre 2021


Iniciando



## SOS-DGOIV | Reforma (Av. Hidalgo a Glorieta Violeta)




## SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Solidaridad



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	1.2 mdp	Octubre	00.00%	Diciembre 2021	En licitación

## SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Ciudadela



DETALLE 1  
Patrón a utilizar




Estado Actual de la zona a intervenir

Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	0.90 mdp	Octubre	00.00%	Diciembre 2021	En licitación

## SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores

Frentes de obra - Revitalización Integral Centro Histórico 2021



**33 %**  
avance promedio  
julio - septiembre


**Revitalización Integral  
Centro Histórico 2021**

**6**  
Frentes de obra  
en ejecución



## SOS-DGOIV | Seguimiento de indicadores

Plazas en ejecución de obra - Revitalización Integral Centro Histórico 2021



**7 %**  
**avance promedio**  
 julio - septiembre

**Revitalización Integral  
 Centro Histórico 2021**

**2**  
 Plazas en ejecución  
 de obra

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

## SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

### DATOS GENERALES CONTRATISTA

No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	27/02/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

### ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$12,005,252.52
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	7,984,206.73

### ANTICIPO


ANTICIPO OTORGADO	SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$ -
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ -



PERSPECTIVA DEL PROYECTO

**RESIDENTE:**  
**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**  
**J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2**

## SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”




## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**FABRICACION DE BARANDAL DE HERRERÍA H-02 Y H-03 DE 1.43 M. DE DESARROLLO EN PRIMER NIVEL (A BASE DE POSTES, PASAMANOS Y PROTECCIONES HORIZONTRALES DE VARILLA CORRUGADA)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLOCACION DE ALFARDAS, ESCALONES Y BARANDALES METALICOS DE LAS 2 ESCALERAS INTERIORES DE LA PLANTA BAJA (EJES B/4-5 Y C/2-3)**



## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**LAVADO EN MUROS DE CONCRETO ARMADO  
EN PRIMER NIVEL**



**CABLEADO ELECTRICO EN CANALIZACIONES  
PARA CONTACTOS EN PRIMER NIVEL**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLOCACION DE MARCOS METALICOS  
PARA PUERTAS P-01 Y P-02 DE LA PLANTA BAJA  
(EJES B/1-6 Y C/1-6)**



**COLOCACION DE VIGA Y MARCOS METALICOS  
PARA CANCEL C-02 DE LA P.B.-1N (EJE 6/B-C)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA  
EN MURO DE COLINDANCIA (EJES F/5-6)**



**COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO  
 $F'c=250\text{KG}/\text{CM}2$  EN MURO DE COLINDANCIA  
(EJES F/5-6)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”




**COLOCACION DE CIMBRA Y APUNTALAMIENTO  
PARA ESCALERA QUE CONDUCE AL NIVEL DE AZOTEA  
(EJES C/4-5)**



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO  
PARA ESCALERA QUE CONDUCE AL NIVEL DE AZOTEA  
(EJES C/4-5)**



## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CIRCULAR NEGRO DE 10 CM. DE ESPESOR Y 10 CM. DE DIÁMETRO (EJES 6-7/A-D)

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE


## SOS-DGCOP | Seguimiento de Indicadores

**77.50%**

avance de obra

enero - septiembre

Obra PILARES "La Pulga"



\*Está programado el término de la obra para octubre 2021

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Alumbrado Público



## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 39 Al 24 de septiembre	Semana 40 Al 1 de octubre	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	142	57	19 de octubre

**Total 199**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Juárez	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	25	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	25	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	19	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle Dolores y Calle López	CENTRO	6	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Calle José Azueta y Calle Revillagigedo	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>76</b>		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>6</b>		



## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Francisco I. Madero	Calle Fray Pedro de Gante y Calle Simón Bolívar	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
	Calle Fray Pedro de Gante y Calle Simón Bolívar	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
	Calle Fray Pedro de Gante y Calle Simón Bolívar	CENTRO	20	Restablecimiento de control	Circuito Apagado
Av. Congreso de la Unión	Calle La Candelaria y Calle Juan de la Granja	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Av. Arcos de Belén	Calle Luis Moya y Calle Revillagigedo	CENTRO	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>24</b>		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 39

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. José María Pino Suárez	Calle República del Salvador y Calle Mesones	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Calle Bravo	Calle Hortelanos y Calle Felipe Berriozábal	CENTRO	34	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
Calle República de Ecuador	Calle República de Brasil y Calle República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>36</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>142</b>		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 40

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	cambio de balastro	Luminaria apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	4	cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Dr. Mora y Ángela Peralta	CENTRO	6	reposición de cable por robo	Circuito apagado
Avenida Juárez	Dolores y López	CENTRO	19	Restablecimiento de control	Circuito apagado
	Humboldt y Balderas	CENTRO	14	Cambio de fotocelda	Luminaria en 24 hrs
	Dolores y López	CENTRO	1	Restablecimiento de control	Circuito apagado
	Luis Moya y Dolores	CENTRO	4	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>52</b>		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 40

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas	Luminaria Apagada
Calle Francisco I. Madero	Calle Francisco I. Madero	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5</b>		

### AV. JUÁREZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS / CIRCUITO APAGADO.

### ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA / LÁMPARA APAGADA.



**CALLE FRANCISCO I. MADERO**




**CAMBIO DE LÁMPARA / LÁMPARA APAGADA.**

**AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ**



**CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO / LÁMPARA APAGADA.**

**ALAMEDA CENTRAL****CAMBIO BALASTRO.****AVENIDA JUÁREZ****SE RESTABLECE BREAKER.**

**CALLE DOCTOR MORA**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS.**

**CALLE FRANCISCO I. MADERO**



**CAMBIO BALASTRO.**




## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Seguimiento de indicadores

# 7,503

enero - septiembre

### Reparación a luminarias en CH



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Subdirección de Parques "B"

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	8,618.512 Km	19 de Octubre
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	8,474,312 m2	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	19 de Octubre
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	8,103 m3	7,235 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	114.00 m3	117.50 m3	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	19 de Octubre
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	706,774 m2	639,064 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (256 promedio en la quincena)	18 Sitios (255 promedio en la quincena)	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	19 de Octubre
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	4,554 piezas	3,698 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro “A” el Centro Histórico	Quincenal	4,329 m2	9,302.50 m2	



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	06 al 19/09	20/09 al 1 /10	Próxim o reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico		Colocación 2,753 Cebos Lanirat, 983 Racumin pasta en una superficie de 127,230 m2	Colocación 181 Cebos Lanirat , 3,980 Racumin pasta y 756 Cereal B en una superficie de 94,340 m2	19 de Octubre
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro “A” del Centro Histórico		2,483 piezas	2,849 piezas	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
EHEVESTE DE SIMÓN BOLÍVAR A ALDACO	12	m2
CALLEJÓN DEL 57 DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A DONCELES	7.50	m2
BANQUETAS DE PALACIO NACIONAL	23	m2
BUSTO DE CUAUHTÉMOC EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	04	m2
AV. JUÁREZ ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA (PROTESTA)	74	m2
AV. HIDALGO DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	845	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. HIDALGO A AV. 5 DE MAYO (PROTESTA)	15	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	1,195	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	6,464	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	663	m2
<b>TOTAL</b>	<b>9,302.50</b>	<b>m2</b>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE 9,256 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA Y 46.50 M2 DE GRAFITI VANDÁLICO





# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores





# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### Atención Fauna Nociva



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### Atención Fauna Nociva





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 racumin pasta y 46 cebos cereal B en un área de 850 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 racumin pasta y 52 cebos Lanirat en un área de 800 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Roviroza, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 racumin pasta y 66 cebos Lanirat en un área de 1,200 m2.
Exterior del mercado de Jamaica	B	Congreso de la Unión lado Oriente, Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 21 racumin pasta y 25 cebos Lanirat en un área de 650 m2.
Exterior del metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 racumin pasta y 38 cebos Lanirat en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Venustiano Venustiano Carranza	Desratización 45 racumin pasta y 64 cebos cereal B en un área de 800 m2.
Metro Oceanía	B	Rio Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 183 racumin pasta y 45 cebos cereal B en un área de 680 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 201 racumin pasta en un área de 100 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	Congreso de la Unión esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 204 racumin pasta en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte), Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 219 racumin pasta en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 198 racumin pasta en un área de 350 m2.
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 135 racumin pasta en un área de 380 m2.
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 120 racumin pasta en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 150 racumin pasta en un área de 2,150 m2.
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 204 racumin pasta en un área de 850 m2.
Tramo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 128 racumin pasta en un área de 350 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización y fumigación 190 racumin pasta en un área de 580 m2.
Parque S/N	B	Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 90 racumin pasta y 60 cebos cereal B en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 54 racumin pasta y 90 cereal B en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente esquina Constanca, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 54 racumin pasta y 75 cebos cereal B en un área de 100 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 racumin pasta y 28 cebos cereal B en un área de 250 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 racumin pasta y 75 cebos cereal B en un área de 100 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 95 racumin pasta en un área de 2,200 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo Col. Centro , Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 78 racumin pasta en un área de 1,600 m2.
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 42 racumin pasta en un área de 1,800 m2.
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martínez Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 28 racumin pasta en un área de 800 m2.
Vialidad Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 racumin pasta en un área de 850 m2.
Vialidad Arcos de Belem	B	De Luis Moya a Balderas Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 39 racumin pasta en un área de 1,500 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 39 cereal B en un área de 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprián Col.. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 cereal B en un área de 1,200 m2.
Vialidad San Ciprián	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 30 cereal B en un área de 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprián y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 20 cereal B en un área de 1,140 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 32 cereal B en un área de 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 300 racumin pasta en un área de 1,800 m2.
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 cereal B en un área de 1,800 m2.
Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 cereal B en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, lado sur Norte, Col Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 cereal B en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldan	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 cereal B en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución	A	Av. 20 de Noviembre, Av. José María Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 8 cereal B en un área de 46,800 m2.
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cereal B en un área de 1,800 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 cereal B en un área de 650 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 393 racumin pasta en un área de 680 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 210 racumin pasta en un área de 380 m2.
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 261 racumin pasta en un área de 350 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Av. San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 86 racumin pasta en un área de 800 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores


### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS





### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES






SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

**134,239 m<sup>3</sup>**

enero-septiembre


Recolección en tiraderos clandestinos y barrido en PA



**67,792.5 m<sup>2</sup>**

enero - septiembre

Eliminación de grafiti (m2)




SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

**81,850**

enero - septiembre


Chicles retirados en PA



**45,516**

enero - septiembre

Desratización - colocación de cebos en PA y PB




## SOS-DGSUS Recolección Zona I | Seguimiento de indicadores

El equivalente a  
**14,366 km<sup>2</sup>**

enero - septiembre


Lavado de Plazas, calles y corredores peatonales y semipeatonales en PA



**17,076**

piezas de propaganda retirada  
enero - septiembre

Retiro de propaganda



\* En junio 2063 piezas fueron de **propaganda electoral**

# Sistema de Transporte Colectivo Metro

## STC Metro | Indicadores


Indicador	Periodicidad	al 1/10/2021	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	2 escaleras detenidas (en mantenimiento)	19 de octubre
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido	

## STC Metro | Seguimiento de indicadores

# 93.55%

de eficiencia en funcionamiento de escaleras eléctricas CH  
enero - septiembre


Funcionamiento de escaleras instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico



# 96.36%

de eficiencia en funcionamiento de elevadores CH  
enero - septiembre

Funcionamiento de elevadores instalados en 29 estaciones de metro en Centro Histórico





# Metrobús



Metrobús | **Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012**  
| Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	63%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	5 piezas
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	3 pieza
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	0%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	3359 PIEZAS
Balizamiento general	73,795.15 ml	58%

**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**



Delegación Cuauhtémoc



México Tenochtitlán



**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**



Vocacional 5



Juárez

## Metrobús | Para bus al 80%.



Museo de San Carlos



Plaza de la República



## Metrobús | Para bus al 80%.



Glorieta de Colón



Expo Reforma





**Metrobús | Para bus al 80%.**



Eje Central



Cecilio Robelo



**Metrobús | Para bus al 80%.**



Morelos



Ferrocarril de Cintura



## Metrobús | Para bus al 80%.



Mixcalco



República de Argentina



## Metrobús | Para bus al 80%.



República de Chile



Teatros Blancos





## Metrobús | Balizamiento.




## Metrobús | Elementos de confinamiento





# Metrobús | Seguimiento de indicadores

## Rehabilitación de Metrobús



**39.78%**  
**avance de proyecto\***  
 junio- septiembre

\*SE INICIARON TRABAJOS EN JUNIO 2021

# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	23	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
PALMA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	16 DE SEPTIEMBRE	SIN DATO	COL. CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL	REPÚBLICA DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL	REPÚBLICA DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	44	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE PERÚ	ESQUINA	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
16 DE SEPTIEMBRE	ESQUINA	PALMA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MÉDICO MILITAR 14, 28, 20	IZAZAGA	FRAY SERVANDO	SIN DATO	COL. CENTRO	3	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 16, 20	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE VENEZUELA	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 45	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 2	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY	ESQUINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEANDRO VALLE 20	ESQUINA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 115	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 49	REP. DE COLOMBIA	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	14	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA	ZAPATA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
MÉDICO MILITAR	FRAY SERVANDO	IZAZAGA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
VENUSTIANO CARRANZA	CORREO MAYOR	MIXCALCO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
REPÚBLICA DE PERÚ	ESQUINA	REPÚBLICA DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	4	



## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE BOLIVIA 2	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 115	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 49	REP. DE COLOMBIA	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MÉDICO MILITAR 14, 28, 20	IZAZAGA	FRAY SERVANDO	SIN DATO	COL. CENTRO	3	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 16, 20	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	8	

## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

# 18

Robos de elementos de infraestructura  
enero - septiembre


Robos registrados de elementos de infraestructura



# 765

bóvedas con acciones de desagüe  
enero - septiembre

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe




Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

**158**

Atenciones de fallas en suministro de energía eléctrica  
enero - septiembre


Atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica



**69**

tapas de registros y/o bóvedas reparadas  
enero - septiembre

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas




Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de indicadores

**158**

obras de mantenimiento que implican rompimiento  
enero - septiembre

Mantenimiento que implique rompimiento en vía pública



# Comisión Nacional de Vivienda

## REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON VALOR PATRIMONIAL “CIUDAD DE MÉXICO”

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020  
CONAVI







SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO SC/DGSMPC/COLAB/01313/2020 PRIMERAS ETAPAS					
NO. ACCIONES	ENTIDAD	MONTO TOTAL	% PROYECTO	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA
8	CIUDAD DE MÉXICO	\$ 17,081,265.00	100%	FEBRERO-JUNIO 2021	JULIO-NOVIEMBRE 2021

SC/DGSMPC/COLAB/01136/2020 CIUDAD DE MÉXICO							
NO.	ESTADO	MONTO TOTAL	MONTO PROYECTO	% PROYECTO	MONTO DE OBRA	% AVANCE FÍSICO 30 ABRIL 2021	SUPERVISIÓN
1	MAGNOLIA #162	\$ 4,000,000.00	\$ 239,520.00	100%	\$ 3,604,782.34	78%	\$ 150,199.26
2	MANZANARES # 21	\$ 3,500,000.00	\$ 222,717.04	100%	\$ 3,140,354.36	75%	\$ 127,764.60
3	MINA # 42	\$ 900,000.00	\$ 125,743.41	100%	\$ 741,526.84	100%	\$ 30,896.95
4	MINA # 106	\$ 1,799,865.00	\$ 249,671.77	100%	\$ 1,472,350.11	75%	\$ 61,347.92
5	PENSADOR MEXICANO # 12	\$ 1,881,400.00	\$ 400,350.00	100%	\$ 1,416,529.54	100%	\$ 59,022.06
6	SEMINARIO # 12	\$ 300,000.00	\$ 44,725.08	100%	\$ 243,304.44	100%	\$ 10,137.68
7	SOLEDAD # 45	\$ 4,200,000.00	\$ 373,637.94	100%	\$ 3,643,396.29	98%	\$ 151,808.18
8	REPÚBLICA DE VENEZUELA # 93	\$ 500,000.00	\$ 69,230.22	100%	\$ 408,260.51	100%	\$ 17,010.87
TOTAL CONVENIO		\$ 17,081,265.00					



## MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021



REINTEGRACIÓN DE ENLADRILLADO EN CUBIERTA



COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTOS DE CIMBRA PARA CUBIERTAS





## MAGNOLIA # 162, INICIO DE TRABAJOS 22/02/2021



REINTEGRACIÓN DE VIGAS Y ENTABLADO, ASI COMO APLANADOS



REINTEGRACIÓN DE SOPORTES PARA ENTARIMADO EN PISOS



## MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



LIMPIEZA DE CANTERA



COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTOS DE CIMBRA PARA CUBIERTAS



REINTEGRACIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE MEZCLA CAL-ARENA





# MANZANARES # 21 INICIO DE TRABAJOS 02/02/2021



LIBERACIÓN DE CUBIERTA



INTEGRACION DE CUBIERTA REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA



LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS Y REINTEGRACIÓN DE INSTALACIONES



# MINA # 106, INICIO DE TRABAJOS EL 12/04/2021



LIBERACIÓN DE CUBIERTA



REINTEGRACIÓN DE CORONA DE CERRAMIENTO



INTEGRACIÓN DE VIGETA Y BOVEDILLA E INSTALACIÓN ELECTRICA



VACIADO DE CONCRETO





## PENSADOR MEXICANO # 15 INICIO DE TRABAJOS 17/02/2021



CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN



## SOLEDAD # 45 INICIO DE TRABAJOS 02/06/2021



LIBERACIÓN DE MUROS DONDE SE INTEGRARÁN LOS CONTRAFUERTE EN PLANTA ALTA



INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON CEMENTO- CAL- ARENA



INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON CEMENTO- CAL- ARENA



## SOLEDAD # 45 INICIO DE TRABAJOS 02/06/2021



LIBERACIÓN DE CONTRAFUERTE EN PALTA ALTA



INTEGRACIÓN DE CONTRAFUERTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN PLANTA BAJA Y ALTA



### CONAVI | Seguimiento de indicadores



**82 %**  
avance promedio  
enero - septiembre

**Programa Nacional de  
Reconstrucción 2020**

**04** proyectos concluidos

- Mina no. 42
- Pensador Mexicano no. 12
- Seminario no. 12
- Rep. de Venezuela no. 93

**04** proyectos en proceso

# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 20/09 al 01/10	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de <b>solicitud de autorización</b> de obra en inmuebles	14	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de <b>solicitud de autorización</b> de colocación de enseres	1	
			19 de octubre
Obras	Número de <b>autorizaciones</b> de obras emitidas en inmuebles	20	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de <b>autorizaciones</b> emitidas para la colocación de enseres	9	



## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
20/09/2021	CALLE 57	1	CUAUHTÉMOC	Reestructuración en superestructura, trabajos en muros para los cuales se realizará el retiro de recubrimientos, lambrines y aplanados existentes.	Obra mayor
20/09/2021	PALMA NORTE	413	CUAUHTÉMOC	Remodelación en el interior del edificio en los 6 niveles existentes -Sustitución de pisos en mal estado por piso de loseta anti derrapante. -Retiro de acabados de yeso en muros interiores en mal estado y colocación de nuevos acabados o similares. -Aplicación de pintura vinílica.	Obra menor
21/09/2021	REPÚBLICA DE BRASIL	22	CENTRO HISTÓRICO	Adecuaciones de obra menor, adecuaciones con tabla roca en el interior, sin tocar estructura original.	Obra menor
21/09/2021	ADALCO	6	CUAUHTÉMOC	Arreglo de filtraciones en la fachada en lugares detectados donde los paneles de durock han sido afectados por la intemperie los trabajos a realizar es el sellado de ventanas por el exterior y la impermeabilización del durock.	Obra menor
22/09/2021	FRANCISCO I. MADERO	1	CUAUHTÉMOC	Limpieza exterior de cristales de la sucursal de banco inbursa que ocupa la planta baja y segundo piso .	Obra menor
22/09/2021	FRANCISCO I. MADERO	17	CENTRO HISTÓRICO	Demolición de un muro intermedio del tercer vano de poniente a oriente en la sección poniente de la fachada.	Obra mayor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
16/09/2021	16 DE SEPTIEMBRE	73	CUAUHTÉMOC	Obras menores de acuerdo al art. 62 reglamento de construcciones para la cdmx, forrado de muros, columnas de tablaroca, colocación de pisos mantenimiento en fachada, trabajos de pintura cambio de luminarias.	Obra menor
24/09/2021	JUSTO SIERRA	17	CUAUHTÉMOC	Prórroga de la autorización No. 220/20 del 7 de Octubre del 2020, que ampara los trabajos de rehabilitación: Ampliación, consolidación, reestructuración y modificación del inmueble con valor patrimonial para su uso como hotel boutique	Obra mayor
27/09/2021	MADERO	33	CUAUHTÉMOC	Cambio de Mobiliario y Acabados de la Sucursal para integrarla a la Nueva Imagen Institucional del Banco.	Obra menor
29/09/2021	LUIS MOYA	73	CUAUHTÉMOC	Demolición parcial de espacios posteriores. sin afectaciones de crujía principal, demolición por medios manuales, los trabajos involucran, plata baja, nivel 1, nivel 2 .	Obra mayor
29/09/2021	BOLIVAR	38	CENTRO HISTÓRICO	Retiro de aplanados dañados, suministro y colocación de aplanados a base de cemento-arena aplicación de pintura vinílica color gris perla	Obra menor
29/09/2021	BOLIVAR	76	CENTRO HISTÓRICO	Obra que se llevará a cabo en la fachada del edificio, retiro de aplanados dañados, pintura respetando el color que actualmente tiene, así como mantenimiento de herrería en balcones, aplicación de barniz y/o pintura en puertas de madera, repintado de zaguán de acceso y cortinas de acero.	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
29/09/2021	Palma	43	CUAUHTÉMOC	Solicitud de prórroga debido a que las intervenciones físicas para la incorporación de instalaciones electromecánicas en el inmueble de referencia	Obra menor
29/09/2021	Bucareli, Barcelona, Lucerna, Leona Vicario, Callejón de Ecuador y Seminario	S/N	CENTRO HISTÓRICO	Arreglo de fachadas	Obra mayor

### Solicitudes de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
21/09/2021	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	27/11/1900	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACION DE ENSERES EN LA VIA PUBLICA COMO PARTE DEL PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
362/21	INDEPENDENCIA 31	REMODELACIÓN INTERIOR EN LOCAL COMERCIAL .	OBRA MENOR
364/21	AV. HIDALGO 120	TRABAJOS DE REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
365/21	BUCARELI 42	TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
PRO-366/21	REPÚBLICA DEL SALVADOR 20	PRÓRROGA PARA REFORZAMIENTO DE COLUMNAS.	OBRA MAYOR
367/21	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SN	RESTAURACIÓN EMERGENTE EN LA TORRE PONIENTE DE LA CATEDRAL Y EN EL TAMBOR DE LA CÚPULA DEL SAGRARIO METROPOLITANO.	OBRA MAYOR
368/21	DR. ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ 10	TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE PISOS, ZAPATAS Y CONTRA TRABES.	OBRA MAYOR
369/21	LIC. PRIMO VERDAD 2	MODERNIZACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS.	OBRA MENOR
370/21	LIC. PRIMO VERDAD 2	CONSOLIDACIÓN DE MUROS.	OBRA MAYOR
PRO-371/21	SAN ILDEFONSO 33	PRÓRROGA DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS SALAS DE EXHIBICION.	OBRA MAYOR
373/21	AV. CUAUHTÉMOC EJE 1 PONIENTE 44	TRABAJOS DE REMODELACIÓN.	OBRA MENOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
378/21	REPÚBLICA DE PARAGUAY 36	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	OBRA MAYOR
379/21	PALACIO NACIONAL-VENTANAS SN	SUSTITUCIÓN DE 6 VENTANAS DE MADERA EN EL 4TO. NIVEL.	OBRA MAYOR
380/21	ISABEL LA CATÓLICA 25	RETIRO DE ANUNCIOS.	OBRA MENOR
381/21	DONATO GUERRA 5	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES.	OBRA MAYOR
382/21	INDEPENDENCIA 56	RECOLOCACIÓN DE 9 ALBARDILLAS (CABALLETES).	OBRA MENOR
383/21	TOPACIO 5	REGULARIZACIÓN Y CONTINUIDAD DE OBRA.	OBRA MAYOR
384/21	ALLENDE 23	TRABAJOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.	OBRA MAYOR
PRO-386/21	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 71	PRÓRROGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 DEPARTAMENTOS.	OBRA MAYOR
387/21	PALMA 4416	SUSTITUCIÓN DE CORTINAS METÁLICAS.	OBRA MENOR
388/21	REPÚBLICA DE BRASIL 49	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN FACHADAS E INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MAYOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones Programa Ciudad al Aire Libre

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
356/21	GANTE-ENSERES 1-2BIS	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
357/21	MOTOLINIA-ENSERES 40	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
358/21	SANTÍSIMA-ENSERES 23-B2	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
359/21	DR. MORA-ENSERES 9-B	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
360/21	SANTÍSIMA-ENSERES 22-D	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
361/21	INDEPENDENCIA-ENSERES 100-B	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
363/21	REGINA-ENSERES 59-61	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
374/21	FRANCISCO I. MADERO-ENSERES 39PB	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR
390/21	REGINA-ENSERES 70-A	COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR




Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

**129**

solicitudes de autorización de obra  
enero - septiembre


Solicitudes de autorización de obra en inmuebles



**207**

autorizaciones de obra  
enero - septiembre

Autorizaciones de obra para inmuebles




Instituto Nacional de Antropología e Historia | Seguimiento de indicadores

**90**

Solicitudes de Colocación de enseres en vía pública  
enero - septiembre


Solicitud de colocación de enseres - Programa Ciudad al Aire Libre



**86**

Autorizaciones para Colocación de enseres  
enero - septiembre

Autorización de colocación de enseres - Programa Ciudad al Aire Libre



# Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura



## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena al 30/09	Próximo reporte	Observaciones
Obras	Número de solicitudes de autorización	10	03 de noviembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>06 consultas de calidad artística</li> <li>04 solicitudes de obra</li> </ul>
Obras	Número de autorizaciones de obra	04	03 de noviembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>04 obras menores</li> </ul>

## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

### Consultas de Calidad Artística

UBICACIÓN	CATÁLOGO
San Jerónimo no. 74	No incluido
Marques Sterling no. 28A	Incluido
Dr. Lucio no. 13	Colindante
Callejón del 57 no. 1	Incluido
Victoria no. 53	Incluido
Primo de Verdad no. 2	No Incluido



San Jerónimo 74



Marques Sterling 28A



Dr. Lucio 13



Callejón del 57 1



Victoria 53



Primo de verdad 2

## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Indicadores

### Autorizaciones de Obra

UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
Bucareli no. 38	Menor	Adecuación de local comercial
Independencia no. 31PB	Menor	Adecuación de local comercial
Enrico Martinez no. 35	Menor	Limpieza de fachada
República de Uruguay no. 68	Menor	Mantenimiento a fachada de cortina



Bucareli 38



Independencia 31PB



Enrico Martínez 35



República de Uruguay 68




## Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Seguimiento de Indicadores

# 64

consultas de calidad artística  
enero - septiembre


Consulta de calidad artística



# 49

obras autorizadas  
enero - septiembre

Obras autorizadas



# Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX

## SEDUVI | Indicadores

Tema	Indicador	3er trimestre	Próximo reporte	Observaciones
Trámites	Número de autorización para obras mayores (demolición total, obra nueva)	21	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 favorables</li> <li>08 de prevención</li> </ul>
	Número de autorización para obras menores (dictamen obras menores)	20	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 obras menores favorables</li> </ul>
	Número de colocación de anuncios (dictamen para anuncios y tapiales)	10	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>07 favorables</li> <li>2 de prevención</li> </ul>
	Número de opinión de condición patrimonial y factibilidades	09	Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>04 favorables</li> <li>06 de prevención</li> </ul>

## SEDUVI | Autorización para obras mayores (demolición total, obra nueva)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen demolición total, obra nueva	Nacional	37	Morelos	Venustiano Carranza	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	Dr. Mora	11	Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	Galeana	37	Guerrero	Cuauhtémoc	Dictamen Técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	República del Salvador	20	Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen demolición total, obra nueva	Isabel La Católica	94	Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	San Jerónimo	46	Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Argentina	95	Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	Dr. Río de la Loza	250	Doctores	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Paraguay	36	Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	Correo Mayor	89	Centro	Cuauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen demolición total, obra nueva	República del Perú	122	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico

## SEDUVI | Autorización para obras mayores (demolición total, obra nueva)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen demolición total, obra nueva	Moctezuma	216	Buenavista	Cauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	San Antonio Abad	58	Transito	Cauhtémoc	Prevención
Dictamen demolición total, obra nueva	Alhondiga	7	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Argentina	94	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	Palma	43	Centro	Cauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen demolición total, obra nueva	Dr. Río de la Loza	250	Doctores	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	Palma	413	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	de la Igualdad	32	Centro	Cauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen demolición total, obra nueva	Fray Servando Teresa de Mier	107	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen demolición total, obra nueva	República de Argentina	95	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico

## SEDUVI | Autorización para obras menores (dictamen obras menores)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM	COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen obras menores	República de Brasil	33	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Revillagigedo	18	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	San Idelfonso	38	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Tacuba	53	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	San Idelfonso	33	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Monte de Piedad	15	Loc. 3 P.A.	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	16 de Septiembre	82	Loc. 5 B	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Donceles	57	Centro	Cauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Colón	27	Centro	Cauhtémoc	Opinión técnica
Dictamen obras menores	Independencia	31	Local C3	Cauhtémoc	Dictamen técnico



## SEDUVI | Autorización para obras menores(dictamen obras menores)

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM		COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen obras menores	Jesús María	63		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	5 de Mayo	34		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Eje Central Lázaro Cárdenas	21	C y D	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	República de Brasil	49		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Bucareli	38		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Bucareli	161,171 y 181		Juárez	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Loreto	12		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	16 de Septiembre	61		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Francisco I. Madero	20	Int. 109	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen obras menores	Mesones	60		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico

## SEDUVI | Dictamen para anuncios y tapiales

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM		COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Dictamen para anuncios y tapiales	Francisco I. Madero	60	Loc. 02	Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen para anuncios y tapiales	Flamencos	9		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para anuncios y tapiales	Bucareli	12		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para anuncios y tapiales	Eje Lázaro Cárdenas	2		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para anuncios y tapiales	Leandro Valle	4		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen para Anuncios y tapiales	Av. Paseo de la Reforma	26 piso 15		Juárez	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para Anuncios y tapiales	Av. Fray Servando Teresa de Mier	26		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para Anuncios y tapiales	República del Salvador	96		Centro	Cuauhtémoc	Prevención
Dictamen para Anuncios y tapiales	Las Cruces	32		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico
Dictamen para anuncios y tapiales	San Idelfonso	38		Centro	Cuauhtémoc	Dictamen técnico


## SEDUVI | Opinión de condición patrimonial y factibilidades

Tipo de trámite (SITE)	CALLE	NÚM		COLONIA	ALCALDÍA	RESPUESTA
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Del Carmen	82-86	Loc. 37	Centro	Cuahtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Regina	58		Centro	Cuahtémoc	Dictamen técnico
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Bolívar	29		Centro	Cuahtémoc	Prevención
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Belisario Domínguez	65		Centro	Cuahtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Eje 1 Poniente Bucareli	144		Centro	Cuahtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Juárez	56		Centro	Cuahtémoc	Dictamen técnico
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Florida	36		Morelos	Cuahtémoc	Opinión técnica
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	5 de Mayo	19	Local A	Centro	Cuahtémoc	Prevención
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Bucareli	23 y 25		Juárez	Cuahtémoc	Opinión Técnica



## SEDUVI | Seguimiento de indicadores

Tipo de trámite ingresado ante SEDUVI



**136**  
trámites ingresados  
enero - septiembre



# Instituto de Vivienda de la Ciudad de México



## INVI | Indicadores


PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	11	OBRA EN PROCESO	80.37%
ACADEMIA No.33	CENTRO	20	OBRA EN PROCESO	86.70%
<b>ARCOS DE BELÉN No. 49</b>	<b>CENTRO</b>	<b>24</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	58	OBRA EN PROCESO	88.22%
<b>EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110</b>	<b>BUENAVISTA</b>	<b>37</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	19	OBRA EN PROCESO	91.43%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	16	POR INICIAR	0.00%
REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	25	OBRA EN PROCESO	99.80%
REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	33	OBRA EN PROCESO	93.61%



## INVI | Indicadores

PREDIO	COLONIA	ACCIONES	ESTATUS DE OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE
<b>ALLENDE No. 46</b>	<b>CENTRO</b>	<b>32</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
LERDO No. 12	GUERRERO	53	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
TALAVERA No. 24	CENTRO	63	POR INICIAR	0.00%
VIOLETA No. 15	GUERRERO	26	POR INICIAR	0.00%
PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	18	POR INICIAR	0.00%
<b>LECUMBERRI No. 66</b>	<b>ZONA CENTRO</b>	<b>54</b>	<b>OBRA CONCLUIDA</b>	<b>100.00%</b>
BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	23	OBRA EN PROCESO	98.14%
NACIONAL No. 57	MORELOS	42	OBRA EN PROCESO	85.48%

## INVI | Seguimiento de Indicadores



**91.77%**  
avance global  
enero - septiembre

### 04 Obras de vivienda terminadas

- Arcos de Belén No. 49
- Eje 1 Pte. Guerrero No. 110
- Allende No. 46
- Lecumberri No. 66


### 08 Obras en proceso

### 06 Obras por iniciar

# Procuraduría Social de la Ciudad de México



## PROSOC | Indicadores

### LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS RIPUH 2020



ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	<b>27</b>
VENUSTIANO CARRANZA	<b>17</b>

## PROSOC | Indicadores

**PROSOC OBRAS CUAUHEMOC EJERCICIO 2020**

**PROSOC OBRAS VENUSTIANO CARRANZA EJERCICIO 2020**


## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRAERA	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	55%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	TERMINADA	100%	B	CATALOGADA
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
27	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	PROCESO	90%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA


## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	PROCESO	30%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



## PROSOC | Indicadores

### LISTADO DE UNIDADES HABITACIONALES SELECCIONADAS RIPUH 2021



ALCALDÍA	No DE UNIDADES
CUAUHTÉMOC	<b>12</b>
VENUSTIANO CARRANZA	<b>7</b>

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	LUIS MOYA 115	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
2	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	70%	A	NO CATALOGADA
3	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
4	MARQUEZ STERLING 2	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	PROCESO	40%	A	NO CATALOGADA
6	BELIZARIO DOMINGUEZ 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
7	MARIANA DEL TORO 19	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Cuauhtémoc 2021


NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	ITURBIDE 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
9	VIZCAINAS 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	POR INICIAR	0%	A	NO CATALOGADA
10	SOL 58 - 66	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	PROCESO	10%	B	NO CATALOGADA
11	3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Anexo de indicadores - Alcaldía Venustiano Carranza 2021

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	CORREGIDORA 140	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS ZONA CENTRO MANZANA II	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	100%	B	NO CATALOGADA
3	JOAQUIN HERRERA 64	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
4	NACIONAL 52	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	40%	B	NO CATALOGADA
5	NACIONAL 32	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	JARDINEROS 9	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

## PROSOC | Seguimiento de indicadores

Unidades Habitacionales Beneficiadas RIPUH 2020



**44**


Unidades habitacionales beneficiadas año 2020

**39** UNIDADES HAB. TERMINADAS

**05** UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA

## PROSOC | Seguimiento de indicadores

Unidades Habitacionales Beneficiadas RIPUH 2021



**19**

Unidades habitacionales beneficiadas año 2021

- 12 en Al. Cuauhtémoc
- 07 en Al. Venustiano Carranza

**04** UNIDADES HAB. EN PROCESO OBRA

**07** UNIDADES HAB. POR INICIAR

**08** UNIDADES HAB. POR TERMINADAS



# Fideicomiso Centro Histórico



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	65 <i>Suspensión temporal</i>	65 <i>Suspensión temporal</i>	SEPTIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	53 <i>Suspensión temporal</i>	53 <i>Suspensión temporal</i>	DICIEMBRE 2021

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95 <span style="color: red;">En espera de pago</span>	95 <span style="color: red;">En espera de pago</span>	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	20	23	ENERO 2022



## FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Instalación de nomenclaturas de calle.




## FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	15	18	SEPTIEMBRE 2021

## FCH | Obras en Proceso. Rehabilitación de Espacios Arqueológicos.



Actividades de desmontaje de elementos de reja anterior y preparación de base.

REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA AYUDAS SOCIALES.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FACHADAS: OBRAJE No. 7, LAS CRUCES No. 5, RIVA PALACIO No. 45, RIVA PALACIO No. 46-48 y RIVA PALACIO No. 52.	10.84	20	OCTUBRE 2021

## FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



**Riva Palacio No. 46-48.**  
Reintegración de aplanados.



**Obraje 7.** Reintegración de aplanados.



**Riva Palacio No. 52.** Liberación de aplanado incompatible con fábrica original.

**AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.**

## FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



**Las Cruces No. 5.** Consolidación de marcos y cornisas de cantera.



**Riva Palacio No 45.** Reintegración de aplanados.




**Riva Palacio No. 45.** Erradicación de flora parásita en elemento ornamental.

**AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.**


## FCH | Seguimiento de Indicadores

**59%**  
avance global  
marzo - septiembre



**01 Proyecto terminado**  
• T. Santísima Trinidad

**59%**  
avance global  
junio - septiembre



**01 Proyecto terminado**  
• Mantenimiento Corredor San Jerónimo


## FCH | Seguimiento de Indicadores

# 15%

### avance

junio - septiembre

Rehabilitación de espacios arqueológicos FCH/ACH



● Construcción de nueva reja perimetral en el Templo Mayor

## 02 Proyectos terminados


- Escalera de acceso al templo de Ehécatl
- Mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas en Rep. de Argentina

# 20%

### avance

julio - septiembre

Colaboración para ayudas sociales



● Fachadas: Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 46-48 y Riva Palacio 52

## 01 Proyecto en proceso


- Fachadas en Fachadas: Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 46-48 y Riva Palacio 52

# Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CDMX

## ILIFE | Indicadores

Tema	Inmueble	Periodicidad	Porcentaje de avance Al 1/10	Próximo reporte
Rehabilitación de Inmuebles escolares en el Centro Histórico	Escuela Secundaria Adriana García Corral (Tercera etapa)	Mensual	97 %	2 de noviembre

## ILIFE | Seguimiento de Indicadores



# 99%

## avance global

enero - septiembre

### 02 Proyectos terminados

- Escuela Primaria Francisco González Bocanegra /enero 2021.
- Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra

### 01 Proyecto en obra

- Escuela Secundaria Adriana García Corral (Tercera etapa).



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



## C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	17/09 al 01/10	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		03 cámaras	
	Quincenal		19 de octubre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámara	


NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

# C5 | Seguimiento de indicadores

**199**

enero - septiembre


Cámaras con falla o intermitencia



**35**

enero - septiembre

Obras de mantenimiento y/o reparación de infraestructura



# SSC Tránsito


## SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	21/09 al 01/10	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	7	19 de octubre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		47	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	

## SSC Tránsito | Anexo de Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	8
CORTO	7
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	5
FOCO FUNDIDO	4
FY-CINTILANTE	9
MEMORIA DAÑADA	4
PEATON APAGADO	1
REINSTALACION	3
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	4
PREVENTIVO	
LIMPIEZA DE COMPONENTES	7
TOTAL GENERAL	54

MANTENIMIENTO SEMAFORICO




## SSC Tránsito | Seguimiento de indicadores - enero a septiembre 2021

# 137

enero - septiembre


Acciones mantenimiento preventivo a semáforos



# 1,153

enero - septiembre

Acciones mantenimiento correctivo a semáforos



Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero a septiembre 2021

**93%  
atención**

ATIENDE	Atendido	Proceso	Suma total
ACH	23	3	26
Al. Cuauhtémoc	5	2	7
C5	3	1	4
CFE	5		5
CONAVI	1		1
FCH	1		1
INAH	1		1
INBAL	1		1
METRO	1		1
SACMEX	14		14
SEDEMA	1		1
SEDUVI	2		2
SOS-AP	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	14		14
SOS-DGSUS	6		6
Telmex	1		1
Tránsito	3		3
<b>Suma total</b>	<b>85</b>	<b>6</b>	<b>91</b>

211

## ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-070	24/08/2021	ACH	En cumplimiento del acuerdo de la Jefa de Gobierno y Erika Santillán con vecinos, se realice el balizado y la señalización del carril compartido de la acera oriente de Balderas y se informe en la Mesa	SOS-DGOIV		Atendido	<p><b>24/08.</b> El Arq. Daniel Ruvalcaba de la DGOIV está gestionando con SEMOVI el boletín del refuerzo de la señalización</p> <p>También se comentó con el Ing. Luis Ruiz para que se acelere el proceso de la emisión del boletín</p> <p>Tras una medición de flujo vehicular por varias semanas, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito determinó que no se requiere un balizado adicional a la señalización vertical existente</p>
TCH-090	21/09/2021	SOS-AP	Gestione con SSC se refuerce vigilancia en Avenida Juárez y la calle de Dolores, donde se violenta la caja de controles de alumbrado público por los ambulantes para conectarse.	ACH-MR		Atendido	<p>Se atendió a través de la Mesa de Reordenamiento. La Dirección de Alumbrado Público subió los conectores a una altura de más de 3 m para evitar manipulación de externos</p>

212

## ACH | Seguimiento a turnos EN PROCESO






CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-076	24/08/2021	ACH	ACH realizará la solicitud por oficio a petición de vecinos al C5 para la colocación de botón de pánico en Leona Vicario y Lecumberri.	C5		Proceso	Se solicitó mediante escrito ACH/CG/085/2021 de fecha 24 de agosto de 2021 Se le proporcionó copia al Ing. Jorge Orozco que es nuestro enlace en la Mesa para que nos apoye con el seguimiento a la respuesta
TCH-079	02/09/2021	Reunión Vippsc 1	Se atiende la falla en el alumbrado público en la calle de Valerio Trujano de Av. Hidalgo a Paseo de la Reforma	Al. Cuauhtémoc		Proceso	Se habilitó el 15% de las luminarias de la acera oriente, la acera poniente continúa apagada en su totalidad
TCH-080	02/09/2021	Reunión Vippsc 1	Se atiende apuntalamiento en el predio de Violeta No. 62	Al. Cuauhtémoc		Proceso	-El miércoles 6 de agosto se contactó a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tiene cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio
TCH-081	02/09/2021	Reunión Vippsc 1	Se reforesten las jardineras de Santa Veracruz que aun quedan pendientes	ACH		Proceso	-La ACH acondiciona las jardineras -Se retiró cascajo y concreto de la jardinera en Santa Veracruz casi esquina 2 de abril y se sembró árbol tipo astronómica - Se retiró cascajo de las demás y se limpiaron, continúa el proceso de demolición de concreto -SEDEMA trabaja en la zona y esta semana se terminarán los trabajos, antes del 09 de octubre
TCH-083	07/09/2021	Tránsito	Reactivar comunicación con ADIP para dar seguimiento al funcionamiento de semáforos en calle República de Brasil	ACH		Proceso	Se solicitó copia del oficio que dirigieron a ADIP para apoyarlos con el seguimiento  En espera de que Tránsito realice el ingreso formal
TCH-089	07/09/2021	Al. Venustiano Carranza	Acompañamiento para trámites de obra de un Presupuesto Participativo en calle San Ciprián y alrededores del perímetro B	ACH		Proceso	La Alcaldía aún está en licitaciones, en cuanto estén listos notificarán para darle seguimiento a sus solicitudes.

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero a septiembre 2021

**87%**  
atención


Matriz de Incidencias	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	58		9	67
ADIP	1		2	3
Al. Cuauhtémoc	113	2	19	134
C5	3			3
CFE	256		47	303
SACMEX	171	5	22	198
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	3		1	4
SOS-AP	92	1	1	94
SOS-DGOIV	36		8	44
SOS-DGSUS	52			52
STC-Metro	2			2
TELMEX	22		13	35
Tránsito	58		4	62
<b>Suma total</b>	<b>868</b>	<b>8</b>	<b>126</b>	<b>1002</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENIDAS** - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-975	V3 - Santo Domingo	27/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Donceles	Palma	SACMEX			Atendido
IUCH-977	V1 - Santa María la Redonda	28/9/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	Soledad		CFE			Atendido
IUCH-978	V1 - Santa María la Redonda	28/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2 de abril	Pensador Mexicano	ACH			Atendido
IUCH-982	V5 - Zócalo	29/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Eje Central	SACMEX			Atendido

215

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENIDAS** - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-984	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	29/9/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Mariana Rodríguez Del Toro		SOS-AP			Atendido
IUCH-984	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	29/9/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Las Cruces	Venustiano Carranza	SOS-AP			Atendido
IUCH-985	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	29/9/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	Mariana Rodríguez Del Toro		CFE			Atendido
IUCH-986	V1 - Santa María la Redonda	30/9/2021	Fuga de gas	Héroes del 57	Violeta	SCIRyPC			Atendido

216

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-990	V4 - Alameda-Sector Financiero	30/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Eje Central	SACMEX			Atendido
IUCH-993	V3 - Santo Domingo	30/9/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Honduras		CFE			Atendido
IUCH-995	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	30/9/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Las Cruces	Venustiano Carranza	SOS-AP			Atendido
IUCH-996	V5 - Zócalo	1/10/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	5 de febrero	Plaza de la Constitución	CFE			Atendido

217

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1000	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	1/10/2021	Tiraderos de basura	Vidal Alcocer	Miguel Alemán	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1001	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	1/10/2021	Tiraderos de basura	Vidal Alcocer	Emiliano Zapata	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1005	V3 - Santo Domingo	2/10/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Colombia	República de Brasil	SOS-AP			Atendido
IUCH-1006	V3 - Santo Domingo	2/10/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Bolivia		CFE			Atendido

218



## Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS	Prioridad
IUCH-975	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	Camelia	SACMEX			En Proceso	Se atendió el desazolve, hay un problema con el drenaje interior del inmueble, la alcaldía quedo de atenderlo, hay que retomarlo con la nueva administración.

219

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	ESTATUS
IUCH-972	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	27/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Talavera	Frente a FEDEX	SACMEX		Pendiente
IUCH-973	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Parque Pedro Moreno	Paseo de la Reforma		CFE		Pendiente
IUCH-979	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	28/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Jesús María		CFE		Pendiente

0

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 26 de septiembre al 04 de octubre 2021

CLAVE	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	ESTATUS
IUCH-980	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	28/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Bolivar	San Jerónimo	Esquina	ACH		Pendiente
IUCH-981	V8 - San Pablo	29/9/2021	Baches	Topacio	Fray Servando Teresa de Mier		Al. Cuauhtémoc		Pendiente
IUCH-982	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	29/9/2021	Baches	Gjon. de San Salvador	5 de febrero		Al. Cuauhtémoc		Pendiente
IUCH-984	V5 - Zócalo	29/9/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República del Salvador	José María Pino Suárez		Telmex		Pendiente

221

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales**
- Acuerdos
- Asistencia

Reportes  
Turnos e incidencias urbanas  
Mesas de trabajo  
Asuntos generales  
**Acuerdos**  
**Asistencia**

