



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXV SESIÓN. Diciembre

14 de diciembre de 2021

Orden del día

Reportes institucionales



Turnos

Incidencias urbanas


Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 10/12/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	123	24 de diciembre
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	4	24 de diciembre

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Roldán
 Monte de
 Piedad
 Plaza Santo
 Domingo
 Plaza 23 de
 Mayo
 Magnolia
 Jesús Carranza
 Plaza de la
 Constitución
 Alhóndiga
 Juan Álvarez
 Leandro Valle
 José maría
 Marroquí
 Plaza Vizcaínas
 República de
 Colombia
 Jaime Nuno

Los trabajos realizados consistieron en **reposición de una tapa de dren** en Roldán entre República de Uruguay y Manzanares, **reparación de banqueta colocando 7 piezas de piso tipo basaltex** en Monte de Piedad casi esquina Tacuba, **se repusieron 3 tapas de registro** en Plaza Santo Domingo y Plaza 23 de Mayo, **reparación de banqueta** en Roldán frente al No.122 entre Puente de Santo Tomás y Fray Servando, **se repusó 1 tapa de registro en Magnolia** esquina Paseo de la Reforma, **se repusó 1 tapa de registro y se colocó una rejilla tipo Irving** en Jesús Carranza 28, **demolición de banqueta** en Plaza Vizcaínas frente al No. 5, **reparación de banqueta colocando 2 piezas de piso tipo basaltex** en Plaza de la Constitución esquina 16 de Septiembre, **reparación de banqueta** en Alhóndiga frente al No. 12, **se pintaron 93 m2 de muro** en el Centro Cultural la Nana, **se realizaron 225 ml. de balizado** en Juan Álvarez de Comonfort a Allende y de Callejón de Vaquitas a República de Ecuador, **reparación de banqueta colocando 2 piezas de piso de recinto y 1 tapa de dren** en Leandro Valle entre República de Perú y Belisario Domínguez, **se reniveló tapa de registro** en José María Marroquí entre Victoria y Ayuntamiento, **se colocó 1 ejercitador** en Plaza Vizcaínas entre Eje Central y Aldaco, **se retiraron 15 m2 de grafiti vandálico** en República de Colombia esquina Rodríguez Puebla, **se realizó desalojo de 70 m3 de agua estancada en el predio ubicado** en Paseo de la Reforma esquina Jaime Nuno.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores




Plaza Vizcaínas



República de Colombia



Jaime Nuno



Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica



Atención de áreas verdes en Plaza Loreto con apoyo de 9 infractores



Atención de áreas verdes y riego en la calle Violeta entre Eje Central y paseo de la Reforma y lavado de ventanas arqueológicas en República de Argentina con apoyo de 25 infractores



Atención de áreas verdes y riego en Plaza Loreto y lavado de ventanas arqueológicas en República de Argentina con apoyo de 15 infractores



Atención de áreas verdes en Plaza Loreto, Santísima y Regina Riego de macetones en González Obregón, República de Guatemala y República de Cuba con apoyo de 17 infractores

Alcaldía Cuauhtémoc



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 13/12	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	15	29 de diciembre
Alumbrado Público	Número de postes cambiados	Quincenal	1	29 de diciembre
Residuos	Número de toneladas de recolección orgánica domiciliar y barrido	Quincenal	346.90	29 de diciembre
Residuos	Número de toneladas de recolección inorgánica domiciliar y barrido	Quincenal	935.60	29 de diciembre
Residuos	Número de toneladas de recolección en tiraderos clandestinos	Quincenal	509.13	29 de diciembre


Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 13/12	Próximo reporte
Residuos	Número de kilómetros de barrido diario	Quincenal	283	29 de diciembre

Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Retiro de tocón en la calle 16 de Septiembre y Palma



Balizamiento de marimba en calle Enrico Martínez



Recolección domiciliaria en toque de campana en calle López

-13 dic 2021 10:34:40
82d Calle López
Centro
Ciudad de México

Alcaldía Venustiano Carranza



Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 10/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	20	24 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos reporta 20 trabajos de alumbrado público en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	579	24 de diciembre	Se recolectaron 38.6 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	24 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	24 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de desazolve en el periodo.

Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA
VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
EXPLANADA DEL METRO CANDELARIA DE LOS PATOS	SAN CIPRIAN	GENERAL ANAYA	CENTRO	20	REPARACIÓN DE LUMINARIAS
	TOTAL				20




Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje

SACMEX Drenaje | Ejecución del programa


Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos

**100 %
DE AVANCE**

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	20,240	150	20,390
POZOS DE VISITA	370	355	2	357
REJILLAS DE PISO	150	223	223	223
COLADERAS PLUVIALES	160	271	1	272
ALBAÑALES (METROS)	1500	1741	20	1761



SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



Lerdo # 195 entre Reforma y Mosqueta Desazolve de 2 pozos de visitas y 1 coladera pluvial

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



Izazaga 66 Cambio de tapa

SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



Revillagigedo y Márquez Sterling Tapas en 2 Pozos de visitas

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

**Fechas de
Conclusión de Obras**
Para Inauguraciones y Visitas

DKOIV – TERMINACIÓN DE OBRAS 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Trabajos de Urbanismo Táctico en colindancia con Plaza Solidaridad y Ciudadela por licitar. Temas revisados con el INAH y SEMOVI por ser área patrimonial
TACUBA	CUAUHTÉMOC	100.00 %	18/10/2021	Concluida
5 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	100.00 %	04/10/2021	Concluida
PLAZA EMPEDRADILLO	CUAUHTÉMOC	49.14 %	30/12/2021	En ejecución
PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	80.00 %	15/12/2021	En ejecución
PLAZA MARTÍ	CUAUHTÉMOC	98.00 %	30/11/2021	En ejecución
SAN HIPÓLITO (MINA-HÉROES-VIOLETA-SAN FERNANDO Y AV. HIDALGO)	CUAUHTÉMOC	51.34 %	30/12/2021	En ejecución
REPÚBLICA DE CHILE	CUAUHTÉMOC	65.50 %	30/12/2021	En ejecución

Obra Inaugurados

Obra concluida sin inaugurar

DKOIV – TERMINACIÓN DE OBRAS 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CUAUHTÉMOC	47.31 %	30/12/2021	En ejecución
REFORMA, DE AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA	CUAUHTÉMOC	38.00 %	30/12/2021	En ejecución
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	00.00 %	30/12/2021	En solicitud de pintura
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – CIUDADELA Y EMILIO DONDÉ	CUAUHTÉMOC	100.00 %	15/12/2021	Se concluye durante la presente semana, se proporcionó plano de la plaza a la ACH para planificar distribución de comercio ambulante
PROYECTO LAGUNILLA	CUAUHTÉMOC	38.00 %	31/12/2021	En ejecución proyecto

Obra Inaugurados

Obra concluida sin inaugurar

TACUBA


Concluida



Alcaldía Cauhtémoc	Presupuesto 4.73 mdp	Periodo Junio - Octubre	Avance 100.00 %	Fecha de conclusión Concluida-Oct 2021	Inauguración o visita Por programar
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	---	--

5 DE MAYO


Concluida. En Av. 20 de noviembre se espera proyecto para adecuar lanzadera.



Alcaldía Cauhtémoc	Presupuesto 5.12 mdp	Periodo Junio - Octubre	Avance 100.00 %	Fecha de conclusión Concluida-Oct 2021	Inauguración o visita Por programar
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	---	--

PLAZA DEL EMPEDRADILLO-OBRA NUEVA Y MANTENIMIENTO

Avanzan trabajos en REVO, se colocan pisos en zona ampliada de plaza como área peatonal, se realizan preparaciones para instalaciones y mantenimiento en área actual



Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

9.98 mdp

Periodo

Octubre - Diciembre

Avance General

49.14 %

Fecha de conclusión

Diciembre 2021

Inauguración o visita

Por programar

PLAZA SOLIDARIDAD

Se realizan trabajos de colocación de acabados, ajustes en colocación de materiales en guarniciones, jardineras, preparaciones para instalaciones y vegetación



Alcaldía

Cuauhtémoc

Presupuesto

5.16 mdp

Periodo

Agosto - Octubre

Avance General

80.00 %

Fecha de conclusión


Diciembre 2021

Inauguración o visita

Por programar

PLAZA MARTÍ


Se realizan cambios de piezas de mármol en pasillos de la plaza.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	3.45 mdp	Agosto - Octubre	98.00 %	Diciembre 2021	Por programar


REP. DE CHILE

Continúan acciones de obra inducida, colocación de mr-45 en arroyo vehicular. Se colocan acabados y tapas de accesorios en zonas de mayor avance



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	22.84 mdp	Agosto - Diciembre	65.50 %	Diciembre 2021	Por programar

POLÍGONO SAN HIPÓLITO



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	62.99 mdp	Agosto - Diciembre	51.34 %	Diciembre 2021	Por programar

POLÍGONO SAN HIPÓLITO - VIOLETA

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demoliciones, y trabajos en colado de guarniciones, colocación de acabados en banquetas, carga y retiro de escombros.



POLÍGONO SAN HIPÓLITO - HÉROES

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan acabados. Se abre otro frente de trabajo para colocar instalación y recibir acabados, se realizan limpiezas en frentes con acabados y detallando para recibir tapas de registros



POLÍGONO SAN HIPÓLITO - MINA

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se inician trabajos de demolición de guarniciones, banquetas y colado de guarniciones y superficie de banquetas para colocación de acabados



POLÍGONO SAN HIPÓLITO – SAN FERNANDO

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, instalaciones e inician trabajos de colocación de acabados. Se realizó acuerdo con el INAH para criterios para restitución de piso original sobre banquetta de portales colindantes al Panteón. Continúan trabajos de salvamento arqueológico




POLÍGONO SAN HIPÓLITO – AV. HIDALGO

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan instalaciones derivado de la obra inducida, se ejecutan acabados en banquetta y guarniciones.



SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA


Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, demolición de guarniciones y banquetas, colado de guarniciones y colocación de relleno fluido en área de banqueta, colocación de acabados y preparación de instalaciones



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cauhtémoc	6.04 mdp	Septiembre - Noviembre	47.31 %	Noviembre 2021	Por programar

REFORMA (AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA)

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombro, colocación de confinamiento para pasos peatonales y colocación de adocreto en área de banquetas.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cauhtémoc	56.43 mdp	Sep-Dic 2021	38.00 %	Diciembre 2021	Iniciando

REFORMA (AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA)




AV. BALDERAS – URBANISMO TÁCTICO - SOLIDARIDAD



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	1.2 mdp	Octubre-Diciembre	Por iniciar	Diciembre 2021	Por programar

AV. BALDERAS – URBANISMO TÁCTICO - CIUDADELA




Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	0.90 mdp	Octubre-Noviembre	100 % de avance	Noviembre 2021	Por programar

AV. BALDERAS – URBANISMO TÁCTICO - CIUDADELA



PROYECTO LAGUNILLA


Se lleva a cabo diagnóstico del polígono completo, se evalúan posibilidades de adecuaciones geométricas para proponer trazo que será mostrado a las autoridades a revisión y opiniones en materia normativa para ejecutar planos por especialidades



Alcaldía Cuauhtémoc	Presupuesto 1.90 mdp	Periodo Noviembre-Diciembre	Avance 38.00 %	Fecha de conclusión Diciembre 2021	Inauguración o visita Para revisión
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--	---

PROYECTO LAGUNILLA – IMAGEN OBJETIVO

República de Honduras



Estado Actual




Imagen objetivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

 MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

DATOS GENERALES CONTRATISTA

Nº. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	25/09/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA		\$16,470,653.98
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	3,518,805.27

ANTICIPO


ANTICIPO OTORGADO		SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$	-



PERSPECTIVA DEL PROYECTO

RESIDENTE:
ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO
J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2

SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”



SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO ARMADO QUE CONDUCE AL NIVEL DE AZOTEA (EJES C/4-5)




ELABORACION DE MESAS DE TRABAJO PARA CIBERESCUELA A BASE DE PERFILES METALICOS (EJES 4-6/B-C)

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



CONFORMACIÓN DE NIVELES EN JARDÍN Y HUERTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN (EJES 7-8/E-F)



SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



ELABORACION DE REJA DE HERRERIA H05 PARA PARQUE DE 1.90 M DE ALTURA (EJES 7/A-E Y E/1-7)

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CIRCULAR NEGRO DE 10 CM. DE ESPESOR Y 10 CM. DE DIÁMETRO EN PLAZA (EJES 1-7/A-E)

SOS-DGCOPI | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



LIMPIEZA DE OBRA



SUSTITUCION DE POSTE DE LUZ POR PARTE DE C.F.E.

SOS-DGCOPI | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”




**VISTA INTERIOR
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**VISTA INTERIOR
NIVEL PRIMERO DEL EDIFICIO**

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**VISTA
NIVEL AZOTEA DEL EDIFICIO**

SOS-DGCOPI | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

SOS-DGCOPI | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 49 Al 3 de diciembre	Semana 50 Al 10 de diciembre	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	48	29	28 de diciembre

Total 77

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 49

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Calle Venustiano Carranza	CENTRO	22	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
	Calle Corregidora y Calle Venustiano Carranza	CENTRO	4	Reprogramación de reloj	Circuito Apagado
	Plaza de la Constitución y Calle Venustiano Carranza	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
	Calle República de Uruguay y Calle Venustiano Carranza	CENTRO	8	Cambio base y fotocelda	Circuito 24 horas
Plaza de la Constitución	Calle Moneda y Calle Monte de piedad	CENTRO	10	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
	Calle Francisco I. Madero y Calle 16 de septiembre	CENTRO	1	Cierre de tapa	Tapa de luminaria Abierta
SUBTOTAL			46		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 49

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle 16 de septiembre	Calle Motolinía y Calle Simón Bolívar	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
SUBTOTAL			2		
TOTAL			48		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 50

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	CENTRO	2	reconexión de líneas sulfatadas en registro	Luminaria apagada
	Corregidora y Moneda	CENTRO	2	Reconexión de líneas sulfatadas en registro	Luminaria apagada
	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	2	Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Calle Doctor Mora	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	22	Reparación de corto-circuito	Circuito apagado
Av. Juárez	Calle Doctor Mora y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Instalación de balastro y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Motolinía	Fco. I. Madero y 16 se septiembre	CENTRO	1	Instalación de tapa de registro	Registro sin tata
TOTAL			29		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA 49

AV. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ



SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS

ALAMEDA CENTRAL




SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS SULFATADAS EN REGISTRO SUBTERRÁNEO.

CALLE DOCTOR MORA



SE RASTREA Y REPARA CORTOCIRCUITO EN LÍNEAS DAÑADAS

AV. JUÁREZ



SE INSTALA BALASTRO Y RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

MOTOLINIA



INSTALACION DE TAPA DE REGISTRO FALTANTE

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques “B”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	15/11 AL 28/11	29/11 AL 12/12	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	12,048.328 km	12,312.160 Km	27 de diciembre
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	23,442,070 m2	23,955,400 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	12,408,814 m2	12,711,468 m2	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	15/11 AL 28/11	29/11 AL 12/12	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	27 de diciembre
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,153 m3	9,796 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	131.00 m3	126.75 m3	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	15/11 AL 28/11	29/11 AL 12/12	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	27 de diciembre
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	720,074 m2	664,480 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (256 promedio en la quincena)	18 Sitios (256 promedio en la quincena)	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	15/11 AL 28/11	29/11 AL 12/12	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	27 de diciembre
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero y Plaza de la Constitución	Quincenal	3,013 piezas	9,669 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	7,783.50 m2	523.50 m2	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	15/11 AL 28/11	29/11 AL 12/12	Próximo reporte
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	2,337 piezas	2,384 piezas	27 de diciembre

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	15/11 AL 28/11	29/11 AL 12/12	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico		Colocación 2,838 Racumin pasta en una superficie de 134,805 m2, Rodilón Block 591, en una superficie de 10,050 m2; y Fumigación en un área de 1,760 m2	Colocación 5,872 Racumin pasta en una superficie de 180,150 m2, Larinat Block 114 en una superficie de 650 m2, fumigación en un área de 2,590 m2 y colocación de 16 trampas bell, en un área de 240 m2	27 de diciembre

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	128	m2
PLAZA VIZCAINAS DE ALDACO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	28	m2
CALLEJÓN DE SAN IGNACIO DE PLAZA VIZCAINAS A VIZCAINAS	12	m2
MESONES DE JESÚS MARÍA A ALDACO	13	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE ALLENDE A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	6	m2
CALLEJÓN DE LA ESPERANZA DE ALDACO A JOSÉ MARIANO JIMENEZ	16	m2
REGINA DE SIMÓN BOLIVAR A JESÚS MARÍA	31	m2
AV. HIDALGO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. PASEO DE LA REFORMA	69	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE PLAZA SEMINARIO A MONTE DE PIEDAD	41	m2
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	36	m2
CALLEJÓN DE LIC. VERDAD ESQUINA MONEDA	18	m2
REPÚBLICA DE CUBA, DE REPÚBLICA DE BRASIL A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	68	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	24	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	19	m2
VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JESÚS MARÍA	14.50	m2
		m2
TOTAL	523.50	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE 395.50 M2 DE GRAFITI VANDALICO Y 128 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores
3er. Informe de Gobierno del Presidente de la Republica



SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 360 Racumin Pasta, en un área de 2,200 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 264 Racumin Pasta, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 360 Racumin Pasta, en un área de 2,200 m2.
Exterior del mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 108 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2.
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 800 m2.
Vialidad	B	Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Racumin Pasta, en un área de 850 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 109 Racumin Pasta, en un área de 1,500 m2.
Metro Oceanía	B	Rio Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 114 Lanirat Block, en un área de 650 m2.
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre Corregidora a Manzanares, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 I. Affilan en un área de 200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre República de Guatemala y Moneda, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 I. Affilan en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre República de Guatemala y Moneda, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 I. Affilan en un área de 200 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 108 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 72 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 84 Racumin Pasta, en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teres de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 92 Racumin Pasta, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte, a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 105 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 90 Racumin Pasta, en un área de 2,100 m ² .
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 75 Racumin Pasta, en un área de 1,400 m ² .
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 115 Racumin Pasta, en un área de 800 m ²
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 85 Racumin Pasta, en un área de 450 m ² .
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 46,800 m ² .
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m ²
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 68 Racumin Pasta, en un área de 650 m ² .
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Racumin Pasta, en un área de 850 m ² .
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano	Desratización 60 Racumin Pasta, en un área de 800 m ² .

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Sidar y Roviroza, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 95 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m ² .
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Racumin Pasta, en un área de 650 m ² .
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Racumin Pasta, en un área de 260 m ² .
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 1,500 m ² .
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 65 Racumin Pasta, en un área de 680 m ² .
Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 72 Racumin Pasta, en un área de 380 m ² .
Congreso de la Unión	B	De Calle Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 58 Racumin Pasta, en un área de 350 m ² .
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 560 m ² .
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 66 Racumin Pasta, en un área de 100 m ² .

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 98 Racumin Pasta, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Racumin Pasta, en un área de 350 m2.
Congreso de la Unión (Camellón)	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 380 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Racumin Pasta, en un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 850 m2
Parque Sin Número	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 Racumin Pasta, en un área de 220 m2
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 62 Racumin Pasta, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 108 Racumin Pasta, en un área de 100 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 96 Racumin Pasta, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 87 Racumin Pasta en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, Corregidora a Manzanares, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 Amffilman Pasta en un área de 200 m2
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre República de Guatemala y Moneda, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 Amffilman Pasta en un área de 200 m2
Tiradero Clandestino	B	Anillo de Circunvalación, entre República de Guatemala y Moneda, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 600 Amffilman Pasta en un área de 200 m2
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y González Ortega, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 63 Racumin Pasta, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente, Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 63 Racumin Pasta, en un área de 150 m2.
Anillo De Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 90 Racumin Pasta, en un área de 800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 220 Racumin Pasta, en un área de 2,200 m ²
Exterior del Mercado de San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 39 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m ²
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Racumin Pasta, en un área de 800 m ²
Vialidad	B	Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 65 Racumin Pasta, en un área de 850 m ²
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 80 Racumin Pasta, en un área de 1,500 m ²
Metro Oceanía	B	Río Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 54 Racumin Pasta, en un área de 850 m ²
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Racumin Pasta, en un área de 560 m ²
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 65 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m ²
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 70 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m ²

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 80 Racumin Pasta, en un área de 1,140 m ²
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 8,200 m ²
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte, a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 220 Racumin Pasta, en un área de 3,800 m ²
DGCOP	B	Francisco del Paso y Troncoso, No. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 12 Racumin Pasta, 10 Piezas Trampa Bell en un área de 120 m ²
DGCOP (Caseta de Vigilancia)	B	Juan Pardavé No. 107, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección 10 Racumin Pasta, 06 Piezas Trampa Bell en un área de 120 m ²
Tramo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 55 Racumin Pasta, 250 ml. Amfilman y 250 ml. Alfadex, en un área de 650 m ² .

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización y Fumigación 250 ml., Amfilman; 250 ml. Alfadex, en un área de 380 m2.
Vialidad	A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 85 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 70 Racumin Pasta, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 100 Racumin Pasta, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 80 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Racumin Pasta, en un área de 46,800 m2.
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 50 Racumin Pasta, en un área de 1,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 85 Racumin Pasta, en un área de 650 m2.
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Racumin Pasta, en un área de 850 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herrerros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 50 Racumin Pasta, en un área de 800 m2.
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Roviroso, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 90 Racumin Pasta, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, lado Oriente, Calzada Mixihuca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixihuca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Racumin Pasta, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Racumin Pasta, en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Racumin Pasta, en un área de 1,500 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo, entre Nacional y Moneda, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección 30 Racumin Pasta, Amfilman 200 ml. Alfadex Agita 200 grs. Gasolina 1 litro, en área de 120 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo, de Herrerros a Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección 30 Racumin Pasta, Amfilman 200 ml., Alfadex Agita 200 grs. Gasolina 1 litro, en área de 120 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo, de Herrerros a Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección 30 Racumin Pasta, Amfilman 200 ml. Alfadex Agita 200 grs. Gasolina 1 litro, en un área de 120 m2.


SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS




RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES



Sistema de Transporte Colectivo Metro



STC Metro | Indicadores

Indicador	Periodicidad	al 12/12/2021	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	5 escaleras detenidas (en mantenimiento)	28 de diciembre
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		1 elevador detenido	

Metrobús



Metrobús | **Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012**
| **Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.**

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	97%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	50 piezas
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	100%
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	82%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	5762 PIEZAS
Balizamiento general	73,795.15 ml	80%

Metrobús | Para bus al 100%



Delegación Cuauhtémoc
 México Tenochtitlan
 Plaza de la República
 Defensoría Pública



Metrobús | Para bus al 100%



Glorieta de Colón
 Vocacional 5
 Juárez
 Eje Central



Metrobús | Para bus al 100%



Museo de San Carlos
 Mixcalco
 Rep. de Argentina
 Teatro Blanquita



Metrobús | Para bus pendientes con un avance menor al 95%



Mercado San Juan
 Ferrocarril de Cintura
 Morelos
 Cecilio Robelo



Comisión Federal de Electricidad



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de robos registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	28 de diciembre 2021
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	42	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	10	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	4	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE CUBA	EJE CENTRAL	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
CALLEJÓN DEL 57	DONCELES	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL. CENTRO	6	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
CHIMALPOPOCA	EJE CENTRAL	5 DE FEBRERO	SIN DATO	COL. CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
NEZAHUALCOYOTL	PINO SUÁREZ	BOLÍVAR	SIN DATO	COL. CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	42	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SANTO TOMÁS 25	TOPACIO	ROLDÁN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 36	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY 11	COMONFORT	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 25	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 44	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ECUADOR 18	EJE CENTRAL	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ECUADOR 26	EJE CENTRAL	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 55	REP. DE PERÚ	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 22	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MIXCALCO 5	LORETO	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	10	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE ARGENTINA	ESQUINA	REPÚBLICA DE VENEZUELA	SIN DATO	COL. JUÁREZ	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE ARGENTINA 36	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 44	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY 11	COMONFORT	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 55	REP. DE PERÚ	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	4	

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 29/11 al 10/12	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	08	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de solicitud de autorización de colocación de enseres	01	28 de diciembre
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	22	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de autorizaciones emitidas para la colocación de enseres	08	

119

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
30/11/2021	MONEDA	85	CENTRO HISTÓRICO	SE SOLICITA LA RENOVACION DE LA OPINION TECNICA PARA DEMOLICION PARCIAL No. 246/20 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020	Obra menor
30/11/2021	HIDALGO	45	CENTRO HISTÓRICO	Los trabajos de intervención a realizar en el inmueble son de dos tipos, de mantenimiento en mamposterías y carpinterías, además de mejorar la accesibilidad de uso actual para las personas con discapacidad motriz en el recorrido en el primer nivel	Obra menor
03/12/2021	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	Prórroga a la autorización No. 250/20, referente a los trabajos de restauración y reestructuración del patio oriente de la Academia de San Carlos.	Obra menor
07/12/2021	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	Prórroga de la autorización 012/21, referente a los trabajos de adecuación del atrio del Antiguo Templo de San Agustín	Obra menor
07/12/2021	AVENIDA JUAREZ	24	CENTRO HISTÓRICO	PINTURA DE MURAL EN FACHADA	Obra menor
08/12/2021	CORREGIDORA	38	CENTRO HISTÓRICO	SE TRATA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTADO DEL INMUEBLE PARA SU OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
08/12/2021	REPÚBLICA DE BOLIVIA	17	CENTRO HISTÓRICO	Trabajos para la atención de humedades en los muros de la planta baja del Museo de la Mujer?	Obra menor
09/12/2021	MONEDA	2	CENTRO HISTÓRICO	Intervención en torreón y bajada pluvial en azotea, en el Museo UNAM Hoy.	Obra menor

Solicitudes de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
29/11/2021	GANTE	1	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES EN VÍA PÚBLICA	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
480/21	ISABEL LA CATÓLICA 94	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	OBRA MAYOR
484/21	AV. HIDALGO 33	APUNTALAMIENTOS Y TRABAJOS PRELIMINARES.	OBRA MENOR
486/21	PASEO DE LA REFORMA-EJE 2 PONIENTE S/N	COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ALREDEDOR DE LA GLORIETA DE LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA.	OBRA MENOR
488/21	JOSÉ MARÍA VERTIZ 12	COLOCACIÓN DE TORNQUETES Y PLUMAS PARA EL ACCESO VEHICULAR.	OBRA MENOR
489/21	DR. RÍO DE LA LOZA 11	COLOCACIÓN DE BARRERA VEHICULAR Y TORNQUETES.	OBRA MENOR
492/21	LORETO 15	RESARCIMIENTO DE DAÑOS PROVOCADOS POR SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	OBRA MAYOR
493/21	AYUNTAMIENTO 25-E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
494/21	AYUNTAMIENTO 21-E	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
498/21	REPÚBLICA DE BRASIL 22	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
499/21	ISABEL LA CATÓLICA 12	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA Y AJUSTE DE PUERTA.	OBRA MENOR
500/21	BELISARIO DOMÍNGUEZ 53	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
501/21	REPÚBLICA DE BRASIL 33	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
502/21	REPÚBLICA DE VENEZUELA 8	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
503/21	REPÚBLICA DE VENEZUELA 10	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
508/21	TALAVERA 20	RESARCIMIENTO DE DAÑOS PROVOCADOS POR SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	OBRA MAYOR
509/21	REPÚBLICA DEL SALVADOR 59	PRÓRROGA-TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL.	OBRA MAYOR
510/21	JUSTO SIERRA 19-23	PRÓRROGA-TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
519/21	JOSÉ MARÍA IZAZAGA 137	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
522/21	SAN JERÓNIMO 47	COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA EL PATIO PRINCIPAL.	OBRA MAYOR
523/21	AV. JUÁREZ 64	PRÓRROGA-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
526/21	SAN CAMILITO 13	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	OBRA MAYOR
527/21	REPÚBLICA DE ARGENTINA 95	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MAYOR

Autorizaciones de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
481/21	REGINA	24-B	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENSERES	Obra menor
482/21	GANTE	3-3D	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor
483/21	16 DE SEPTIEMBRE	79	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor
506/21	SOLEDAD	42	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor
507/21	REPÚBLICA DE URUGUAY	42	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor
524/21	PALMA	9-M	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor
525/21	2° CALLEJÓN DE 5 DE MAYO	31	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor
485/21	AV. INDEPENDENCIA	80-4	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	65 Suspensión temporal	70 Trabajos Reanudados	DICIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	60	62	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM.



Exploración y coccido de grietas y fracturas en bóvedas.



Liberación de aplanados en intradós de bóvedas y cupulín de torre campanario.



Exploración de grietas y liberación de material suelto en bóveda de tercer crujía por extrados

FCH | Obras en Proceso. CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM.



Elaboración de mortero para integración de aplanados.



Liberación de material suelta en fractura de tambor de la cúpula.



Consolidación de bóvedas mediante cosido e inyección.

TEMPLO DE SANTA CATARINA

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95 En espera de pago	95 En espera de pago	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	50	50	ENERO 2022

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Elaboración en taller del troquelado y serigrafiado de elementos de pendones y colocación en las diferentes ubicaciones.

SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	30	35	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Colocación de cimbra para basamento piramidal en primer tramo.



Colado de basamento en tramo 1.



Colocación de fijos de reja metálica en bruto en tramo colindante a República de Argentina sobre armado de cadena piramidal.



REJA PERIMETRAL DEL TEMPLO MAYOR

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.			
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	65 Suspensión temporal	70 Trabajos Reanudados	DICIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	60	62	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM.



Exploración y cocido de grietas y fracturas en bóvedas.



Liberación de aplanados en intradós de bóvedas y cupulín de torre campanario.



Exploración de grietas y liberación de material suelto en bóveda de tercer crujía por extrados

TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS

FCH | Obras en Proceso. CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM.



Elaboración de mortero para integración de aplanados.



Liberación de material suelto en fractura de tambor de la cúpula.



Consolidación de bóvedas mediante cosido e inyección.

TEMPLO DE SANTA CATARINA

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95 En espera de pago	95 En espera de pago	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	50	50	ENERO 2022

FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Elaboración en taller del troquelado y serigrafado de elementos de pendones y colocación en las diferentes ubicaciones.

SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	30	35	DICIEMBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Colocación de cimbra para basamento piramidal en primer tramo.



Colado de basamento en tramo 1.



Colocación de fijos de reja metálica en bruto en tramo colindante a República de Argentina sobre armado de cadena piramidal.



REJA PERIMETRAL DEL TEMPLO MAYOR

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA AYUDAS SOCIALES.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FACHADAS: OBRAJE No. 7, LAS CRUCES No. 5, RIVA PALACIO No. 45, RIVA PALACIO No. 46-48, RIVA PALACIO No. 49 y RIVA PALACIO No. 52.	92	100	OCTUBRE 2021

FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



Las Cruces No.5



Obraje No. 7



Riva Palacio No. 52

FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



Riva Palacio No. 46-48.



Riva Palacio No 45.



Riva Palacio No. 49.

AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
“ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARÍA LA REDONDA, REPÚBLICA DE BRASIL Y BARRIO LAGUNILLA, SEGUNDA ETAPA” (Bloque A): REPUBLICA DE BRASIL No. 29 y No. 46 y REPÚBLICA DE PARAGUAY No. 44 (Bloque B): República de Brasil No. 44, 43, 62, 63 y 64 y República de Ecuador 95.	37	72	DICIEMBRE 2021
	31.75	65	

FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



República de Brasil No. 46.
Tratamiento de herrerías.



República de Brasil No. 29. Aplicación de pintura a la cal.



República de Paraguay No. 44.
Aplicación de pintura en herrerías

APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE A.

FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



República de Brasil No.43. Aplicación de pintura vinílica.



República de Brasil No.44. Liberación de pintura y aplanados.



República de Brasil No.63. Retiro de recubrimiento y suciedad en balcones de granito.



República de Ecuador No. 95.
Aplicación de pintura a la cal.

APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE B.

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	01/12 al 10/12	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		08 cámaras	
	Quincenal		28 de diciembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámara	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

SSC Tránsito




SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	30/11 al 13/12	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	61	28 de diciembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		0	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	

SSC Tránsito | Anexo de Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
AISLADA	1
APAGADO	2
CAMBIO DE COMPONENTE	1
CORTO	5
DESAZOLVE	1
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	8
FOCO FUNDIDO	6
FY-CINTILANTE	5
INSTALACION DE SEMAFORO	3
INSTALACION POSTE	1
PEATON DAÑADO	2
PUERTA ABIERTA	1
REUBICACION	1
SINIESTRO	12
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	10
TOTAL GENERAL	61

MANTENIMIENTO SEMAFORICO



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero a diciembre 2021

**95%
atención**

Matriz de Turnos ATIENDE	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	32	1		33
Al. Cuauhtémoc	9	2	1	12
Al. Venustiano Carranza	2			2
C5	4			4
CFE	5	1		6
CONAVI	1			1
FCH	2			2
INAH	1			1
INBAL	1			1
METRO	1			1
Metrobús	1			1
SACMEX-Drenaje	17			17
SEDEMA	1			1
SEDUVI	2			2
SOS-AP	2			2
SOS-DGCOP	2			2
SOS-DGOIV	16			16
SOS-DGSUS	8	1		9
Telmex	1			1
Tránsito	3			3
Suma total	111	5	1	117

153

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-115	30/11/2021	SOS-AP	Que en la Mesa de Reordenamiento se dé seguimiento con los comerciantes informales al tema del registro de alumbrado público ubicado en avenida Juárez esquina Dolores	ACH		Atendido	Se compartió con Ordenamiento, se hizo recorrido, no se encontró que estuvieran colgados

154

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-089	7/9/2021	Al. Venustiano Carranza	Acompañamiento para trámites de obra de un Presupuesto Participativo en calle San Ciprián y alrededores del perímetro B	ACH		En proceso	Se tuvo contacto con la Aro. Moya sobre el tema y comento que aún no requieren el apoyo, ellos indicaran si van a requerir el acompañamiento.
TCH-092	15/10/2021	ACH	Limpieza y retiro de escombro en el predio de Jaime Nuno s/n, col. Morelos	SOS-DCSUS		En proceso	La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad efectuó jornada de limpieza el miércoles 1 de noviembre, solicita retiro del agua que aun queda en el predio para conciliar con la limpieza, ya se solicitó a DCSUS. 9 de dic. se empuje con el desalojo de agua, se llevará 3 días en turnos de 8 horas, AVANCE DEL 60% Falta que DCSUS saque la basura y ACH coloque el tapial.
TCH-100	28/10/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Reposición de coladera rota en la banquetta en Allende esquina Tacuba, frente a los maletas	CFE		En proceso	Se solicitó a CFE el cambio de la tapa, esta en proceso
TCH-108	3/11/2021	ACH	Retome turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acta del oficio)	Al. Cuauhtémoc		En proceso	El miércoles 8 de agosto se contacto a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia Ramiro Administración Néstor Núñez) -Se retoma el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la MIO en la 22a MIO -Se compartirá acta de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguimiento
TCH-111	13/11/2021	ACH	Baches sobre arroyo vehicular (Carpeta asfáltica)	Al. Cuauhtémoc		En proceso	LA ALCALDÍA LO PROGRAMARA PARA SU ATENCION

155

ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-109	13/11/2021	ACH	Problemas de inundaciones en la calle por falta del funcionamiento de la atarjea que esta dañada.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente	LA ALCALDÍA LO PROGRAMARÁ PARA SU ATENCIÓN, SE REQUIERE OBRA MAYOR

156

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero a diciembre 2021

**89%
atención**

Matriz de Incidencias <i>Dependencia</i>	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	65		8	73
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	128		16	144
C5	5		2	7
CFE	302	3	47	352
SACMEX	200	4	27	231
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	3		1	4
SOS-AP	125			125
SOS-DGOIV	42		8	50
SOS-DGSUS	61			61
STC-Metro	2			2
TELMEX	30		18	48
Tránsito	76			76
Suma total	1041	7	127	1175

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENIDAS** - del 01 al 13 de diciembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1356	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	1/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Alhóndiga	Soledad			ACH			Atendido
IUCH-1357	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	7/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Los Cruces			TELMEX			Atendido
IUCH-1358	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	8/12/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez				SOS-AP			Atendido
IUCH-1359	Otro	7/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Motolinie	16 de septiembre	Francisco I. Madero		SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de diciembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1361	V5 - Antigua Merced-Mixcalco	10/12/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Justo Sierra			66	CFE	Se ha generado el reporte de falla. Motivo "Va y viene / Parpadea" M2133468057		Atendido

159

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 13 de diciembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1351	Estructura de Supervisión ACH	25/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	Jesús María						Pendiente
IUCH-1353	Estructura de Supervisión ACH	1/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	López	Puente de Peredo						Pendiente
IUCH-1354	Estructura de Supervisión ACH	1/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	López	Puente de Peredo						Pendiente
IUCH-1355	Estructura de Supervisión ACH	1/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	Jesús María						Pendiente

160

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 13 de diciembre 2021

Número	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1357	Estructura de Supervisión ACH	3/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza	20 de noviembre			TELMEX			Pendiente
IUCH-1358	Estructura de Supervisión ACH	4/12/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Dolores	Art. 123	Victoria					Pendiente
IUCH-1358	V8 - San Pablo	24/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República del Salvador			185	SACMEX			Pendiente
IUCH-1360	Tránsito	7/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Bolívar	Venustiano Carranza			TELMEX			Pendiente

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales**
- Acuerdos
- Asistencia