



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

Inicio de la transmisión en vivo
11 de febrero de 2020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 27/01/2020	Semana al 10/02/2020	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	2,059 m3	2,030 m3	24 de febrero
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	4,762 m3	4,749 m3	24 de febrero
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	70	57	24 de febrero



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

802

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	45
cortinas metálicas	64
fachadas	26





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

Esta semana se retiro grafiti en cantera de edificios no catalogados con gel antigrafiti y polvo lanzado

Se han limpiado
en total a la fecha

2,064 m²

- Bolívar
- San Jerónimo
- Izazaga



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

**16 de
Septiembre
Motolinia
Tacuba
San Ildefonso
Santa Veracruz
Galeana
República de
Perú
República de
Nicaragua
Violeta
Regina
Isabel la
Católica**

Los trabajos realizados consistieron en **retiro de 6 bolardos** en 16 de Septiembre esquina Isabel la Católica, **reparación de banqueta** en Motolinia frente al No. 5 entre Tacuba y 5 de Mayo, **reparación de arroyo vehicular** en Tacuba frente al No. 27 entre Bolívar y Gante, **reparación de rejilla tipo irwing (10)** en San Ildefonso frente al 48 esquina El Carmen, **colocación de señalización de no estacionarse (3)** en Santa Veracruz frente a los Nos. 15 y 53, **ajuste de señalización** en Galeana frente al No. 27 esquina Galeana, **retiro de rejilla tipo Irwing** en República de Perú frente al No. 88 entre República de Chile y Leandro Valle, **reparación de piezas de recinto (19)** en República de Nicaragua frente a los Nos. 1 y 10 esquina República de Brasil, **retiro de juego infantil** en Violeta entre Galeana y Paseo de la Reforma, **reparación de tapa de registro** en República de Nicaragua frente al No. 1 esquina Brasil, **desalojo de agua de cisterna y desazolve de dren** en Regina esquina Bolívar, **colocación de 6 bolardos** en 16 de Septiembre esquina Isabel la Católica, **reparación de tapa de registro** en Isabel la Católica frente al No. 39 entre 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, **retiro de espárragos y reparación de banqueta** en Isabel la Católica frente a los Nos. 59 y 63 entre República de el Salvador y República de Uruguay, **reparación de arroyo vehicular** en Tacuba esquina República de Brasil.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana de 27/01/20	Semana de 09/02/20	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	121	90	25 de febrero	Se realizó la revisión a 211 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	31	13	25 de febrero	Se realizó la poda a 44 sujetos forestales
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	393	50	25 de febrero	Se realizó el sondeo de 443 metros lineales en, 16 coladeras de banquetas, 10 rejillas de piso y 56 registros.

ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana de 27/01/20	Semana de 09/02/20	Próximo reporte	Observaciones
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	245	260	25 de febrero	Se recolectaron 505 m3 de residuos sólidos (40m3, orgánicos y 465 m3, inorgánicos)

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 28/01/20	Semana al 10/02/20	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	23	13	25 de febrero	Se detalla la ubicación y causa en el anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base de 26 tiraderos)	Quincenal	954.8	1047.2	25 de febrero	Se recolectaron 34 toneladas diariamente de residuos sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	24	25 de febrero	La Coordinación Territorial Morelos no reporta ninguna acción en poda.



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 28/01	Semana al 10/02	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve de drenaje	Número de metros lineales desazolvados	Quincenal	100	277	25 de Febrero	Se desazolvaron 377 metros lineales totales en el periodo mencionado

ALC. VENUSTIANO CARRANZA


REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
SN CIPRIAN	GRAL. AYALA	CANDELARIA	U.H. CANDELARIA DE LOS PATOS	4	MANTENIMIENTO
GRAL. ANAYA	CONGRESO DE LA UNION	CANDELARIA	U.H. CANDELARIA DE LOS PATOS	7	MANTENIMIENTO
FLORICULTURA 2	AV. DEL PEÑON		VENUSTIANO CARRANZA	1	MANTENIMIENTO
FLORICULTURA 13	HERREROS		VENUSTIANO CARRANZA	1	MANTENIMIENTO
			TOTAL	13	

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	2.9	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	3	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	2.7	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	2.6	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2.2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.9	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.2	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.9	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.7	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.3	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.8	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.4	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.4	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.8	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	2.6	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	2.9	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.7	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	2.7	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	3	S-9

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Montón Tradicional



Recolección de cascajo



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
GRAL. EMILIANO ZAPATA N° 105	CIRCUNVALACION	SANTA ESCUELA	CENTRO I	14	PODA DE ÁRBOLES
PLAZA SAN LAZARO N° 30-D	SAN CIPRIAN	EL ROSARIO	CENTRO I	10	PODA DE ÁRBOLES
			TOTAL	24	



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS						
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLINIA	CANTIDAD	MOTIVO	
PLAZA SAN LAZARO No. 46	ESQ. CON JUAN PABLOS		CENTRO I	24	LBAÑAL DOMICILIARIO	
CORREGIDORA N° 127	ROSARIO	SANTA ESCUELA	CENTRO I	3	LBAÑAL DOMICILIARIO	
F.C DE INTURA N° 6	GRAL. EMILIANO ZAPATA		CENTRO I	36	LBAÑAL DOMICILIARIO	
ROSARIO N° 8	GRAL. EMILIANO ZAPATA	PLAZA SAN LAZARO	CENTRO I	24	LBAÑAL DOMICILIARIO	
BRAVO N° 50	HEROE DE NACUZARI	LECUMBERRI	CETRO I	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
LECUMBERRI No. 67	VIDAL ALCOCER	BRAVO	CENTRO I	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
ALARCÓN No. 24, EDIF. B	BRAVO	F.C DE CINTURA	CENTRO I	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
SAN CIPRIAN S/N	CDA DE SAN CIPRIAN	GENERAL ANAYA	CENTRO II	36	ALBAÑAL INETERIOR	
CDA. DE CARRETONES N°	ADOLFO GURRION	CARRETONES	CENTRO II	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
ROSARIO N° 206	CARRETONES	ADOLFO GURRION	CENTRO II	4	LBAÑAL DOMICILIARIO	
ROSARIO N° 104	GRAL. ANAYA	ZAVALA	CENTRO II	7	LBAÑAL DOMICILIARIO	
MIGUEL NEGRETE N° 36	ESQ. F.C DE CINTURA		10 DE MAYO	15	LBAÑAL DOMICILIARIO	
GRAL.EMILIANO ZAPATA N	ESQUINA CON C. DE LA UNION		10 DE MAYO	16	LBAÑAL DOMICILIARIO	
PROL. SASTRERIA N° 25	GRAL. EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
PROL. TAPICERIA N° 34-36	ESQ.MIGUEL NEGRETE		10 DE MAYO	16	LBAÑAL DOMICILIARIO	
FC. DE CINTURA No. 152	JARDINEROS	LABRADORES	MORELOS I	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
COSTAR RICA N° 158	VIDAL ALCOCER EJE .1 OTE.	AV. DEL TRABAJO	MORELOS I	11	LBAÑAL DOMICILIARIO	
JJ. HERRERA No. 55	ENTRE BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
LECUMBERRI No. 60	CIRCUNVALACION	BRAVO	MORELOS I	16	LBAÑAL DOMICILIARIO	
LECUMBERRI No. 60	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
HERREROS No. 55	ENTRE TAPICERÍA	SASTRERÍA	MORELOS II	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
ARMERÍA No. 37	HERREROS	ALBAÑILES	MORELOS II	15	LBAÑAL DOMICILIARIO	
HERREROS No. 58-B	SASTRERÍA	TAPICERÍA	MORELOS II	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
ALBAÑILES N° 68	F.C. INTEROCEANICO	ARMERIA	MORELOS II	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	
AV. DEL TRABAJO N° 2	ESQ. HERREROS		MORELOS II	10	LBAÑAL DOMICILIARIO	
JARDINEROS No. 30	F.C. DE CINTURA	HOJALATERÍA	MORELOS II	12	LBAÑAL DOMICILIARIO	

TOTAL: 377

SACMEX

DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

- REPORTE DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



METAS DEL PROGRAMA

21,000 metros de atarjea


370 pozos de visita

150 rejillas de piso

160 coladeras pluviales

1,500 metros de albañal

Centro Histórico de la Ciudad de México delimitado por las vialidades Eje 1 Norte (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Poniente), Circunvalación (Oriente) y Fray Servando Teresa de Mier (Sur).



DELIMITACIÓN


SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO, PONIENTE Y NORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE.



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

27 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	5,670
POZOS DE VISITA	370	100
REJILLAS DE PISO	150	41
COLADERA PLUVIAL	160	43
ALBAÑAL (METROS)	1,500	405






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



FRAY SERVANDO TERESA DE MIER (Entre
Eje Central Lázaro Cárdenas y Diag. 20 de Noviembre)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



- AV. 20 DE NOVIEMBRE
- (Entre Fray Servando Teresa de Mier y Plaza de la Constitución)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



- JOSÉ MARÍA IZAZAGA
- (Entre Correo Mayor y José María Pino Suárez)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



PLAZA DE SAN PABLO
(Entre Circunvalación y Correo Mayor)




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



- EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
- (Entre República de Honduras y Eje 1 Norte)




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



- MOTOLINÍA
- (Entre 16 de Septiembre y Francisco I. Madero)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



- PLAZA GARIBALDI
- (República de Ecuador y República de Perú)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



EJE 1 NORTE
(Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Circunvalación)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



REPÚBLICA DE BRASIL
(Entre Eje 1 Norte y Plaza de la Constitución)





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

REPORTE FOTOGRAFICO

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE
ACCESORIOS Y RED SECUNDARIA
DE DRENAJE



IGNACIO ALLENDE
(Entre Eje 1 Norte y Calle Tacuba)



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 03-feb	Semana al 10-feb	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	50	81	25/02/2020



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 10 de febrero 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
ALHÓNDIGA	Soledad	Corregidora	CENTRO HISTORICO	4	se realiza reconexión de líneas de luminaria en registro, se enciende los siguientes pdl's 057612 al 057617 y 057650 al 057654,	Lámpara apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO HISTORICO	1	se realiza cambio de balastro de 90 w y lámpara e39 de 90w	Lámpara apagada
ALHÓNDIGA	manzanares	corregidora	CENTRO HISTORICO	5	se realiza reconexión de líneas de luminario en registro, se enciende del pdl 057619 al 057623,	Defecto Conexión
Av. Juárez	López	Eje central	CENTRO HISTORICO	1	Se reacomoda luminaria que se encontraba colgante, se fija y se coloca tapa. Se deja operando adecuadamente.	Luminaria Colgante
Av. Juárez	López	Eje central	CENTRO HISTORICO	1	se coloca platina y riel din a control	Control dañado
Plaza de la Constitución	Monte de Piedad	16 de septiembre	CENTRO HISTORICO	1	Se realiza cambio de timer	Control dañado
Total				13		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 10 de febrero 2020

No.	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
7	Eje 1 Nte.	Esq. González Ortega		Col. Centro	1	Reposición de fotocelda	Falta de fotocelda
8	Manzanares	Roldán	2º Callejón d Manzanares	Col. Centro	17	Restablecer Breaker	Falla en control
9	2º Callejón de Manzanares			Col. Centro	1	Luminario apagado	Reconexión de líneas
10	Manuel Doblado	José Joaquín de Herrera	Lecumberri	Col. Centro	1	Luminario encendido de día	Colocación de fotocelda
11	Ramón Corona	Eje 1 ote	Santo Tomás	Col. Centro	1	Luminario apagado	Cambio de lámpara
12	Bolívar	Esq. San Jerónimo		Col. Centro	1	Luminario apagado	Cambio de lámpara
13	Lecumberri	Cjon. Mixcalco	Manuel Dolado	Col. Centro	2	Luminarios apagados	Reconexión de líneas
14	Manuel de la Peña y Peña	Cjon. Girón	Torres Quintero	Col. Centro	3	Luminarias apagadas	Cambio de lámpara y reconexión de líneas
15	2º Cjon. De Manzanares			Col. Centro	1	Luminario apagado	Reconexión de líneas
16	Manuel Doblado	Lecumberri	José Joaquín Herrera	Col. Centro		Luminario apagado	Instalación de fotocelda
17	Ramón Corona	Eje 1 ote	Santo Tomás	Col. Centro	1	Luminario apagado	Cambio de lámpara
18	Bolívar	Esq. San Jerónimo		Col. Centro	1	Luminario apagado	Cambio de lámpara
19	Allende	Donceles	Tacuba	Col. Centro	10	Circuito apagado	Reactivación de contactor
20	Bolívar	Madero	16 de septiembre	Col. Centro	1	Luminario apagado	Cambio de lámpara y balastro
21	Eje 1 nte	Florida	González Obregón	Col. Centro	10	Luminarios encendidos de día	Cambio de fotocelda
22	Gante	Madero	16 de septiembre	Col. Centro	10	Circuito apagado	Reparación de circuito en corto
23	José Mariano Jiménez	Esq. San Jerónimo		Col. Centro	1	Luminario apagado	Cambio de lámpara y balastro
24	Eje 1 ote	San Simón	Manzanares	Col. Centro	5	Luminarios apagados	Cableado de circuito, cambio de lámpara y balastro
25	Leona Vicario	Esq. República de Venezuela		Col. Centro	1	Luminario apagado	Reconexión de líneas
				SUBTOTAL	68		
				TOTAL	81		

STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena al 28/01/20	Quincena al 10/02/20	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	9 escaleras detenidas	8 escaleras detenidas	71 equipos están funcionando (cuatro equipos se habilitaron)	25 de febrero
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	0 elevadores detenidos	No se reportó equipo con fallas	25 de febrero

INVI

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de diciembre	Al mes de enero	Próximo reporte
Proyectos de Vivienda	Porcentaje de avance de proyectos de vivienda (línea base: 18)	Mensual	55.08%	76.48%	10 de marzo

INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
1 2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20 %
2 ACADEMIA No. 33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48.46 %
3 ARCOS DE BELEN No. 49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00 %
4 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92 %
5 EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	96.85 %
6 MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 y 16)	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	84.80 %

INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
7 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0.00 %
8 REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	87.21 %
9 REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NACIONAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	93.60 %
10 ALLENDE No. 46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	100.00 %
11 LERDO No. 12	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-006/DOUL62/13	POR INICIAR	B	0.00 %
12 PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00 %

INVI

No. PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO	PORCENTAJE DE AVANCE
13 TALAVERA No. 24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00 %
14 VIOLETA No. 15	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00 %
15 PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00 %
16 LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00 %
17 BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	76.75 %
18 NACIONAL No. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI-CONVENIO DE COORDINACIÓN 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	85.48 %

PROSOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Ubicación	Al mes de diciembre	Al mes de enero	Próximo reporte	Observaciones
Unidades habitacionales	Porcentaje de avance de proyectos de unidades habitacionales (línea base: 62)	Mensual	Alcaldía Cuauhtémoc (57 unidades habitacionales)	69.83 %	76.48 %	10 de marzo	9 obras por iniciar 12 obras en proceso 36 obras terminadas
			Alcaldía Venustiano Carranza (5 unidades habitacionales)	60.00 %	66.00 %		1 obra por iniciar 2 obras en proceso 2 obras terminadas
			Total acumulado	64.91 %	71.24 %		

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
2	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
3	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
4	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
5	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
6	REPUBLICA DE PERU 28	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	REPUBLICA DE COSTA RICA 129	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
8	REPUBLICA DE COSTA RICA 125	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADO
9	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	70%	A	NO CATALOGADO
10	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA	EN PROCESO	60%	A	CATALOGADO
11	PLAZA SAN LAZAROB-16	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
12	ORGANO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
13	ORGANO 16-18	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
14	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
15	MISIONEROS 9	CENTRO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
16	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
17	MANUEL DOBLADO 140	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
18	LAZARIN DEL TORO 26	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	EN PROCESO	90%	A	CATALOGADO
19	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADO	100%	B	NO CATALOGADO
20	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
21	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
22	JOSE JOAQUIN HERRERA 10 Y 12	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
23	ISABEL LA CATOLICA 134	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	75%	B	NO CATALOGADO
24	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADO
25	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
26	ECUADOR 23 (ANTES ALLENDE 82 Y 86)	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	EN PROCESO	90%	B	NO CATALOGADO
27	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	EN PROCESO	50%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
28	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
29	CERRADA FRAY SERVANDO 59	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
30	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
31	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADO
32	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
33	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	10%	B	NO CATALOGADO
34	1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	POR INICIAR	40%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
35	CHIMALPOPOCA 51	OBREERA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
36	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
37	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 29	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (DRENAJE)	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
38	JESUS CARRANZA 20	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS Y HERRERIA	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
39	LIBERTAD 21 A1	MORELOS	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
40	LIBERTAD 21 B2	MORELOS	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	75%	B	NO CATALOGADA
41	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN RPOCESO	50%	B	NO CATALOGADA
42	LIBERTAD 21 D4	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
43	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
44	SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPOPOCANO.16	OBRERA	CUAUHTEMOC	BASE DE TINACOS	POR INICIAR	0%	B	NO CATALOGADA
45	CERRADA FRAY SERVANDO 42	TRANSITO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (CABLEADO)	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
46	CHIMALPOPOCA 294	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
47	MINA 167	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
48	MOCTEZUMA 199	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
49	MOCTEZUMA 33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
50	VIOLETA 104	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
51	AVENIDA NIÑOS HEROES 51	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y HERRERIA (ESCALERA MARINA)	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADA
52	DR. ANDRADE 14	DOCTORES	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
53	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
54	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
55	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
56	CALZADA DE LA VIGA 30	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
57	PENSADOR MEXICANO 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
58	SANTA VERACRUZ 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
59	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	60%	B	NO CATALOGADA
60	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOMBA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
61	HEROES 54	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
62	HEROES 68	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 27 de enero al 09 de febrero	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	25 de febrero
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	37	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	8	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	2	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	5	



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REPUBLICA DE BOLIVIA 45 208 CP	ENTRE ARGENTINA Y DEL CARMEN	45	COL.CENTRO	1	
PUENTE STO TOMAS 30 6	ENTRE CIRCUNVALACION Y CALLEJON DE STO TOMAS	30 NUM 6	COL.CENTRO	1	
LECUMBERRI 47 44 CP 06020	ENTRE VIDAL ALCOGER Y CALLEJON MIXCALCO	47 INT 44	COL.CENTRO	1	
LEANDRO VALLE 20	ENTRE CHILE Y BRASIL	NUM 20	COL.CENTRO	1	
CARMEN 75 CP.00000	ENTRE BOLIVIA Y APARTADO	NUM 75	COL.CENTRO	1	
ROLDAN 45 D CP.06000	ENTRE REP DEL SALVADOR Y REP DE URUGUAY	NUM 45	COL.CENTRO	1	
DE GIRON 5 ALTOS 8	ENTRE APARTADO Y BOLIVIA	5 INT 8	COL.CENTRO	1	
HONDURAS 59	ENTRE BRASIL Y CHILE	59	COL.CENTRO	1	
TOTAL				8	



CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
LENADRO VALLE	ENTRE BRASIL Y CHILE	NUM.20	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACION DE EMERGENCIA
ARGENTINA	ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA	NUM.33	COL.CENTRO	1	REPARACION DE CABLEADO DE EMERGENCIA
BOLIVIA	ENTRE ARGENTINA Y DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REPARACION DE MUFA
COLOMBIA	ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	REPARACION DE EMERGENCIA
ECUADOR	ENTRE CALLEJON DE ECUADOR Y BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	EMERGENCIA
			TOTAL	5	

TELMEX

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 27 de enero al 09 de febrero	Próximo reporte
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
Mantenimiento a infraestructura	Número de incidencias de riesgo atendidas	Quincenal	36	25 de febrero
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	1	



TELMEX

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
<h1>SIN SINIESTROS QUE REPORTAR</h1>					
				TOTAL	0



INAH

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 10/02	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Quincenal	34	25 de febrero	Anexo 1
	Número de autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Quincenal	19		Anexo 2



INAH

Anexo 1. Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 01 de enero al 10 de febrero de 2020

Fecha de ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras	Dictamen
09-ene-20	PASEO DE LA REFORMA	159	OBRA NUEVA	ATENDIDO
09-ene-20	REP SALVADOR	43 Y 47	RESTAURACION DE CORNISA	ATENDIDO
09-ene-20	REP SALVADOR	43 Y 47	CONSOLIDACIONES	APROBADO
09-ene-20	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	2	CONSOLIDACIONES	ATENDIDO
14-ene-20	JESUS MARIA	30	APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA	APROBADO
16-ene-20	ZARCO	39	MODIFICACION FACHADA	APROBADO
16-ene-20	MESONES	87	AMPLIACION Y REMODELACION	ATENDIDO
20-ene-20	LIC PRIMO VERDAD	2	MANTENIMIENTO	APROBADO
20-ene-20	JUAREZ	14	SUSTITUCION DE CORTINAS METALICAS	ATENDIDO
21-ene-20	REP ARGENTINA	15	RESTAURACION	ATENDIDO
22-ene-20	AZTECAS	40	OBRA NUEVA	ATENDIDO
22-ene-20	HEROES	74	MANTENIMIENTO EN FACHADA	APROBADO
24-ene-20	FRANCISCO I MADERO	60	MANTENIMIENTO	APROBADO
29-ene-20	REP BRASIL	113	MANTENIMIENTO FACHADA	APROBADO
29-ene-20	ISABEL LA CATOLICA	5	TRABAJOS PRELIMINARES	ATENDIDO
30-ene-20	FRANCISCO I MADERO	53	RESTAURACION	ATENDIDO
30-ene-20	CHAPULTEPEC	S/N	REHABILITACION	ATENDIDO
30-ene-20	BOLIVAR	51	MANTENIMIENTO FACHADA	APROBADO
31-ene-20	20 DE NOVIEMBRE	195	MANTENIMIENTO	APROBADO
31-ene-20	REP PERU	122	REHABILITACION	ATENDIDO
04-feb-20	ZARCO	37	MANTENIMIENTO	APROBADO
04-feb-20	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	300	DEMOLICION	ATENDIDO
04-feb-20	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	300	OBRA NUEVA	ATENDIDO
04-feb-20	HUMBOLDT	39	DEMOLICION	ATENDIDO
04-feb-20	HUMBOLDT	39	OBRA NUEVA	ATENDIDO
05-feb-20	REP DE BRASIL	33	RESTAURACION DE JARDIN BOTANICO	ATENDIDO
07-feb-20	TACUBA	90	ADECUACION	
07-feb-20	TACUBA	84	ADECUACION	
07-feb-20	16 DE SEPTIEMBRE	51	REMODELACION	
07-feb-20	CUAUHTEMOC	19	MANTENIMIENTO	
07-feb-20	INDEPENDENCIA	66	MANTENIMIENTO	
07-feb-20	RIVA PALACIO	59	MANTENIMIENTO	
10-feb-20	VENUSTIANO CARRANZA	64	MANTENIMIENTO	
10-feb-20	PALMAS	43	SUSTITUCION DE ELEVADOR	



INAH

**Anexo 2. Autorizaciones de obra en inmuebles ubicados en el Centro Histórico
del 01 de enero al 10 de febrero de 2020**

Ubicación	Nº	Tipo de obra	Autorización
ENERO			
REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	ADECUACIÓN	004/20
BELISARIO DOMÍNGUEZ	60	MANTENIMIENTO	007/20
PALMA NORTE	308	MANTENIMIENTO	008/20
REPÚBLICA DE BRASIL	33	PRÓRROGA	009/20
REPÚBLICA DE CUBA	74	MANTENIMIENTO	010/20
REPÚBLICA DEL SALVADOR	59	REHABILITACIÓN	013/20
APARTADO	30	RESTAURACIÓN	014/20
PALMA NORTE	506	MANTENIMIENTO/REMODELACIÓN	016/20
DONCELES	106	PRÓRROGA	217/20
BUCARELI	19	MANTENIMIENTO INTERIOR	020/20
EJE CEBTRAL LÁZARO CÁRDENAS	123	REGULARIZACIÓN DE DEMOLICIÓN	021/20
DOCTOR MORA	11	LIBERACIONES	022/20
REPÚBLICA DE BOLIVIA	25	PRÓRROGA	025/20
DONCELES	26	PRÓRROGA	027/20
REPÚBLICA DEL SALVADOR	43-47	SISMOS	030/20
EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS	123	OBRA NUEVA	032/20
FEBRERO			
HEROES	74	MANTENIMIENTO	035/20
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	50	OBRA NUEVA	OF. 0394
20 DE NOVIEMBRE	65	PRÓRROGA	040/20



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 11 de febrero 2020

Alcaldían	Mercado	Obra y Servicio	Fecha de inicio	Fecha término	AVANCE			
					Empresa	Importe del Contrato	Avance físico	Actualización Alcaldía
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S.A. DE C.V.	6,669,870.46	100%	09/01/2020
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	13,307,986.69	85%	20/12/2019
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	32,346,718.04	85%	20/12/2019

NOTA: El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.



SEDECO

Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México. (Segunda Etapa)

Segunda etapa: Inicio el 27 de enero de 2020 y se revisarán otros 50 mercados públicos, estando contemplados del Centro Histórico:

En la Alcaldía Cuauhtémoc: (4 mercados públicos).

En la Alcaldía Venustiano Carranza: (1 mercado público)



SEDECO

Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México. (Segunda Etapa)

Estatus al 11 de febrero 2020

Alcaldía	Mercado Público	Fecha programada	Fecha de visita	AVANCE
Cuauhtémoc	San Juan Pugibet	28/01/2020	28/01/2020	40%
Cuauhtémoc	Martínez de la Torre (anexo)	29/01/2020	29/01/2020	
Cuauhtémoc	San Lucas	13/02/2020		
Cuauhtémoc	Abelardo Rodriguez (zona)	18/02/2020		
Venustiano Carranza	Merced comidas	27/02/2020		

MERCADO LA MERCED

Avances por siniestro de incendio 24 de diciembre 2019
y obra de reconstrucción



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEDECO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SEDECO

Mercado La Merced

Avances por siniestro de incendio 24 de diciembre de 2019 y obra de reconstrucción

Estatus al 11 de febrero 2020

Alcaldía	Mercado	NO. Oficial	SEGUIMIENTO/SEDECO		
			Tema	Período	Acciones realizadas
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	101	Incendio del 24 de diciembre de 2019	Del 29 de enero al 11 de febrero del 2020	<p>Con base al Dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, con número de oficio ISC DF/DG/0017/2020, donde dictaminó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La presencia de afectaciones al encamisado de los torones por el fuego y las altas temperaturas. • El sistema de sujeción de los tensores a base de placas se encontraba girado o deformado por las altas temperaturas. • En el extremo del cantiléver se observaron afectadas por las altas temperaturas. • El recubrimiento del concreto del cascarón parabólico presentaba agrietamiento y desprendimiento, dejando el acero de refuerzo expuesto, así como las columnas se aprecian fisuras horizontales equidistantes. • Gran cantidad de instalaciones eléctricas y de fas fuera de normatividad. • Desfasamiento de los cascarones parabólicos en las juntas constructivas debido a asentamiento diferenciales. <p>Se considera en RIESGO ALTO.</p>
	Merced Nave Mayor	101	Obra de reconstrucción (puertas de la 17 a la 22)	Del 29 de enero al 11 de febrero del 2020	<p>Se continúa con el proceso de rehabilitación de la carpa de cerrada del Rosario con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y el balizamiento e instalación eléctrica de la misma con la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>Se logró la reubicación de 14 locatarios, y próximamente la reubicación de 114 mas.</p>
	Merced Banquetón	109			



ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 27/01	Reporte al 10/02	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	515	515	24/02/2020

REPORTE DE FALLA	AFECTACIÓN
Sin Energia	21
Sin Acceso	13
Acompañamiento SSC	5
Canalización Obstruida	3
Daño en Router	3
Requiere Permiso	1
Total general	46

¿Cómo saber dónde están?

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en App CDMX



WiFi más cercano





¿Cómo funcionan?



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 28/01 al 10/02	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			40 cámaras	
Número de cámaras sustituidas del Programa 360	385 cámaras de 77 sitios en los Perímetros A y B		290 cámaras de 58 sitios	
Número de cámaras habilitadas del Programa Sitios nuevos 360	10 cámaras en 2 sitios nuevos	Quincenal	5 cámaras en 1 sitio nuevo	25 de febrero
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)		66 cámaras en 33 sitios	
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			3 cámaras en 3 sitios	


SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 29/01 AL 09/02	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		24	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	58	25 de febrero
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		5	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		8	

SSC-SCT-DSOT

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	2
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CAMBIA	1
CANALIZACION	2
CINTILANTE	23
CORTO	4
DESCONECTADO	5
DESORIENTADO	3
FOCO FUNDIDO	6
GOLPEADO	2
INSTALACION	2
PEATON APAGADO	1
PUERTA ABIERTA	1
REACOMODA VISERAS	1
REINSTALACION	1
TARJETA DAÑADA	1
VISERA ROTA	2
PREVENTIVO	
TOTAL GENERAL	82



SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVOS

MANIOBRAS CON GRUA	2
SISTEMA SPINT	2
MODULOS DE VIDEO	4

PREVENTIVOS

	5
TOTAL GENERAL	13

MANTENIMIENTO CAMARAS DE TRANSITO





UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda
transmisión en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

25 de febrero de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”