



## MINUTA

### **Cuarta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**20 de febrero de 2023**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Alumbrado Público
  - Subdirección de Limpieza Zona Centro
- Sistema de Transporte Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Local de Infraestructura Física Educativa
- Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
- SSC-Tránsito



**Lic. Rosa María Zabal Cortes (ACH):** Dio la bienvenida a la cuarta Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras

## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## Autoridad del Centro Histórico

**Arq. Víctor Manuel Hernández (ACH):** La Autoridad del Centro Histórico atendió 167 incidencias de infraestructura en el perímetro de atención, con apoyo de Justicia Cívica y fotocívicos se tuvieron nueve jornadas de atención de limpieza y riego a diversos puntos, como es las ventanas arqueológicas, los alebrijes, el Mapa monumental, la Plaza de San Juan y Vizcaínas. Se eliminaron 78 metros de grafiti, principalmente en las bases de los bustos de la Rotonda de los Locutores que estaban totalmente grafitados; y se tuvo dos jornadas de riego en los macetones de República de Guatemala y los de González Obregón. Dentro de los trabajos, en apoyo a la Secretaría de Gobierno se cambiaron 45 vinilos de los puestos de periódicos que tienen publicidad gubernamental; en apoyo a Sendero Seguro de la UNAM, se repusieron tres tapas de dren en Moneda, entre Seminario y Primo de Verdad, y dos de dren en Primo de Verdad. También se reparó arroyo vehicular en República de Brasil esquina República de Venezuela, esos son de Sendero Seguro. Por otra parte, se cambió una tapa de registro en Santo Tomás, se colocó un bolardo en Circunvalación esquina Miguel Alemán, se reparó una tapa en Santo Tomás frente al 67, se retiró un bolardo en Margil esquina Zapata; se reacomodaron 25 macetones y 40 bancos de concreto en Balderas, entre Juárez y Paseo de la Reforma; se repararon siete metros de piso de concreto estampado en 5 de Mayo casi esquina Isabel la Católica. Se repuso una tapa de dren en Plaza Seminario, también de Sendero Seguro; se repuso una rejilla tipo Irving en Plaza San Miguel, que se la robaron; se repusieron dos bolardos en Plaza Vizcaínas, parece que entró un vehículo y los rompió, son de concreto; se niveló una pieza perforada aquí en República de Argentina junto a las ventanas arqueológicas. Se colocó un bolardo en Belisario Domínguez esquina República de Chile, que fue impactado; se nivelaron dos rejillas tipo Irving en Tacuba frente a Minería; se reparó un metro cuadrado de banquetta de concreto estampado en Isabel la Católica; se repararon dos tramos de banquetta de concreto en Pino Suárez en un acceso del Metro; nivelación de una tapa de registro en 5 de Febrero entre Mesones y Regina. Se colocaron seis bolardos en Moctezuma esquina Eje Central, los habían retirado y estaban subiendo vehículos; se colocó un bolardo en Avenida Juárez, entre Azul y Revillagigedo; se reacomodaron ocho bancos de concreto en Primo de Verdad; se levantó cascajo en República de Perú y se rellenaron jardineras que están en la misma ciclovía de Perú. Se colocaron siete bolardos en Moctezuma, entre Riva Palacio y Eje Central, por la misma situación de invasión de las banquetas con vehículos, y se colocó una manta de seis por nueve metros en el Museo Archivo de la Fotografía.



## Alcaldía Cuauhtémoc

**Lic. Bertha Hernández Martínez:** Empezamos con los indicadores de drenaje, desazolve de tuberías, 52 metros; desazolve de atarjeas, 620 metros; parques y jardines, riego, cinco mil 450 metros cuadrados; poda de pasto, seis mil 850 metros cuadrados; cultivo, mil 300 metros cuadrados; poda de seto, 891 metros. En limpieza y recolección, barrido diario, 283 kilómetros; recolección orgánica domiciliaria, 644.4 toneladas; recolección inorgánica domiciliaria, mil 409.4 toneladas; recolección de tiraderos clandestinos, 513.7 toneladas. En alumbrado, se repararon siete luminarias y se reconectaron tres circuitos. Enarbolado urbano, no hubo acciones. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

## Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje

Se informa que se realizó el trabajo de 500 metros en atarjea, nueve pozos de visita, 13 rejillas de piso, cuatro coladeras pluviales y 27 metros de albañal, y tienen el reporte fotográfico de las intervenciones en Manuel Doblado, el trabajo de limpieza y desazolve de 120 metros de atarjea. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

## Secretaría de Obras, Alumbrado Público

Se informó que esta quincena las reparaciones fueron mil 401 realizadas entre iluminaciones artísticas, reparación de alumbrado. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

## Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Limpieza Zona Centro

**C. Alexis Cázares (DGSUS):** las actividades realizadas del 5 de febrero al 18 de febrero de 2024. Se realizó barrido manual en guarnición en 12 mil 312.160 kilómetros; recolección de residuos sólidos, nueve mil 375 metros cúbicos; recolección de tierra, 120.25 metros cúbicos; lavado de mil 120 papeleras; lavado de plazas y corredores, 681 mil 165 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; retiro de seis mil 838 piezas de chicles; eliminación de 238 metros cuadrados de grafiti; retiro de dos mil 997 piezas de propaganda; y las acciones de acompañamiento e invitación a personas en situación vulnerable en el periodo del 5 al 18 de febrero. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

## Sistema de Transporte Colectivo Metro

**Ing. Gonzalo Castañeda:** Con relación a los elevadores y las escaleras electromecánicas dentro del perímetro del Centro Histórico. Tenemos por ahorita, del que comprende del 2 al 15 de febrero de este año, y no tenemos ningún elevador, todos están funcionando; y de las escaleras electromecánicas tenemos cinco escaleras detenidas, una en Hidalgo de línea 3, tres en Bellas Artes de línea 8 y una en Garibaldi de línea 8. Son todas, las demás están bien. De línea 1, siguen detenidas por lo de la modernización de línea 1.



### **Comisión Federal de Electricidad.**

**Ing. Juan Pablo García Vázquez (CFE):** El reporte que se tuvo en la pasada, del 7 al 20 de febrero es: Nueve registros de robo, no se tuvo ninguna; se atendieron 27 desagües, 14, no hay reparada ni rompimiento banqueta no se tuvo. Ahí ahora sí que fue en la calle de Avenida Juárez entre Luis Moya y Eje Central, en el cuadrante de Hidalgo y Reforma y en el cuadrante de acá atrás de la Lagunilla, que es el Eje 1 Norte, Rodríguez Puebla, Belisario Domínguez y Venezuela. Y ahí lo que se dio atención de quejas, Colombia 84, Jesús María 22, República del Salvador 114, República de Perú 96, Perú 88, Tacuba 37, Rinconada de Jesús ahí en Garibaldi, en 20 de Noviembre y Cerrada de Jesús; Vidal Alcocer, Avenida Ayuntamiento, República de Bolivia, República de Argentina, Martí, Granaditas y Emiliano Zapata 73, fue lo que se atendió hace dos semanas.

### **Fideicomiso Centro Histórico**

**Arq. Eduardo José Lizama Ramos:** De los reportes que tenemos para esta mesa el día de hoy, empezaré con los trabajos en la rehabilitación de la Plaza Gregorio Torres Quintero. La vez anterior se reportó un avance del 4, ahorita tenemos un avance del 18 por ciento. Para los trabajos de mantenimiento preventivo en República de Argentina, ocho; del anterior que se reportó, 43, tenemos el 51; para la rehabilitación del Callejón Leandro Valle, ya tenemos un avance actual del 100 por ciento, ya los trabajos terminaron, pero ahorita hay una observación al respecto. Y del arreglo de las tres fachadas del inmueble conocido como Casa Xochiquetzal, tenemos un avance del 96 por ciento. Aquí vemos Torres Quintero. En Torres Quintero los trabajos han sido de demolición de la loseta y en algunas secciones donde sí estaba muy afectado el firme, también se demolió el firme, así como el retiro de la herrería de las jardineras. Para los trabajos en Argentina 8 vemos la colocación, se me olvidó esta sección, de la columna, el Capitel, muchas gracias, el Capitel de la columna, así como algunos trabajos de exploración de grietas. Ya para terminar con el reporte de parte del Fideicomiso. En la Casa Xochiquetzal ya estamos más que nada concentrados en la colocación de las puertas, ya estamos contemplando a más tardar en la siguiente semana terminar los trabajos y ya habríamos terminado con el contrato en mención.

### **Instituto Nacional de Antropología e Historia.**

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH):** El reporte es del 5 al 16 de febrero, tuvimos 18 solicitudes de autorización. La primera es para la calle Del Carmen número 31, la colocación de un pendón, es una obra menor; para República del Salvador número 1, la instalación de anuncios, una obra menor; para 20 de Noviembre número 3, trabajos de mantenimiento; para Fray Servando Teresa de Mier 107, prórroga para obras de mantenimiento. Argentina 49, solicitud de autorización para demolición; República de Argentina 49 también, una obra de rehabilitación; Emiliano Zapata 37, una obra de restauración; para Eje 1 Poniente Guerrero 355, es una obra nueva, es una obra mayor. Moneda 2, trabajos de rehabilitación, es una obra mayor; para Emiliano Zapata 37, obras de mantenimiento, es una obra menor; para la calle de Soledad 52 son trabajos preventivos, es una obra menor; para varias calles del Centro Histórico, obras de mantenimiento, es una obra menor; para Chapultepec 49 es una



demolición parcial, es una obra mayor. Callejón de Flamencos número 1 es reparación de la banqueta colindante, es una obra menor; para Leona Vicario 63-A, obras de remodelación, es una obra menor; para Fray Servando Teresa de Mier 351, mantenimiento de fachada, es una obra menor; para Zaragoza 155 es demolición de un muro en la fachada, es una obra mayor. Y por lo que hace a autorizaciones otorgadas fueron 17, tenemos para Callejón de Mixcalco número 26, construcción de edificio para uso comercial, es una obra mayor; República de Argentina 8, trabajos de monitoreo, conservación y mantenimiento; General Gabriel Hernández 57, en la colonia Doctores, es demolición total de inmueble. República de Argentina 28, trabajos de adecuación, rehabilitación y restauración, es una obra mayor; México Tenochtitlán número 50 son instalaciones provisionales para un evento; Cuauhtémoc 26-B en la colonia Doctores, remodelación de un local comercial; Tacuba 73, restauración de las fachadas de la calle Tacuba y Palma, es una obra mayor; General Prim número 30, trabajos de mantenimiento; General Prim número 32, también trabajos de mantenimiento. Emiliano Zapata 37, trabajos de mantenimiento; República de Cuba 92, trabajos de mantenimiento en el portón principal; Emiliano Zapata 37, colocación de concertinas sobre el muro de la colindancia oriente, es una obra menor; Tacuba 73, trabajos de rehabilitación de un transformador, es una obra menor; Callejón de Mixcalco 26, demolición total de un inmueble contemporáneo; Artículo 123 número 132, es una obra destinada a vivienda plurifamiliar, 30 viviendas y un local comercial, es una obra mayor. Emiliano Zapata 45, trabajos de intervención sobre la fachada principal; para varias calles del Centro Histórico trabajos de restauración y mantenimiento sobre fachadas de inmuebles ubicados en República de Nicaragua, República de Honduras, República de Chile, calle Del Carmen, República de Venezuela, Leona Vicario, Magnolia y Pedro Moreno, se trata de obra mayor.

### **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.**

Se informa de los siete inmuebles que tenía en intervención, ahora ya solamente tiene activo con un 93 por ciento de avance; los trabajos de reforzamiento en la Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec, Avenida Chapultepec sin número, en la colonia Juárez, y ahí vienen en las fotografías de la rehabilitación de los muros y el reforzamiento de aulas que están haciendo.

### **Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.**

**Representante de Protección Civil:** Tenemos tres atenciones atendidas por parte de gas natural. En la calle de Federico López y Circuito Interior fue atendida una fuga de gas; en la colonia Cuauhtémoc en la segunda etapa, en la fase tres también se atendió a una, la sustitución de los tubos y Cuauhtémoc 421 en varias calles de la colonia Roma, fueron atendidas esas fugas de gas.

### **Tránsito**

Se reportan que se realizaron 60 mantenimientos correctivos a semáforos; cero atenciones de mantenimiento preventivo. Dos de los 60 correctivos, nada más que aquí la sumatoria le da 68 y reporta 60, pero bueno, dos cintilante, cuatro por apagado, un cambio de memoria, 15



centilante, un corto, 30 desconectados, tres desinstalaciones con tres focos fundidos y semáforo derribado.

## Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## Incidencias

**Lic. Rosa María Zabal Cortes (ACH):** Indicó que en lo que va del año en la matriz de seguimiento de incidencias urbanas se tiene un total de 55, de las cuales 28 se encuentran atendidas y 27 se encuentran pendientes, indicó Mostró la matriz y explicó que en color verde las que están atendidas y en rojo las que están en proceso. Indicó que, de cualquier forma, al final de la mesa les harán llegar las incidencias que se encuentran pendientes de atención, a cada dependencia.

## Asuntos generales

### Acuerdos

- Fideicomiso el retiro de poste de alumbrado para que se reenvíe con el nuevo proyecto y después se vuelvan a colocar, se solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc.
- ACH solicita al Metro la verificación de fugas de agua en sus instalaciones de bombeo, ubicadas en Sta. Veracruz y Eje Central #125.

**Lic. Rosa María Zabal Cortes (ACH):** Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 5 de marzo a las 10:30 horas.