



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XI Sesión Ordinaria

13 de junio 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❏ Mensaje de bienvenida
- ❏ Reportes institucionales
- ❏ Turnos
- ❏ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13 de Junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	80	Acciones	Quincenal	27 de junio
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones		
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	0/0	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	3	jornadas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
02/05/2025	Retiro y colocación de 3 losetas color negro estampado	Soledad esq, Alhóndiga		
	Colado de piso en color negro estampado Colado en color negro	Alhóndiga esq. Corregidora		
	retiro de 3 pernos en piso			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03/06/2025	Retiro de azolve en cajete	5 de Febrero a Isabel La Católica		
	Retiro de concreto en cajete de 2.40x1.20 m dando un área de 2.88 m ²	José María Izazaga entre José María Pino Suárez a 20 de Noviembre		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/06/2025	Retiro de 1 bolardo	Alhóndiga y Corregidora		
	Retiro de 1 bolardo	Soledad y Alhóndiga		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/06/2025	Se hace retiro de 4 losetas en dren de 30x30 cm	Roldán entre Manzanares a República de Uruguay		
	Colocación de 4 losetas en dren de 30x30 cm			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/06/2025	Se hace aproche en piso con un colado en color negro estampado de 10 m	Manzanares esq. Roldán		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/06/2025	Retiro de basura	Revillagigedo esq. independencia		
	Habilitado de solera de 2" en tapa de registro 40X80 cm			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/06/2025	Demolición	Roldán entre Manzanares a Rep. de Uruguay		
	Colado de tapa de registro de 40x50 cm en color negro estampado			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
05/06/2025	Se hace retiro de 1 tocón 25 cm de diámetro	José María Izazaga #127, entre José María Pino Suárez a 20 de Noviembre		
	Se hace retiro de 1 tocón 25 cm de diámetro			
	Se hace siembra de un sujeto forestal			
	Colocación de 6 costales de tierra vegetal			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
05/06/2025	Demolición de piso de concreto en cajete de .75x1.55 dando un área de 1.20 m ²	José María Izazaga entre José María Pino Suárez a 20 de Noviembre		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
05/06/2025	Se hace retiro de 20 losetas de 40x40 cm	Independencia entre Revillagigedo a Manuel Azueta		
	Se habilitan 10 losetas quitándoles el exceso de mezcla adherida			
	Se hace retiro de dos raíces de árbol			
	Se colocan 10 losetas de 40x40 cm			
	Colado con concreto estampado en color negro en un área de 1.60 m2			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
06/06/2025	Retiro de marco de 40X80 cm en mal estado y colocación de doble triplay	Independencia esq. Balderas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
06/06/2025	Habilitado de acero para marco de tapa de registro de 40X80 cms con refuerzo de V#4 en ambos sentidos y colado con concreto de resistencia normal	San Antonio Abad 65		
	Habilitado de acero para marco y contramarco de registro de 50X50 cm, con refuerzo de V#3 en ambos sentidos y colado en concreto de resistencia norma			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/06/2025	Retiro y colocación de registro de 50X50 cm	Art 123 y Eje Central Lazaro Cardenas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/06/2025	Demolición	Revillagigedo entre Av Juarez a Independencia		
	Retiro de tubo en mal estado de 3" de diámetro de 1.20 m de largo			
	Colocación posterior de tubo de 4"			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/06/2025	Retiro de cimbra	Independencia esq. Av. Balderas		
	Colocación de tapa de registro de 40X80 cm			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/06/2025	Renivelacion de 4 losetas de 20X40 cm en banqueta	Independencia entre Manuel Azueta a Av. Balderas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/06/2025	Nivelación de terreno	Independencia entre Manuel Azueta a Av. Balderas		
	Colado de banqueteta de 1.15 m2 en color negro estampado			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
11/06/2025	Rehabilitación de rejillas pluviales	San Antonio Abad #65		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
12/06/2025	Rehabilitación de registro pluvial por deterioro estructural	República de Chile #49 entre Belisario Domínguez a Rep. de Perú		
	Sustitución provisional de registro	Av. Juárez a Independencia		
	Instalación de sistema de captación pluvial con rejilla y tubo hidráulico			

Seguimiento

Recorrido interinstitucional para la evaluación de infraestructura y ordenamiento en la Plaza de la Santísima.

En seguimiento a los acuerdos establecidos en la 10ª Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras, celebrada el viernes 30 de junio, se llevó a cabo el recorrido en Plaza de la Santísima, el jueves 05 de junio ubicado en República de Guatemala entre Leona Vicario y De La Santísima como parte de la atención a plazas, parques y jardines del perímetro A del Centro Histórico.

El objetivo fue revisar las **condiciones actuales** de la plaza e identificar áreas de oportunidad en materia de infraestructura, mantenimiento y entorno urbano, así como **retomar acciones conjuntas entre dependencias** para su mejora integral.

- Participaron representantes de diversas dependencias:
 - Autoridad del Centro Histórico (**ACH**)
 - Secretaría de Obras y Servicios - Servicios Urbanos
 - Secretaría de Obras y Servicios - Alumbrado Público
 - Secretaría de Obras y Servicios - Arbolado
 - Fideicomiso del Centro Histórico (**FCH**)
 - Alcaldía Cuauhtémoc - Servicios Urbanos
 - SEBIEN



Seguimiento

Reunion de coordinacion en tema de recolección de basura y retiro de residuos sólidos.

Derivado de informes y reportes de locatarios y de personal de ACH y de Alcaldía Cuauhtémoc se realiza una reunión para revisión de la zona donde se recolecta basura y residuos sólidos en calles aledañas al plantón magisterial

El motivo de la reunión es definir áreas de recolección y retiro de residuos sólidos hablar del área y de los horarios en los que pasa la alcaldía y personal de SOBSE servicios urbanos ya que comentan estos últimos que se está apoyando en esta zona para la recolección por el plantón magisterial.

- Participaron representantes de diversas dependencias:
 - Autoridad del Centro Histórico (ACH)
 - Alcaldía Cuauhtémoc
 - Secretaría de Obras y Servicios - Servicios Urbanos
 - SEGIAGUA





Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de macetones
Se realizó riego de 25 Macetones
Calle Guatemala
Entre Plaza Seminario y República
de Brasil



Riego de macetones Se realizó riego de
25 Macetones
Calle González Obregón
Entre calle República de Argentina y calle
República de Brasil

Autoridad del Centro Histórico | trabajos de mantenimiento



Se realiza retiro de un bolardo ubicado dentro de un cajete.

Calle Enrico Martínez y Emilio Dondé



Se realiza retiro de residuos en cajete; se retiró tierra vegetal y pedacería de azulejo en cajete con un volumen total de 0.096 m³

Calle Jose maria izazaga #127 entre Jose maria pino suarez y calle 20 de noviembre


Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes y jardineras Riego 372 M
Plaza Regina (calle Regina entre calle Bolivar y calle
Isabel la Católica)



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realizan trabajos de desazolve en el dren pluvial 40 metros lineales, retirando .50M cúbicos de azolve y se realiza el desazolve de dos registros pluviales
Calle Dolores entre victoria e independencia



Se realizó desazolve en 14 Metros lineales de atarjea, retirando .20 M³ de azolve, se realizó limpieza de un registro pluvial
Alameda Central
Parte posterior del Hemiciclo a Juárez

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Por parte de la Autoridad del Centro Histórico se retiran losetas en mal estado y se colocan 3 losetas de 40x40 y 16 losetas de 20x40 cm en dren así mismo la colocación 1M cuadrado de piedra de río en Corredor San Ildefonso en atención a recorridos.

Corredor San Ildefonso entre calle argentina y calle Del Carmen.

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realizó desazolve y limpieza de un registro pluvial y se realizó limpieza de 4 metros lineales de atarjea, así mismo se realizó lavado del registro pluvial y se realizó lavado de 15 M² de banquetta

Calle República de Colombia frente al #4

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Se realiza desazolve en dren pluvial 34 Metros lineales retirando .20 M³ de azolve, se realizó limpieza de dren Pluvial 34 metros lineales y por último se realizó limpieza y desazolve de tres registros pluviales en dos turnos

Av. 20 de Noviembre
Entre calle Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realizó limpieza y desazolve en dos accesorio pluviales (rejilla de piso y coladera de guarnición), así mismo desazolve 5 metros lineales de atarjea retirando aproximadamente .20 M³ desazolve.

Calle Donceles #87



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



se realizó el retiro de losetas se retiraron 10 losetas de 40x40 cm y mezcla consolidada en zona intervenida
Av. Independencia entre Revillagigedo y Manuel Azueta



Se realizó el traslado y retiro de escombros con un volumen total de 3.00 m³ en camión de volteo de la DGSUS.
San Antonio Abad #65 La Ciudadela

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos con Fotocívicos



Apoyo en desazolve de personas que realizan trabajos por fotocívicas.

Calle Dolores entre calle Victoria y calle Independencia



02

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 9 de junio	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Reparación de fuga de agua	2	Fuga	Quincenal
	Limpieza de pozo de visita	12	Piezas	
	Desazolve de pozos, coladeras, registros y rejillas	1,129	ML	
	Reconstrucción de albañal	2	ML	
	Suministros de agua potable	30,000	Litros	
Infraestructura	Reparación de protecciones metálicas	20	ML	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	10	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 9 de junio	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	2,917	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	590	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,060.9	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	483.7	Toneladas	
Alumbrado	Cambio de lámparas	2	Piezas	
	Cambio de fotoceldas	1	Piezas	
	Reconexión de circuitos	5	Acciones	
	Reconexión de luminarios	8	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 7 de junio	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Riego	5,250	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de pasto	7,650	Metros cuadrados	
	Poda de seto	928	ML	
	Cultivo	1,330	Metros cuadrados	
	Recorte	294	ML	
	Limpieza	409,400	Metros cuadrados	
	Recolección de ramas	112	Kilogramos	
	Plantación	1,000	Piezas	
Monumentos	Limpieza y lavado de Plaza	2	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





03

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	06 Jun 2025	1,246	(ACCIONES)	quincenal	04 Jul 2025



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	06 jun 2025	719	(ACCIONES)	quincenal	04 Jul 2005
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH		5	(ACCIONES)	quincenal	
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH		522	(ACCIONES)	Quincenal	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
República de Perú	Eje Central Lázaro Cárdenas y Allende	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación
Carretones	Calle Santo Tomás y Circunvalación	Centro	1	Cambio/Instalación de Luminaria
Fray Servando Teresa de Mier	Calle Sur 81 y Rafael Heliodoro	Centro	2	Cambio/Instalación de Fococelda
República de Perú	Allende y República de Chile	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación
Mesones	5 de Febrero - Isabel la Católica	Centro	16	Restablecimiento de ITM
República del Salvador	Calle de Mesones - Calle de Isabel la católica	Centro	1	Reacomodo de componentes
República de Uruguay	Isabel la católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Cambio/Instalación de Fococelda
Jesús María	Corregidora y Soledad	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
La Academia	Moneda y Soledad	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
		Subtotal:	43	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Filomeno Mata	Av. Francisco I. Madero y Av. 5 de Mayo	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Brasil	República de Perú y República de Honduras	Centro	13	Restablecimiento de ITM
República de Uruguay	Isabel la Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
San Ildefonso	Rodríguez Puebla y del Carmen	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
San Antonio Tomatlán	Callejón de Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	5	Cableado
La Santísima	República de Guatemala y Emiliano Zapata	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación
20 de Noviembre	Calle de Nezahualcóyotl y Av. José María Izazaga	Centro	7	Restablecimiento de ITM
Fray Servando Teresa de Mier	San Lucas y San Miguel	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	1	Cambio/Instalación de Luminaria
República de Honduras	Entre República de Brasil y República de Chile	Centro	1	Cambio/Instalación de Luminaria
		Subtotal:	39	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
20 de Noviembre	Mesones y Regina	Centro	11	Cambio/Instalación de Fococelda
José María Pino Suárez	Entre Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Regina	20 de Noviembre y 5 de febrero	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Vizcaínas	Esquina con Vizcaínas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación
República de Uruguay	Circunvalación y Jesús María	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación
Fray Servando Teresa de Mier	Calzada de la Viga y Calzada Canal	Centro	4	Cableado
Loreto	Entre San Antonio Tomatlán y Callejón de Mixcalco	Centro	22	Cableado
Comonfort	República del Ecuador y Eje 1 Norte	Centro	14	Cableado
Venustiano Carranza	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	13	Restablecimiento de ITM
20 de Noviembre	C. Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	10	Restablecimiento de ITM
		Subtotal:	86	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Isabel la Católica	16 de septiembre y 5 de mayo	Centro	12	Cableado
República de Uruguay	Isabel La Católica y C. 5 de Febrero	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Venezuela	República de Brasil y Rodríguez Puebla	Centro	26	Restablecimiento de ITM
Isabel la Católica	5 de Mayo y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Argentina	Calle Apartado y República de Venezuela	Centro	22	Cableado
San Antonio Tomatlán	Eje 1 Oriente y Calle de Loreto	Centro	17	Restablecimiento de ITM
16 de Septiembre	Simón Bolívar y Isabel La Católica	Centro	5	Restablecimiento de ITM
José María Pino Suárez	República de El Salvador y José María Izazaga	Centro	31	Reconexión de líneas de alimentación
República de Perú	República de Brasil y República de Chile	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	130	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
República de Ecuador	República de Brasil y Palma Nte	Centro	2	Cambio/Instalación de Balastro
República de Perú	República de Chile y Palma Norte	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Fray Servando Teresa de Mier	Roldan y Topacio	Centro	1	Cambio/Instalación de Brazo
República de Cuba	Ignacio Allende y Callejón del 57	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Cuba	Callejón del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Corregidora	Erasmus Castellanos y Academia	Centro	2	Cambio/Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Correo Mayor	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Regina	Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Roldán	Misioneros y Ramón Corona	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Cableado
		Subtotal:	12	
	Perímetro "A"	Subtotal:	310	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	312	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10	CENTRO	1	PROYECTOR EN COLOR DISTINTO
HEMICICLO A JUÁREZ (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ No. 50	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
PLAZA TOLSÁ	C. TACUBA No. 8	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
	IES	Subtotal:	3	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	34	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal	21	
	Fuentes	Total	261	
		TOTAL:		



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

CORREO MAYOR



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO

MESONES



RESTABLECIMIENTO DE ITM



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

FUENTE DE LA REPÚBLICA



PROYECTOR EN COLOR DISTINTO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROYECTOR EN COLOR DISTINTO

SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PRIMAVERA



LLENADO DE FUENTE

FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



APLICACIÓN DE QUÍMICOS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
16 DE SEPTIEMBRE	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Centro	7	Luminaria(s) apagada(s)
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Centro	2	Cambio / Instalación de Socket y Lámpara PGZ
20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Centro	20	Cableado
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Centro	2	Cambio / Instalación de Socket y Lámpara PGZ
20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Centro	20	Cableado
5 DE FEBRERO	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPUBLICA DEL SALVADOR	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
5 DE FEBRERO	REPÚBLICA DEL SALVADOR Y MESONES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
5 DE FEBRERO	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	Centro	16	Cableado
5 DE FEBRERO	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	Centro	16	Cableado
AV. FRANCISCO I. MADERO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y C. DE LA PALMA	Centro	15	Cableado
		Subtotal:	101	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
BOLÍVAR	TACUBA Y 5 DE MAYO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
BOLÍVAR	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
CALLEJÓN DE MESONES	MESONES Y REGINA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
CALLEJÓN DEL 57	REPÚBLICA DE CUBA Y DONCELES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
CORREGIDORA	JESÚS MARÍA Y ALHÓNDIGA	Centro	1	Componente mal ubicado
CORREO MAYOR	MESONES Y REGINA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
DEL CARMEN	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	Centro	15	Cableado
DEL CARMEN	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	Centro	15	Cableado
EMILIANO ZAPATA	JESÚS MARÍA Y MARGIL	Centro	2	Cableado
IGNACIO ALLENDE	ÓRGANO Y REPÚBLICA DE HONDURAS	Centro	8	Restablecimiento de ITM
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y MADERO	Centro	5	Cableado
		Subtotal:	51	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y MADERO	Centro	5	Cableado
JESÚS MARÍA	CORREGIDORA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	Centro	23	Cableado
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SAN JERÓNIMO Y REGINA	Centro	2	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
JUSTO SIERRA	LORETO Y DEL CARMEN	Centro	2	Cableado
JUSTO SIERRA	LORETO Y DEL CARMEN	Centro	2	Cableado
LA SANTÍSIMA	EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	Centro	5	Cableado
LAS CRUCES	REGINA Y SAN PABLO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
MANUEL DOBLADO	NACIONAL Y MANUEL DE LA PEÑA	Centro	2	Cableado
MANZANARES	TALAVERA Y EJE 1 ORIENTE	Centro	3	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MARGIL	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	Centro	1	Cableado
		Subtotal:	47	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MESONES	ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MESONES	1A CALLE DE TOPACIO Y LAS CRUCES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MONTE DE PIEDAD	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	Centro	13	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
PASEO DE LA CONDESA	ESQUINA CALLE TACUBA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	35	Restablecimiento de ITM
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / instalación de luminaria Bellota 1900
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	ESQUINA 5 DE FEBRERO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	1	Cableado
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	1	Cableado
REPÚBLICA DE CHILE	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	Centro	2	Cambio / instalación de Fotocelda
		Subtotal:	57	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE BRASIL Y ARGENTINA	Centro	7	Cableado
REPÚBLICA DE GUATEMALA	LA SANTÍSIMA Y JESÚS MARÍA	Centro	8	Cableado
REPÚBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARÍA Y DE LA SANTÍSIMA	Centro	7	Cambio / instalación de Fotocelda
REPÚBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARÍA Y DE LA SANTÍSIMA	Centro	7	Cambio / instalación de Fotocelda
REPÚBLICA DE HONDURAS	ALTUNA Y REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	8	Cableado
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE CHILE Y LEANDRO VALLE	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y ALLENDE	Centro	20	Restablecimiento de ITM
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y ALLENDE	Centro	13	Cableado
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y ALLENDE	Centro	13	Cableado
REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
		Subtotal:	86	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE URUGUAY	TABACALEROS Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
REPÚBLICA DEL SALVADOR	ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REVILLAGIGEDO	AV. JUÁREZ Y AV. INDEPENDENCIA	Centro	9	Transformación a LED
REVILLAGIGEDO	AV. INDEPENDENCIA Y AV. JUÁREZ	Centro	2	Colocación de luminarias (Nuevas)
REVILLAGIGEDO	AV. INDEPENDENCIA Y AV. JUÁREZ	Centro	1	Colocación de luminarias (Nuevas)
RODRÍGUEZ PUEBLA	SAN ILDEFONSO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
SAN ANTONIO TOMATLÁN	EJE 1 ORIENTE Y LORETO	Centro	17	Cableado
SAN JERÓNIMO	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	24	Cableado
SAN JERÓNIMO	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	2	Cableado
SAN MARCOS	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	Centro	1	Cambio / instalación de Lámpara PGZ
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL E ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
		Subtotal:	60	
	Perímetro "A"	Subtotal:	402	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE BALASTRO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE CABLE
	LUM REP CH	Subtotal:	5	
	AP REPARADO	Subtotal:	407	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	1	TIRAS LED APAGADAS
EDIFICIO DE JOYERÍAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
	IES	Subtotal:	2	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal:	15	
	Fuentes	Subtotal	261	
		TOTAL:	1,246	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

MESONES



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA PGZ



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

SAN JERÓNIMO



CABLEADO

REPÚBLICA DE CHILE



CAMBIO/INSTALACIÓN DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LAS CRUCES



CAMBIO E INSTALACIÓN DE BALASTRO

BOLÍVAR



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA PGZ



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE BALASTRO



CAMBIO DE FOCO Y BALASTRO




SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



SE RESTABLECEN TIRAS DE LED

EDIFICIO DE JOYERÍAS




RECONEXIÓN DE CABLEADO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



CAMBIO DE COLOR



SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS

FUENTE AMÉRICAS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE



04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	Quincenal	26 de Junio
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	14,554,468	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,494.75	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	101.25	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	26 de Junio
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	587,717.00	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo, Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	6,753	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	193	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,699	piezas		

ELIMINACIÓN DE GRAFITI



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y TACUBA	90	m2
AV. JUÁREZ EN EL HEMICICLO A JUÁREZ	3	m2
AV. JUÁREZ ENTRE REVILLAGIGEDO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	20	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	80	m2
TOTAL	193	m2



ELIMINACIÓN DE GRAFFITI PROTESTA 193.00 m²



ELIMINACIÓN DE GRAFITI



ELIMINACIÓN DE GRAFITI





ELIMINACIÓN DE GRAFITI



Informe de apoyo realizado al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias Perímetros A y B

Periodo: del 29 de mayo al 11 de junio de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	12	24	53,980	5.60	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	12	24	2,400	5.30	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	12	24	58,416	6.60	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	12	24	53,760	8.70	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	8	10	1,100	2.90	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	7	9	6,600	30.60	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	5	5	700	19.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PASEO DE LA REFORMA PARQUE ALEJANDRO FLORES	ENTRE PEDRO MORENO Y OBRAJE	1	1	100	0.60	BARRIDO MANUAL EN ANDADOR
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	5	5	14,365	18.40	
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS	3	5	700	1.75	
PALACIO DE BELLAS ARTES	JARDINERA	2	2	200	0.65	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
TACUBA	ENTRE PALMA NORTE Y REPÚBLICA DE CHILE	1	1	100	0.40	S/O
REPÚBLICA DE VENEZUELA	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	2	2	200	0.80	
CALLE INDEPENDENCIA	ESQUINA REVILLAGIGEDO	1	1	100	0.20	
CALLE SANTÍSIMA	ESQUINA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y ZAPATA	2	2	200	0.60	
PLAZA SANTÍSIMA	ESQUINA CALLE SANTÍSIMA	1	1	100	0.40	
CALLE EMILIANO ZAPATA	ENTRE CALLE MARGIL Y ZAPATA	1	1	100	8.00	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
AV. PASEO DE LA REFORMA	NO. 379	1	1	100	2.50	S/O
SAN ANTONIO ABAD	ESQUINA CHIMALPOPOCA	1	1	100	6.00	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	DE CORREGIDORA A VENUSTIANO CARRANZA	1	1	384	10.00	
VIADUCTO	5 DE FEBRERO Y TLALPAN	1	1	100	6.00	
VIADUCTO	TLALPAN Y NICETO ZAMACOIS	1	1	100	5.00	
VIADUCTO	JOSE ANTONIO TORRES Y MARCOS CARRILLO	1	1	100	3.00	




VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
VIADUCTO	EJE 2 ORIENTE Y COYUYA	1	1	100	6.00	S/O
16 DE SEPTIEMBRE	ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA	1	1	100	3.00	



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
23 DE MAYO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA
DE BOLIVIA, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1
ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA
LECUMBERRI, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
PARQUE ALEJANDRO FLORES, POR
EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO
A LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN APOYO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN APOYO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDINES DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN APOYO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE
TACUBA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE VENEZUELA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE VENEZUELA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE
INDEPENDENCIA, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CALLE
SANTÍSIMA, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PLAZA
SANTÍSIMA, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CALLE
EMILIANO ZAPATA, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 379, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN ANTONIO ABAD, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, POR EL RETIRO DE CARPAS, DONDE SE ENCONTRABA EL CAMPAMENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE. APOYO AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ENTRE 5 DE FEBRERO Y TLALPAN, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
VIADUCTO ENTRE TLALPAN Y NICETO
ZAMACOIS, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DE BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
VIADUCTO ENTRE JOSÉ ANTONIO
TORRES Y MARCOS CARRILLO, POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DE BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ENTRE EJE 2 ORIENTE Y COYUYA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN 16 DE SEPTIEMBRE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





PLANTÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EN EL MARCO DEL "DÍA DEL MAESTRO", DONDE YA SE ENCONTRABA UBICADO EL PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



PLANTÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EN EL MARCO DEL "DÍA DEL MAESTRO", DONDE YA SE ENCONTRABA UBICADO EL PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



PLANTÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EN EL MARCO DEL "DÍA DEL MAESTRO", DONDE YA SE ENCONTRABA UBICADO EL PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



PLANTÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EN EL MARCO DEL "DÍA DEL MAESTRO", DONDE YA SE ENCONTRABA UBICADO EL PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN





**RETIRO DE PLANTÓN DE LA
COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
(CNTE) Y DIVERSAS
ORGANIZACIONES SOCIALES, EN EL
MARCO DEL "DÍA DEL MAESTRO",
DONDE YA SE ENCONTRABA UBICADO
EL PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA
VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA
SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR
REVOLUCIONARIA EMILIANO
ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE
HAMBRE EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN**





LAVADO POR EL RETIRO DEL PLANTÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EN EL MARCO DEL "DÍA DEL MAESTRO", DONDE YA SE ENCONTRABA UBICADO EL PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



LIMPIEZA EN LA UNIDAD HABITACIONAL, EN CALLE REPÚBLICA DE CHILE, POR SOLICITUD DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



**LIMPIEZA EN PLAZA SANTA
CATARINA POR LOS EVENTOS SOCIO
- CULTURALES REALIZADAS POR EL
FIDEICOMISO DEL CENTRO
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DENOMINADO TEATRO "ME
IMPORTAS TU"**



LIMPIEZA EN PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO POR LOS EVENTOS SOCIO - CULTURALES REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO "ENSAMBLE MUSICAL"





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS “AUDIENCIAS
ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO”,
PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS
DEMANDAS, NECESIDADES,
PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE
LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA
JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA
PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN,
ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ
PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE
DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE
IMPARTIRÁN ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO
ECONÓMICAS EN CORREDOR PEATONAL.**





BARRIDO MANUAL





RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS








RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





LAVADO





LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA








RETIRO DE CHICLES






ALAMEDA CENTRAL

**FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL – DR. MORA
POR EL EVENTO DE LA “4ª FERIA DE
LA MUÑECA CHIQUI MALELE
NR’OTR’ I”**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL - HEMICICLO A
JUÁREZ, POR LA CONCENTRACIÓN
DENOMINADA "BRIGADA
MURALISTA" PLATAFORMA COMÚN
PALESTINA.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL – KIOSCO POR
EL EVENTO ORGANIZADO POR EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DENOMINADO “EVENTO CULTURAL”**





05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - CAVEP - **Subdirección de Áreas
Verdes Zona Centro**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

CENTRO HISTÓRICO

ATENCIONES EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO

APOYOS EMERGENTES

PETICIÓN: PODA DE ÁRBOLES Y MANTENIMIENTO

FECHA DE ATENCIÓN: 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2025

**UBICACIÓN: CORREDOR SAN ILDEFONSO DE CALLE ARGENTINA A
CALLE DEL CARMEN**

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ÁRBOL 10 PZAS**
- **COLOCACIÓN DE MULCH 80 M2**
- **BARRIDO FINO 950 M2**
- **RETIRO DE DESECHO 7M3**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**



APOYOS EMERGENTES

PETICION: RETIRO DE RAMA DESGAJADA

FECHA DE ATENCIÓN: 3 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: HÉROES ENTRE AV. HIDALGO Y SAN FERNANDO

ACCIONES REALIZADAS:

- **BARRIDO FINO 80 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETALES 3 M3**



APOYOS EMERGENTES

PETICIÓN: PODA DE ÁRBOL Y RETIRO DE ÁRBOL MUERTO

FECHA DE ATENCIÓN: 4 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: REVILLAGIGEDO Y CALLE INDEPENDENCIA

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ÁRBOL 4 PZA.**
- **DERRIBO DE ÁRBOL SECO 1 PZA.**
- **BARRIDO FINO 120 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 5 M3**





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**





APOYOS EMERGENTES

PETICIÓN: PODA DE ÁRBOL PARA LIBERAR A MANERA C5

FECHA DE ATENCIÓN: 6 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: TACUBA Y BOLÍVAR

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ÁRBOL 1 PZA.**
- **BARRIDO FINO 60 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 2 M3**



ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA LA SANTÍSIMA”

- **PETICIÓN: PODA DE ÁRBOLES Y COLOCACIÓN DE MULCH**
- **FECHA DE ATENCIÓN: 9 al 11 JUNIO 2025**
- **UBICACIÓN: REP. DE GUATEMALA ESQ. LA SANTÍSIMA**

- **ACCIONES REALIZADAS: PODA DE ÁRBOLES 5 PZA**
CULTIVO Y LIMPIEZA DE JARDINERAS 485 M2
APLICACIÓN DE MULCH 485 M2
BARRIDO FINO 790 M2
RECOLECCIÓN DE DESECHOS 6 M3
DESCOMPACTACIÓN DE TERRENO 485 M2









CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

CENTRO HISTÓRICO

ATENCIONES EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO

“ZÓCALO”

APOYO RETIRO DE VEGETACIÓN EN JARDINERA

PETICION: RETIRO DE PLANTA

FECHA DE ATENCIÓN: 11-JUNIO-2025

UBICACIÓN: PLANCHA DEL ZÓCALO Y CALLE MONEDA

ACCIONES REALIZADAS:

- **TRANSPLANTE DE ÁRBOLES 2 PZA.**
- **RETIRO DE MAGUEYES 23 PZA.**
- **RETIRO DE LIRIO PERSA 205 PZA**
- **RASTRILLADO DE TERRENO 200 M2**
- **RETIRO DE DESECHO 5 M3**







Redondro rojo







Resguardo de raíz





Resaca de la





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 23 de Mayo al 05 de Junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	26 de junio
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	EN FUNCIONES	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Pino Suárez	Línea 2	Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
Zócalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
		Cuauhtémoc	Línea 1
Hidalgo	Línea 2	Morelos	Línea B

ELEVADORES	
Cuauhtémoc	Línea 1
Juárez	Línea 3



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 23 de mayo al 05 de junio del 2025														OBSERVACIONES
				23 V	24 S	25 D	26 L	27 M	28 M	29 J	30 V	31 S	1 D	2 L	3 M	4 M	5 J	
PERIMETRO A																		
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REPARACIÓN FUGA DE ACEITE EN REDUCTOR.
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA DE ACEITE EN REDUCTOR.



07

**INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E
HISTÓRIA**



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 29 de mayo al 11 de junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	18	cantidad	quincenal	26 de junio
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	9	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	FRANCISCO I. MADERO	73	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE TOLDO	MENOR
2	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO	MENOR
3	20 DE NOVIEMBRE	S/N	CENTRO HISTÓRICO	ILUMINACIÓN DE FACHADA	MENOR
4	CORREO MAYOR	70	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
5	5 DE FEBRERO	60	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
6	XICOTENCATL	1	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE TOLDO	MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
7	MANUEL DOBLADO	138	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN	MENOR
8	REPUBLICA DEL SALVADOR	151	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
9	AV JUAREZ	88	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
10	MESONES	97	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN	MAYOR
11	FRANCISCO I MADERO	73	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN	MENOR
12	MANUEL DOBLADO	138	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN	MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
13	TACUBA	76-2	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE ANUNCIO	MENOR
14	5 DE MAYO	10	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE ENSERES	MENOR
15	TACUBA	5	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACION FIBRA OPTICA	MENOR
16	FRANCISCO I MADERO	35	JUÁREZ	MANTENIMIENTO	MAYOR
17	AV CHAPULTEPEC	69	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA REHABILITACIÓN	MAYOR
18	DR ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ	10	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE PENDÓN	MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	SOMBREREROS	8	CENTRO HISTÓRICO	AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL INMUEBLE EXISTENTE.	MAYOR
2	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	11	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE OBRA NUEVA.	MAYOR
3	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN SOBRE LAS FACHADAS.	MENOR
4	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	MONTAJE TEMPORAL DE INSTALACIÓN ARTÍSTICA EN EL PATIO DE PASANTES.	MENOR
5	5 DE FEBRERO	60	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	MENOR
6	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	118	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DEL INMUEBLE.	MAYOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra


AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
7	AYUNTAMIENTO	106	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DEL INMUEBLE.	MAYOR
8	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	MAYOR
9	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE CUBIERTAS TEMPORALES SOBRE EL PATIO PRINCIPAL Y PATIO DE PIEDRA.	MENOR



TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO