



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

III SESIÓN - diciembre

13 de diciembre de 2024

Orden del día

Mensaje de bienvenida

Reportes institucionales

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 2 al 12 de diciembre de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	34	Acciones	quincenal	Por definir
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	0	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	10	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRAFICA DESPUÉS
02/12/2024	Colado de 4 tapas de Dren de 1:00X1:00 m	Plaza Tlaxcoaque		
	Colocación de dos bolardos	Plaza Tlaxcoaque		
	Pintura de 7 bolardos	Plaza Tlaxcoaque		
	Colocan 2 bolardos de concreto,	Plaza Tlaxcoaque		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRAFICA DESPUÉS
03/12/2024	Colocación 9 losetas de 20X40 cm,	Plaza Tolsá en Tacuba entre Xicoténcatl a Marconi		
	Habilitado de soleras en 2 tapas de registro	Isabel La Catolica entre Regina a Mesones		
	Colocación de 1 bolardo	Dr Mora entre Av Juárez a Av Hidalgo		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRAFICA DESPUÉS
04/12/2024	Preparación y pintura de esmalte en portón de acceso vehicular	San Antonio Abad 65		
	Colocación de 1 bolardo	B Domínguez esq Allende		
	Colocación de 3 bolardos y 1 una renivelación.	B Dominguez entre Allende a Isabel La Católica		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRAFICA DESPUÉS
05/12/2024	Colocación de 2 bolardos	Venezuela entre Brasil a Argentina		
	Preparación de muro para recibir pintura	San Antonio Abad 65		
	Renivelacion de bolardos piramidales	B Domínguez de Allende a Palma		
	Renivelacion de 15 bolardos	Venezuela entre Brasil a Argentina		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRAFICA DESPUÉS
06/12/2024	Colocación de dovelas por incidencias urbanas	diferentes lugares en el C.H		
	Carga y descarga de 3.5 m3 escombros de obra para su disposición final	de San Antonio Abad 65 a la Ciudadela		
	Habilitado de acero para marco y contramarco de registro de 1.00X.80 m, con refuerzo de varilla 3/8" colado	San Antonio Abad 65		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRAFICA DESPUÉS
09/12/2024	Renivelación de 18 losetas de 40X40 cm, 20 losetas de 40X60 cm, y colocación de losetas de 20X40 cm	Marconi entre Tacuba a Donceles		
	Retiro de 4 lamparas artisticas vandalizadas y la colocación de 12 losetas de 20X40 cm, colado en sitio de tapa de registro de 45X45 cm.	Tacuba de Eje Central a Marconi		
11/12/2024	Se habilita acero para 3 tapas de registro	2 para Atenas y Bucareli y 1 para Bucareli de Atenas a Gral. Prim		

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de abastecimiento de agua potable



Abastecimiento de 3,300 Lts de agua potable
Soto #142



Abastecimiento de 5,000 Lts. de agua potable
República de Cuba #43



Abastecimiento de 5,000 Lts. de agua potable
República de Argentina #17

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes / poda / riego



**Poda de Árbol
Motolinia #31**




**Riego en Jardín
Allende**



**Riego en Jardín del
Obispo**



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes / poda / riego



**Riego de áreas verdes
Plaza San Jerónimo**

**Riego de áreas verdes
y jardineras
Plaza Regina**

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes / poda / riego



Riego de áreas verdes y
jardineras

Jardín Allende (Entre Pedro
Moreno y Av. Paseo de la
Reforma)



Riego de áreas verdes y
jardineras

Plaza Regina (Entre Regina,
Bolívar e Isabel La Católica)



Riego de áreas verdes
y jardineras

Plaza Vizcaínas



Riego de áreas verdes y
jardineras

Jardín del Obispo (Pedro
Moreno y Riva Palacio)

Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolves



**Bombeo de 3,500 Lts. de aguas negras de registros de descarga de drenaje
Universidad Rosario Castellanos, Justo Sierra #49**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de bombeo / trabajos de infraestructura



Bombeo de aguas negras /
donación de 2 tubos de 6" para su
reparación
San Jerónimo #25



Donación de 4 accesorios pluviales
(coladeras)
San Jerónimo #23



Fuga de agua por bombeo de agua del
Metro
República de Cuba y Eje Central

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de infraestructura / trabajo con fotocivicos

**Reparación de
excavación
Regina esquina 5
de Febrero**



**Barrido manual y limpieza de
andadores con apoyo de
Infraestructura a la Ley de Cultura
Cívica en Jardín Allende**



REPORTE FOTO CÍVICOS 2024



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Dirección Ejecutivo de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico

3 DE DICIEMBRE 2024

Y

6 DE DICIEMBRE 2024



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

TURNO MATUTINO
FECHA 3 DE DICIEMBRE 2024

ASISTENCIA: 9 Personas infractoras

Servicio Comunitario : Acarreo de material desde Nicaragua #33, limpieza de material, barrido de pasillos y hojarasca en jardineras

Ubicación : República de Argentina #94



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

**TURNO MATUTINO
FECHA 4 DE DICIEMBRE 2024**

ASISTENCIA: 6 Personas infractoras

Servicio Comunitario :Pintura en herrería

Ubicación :República de Argentina #94



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

**TURNO MATUTINO
FECHA 5 DE DICIEMBRE 2024**

ASISTENCIA: 10 Personas infractoras

Servicio Comunitario :Pintura en herrería

Ubicación :República de Argentina #94



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

**TURNO MATUTINO
FECHA 6 DE DICIEMBRE 2024**

ASISTENCIA: 5 Personas infractoras

Servicio Comunitario :Pintura en herrería

Ubicación: República de Argentina #91



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

9 DE DICIEMBRE 2024

Y

13 DE DICIEMBRE 2024



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

TURNO MATUTINO
FECHA 9 DE DICIEMBRE 2024

ASISTENCIA: 12 Personas infractoras

Servicio Comunitario: Limpieza de pasillos y escaleras de dos unidades habitacionales

Ubicación: República de Argentina #109 y Ecuador #109



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO


**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

TURNO MATUTINO
FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024

ASISTENCIA: 7 Personas infractoras

**Servicio Comunitario: Pintura en
barandales**

**Ubicación: República de Argentina
#109**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

TURNO MATUTINO
FECHA 11 DE DICIEMBRE 2024

ASISTENCIA: 13 Personas infractoras

Servicio Comunitario: Limpieza en
ventanas arqueológicas de República de
Argentina Pintura en acero estructura y
barandales
en República de Argentina #109

Ubicación: República de
Argentina #8 #17 y #109




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**



Alcaldía Cuauhtémoc





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de diciembre de 2024	U. Medida	Período	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	1	fuga	Quincenal	Por definir
	Reconstrucción de albañal	0	Metros		
	Desazolve de pozos, coladeras, registros y rejillas	256	Metros		
Parques y Jardines	Riego	1,500	Metros cuadrados		
	Poda de pasto	3,450	Metros cuadrados		
	Cultivo	555	Piezas		
	Poda de seto	504	Metros cúbicos		
	Recolección de ramas	0	kg		
	Limpieza	206,000	Metros cuadrados		



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de noviembre de 2024	U. Medida	Período	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido manual	2,290.00	Kilómetros	Quincenal	Por definir
	Recolección orgánica domiciliaria	609.30	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,111.10	Toneladas		
	Recolección de tiraderos clandestinos	532.50	Toneladas		
Alumbrado	Luminarios	12	Piezas		
	Reconexión de circuitos	6	Piezas		
	Revisión de toma de corriente	1	Piezas		
	Reubicación de poste	1	Piezas		
	Reconexión de luminarios	8	Piezas		

Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Artículo 123 de Bucareli a Iturbide, se revisa circuito y se repara una luminaria



Calle Arandas de Vizcaínas a Delicias, se revisan dos circuitos y se cambian luminarias





Subdirección Territorial Centro Histórico | Indicadores

RUBRO	ACCIÓN REALIZADA	Reporte del 1 al 12 de diciembre de 2024	U. Medida	Período	Próximo reporte
Atención vecinal	Asambleas / reuniones con vecinos por parte de la dirección territorial	0	Unidad	Quincenal	Por definir
	Solicitudes recibidas CESAC	22	Unidad		
	Solicitudes atendidas CESAC	19	Unidad		
	Solicitudes recibidas SUAC	22	Unidad		
	Solicitudes atendidas SUAC	19	Unidad		
	Solicitudes atendidas por otro medio (redes sociales, recorridos, asambleas)	35	Unidad		
Obras	Banqueta construida	0	m2		
	Recolección de cascajo (triques)	5.5	m3		
	Guarniciones construidas	0	Metro lineal		
	Tapas de registro elaboradas	0	Unidad		
	Balizamiento	0	Metro lineal		
	Desazolve	39	Pieza		
	Drenaje (sondeo)	64	Metro lineal		
	Desazolve con vector	0	Metro lineal		
	Tendido fresado	0	m2		




Subdirección Territorial Centro Histórico | Indicadores

RUBRO	ACCIÓN REALIZADA	Reporte del 1 al 12 de diciembre de 2024	U. Medida	Período	Próximo reporte
Arborización	Árboles podados	21	Unidad	Quincenal	Por definir
	Árboles secos retirados	0	Unidad		
	Árboles caídos retirados	1	Unidad		
	Retiro de tocón	0	Unidad		
	Levantamiento de esquilmos	29	m3		
	Tramos barridos	2000	m2		
	Limpieza de jardineras	2	Unidad		
Alumbrado	Revisión de circuito	15	Unidad		
	Reparación de circuito	10	Unidad		
	Luminarias reparadas	20			
	Luminarias rehabilitadas	43	Unidad		
Recolección de residuos sólidos	Orgánico	25	m3		
	Inorgánico	256	m3		



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	29 Nov 2024	1,640	Pza.(luminarias)	quincenal	27 Dic 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle de Aldaco	Calle de Vizcaínas y San Jerónimo	Centro	1	Cambio de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
República de Honduras	Ignacio Allende y Cerrada de Garibaldi	Centro	2	Cableado	Luminarias apagadas
16 de Septiembre	Esquina Fray Pedro Gante	Centro	1	Instalación de Luminaria	Alta penumbra
16 de Septiembre	Esquina con Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de noviembre	República de Uruguay - Venustiano Carranza	Centro	13	Cambio de Fococelda	Circuito encendido de día
5 de Febrero	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Av. 5 de Mayo	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	28	Cambio de Fococelda	Circuito apagado
Av. Francisco I. Madero	Condesa y Filomeno Mata	Centro	1	Cambio de Socket	Luminaria apagada
		Subtotal:	50		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Belisario Domínguez	Ignacio Allende & Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	17	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Cda. Garibaldi	República de Honduras y República de Perú	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito en intermitencia
Corregidora	Correo Mayor y Calle de la Academia	Centro	1	Cambio de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Correo Mayor	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	2	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente (Circunvalación)	C. Puente Santo Tomás & Fray Servando Teresa de Mier	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito en intermitencia y luminaria en 24hrs
Erasmó Castellanos	Venustiano Carranza y Corregidora	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Escuela Médico Militar y Jesús María	Centro	31	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Lázaro Pavía y Nicolás León	Centro	14	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Gral. Miguel Alemán	Manuel Doblado y Leona Vicario	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	76		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Ignacio Allende	Esquina con República de Perú	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Jesús María	Mesones y República de el Salvador	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Jesús María	Corregidora y República de Guatemala	Centro	22	Cableado	Circuito apagado
La Academia	Soledad y Corregidora	Centro	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación, Cambio de Balastro	Luminaria apagada
Mesones	8 va. Calle de Jesús María y Las Cruces	Centro	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
Mesones	Calle de Jesús María y Las Cruces	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Motolinía	5 de Mayo y Tacuba	Centro	1	Cambio de Socket, Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Calle Monte de Piedad y Seminario	Centro	1	Cambio de Lámpara y Socket	Luminaria apagada
Primera Calle de Topacio	Regina y Plaza San Pablo	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	35		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	José María Pino Suárez y Calle del Correo Mayor	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Bolivia y República de Venezuela	Centro	20	Cableado	Circuito apagado
Republica de Brasil	Republica de Paraguay e Republica del Ecuador	Centro	13	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de honduras & República de Paraguay	Centro	1	Cableado	Luminaria apagada
República de Brasil	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de El Salvador	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
República de Paraguay	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Cambio de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
República de Perú	Eje Central (Lázaro Cárdenas) e Ignacio Allende	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito encendido de día
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de Socket y Lámpara	Luminaria apagada
República del Ecuador	Calle de San Camilito y eje central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria dañada
		Subtotal:	49		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Republica del Salvador	entre Eje Central & Aldaco	Centro	1	Instalación de Luminaria	Zona de penumbra
San Antonio Tomatlán	Eje 1 Oriente y Loreto	Centro	17	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
San Camilito	Esquina con República de Ecuador	Centro	24	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
San Jerónimo	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Av. Francisco I m Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Simón Bolívar	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
Soledad	Fray Antonio Margil de Jesús y Jesús María	Centro	1	Cambio de Socket, Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Soledad	Margil y Jesús María	Centro	22	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Palma y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de Lámpara, Balastro y Socket	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	70		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Se reemplaza lámpara y balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	3		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 2	Centro	25	Se direccionan proyectores	Mantenimiento
Edificio de Asamblea	Plaza de la Constitución No. 10	Centro	60	Se direccionan proyectores	Mantenimiento
		Subtotal:	85		

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito clarificador
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo.	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	35	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Fuente Salto Del Agua	Eje Central y Av. Arcos de Belén	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente
Fuente Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente
		Subtotal:	39	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	35	Apagado de fuentes
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	35	Encendido de fuentes
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	3	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador
Subtotal:			75	
TOTAL:			482	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

16 DE SEPTIEMBRE



SE CAMBIA FOCO Y BALASTRO

REPÚBLICA DE BOLIVIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

AV. 5 DE MAYO



CAMBIO DE FOTOCELDA

AV. FRANCISCO I. MADERO



CAMBIO DE SOCKET

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

CORREGIDORA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

ERASMO CASTELLANOS



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



RESTABLECIMIENTO DE ITM

IGNACIO ALLENDE



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



SE CAMBIA LÁMPARA Y BALASTRO




SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO VIRREINAL




SE DIRECCIONAN PROYECTORES



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO DE ASAMBLEA



SE DIRECCIONAN PROYECTORES

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILÁN



FUENTE TLAXCOAQUE



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle de Mesones	Calle del Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	7	Cableado	Circuito apagado
16 de septiembre	Motolinía y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
Alhóndiga	C. Manzanera y Corregidora	Centro	5	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Bolívar	Esquina Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de Lámpara y balastro	Luminaria apagada
Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de Lámpara y balastro	Luminaria apagada
Calle de Meave	Eje central Lázaro Cárdenas y Aldaco	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Calle de Tacuba	Simón Bolívar y Filomeno Mata	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Calle de Tacuba	Esquina con paseo Condesa	Centro	1	Cambio de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	19		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Callejón Del 57	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Callejón Lecheras	Esquina Con Soledad	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Circunvalación	Soledad & Corregidora	Centro	19	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Corregidora	Alhóndiga y Primer Callejón de Manzaneras	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Del Carmen	Apartado y República de Bolivia	Centro	16	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	Ignacio Allende - República de Chile	Centro	32	Restablecimiento de ITM y ajuste de tornillería	Circuito apagado
Fray Servando Teresa De Mier	Calle 5 De Febrero - 20 De Noviembre	Centro	25	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Incas	República de Perú y República de Honduras	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Jesús María	Regina y Calle De Mesones	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	98		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	República de El Salvador y Calle De Mesones	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Misioneros	Roldán y Eje 1 Oriente	Centro	8	Reconexión A líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Plaza De La Constitución	Av. Francisco I. Madero Y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de lámpara Y balastro	Luminaria apagada
Regina	José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de lámpara Y balastro	Luminaria apagada
Regina	Loreto y Leona Vicario	Centro	1	Cambio de lámpara Y balastro	Luminaria apagada
República De Argentina	República de Nicaragua y Apartado	Centro	1	Reconexión A líneas de alimentación	Luminaria apagada
República De Argentina	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro Y socket	Luminaria apagada
República De Bolivia	República de Argentina y del Carmen	Centro	1	Reconexión A líneas de alimentación	Luminaria apagada
República De Brasil	Tacuba y 5 De Mayo	Centro	3	Ajuste de componentes	Luminaria con riesgo de caída
República De Colombia	Girón y del Carmen	Centro	8	Reconexión A líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	26		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República De Cuba	Callejón Del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República De Honduras	Ignacio Allende y Cda. De Garibaldi	Centro	34	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Republica De Perú	República De Chile y Leandro Valle	Centro	24	Reconexión de línea de alimentación y cableado interpostal	Circuito en intermitencia y circuito apagado
República De Perú	Esquina Con República de Perú	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	República de Venezuela y Lecumberri	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
San Marcos	República de Guatemala y Emiliano Zapata	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Soledad	Callejón Lecheras y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	José María Pino Suárez y Pasaje Yucatán	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	65		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Se reemplaza lámpara y balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	2		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio Nuevo Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	340	Se direccionan proyectores	Mantenimiento
Edificio De Joyerías	Monte de Piedad No. 13	Centro	340	Se direccionan proyectores	Mantenimiento
		Subtotal:	680		

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente
Fuente de La República	Av. Paseo De La Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Fuente Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente
Fuente Ninfa 2, Neptuno, Danaides,	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente
Fuente Plaza De La Republica	Plaza De La República S/N	Tabacalera	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo.	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador
Subtotal:			17	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo.	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	72	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Fuente Salto Del Agua	Eje Central y Av. Arcos De Belén	Centro	1	Suministro y llenado de fuente
Fuentes De La Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	84	Apagado de fuentes
Fuentes De La Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	84	Encendido de fuentes
Fuentes De La Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez (Entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	8	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas
Subtotal:			251	
TOTAL:			1,158	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

16 DE SEPTIEMBRE



CAMBIO DE LÁMPARA

CORREGIDORA



CAMBIO DE LÁMPARA

SOS-DGSUS-AP | Anexos


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

REPÚBLICA DE ARGENTINA



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



RESTABLECIMIENTO DE ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

REGINA



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 13 DE DICIEMBRE

REPÚBLICA DE PERÚ



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN


VENUSTIANO CARRANZA



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos


ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO NUEVO GOBIERNO



SE DIRECCIONAN PROYECTORES

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO DE JOYERIAS



SE DIRECCIONAN PROYECTORES

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTITLAN



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUCIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

FUENTE AMERICAS



LIMPIEZA PROFUNDA Y DETALLADA DE FUENTE

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PRIMAVERA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	27 de Diciembre
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,414.00	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	122.00	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	27 de Diciembre
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	725,656.00	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	254	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	6,212	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	229.00	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,846	piezas		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	32	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	26	m2
MESONES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A ALDACO	48	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE IZAZAGA A TACUBA	31	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A IZAZAGA	26	m2
VENUSTIANO CARRANZA	18	m2
SAN JERÓNIMO DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A SIMÓN BOLÍVAR	26	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A HEMICICLO A JUÁREZ	(PROTESTA) 22	m2
TOTAL	229	m 2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI PROTESTA 22.00 M2 Y 207.00 M2 VANDÁLICO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	14	25	56,250	9.20	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	7	8	24,000	2.50	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	14	25	2,500	6.70	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	14	25	60,850	8.10	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	14	25	56,000	17.00	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	13	21	2,100	4.70	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	13	20	12,000	20.70	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	42.80	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	14.00	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA AV. HIDALGO	1	1	4,225	0.20	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUA L M2	RECOLECCIÓN DE RESIDU OS M3
REPÚBLICA DE ARGENTINA	ESQUINA LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	3	3	300	2.20
JARDÍN ALLENDE	PEDRO MORENO ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	1	1	250	5.60
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 15	ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ (FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL	1	1	200	6.20
VENUSTIANO CARRANZA	ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	1.20
PLAZA ALHÓNDIGA	CORREGIDORA, ESQUINA CORREDOR ALHÓNDIGA	1	1	3,100	7.50

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOECER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE ARGENTINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDÍN ALLENDE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL), EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ALHÓNDIGA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (FRENTE A PALACIO NACIONAL), POR EL PLANTÓN DE HABITANTES DE “MACLOVIO ROJAS TIJUANA”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA POR EL RETIRO DEL PLANTÓN DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (FRENTE A PALACIO NACIONAL), DE HABITANTES DE “MACLOVIO ROJAS TIJUANA”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO “BANDERAZO COLIBRÍ DE PLATA”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PARA EL EVENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES FESTIVALES COMUNITARIOS “BOMBA ESTÉREO EN EL ZÓCALO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PARA EL EVENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES FESTIVALES COMUNITARIOS “BOMBA ESTÉREO EN EL ZÓCALO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA POR EL “CARNAVAL VILLA ZAPATA CDMX, MÉXICO EDICIÓN 2024”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO DE “MERCOMUNA”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA CONCEPCIÓN, DERIVADO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES PROGRAMADO POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “TALLER DE DIBUJO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA CONCEPCIÓN, DERIVADO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES PROGRAMADO POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “TALLER DE DIBUJO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA CONCEPCIÓN, DERIVADO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES PROGRAMADO POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “TALLER DE DIBUJO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, DERIVADO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES PROGRAMADO POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “CORO-DISCUBRIENDO MI VOZ”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, DERIVADO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES PROGRAMADO POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “PRESENTACIÓN DE POESÍA”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

LIBERACIÓN DE CÁMARAS DEL C5 y C2 EN LA CDMX

CENTRO HISTÓRICO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Actividades	Cantidad	U.m.
Cámaras liberadas	29	pieza
Poda de árbol	62	pieza
Barrido	1,022	m ²
Rastrillado	472	m ²
Recolección y traslado de desechos	39.5	m ³

ID 2532



Isabel la Católica y San Jerónimo

Actividades:

Poda de árbol 2 piezas.

Barrido 60 m²

Recolección y traslado de desechos 1
m³



ID 2196

Isabel la Católica y José María Izazaga

Actividades:

Poda de árbol 3 piezas

Barrido fino 70 m²

Recolección y traslado de desechos 1 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ID 2209

Isabel la Católica y República del Salvador

Actividades:

Poda de árbol 2 piezas

Barrido fino 35 m²

Recolección y traslado de desechos 0.5 m³



ID 2449

República de Uruguay y Jesús María

Actividades:

Poda de árbol 3 piezas

Barrido fino 35 m²

Rastrillado 35 m²

Recolección y traslado de desechos 1.5 m³



ID 9

Alhóndiga y Soledad

Actividades:

Poda de árbol 2

piezas Barrido fino 25

m² Rastrillado 25 m²

Recolección y traslado de desechos 2.5 m³



ID 2204

República de Guatemala y Eje 1 Oriente



Actividades:

Poda de árbol 2

piezas Barrido fino 35

m² Rastrillado 35 m²

Recolección y traslado de desechos 1.5 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2324

Médico Militar y Fray Servando

Actividades:

Poda de árbol 2 piezas


Barrido fino 45 m²

Rastrillado 45 m²

Recolección y traslado de desechos 3 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ID 2560

Libertad y Peralvillo

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 15 m²

Rastrillado 15 m²

Recolección y traslado de desechos 0.5 m³



ID 2185

Delicias esquina Buen Tono

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 30 m²

Rastrillado 30 m²

Recolección y traslado de desechos 2 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ID 2188

Ayuntamiento y Revillagigedo

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 10 m²

Recolección y traslado de desechos 1 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2457

Hidalgo y Dr. Mora

Actividades:

Poda de árbol 7 piezas

Barrido fino 60 m²

Rastrillado 40 m²

Recolección y traslado de desechos 3 m³





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 7978

Av. Juárez y Luis Moya

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 10 m²

Rastrillado 20 m²

Recolección y traslado de desechos 1 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 9220

Ernesto Pugibet y Plaza Carlos Pacheco

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 10 m²

Rastrillado 10 m²

Recolección y traslado de desechos 1 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2656

Peñón y Tenochtitlan

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 15 m²

Rastrillado 15 m²

Recolección y traslado de desechos 1 m³





ID 2437

San Pablo y Roldán

Actividades:

Poda de árbol 2

piezas Barrido fino 35

m² Rastrillado 35 m²

Recolección y traslado de desechos 1.5

m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ID 10464

Fray Servando Teresa de Mier y 5 Febrero

Actividades:

Poda de árbol 3

piezas Barrido fino 40

m² Rastrillado 30 m²

Recolección y traslado de desechos 2
m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ID 05

Av. Juárez y López

Actividades:

Poda de árbol 2

piezas Barrido fino 50

m² Rastrillado 10 m²

Recolección y traslado de desechos 2
m³



ID 07

Independencia y Dolores

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 20 m²

Recolección y traslado de desechos 2
m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 04

Av. Juárez y Dolores

Actividades:

Poda de árbol 1 pieza

Barrido fino 30 m²

Recolección y traslado de desechos 1
m³



ID 2504

Venustiano Carranza e Isabel la Católica

Actividades:

Poda de árbol 6 piezas

Barrido fino 70 m²

Rastrillado 70 m²

Recolección y traslado de desechos 2.5

m³



ID 2216

Pino Suárez y República de Uruguay

Actividades:

Poda de árbol 1

pieza Barrido fino 10

m² Rastrillado 10 m²

Recolección y traslado de desechos 0.5

m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 17441

Eje 1 Norte y Sastrería

Actividades:

Poda de árbol 1

pieza Barrido fino 5

m² Rastrillado 10 m²

Recolección y traslado de desechos 0.5

m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 11898

Prolongación Lucas y Sur 89

Actividades:

Poda de árbol 2

piezas Barrido fino 20

m² Rastrillado 20 m²

Recolección y traslado de desechos 0.5

m³



ID 10139

Eje Central y República de Uruguay

Actividades:

Poda de árbol 2 piezas

Barrido fino 25 m²

Rastrillado 5 m²

Recolección y traslado de desechos 01 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2290



Tacuba y Bolívar

Actividades:

Poda de árbol 2 piezas

Barrido fino 60 m²

Recolección y traslado de desechos 2
m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2203

Isabel la Católica y República de Uruguay

Actividades:

Poda de árbol 3 piezas

Barrido fino 40 m²

Recolección y traslado de desechos 1 m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2510

Monte de Piedad y 5 de Mayo

Actividades:

Poda de árbol 2

piezas Barrido fino 32

m² Rastrillado 5 m²

Recolección y traslado de desechos 1
m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2534


Bolívar e Izazaga

Actividades:

Poda de árbol 4 piezas

Barrido fino 120 m²

Recolección y traslado de desechos 1
m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ID 2544

Corregidora y Correo Mayor

Actividades:

Poda de árbol 1

pieza Barrido fino 10

m² Rastrillado 10 m²

Recolección y traslado de desechos 0.5

m³



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 22 de noviembre al 05 de diciembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/4	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	Por definir
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	2/0	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Pino Suárez	Línea 2	Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 2	Fray Servando 2515	Línea 4
Zócalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
Hidalgo	Línea 2	Morelos	Línea B

ELEVADORES	
Cuauhtémoc	Línea 1
Juárez	Línea 3


STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADOR	OPERÓ CORRECTAMENTE												OBSERVACIONES	
				Del 22 de noviembre al 05 de diciembre del 2024													
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3		4
M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J				
				PERÍMETRO B													
13	1	CUAUHTEMOC	CUA-1ET	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1, FASE 2
14	1	CUAUHTEMOC	CUA-2ET	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE												OBSERVACIONES
				Del 22 de noviembre al 05 de diciembre del 2024												
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
D	L	M	J	V	S	D	L	M	M	J						
				PERÍMETRO A												
4	1	Pino Suárez	8733	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN PASAMANOS IZQUIERDO ESTO ACCIONA SEGURIDAD DE BIGOTERA,
7	2	Hidalgo	7691	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Pasamanos derecho dañado, (corte), que acciona la bigotera sin 3 dientes del peine.
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Reparación fuga de aceite en reductor.
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rodajas dañadas y fuga de aceite en reductor.




Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX

FCH | Obras Terminadas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZA EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TÉRMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/XXX/2024	"Centro Artesanal Dr. José María Luis Mora número 5"	/	100	OCTUBRE 2024
FCH/CDI/AD/XXX/2024	"Señalética para el Centro Histórico, perímetros A y B".	/	100	DICIEMBRE 2024

FCH | Obras concluida. "Centro Artesanal Dr. José María Luis Mora número 5"



"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDÍGENA"

FCH | Obras concluida. “Centro Artesanal Dr. José María Luis Mora número 5”



“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDÍGENA”

FCH | Obras concluidas. "Señalética para el Centro Histórico, perímetros A y B".



Imágenes de instalación de Placas de Nomenclatura y de Estacionamiento

"SEÑALÉTICA EN LA ZONA GARIBALDI Y PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN".

FCH | Obras concluidas. "Señalética para el Centro Histórico, perímetros A y B".



Pendones Informativos




Imagen de instalación de Estela Peatonal

"SEÑALÉTICA EN LA ZONA GARIBALDI Y PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN".

FCH | Obras concluidas. "Señalética para el Centro Histórico, perímetros A y B".

Placas de nomenclatura de calles	22 piezas
Placas de estacionamiento	6 piezas
Pendones informativos	3 piezas
Pendones restrictivos	3 piezas
Estelas peatonales	2 piezas
Placas de Hotel	2 piezas
Total:	38 piezas

"SEÑALÉTICA EN LA ZONA GARIBALDI Y PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN".



Turnos e incidencias urbanas



ASUNTOS GENERALES