



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XXI Sesión Ordinaria

14 de noviembre de 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❏ Mensaje de bienvenida
- ❏ Reportes institucionales
- ❏ Turnos
- ❏ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14 de noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	180	Acciones	Quincenal	28 de noviembre
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones		
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	0/0	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	2	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
03/11/2025	● Excavación en área más amplia ● Liberación de las raíces ● Retiro de la raíz principal del tocón.	Plaza Carlos Pacheco	
	● Demolición ● Cimbra en sitio ● Colado de tapa en color negro estampado	Esc. Primaria España, en San Jerónimo entre Pino Suárez a Correo Mayor	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
03/11/2025	● Demolición ● Colado de tapa de registro	República de Guatemala entre República de Brasil a Templo Mayor	
04/11/2025	● Liberación de raíces junto a la guarnición ● Retiro de exceso de tierra en tocón y raíces ● Retiro de tocón. ● Transportación para disposición final. ● Retiro de cepa	Plaza Carlos Pacheco	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
05/11/2025	● Demolición de área para alcanzar nivel ● Retiro de material ● colocación de dos bolardos ● Colado en concreto estampado color negro.	Condesa esquina 5 de Mayo	
	● Habilitación de tapa. ● soldado en corona de bolardo. ● Reforzamiento. ● Soldando bolardo para refuerzo.	República de Brasil esquina República de Guatemala	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
05/11/2025	Retiro de residuos, cuerdas y lonas de punto cannábico	Av. Diagonal 20 de Noviembre esquina con Av. Fray Servando Teresa de Mier	
06/11/2025	Colocación de vinilos	20 de Noviembre esq San Jerónimo 087 20 de Noviembre esq Regina 106 20 de Noviembre esq Regina 083 20 de Noviembre esq Regina 107	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
06/11/2025	Colocación de vinilos	20 de Noviembre esq Mesones 075 20 de Noviembre esq Salvador 090 vinilo pendiente 20 de Noviembre esq Salvador 086 20 de Noviembre esq Salvador 096 20 de Noviembre esq Uruguay 034 20 de Noviembre esq Uruguay 036 20 de Noviembre esq Salvador 082 20 de Noviembre esq Uruguay 033 20 de Noviembre esq Uruguay 037	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
06/11/2025	Colocación de vinilos	20 de Noviembre esq Plaza de la Constitución 004 20 de Noviembre esq Plaza de la Constitución 079 20 de Noviembre esq V Carranza 032 037 la ubicación es 20 de Nov esq V Carranza - Pino Suárez y Rinconada de Jesús 113 - Pino Suarez esq Salvador 098 - V Carranza esq Isabel La Catolica 047 - Isabel La Catolica esq V Carranza 035	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
06/11/2025	Colocación de vinilos	- Palma esq V Carranza 028 5 de Febrero esq V Carranza 005 - Uruguay esq 5 de Febrero 056 5 de Febrero esq Uruguay 045 5 de Febrero esq Salvador 092 5 de Febrero esq Mesones 097 5 de Febrero esq Regina 116 - Pino Suarez esq Uruguay 057 - Pino Suárez y Mesones 121 - Pino Suarez esq Mesones 084	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
06/11/2025	● Corte de 10 losetas. ● Sustitución de losetas dañadas. ● Colocación de losetas. ● Colocación de piezas de recinto natural. ● Ubicación final en acceso principal al museo.	Museo del Templo Mayor	
07/11/2025	● Colocación de vinilos	● Cuba esq Chile 126 ● Palma esq Donceles 050 ● Palma esq Tacuba 080 ● Palma esq Madero 017 ● Palma esq Madero 081	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
07/11/2025	Colocación de vinilos	16 de Septiembre esq Palma 026 16 de Septiembre esq Isabel La Católica 054 16 de Septiembre esq 5 de Febrero 013 - Monte de Piedad esq 5 de Mayo 021 - Monte de Piedad esq Tacuba 006 - Plaza Empedradillo 040 - Brasil esq Tacuba 029	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
07/11/2025	Colocación de vinilos	- Plaza Seminario 009 - Plaza Seminario 008 - Plaza Seminario 015 - Plaza Seminario 014 - Plaza Seminario 011 - Donceles esq Brasil 065 - Donceles esq Brasil 069 - Tacuba afuera del metro Allende 070 - Bolivar esq Madero 060	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
07/11/2025	Colocación de vinilos	- Bolivar esq Madero 071 - Bolivar esq V Carranza 101	 The first poster is for 'App CDMX' with the text '¿Sabías que no has visitado una Utopía? Conoce sus actividades en la aplicación que te conecta con la Ciudad.' and logos for Google Play, App Store, and Microsoft. The second poster is titled 'LA CULTURA ES GRANDE' and features a group of people. The third poster is titled 'EL SABOR ES GRANDE' and features a person cooking.
10/11/2025	- Reposición de recinto natural. - Demolición para alcanzar nivel	Francisco I. Madero #70	 The first photo shows a worker using a jackhammer to demolish a concrete sidewalk. The second photo shows a close-up of a worker's hands placing a new stone tile on the sidewalk.


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
10/11/2025	• Renovación y cambio de recinto. • Demolición. • Nivelación y reposición de recinto natural.	Francisco I. Madero esquina Gante	
	• Reparación bóveda CFE. • Demolición de bóveda dañada. • Retiro de material. • Perfilando área. • Colocación de varillas en ambos sentidos. • Cimbrado en sitio. • Colado en color negro estampado.	Donceles esquina Marconi	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
11/11/2025	● Limpieza de canaleta de techumbre. ● Reforzamiento de canaleta. ● Limpieza en techumbre. ● Limpieza de 8 ejercitadores ● Pintura de montón. ● Traza y pintado de avioncito.	Cda. De Ecuador entre Eje 1 Norte y República de Ecuador (Fundación Renacimiento)	
	● Colocación de vinilos	● Isabel La Catolica esq San Jeronimo 120 ● Isabela La Catolica esq Mesones 114	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
12/11/2025	Colocación de vinilos	- Uruguay esq Isabel La Católica sin lámina 046 5 de Mayo esq Palma 053 - Isabel La Católica esq Tacuba 058 - Chile esq Donceles 068 - Argentina esq Gonzalez Obregon 100 - Donceles esq Argentina 066 - de Mayo esq Bolívar 122 - El Carmen y Guatemala 063	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
12/11/2025	Colocación de vinilos	- El Correo esq Moneda 022 - Moneda esq Primo de Verdad 018. - Correo Mayor esq V Carranza 064 - Pino Suarez esq Regina 095 - Uruguay esq Bolivar 091 - Bolivar esq Tacuba 067 - Bolivar esq Salvador 085 - Bolivar esq Echeveste 111 - Palma norte y esq república de cuba	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
13/11/2025	Colocación de vinilos	- Palma norte y esq tacuba - Palma esq 5 de mayo núm 089 5 de mayo esq palma núm 052 5 de mayo esq motolinia núm 130 - Plaza de construcción esq 16 de septiembre Num 003 - Monte de piedad esq 5 de mayo num 021 - República de Brasil esq Luis González núm 093	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
13/11/2025	Colocación de vinilos	- Plaza santo domingo núm 078 - República de Brasil esq república de Venezuela núm 124 - República de Brasil esq dondeles núm 061 - Allende esq dondeles núm 128 - Venustiano Carranza esq correo mayor 044 5 de febrero esq Venustiano Carranza num 07	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICOS
13/11/2025	Colocación de vinilos	20 de noviembre esq república del salvador num 096 20 de noviembre esq república de salvador núm 090 - Isabela y regina núm 110	

Seguimiento

RECORRIDO EN PLAZA TOLSA

Se realizó recorrido interinstitucional en Parque Tolsá ubicado entre Balderas y Enrico Martínez, con el propósito de revisar las condiciones y coordinar las acciones conjuntas para su mejora.

Asistencia:

- ACH.
- Alumbrado Público.
- Servicios Urbanos.
- Alcaldía Cuauhtémoc

Acuerdos:

- Reparación y/o sustitución de basaltines y losetas.
- SOBSE Infraestructura
(SEBIEN)
- Pintura de bancas
 - Limpieza y barrido permanente Servicios Urbanos. SOBSE.



Seguimiento

RECORRIDO PROYECTO CENTROBUS

2do. Recorrido del Proyecto de Transporte Público de RTP.
“CENTROBÙS”.

Fecha: 11 de noviembre 2025

Lugar: Calle Valerio Trujano

Horario. 08:00 hrs.

Inicio recorrido a las 8:45 y se concluye a la 11:00 horas, se observan algunas paradas que podrían conflictuar tramos donde de las vialidades utilizadas actualmente por “**Metrobús**”, por tal motivo **RTP** tendrá que modificar algunos puntos en los cuales tenía programadas sus paradas para poder operar de manera adecuada.

Participación del personal de las siguientes dependencias:

- ACH
- SEMOVI.
- SPARVP.
- RTP



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes en
jardineras
**Jardín Allende (calle Pedro
Moreno y Av. Paseo de la
Reforma**



Riego de áreas verdes en jardineras
**Jardín del Obispo (calle Pedro
Moreno y calle Rivapalacio**


REPORTE FOTO CÍVICOS 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico



TURNO MATUTINO
FECHA 04 de Noviembre
de 2025

ASISTENCIA: 1
Persona sancionada

Barrido manual en
andadores de 250 M² con
el apoyo de un infractor a la
Ley de Cultura Cívica

Ubicación: Jardín Allende
(calle Pedro Moreno y Av.
Paseo de la Reforma)



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Limpieza y desazolve dos coladeras de orilla de Guarnición y tres pozos de visita para poder destapar 75 Metros Lineales
Calle Palma entre calle Belisario Domínguez y calle República de Cuba.




Limpieza y desazolve de una coladera Rejilla de piso donde se retiró un taponamiento
Plaza Santos degollado casi esquina con calle Independencia

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Limpieza y desazolve de un registro de descarga y retiró un taponamiento
Calle Independencia esquina con calle Marroquí




Desazolve
Calle Lecumberri #20 en Plaza Diana

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve de un pozo de visita y 40 Metros
Lineales de Atarjea
**Av. 20 de Noviembre entre calle Regina y calle
Mesones**




Limpieza y desazolve de un pozo de visita y 9
coladeras pluviales
**calle Venustiano Carranza entre calle de
Bacares y calle Correo Mayor**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro de la raíz principal del tocón.
Plaza Carlos Pacheco



Demolición y colado de una tapa de
registro
**Calle Guatemala entre Brasil a Templo
Mayor**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



demolicion, se cimbra en sitio y se hace
 colado en color negro estampado
**Esc Primaria España, en San Jerónimo
 entre Pino Suárez a Correo Mayor**



retiro de mantas alusivas en el punto tolerado
 (cannábico)
Plaza Tlaxcoaque

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



intervención con cuadrillas y camiones
de carga para el retiro de cascajo
Catedral Metropolitana CDMX



demolición de área para alcanzar nivel, retirando
material y se colocan 2 bolardos
Calle Condesa esq 5 de Mayo

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Se habilita tapa de 6" de diámetro
 soldado a la corona del bolardo y
 reforzando
Calle Brasil esq Guatemala




Colocación de vinilos en puntos y puestos de
 periódicos en centro histórico
varias ubicaciones

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Cambio de losetas
 Calle Brasil esq Guatemala




Colocación de vinilos en puntos y puestos de
 periódicos en centro histórico
varias ubicaciones

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Reposición de recinto natural
Calle Francisco I. Madero #70



Renivelacion y cambio de recinto
**Calle Francisco I. Madero casi esquina con calle
Gante**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Reparación de losa de bóveda de CFE.
Calle Donceles Esquina con calle Marconi

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Aplicación de pintura y limpieza de Canaleta.

Cda Ecuador entre Eje 1 Norte y calle República de Ecuador (Fundación Renacimiento)



**Colocacion de 18 vinilos
Diferentes ubicaciones en Centro Histórico**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocacion de 17 vinilos
 Diferentes ubicaciones en Centro Histórico




02

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA **03 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025**

Fachadas y Templos del Centro Histórico



LISTADO DE INMUEBLES EN PROCESO

Línea de Acción de Arreglo de Fachadas 2025




	SOTO	96
	REGINA	81
	HONDURAS	21-25, 35, 41, 45 Y 56
	NICARAGUA	7, 18, 22

AVANCE AYUDAS: 100%

AVANCE ACMPM: 18%





ACTIVIDADES:

- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN HERRERÍA.
- BARNIZADO EN CANCELERÍA DE MADERA
- LIMPIEZA FINA



ACTIVIDADES:

- INTEGRACIÓN DE ACABADO FINAL EN PINTURA
- LIMPIEZA FINA




ACTIVIDADES:

- ARMADO DE ANDAMIAJE CON MALLA SOMBRA
- LIMPIEZA FINA
- APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE EN CANTERA DISGREGADA PARA POSTERIORES INJERTOS O REMOLDEADOS



ACTIVIDADES:

- LIBERACIÓN DE APLANADO CON FALTA DE ADHERENCIA
- COSIDO DE GRIETA EN MUROS
- INTEGRACIÓN DE APLANADO FINO Y GRUESO DE MORTERO BASE CAL-ARENA
- LIBERACIÓN DE PINTURA VINILICA EN ELEMENTOS DE GRANITO



ACTIVIDADES:

- ARMADO DE MARCO PUENTE Y ANDAMIAJE CON MALLA SOMBRA
- LIBERACIÓN Y COSIDO DE GRIETA EN PARAMENTOS
- LIBERACIÓN DE PINTURA VINILICA EN ELEMENTOS PÈTREOS Y CERÁMICOS
- RECUPERACIÓN DE ORNAMENTOS DE TALAVERA



ACTIVIDADES:

- LIBERACIÓN DE APLANADOS CON FALTA DE ADHERENCIA
- INTEGRACIÓN DE APLANADO GRUESO Y FINO DE MORTERO BASE CAL-ARENA
- RECUPERACIÓN DE BOLEADO EN REMATE DE FACHADA.
- APERTURA DE CAJAS PARA INTEGRACIÓN DE SILLARES DE CANTERA

**ACTIVIDADES:**

- ARMADO DE MARCO PUENTE Y TORRES DE ANDAMIO CON MALLA SOMBRA
- RETIRO DE TOLDOS Y FALDONES FUERA DE NORMATIVA
- LIBERACIÓN DE APLANADO CON FALTA DE ADHERENCIA



ACTIVIDADES:

- INTEGRACIÓN DE APLANADO GRUESO Y FINO DE MORTERO BASE CAL-ARENA
- INTEGRACIÓN DE PINTURA BASE
- LIBERACIÓN DE PINTURA VINILICA EN ELEMENTOS PÉTREOS
- REMOLDEOS EN ENMARCAMIENTOS DE VANOS



ACTIVIDADES:

- INTEGRACIÓN DE APLANADO GRUESO Y FINO DE MORTERO BASE CAL-ARENA
- INTEGRACIÓN DE PINTURA BASE
- RECUPERACIÓN DE ENMARCAMIENTOS HISTÓRICOS DE CANTERA EN ACCESO PRINCIPAL
- APLICACIÓN DE MUESTRAS DE COLOR PARA ACABADO FINAL




Inicio de obra en Templos 2025

Templo de San Lorenzo Diácono Mártir

Avance físico del 85%

Se realizan trabajos de rejunteo en el muro poniente, con la integración de entortados sobre las cornisas intervenidas. Asimismo, se ejecutan trabajos de rectificación geométrica en el arco de la ventana. En la fachada sur, se lleva a cabo la aplicación de pátina en los pináculos integrados, así como el retiro controlado de los dos restantes para su posterior integración.




Inicio de obra en Templos 2025

Templo de la Loreto

Avance del 55%

Trabajos de consolidación en muros de capilla anexa y de torres campanarios, reintegración de aplanados en contrafuertes, y restauración en fachada sur del templo.



Inicio de obra en Templos 2025

Templo de la Santísima Trinidad

Avance del 52%

Se realizan trabajos de reintegración de aplanados en la Sacristía y anexos (muros e intradós de bóvedas), en la fachada principal se están realizando trabajos de consolidación, mientras que en la torre campanario continúan las integraciones. Se iniciaron los trabajos de liberación en la capilla norte y en los pretilos





Inicio de obra en Templos 2025

Templo de San Juan de Dios

Avance del 60%

Terminación de aplanados en muros, preparación de cubierta para impermeabilización, inicio de mantenimiento mayor y correctivo en pilotes de control de cimentación.





03

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de noviembre	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo	463	ML	Quincenal
	Suministro de agua potable	10,000	Litros	
	Sondeo de tubería por falta de agua	1	Acción	
Infraestructura	Construcción de tapa de registro	1	Pieza	
	Mantenimiento eléctrico de fuente	5	Acciones	
	Mantenimiento de tazones y caseta de fuente	1	Acciones	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	40	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de noviembre	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	3,196.00	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	619.80	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,080.50	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	491.20	Toneladas	
Alumbrado Público	Instalación y/o cambio de luminarios	11	Piezas	
	Cambio de luminario suburbano/ahorrador led	12	Piezas	
	Cambio de fotocelda	2	Piezas	
	Reconexión de circuitos	7	Acciones	
	Instalación, revisión o reconexión de tomas de corriente	1	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 8 de noviembre	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	4,200	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de seto	679	ML	
	Cultivo	690	Metros cuadrados	
	Recorte	452	ML	
	Recolección de ramas	1,150	Kilogramos	
	Limpieza	22,800	Metros cuadrados	
Arbolado	Poda de árbol	22	Piezas	
	Derribo de árbol seco	1	Pieza	
Monumentos	Mantenimiento a monumentos	2	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plazas	12	Acciones	

Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

13

Fugas reparadas
al 10 de noviembre de
2025



137


Reparación de luminarias
al 11 de noviembre de 2025



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

13,495.40

**Toneladas de recolección de
residuos orgánicos**
al 10 de noviembre de 2025








24,162.45

**Toneladas de recolección de
residuos inorgánicos**
al 10 de noviembre de 2025



Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	31 Oct 2025	990	(LUMINARIAS)	quincenal	28 Nov 2025

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	31 Oct 2025	821	(LUMINARIAS)	quincenal	28 Nov 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	31 Oct 2025	7	(LUMINARIAS)	quincenal	28 Nov 2025
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	31 Oct 2025	162	(LUMINARIAS)	Quincenal	28 Nov 2025

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE PERÚ Y HONDURAS	CENTRO	13	Restablecimiento de ITM
PALMA	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	6	Reconexión a líneas de alimentación
VENUSTIANO CARRANZA	ERASMO CASTELLANOS Y CORREO MAYOR	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE NICARAGUA Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	Cambio / instalación de Bellota 1900
LA SANTÍSIMA	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	23	Reconexión a líneas de alimentación
MARGIL	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
BELISARIO DOMÍNGUEZ	CALLEJÓN HÉROES DEL 57 Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	40	Ajuste de componentes
REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	37	Reconexión a líneas de alimentación
GUILLERMO MARCONI	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y CALLEJÓN CORREGIDORA	CENTRO	2	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
		Subtotal:	127	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ISABEL LA CATÓLICA	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	CENTRO	1	Cambio / Instalación de Balastro
CALLEJÓN DE LECHERAS	MESONES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	2	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
VENUSTIANO CARRANZA	CALLEJÓN DE LECHERAS Y SOLEDAD	CENTRO	1	Cambio / Instalación de Balastro, Socket y Lámpara PGZ
5 DE FEBRERO	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	Cambio de componentes
AV.20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	7	Restablecimiento ITM
DE LAS VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	Cambio de componentes
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	ISABEL LA CATÓLICA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	46	Restablecimiento ITM
SAN JERÓNIMO	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	Cambio de componentes
JESÚS MARÍA	JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y REGINA	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	62	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	LAS CRUCES Y ROLDÁN	CENTRO	16	Reconexión de líneas de alimentación
EJE 1 NTE. LÓPEZ RAYÓN	COMONFORT Y ÓRGANO	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
EJE 1 NTE. LÓPEZ RAYÓN	PERALVILLO Y JESÚS CARRANZA	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE BOLIVIA	DEL CARMEN Y GIRÓN	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE COLOMBIA	DEL CARMEN Y RODRÍGUEZ PUEBLA	CENTRO	17	Cambio de componentes
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO	CENTRO	10	Restablecimiento ITM
RODRÍGUEZ PUEBLA	REPÚBLICA DE COLOMBIA Y JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	CENTRO	1	Cambio de componentes
AV.20 DE NOVIEMBRE	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	15	Restablecimiento ITM
AV. 20 DE NOVIEMBRE	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	15	Restablecimiento ITM
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	11	Restablecimiento ITM
		Subtotal:	89	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	10	Restablecimiento ITM
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PERIFERIA DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	178	Restablecimiento ITM
MONTE DE PIEDAD	Y AV. 5 DE MAYO	CENTRO	6	Restablecimiento ITM
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA DE EMPEDRADILLO Y PLAZA DE SEMINARIO	CENTRO	17	Restablecimiento ITM
LECUMBERRI	EJE 1 ORIENTE Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	Cambio de componentes
20 DE NOVIEMBRE	ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	1	Registro de medidas de tapas de registro
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NTE	CENTRO	1	Cambio de componentes
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	1	Instalación de poste y sus componentes
MESONES	LAS CRUCES Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Cambio de componentes
		Subtotal:	218	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL E IZAZAGA	CENTRO	2	Cableado interpostal
REGINA	CORREO MAYOR Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	Cambio de componentes
ARCOS DE BELÉN	JOSÉ MARÍA VÉRTIZ Y DR. ANDRADE	CENTRO	36	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE COSTA RICA	FLORIDA Y GONZÁLEZ ORTEGA	CENTRO	4	Reconexión de líneas de alimentación
MANUEL DOBLADO	NACIONAL Y JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y PINO SUÁREZ	CENTRO	1	Instalación de tapa de registro
SAN JERÓNIMO	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE CUBA	PALMA NORTE Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	1	Cambio de componente
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	EJE 1 ORIENTE Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	52	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
AV. FRANCISCO I. MADERO	MOTOLINIA E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Cambio de componentes
JUSTO SIERRA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y EL CARMEN	CENTRO	1	Cambio de componentes
LA SANTÍSIMA	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	8	Reconexión de líneas de alimentación
FILOMENO MATA	AV. 5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE URUGUAY	JESÚS MARÍA Y LAS CRUCES	CENTRO	1	Cambio de componentes
		Subtotal:	12	
	Perímetro "A"	Subtotal:	560	

SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	CAMBIO DE LÁMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	6	
	AP REPARADO	Subtotal:	566	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
JARDINERAS DE AV. PASEO DE LA REFORMA	AV. PASEO DE LA REFORMA (ENTRE CALZ. MARIANO ESCOBEDO Y AV. INSURGENTES CENTRO)	JUAREZ	3	REPOSICIÓN DE CABLE
JARDINERAS DE AV. PASEO DE LA REFORMA	AV. PASEO DE LA REFORMA (ENTRE CALZ. MARIANO ESCOBEDO Y AV. INSURGENTES CENTRO)	JUAREZ	2	REPARACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO
	IES	Subtotal:	5	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
	Fuentes	Subtotal	10	
		Subtotal	80	
		TOTAL:	651	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

5 DE FEBRERO



CAMBIO DE COMPONENTES

AV. 20 DE NOVIEMBRE



CABLEADO INTERPOSTAL

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LECUMBERRI



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CAMBIO DE COMPONENTES

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN REGISTRO



RECONEXIÓN EN BALASTRO ELECTRÓNICO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REEMPLAZO DE FOCO Y SOCKET



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

JARDINERAS DE AV. PASEO DE LA REFORMA



INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA WIFI

SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLÁN



FUENTE SALTO DEL AGUA



ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE VENUS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS
ALEDAÑAS

FUENTE SALTO DEL AGUA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS; HIPOCLORITO, CLARIFICADOR Y
ALGUICIDA.

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE BOLIVIA	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y EJIDO	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CA	CENTRO	8	CAMBIO DE COMPONENTES
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CARMEN Y GIRÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
MESONES	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CORREO MAYOR Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CORREO MAYOR Y LAS CRUCES	CENTRO	4	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
		SUBTOTAL:	24	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE URUGUAY	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE URUGUAY	TABAQUEROS Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
SAN ILDEFONSO	CORREO MAYOR Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
MISIONEROS	ROLDÁN Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	9	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
PLAZA DE MONTERO	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE NICARAGUA	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y PLAZA MONTERO	CENTRO	6	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	CENTRO	4	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ESQUINAS CON EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		SUBTOTAL:	45	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	MANUEL DOBLADO Y LEONA VICARIO	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
LAS CRUCES	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
LORETO	SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CENTRO	13	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CARMEN Y TORRES QUINTERO	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE ECUADOR	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE PERÚ	ALLENDE Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
SAN ILDEFONSO	CARMEN & REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	32	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
TORRES QUINTERO	PL TORRES QUINTERO Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
TORRES QUINTERO	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y REPÚBLICA DE BOLIVIA	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		SUBTOTAL:	58	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
BELISARIO DOMÍNGUEZ	ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	16	RESTABLECIMIENTO ITM
MONTE DE PIEDAD	5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO	CENTRO	6	RESTABLECIMIENTO ITM
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	5	RESTABLECIMIENTO ITM
20 DE NOVIEMBRE	REPÚBLICA DE URUGUAY - VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	14	RESTABLECIMIENTO ITM
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA - PZA. DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	26	RESTABLECIMIENTO ITM
MESONES	CORREO MAYOR Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	17	RESTABLECIMIENTO ITM
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	7	RESTABLECIMIENTO ITM
SAN ILDEFONSO	REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	35	RESTABLECIMIENTO ITM
		SUBTOTAL:	126	
	Perímetro "A"	Subtotal:	253	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	255	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N	CENTRO	1	DAÑO EN EQUIPO ELÉCTRICO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
	IES	Subtotal:	2	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 13 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal:	2	
	Fuentes	Subtotal	82	
		TOTAL:	339	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

20 DE NOVIEMBRE



RESTABLECIMIENTO ITM

JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



CAMBIO DE COMPONENTES

LORETO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

MESONES



RESTABLECIMIENTO ITM

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N



DAÑO EN EQUIPO ELÉCTRICO

ALAMEDA CENTRAL (SOLIDARIDAD)



LUMINARIOS APAGADOS



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILÁN



LAVADO DE FUENTE

FUENTE SALTO DEL AGUA



LAVADO DE FUENTE Y LIMPIEZA DE LA PERIFERIA



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE GÉISER HILTON



LLENADO DE FUENTE

FUENTE SALTO DEL AGUA



LAVADO DE FUENTE



05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	28 de noviembre
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,256.25	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	129	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		




SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	28 de noviembre
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	677,634	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	254	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	10,721	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	105	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	3,138	piezas		

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD		Cantidad	U.M.
ALAMEDA CENTRAL AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	(VANDÁLICO)	3.50	m2
	(PROTESTA)	101.50	m2
TOTAL		105.00	m2


ELIMINACIÓN DE GRAFFITI PROTESTA 101.50 M2 Y VANDÁLICO 3.50 M2





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ELIMINACIÓN DE GRAFITI





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ELIMINACIÓN DE GRAFITI





ELIMINACIÓN DE GRAFITI



Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B

Periodo: Del 30 de octubre al 12 de noviembre de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	9	11	24,750	2.20	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	9	11	1,100	2.20	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	9	11	26,774	2.20	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	9	11	24,640	2.20	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	7	8	800	1.60	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	3	3	1,800	10.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	6	6	840	24.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHÍCULAR Y BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	(GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN) ENTRE VERSALLES E IGNACIO RAMÍREZ	8	8	1,300	6.20	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	4	4	11,492	11.50	
EJE 3 SUR	ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y FRANCISCO AYALA	1	1	100	9.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
SAN ANTONIO ABAD	ENTRE FERNANDO DE ALBA Y CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	1	1	100	10.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
SAN ANTONIO ABAD	ESQUINA LUCAS ALAMÁN	1	1	100	10.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN ANDADOR
AV. 20 DE NOVIEMBRE	ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	1	1	100	2.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN ANDADOR
DR. RÍO DE LA LOZA	ENTRE DR. ANDRADE Y DR. VALENZUELA	1	1	100	8.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
DR. MORA	ESQUINA CALLEJÓN DE COLÓN	2	2	20	1.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN ANDADOR
MOSQUETA	EJE 1 PONIENTE (METRO GUERRERO)	1	1	100	5.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA
EJE 1 NORTE MOSQUETA	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	1	1	600	13.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN EXPLANADA


VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA ALHÓNDIGA	CORREGIDORA ESQUINA CORREDOR ALHÓNDIGA	1	1	3,100	10.00	
GABRIEL HERNÁNDEZ	ESQUINA ARCOS DE BELÉN	1	1	400	12.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ESQUINA PAGANINI	1	1	100	2.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	DE AV. 100 METROS A AV. INSURGENTES	1	1	100	4.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	Y CENTRAL DEL NORTE	1	1	100	2.50	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ESQUINA JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ VELARDE	1	1	100	3.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE IRAPUATO Y WILFRIDO MASSIEU	1	1	100	6.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	EJE 5 NORTE	1	1	100	4.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE PONIENTE 118 Y PONIENTE 116	1	1	100	2.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE CUITLAHUAC Y NORTE 1D	1	1	100	3.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
PAGANINI	ENTRE CUITLAHUAC Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	5.00	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERA DE PASILLO Y 5 ENTRE PASILLO 2	4 1	1	200	0.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
CALLE LUIS GONZÁLEZ
OBREGÓN, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR
E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
PLAZA 23 DE MAYO, EN APOYO
A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LEANDRO VALLE, EN APOYO A
LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
REPÚBLICA DE BRASIL Y
REPÚBLICA DE BOLIVIA, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN EL CALLEJÓN DE
REPÚBLICA DE ECUADOR, LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR
E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) Y LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
EJE 1 ORIENTE VIDAL
ALCOCER ESQUINA
LECUMBERRI, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR
E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, ENTRE VERSALLES E IGNACIO RAMÍREZ, (GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
PLAZA SANTA CATARINA, POR
EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 3 SUR, ENTRE (JOSÉ ANTONIO TORRES Y FRANCISCO AYALA), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN ANTONIO ABAD, (ENTRE FERNANDO DE ALBA Y CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN ANTONIO ABAD, (ESQUINA LUCAS ALAMÁN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN AV. 20 DE NOVIEMBRE,
POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A
LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
DR. RÍO DE LA LOZA, (ENTRE
DR. ANDRADE Y DR.
VALENZUELA), POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR.
MORA, ESQUINA CALLEJÓN DE
COLÓN, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
POLICÍA AUXILIAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN MOSQUETA Y EJE 1 PONIENTE (METRO GUERRERO), POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELERINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGÍA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE MOSQUETA, (ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA), POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELERINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ALHÓNDIGA, POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELERINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN GABRIEL HERNÁNDEZ, (ESQUINA ARCOS DE BELÉN) , POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELERINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGIA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(ESQUINA PAGANINI), POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (DE AV. 100 METROS A AV. INSURGENTES), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN CIVIL.





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(CENTRAL DEL NORTE), POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(ESQUINA JOSÉ GUADALUPE
LÓPEZ VELARDE), POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(ENTRE IRAPUATO Y WILFRIDO
MASSIEU), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(EJE 5 NORTE), POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(ENTRE PONIENTE 118 Y
PONIENTE 116), POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS
(ENTRE CUITLÁHUAC Y NORTE
1D), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
PAGANINI (ENTRE CUITLAHUAC
Y EJE CENTRAL LÁZARO
CÁRDENAS), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL.**







**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL, JARDINERA
DE PASILLO 4 Y 5 (ENTRE
PASILLO 2), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA POLICÍA
AUXILIAR Y LA POLICÍA
TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**








MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**PLANTÓN POR PARTE DE
“PROFESORES DE
TELESECUNDARIA Y GRUPO DE
RESISTENCIA CIVIL MÉXICO”
FRENTE A PALACIO NACIONAL.**





**RETIRO DEL PLANTÓN DE
PARTE DE “PROFESORES DE
TELESECUNDARIA Y GRUPO DE
RESISTENCIA CIVIL MÉXICO”
FRENTE A PALACIO NACIONAL.**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO
DENOMINADO “CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS 2025” CON LA ACTIVIDAD
“MUERO POR BAILAR CATRINES Y
CATRINAS EN EL ZÓCALO”**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
EVENTO DENOMINADO
“CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS 2025”, CON LA
EXHIBICIÓN DE LA “OFRENDA
MONUMENTAL EN EL ZÓCALO
CAPITALINO”**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL EVENTO DENOMINADO
“CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS 2025”, CON LA
EXHIBICIÓN DE LA
“OFRENDA MONUMENTAL
EN EL ZÓCALO
CAPITALINO”**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL EVENTO DENOMINADO
“CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS 2025”, CON EL
“GRAN DESFILE DE DÍA
DE MUERTOS”**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL RETIRO DE LA
LOGÍSTICA DE LA
“CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS 2025”, Y LA
EXHIBICIÓN DE LA
“OFRENDA MONUMENTAL
EN EL ZÓCALO
CAPITALINO”**












MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL RETIRO DE LA
LOGÍSTICA DE LA
“CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS 2025”, Y LA
EXHIBICIÓN DE LA
“OFRENDA MONUMENTAL
EN EL ZÓCALO
CAPITALINO”**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LA
ENTREGA DE APOYOS
ECONÓMICOS
DENOMINADO “MI BECA
PARA EMPEZAR”, POR
PARTE DE LA JEFA DE
GOBIERNO, LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.**







MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
LA ENTREGA DE
APOYOS ECONÓMICOS
DENOMINADO “MI BECA
PARA EMPEZAR”, POR
PARTE DE LA JEFA DE
GOBIERNO, LA LIC.
CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA.**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
LA PROYECCIÓN DEL
“PRIMER CONCIERTO DE
JUAN GABRIEL EN EL
PALACIO DE BELLAS
ARTES”, CON LA
PRODUCCIÓN DE NETFLIX
Y LA SECRETARÍA DE
CULTURA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.**








MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
EVENTO DEL "2DO.
CONGRESO MUNDIAL DEL
MARIACHI", EN
COLABORACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.**





LAVADO EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
LOS DIVERSOS EVENTOS
REALIZADOS EN LAS
ÚLTIMAS SEMANAS.





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE
GUATEMALA, (ESQUINA
MONTE DE PIEDAD), POR EL
APOYO A LA AUTORIDAD
DEL CENTRO HISTÓRICO, EN
LA RECOLECCIÓN DE
ESCOMBRO EN PATIO
TRASERO, DE LA CATEDRAL
METROPOLITANA, CON LA
COORDINACIÓN DE LA LIC.
SELENE CARBALLO,
ADMINISTRADORA DE LA
CATEDRAL.**






**LIMPIEZA EN PLAZA SANTA
CATARINA, POR LOS EVENTOS SOCIO –
CULTURALES, REALIZADOS POR EL
FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DENOMINADO “ENSAMBLE MUSICAL”**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA


**LIMPIEZA EN EL CORREDOR
PEATONAL SAN ILDEFONSO,
SOLICITADO POR LA MAESTRA JULIA
CORTEZ BONILLA, SUBDIRECTORA DE
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE LA AUTORIDAD DEL
CENTRO HISTÓRICO, DONDE SE
REALIZARÁ EL FORO “TERRITORIO,
INCLUSIÓN FINANCIERA Y
BIENESTAR”, EN CASA TLAXCALA.**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS
“AUDIENCIAS ZÓCALO DE
GOBIERNO CIUDADANO”, PARA
ATENDER DIRECTAMENTE LAS
DEMANDAS, NECESIDADES,
PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS
DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE
DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC.
CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.**





LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LAS “AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO”, PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS, NECESIDADES, PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA


**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA
PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN,
ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ
PERMANENTEMENTE HASTA EL MES
DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO,
DONDE SE IMPARTIRÁN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, EDUCATIVAS,
CULTURALES Y AUTO ECONÓMICAS
EN EL CORREDOR PEATONAL.**






MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA


**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
PROGRAMA PILARES, ZÓCALO
- TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD
QUE SE REALIZARÁ
PERMANENTEMENTE HASTA
EL MES DE DICIEMBRE DEL
MISMO AÑO, DONDE SE
IMPARTIRÁN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, EDUCATIVAS,
CULTURALES Y AUTO
ECONÓMICAS EN EL
CORREDOR PEATONAL.**



**COLOCACIÓN DE TAPIAL
FRENTE AL EDIFICIO DE
CORREOS, PREVIO A LA
MARCHA PROGRAMADA EL
DÍA 15 DE NOVIEMBRE, POR
PARTE DEL MOVIMIENTO DE
LA GENERACIÓN Z, PIDIENDO
LA REVOCACIÓN DE
MANDATO DE LA
PRESIDENTA DE MÉXICO, LA
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO.**



BARRIDO MANUAL





RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



LAVADO







LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA



RETIRO DE CHICLES





ALAMEDA CENTRAL



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LA ALAMEDA CENTRAL,
(KIOSKO ENTRE AV. JUÁREZ Y
AV. HIDALGO) POR EL EVENTO
“CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS DEL INJUVE”, “SUEÑO
DE UN PASEO JUVENIL POR LA
ALAMEDA CENTRAL”, POR
PARTE DEL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD.**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LA ALAMEDA CENTRAL,
(KIOSKO ENTRE AV. JUÁREZ Y
AV. HIDALGO) POR EL EVENTO
“CELEBRACIÓN DE DÍA DE
MUERTOS DEL INJUVE”, “DEL
MÁS ACÁ: MODA Y MÚSICA”,
POR PARTE DEL INSTITUTO DE
LA JUVENTUD.**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN LA ALAMEDA CENTRAL,
(ENTRE AV. JUÁREZ Y AV.
HIDALGO) POR EL RETIRO
DE "OFRENDAS
TRADICIONALES"**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN LA ALAMEDA CENTRAL,
(HEMICICLO A JUÁREZ)
POR PARTE DEL LIC. HUGO
VELASCO PACHECO, ENLACE
EN LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN LA ALAMEDA CENTRAL
(KIOSKO), POR EL EVENTO
DE “ACTIVIDADES
CULTURALES INJUVE”, POR
PARTE DEL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD.**





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 24 de octubre al 06 de noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	7	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	28 de Noviembre
	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	3	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Bellas Artes	Línea 8	Balderas	Línea 1
		Salto del agua	Línea 8

ELEVADORES	
Pino Suarez	Línea 2
Juárez	Línea 3
Merced	Línea 1

STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE														OBSERVACIONES
				Del 24 de octubre al 06 de noviembre del 2025														
				24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J					
PERÍMETRO A																		
31	8	Bellas Artes	K5.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EN CONFINAMIENTO POR SUSTITUCION DE 20 ESCALERAS
32	8	Bellas Artes	K6.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EN CONFINAMIENTO POR SUSTITUCION DE 20 ESCALERAS
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR DAÑADO
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025
PERÍMETRO B																		
42	1	Balderas	7676	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS DERECHO DAÑADO
63	8	Salto del Agua	8SA11S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO

STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C INSTALADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO

Nº	LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADOR	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 24 de octubre al 06 de noviembre del 2025												OBSERVACIONES		
				24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		5	6
				M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M		M	J
				PERÍMETRO A														
4	2	Pino Suárez	PIN-2-ET2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BIESTABLE DAÑADO	
				PERÍMETRO B														
8	1	MERCED	MRD1-1ET	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	FALLA EN ENCODER DEL OPERADOR DE PUERTAS	
16	3	JUÁREZ	JAZ3-2ET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	TARJETAS DAÑADAS	



07

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTÓRIA

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 31 de octubre al 12 de noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	15	cantidad	quincenal	28 de noviembre
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	16	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX				
No.	DIRECCIÓN	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	ISABEL LA CATOLICA 51	CENTRO	MODIFICACIÓN DE BARANDALES	MENOR
2	REPÚBLICA DE BRASIL 31	CENTRO	EXHIBICIÓN DE MURAL DESMONTABLE	MENOR
3	MORELIA 4	CENTRO	PRÓRROGA 138/23 MANTENIMIENTO	MENOR
4	VIZCAÍNAS 21	CENTRO	ILUMINACIÓN DE FACHADA	MENOR
5	REPÚBLICA DE VENEZUELA 18	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
6	MONTE DE PIEDAD 15	CENTRO	COLOCACIÓN DE TAPIAL	MENOR
7	LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN 13	CENTRO	PRÓRROGA 522/23 Y 458/24 RESTAURACIÓN	MAYOR

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX				
No.	DIRECCIÓN	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
8	SOLEDAD 52	CENTRO	REHABILITACIÓN	MAYOR
9	IGNACIO COMONFORT 59	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
10	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS SN	CENTRO	REHABILITACIÓN	MAYOR
11	MOTOLINIA 21	CENTRO	RESTAURACION Y AMPLIACION DE UN NIVEL	MAYOR
12	TACUBA 5	CENTRO	MANTENIMIENTO INTEGRACIÓN DE PROTECCIONES	MENOR
13	FRANCISCO I MADERO 35	CENTRO	RESTAURACIÓN	MAYOR
14	FRAY PEDRO DE GANTE 4	CENTRO	REHABILITACIÓN	MENOR
15	GENERAL PRIM 40	CENTRO	REHABILITACIÓN	MAYOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 30 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	REPÚBLICA DE PERÚ	39	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	MENOR
2	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO	REALIZACIÓN DE CALAS.	MENOR
3	REPÚBLICA DE COLOMBIA	90	CENTRO	REGULARIZACIÓN DE OBRA.	MENOR
4	CHAPULTEPEC	49	CENTRO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR.	MAYOR
5	AV. BUCARELI	128	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	MENOR
6	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO	RESTAURACIÓN DE SEIS VITRALES UBICADOS EN LA PLANTA BAJA.	MAYOR
7	SAN PABLO	67	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LAS FACHADAS.	MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 30 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJO	TIPO DE OBRA
8	5 DE MAYO	27	CENTRO	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CORTINA METÁLICA.	MENOR
9	SAN ANTONIO ABAD/PUENTE ELEVADO TLALPAN		CENTRO	TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA CALZADA ELEVADA EN TLALPAN.	MAYOR
10	DR. MORA	7	CENTRO	TRABAJO DE REHABILITACIÓN.	MENOR
11	REPÚBLICA DE ARGENTINA	10-12-14	CENTRO	TRABAJO DE REHABILITACIÓN.	MENOR
12	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO	TRABAJO DE REHABILITACIÓN.	MENOR
13	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO	TRABAJO PARA LA SUSTITUCIÓN DE 14 ESCALERAS ELÉCTRICAS.	MAYOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 30 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJO	TIPO DE OBRA
14	VARIAS UBICACIONES-ILUMINACIÓN		CENTRO	TRABAJO PARA LA ILUMINACIÓN ESCÉNICA SOBRE LAS FACHADAS DE VARIOS INMUEBLES, TODOS UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	MENOR
15	EJE 1 PONIENTE GUERRERO	166	CENTRO	TRABAJO PARA LA LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA CONTEMPORÁNEA Y REALIZACIÓN DE OBRA NUEVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL.	MAYOR
16	REPÚBLICA DE ARGENTINA	29	CENTRO	TRABAJO PARA LA COLOCACIÓN DE REJAS PERIMETRALES EN LOS PORTONES DEL TEMPLO.	MAYOR



08

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 31 de octubre al 14 de noviembre	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	28 de Noviembre
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	24	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	16	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE CHILE ENTRE ÓRGANO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	-----	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
REP. DE URUGUAY ENTRE EJE CENTRAL Y 5 DE FEBRERO	-----	CENTRO	8	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CHIMALPOPOCA ENTRE EJE CENTRAL Y 5 DE FEBRERO	-----	CENTRO	6	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
			24	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SANTO TOMÁS 58	MISIONEROS	RAMON CORONA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REGINA 150	JESUS MARIA	LAS CRUCES	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 39	REP DE ARGENTINA	DEL CARMEN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
AZTECAS 14	REP. DE NICARAGUA	REP. DE COSTA RICA	-----	CENTRO	1	PODA EN LMT
CORREEGIDORA 89	CJON MANZANARES	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PARAGUAY 11	PALMA NORTE	COMONFORT	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BRASIL 19	DONCELES	LUIS GONZALEZ OBREGON	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EMILIANO ZAPATA 60	MARGIL	ALHONDIGA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
J. J. HERRERA 17	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE HAITI 18	REP. DE ARGENTINA	REP. DE DOMINICANA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MANZANARES 7	SANTO TOMAS	ROLDAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CIRCUNVALACION 405	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CJON TORRES QUINTERO 6	TORRES QUINTERO	LEONA VICARIO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP DE PERU 45	ALLENDE	INCAS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE CHILE 62	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERU	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REVILLAGIGEDO 25	AV. JUAREZ	INDEPENDENCIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PERÚ	REP. DE BRASIL	REP. DE CHILE	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
REP DE PARAGUAY	COMONFORT	PALMA NORTE	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN



Gobierno de
México



Mejora en la red de Baja Tensión Subterránea (Electromecánica y Civil) La Lagunilla

Noviembre 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Polígono en proceso

Calle Rep. De Colombia, Rep. de Argentina y Rep. de Perú



Gobierno de
México



- Inicio de obra por tercero: 25 de agosto 2025
- Contratista asignado: LICENSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- Avance Programado: 75%
- Avance Real: 75%
- Monto de material: \$3,817,355.36
- Monto total: \$7,734,100.78
- Km obra civil : 1.58 km
- Km obra electromecánica: 2.86 km
- Duración: 90 días
- Fecha de término: 30 de noviembre 2025





09

METROBÚS



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD
INTEGRADA
#UNACIUDADUNSISTEMA

Mantenimiento a Infraestructura **METROBÚS** 2025




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN






Corredor Centro Histórico Línea 4

Mantenimiento a estelas de Corredor Centro Histórico "Línea 4"



UBICACIÓN DE ESTELAS PARA REHABILITACIÓN



Mantenimiento a estelas de Corredor Centro Histórico “Línea 4”

REHABILITACIÓN DE ESTELAS DE CORREDOR CENTRO HISTÓRICO:

- La rehabilitación de estelas de Línea 4 consiste en la sustitución de estelas existentes por unas nuevas, las cuales se ha integrado una pantalla informativa, esta será alimentada por una celda solar por lo que **“no”** es necesario realizar algún tipo de obra civil para su instalación.



ESTELA ACTUAL




ESTELA NUEVA

Mantenimiento a carril confinado de Corredor Centro Histórico “Línea 4”

PROBLEMÁTICA:


- En el cruce de Calle Ayuntamiento y Avenida Eje Central se ubica un registro de Semáforos el presenta cierto daño y deterioro por el paso constante de Metrobús, en esta zona se hace la referencia con respecto al mantenimiento realizado a la losa de rodamiento por parte de SOBSE, pero en su momento **“no se llevó a cabo la rehabilitación del registro”**, esto con la finalidad de evitar algún daño al cableado existente.



Ubicación de registro dañado



Circulación normal de Metrobús cruce Fray Servando y Escuela Médico Militar (Ruta Sur)



Circulación normal de Metrobús cruce Fray Servando y Escuela Médico Militar (Ruta Sur)




PROBLEMÁTICA:

- Las unidades de Metrobús que vienen de San Lázaro y se dirigen hacia Buenavista, estas circulan sobre Fray Servando para incorporar a la Calle de Colegio Médico Militar, las unidades se encuentran de frente con vehículos particulares, ya que estos no respetan la línea de alto marcada metros atrás, el cual dificulta la circulación de las unidades generando retrasos en el servicio.



Circulación normal de Metrobús cruce Fray Servando y Escuela Médico Militar (Ruta Sur)



SOLUCIÓN:

- Se busca el extender la cebra peatonal para evitar que los vehículos particulares se parken en el área cercana al cruce



Circulación normal de Metrobús cruce Fray Servando y Escuela Médico Militar (Ruta Sur)





PROBLEMÁTICA:

- En el cruce de Fray Servando y Colegio Médico Militar se tiene un brocal de CFE sobre una acera, en lado oriente, la cual interfiere con el radio de giro de las unidades de Metrobús.



Circulación normal de Metrobús cruce Fray Servando y Escuela Médico Militar (Ruta Sur)



SOLUCIÓN:

- Se busca realizar la reconfiguración de la guarnición donde guarda el brocal de CFE, así como la renovación del mismo brocal.




Mantenimiento a carril confinado de Corredor Centro Histórico “Línea 4”

PROBLEMÁTICA:

- En el tramo de Fray Servando a San Pablo sobre la calle de Colegio Médico Militar se ubica una zona la cual presenta daño en su estructura, por lo que es necesario realizar un reencarpetamiento a la losa de rodamiento, por lo que se solicita su atención mediante el programa **“CUALI OHTLI”** por parte de **SOBSE**.



ESTADO ACTUAL DE LOSA DE RODAMIENTO EN TRAMO DE FRAY SERVANDO A SAN PABLO SOBRE COLEGIO MÉDICO MILITAR



Ubicación de losa de rodamiento dañada



10

TELÉFONOS DE MÉXICO

TELMEX | Indicadores


FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03 NOVIEMBRE 2025	CAJA DE DISTRIBUCIÓN	REPÚBLICA URUGUAY ESQ LAS CRUCES		
07 NOVIEMBRE 2025	SOLDADURA TAPA	CLL 5 DE MAYO NO. 40		



TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| **AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO**