



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XXIII Sesión Ordinaria

19 de Diciembre de 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❏ Mensaje de bienvenida
- ❏ Reportes institucionales
- ❏ Turnos
- ❏ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de Diciembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro A Y B de la CH	242	Acciones	Quincenal	Por definir
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones		
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	1/11	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	6	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
01/12/2025	Retiro de material producto de la obra	Marconi esquina Donceles	
	- Perfilado - Refuerzo para alcanzar nivel de banqueta - Colocacion de registro	Pedro Moreno y Jardin Allende	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
01/12/2025	- Retiro de material para alcanzar nivel. - Colado - Estampado color negro.	Miguel Aleman esq. Circunvalacion	
02/12/2025	Carga y descarga del cascajo y producto del bacheo	San Antonio Abad #65 a Plaza de la Ciudadela	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
02/12/2025	- Se perfila - Demolición - Nivelación - colado en color negro	Roldán esq. República de El Salvador	
	Nivelación de una tapa de registro de alumbrado público	Roldan entre Uruguay a Salvador	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
03/12/2025	• Demolición • colado estampado negro • Retiro de base • retiro de 6 pernos y placa de teléfonos	Roldan entre Uruguay a Salvador	
04/12/2025	• Retiro de material de obra	Roldán esq. Rep. de El Salvador	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
04/12/2025	Retiro de material	Manuel Doblado esq. Eje 1 Oriente Circunvalación.	
	- Demolición tapa - colado y estampado en concreto color negro.	Soledad esq. Correo Mayor.	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
04/12/2025	Colocación de tapa en registro ya existente de alumbrado público	Circunvalacion entre Guatemala a Zapata	
	- Fabricación con acero de marco y contramarco - Colado de tapa	San Antonio Abad #65	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
05/12/2025	- Retiro de loseta - Demolición de mezcla - nivelación - Colocación de loseta - Colocación de 12 basaltines - Colado de banquetta en concreto color negro estampado	República de Argentina entre calle República de Venezuela y calle González Obregón	
	Fabricación de una tapa de registro.	San Antonio Abad #65	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
08/12/2025	Colocación de 9 pendones	Plaza de la Santísima	
	Colado de tapa de registro	San Antonio Abad #65	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
08/12/2025	• Perfilado • Demolicion de piso • Nivelación • Colado en color negro estampado.	Palma y calle Venustiano Carranza	
09/12/2025	• Retiro de tapa dañada • Demolición • Colado en color negro estampado.	20 de Noviembre #195 entre Fray Servando Teresa de Mier y calle Nezahualcoyotl	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
09/12/2025	Carga y descarga de material de obras para su traslado	San Antonio Abad #65 a Plaza Ciudadela.	
10/12/2025	Acomodo de arena y grava en campamento	San Antonio Abad #65	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
11/12/2025	- Retiro de cimbra - Demolicion de piso - carga de material sobrante.	Calle Costa Rica esquina con calle Aztecas	
	Colocacion de tapa de alumbrado público	Plaza de la Información entre en Av Hidalgo y calle José Badillo	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
12/12/2025	Soldadura para acceso controlado en cadena.	Calle Guatemala esquina con calle Monte de piedad.	
	- Trazado en superficie. - Aplicacion de pintura.	calle 5 de mayo al cruce con calle Condesa	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
18/12/2025	Limpieza de placa	Av. Juárez # 46	
	Limpieza de grafiti	Calle Dr. Mora entre Av. Hidalgo y Av. Juárez	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
17/12/2025	Poda de 3 sujetos forestales	Calle República de Argentina entre calle República de Venezuela y calle San Ildefonso	
	Colocacion de 70 losetas de basaltin.	calle San Ildefonso entre calle República de Argentina y calle del Carmen	

Seguimiento

RECORRIDO NOCTURNO EN PLAZA DE LA CONCHITA

Día 8 de Diciembre atendiendo peticiones vecinales y realizando levantamiento de luminarias faltantes.

Dependencias que asistieron:

- ACH
- SEBIEN




Seguimiento

REUNIÓN EN PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS

El día 10 de Diciembre reunión para determinar tratamiento para el retiro de graffiti en fachada.

Dependencias que asistieron:

- ACH
- INAH
- FCH



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de 26 Macetones
Calle Guatemala
Entre Plaza Seminario y
República de Brasil



Riego de 24 Macetones
calle Comonfort
Entre República de Honduras y
República de Paraguay

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de 26 Macetones
Calle González Obregón
 Entre calle República de
 Argentina y calle República de
 Brasil



Realizó riego de áreas verdes en
 jardineras
**Plaza Vizcaínas (calle San
 Jerónimo entre calle Aldaco y Eje
 Central Lázaro Cárdenas.**



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes en
jardineras
**Jardín del Obispo (calle Pedro
Moreno y calle Rivapalacio)**



Riego de áreas verdes.
**Jardín Allende (calle Pedro Moreno
y Av. Paseo de la Reforma)**

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes en
jardineras
**Plaza Regina (calle Regina
entre calle Bolivar y calle
Isabel la Catolica)**



Riego de áreas verdes en jardineras
**San Jerónimo entre calle Bolivar y
calle Isabel la Catolica**

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes en
jardineras
**Plaza San Jerónimo entre calle
Isabel la Católica y calle 5 de
Febrero.**



Riego de 40 jardineras
**Calle San Jerónimo entre calle
Bolivar y calle Isabel la Católica**

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes
**Plaza Regina (calle Regina
entre calle Bolívar y calle
Isabel la Católica)**




Riego de 24 Macetones
**Calle Comonfort
Entre República de Honduras y
República de Paraguay**

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes.
**Jardín Allende (calle Pedro
Moreno y Av. Paseo de la
Reforma**



Riego de áreas verdes en **Jardín del
Obispo (calle Pedro Moreno y calle
Rivapalacio**



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de jardineras
**Plaza San Jerónimo entre calle
Isabel la Católica y calle 5 de
Febrero.**



Riego de jardineras
**Plaza San Jerónimo entre calle
Isabel la Católica y calle 5 de
Febrero.**

REPORTE FOTO CÍVICOS 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico



TURNO MATUTINO
FECHA 02 de Diciembre de 2025

Barrido manual en
andadores y pasillos con el
apoyo de dos infractores a
la Ley de Cultura Cívica

**Ubicación: Jardin del
Obispo (calle Pedro
Moreno y calle Riva
Palacio).**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Limpieza y desazolve de una (Coladeras de rejillas de piso)
Calle República de Uruguay frente al #75.



Limpieza y desazolve de cuatro Coladeras
**Calle República de Uruguay entre Eje 1 Oriente
(Circunvalación) y 3º callejón de Manzanares**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Limpieza y desazolve de una Coladera
(rejillas de piso).
Calle 5 de Mayo frente al.#23

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Retiro de retiró 21 losetas en mal estado
y de material sobrante para alcanzar nivel,
y colocación de 75 losetas
Marconi entre Tacuba a Donceles



Retiro de material producto de obra
Calle Marconi y donceles

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Nivelacion y colocacion de registro
Pedro Moreno y Jardin Allende




Retiro de material sobrante para
alcanzar nivel y se hace colado en
concreto negro estampado
Calle Miguel Alemán y Circunvalación

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Eliminación de grafitti con aplicacion de pintura.
Plaza de la Concepción Cuepopan



Carga y descarga del cascajo y
producto del bacheo
Calle san antonio #65 a Ciudadela

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Perfilamiento del área, se hace demolición
y retiro de material
Calle Roldan esq Salvador



Renivelacion de 1 tapa de registro de
alumbrado público
**Calle Calle Roldan entre Uruguay a
Salvador**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Demolicion de 1 tapa y colado en color negro estampado
Calle Roldan entre Uruguay a Salvador



Retiro de una base, 6 pernos y una placa de teléfono
Calle Roldan entre Uruguay y República de el Salvador.

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro de material sobrante de obra
Calle Roldan esq. Con calle Rep. De el Salvador



Retiro de material
Calle Manuel Doblado esq. Con Eje 1 Oriente Circunvalación.

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Demolición y colado de una tapa de registro de alumbrado público
Calle Soledad esq con calle Correo Mayor.



Colocacion tapa de registro en marco existente de Alumbrado Público
Calle Circunvalación entre Guatemala a Zapata

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Fabricación de marco y contramarco de
acero
San Antonio Abad 65



Retiro de loseta, demolición de mezcla
y nivelación de área
**República de Argentina entre calle
República de Venezuela y calle
González Obregón.**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Fabricación de una tapa de registro con
acero
San Antonio Abad 65



Colado de 1 tapa de registro
San Antonio Abad # 65

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Perfilado de perímetro, demolición de piso en mal estado y renivelación de 1 bolardo de concreto

Calle Palma y calle Venustiano Carranza.



Retiro de una tapa de registro en mal estado, demolición y colado en color negro

20 de Noviembre entre Fray Servando T de Mier y calle Nezahualcoyotl

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Carga y descarga de material (cascajo)
producto de las obras realizadas por esta
área
**San Antonio Abad # 65 a Plaza
Ciudadela.**



Reparación de la banqueta y retiro de
cascajo
**Calle Palma esquina con calle
Venustiano Carranza .**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Acomodo de arena y grava en
campamento
San Antonio Abad # 65



Retiro de cimbra y demolición de piso y
se carga producto de la demolición
Calle Aztecas

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de tapa de alumbrado público
**Plaza de la Información entre en Av
Hidalgo y calle José Badillo**



Soldadura en la cadena para control de
acceso
**Calle Guatemala esquina con calle
Monte de piedad.**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Trazado y aplicación de pintura en paso
peatonal
**Calle 5 de mayo al cruce con calle
Condesa**



Poda de 03 Sujetos forestales
**Calle República de Argentina entre
calle República de Venezuela y calle
San Ildefonso**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Colocacion de 70 losetas basaltin
Calle República de Argentina y calle del Carmen



Limpieza de placa
Av. Juárez # 46




Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Limpieza de grafiti
Calle Dr. Mora entre Av. Hidalgo y Av.
Juarez

3,269


Atención a incidencias de daño en
infraestructura de los perímetro A y B
ACH



59


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos

Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica




2,329 m2

Atenciones a Eliminación de grafiti en los perímetro del CH



119 Jornadas

Riego de áreas verdes




Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


AUTORIDAD CENTRO HISTORICO TOTAL ANUAL

Mantenimiento de Áreas Verdes en Parques, Plazas o Jardines con apoyo de
1.0%
Programa de Riego de Áreas Verdes Centro Histórico
2.1%

Eliminación de Grafiti (m2)
40.3%



Atención a incidencias de daño en infraestructura del perímetro de la ACH
56.6%





02

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15 de diciembre	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo	116	ML	Quincenal
	Reconstrucción de albañal	3	ML	
	Reparación de fuga de agua potable	1	Acción	
Infraestructura	Bacheo	13	M3	
	Retiro de cascajo	3	M3	
	Mantenimiento eléctrico de fuente	1	Acción	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	42	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15 de diciembre	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	4,762.00	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	923.00	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,704.90	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	723.30	Toneladas	
Alumbrado Público	Instalación y/o cambio de luminarios	4	Piezas	
	Cambio de fotocelda	5	Piezas	
	Cambio de contactor	1	Pieza	
	Reconexión de luminarios	1	Acción	
	Reconexión de circuitos	6	Acciones	
	Instalación, revisión o reconexión de tomas de corriente	5	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15 de diciembre	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	3,100	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de seto	520	ML	
	Cultivo	480	Metros cuadrados	
	Recorte	125	ML	
	Recolección de ramas	1,190	Kilogramos	
	Limpieza	220,300	Metros cuadrados	
Monumentos	Mantenimiento a monumentos	4	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plazas	7	Acciones	

Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

14

Fugas reparadas
al 15 de diciembre de
2025



143


Reparación de luminarias
al 15 de diciembre de 2025



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

15,033.30

Toneladas de recolección de
residuos orgánicos
al 15 de diciembre de 2025



26,969.75

Toneladas de recolección de
residuos inorgánicos
al 15 de diciembre de 2025




Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de Indicadores

ALCALDIA CUAUHTÉMOC TOTAL ANUAL





03

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	28 Nov 2025	707	(LUMINARIAS)	quincenal



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	28 Nov 2025	544	(LUMINARIAS)	quincenal
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	28 Nov 2025	3	(LUMINARIAS)	quincenal
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	28 Nov 2025	160	(LUMINARIAS)	Quincenal



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
VICTORIA	DOLORES Y LUIS MOYA	CENTRO	27	Reconexión de líneas de alimentación
MONEDA	JESÚS MARÍA Y CORREO MAYOR	CENTRO	16	Reconexión de líneas de alimentación
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	CALLE ROSARIO Y CABAÑA	CENTRO	1	Cambio de componentes
LORETO	SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CENTRO	5	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE GUATEMALA	LA ACADEMIA Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Cambio de componentes
AV. INDEPENDENCIA	LÓPEZ Y LUIS MOYA	CENTRO	47	Reconexión de líneas de alimentación
AV. 5 DE MAYO	ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE DE PALMA	CENTRO	31	Restablecimiento ITM
GONZÁLEZ ORTEGA	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y BERRIOZÁBAL	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE COSTA RICA	VIDAL ALCOCER Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	Cambio de componentes
TORRES QUINTERO	PL GREGORIO TORRES QUINTERO Y TORRES QUINTERO	CENTRO	4	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	136	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y EJIDO	CENTRO	18	Restablecimiento ITM
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	1	Cambio de componentes
5 DE FEBRERO	ESQUINA CON REGINA	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
FILOMENO MATA	5 DE MAYO Y MADERO	CENTRO	1	Cambio de componentes
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	8	Reconexión de líneas de alimentación
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	1	Cambio de componentes
CORREGIDORA	EJE 1 ORIENTE Y JUAN PABLO	CENTRO	40	Reconexión de líneas de alimentación
VIZCAINAS	ESQ. CALLEJÓN DE SAN IGNACIO	CENTRO	1	Cambio de componentes
PLAZA DE MONTERO	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	11	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	82	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
JUAN ÁLVAREZ	CALLEJÓN VAQUITAS Y ALLENDE	CENTRO	1	Cambio de componentes
DONCELES	ESQUINA CON PALMA NORTE	CENTRO	1	Cambio de componentes
5 DE FEBRERO	ESQUINA CON REGINA	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE ECUADOR	CENTRO	12	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	12	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE URUGUAY	CORREO MAYOR Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	2	Cambio de componentes
ROLDÁN	SAN PABLO Y MISIONEROS	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	2	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE NICARAGUA	ABRAHAM CASTELLANOS Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE BOLIVIA	GIRÓN Y DEL CARMEN	CENTRO	1	Cambio de componentes
	Perímetro "A"	Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	253	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. VERDAD No. 8	CENTRO	1	PROYECTOR EN COLOR DISTINTO
JARDINERAS DE AV. PASEO DE LA REFORMA	AV. PASEO DE LA REFORMA (ENTRE CALZ. MARIANO ESCOBEDO Y AV. INSURGENTES CENTRO)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE CABLE
	IES	Subtotal:	2	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GÉISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GÉISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GÉISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GÉISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GÉISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GÉISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GÉISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GÉISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	
	Fuentes	Subtotal	80	
		TOTAL:	337	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

VICTORIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



CAMBIO DE COMPONENTES



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

TORRES QUINTERO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

FILOMENO MATA



CAMBIO DE COMPONENTES



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROYECTOR EN COLOR DISTINTO

SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



FUENTE SALTO DEL AGUA



ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



FUENTE VENUS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
DONCELES	PJE. ALLENDE Y REPÚBLICA DE CHILE	Centro	15	Cableado y reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE COLOMBIA	GIRÓN Y CARMEN	Centro	3	Cableado y reconexión de líneas de alimentación
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	DELICIAS Y VIZCAÍNAS	Centro	2	Cableado y reconexión de líneas de alimentación
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	AV. PASEO DE LA REFORMA - MOCTEZUMA	Centro	9	Cambio de componente
REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	1	Cambio de componente
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NTE.	Centro	5	Cambio de componente
FILOMENO MATA	5 DE MAYO Y TACUBA	Centro	1	Cambio de componente
16 DE SEPTIEMBRE	CALLE PALMA E ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio de componente
REPÚBLICA DE GUATEMALA	ESQUINA CON SEMINARIO	Centro	1	Cambio de componente
MARGIL	EMILIANO ZAPATA Y SOLEDAD	Centro	1	Cambio de componente
		SUBTOTAL:	39	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
DONCELES	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y MARCONI	Centro	1	Cambio de componente
REGINA	ESQUINA CON ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio de componentes
PALMA NORTE	DONCELES A 5 DE MAYO	Centro	15	Cambio de componentes
ALDACO	CALLEJÓN DE LA ESPERANZA Y SAN JERÓNIMO	Centro	1	Cambio de componentes
LAS CRUCES	REGINA Y MESONES	Centro	1	Cambio de componentes
BELISARIO DOMÍNGUEZ	ALLENDE A REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	27	Cambio de componentes
BALDERAS	BALDERAS Y ENRICO MARTÍNEZ	Centro	42	Cambio de componentes dañados
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	Centro	1	Cambio de componentes y reconexión
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	Centro	1	Cambio de luminaria
BELISARIO DOMÍNGUEZ	ENTRE CALLEJÓN HÉROES DEL 57 Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	Centro	2	Cambio e instalación de componentes
		SUBTOTAL:	92	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CARMEN	Centro	1	Instalación de componentes
CALLEJÓN LECHERAS	CALLEJÓN LECHERAS Y SOLEDAD	Centro	1	Reacomodo de componente
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMAS	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación
LORETO	SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación
EJE 1 ORIENTE	COMONFORT Y ÓRGANO	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ESQUINA CON ARCOS DE BELÉN	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación
PALMA NORTE	DONCELES Y TACUBA	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación
SIMÓN BOLÍVAR	ENTRE REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ÁLVAREZ DE ICAZA - FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE COLOMBIA	RODRÍGUEZ PUEBLA Y CARMEN	Centro	17	Reconexión de líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	33	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
RODRÍGUEZ PUEBLA	REPÚBLICA DE VENEZUELA Y JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	Centro	21	Reconexión de líneas de alimentación
16 DE SEPTIEMBRE	ISABEL LA CATÓLICA - CALLE DE SIMÓN BOLÍVAR	Centro	24	Reconexión de líneas de alimentación
20 DE NOVIEMBRE	REGINA - MESONES	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación
SAN ANTONIO TOMATLÁN	VIDAL ALCOCER - MANUEL DOBLADO	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE HONDURAS	CALLEJÓN DE VAQUITAS E IGNACIO COMONFORT	Centro	4	Rehabilitado de cable
CORREGIDORA	LA ACADEMIA Y JESÚS MARÍA	Centro	14	Restablecimiento de ITM
AV. FRANCISCO I. MADERO	ISABEL LA CATÓLICA Y MOTOLINÍA	Centro	8	Restablecimiento de ITM
20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y 20 DE NOVIEMBRE	Centro	40	Restablecimiento de ITM y apriete de tornillería
		SUBTOTAL:	121	
	Perímetro "A"	Subtotal:	285	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	4	
	AP REPARADO	Subtotal:	289	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
JARDINERAS DE AV. PASEO DE LA REFORMA	AV. PASEO DE LA REFORMA (ENTRE CALZ. MARIANO ESCOBEDO Y AV. INSURGENTES CENTRO)	JUAREZ	1	REPOSICIÓN DE CABLE
	IES	Subtotal:	1	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	
	Fuentes	Subtotal	80	
		TOTAL:	370	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CABLEADO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

EJE CENTRAL



CAMBIO DE COMPONENTES

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

FILOMENO MATA

16 DE SEPTIEMBRE



CAMBIO DE COMPONENTES

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

20 DE NOVIEMBRE

REPÚBLICA DE HONDURAS



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



REHABILITADO DE CABLE



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

JARDINERAS DE AV. PASEO DE LA REFORMA



REPOSICIÓN DE CABLE

SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS

FUENTE DENAIDES



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE



SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

23,033

Reparaciones a luminarias del perímetro CH


Número de reparaciones a luminarias





SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

PORCENTAJE POR MES DEL 100% ANUAL





04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	6,156.08	kilómetros	quincenal	Por definir
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	1,385.000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	5,528.75	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	58.75	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	84,980	metros cuadrados		




SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	560	piezas	quincenal	Por definir
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	332,383	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	128	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	6,063	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	175	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	5,441	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	7.00	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	1,481	piezas		

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD		Cantidad	U.M.
ALAMEDA CENTRAL	(VANDÁLICO)	7.00	m2
		7.00	m2
TOTAL		7.00	m2

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI PROTESTA VANDÁLICO 7.00 M2



Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B

Periodo: Del 11 de Diciembre al 17 de Diciembre de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	4	4	9,000	0.80	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	3	3	300	0.60	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL		3	7,302	0.90	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	3	3	6,720	7.00	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	2	2	200	0.70	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ ENTRE PASILLO 2	1	1	50	0.75	SE REALIZO BARRIDO MANUAL EN ANDADOR
EJE 3 SUR	ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y FRANCISCO AYALA	1	1	200	5.00	SE REALIZO BARRIDO MANUAL EN EXPLANADA
SAN ANTONIO ABAD	ENTRE FERNANDO DE ALBA Y CERRADA DE FRAY SERVANDO	1	1	200	4.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
PLAZA TLAXCOAQUE	AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ESQUINA DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	7.00	
20 DE NOVIEMBRE	ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	1	1	100	3.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN ANDADOR

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REVILLAGIGEDO	ENTRE AV. JUÁREZ E INDEPENDENCIA	1	1	10	1.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	2	2	5,746	6.00	
AV. PASEO DE LA REFORMA	(GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN) ENTRE VERSALLES E IGNACIO RAMÍREZ	2	2	400	1.20	SE REALIZO BARRIDO EN ÁREA VERDE
PLAZA CONCEPCIÓN	DE BELISARIO DOMINGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	3,000	0.50	
ISABEL LA CATÓLICA	ESQUINA 16 DE SEPTIEMBRE	1	1	100	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
EL CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR
E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
CALLE LUIS GONZÁLEZ
OBREGÓN, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN PLAZA 23 DE MAYO, EN
APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN LEANDRO VALLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN REPÚBLICA DE BRASIL
Y REPÚBLICA DE BOLIVIA,
EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL (ENTRE PASILLO 2, DE AV. JUÁREZ), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN EJE 3 SUR, (ENTRE
JOSÉ ANTONIO TORRES Y
FRANCISCO AYALA), POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE
EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
SAN ANTONIO ABAD, ENTRE
FERNANDO DE ALBA Y
CERRADA DE FRAY SERVANDO,
POR EL RETIRO DE PERSONAS
EN SITUACIÓN VULNERABLE EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
TLAXCOAQUE, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN 20 DE NOVIEMBRE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
SANTA CATARINA, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE
EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
REVILLAGIGEDO, EN APOYO A
LA SECRETARÍA DE LA
POLICIA TURÍSTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, ENTRE VERSALLES E IGNACIO RAMÍREZ, (GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ISABEL LA CATÓLICA Y 16 DE
SEPTIEMBRE, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN).





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA CONCEPCIÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR LA “CAMPAÑA DE INVIERNO, CENAS CALIENTES”, DONDE SE BRINDAN CENAS A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (DANDO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, DE LUNES A VIERNES Y HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO.







APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE LIMPIEZA URBANA, EN LA COLOCACIÓN DE TAPIAL EN EL EDIFICIO DE CORREOS DE MÉXICO, PALACIO NACIONAL Y SUPREMA CORTE DE JUSTICIA COLOCADO PREVIO A LA MARCHA POR PARTE DEL MOVIMIENTO “SOMOS GENERACIÓN Z MÉXICO”, DONDE REAFIRMAN SU PRESENCIA EN LAS CALLES Y REFORZAR SU EXIGENCIA A SER ESCUCHADOS EN EL PANORAMA POLÍTICO Y SOCIAL DEL PAÍS DEMANDANDO SEGURIDAD, PAZ, FIN A LA VIOLENCIA AL NARCOTRÁFICO Y A LA INSEGURIDAD EXIGIENDO UN MÉXICO EN PAZ SIN CORRUPCIÓN Y JUSTICIA COMBATE A LA CORRUPCIÓN IMPUNIDAD Y EXIGENCIAS DE JUSTICIA REFORMAS POLÍTICAS MECANISMOS CIUDADANOS DE REVOCACIÓN DE MANDATO PARA, EL EJECUTIVO Y TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO PARTIDISTAS Y POR MAYORES DERECHOS DEMOCRÁTICOS.






APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE LIMPIEZA URBANA, EN EL RETIRO DEL TAPIAL EN EL EDIFICIO DE CORREOS DE MÉXICO, PALACIO NACIONAL Y SUPREMA CORTE DE JUSTICIA COLOCADO PREVIO A LA MARCHA POR PARTE DEL MOVIMIENTO “SOMOS GENERACIÓN Z MÉXICO”, DONDE REAFIRMAN SU PRESENCIA EN LAS CALLES Y REFORZAR SU EXIGENCIA A SER ESCUCHADOS EN EL PANORAMA POLÍTICO Y SOCIAL DEL PAÍS DEMANDANDO SEGURIDAD, PAZ, FIN A LA VIOLENCIA AL NARCOTRÁFICO Y A LA INSEGURIDAD EXIGIENDO UN MÉXICO EN PAZ SIN CORRUPCIÓN Y JUSTICIA COMBATE A LA CORRUPCIÓN IMPUNIDAD Y EXIGENCIAS DE JUSTICIA REFORMAS POLÍTICAS MECANISMOS CIUDADANOS DE REVOCACIÓN DE MANDATO PARA, EL EJECUTIVO Y TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO PARTIDISTAS Y POR MAYORES DERECHOS DEMOCRÁTICOS.






LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, POR LOS EVENTOS SOCIO – CULTURALES, REALIZADOS POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO “POESÍA ENTRE AMIGOS”






MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LIBROS




LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LAS “AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO”, PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS, NECESIDADES, PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.






LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONÓMICAS EN EL CORREDOR PEATONAL.



BARRIDO MANUAL





RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





LAVADO





LAVADO DE PAPELERAS






RETIRO DE PROPAGANDA






RETIRO DE CHICLES





ALAMEDA CENTRAL

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, EN
DR. MORA, ENTRE AV. JUÁREZ
Y AV. HIDALGO, POR EL
RETIRO DE BASURA





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, EN
ÁNGELA PERALTA, ENTRE AV.
JUÁREZ Y AV. HIDALGO, POR
EL RETIRO DE BASURA**



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


229,319.55 m³

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos

2,545.5 m³

Tierra recolectada en PA del CH

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos



Recolección de tierra






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

71,341 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH


Retiro de propaganda



163,129 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución

Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


38,958.25 m2

Eliminación de grafiti en PA de CH



8,575 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

27,440 pzas

Lavado de Papeleras PA de CH




277,023.6 kms

Barrido Manual



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Seguimiento de Indicadores

REPORTE ANUAL SOBSE-DGSUS





05

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 05 de Diciembre al 18 de Diciembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	8	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	por definir
	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Bellas Artes	Línea 8		

STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO				DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS												 2025 Año de La Mujer Indígena	 70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE TENOCHTITLAN	
ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C. INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO																		

**DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS
COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS**

ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C INSTALADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO


154



STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


93%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas



100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores



STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


92%

Porcentaje de eficiencia en escaleras
eléctricas

89.50%

Porcentaje de eficiencias en elevadores

PORCENTAJES FINALES EN 2025





06

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTÓRIA

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 04 al 17 de diciembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	19	cantidad	quincenal	Por definir
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	17	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 4 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	AYUNTAMIENTO 106	CENTRO	OBRA NUEVA	MAYOR
2	MANUEL MÁRQUEZ STERLING 28-A	CENTRO	PRÓRROGA 002/25 RESTAURACION	MAYOR
3	AV MEXICO-TENOCHTITLAN 50	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
4	SAN ILDEFONSO 80	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
5	LORETO 15	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
6	RODRIGUEZ PUEBLA 46	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
7	REPUBLICA DE GUATEMALA 18	CENTRO	LIBERACIONES Y LIMPIEZA	MENOR

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 4 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX				
No.	DIRECCIÓN	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
8	AV CHAPULTEPEC 62	CENTRO	ANUNCIO	MENOR
9	BALDERAS 47	CENTRO	PRORROGA 515/25 MANTENIMIENTO	MAYOR
10	SAN JERONIMO 25-A	CENTRO	ADECUACION	MENOR
11	AV DR RIO DE LA LOZA 182	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
12	GENERAL PRIM 47	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
13	DR MORA 11	CENTRO	RESTAURACION	MAYOR
14	REPUBLICA DE COSTA RICA 66	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
15	TACUBA 70	CENTRO	TOLDO	MENOR

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 4 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX				
No.	DIRECCIÓN	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
16	16 DE SEPTIEMBRE 57	CENTRO	REMODELACION	MENOR
17	REPUBLICA DE EL SALVADOR 105-203	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
18	TACUBA 85	CENTRO	TOLDO	MENOR
19	TACUBA 85	CENTRO	ANUNCIO	MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 4 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJO	TIPO DE OBRA
1	COMONFORT	2	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO PARA VIVIENDAS.	MAYOR
2	REPÚBLICA DE VENEZUELA	18-A206	CENTRO	TRABAJO DE MANTENIMIENTO.	MENOR
3	TACUBA	5	CENTRO	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE REFUERZO ESTRUCTURAL.	MAYOR
4	TACUBA	5	CENTRO	TRABAJO DE MANTENIMIENTO.	MENOR
5	MORELIA	4	CENTRO	CONTINUIDAD PARA DEMOLICIÓN TOTAL DEL INMUEBLE.	MAYOR
6	MONTE DE PIEDAD	15	CENTRO	COLOCACIÓN DE UN TAPIAL.	MENOR
7	REGINA	64-B	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES EN LA VÍA PÚBLICA.	MAYOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 4 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
8	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	332	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES EN LA VÍA PÚBLICA.	MENOR
9	MONTE DE PIEDAD	15	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN EL QUINTO NIVEL.	MAYOR
10	FRANCISCO I. MADERO	35	CENTRO	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES.	MENOR
11	DONCELES	40	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INTERIOR DE LAS OFICINAS.	MAYOR
12	DONATO GUERRA	4	CENTRO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL INMUEBLE.	MENOR
13	COLÓN	1	CENTRO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PORTÓN PRINCIPAL.	MAYOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 4 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025


No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJO	TIPO DE OBRA
14	VIZCAÍNAS	3	CENTRO	TRABAJO DE REMODELACIÓN INTERIOR.	MENOR
15	REPÚBLICA DE HONDURAS	61	CENTRO	TRABAJO DE REGULARIZACIÓN POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE.	MAYOR
16	REPÚBLICA DE CHILE	1	CENTRO	TRABAJO PARA EL RETIRO DE 5 ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	MENOR
17	REGINA	84	CENTRO	TRABAJO DE REMODELACIÓN INTERIOR.	MENOR



INAH | Seguimiento de Indicadores


371

Solicitudes de autorización de obras



329


Autorizaciones de obra





INAH | Seguimiento de Indicadores

INAH TOTAL ANUAL





07

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Gobierno de
México



Mejora en la red de Baja Tensión Subterránea (Electromecánica y Civil) La Lagunilla

Diciembre 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Polígono en proceso

Calle Rep. De Colombia, Rep. De Argentina y Rep. de Perú



Gobierno de
México



- Inicio de obra por tercero: 25 de agosto 2025
- Contratista asignado: LICENSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- Avance Programado: 98%
- Avance Real: 98%
- Monto de material: \$3,817,355.36
- Monto total: \$7,734,100.78
- Km obra civil : 1.58 km
- Km obra electromecánica: 2.86 km
- Duración: 90 días






08

INCIDENCIAS URBANAS 2025

Incidencias urbanas | Indicadores


INCIDENCIAS URBANAS ATENDIDAS POR DEPENDENCIA



Incidencias urbanas | Indicadores


Atendido por Dependencia

- ACH
- Al. Cuauhtémoc
- CFE
- FCH
- G.P. CONSTRUCCIONES
- IAPP
- SCT-DGOT- SEMAFÓROS
- SEBIEN
- SEGIAGUA
- SEMOVI
- SOBSE-AP
- SOBSE-ÁREAS VERDES
- SOBSE-DGOIV
- SOBSE-DGSUS
- SPARVP
- SSC-Preventivo
- STC-Metro
- TELMEX
- TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO
- VARIOS



Incidentes urbanos | Indicadores

Pendiente por Dependencia






TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO