



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XII Sesión Ordinaria

27 de junio 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❑ Mensaje de bienvenida
- ❑ Reportes institucionales
- ❑ Turnos
- ❑ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26 de Junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	55	Acciones	Quincenal	11 de julio
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones		
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	0/0	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	1	jornadas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
13/06/2025	Refuerzo de acero con soldadura de arco en tapa de registro con alambros de 1/4	Revillagigedo entre Av. Juárez a Independencia		
	colado de tapa de registro de 40 x 60 con concreto fc 100 kg/cm3.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/06/2025	Se recogen 22 bolardos metálicos y 3 bolardo roto	Humboldt esq. Av. Juarez		
	Se recogen 3 bolardos metálicos	Morelos esq. Enrico martinez		
	Se recoje 1 bolardos metálicos	Lucas Alamán esq. Eje Central		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
17/06/2025	Solicitud de balizamiento y señalamientos para salida de emergencia del IEMS	Calle Del Carmen #37, Col. Centro		
	Rehabilitación de registro y adecuación de rejillas	Revillagigedo entre Av. Juárez a Independencia		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/06/2025	Habilitado de acero, tubular PTR DE 3 x 3 pulgadas. De 1.5 m. de largo.	San Antonio Abad 65		
	Habilitado de refuerzo de acero con varilla del 3/8 para fabricar un soporte para cargar el elemento. Soldado al PTR de 3x3 pulgadas			
	Colado de contrapeso con concreto resistencia fc:100 kg/cm2. en un bote de 19 lts.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/06/2025	Habilitado de acero, tubular PTR DE 3 x 3 pulgadas. De 1.5 m. de largo.	San Antonio Abad 65		
	Habilitado de refuerzo de acero con varilla del 3/8 para fabricar un soporte para cargar el elemento. Soldado al PTR de 3x3 pulgadas			
	Colado de contrapeso con concreto resistencia fc:100 kg/cm2. en un bote de 19 lts.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/06/2025	Demolición de banqueta con un volumen de .40 m3.	16 de Septiembre esquina Gante		
	Nivelación de terreno, para colar concreto 1 m2.			

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/06/2025	Colado de concreto Fc 100=kg/cm2. en banquete con un volumen de 1 m2.	16 de Septiembre esquina Gante		
	Colocación de 3 bolardos			

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
20/06/2025	Se prepara área y se sueldan 6 alcayatas a PTR de 3"X3" y se pintan las dos bases nuevamente en San Antonio 65	San Antonio Abad #65		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
23/06/2025	Reposición de loseta en banqueta por ajuste de superficie	Se hace retiro, se hace corte para ajustar la loseta, se pone mezcla para asentar 9 losetas de 20X40 cm		
24/06/2025	Se hace retiro de concreto en una área de 1.30X2.00= 2.60 m ²	San Ildefonso entre Rep. de Argentina a Del Carmen		
	Se deja preparada el área para posteriores trabajos debido a las lluvias			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/06/2025	Se hace retiro de piezas en mal estado	San Ildefonso entre Rep. de Argentina a Del Carmen		
	Se perfila perímetro			
	Se realizan cortes para los aproches			




Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/06/2025	Se hace la colocación de losetas en una área de 2.50 m2	San Ildefonso entre Rep. de Argentina a Del Carmen		
	Tendido de arena con cemento para la junta constructiva así como la señalización correspondiente			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores


FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
26/06/2025	Se realizó desazolve y limpieza de 15 metros lineales de dren Pluvial Recolectando .75 M ³ de Azolve.	Av. Hidalgo frente a lo que era la calle Angela Peralta		

Seguimiento

Recorrido interinstitucional para la evaluación de infraestructura y ordenamiento en Jardín Allende y Jardín del Obispo

Derivado del recorrido realizado el jueves 19 de Junio del año en curso en el Jardín Allende y recorrido en Jardín del Obispo donde se requiere también apoyo y que se realizan con las diferentes dependencias que asistieron y que son:

- SOBSE la Subdirección de Áreas Verdes.
- SOBSE la Subdirección de Limpieza.
- SOBSE la Subdirección Alumbrado Público.
- Autoridad del Centro Histórico.
- CFE



Seguimiento

Reunión de Dirección Ejecutiva de Planeación , Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico y Secretario de Obras y Servicios.

Se tuvo la visita del Arq. Raúl Basulto Luviano Secretario de Obras y Servicios y el Arq. Adrián Hernández Molina Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad para hacer la presentación de la **Propuesta del Programa de Iluminación Integral del polígono A y B del Centro Histórico**, con la participación de las siguientes áreas:

- ACH
- FIDEICOMISO
- INAH

De la cual, se derivó en los siguientes acuerdos:

- SOBSE programara recorridos para realizar el sembrado de colocación de luminarias para hacer una propuesta en físico en conjunto con el INAH, Fideicomiso y ACH.
- En máximo 3 semanas el Secretario realizará la evaluación de maquetas (sembrado de luminarias), en vía pública.



Seguimiento

Derivado de la 11a. Mesa de Infraestructura Interinstitucional y de Obras se realizó recorrido con diversas dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza de las Vizcaínas

Recorrido en **Plaza de las Vizcaínas** ubicada entre Eje Central y Aldaco, con el propósito de conocer el estatus que guarda y realizar mantenimiento.

Dependencias que asistieron

- ACH.
- Fideicomiso.
- Alcaldía Cuauhtémoc.
- Arbolado SOBSE.
- Alumbrado público de SOBSE.
- Servicios Urbanos SOBSE.
- SEBIEN.


Después del recorrido se llegaron a varios Acuerdos:

- Graffiti
- Pintura de muros y portones metálicos. (ACH).
- Personas en situación de calle, a
- Revisión de luminarias p
- Plantación en 2 jardineras





Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes y jardineras Riego 372 M
Plaza Regina (calle Regina entre calle Bolivar y calle
Isabel la Catolica)



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve

Se realizó desazolve y limpieza de un registro pluvial (de orilla de Guarnición) y se desazolve 10 Metros lineales de atarjea.
Calle República de Venezuela frente a la parada del Metrobus Teatro del Pueblo



Desazolve

Se realizó desazolve y limpieza de un registro y se desazolve 8 Metros lineales de atarjea
Recolectando .25 M³
Calle Torres Quintero #7

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro y recolección de mobiliario urbano (bolardos)
Humboldt esq. Av. Juárez
Morelos esq. Enrico Martínez
Lucas Alamán esq. Eje Central Lázaro Cárdenas

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve

Trabajos realizados: desazolve y limpieza de 4 registros pluviales (Rejillas de piso), un registro (pozo de visita) y se desazolve 17 Metros lineales de atarjea

Recolectando .45 M³


Calle Motolinia frente a los predios # 31 y 33



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Rehabilitación de registro y adecuación de rejillas
Revillagigedo entre Av. Juárez a Independencia



Balizamiento y señalamientos para salida de
emergencia del IEMS

Calle Del Carmen #37, Col. Centro. (Solicitud)




Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Reposición de loseta en banqueta por ajuste de
superficie
Primo de Verdad entre Moneda a Templo Mayor



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Desazolve y limpieza de drenes
Avenida Hidalgo y Angela Peralta frente a Palacio de
Bellas Artes

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve
Calle Soledad frente al predio # 43

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Reparación de tapa metálica
16 de Septiembre e Isabel la Católica



Retiro de concreto
San Ildefonso entre Argentina a el Carmen

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Desazolve, con estas actividades se concluyó la atención de éste punto.

Av. hidalgo frente a lo que fue la calle Angela Peralta.




Autoridad del Centro Histórico | Trabajos con Fotocívicos



Barrido manual en andadores 580 M²
**Plaza Vizcaínas (calle San Jerónimo entre calle
Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas.**


952

Atención a incidencias de daño en
infraestructura de los perímetro A y B
ACH
JUNIO



50

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos
JUNIO




1,165 m2

Atenciones a Eliminación de grafiti en los perímetro del CH
JUNIO



99 Jornadas

Riego de áreas verdes
JUNIO





02

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



PROGRAMA PARA EL ARREGLO DE FACHADAS

CENTRO HISTÓRICO
DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
2025

INICIO: JULIO 2025 * FIN: OCTUBRE 2025



EL Programa ARREGLO DE FACHADAS 2025, forma parte del proyecto denominado Paisaje Histórico-Urbano en Riesgo: Conservación y Restauración en el Sendero de la Antigua Acequia Tezontlale, seleccionado para ser ejecutado en el ejercicio fiscal 2025, con el Apoyo para Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. ACMPM.




Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UBICACIÓN DE LAS FACHADAS
CON TRABAJOS A EJECUTAR





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO




UBICACIÓN MAGNOLIA No. 131



ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
SE REQUIERE APOYO PARA EL CLAREO DE FRONDA DE ARBOLES SOBRE LA FACHADA DE ZARCO PARA FAVORECER LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS DE TRABAJO	DEPURAR FUERA DE USO U OBSOLETO	DEPURAR FUERA DE USO U OBSOLETO
	CABLEADO FUERA DE USO U OBSOLETO	CABLEADO FUERA DE USO U OBSOLETO





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO




UBICACIÓN MAGNOLIA No. 111



ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
	DEPURAR FUERA DE USO OBSOLETO	DEPURAR FUERA DE USO OBSOLETO
	CABLEADO DE USO U	CABLEADO DE USO U





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO





UBICACIÓN SOTO No. 96



ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
<p>COLOCAR AISLANTE EN CABLES QUE ALIMENTA INMUEBLE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FACHADA (EXTREMO NORTE) PARA FACILITAR Y GARANTIZAR SEGURIDAD EN LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS</p>		





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



UBICACIÓN GUERRERO No. 43



ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
	DEPURAR FUERA DE USO OBSOLETO	CABLEADO DE USO U OBSOLETO





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UBICACIÓN DE LAS FACHADAS
CON TRABAJOS A EJECUTAR





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



UBICACIÓN REGINA No. 81



ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
SE REQUIERE APOYO PARA EL CLAREO DE FRONDA DE ARBOLES SOBRE LA CALLE DE REGINA PARA FAVORECER LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS DE TRABAJO	DEPURAR FUERA DE USO U OBSOLETO	CABLEADO FUERA DE USO U OBSOLETO





03

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de junio	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Reparación de fuga de agua	1	Fuga	Quincenal
	Limpieza de pozo de visita	19	Piezas	
	Desazolve de pozos, coladeras, registros y rejillas	1,522	ML	
	Cambio de accesorio hidráulico	1	ML	
	Mantenimiento de tazones y caseta de fuente	1	Litros	
Infraestructura	Retiro de cascajo	1	ML	
	Mantenimiento eléctrico de fuente	1	Acción	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	28	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de junio	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	2,892	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	592.8	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,047.9	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	496.4	Toneladas	
Alumbrado	Cambio de fotoceldas	3	Piezas	
	Cambio de luminario Led	1	Pieza	
	Reconexión de circuitos	1	Acciones	
	Reconexión de luminarios	2	Acciones	
	Instalación de toma de corriente	1	Acción	




Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de junio	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Riego	600	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de pasto	3,700	Metros cuadrados	
	Poda de seto	624	ML	
	Cultivo	625	Metros cuadrados	
	Recorte	87	ML	
	Limpieza	205,200	Metros cuadrados	
	Recolección de ramas	1,100	Kilogramos	
	Plantación	1,000	Piezas	
Monumentos	Barrido y lavado de bustos	10	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plaza	2	Acciones	


7,784

Toneladas de recolección de residuos orgánicos
JUNIO




14,179.95

Toneladas de recolección de residuos inorgánicos
JUNIO




8

Fugas de agua reparadas
JUNIO





67

Reparación de luminarias
JUNIO



Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





04

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA





Desazolve de drenaje

23 de Junio de 2025

Desazolve en la calle San Jerónimo #97

Acciones realizadas:

- Se realizó desazolve de una rejilla de piso y de aproximadamente 6 metros de albañal.
- Se requiere seguir trabajando ya que se encuentra muy azolvada la descarga.



Desazolve de drenaje

23 de Junio de 2025

Desazolve en la calle Alhóndiga #10

Acciones realizadas:

- Se realizó desazolve de 2 pozos de visita, 100 metros de atarjea, 3 rejillas de piso y la extracción de 1 m³ de azolve.
- Con estos trabajos la red ha quedado con niveles bajos y operando adecuadamente.





05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	06 Jun 2025	1,246	(ACCIONES)	quincenal	04 Jul 2025



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	06 Jun 2025	719	(ACCIONES)	quincenal	04 Jul 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	06 Jun 2025	5	(ACCIONES)	quincenal	
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	06 Jun 2025	522	(ACCIONES)	Quincenal	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
República de Perú	Eje Central Lázaro Cárdenas y Allende	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación
Carretones	Calle Santo Tomás y Circunvalación	Centro	1	Cambio/Instalación de Luminaria
Fray Servando Teresa de Mier	Calle Sur 81 y Rafael Heliodoro	Centro	2	Cambio/Instalación de Fococelda
República de Perú	Allende y República de Chile	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación
Mesones	5 de Febrero - Isabel la Católica	Centro	16	Restablecimiento de ITM
República del Salvador	Calle de Mesones - Calle de Isabel la católica	Centro	1	Reacomodo de componentes
República de Uruguay	Isabel la católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Cambio/Instalación de Fococelda
Jesús María	Corregidora y Soledad	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
La Academia	Moneda y Soledad	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
		Subtotal:	43	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Filomeno Mata	Av. Francisco I. Madero y Av. 5 de Mayo	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Brasil	República de Perú y República de Honduras	Centro	13	Restablecimiento de ITM
República de Uruguay	Isabel la Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
San Ildefonso	Rodríguez Puebla y del Carmen	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
San Antonio Tomatlán	Callejón de Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	5	Cableado
La Santísima	República de Guatemala y Emiliano Zapata	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación
20 de Noviembre	Calle de Nezahualcóyotl y Av. José María Izazaga	Centro	7	Restablecimiento de ITM
Fray Servando Teresa de Mier	San Lucas y San Miguel	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	1	Cambio/Instalación de Luminaria
República de Honduras	Entre República de Brasil y República de Chile	Centro	1	Cambio/Instalación de Luminaria
		Subtotal:	39	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
20 de Noviembre	Mesones y Regina	Centro	11	Cambio/Instalación de Fococelda
José María Pino Suárez	Entre Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Regina	20 de Noviembre y 5 de febrero	Centro	1	Cambio/Instalación de Lámpara
Vizcaínas	Esquina con Vizcaínas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación
República de Uruguay	Circunvalación y Jesús María	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación
Fray Servando Teresa de Mier	Calzada de la Viga y Calzada Canal	Centro	4	Cableado
Loreto	Entre San Antonio Tomatlán y Callejón de Mixcalco	Centro	22	Cableado
Comonfort	República del Ecuador y Eje 1 Norte	Centro	14	Cableado
Venustiano Carranza	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	13	Restablecimiento de ITM
20 de Noviembre	C. Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	10	Restablecimiento de ITM
		Subtotal:	86	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Isabel la Católica	16 de septiembre y 5 de mayo	Centro	12	Cableado
República de Uruguay	Isabel La Católica y C. 5 de Febrero	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Venezuela	República de Brasil y Rodríguez Puebla	Centro	26	Restablecimiento de ITM
Isabel la Católica	5 de Mayo y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Argentina	Calle Apartado y República de Venezuela	Centro	22	Cableado
San Antonio Tomatlán	Eje 1 Oriente y Calle de Loreto	Centro	17	Restablecimiento de ITM
16 de Septiembre	Simón Bolívar y Isabel La Católica	Centro	5	Restablecimiento de ITM
José María Pino Suárez	República de El Salvador y José María Izazaga	Centro	31	Reconexión de líneas de alimentación
República de Perú	República de Brasil y República de Chile	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	130	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
República de Ecuador	República de Brasil y Palma Nte	Centro	2	Cambio/Instalación de Balastro
República de Perú	República de Chile y Palma Norte	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Fray Servando Teresa de Mier	Roldan y Topacio	Centro	1	Cambio/Instalación de Brazo
República de Cuba	Ignacio Allende y Callejón del 57	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
República de Cuba	Callejón del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Corregidora	Erasmus Castellanos y Academia	Centro	2	Cambio/Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Correo Mayor	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Regina	Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Roldán	Misioneros y Ramón Corona	Centro	1	Cambio/Instalación de Balastro
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Cableado
		Subtotal:	12	
	Perímetro "A"	Subtotal:	310	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	312	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10	CENTRO	1	PROYECTOR EN COLOR DISTINTO
HEMICICLO A JUÁREZ (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ No. 50	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
PLAZA TOLSÁ	C. TACUBA No. 8	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
	IES	Subtotal:	3	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	34	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal	21	
	Fuentes	Total	261	
		TOTAL:		



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

CORREO MAYOR



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO

MESONES



RESTABLECIMIENTO DE ITM



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

FUENTE DE LA REPÚBLICA



PROYECTOR EN COLOR DISTINTO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROYECTOR EN COLOR DISTINTO



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PRIMAVERA



LLENADO DE FUENTE

FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



APLICACIÓN DE QUÍMICOS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
16 DE SEPTIEMBRE	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Centro	7	Luminaria(s) apagada(s)
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Centro	2	Cambio / Instalación de Socket y Lámpara PGZ
20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Centro	20	Cableado
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Centro	2	Cambio / Instalación de Socket y Lámpara PGZ
20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Centro	20	Cableado
5 DE FEBRERO	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPUBLICA DEL SALVADOR	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
5 DE FEBRERO	REPÚBLICA DEL SALVADOR Y MESONES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
5 DE FEBRERO	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	Centro	16	Cableado
5 DE FEBRERO	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	Centro	16	Cableado
AV. FRANCISCO I. MADERO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y C. DE LA PALMA	Centro	15	Cableado
		Subtotal:	101	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
BOLÍVAR	TACUBA Y 5 DE MAYO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
BOLÍVAR	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
CALLEJÓN DE MESONES	MESONES Y REGINA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
CALLEJÓN DEL 57	REPÚBLICA DE CUBA Y DONCELES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
CORREGIDORA	JESÚS MARÍA Y ALHÓNDIGA	Centro	1	Componente mal ubicado
CORREO MAYOR	MESONES Y REGINA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
DEL CARMEN	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	Centro	15	Cableado
DEL CARMEN	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	Centro	15	Cableado
EMILIANO ZAPATA	JESÚS MARÍA Y MARGIL	Centro	2	Cableado
IGNACIO ALLENDE	ÓRGANO Y REPÚBLICA DE HONDURAS	Centro	8	Restablecimiento de ITM
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y MADERO	Centro	5	Cableado
		Subtotal:	51	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y MADERO	Centro	5	Cableado
JESÚS MARÍA	CORREGIDORA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	Centro	23	Cableado
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SAN JERÓNIMO Y REGINA	Centro	2	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
JUSTO SIERRA	LORETO Y DEL CARMEN	Centro	2	Cableado
JUSTO SIERRA	LORETO Y DEL CARMEN	Centro	2	Cableado
LA SANTÍSIMA	EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	Centro	5	Cableado
LAS CRUCES	REGINA Y SAN PABLO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
MANUEL DOBLADO	NACIONAL Y MANUEL DE LA PEÑA	Centro	2	Cableado
MANZANARES	TALAVERA Y EJE 1 ORIENTE	Centro	3	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MARGIL	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	Centro	1	Cableado
		Subtotal:	47	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MESONES	ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MESONES	1A CALLE DE TOPACIO Y LAS CRUCES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MONTE DE PIEDAD	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	Centro	13	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
PASEO DE LA CONDESA	ESQUINA CALLE TACUBA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	35	Restablecimiento de ITM
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / instalación de luminaria Bellota 1900
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	ESQUINA 5 DE FEBRERO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	1	Cableado
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	1	Cableado
REPÚBLICA DE CHILE	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	Centro	2	Cambio / instalación de Fotocelda
		Subtotal:	57	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE BRASIL Y ARGENTINA	Centro	7	Cableado
REPÚBLICA DE GUATEMALA	LA SANTÍSIMA Y JESÚS MARÍA	Centro	8	Cableado
REPÚBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARÍA Y DE LA SANTÍSIMA	Centro	7	Cambio / instalación de Fotocelda
REPÚBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARÍA Y DE LA SANTÍSIMA	Centro	7	Cambio / instalación de Fotocelda
REPÚBLICA DE HONDURAS	ALTUNA Y REPÚBLICA DE BRASIL	Centro	8	Cableado
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE CHILE Y LEANDRO VALLE	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y ALLENDE	Centro	20	Restablecimiento de ITM
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y ALLENDE	Centro	13	Cableado
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y ALLENDE	Centro	13	Cableado
REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
		Subtotal:	86	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE URUGUAY	TABACALEROS Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
REPÚBLICA DEL SALVADOR	ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REVILLAGIGEDO	AV. JUÁREZ Y AV. INDEPENDENCIA	Centro	9	Transformación a LED
REVILLAGIGEDO	AV. INDEPENDENCIA Y AV. JUÁREZ	Centro	2	Colocación de luminarias (Nuevas)
REVILLAGIGEDO	AV. INDEPENDENCIA Y AV. JUÁREZ	Centro	1	Colocación de luminarias (Nuevas)
RODRÍGUEZ PUEBLA	SAN ILDEFONSO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
SAN ANTONIO TOMATLÁN	EJE 1 ORIENTE Y LORETO	Centro	17	Cableado
SAN JERÓNIMO	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	24	Cableado
SAN JERÓNIMO	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Centro	2	Cableado
SAN MARCOS	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	Centro	1	Cambio / instalación de Lámpara PGZ
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL E ISABEL LA CATÓLICA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
		Subtotal:	60	
	Perímetro "A"	Subtotal:	402	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE BALASTRO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE CABLE
	LUM REP CH	Subtotal:	5	
	AP REPARADO	Subtotal:	407	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	1	TIRAS LED APAGADAS
EDIFICIO DE JOYERÍAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
	IES	Subtotal:	2	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal:	15	
	Fuentes	Subtotal	261	
		TOTAL:	1,246	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

MESONES



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA PGZ



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

SAN JERÓNIMO



CABLEADO

REPÚBLICA DE CHILE



CAMBIO/INSTALACIÓN DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LAS CRUCES



CAMBIO E INSTALACIÓN DE BALASTRO

BOLÍVAR



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA PGZ



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE BALASTRO



CAMBIO DE FOCO Y BALASTRO




SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



SE RESTABLECEN TIRAS DE LED

EDIFICIO DE JOYERÍAS



RECONEXIÓN DE CABLEADO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



CAMBIO DE COLOR



SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS

FUENTE AMÉRICAS




LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE



SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

11,737

Reparaciones a luminarias del perímetro CH
JUNIO





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 6 al 19 de Junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	7	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	10 de julio
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Pino Suárez	Línea 2	Balderas 7676	Línea 1
Bellas Artes	Línea 8	Allende 7697	Línea 2
Zócalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
		Salto del Agua	Línea 8
Hidalgo	Línea 2	Morelos	Línea B

ELEVADORES	
Cuauhtémoc CUA-1ET	Línea 1
Juárez	Línea 3



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 06 al 19 de junio del 2025														OBSERVACIONES
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	
PERÍMETRO A																		
9	2	Hidalgo	8724	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ	SUSTITUCION DE PASAMANOS								
13	2	Allende	7697	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BOBINAS DE MOTOR EN CORTO
29	3	Hidalgo	8726	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	ING. ONTIVEROS INFORMA QUE EL EQUIPO PRESENTA GOTERA SOBRE PLACA DE DESEMBARQUE, (SE REALIZA REVISIÓN, 18/06/2025 EQUIPO SIN FILTRACIÓN, AMBOS PASAMANOS SECOS, EQUIPO FUNCIONANDO. CLAUDIA HDEZ. 19:25)
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REPARACIÓN FUGA DE ACEITE EN REDUCTOR.
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA DE ACEITE EN REDUCTOR.
PERÍMETRO B																		
42	1	Balderas	7676	SÍ	SÍ	NO	PASAMANOS DAÑADO											
53	3	Balderas	3BA22S	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	AGUA EN FOSA SE REALIZARA MANIOBRA CON PERSONAL DE HIDRAULICAS
63	8	Salto del Agua	8SA11S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO

Página 1



STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


94%

Porcentaje de eficiencia en escaleras
eléctricas
JUNIO


97.37%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
JUNIO

Escaleras eléctricas



Elevadores





07

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 13 al 27 de junio	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	3	10 de julio 2025
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	34	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	17	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	0	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de Infraestructura

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Jesús María casi esq. Corregidora	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
Jesús María esq. Zapata	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
Misioneros esq. Circunvalación	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Independencia entre Mariano Azuela y López	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
V. Carranza entre Eje Central y Las Cruces	SIN DATO	CENTRO	8	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
Rep. de Brasil entre Belisario Domínguez y Rep. de Ecuador	SIN DATO	CENTRO	8	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
Rep. de Cuba entre Cjón del 57 y Palma	SIN DATO	CENTRO	8	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			38	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE COSTA RICA 118	MANUEL DOBLADO	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE VENEZUELA 91	DEL CARMEN	RODRÍGUEZ PUEBLA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REGINA 159	TOPACIO	JESUS MARIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
DOLORES 20	INDEPENDENCIA	ART 123	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MANZANARES 24	2DO CJON MANZANARES	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MESONES 189	TOPACIO	JESUS MARIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PINO SUAREZ 36	MESONES	REP. DE EL SALVADOR	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LUIS MOYA 5	JUAREZ	INDEPENDENCIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 73	ALTUNA	REP. DE CHILE	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CJON HORMIGUERO 12	SAN MIGUEL	MÉDICO MILITAR	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CORREGIDORA 62	ALHÓNDIGA	JESUS MARIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SOLEDAD 58	SAN MARCOS	MARGIL	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JOSE JOAQUIN HERRERA 18	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MANUEL DOBLADO 90	J.J. HERRERA	NACIONAL	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ARGENTINA 101	REP. DE ECUADOR	REP. DE PARAGUAY	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
E. ZAPATA 64	MARGIL	SAN MARCOS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LEONA VICARIO 63	LECUMBERRI	J.J. HERRERA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN




Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

5

Obras de mantenimiento que
impliquen rompimiento en vía pública
JUNIO


Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública



256

Bóvedas atendidas con acciones de
desagüe
JUNIO

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe






Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

4

Tapas de registros y/o bóvedas
reparadas
JUNIO


Tapas de registros y/o bóvedas reparadas



104

Atenciones a fallas en el suministro
de energía eléctrica
JUNIO

Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica





Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

10

Siniestro de robo registrados
JUNIO






08

TELMEX



Teléfonos de México | Reportes

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
17 JUNIO	CABLES DE FIBRA TIRADOS y CABLES COLGANDO A UNA ALTURA MUY BAJA	PLAZA MONTERO		
		PLAZA GARIBALDI		
23 JUNIO	POZO SIN TAPA	MESONES ESQUINA ALDACO		



09

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	10 de Julio
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,396.25	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	102.25	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	10 de Julio
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	652,405	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo, Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	8,405	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	0	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,651	piezas		

Informe de apoyo realizado al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias Perímetros A y B

Periodo: del 12 al 25 de junio de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	23	60,720	5.40	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	23	2,700	5.60	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	23	65,718	5.50	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	23	60,480	10.30	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	10	10	1,200	2.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	9	11	7,800	32.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	3	3	420	11.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	NO. 96	1	1	200	2.00	
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS	3	5	500	1.25	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	5	5	14,365	26.00	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23 (FRENTE AL CINE MARICALA)	DE DONCELES A REPÚBLICA DE CUBA	3	3	300	8.50	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	9	11	7,800	32.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	3	3	420	11.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	NO. 96	1	1	200	2.00	
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS	3	5	500	1.25	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	5	5	14,365	26.00	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23 (FRENTE AL CINE MARICALA)	DE DONCELES A REPÚBLICA DE CUBA	3	3	300	8.50	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLE VIOLETA	ENTRE RIVA PALACIO Y GALEANA	2	2	200	13.00	
PLAZA DE LA REPÚBLICA		2	2	300	2.00	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	0.40	
GLORIETA SANTA MARÍA LA REDONDA	ENTRE AV. PASEO DE LA REFORMA Y VIOLETA	1	1	100	1.50	
CALLE DOLORES	ESQUINA INDEPENDENCIA	1	1	100	4.00	
AV. HIDALGO	RESPIRADORES DEL METRO	1	1	2	0.25	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLE GALEANA	ESQUINA MOCTEZUMA	1	1	100	5.00	
PLAZA SAN FERNANDO		1	1	250	4.00	
AV. CUAHTEMOC	ENTRE VIADUCTO MIGUEL ALEMAN VALDÉS Y EJE 1 PONIENTE	1	1	12.00	10.00	
AV. PASEO DE LA REFORMA	GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN	1	1	300	1.50	




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN,
EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
23 DE MAYO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN APOYO A E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1
ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA
LECUMBERRI, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN APOYO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN APOYO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL
LÁZARO CÁRDENAS, (FRENTE AL CINE
MARISCALA) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO DE LA
POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL
LÁZARO CÁRDENAS, (FRENTE AL CINE
MARISCALA) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO DE LA
POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA REPÚBLICA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA REPÚBLICA (JARDINERAS), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN APOYO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA GLORIETA DE SANTA MARIA LA REDONDA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE DOLORES, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. HIDALGO,
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE
LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE GALEANA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PLAZA SAN FERNANDO, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. CUAUHEMOC, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN
POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA
(UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN**





**PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN
POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA
(UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN**






RETIRO DEL PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN




**PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN
POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA
(UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN**






**PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN
POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA
(UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN**



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LA "ENTREGA DE BECAS A UNIVERSITARIAS Y UNIVERSITARIOS PARA TRANSPORTE 2025" POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LA “ENTREGA DE
PROGRAMAS HOMBRES BIENESTAR E
INGRESO UNIVERSAL” POR PARTE DE LA
JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA**






LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO DE
“LA BANDERA LGTBTTIQ+ MÁS GRANDE
DEL MUNDO”





**LIMPIEZA EN EL INMUEBLE
UBICADO EN BOLÍVAR NO.
120, COL. CENTRO, EL CUAL
SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA
DE LA SUBSECRETARÍA DE
PROGRAMAS DE ALCALDÍAS Y
REORDENAMIENTO DE LA VÍA
PÚBLICA Y SERÁ DESIGNADO
PARA EL USO Y DISFRUTE DE
DOS COLECTIVOS LGBT+**




LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, EN EL TRAMO DE REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMINGUEZ, REPÚBLICA DE ECUADOR Y REPÚBLICA DE HONDURAS, EN APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.





LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LAS "AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO", PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS, NECESIDADES, PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.





LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS EN CORREDOR PEATONAL.






LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS EN CORREDOR PEATONAL.





**LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA
POR LOS EVENTOS SOCIO - CULTURALES
REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DEMOMINADO TEATRO "RE -
SONAR"**






**LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA
POR LOS EVENTOS SOCIO - CULTURALES
REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DEMOMINADO "POESIA ENTRE
AMIGOS"**



BARRIDO MANUAL




RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





LAVADO





LAVADO DE PAPELERAS




RETIRO DE PROPAGANDA





RETIRO DE CHICLES



ALAMEDA CENTRAL

**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**






**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE LA CDMX EN PLAZA ALAMEDA
CENTRAL**





**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL – DR. MORA
POR EL EVENTO DE LA “4ª FERIA DE
LA MUÑECA CHIQUI MALELE
NR’OTR’ I”**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL - HEMICICLO A JUÁREZ, POR LA CONCENTRACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ PROMOTOR DE LA CONVENCION NACIONAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO.





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL - KIOSCO POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO, EVENTO ORGANIZADO POR LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y EL MAJESTUOSO PALACIO DE BELLAS ARTES. TRANSFORMARON EL ESPACIO PÚBLICO EN UN VIBRANTE ESCENARIO DE ALEGRÍA Y CREATIVIDAD.





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL – KIOSCO POR LA TERCERA EDICIÓN DEL RALLY DE MUSEOS VISITANDO EL PATRIMONIO DURANTE EL PASEO DOMINICAL MUEVETE EN BICI. EVENTO DENOMINADO “BICOTANDO EL PATRIMONIO”





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL – KIOSCO POR LA CAMPAÑA ALTRUISTA DE DONACIÓN DE SANGRE EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE CON EL LEMA “DONA SANGRE, DONA ESPERANZA JUNTAS Y JUNTOS SAVEMOS VIDAS” POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CDMX, LA CRUZ ROJA, IMSS BIENESTAR Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FRENTE A PALACIO DE BELLAS ARTES, POR LA CONCENTRACIÓN DEL COLECTIVO DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES MX "DENOMINADA "VOCES POR LA LIBERACIÓN ANIMAL"



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, PARA LA JORNADA CULTURAL, DENOMINADA SUEÑO DE UNA TARDE EN SÁBADO DE ALAMEDA, "CONCIERTO THE BEATLES", ORGANIZADO POR LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO





APOYO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. JUÁREZ (HEMICICLO A JUÁREZ), POR PARTE DEL LIC. HUGO VELASCO PACHECO, ENLACE EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

135,433.76 m³

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos
JUNIO

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos



1,295.75 m³

Tierra recolectada en PA del CH
JUNIO

Recolección de tierra






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

39,038 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
JUNIO


Retiro de propaganda



54,962 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
JUNIO

Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

22,671 m²

Eliminación de grafiti en PA de CH
JUNIO


Eliminación de grafiti



4,550 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
JUNIO

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


14,560 pzas

Lavado de Papeleras PA de CH
JUNIO


135,433.76 km

Barrido Manual
JUNIO

Lavado de papeleras



Barrido manual en guarnición





10

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - CAVEP - **Subdirección de Áreas
Verdes Zona Centro**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

CENTRO HISTÓRICO

ATENCIONES EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO



APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE ARBOLES LIBERACION DE CAMARAS C5
FECHA DE ATENCION: 14 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: FRAY BARTOLOME ESQ. DELICIAS, COL. CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ARBOL 3 PZAS**
- **BARRIDO FINO 150 M2**
- **RETIRO DE DESECHO 4 M3**





APOYOS EMERGENTES

PETICION: RETIRO DE DE ARBOL DESPLOMADO
FECHA DE ATENCION: 14 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: AYUNTAMIENTO ESQUINA LUIS MOYA,
COL. CENTRO

ACCIONES REALIZADAS

- BARRIDO FINO 80 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 5 M3





APOYOS EMERGENTES

PETICION: RETIRO DE RAMA DESGAJADA

FECHA DE ATENCION: 18 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: PLANCA DEL ZOCALO, FRENTE A CATEDRAL

ACCIONES REALIZADAS:

- **RETIRO DE RAMA 1 PZA.**
- **BARRIDO FINO 40 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 0.5 M3**





APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE ARBOL PARA LIBERAR CAMARA C5
FECHA DE ATENCION: 19 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: CALLE LECUMBERRI, COL CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ARBOL 1 PZA.**
- **BARRIDO FINO 60 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 2 M3**





APOYOS EMERGENTES

PETICION: PRETIRO DE RAMA DESGAJADA
FECHA DE ATENCION: 23 DE JUNIO 2025

UBICACIÓN: CALLE REP. DE CHILE 63, COL CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- **RETIRO DE RAMA 1 PZA.**
- **BARRIDO FINO 20 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 0.5 M3**





ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PARQUE TOLSA”

- **PETICION: DERRIBO DE ARBOLES SECOS Y DESCOMPACTACION DE TERRENO**
- **FECHA DE ATENCION: 18 al 20 JUNIO 2025**
- **UBICACIÓN: CALLE TOLSA ESQUINA ESQ. ENRICO MARTINEZ**

- **ACCIONES REALIZADAS: DERRIBO DE ARBOLES SECOS 15 PZA**
CULTIVO Y LIMPÍEZA DE JARDINERAS 685 M2
BARRIDO FINO 1,790 M2
RECOLECCION DE DESECHOS 8 M3
DESCOMPACTACION DE TERRENO 985 M2








ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PARQUE DEL OBISPO”

- **PETICION: MANTENIMIENTO INTEGRAL**
- **FECHA DE ATENCION: 20 al 23 JUNIO 2025**
- **UBICACIÓN: CALLE RIVA PALACIO ESQ. PEDRO MORENO**

- **ACCIONES REALIZADAS: DERRIBO DE ARBOLES SECOS 3 PZA**
CULTIVO Y LIMPÍEZA DE JARDINERAS 385 M2
PODA DE SETO 120M2
BARRIDO FINO 950 M2
RECOLECCION DE DESECHOS 7 M3







ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA GUADALUPE VICTORIA”

- **PETICION: MANTENIMIENTO INTEGRAL**
- **FECHA DE ATENCION: 24 Y 25 JUNIO 2025**
- **UBICACIÓN: CONGRESO DE LA UNION ESQ. CANDELARIA**

- **ACCIONES REALIZADAS: PODA DE CESPED 5,700 M2**
 - RASTRILLADO DE AREAS VERDES 5,700 M2**
 - CULTIVO Y LIMPÍEZA DE JARDINERAS 1,385 M2**
 - PODA DE ARBOL 45 PZA**
 - PODA DE SETO 120M2**
 - BARRIDO FINO 8,300 M2**
 - RECOLECCION DE DESECHOS 15 M3**





SOBSE- CAVEP | Áreas Verdes

800 m²


BARRIDO FINO

13 PZ

PODA DE ARBOL

16 M3

RECOLECCIÓN DE PRODUCTO VEGETAL







TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES



Recorridos Vecinales de Seguridad

En seguimiento a la instrucción de la Jefa de Gobierno, derivada a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y bajo la coordinación de la Autoridad del Centro Histórico, se están realizando recorridos vecinales de seguridad con el objeto de garantizar la baja de la incidencia delictiva, en cuyo caso se deberán atender de manera prioritaria aquellas incidencias que fomenten condiciones de inseguridad como lo son: falta de alumbrado público, bacheo, poda de árboles, liberación de cámaras de video vigilancia y desazolve, consecuentemente el rescate de parques y plazas públicas donde se registran campamentos de personas en situación vulnerable.



Autoridad del Centro Histórico | Reportes

A continuación, se enlistan las ubicaciones y solicitudes recibidas durante los recorridos por los propios vecinos:

Fecha de recorrido	Ubicación	Peticiones	Responsable
20 de junio 2025	Garibaldi	ü Solicitan rampa para personas con capacidades diferentes en el quiosco	INAH (opinión de factibilidad) SOBSE (levantamiento de proyecto y obra)
	Rep. de Ecuador esquina Eje Central Lázaro Cárdenas	ü Solicitan habilitación de semáforo.	Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ingeniería de Transito)
	Rep. de Ecuador	ü Colocación de reja de herrería perimetral para jardinería.	SOBSE y ACH (levantamiento de proyecto y obra)
	Eje Central 83 (entre Rep. de Ecuador y Rep. de Honduras)	ü Revisión de drenaje y desazolve ü Opinión técnica para reparación y pintura de fachada.	SEGIAGUA INAH (opinión de factividad)
	Eje Central (entre Rep. de Ecuador y Rep. de Honduras)	ü Poda de Arboles por afectar conductores de energía eléctrica	SOBSE- Áreas verdes



Autoridad del Centro Histórico | Reportes

Fecha de recorrido	Ubicación	Peticiones	Responsable
25 de junio 2025	Arcos de Belén y Balderas	Reordenamiento de comercio	Subsecretaría de Programas de Alcaldía y Reordenamiento de la Vía Pública
	Ernesto Pugibet (Parque Carlos Pacheco)	<ul style="list-style-type: none">* Alumbrado Público (luminarias.)* Podas de Árboles (levantamiento de copa)* Colocación de cuando menos 2 cámaras de vídeo vigilancia. (a valoración del C5)* Control de fauna Nociva. (roedores)* Pintura en general* Retiro de personas en situación vulnerable (campamento)* Mantenimiento de áreas verdes.	Intervención áreas de Gobierno (integral) Alcaldía Cuauhtémoc. ACH (pintura)



Autoridad del Centro Histórico | Reportes

Fecha de recorrido	Ubicación	Peticiones	Responsable
25 de junio 2025	Manuel Márquez Sterling	Colocación de tapa	SOBSE Alumbrado público
	2da cerrada de Ernesto Pugibet	* Luminarias * Instalación de 1 cámara de seguridad	SOBSE Alumbrado público C5
	Manuel Márquez Sterling (Fte.25 y 26)	* Desazolve (programar urgente) * Desnivel de cárcamo / Coladera * Misma situación	Alcaldía Cuauhtémoc
	Luis Moya (del No.99 al 115)	* Desazolve (programar urgente)	Alcaldía Cuauhtémoc
	Luis Moya No. 90	Poda de árbol reducción de copa (intervención con líneas de media tensión)	SOBSE-Áreas verdes



Autoridad del Centro Histórico | Reportes

Fecha de recorrido	Ubicación	Peticiones	Responsable
25 de junio 2025	2do callejón de Mesones	Poda de árbol	SOBSE-Áreas verdes
	De Mesones hacia José María Pino Suárez	Desazolve (encharcamientos recurrentes)	SEGIAGUA
	Torres Quintero	Construcción de rampa (desplazamiento de personas en sillas ruedas)	SEGIAGUA
	De Pino Suarez a Circunvalación	Comercio informal	Operativo de ordenamiento de comercio y vía pública (programar)



Autoridad del Centro Histórico | Reportes

Fecha de recorrido	Ubicación	Peticiones	Responsable
25 de junio 2025	Mesones (plaza aguilita)	*Reordenamiento de comercio operativo	Subsecretaría de Programas de Alcaldía y Reordenamiento de la Vía Pública
	Mesones (Plaza aguilita)	*Juegos infantiles recreativos	INAH (opinión de factividad) SOBSE (infraestructura)
	Calle Cruces #65	*Poda de Árbol	SOBSE-Áreas verdes
	Mesones #138	*Desazolve	Alcaldía Cuauhtémoc
	Calle de santo Tomas (entre Roldan y Topacio)	*Desazolve	SEGIAGUA
	Mesones	*Alumbrado (colocación de luminarias)	SOBSE-DAF



Autoridad del Centro Histórico | Graficas



**Manuel Márquez Sterling
esquina Revillagigedo,
Baches**



**Manuel Márquez Sterling
frente al #25/26, desazolve
de registro**



**2da Calle Ernesto Pugibet frente a
Estacionamiento, registro azolvado**






Autoridad del Centro Histórico | Graficas



Luis Moya #90, registro dañado



Manuel Márquez Sterling #24, poda preventiva



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO