



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XXII Sesión Ordinaria

28 de noviembre de 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❏ Mensaje de bienvenida
- ❏ Reportes institucionales
- ❏ Turnos
- ❏ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro A y B del CH	124	Acciones	Quincenal	Por definir
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones		
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	0	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	9	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
14/11/2025	Sustitución de losetas de recinto natural.	Plaza empedradillo	
	- Relleno de cajete con tepetate. - colocación cimbra como frontera. - Apisonamiento nivelando. previamente humectado - Colando piso con concreto estampado	Plaza de la Conchita entre calle República de Perú y calle Belisario Domínguez.	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
18/11/2025	- Abriendo caja para la colocación de sujeto forestal, - Limpieza del área trabajada y señalización	Plaza de la Conchita entre calle República de Perú y calle Belisario Domínguez.	
	- Retiro de 11 losetas fracturadas. - Colocacion de 17 losetas más, faltantes. - Nivelación. - En total 28 losetas de recinto natural colocadas. - retiro de material producto de demolicion	Av. José María Pino Suárez entre Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
19/11/2025	- Coordinación con SEGIAGUA.,y SOBSE. para la reconstrucción de rejillas dañadas de piso. - colocación de tapas de rejillas pluviales faltantes.	Circuito de Plaza de la Constitución	
	Colocación de 20 pendones .	Calles peatonales de República de Argentina, San Ildefonso y Talavera	



Autoridad del Centro Histórico | **Indicadores**

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
19/11/2025	- Retiro de loseta en mal estado - colocación de loseta	José María Pino Suárez entre Corregidora a V Carranza	
	Colado en un ducto de luz	José María Pino Suárez esq. Corregidora	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
19/11/2025	- Retiro de piezas en mal estado. - Colocación de 5 losetas. - Colocación de 26 losetas.	José María Pino Suárez entre Corregidora a V. Carranza	
20/11/2025	Traslado de dos tocones	Periferico Oriente y Canal de Chalco Alcaldía Xochimilco	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
21/11/2025	Colocación de 30 pedones 10 por cada ubicación.	- San Jerónimo de Isabel La Católica a 5 de Febrero - Regina de 5 de Febrero a Isabel La Católica - Regina esquina con Isabel La Católica a Simón Bolívar	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
21/11/2025	● Retiro de tierra de un dren. ● Demolicion de piso en mal estado. ● Retiro de 1 rejilla Irving ● Soldadura de solera en ambos lados ● Soldado de varilla a lo largo de la rejilla. ● Colocación de bolardo. ● Soldado de varilla existente. ● Nivelación de piso ● Se cuela piso en color negro estampado.	Calle República de Argentina y calle San Ildefonso	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
24/11/2025	• Demolición para el retiro de base de bolardo, • Nivelacion y colocacion. • Colado de piso en color negro estampado.	Belisario Dominguez esquina Plaza de la Concepción Cuepopan	
	• Demolición. • Retiro de base metálica. • Colocación de loseta		

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
24/11/2025	- Retiro de loseta dañada. - Se nivela. - Colocación de 6 losetas.	Belisario Dominguez esquina Plaza de la Concepción Cuepopan	
	Retiro de producto de obra y traslado.	San Ildefonso esq. Argentina	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
25/11/2025	• Carga de producto de obras. • Traslado a su disposición final	San Antonio Abad #65 a La Ciudadela	
	• Habilitación de ángulo para marco. • Reforzado con V#3 en ambos sentidos para tapa. • Colado en color negro estampado	San Antonio Abad #65	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
26/11/2025	• Demolición de murete de tabique rojo. • Retiro de 2 magueyes los cuales se reubican. • Retiro de raíz. • cimbrado. • Colocacion de varilla • Colando con concreto en color negro.	Plaza de la Concepción Cuepopan	
27/11/2025	• Retiro de junta constructiva. • Renivelacion de macizo	Santísima #22 entre Zapata a Soledad	


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
27/11/2025	- Retira loseta en mal estado. - Se colocan 2 losetas.	Plaza Empedrado entre Guatemala a Plaza de la Constitución	GRÁFICOS POR AGREGAR
	Carga de material producto de las obras en dos puntos	Plaza La Conchita entre Peru a B. Dominguez	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
27/11/2025	• Demolición. • Excavación. • Colocacion de un bolardo colado concreto negro estampado. • Retiro y colocación de 3 losetas	Plaza La Conchita entre Perú a B. Dominguez	
	• Retiro base de bolardo • Colado de área	República de Perú esq. Plaza La Conchita	

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIONES	GRÁFICAS
27/11/2025	Colado de area en color negro estampado	Plaza La Conchita entre Rep. de Perú a B. Dominguez	
	Desencofrado en jardinera		

Seguimiento

Recorrido con personal protección civil del Metro y Acompañamiento con personal técnico de Alcaldía Cuauhtémoc

- 18/11/2025 Recorrido con personal protección civil del Metro para determinar trabajos de emergencia tendientes a mitigar riesgos en entradas y salidas de la estación Zócalo ,que se vieron afectadas por motivo de la Marcha Generación "Z"
- 18/11/2025 Acompañamiento con personal técnico de Alcaldía Cuauhtémoc para dictaminar el árbol de Catedral Metropolitana (araucária) en positivo para su retiro... Para el efecto se coordina con personal de PAOT...a fin buscar concordancia con el dictamen que se emita por dicha Procuraduría...



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de plantas en jardineras y
árboles en tambos de 200 lts.
Calle San Jerónimo
Entre calle Bolívar y calle Isabel la
Catolica



Riego de áreas verdes en
jardineras
Plaza Vizcaínas (calle San
Jerónimo entre calle Aldaco y
Eje Central Lázaro Cárdenas.
Brasil



Riego de 380 M² de áreas
verdes en jardineras
Plaza Regina (calle Regina
entre calle Bolívar y calle
Isabel la Catolica



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



riego de 700 M² de áreas verdes en
jardineras s
**Plaza San Jerónimo entre calle
Isabel la Católica y calle 5 de
Febrero.**



Riego de 305 M²
**Jardín del Obispo (calle Pedro
Moreno y calle Rivapalacio**

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de 1720 M²
**Jardín Allende (calle Pedro
Moreno y Av. Paseo de la
Reforma**



Se realizó riego de 380 M² de
áreas verdes en jardineras
Plaza Regina



Autoridad del Centro Histórico | **Atención de áreas verde / poda / riego**



riego de 700 M² de áreas verdes en jardineras
**Plaza San Jerónimo entre calle Isabel la Católica
y calle 5 de Febrero**

REPORTE FOTO CÍVICOS 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico



TURNO MATUTINO
FECHA 18 de noviembre de 2025

ASISTENCIA: 3 Personas sancionadas

Se realizó barrido manual en pasillos y andadores de 720 M²

Ubicación: Plaza Vizcaínas (calle San Jerónimo entre calle Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Limpieza y desazolve una coladera de Orilla de
guarnición
Calle República de Chile # 47



Limpieza y desazolve de tres pozos de visita
**Calle Palma entre calle Belisario Domínguez y
calle República de Cuba.**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve en dren Pluvial
**Av. 20 de Noviembre entre calle Regina y
calle Mesones**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



sustitución de 2 pzas. De losetas de
recinto natural
Plaza Empedradillo



retiro de 11 losetas fracturadas en mal
estado de recinto natural, así mismo se
colocan 17 losetas faltantes
**Av. Jose Maria Pino Suarez entre Plaza
de la Constitución**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



coordinan trabajos con SEGIAGUA Y
 SOBSE la reconstrucción de rejillas
 dañadas
circuito de Plaza de la Constitución



Colocación de 2'0 pendones de calle
 peatonal
varias ubicaciones

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Traslado de Tocones
Periferico Oriente y Canal de Chalco
Alcaldía Xochimilco



Reparación de bache
??????????

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de 10 pendones
Calle de San Jerónimo de Isabel La
Católica a 5 de febrero



Reparación de bache
Jesus Maria

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de 20 pendones
Calle Regina



Colocación de 10 pendones
Calle Isabel la Católica a Simón Bolívar

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Reparación de rejilla de dren y reacomodo
de Bolardo.
**Calle República de Argentina y calle San
Ildefonso.**



Mantenimiento de Áreas Verdes.
Panteón San Fernando

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Demolición para el retiro de base de
bolardo, se nivela se coloca un bolardo
B. Dominguez esq Plaza la Conchita.




Demolición para el retiro de base
metálica de bolardo y se coloca una
loseta
B. Dominguez esq Plaza la Conchita

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro de losetas en mal estado, se nivela
el área y se hace la colocación de seis
losetas
**Plaza la Conchita entre Perú a B.
Dominguez**



Retiro de material producto de la obra
San Ildefonso esq Argentina

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Bacheo con concreto
Guatemala 97



Se carga material producto de las obras
San Antonio Abad 65 a la Ciudadela

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



habilita ángulo de 2" para marco, y angulo
 1"3/4, para tapa de 2 registros
San antonio abad 65



Demolición de murete de tabique rojo,
 rehubiucacion de magueyes, retiro de
 rjices y colado en concreto color negro
plaza de la concepción cuepopan

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro loseta en mal estado de dren y se colocan 2 losetas
Plaza Empedradillo entre Guatemala a Plaza de la Constitución



Carga de material producto de la obra en dos puntos
Plaza La Conchita entre Perú a B. Dominguez

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Demolicion y excavacion para colocar
bolardo, retiro y colocación de 3 losetas
**Plaza La Conchita entre Perú a B.
Dominguez**



Retiro de base de bolardo se realiza
colado en color negro estampado
**Plaza La Conchita entre Perú a B.
Dominguez**




Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Desencofrado de concreto en jardinera
**Plaza La Conchita entre Perú a B.
Dominguez**


3,027

Atención a incidencias de daño en
infraestructura de los perímetro A y B
ACH
NOVIEMBRE




58

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con
apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos
NOVIEMBRE




2,318 m2

Atenciones a Eliminación de
grafiti en los perímetro del CH
NOVIEMBRE



113 Jornadas

Riego de áreas verdes
NOVIEMBRE





02


FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA 17 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025

Fachadas y Templos del Centro
Histórico



LISTADO DE INMUEBLES EN PROCESO

Línea de Acción de Arreglo de Fachadas 2025



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA




	SOTO	96	
	REGINA	81	
	HONDURAS	21-25, 35, 41, 45 Y 56	AVANCE AYUDAS: 100%
	NICARAGUA	7, 18, 22	AVANCE ACMPM: 18%





ACTIVIDADES:

- TRABAJOS CONCLUIDOS



ACTIVIDADES:

- APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE EN CANTERA
- RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE CANTERA
- REJUNTEOS




ACTIVIDADES:

- TRATAMIENTO EN ACABADOS DE GRANITO
- RECUPERACIÓN DE CROMÁTICA EN FACHADAS



ACTIVIDADES:

- RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN CAL ARENA
- RECUPERACIÓN DE FACHADAS CON GRANITO



ACTIVIDADES:

- RESTITUCIÓN DE APLANADOS DE CAL ARENA
- RECUPERACIÓN DE FACHADAS CON GRANITO
- TRATAMIENTO DE HERRERÍA HISTÓRICA



ACTIVIDADES:

- INTEGRACIÓN DE TAPA DE PRETIL
- RECUPERACIÓN DE FRONTÓN CON CARNIZA DE LADRILLO



ACTIVIDADES:

- RECUPERACIÓN DE APLANADOS EN CAL ARENA
- TRATAMIENTO DE HERRERÍA HISTÓRICA
- RECALCE DE MUROS DE LADRILLO



ACTIVIDADES:

- INTEGRACIÓN DE APLANADO GRUESO Y FINO DE MORTERO
BASE CAL ARENA
- INTEGRACIÓN DE PINTURA BASE
- LIBERACIÓN DE PINTURA VINILICA EN ELEMENTOS PÉTREOS
- REMOLDEOS EN ENMARCAMIENTOS DE VARIOS



ACTIVIDADES:

- INTEGRACIÓN DE APLANADO GRUESO Y FINO DE MORTERO BASE CAL-ARENA
- INTEGRACIÓN DE PINTURA BASE
- RECUPERACIÓN DE ENMARCAMIENTOS HISTÓRICOS DE CANTERA EN ACCESO PRINCIPAL
- APLICACIÓN DE MUESTRAS DE COLOR PARA ACABADO FINAL


**ACTIVIDADES:**

- INTEGRACIÓN DE APLANADO GRUESO Y FINO DE MORTERO BASE CAL-ARENA
- INTEGRACIÓN DE PINTURA BASE
- RECUPERACIÓN DE ENMARCAMIENTOS HISTÓRICOS DE CANTERA EN ACCESO PRINCIPAL
- APLICACIÓN DE MUESTRAS DE COLOR PARA ACABADO FINAL

Inicio de obra en Templos 2025

Templo de San Lorenzo Diácono Mártir

Avance del 100%




Inicio de obra en Templos 2025

Templo de la Loreto

Avance del 70%

Trabajos: rejunteo en sillares de fachada y torres campanarios, aplanados en cupulines, reintegro de pieza de cantera en fachada. Cocido en grieta de nichos en capilla anexa





Inicio de obra en Templos 2025

Templo de la Santísima Trinidad

Avance del 66%

Se realizan trabajos de consolidación en la torre campanario continúan las integraciones. Se iniciaron los trabajos de liberación en la capilla norte y en los pretilos.



Inicio de obra en Templos 2025

Templo de San Juan de Dios

Avance del **70%**

Terminación de aplanados en muros, preparación de cubierta para impermeabilización, inicio de mantenimiento mayor y correctivo en pilotes de control de cimentación.





03

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de noviembre	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo	702	ML	Quincenal
	Suministro de agua potable	10,000	Lt.	
Infraestructura	Construcción de tapa de registro	2	Piezas	
	Colocación de adoquin	11	M2	
	Balizamiento de Guarnición	192	ML	
	Balizamiento vehicular y peatonal	752	ML	
	Retiro de cascajo	3	M3	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	31	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de noviembre	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	3,106	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	614.90	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,102.40	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	420.60	Toneladas	
Alumbrado	Instalación y/o cambio de luminarios	2	Piezas	
	Cambio de fotoceldas	1	Pieza	
	Reconexión de circuitos	3	Acciones	
	Instalación, revisión o reconexión de tomas de corriente	2	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de noviembre	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	7,350	M2	Quincenal
	Poda de seto	1,096	ML	
	Cultivo	1,295	M2	
	Recorte	809	ML	
	Recolección de ramas	2,300	Kg	
	Limpieza	41,750	M2	
Monumentos	Mantenimiento a monumentos	3	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plazas	3	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

13

Fugas reparadas
al 24 de noviembre de
2025

139

Reparación de luminarias
al 27 de noviembre de 2025

Fugas de agua reparadas



Reparación de luminarias






Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

14,110.30

**Toneladas de recolección
de residuos orgánicos
al 24 de noviembre de
2025**





25,264.85

**Toneladas de recolección de
residuos inorgánicos
al 24 de noviembre de 2025**





Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	14 Nov 2025	672	(LUMINARIAS)	Quincenal	12 Dic 2025

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	14 Nov 2025	499	(LUMINARIAS)	quincenal	12 Dic 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	14 Nov 2025	5	(LUMINARIAS)	quincenal	12 Dic 2025
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	14 Nov 2025	168	(LUMINARIAS)	Quincenal	12 Dic 2025



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALHÓNDIGA	SOLEDAD Y CORREGIDORA	CENTRO	12	Reconexión de líneas de alimentación
ARTÍCULO 123	LÓPEZ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	6	Cambio de componentes
AV. CIRCUNVALACIÓN	ZAVALA Y ADOLFO GURRIÓN	CENTRO	17	cambio de componentes
AV. CIRCUNVALACIÓN	PUENTE SANTO TOMAS Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	CENTRO	1	cambio de componentes
CORREGIDORA	ALHÓNDIGA Y PRIMER CALLEJÓN DE CORREGIDORA	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
DE LAS VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	22	Reconexión de líneas de alimentación
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	40	Restablecimiento ITM
DONCELES	REPÚBLICA DE CHILE - REPUBLICA DE BRASIL	CENTRO	49	Restablecimiento ITM
EJE 1 OTE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ	ORIENTE 82 Y VENTURA G. TENA	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
FLORIDA	REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EJE 1 NORTE	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	153	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FLORIDA	REPÚBLICA DE COSTA RICA Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
FRANCISCO I. MADERO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE DE PALMA	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Cambio de componentes
IGNACIO COMONFORT	REPÚBLICA DE HONDURAS Y JUAN ÁLVAREZ	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	CENTRO	16	Restablecimiento ITM
ISABEL LA CATÓLICA	JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y MESONES	CENTRO	1	Cambio de componentes
ISABEL LA CATÓLICA	ESQUINA SAN JERÓNIMO	CENTRO	1	Reacomodo de componentes
ISABEL LA CATÓLICA	REPÚBLICA DEL SALVADOR Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	Cambio de componentes
JOSÉ MARÍA MARROQUÍ	VICTORIA Y AYUNTAMIENTO	CENTRO	16	Reconexión de líneas de alimentación
JUSTO SIERRA	REPUBLICA DE ARGENTINA Y C. DEL CARMEN	CENTRO	1	Cambio de componentes
		Subtotal:	43	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
LAS CRUCES	REPUBLICA DE EL SALVADOR Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
LAS CRUCES	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	10	Reconexión de líneas de alimentación
LÓPEZ	AVENIDA JUAREZ Y ARTÍCULO 123	CENTRO	13	Reconexión de líneas de alimentación
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	9	Restablecimiento ITM
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	8	Restablecimiento ITM
MARGIL	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	1	Cambio de componentes
MARIANA RODRÍGUEZ DEL TORO DE LAZARÍN	REPÚBLICA DE CHILE Y ALLENDE	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
PLAZA JUAN JOSÉ BAZ	RAMÓN CORONA Y MISIONEROS	CENTRO	32	Reconexión de líneas de alimentación
PRIMERA CALLE DE TOPACIO	SAN PABLO Y REGINA	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
REPUBLICA DE BRASIL	REPUBLICA DE NICARAGUA Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	21	Instalación de componentes y conexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	100	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPUBLICA DE BRASIL	REPUBLICA DE NICARAGUA Y REPUBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE COLOMBIA	REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE CUBA	PALMA NORTE Y REPUBLICA DE CHILE	CENTRO	2	Cambio de componentes
REPUBLICA DE ECUADOR	REPUBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE EL SALVADOR	ROLDAN Y SANTO TOMAS	CENTRO	1	cambio de componentes
REPUBLICA DE EL SALVADOR	JESÚS MARÍA Y LAS CRUCES	CENTRO	5	Retiro de componentes y reconexión de líneas de alimentación
REPUBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARÍA Y LA SANTÍSIMA	CENTRO	4	Reconexión de líneas de alimentación
REPUBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARÍA Y MARGIL	CENTRO	9	Cambio de componentes
REPUBLICA DE ECUADOR	PALMA NORTE Y COMONFORT	CENTRO	1	Reacomodo de componentes
SIMÓN BOLÍVAR	AV. FRANCISCO I. MADERO - 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	1	cambio de componentes
SIMÓN BOLÍVAR	FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	24	Restablecimiento ITM
TACUBA	PARAJE ALLENDE - CALLE FILOMENO MATA	CENTRO	1	Cambio de componentes
TALavera	REPUBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	53	
	Perímetro "A"	Subtotal:	349	

SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE SOQUET
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 7	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	1	DAÑO EN EQUIPO ELÉCTRICO
	LUM REP CH	Subtotal:	7	
	AP REPARADO	Subtotal:	359	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10	CENTRO	3	PROYECTOR EN COLOR DISTINTO
	IES	Subtotal:	3	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMÉRICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE BOMBA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE BOMBA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE INTERRUPTOR
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE VARIADOR
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	FALLA DE BOMBAS DEBIDO A VARIACIÓN DE VOLTAJE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE CABLE
		Subtotal:	8	
	Fuentes	Subtotal	88	
		TOTAL:	447	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

PLAZA JUAN JOSÉ VAZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

ISABEL LA CATÓLICA



CAMBIO DE COMPONENTES

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CAMBIO DE COMPONENTES

REPÚBLICA DE GUATEMALA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN




SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN



LUMINARIOS APAGADOS



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROYECTOR EN COLOR DISTINTO

SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



LLENADO DE FUENTE

FUENTE SALTO DEL AGUA



LAVADO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



APLICACIÓN DE QUÍMICOS

FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)



LAVADO DE FUENTE

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MIXCALCO	MANUEL DOBLADO Y CALLEJÓN MIXCALCO	CENTRO	1	Cambio de componentes
BELISARIO DOMÍNGUEZ	CALLEJÓN HÉROES DEL 57 Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	Cambio de componentes
CORREGIDORA	JESÚS MARÍA Y ALHÓNDIGA	CENTRO	1	Cambio de componentes
JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	REGINA Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	6	Cambio de componentes
LEONA VICARIO	REPUBLICA DE VENEZUELA Y SAN ANTONIO TOMATLÁN	CENTRO	1	Cambio de componentes
LÓPEZ	AV. JUÁREZ Y ARTÍCULO 123	CENTRO	16	Cambio de componentes
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	Cambio de componentes
MESONES	TALAVERA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE EL SALVADOR	CORREO MAYOR Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE URUGUAY	TALAVERA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	Cambio de componentes
		SUBTOTAL:	30	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPUBLICA DE URUGUAY	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	Cambio de componentes
ROLDAN	REPUBLICA DE EL SALVADOR Y RAMON CORONA	CENTRO	1	Cambio de componentes
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y GANTE	CENTRO	1	Cambio de componentes
IGNACIO ALLENDE	DONCELES A TACUBA	CENTRO	11	Cambio de componentes
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	Cambio de componentes
BELISARIO DOMÍNGUEZ	CALLEJÓN HÉROES DEL 57 Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	Instalación de componentes y conexión de líneas de alimentación
LECUMBERRI	CALLEJÓN MIXCALCO Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
ISABEL LA CATÓLICA	REPUBLICA DE URUGUAY Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
LÓPEZ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA JUÁREZ	CENTRO	14	Reconexión de líneas de alimentación
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	8	Reconexión de líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	43	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPUBLICA DE ECUADOR	CALLEJÓN DE VAQUITAS Y PASAJE ALLENDE	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	15	Restablecimiento ITM
LÓPEZ	AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA	CENTRO	15	Restablecimiento ITM
RODRÍGUEZ PUEBLA	REPUBLICA DE VENEZUELA Y JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	CENTRO	21	Restablecimiento ITM
LÓPEZ	AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA	CENTRO	15	Restablecimiento ITM
		SUBTOTAL:	68	
	Perímetro "A"	Subtotal:	141	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	143	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE CABLE
	IES	Subtotal:	2	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	10	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE


FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	10	
	Fuentes	Subtotal	80	
		TOTAL:	225	

SOS-DGSUS-AP | Anexos


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

20 DE NOVIEMBRE

LÓPEZ



RESTABLECIMIENTO DE ITM



CAMBIO DE COMPONENTES

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LECUMBERRI



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

CORREGIDORA



CAMBIO DE COMPONENTES



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

VENUSTIANO CARRANZA



CAMBIO DE COMPONENTES


RODRÍGUEZ PUEBLA



RESTABLECIMIENTO DE ITM

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL





RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



REPOSICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

JARDINERAS DE AV. PASEO DE LA REFORMA



REPOSICIÓN DE CABLE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE DE LA REPÚBLICA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE AMÉRICAS



LLENADO DE FUENTE



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE




SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

22,326

Reparaciones a luminarias del perímetro CH
NOVIEMBRE

Número de reparaciones a luminarias





05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	12 de diciembre
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,324.50	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	114.25	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	12 de diciembre
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	750,097	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	257	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,417	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	10,799	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	1,444.50	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	3,074	piezas		


ELIMINACIÓN DE GRAFITI



VIALIDAD		Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	(PROTESTA)	10.00	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	(PROTESTA)	1,355.50	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	(VÁNDALICO)	22.00	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	(PROTESTA)	57.00	m2
TOTAL		1,444.50	m2



ELIMINACIÓN DE GRAFITI PROTESTA M2 1,422.50 Y VANDÁLICO 22.00 M2







MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ELIMINACIÓN DE GRAFITI





ELIMINACIÓN DE GRAFITI





ELIMINACIÓN DE GRAFITI





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ELIMINACIÓN DE GRAFITI







ELIMINACIÓN DE GRAFITI





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA


ELIMINACIÓN DE GRAFITI





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ELIMINACIÓN DE GRAFITI





ELIMINACIÓN DE GRAFITI



Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B

Periodo: Del 13 al 26 de noviembre de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	6	7	15,750	1.40	
PLAZA CONCEPCIÓN	DE BELISARIO DOMINGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	6	6	18,000	1.20	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	6	7	700	1.40	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	6	7	17,038	1.40	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	5	6	13,440	6.30	

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	4	5	500	1.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	2	2	1,200	12.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	1	1	140	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	(GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN) ENTRE VERSALLES E IGNACIO RAMÍREZ	7	7	1,400	5.20	SE REALIZO BARRIDO EN ÁREA VERDE
DR. MORA	ESQUINA CALLEJÓN DE COLÓN	2	2	20	0.75	SE REALIZO BARRIDO EN ANDADOR
REGINA	DE SIMÓN BOLÍVAR A ISABEL LA CATÓLICA	1	1	50	0.80	BARRIDO EN CORREDOR PEATONAL


VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	6	6	17,238	9.70	
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD	ESQUINA ALBINO GARCÍA	1	1	50	2.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD	ESQUINA JOSÉ MARÍA CORRERA	1	1	100	6.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD	ENTRE JOSÉ ANTONIO Y CARLOS PEREIRA	1	1	50	2.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
SAN ANTONIO ABAD	ENTRE FERNANDO DE ALBA Y CERRDA DE FRAY SERVADO TERESA DE MIER	1	1	200	16	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
SAN ANTONIO ABAD	ENTRE CHIMALPOPOCA Y LUCAS ALAMÁN	1	1	100	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN ANDADOR

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA TLAXCOAQUE	AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ESQUINA DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	10.00	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ESQUINA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	1	1	50	1.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN ANDADOR
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERA DE PASILLO Y 4 DE DR. MORA	3 2	2	100	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	DE BELISARIO DOMINGUEZ A REPÚBLICA DE CUBA	1	1	300	22.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	2	2	300	25.00	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
SANTÍSIMA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	1	1	300	8.00	BARRIDO EN CORREDOR PEATONAL
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERA DE PASILLO 1 DE AV. HIDALGO	1	1	50	0.25	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN EL CORREDOR PEATONAL
SAN ILDEFONSO, EN APOYO
A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA EN CALLE LUIS
GONZÁLEZ OBREGÓN, EN
APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN PLAZA 23 DE MAYO, EN
APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN LEANDRO VALLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN REPÚBLICA DE BRASIL Y
REPÚBLICA DE BOLIVIA, EN
APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN EL CALLEJÓN DE
REPÚBLICA DE ECUADOR,
LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR EN APOYO A E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN EJE 1 ORIENTE VIDAL
ALCOCER ESQUINA
LECUMBERRI, EN APOYO A
LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
AV. PASEO DE LA REFORMA,
ENTRE VERSALLES E IGNACIO
RAMÍREZ, (GLORIETA DE LAS
MUJERES QUE LUCHAN), POR
EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
POLICIA TURÍSTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN DR. MORA, ESQUINA
CALLEJÓN DE COLÓN, POR
EL RETIRO DE PERSONAS
EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A
LA POLICIA AUXILIAR DE LA
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
CALLE REGINA, POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
PLAZA SANTA CATARINA,
POR EL RETIRO DE PERSONAS
EN SITUACIÓN VULNERABLE
EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD
(ESQUINA ALBINO GARCÍA), POR
EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD
(ESQUINA JOSÉ MARÍA CORREA),
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD
(ENTRE JOSÉ ANTONIO Y CARLOS
PEREIRA), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**







**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
SAN ANTONIO ABAD, (ENTRE
FERNANDO DE ALBA Y
CERRADA DE FRAY SERVANDO
TERESA DE MIER), POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
SAN ANTONIO ABAD, (ENTRE
CHIMALPOPOCA Y LUCAS
ALAMÁN), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN PLAZA TLAXCOAQUE,
POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A
LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN AV. FRAY SERVANDO
TERESA DE MIER (ESQUINA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ),
POR EL RETIRO DE PERSONAS
EN SITUACIÓN VULNERABLE,
EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN FRAY SERVANDO
TERESA DE MIER (ESQUINA
AV. 20 DE NOVIEMBRE), EN
APOYO AL INSTITUTO DE
ATENCIÓN A POBLACIONES
PRIORITARIAS (IAPP), POR
EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE.**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL, JARDINERA
DE PASILLO 3 Y 4 (DR. MORA),
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO
DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA
POLICIA TURÍSTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE CUBA), POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELEDINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGÍA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELEDINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGÍA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELEDINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGÍA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SANTÍSIMA, POR EL APOYO EN LA INTERVENCIÓN NOCTURNA PARA EL RETIRO DE CAMPAMENTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA, DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), Y PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SE CONTO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SSC), EL MAESTRO CELEDINO RUÍZ SOLÍS, COORDINADOR DE ESTRATEGÍA DE LA TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR, ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH), DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF).





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL (JARDINERA DE
PASILLO 1, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DE BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
PLAZA LORETO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DE BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR
EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA
TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA CONCEPCIÓN, POR EL APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR LA “CAMPAÑA DE INVIERNO, CENAS CALIENTES”, DONDE SE BRINDAN CENAS A TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (DANDO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE), DE LUNES A VIERNES Y HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.







**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LA
MARCHA POR PARTE DEL
MOVIMIENTO "SOMOS
GENERACIÓN Z MÉXICO"
MARCHA POR LA JUSTICIA Y
LIBERTAD CON EL OBJETIVO DE
ALZAR LA VOZ POR UN PAIS, EN
EL CUAL PREVALEZCA LA
IGUALDAD, LA SEGURIDAD Y LA
JUSTICIA, LIBRES DE INPUNIDAD,
CORRUPCIÓN Y TODA FORMA DE
INTERFERENCIA POLÍTICA.**







LAVADO EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LA MARCHA
POR PARTE DEL MOVIMIENTO
"SOMOS GENERACIÓN Z MÉXICO"
MARCHA POR LA JUSTICIA Y
LIBERTAD CON EL OBJETIVO DE
ALZAR LA VOZ POR UN PAIS, EN EL
CUAL PREVALEZCA LA IGUALDAD,
LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA,
LIBRES DE INPUNIDAD, CORRUPCIÓN
Y TODA FORMA DE INTERFERENCIA
POLÍTICA.





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL EVENTO DENOMINADO
“BAILE MASIVO DE
DANZÓN” SIGNADO POR EL
MAESTRO ARGEL GÓMEZ
CORCHEIRO,
SUBSECRETARIO DE
GRNADES FESTIVALES
COMUNITARIOS.**







RETIRO DE TAPIAL EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, COLOCADO PREVIO A LA MARCHA POR PARTE DEL MOVIMIENTO “SOMOS GENERACIÓN Z MÉXICO”, MARCHA POR LA JUSTICIA Y LIBERTAD CON EL OBJETIVO DE ALZAR LA VOZ POR UN PAIS, EN EL CUAL PREVALEZCA LA IGUALDAD, LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA, LIBRES DE IMPUNIDAD, CORRUPCIÓN Y TODA FORMA DE INTERFERENCIA POLÍTICA.






**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL PROGRAMA SOCIAL
“BECAS A
UNIVERSITARIAS Y
UNIVERSITARIOS PARA
TRANSPORTE Y MÁS
2025”, POR PARTE DE LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LA
LIC. CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA.**








MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LAVADO EN LA
BANQUETA DE LA
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
(SCJN)**





**LAVADO FRENTE A
PALACIO NACIONAL
(PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN)**








**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL “DESFILÉ DE CXV
ANIVERSARIO DEL INICIO
DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA.**









**LIMPIEZA EN PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN,
POR EL EVENTO DE
LAS FIESTAS DE LAS
CULTURAS
COMUNITARIAS
“YOLTLAJTOLLI” VOCES
VIVAS**





LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO
DEL “RECORD GUINNES DEL
SÍMBOLO DE DISCAPACIDAD MÁS
GRANDE DEL MUNDO”,
ELABORADO CON TAPITAS DE
PLÁSTICO Y EN ALIANZA CON EL
BANCO DE TAPITAS A. C., CON LA
FINALIDAD DE ENVIAR UN MENSAJE
DE “DISCAPACIDAD, EL AMOR Y
LA PAZ UNEN A MÉXICO”










MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN CALLE
VICTORIA (ENTRE
RAVILLAGIGEGO Y LUIS
MOYA), RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS**






**LIMPIEZA INTEGRAL
EN FRAY SERVANDO
TERESA DE MIER
(PARQUE EL BOLSILLO)**





**LIMPIEZA EN EL CORREDOR
PEATONAL SAN ILDEFONSO,
SOLICITADO SUBDIRECTORA DE
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE LA AUTORIDAD
DEL CENTRO HISTÓRICO, DONDE
SE REALIZARÁ EL FORO
“TERRITORIO, INCLUSIÓN
FINANCIERA Y BIENESTAR”, EN
CASA TLAXCALA.**
”





**LIMPIEZA EN EL CORREDOR
PEATONAL SAN ILDEFONSO,
SOLICITADO POR LA
SUBDIRECTORA DE
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE LA AUTORIDAD
DEL CENTRO HISTÓRICO, DONDE
SE REALIZARÁ EL FORO
“TERRITORIO, INCLUSIÓN
FINANCIERA Y BIENESTAR”, EN
CASA TLAXCALA”**





**LIMPIEZA EN PLAZA
SANTA CATARINA, POR
LOS EVENTOS SOCIO –
CULTURALES, REALIZADOS
POR EL FIDEICOMISO DEL
CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO,
DENOMINADO “POESÍA
ENTRE AMIGOS”**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS “AUDIENCIAS
ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO”,
PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS
DEMANDAS, NECESIDADES,
PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE
LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA
JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.**





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
PROGRAMA PILARES, ZÓCALO -
TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD
QUE SE REALIZARÁ
PERMANENTEMENTE HASTA EL
MES DE DICIEMBRE DEL MISMO
AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
EDUCATIVAS, CULTURALES Y
AUTO ECONÓMICAS EN EL
CORREDOR PEATONAL.**







MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA


**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA
PILARES, ZÓCALO -
TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE
REALIZARÁ PERMANENTEMENTE
HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL
MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO
ECONÓMICAS EN EL CORREDOR
PEATONAL.**



BARRIDO MANUAL



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA



LAVADO



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA





LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA





RETIRO DE CHICLES





ALAMEDA CENTRAL



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LA ALAMEDA CENTRAL,
(HEMICICLO A JUÁREZ) APOYO
BRINDADO POR PARTE DEL C.
HUGO VELASCO PACHECO,
ENLACE EN LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LA ALAMEDA CENTRAL,
(HEMICICLO A JUÁREZ) POR LA
MARCHA “LUZ POR NUESTROS
MUERTOS”, DONDE REALIZAN
ORACIONES POR LAS PERSONAS
DESAPARECIDAS.**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN LA ALAMEDA CENTRAL,
(HEMICICLO A JUÁREZ), POR
PARTE DEL C. HUGO
VELASCO PACHECO, ENLACE
EN LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.**






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

223,790.05 m³

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos
clandestinos
NOVIEMBRE

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos
clandestinos



2,486.75 m³

Tierra recolectada en PA del CH
NOVIEMBRE

Recolección de tierra





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


69,860 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
NOVIEMBRE


157,688 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
NOVIEMBRE

Retiro de propaganda



Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


37,401.75 m²

Eliminación de grafiti en PA de CH
NOVIEMBRE



7,700 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
NOVIEMBRE






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


26,880 pzas

Lavado de Papeleras PA de CH
NOVIEMBRE



270,867.52 kms

Barrido Manual
NOVIEMBRE





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 7 de Noviembre al 20 de Noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	6	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	12 de Diciembre
	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS				ELEVADORES	
Perímetro A		Perímetro B		Juárez	Línea 3
Bellas Artes	Línea 8	Balderas	Línea 1		



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO				DIRECCION DE INSTALACIONES FIJAS GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS												 2025 Año de La Mujer Indígena		 70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE TENOCHTITLAN	
ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C. INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO																			
N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 07 al 20 de noviembre del 2025												OBSERVACIONES			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	
				V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M		M	J	
PERIMETRO A																			
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DE 20 ESCALERAS		
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR DAÑADO		
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025		
PERIMETRO B																			
42	1	Balderas	7676	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS DERECHO DAÑADO		
				Escaleras Instaladas			Escaleras detenidas hasta el 19 de noviembre del 2025 a las 23:59												
				Perime. A	Perime. B	TOTAL	Perime. A	Perime. B	TOTAL										
				1	6	13	0	1	1										
				2	18	0	0	0	0										
				3	6	6	0	0	0										
				4	0	4	0	0	0										
				8	5	9	5	0	5										
				B	0	8	0	0	0										
				TOTAL	35	40	5	1	6										

STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C. INSTALADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO


				DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS														
				ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C. INSTALADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO														
Nº	LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADOR	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 07 al 20 de noviembre del 2025													OBSERVACIONES	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
				M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M	M		J
				PERÍMETRO A														
				PERÍMETRO B														
16	3	JUÁREZ	JAZ3-2ET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	TARJETAS DAÑADAS
																</		



STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


92%

Porcentaje de eficiencia en escaleras
eléctricas
NOVIEMBRE



94.7%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
NOVIEMBRE





07

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTÓRIA

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 13 al 27 de noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	8	cantidad	quincenal	Por definir
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	5	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 13 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN TRÁMITE	TIPO DE OBRA
1	DR. RIO DE LA LOZA	45	CENTRO	CONSTRUCCION DE EDIFICIO 14 NIVELES	OBRA MEYOR
2	DONATO GUERRA	4	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
3	VIZCAINAS	3-3	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
4	REPUBLICA DEL SALVADOR	46	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
5	REPUBLICA DE PERU	19	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
6	REPUBLICA DE CHILE Y TACUBA	1 Y 60	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
7	CRISTOBAL COLON	5-18	CENTRO	REPARACION DE PORTON	OBRA MENOR
8	REGINA	84	CENTRO	REMODELACIÓN	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra


AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 13 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	AUTORIZACIÓN	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	REPÚBLICA DE BRASIL	31	AUTORIZACIÓN-501/25	TRABAJOS PARA LA COLOCACIÓN TEMPORAL DE UNA PINTURA MURAL	OBRA MENOR
2	LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	13	AUTORIZACIÓN-502/25	CONTINUIDAD PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EN EL INMUEBLE.	OBRA MAYOR
3	ISABEL LA CATÓLICA	51	AUTORIZACIÓN-505/25	SUSTITUCIÓN DE BARANDAL DE CRISTAL POR BARANDAL METÁLICO.	OBRA MENOR
4	GENERAL PRIM	40	AUTORIZACIÓN-509/25	CONTINUIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 4 NIVELES.	OBRA MAYOR
5	COLÓN	1	AUTORIZACIÓN-511/25	CONTINUIDAD DE TRABAJOS CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL INMUEBLE.	OBRA MAYOR



INAH | Seguimiento de Indicadores


352

Solicitudes de autorización de obras
NOVIEMBRE



312

Autorizaciones de obra
NOVIEMBRE





08

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 14 al 28 noviembre	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	Por definir
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	24	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	16	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	0	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE CONDESA Y MONTE PIEDAD	-----	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
FRAY SERVANDO ENTRE EJE CENTRAL Y TLAXCOAQUE	-----	CENTRO	8	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
REGINA ENTRE BOLIVAR Y 20 DE NOVIEMBRE	-----	CENTRO	6	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
			24	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SANTO TOMÁS 58	MISIONEROS	RAMON CORONA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REGINA 150	JESUS MARIA	LAS CRUCES	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 39	REP DE ARGENTINA	DEL CARMEN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
AZTECAS 14	REP. DE NICARAGUA	REP. DE COSTA RICA	-----	CENTRO	1	PODA EN LMT
CORREGIDORA 89	CJON MANZANARES	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PARAGUAY 11	PALMA NORTE	COMONFORT	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BRASIL 19	DONCELES	LUIS GONZALEZ OBREGON	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EMILIANO ZAPATA 60	MARGIL	ALHONDIGA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
J. J. HERRERA 17	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE HAITI 18	REP. DE ARGENTINA	REP. DE DOMINICANA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MANZANARES 7	SANTO TOMAS	ROLDAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CIRCUNVALACION 405	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CJON. TORRES QUINTERO 6	TORRES QUINTERO	LEONA VICARIO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP DE PERÚ 45	ALLENDE	INCAS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE CHILE 62	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERU	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REVILLAGIGEDO 25	AV. JUAREZ	INDEPENDENCIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN



Gobierno de
México



Mejora en la red de Baja Tensión Subterránea (Electromecánica y Civil) proyecto “La Lagunilla”

Noviembre 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Polígono en proceso


Calle Rep. de Colombia, Rep. de Argentina y Rep. de Perú



Gobierno de
México



- Inicio de obra por “terceros”: 25 de agosto 2025
- Contratista asignado: LICENSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- Avance Programado: 87%
- Avance Real: 87%
- Monto de material: \$3,817,355.36
- Monto total: \$7,734,100.78
- Km obra civil : 1.58 km
- Km obra electromecánica: 2.86 km
- Duración: 90 días






Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

20

Obras de mantenimiento que
impliquen rompimiento en vía pública
NOVIEMBRE


Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública



625

Bóvedas atendidas con acciones de
desagüe
NOVIEMBRE

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe





Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

15

Tapas de registros y/o bóvedas
reparadas
NOVIEMBRE


Tapas de registros y/o bóvedas reparadas



274

Atenciones a fallas en el suministro
de energía eléctrica
NOVIEMBRE

Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica





Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

16

Siniestro de robo registrados
NOVIEMBRE






TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| **AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO**