



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXII SESIÓN - Evaluación de octubre

31 de octubre de 2023



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de octubre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>191</b>	atenciones	quincenal	10 de noviembre de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>1</b>	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>5</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>2</b>	jornadas		
Desazolve	05) limpieza de pozos de visita, rejillas y drenaje	<b>19</b>	puntos		

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

República de  
Perú  
Allende  
Bolívar  
Efrén  
Rebolledo  
Moneda  
Violeta  
Madero  
5 de Febrero  
Tacuba  
Primo de  
Verdad  
16 de  
Septiembre

Los trabajos realizados consistieron en:

- Reacomodó de 8 bolardos en República de Perú e Incas.
- 43 m. de balizado en Allende y República de Cuba.
- 53 m. de balizado en Bolívar y 5 de Mayo.
- Reposición de una tapa de registro en Efrén Rebolledo frente al No. 115.
- Colocaron de 3 bolardos en Moneda entre Jesús María y Academia.
- Colocación de 1 bolardo en Violeta y jardín Allende.
- Reposición de una tapa de registro en República de Perú esquina Eje Central.
- Reparación de una tapa de registro en Madero frente al No. 32.
- Colocación de 1 bolardo y renivelación de otro, en 5 de Febrero esquina San Jerónimo.
- Reparación de tapa de registro metálico en Tacuba casi esquina Isabel la Católica.
- Reposición de 19 piezas de recinto en Primo de Verdad entre Moneda y Guatemala.
- Retiró de 5 bolardos y 2 toldos en 16 de Septiembre esquina Motolinía para trabajos de CFE.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura




Condesa  
16 de  
Septiembre  
Isabel la  
Católica  
Regina  
Nacional  
República de  
Argentina

Los trabajos realizados consistieron en:

- Retiró de 2 bolardos en Callejón de la Condesa entre 5 de Mayo y Madero.
- Reacomodo de una pieza de dren de mármol sobre cajete de árbol, en 16 de Septiembre entre Motolinía e Isabel la Católica.
- Retiró de 2 bolardos en Isabel la Católica esquina 16 de Septiembre.
- Reacomodo de 5 mamparas en Regina entre Isabel la Católica y Bolívar.
- Reparación de 12.0 m2 de banqueta de concreto en Nacional esquina Manuel Doblado.
- Retiró de 7 bolardos en 16 de Septiembre esquina Gante para trabajos de CFE.
- Colocación de 5 bolardos y 2 toldos en 16 de Septiembre esquina Motolinía para trabajos de CFE.
- Colocaron de 5 mamparas y 10 fotos en República de Argentina entre Donceles y República de Guatemala.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo de limpieza de andadores, riego y poda en Jardín Allende y Jardín del Obispo , con apoyo de servicio comunitario con 20 Infractores a la Ley de cultura Cívica, 25 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH



Se realizó riego en jardín Allende y jardín del Obispo, 16 de octubre de 2023



Se realizó riego en Eje 1 Norte casi esquina Paseo de la Reforma, Bucareli y Turín, 19 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti




Se eliminaron 5.00 m2 de grafiti vandálico en República de Perú 45, 18 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Acciones puntuales



Se realizó lavado de de la calle Santo Tomás (arroyo y banquetas) en el tramo de Misioneros a Ramón Corona, con apoyo de vecinos, Participación Ciudadana y Autoridad del Centro Histórico, 17 de octubre de 2023



Se realizó lavado y se desinfectó Cisterna de 30,000 litros de capacidad, también se lavaron y desinfectaron 05 tinacos de 1,100 litros de capacidad, 01 de 750 litros y 01 de 450 litros en la Escuela Primaria Fray Pedro de Gante, ubicada en Regina # 86, 27 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Desazolve



Arcos de Belén, 17 de octubre de 2023



Av. Chapultepec, 17 de octubre de 2023



Emilio Dondé, 18 de octubre de 2023



Gral Prim y Tolsá, 18 de octubre de 2023



Belisario Domínguez, 18 de octubre de 2023



Rep. de Chile, 18 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Desazolve



Eje 1 Norte, 19 de octubre de 2023



Rep. de Colombia, 20 de octubre de 2023



Rep. de Argentina y González Obregón,  
20 de octubre de 2023



Rep. de Argentina y González Obregón,  
24 de octubre de 2023



Rep. de Cuba, 25 de octubre de 2023



Justo Sierra, 25 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Desazolve



Manuel Doblado, 25 de octubre de 2023



Soledad, 25 de octubre de 2023




Arcos de Belén, 25 de octubre de 2023



Bolívar, 25 de octubre de 2023



Leandro Valle, 27 de octubre de 2023



Abraham González, 27 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Desazolve



Gral. Prim, 27 de octubre de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 2,128

**Incidencias de infraestructura del  
perímetro ACH**  
enero - octubre



# 31


**Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con  
apoyo de Justicia Cívica**  
enero - octubre



## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 1,171 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en el  
perímetro de la ACH  
enero - octubre



# 88

Riegos de áreas verdes  
enero - octubre





# Alcaldía Cuauhtémoc



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de octubre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	<b>0</b>	fuga	quincenal	10 de noviembre de 2023
	Desazolve de tubería	<b>237</b>	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	<b>690</b>	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	<b>3,550</b>	metros cuadrados		
	Poda de pasto	<b>2,880</b>	metros cuadrados		
	Cultivo	<b>1,390</b>	metros cuadrados		
	Poda de seto	<b>898</b>	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de octubre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	<b>283</b>	Kilómetros	quincenal	10 de noviembre de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	<b>595.10</b>	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	<b>1,475.50</b>	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	<b>450.00</b>	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	<b>5</b>	piezas		
	Reconexión de circuitos	<b>4</b>	piezas		
Arbolado urbano	Ampliación de cepa	<b>0</b>	piezas		
	Poda de árbol	<b>1</b>	piezas		

## Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado público

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	PLAZA TORRES QUINTERO Y TORRES QUINTERO	SE REPARÓ CIRCUITO RECONECTANDO PUNTAS DE ALIMENTACIÓN QUEMADAS Y SE INSTALÓ DE CORRIENTE A 110 V. UTILIZANDO 20 MTS. DE CABLE No. 8 Y 1 CINTA	16/OCT/2023
2	ESCUELA MÉDICO MILITAR Y SAN MIGUEL	SE CAMBIÓ LUMINARIO OV. DE 150 W.A.M DE REUSO CON MÉNSULA, BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELDA A 220 V. UTILIZANDO 22 MTS. DE CABLE No. 12 DE USO RUDO, ½ KG. DE ALAMBRE RECOCIDO Y ½ CINTA	17/OCT/2023
3	HORMIGUERO Y ESCUELA MÉDICO MILITAR	SE CAMBIÓ LUMINARIO OV. DE 150 W.A.M DE REUSO CON MÉNSULA, LÁMPARA DE 150 W.A.M. UTILIZANDO 4 MTS. DE CABLE No. 12 DE USO RUDO, 1/4 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO	19/OCT/2023
4	ERNESTO PUGIBET Y DELICIAS	SE RECONECTARON LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN SULFATAS EN POSTE CON LUMINARIOS TIPO CITIZEN	23/OCT/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Poda de liberación de fachada en calle  
Lecumberri



Balizamiento sobre República de Ecuador



Cambio de brocal pluvial en calle Vizcaínas



Desazolve sobre el callejón Lazarín del  
Toro




Barrido colonia Centro



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 15,840.86

Toneladas de recolección orgánica  
enero - octubre



# 32,700.37


Toneladas de recolección inorgánica  
enero - octubre



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 22

**Fugas de agua reparadas**  
enero - octubre



# 214


**Reparaciones de luminarias**  
enero - octubre





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México


## Operación. Drenajes.



## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	11,560	540	12,100
POZOS DE VISITA	204	9	213
REJILLAS DE PISO	200	5	205
COLADERA PLUVIAL	188	6	194
ALBAÑAL (METROS)	874	51	925

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**REPÚBLICA DE URUGUAY**  
(ESQUINA PINO SUÁREZ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**ERNESTO PUGIBET NO. 64**  
(ENTRE ARANDA Y BUEN TONO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 140 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 2 RP, 6 ML DE ALBAÑAL

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**REGINA NO. 86 ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE**  
(ENTRE REGINA Y SAN PABLO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 1 RP, 5 REGISTROS Y 35 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### SANTO TOMAS (ENTRE MISIONEROS Y RAMÓN CORONA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 2 RP, 10 ML DE ALBAÑAL.



## SACMEX | Drenajes


# 12,100 ML.

Atención de Atarjeas  
enero - octubre



# 213 Pzas.


Atención de Pozos de Visita  
enero - octubre



## SACMEX | Drenajes


# 205 Pzas

Atención de Rejillas de Piso  
enero - octubre



# 194 Pzas

Atención de Coladeras Pluviales  
enero - octubre






## SACMEX | Drenajes

# 925 ML.

Atención de Albañal  
enero - octubre






# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público



Estrategia	Indicador	Reporte anterior 13 Oct	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	884	cantidad	quincenal	13 Noviembre



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 20 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Monte de Piedad	Esquina Tacuba	Centro	2	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Soledad	Margil y Jesús María	Centro	28	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	5	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	Fray Servando Teresa de Mier y Nezahualcōyotl	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
20 de Noviembre	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
La Academia	Soledad y Corregidora	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Palma Norte	Donceles y Tacuba	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Roldan y Topacio	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
José Joaquín Herrera	Rodríguez Puebla y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>47</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 20 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Del Carmen	Manuel de la Peña y Peña y 3a de República de Bolivia	Centro	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Florida y González Ortega	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
República de Uruguay	Tercer Callejón de Manzanares y Santo Tomás	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Ecuador	Callejón Vaquitas y Comonfort	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manzanares	Talavera y Calle de Roldan	Centro	1	Cambio de socket, lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de El Salvador	Las Cruces y Jesús María	Centro	1	Cambio de socket, lámpara y balastro	Luminaria apagada
Las Cruces	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Regina	Jesús María y Calle de Roldan	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Roldán	Plaza San Pablo y Misioneros	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>42</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 20 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Venustiano Carranza	José María Pino Suárez y Tabaqueros	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	16 de Septiembre y Francisco I Madero	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	16 de septiembre y Av. Francisco I. Madero	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Ramón Corona	Anillo de Circunvalación y Santo Tomás	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Fray Servando Teresa de Mier y Nezahualcoyotl	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	2	Cambio de luminaria, balastro y socket	Luminaria apagada
San Jerónimo	José María Pino Suárez y San Pablo	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Jesús María	Manzanares y Corregidora	Centro	23	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>34</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 20 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Regina y Mesones	Centro	3	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Roldan y Segundo Callejón de Manzanares	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Soledad	Esquina con Callejón de Lecheras	Centro	1	Cambio de luminaria, balastro y socket	Luminaria apagada
Callejón Lecheras	Soledad y Corregidora	Centro	1	Cambio de luminaria, balastro y socket	Luminaria apagada
Incas	República de Perú y República de Honduras	Centro	8	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
República de Guatemala	Jesús Maria y Margil	Centro	25	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Bolívar	Mesones y José María Izazaga	Centro	17	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Soledad	La Academia y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Plaza San Pablo	Eje 1 Oriente y Las Cruces	Centro	50	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Isabel la Católica	16 de Septiembre y Francisco I Madero	Centro	1	Cambio de luminaria, balastro y socket	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>108</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 16 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Simón Bolívar y Fray Pedro de Gante	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Roldán	Plaza San Pablo y Misioneros	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
República de Honduras	Incas y República de Chile	Centro	6	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito encendido de dia
Tacuba	Motolinia e Ignacio Allende	Centro	20	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y Corregidora	Centro	2	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Plaza Seminario	Calle de Moneda y República de Guatemala	Centro	2	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	3	Cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
Loreto	San Ildefonso y Justo Sierra	Centro	20	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
República de Honduras	Incas y República de Chile	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
San Camilito	República de Ecuador y República de Honduras	Centro	22	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
<b>SUBTOTAL</b>			<b>79</b>		

## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 20 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	CAUSA DE INCIDENCIA
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	1	REINSTALACIÓN DE PROYECTOR	PROYECTOR SUELTO
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	23	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
ILUMINACIÓN DE LA CATEDRAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N	CENTRO	1	REPARACIÓN DE PROYECTOR INTERMITENTE	PROYECTOR INTERMITENTE
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	52	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	12	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>89</b>		



## REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	CAUSA DE INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	ENCENDIDO DE FUENTES Y APAGADO DE FUENTES	CENTRO	11	ENCENDIDO DE FUENTES	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTES AMERICAS, DANAIDES, NEPTUNO, PRIMAVERA, GÉISER HIDALGO, HILTON	CENTRO	6	LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE VENUS	CENTRO	1	LIMPIEZA EN EL PLATO Y LLENADO DE FUENTE	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE NEPTUNO	CENTRO	1	LIMPIEZA EN CUARTO DE CONTROL	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE PRIMAVERA	CENTRO	1	LIMPIEZA EN CUARTO DE CONTROL	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE NINFA 1	CENTRO	1	LIMPIEZA EN CUARTO DE CONTROL	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	GÉISER HIDALGO	CENTRO	1	LIMPIEZA EN CUARTO DE CONTROL	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	GÉISER HILTON	CENTRO	1	LIMPIEZA EN CUARTO DE CONTROL	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTES AMERICAS, DANAIDES, NEPTUNO, PRIMAVERA, VENUS, GÉISER HIDALGO, HILTON, TEATRO, NINFA 1	CENTRO	8	LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO DE LA FUENTE	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE AMERICAS	CENTRO	1	LIMPIEZA EN EL CUARTO DE CONTROL	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE DANAIDES	CENTRO	1	LIMPIEZA EN EL CUARTO DE CONTROL	MANTENIMIENTO
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTES SOLIDARIDAD 1,2,3Y 4	CENTRO	4	LIMPIEZA DE CANALES, ESPEJOS Y CUARTOS DE CONTROL	MANTENIMIENTO
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTES SOLIDARIDAD 1,2,3Y 4	CENTRO	4	LIMPIEZA EN LAS 4 FUENTES , EN PLATO, CANAL Y EN EL PERIMETRO, ASI COMO EL LLENADO DE LAS MISMAS.	MANTENIMIENTO
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>41</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>440</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### DEL CARMEN



CAMBIO DE LÁMPARA Y SOCKET

### REPÚBLICA DEL SALVADOR



RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### REGINA



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

### LA ACADEMIA



CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO

## TEATRO DE LA CIUDAD



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

## ILUMINACIÓN DE CATEDRAL



## REPARACIÓN DE PROYECTOR INTERMITENTE

## MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



RESETEO DE TELEGESTIÓN Y PHAROS



RESETEO DE TELEGESTIÓN Y PHAROS

## DISTRIBUIDOR VIAL SAN JERONIMO (EJE 10 SUR)



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

## MONUMENTO A NAVEGANTES



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

## DISTRIBUIDOR VIAL SAN JERONIMO (EJE 10 SUR)



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

## MONUMENTO A NAVEGANTES



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

## SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

### FUENTE DANAIDES



**LIMPIEZA DE PLATO, CUARTO DE CONTROL Y LLENADO EN FUENTES**

### FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD



**LIMPIEZA EN LAS 4 FUENTES DE SOLIDARIDAD, LLENADO Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO**

## SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

### FUENTES DE LA ALAMEDA



53

LIMPIEZA DE PLATO, CUARTO DE CONTROL Y LLENADO EN FUENTES

## SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

### FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD



**LIMPIEZA DE CANALES, PERIMETRO Y LLENADO DE FUENTES**

### FUENTE MONUMENTAL



**LIMPIEZA DE ESPEJO, RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES, BARRIDO DE PERIMETRO, ASI COMO APLICACIÓN DE QUIMICOS**



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 27 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. JUÁREZ	LÓPEZ Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	CAMBIO BALASTRO, LÁMPARA	CAMBIO LÁMPARA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y SEMINARIO	CENTRO	1	CAMBIO LUMINARIA	LÁMPARA APAGADA
		SUBTOTAL	02		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 27 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
MISIONEROS	1A CALLE DE TOPACIO Y JUAN JOSÉ BAZ	CENTRO	24	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REGINA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
ISABEL LA CATÓLICA	REPÚBLICA DE URUGUAY Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET	LUMINARIA APAGADA
GONZÁLEZ ORTEGA	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y REPÚBLICA DE COSTA RICA	CENTRO	28	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE BOLIVIA	GIRÓN Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
LAS CRUCES	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
FRANCISCO I. MADERO	ISABEL LA CATÓLICA Y LA PALMA	CENTRO	17	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
ISABEL LA CATÓLICA	REPUBLICA DE URUGUAY & C. DE VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
LORETO	JUSTO SIERRA Y SAN ILDEFONSO	CENTRO	39	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>115</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 23 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	MONTE DE PIEDAD Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	18	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CORREGIDORA Y MONEDA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	MONTE DE PIEDAD Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
ROLDÁN	PLAZA SAN PABLO Y MISIONEROS	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	RODRIGUEZ PUEBLA Y GIRÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE PERÚ	ALTUNA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
16 DE SEPTIEMBRE	PALMA E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
5 DE FEBRERO	MESONES Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
JUSTO SIERRA	DEL CARMEN Y LORETO	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>36</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 23 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
SAN JERÓNIMO	5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
JESÚS MARÍA	EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	1	CIERRE DE DIFUSOR	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y FRAY PEDRO DE CANTE	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
MONEDA	CORREO MAYOR Y LICENCIADO VERDAD	CENTRO	24	CAMBIO DE CONTACTOR 2*40	CIRCUITO APAGADO
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	FLORIDA Y GONZÁLEZ ORTEGA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE VENEZUELA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
5 DE FEBRERO	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REGINA	ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>41</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 23 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
MIXCALCO	MANUEL DOBLADO Y CALLEJÓN MIXCALCO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
LEONA VICARIO	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MIXCALCO	CENTRO	14	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
5 DE MAYO	MOTOLINIA Y ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	2	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLIVAR	CENTRO	41	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
CORREO MAYOR	REGINA Y MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
LA ACADEMIA	SOLEDAD Y CORREGIDORA	CENTRO	7	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y CALLEJÓN PARQUE DEL CONDE	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
GARIBALDI	REPÚBLICA DE PERÚ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
ROLDÁN	RAMÓN CORONA Y MISIONEROS	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
PLAZA CONCEPCIÓN	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>73</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 23 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	14	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	2	CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE PERÚ	IGNACIO ALLENDE Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
SOLEDAD	MARGIL Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	18	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA
REPÚBLICA DE URUGUAY	EJE 1 ORIENTE CIRCUNVALACIÓN Y C. SANTOS TOMAS	CENTRO	9	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO APAGADO
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	45	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
CORREGIDORA	JOSÉ M. PINO SUÁREZ Y ACADEMIA	CENTRO	19	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
FRANCISCO I. MADERO	ISABEL LA CATÓLICA Y MOTOLINIA	CENTRO	17	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA
LA SANTÍSIMA	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>136</b>		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 23 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PALMA NORTE	REPÚBLICA DE CUBA Y DONCELES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
XICOTENCATL	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CORREGIDORA Y MONEDA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
TORRES QUINTERO	TORRES QUINTERO PL TORRES QUINTERO	CENTRO	2	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>		



## REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 23 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	CAUSA DE INCIDENCIA
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTE SOLIDARIDAD 1.2. 3 Y 4	CENTRO	4	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE. INSTALACIÓN DE BOMBA EN BÓVEDA	MANTENIMIENTO
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTE SOLIDARIDAD 1.2. 3 Y 5	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTES. ESPEJO DE AGUA Y ÁREAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES .	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE AMERICAS, PRIMAVERA Y NEPTUNO.	CENTRO	3	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE. COLCACIÓN DE DOS CONTACTOS DUPLEX Y REJA TIPO IRVING EN CÁRCAMO DE BÓVEDA. PINTADO DE TAPAS DE BÓVEDAS Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN BÓVEDA	MANTENIMIENTO
	FUENTE DANAIDES	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE LA FUENTE. ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS A LA FUENTE.	MANTENIMIENTO
	FUENTE DE NEPUTUNO	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE. ESPEJO DE AGUA Y PERÍMETRO.	MANTENIMIENTO
	FUENTE NINFA 1 Y 2	CENTRO	2	LIMPIEZA GENERAL DE LA FUENTE. ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS.	MANTENIMIENTO
	FUENTE PRIMAVERA, AMÉRICAS, NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, DANAIDES, GÉISER HILTON, GÉISER HIDALGO	CENTRO	8	LIMPIEZA GENERAL DE ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS A LA FUENTE	MANTENIMIENTO
	FUENTE VENUS	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE. ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS. INSTALACIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE EN CÁRCAMO DE BOMBEO EN BÓVEDA.	MANTENIMIENTO
	FUENTES, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, GÉISER MADERO, AMERICAS, NEPTUNO, GEISER HILTON Y PRIMAVERA.	CENTRO	10	LIMPIEZA GENERAL DE ESPEJO DE AGUA, Y ZONAS ALEDAÑAS. APLICACIÓN DE QUÍMICOS	MANTENIMIENTO
	GÉISER MADERO	CENTRO	1	LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS.	MANTENIMIENTO
	GÉISER TEATRO	CENTRO	1	SECADO DE CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA, RETIRO DE CAPA DE PINTURA PARA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN CISTERNA.	MANTENIMIENTO
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>36</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>444</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### LAS CRUCES



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

### MISIONEROS



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### VIZCAÍNAS



**CAMBIO DE LUMINARIA**

### GONZÁLEZ ORTEGA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

## DONCELES



RECONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN

## AV. PASEO DE LA REFORMA



RECONEXIÓN DEL CABLEADO

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILAN



FUENTE AMERICAS



ENCENDIDO DE FUENTES

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTES DE PLAZA SOLIDARIDAD



FUENTE DE LA REPUBLICA



LIMPIEZA GENERAL DEL ESPEJO DE AGUA  
Y ZONAS ALEDAÑAS A LAS FUENTES

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

### FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILAN



LIMPIEZA GENERAL DEL ESPEJO DE AGUA  
Y ZONAS ALEDAÑAS A LAS FUENTES

### GÉISER TEATRO



APLICACIÓN PINTURA EPOXICA EN CISTERNA

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTE MONUMENTAL



FUENTE SIMÓN BOLIVAR




MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FUENTES ORNAMENTALES

## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

# 16,499

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero - octubre





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	<b>12,312.16</b>	kilómetros	quincenal	14 De Noviembre
	02) Barrido mecánico en PA del CH	<b>1,279.04</b>	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	<b>9,465</b>	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	<b>113.75</b>	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	<b>1,120</b>	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	<b>665,619</b>	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios	quincenal	14 De Noviembre
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	8,191	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	0	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,714	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	582	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	480	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

PERIODO: DEL 16 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.70	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	11	33,000	2.50	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	7.50	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	7.70	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	33	73,920	8.10	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	18.20	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	66.80	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	1.80	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696	1.80	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	0.40	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	0.90	
CALLE ROSALES	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	5	5	500	1.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	1	1	100	0.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	4.80	
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.10	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	2	2	200	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
VIOLETA	ESQUINA GALEANA	1	1	100	4.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CORREDOR GANTE	DE FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE	2	2	400	0.40	
EDIFICIO SAN RAFAEL	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	90	4.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CALLE PEDRO MORENO	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
AV. BUCARELI	EJE 1 PONIENTE ESQUINA AYUNTAMIENTO	1	1	100	0.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	1.20	

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA 23 DE MAYO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA PINO SUÁREZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ROSALES EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN RINCONADA DE JESÚS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, ESQUINA GALEANA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL GANTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE PEDRO MORENO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DEL FRENTE DE “DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO” EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIOS DE MÉXICO A.C.,” FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIOS DE MÉXICO A.C.,” FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL “SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”, FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DEL “FRENTE INDÍGENA DE ARTESANOS Y COMERCIANTES TZELTALES DE LA CDMX”, EN CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO POR EL RETIRO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE INDÍGENA DE ARTESANOS Y COMERCIANTES TZELTALES DE LA CDMX”, EN EL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### RETIRO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO SOCIAL DEL PODER POPULAR”, FRENTE A PALACIO NACIONAL





## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### “XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL ZÓCALO” EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### “XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL ZÓCALO” EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### “XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL ZÓCALO” EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

“LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL RETIRO DE LA LOGISTICA DE LA “XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL ZÓCALO”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN CALLE REGINA, POR EL EVENTO DE “LA FERIA DE LOS BARRIOS”, POR PARTE DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA Y LAVADO EN CALLE REGINA, POR EL EVENTO “LA FERIA DE LOS BARRIOS”, POR PARTE DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO, EN EL “DESFILE DE ALEBRIJES MONUMENTALES”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO, POR EL EVENTO DE LA “MARCHA ZOMBIE”




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO, EN EL EVENTO DE LA “10° EDICIÓN MEGA PROCESIÓN DE CATRINAS”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN FAUNA NOCIVA





## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 2 Norte	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 350 m2. 24 Cebos un m2.
Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 200 m2. 12 un
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Esquina Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 100 m2. 21 un
Héroes de Granaditas	B	De Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 150 m2. 24 un
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 3,600 m2. 39 un
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 800 m2. 63 un
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 6,800 m2. 10 un



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Arcos de Belén	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereales B, en área de 1,500 m2. Cebos un 16
Eje 2 Sur (Tiradero Clandestino)	P	Calle Dr. Olvera, No. Exterior 119, Dr. J. Torres, Dr. Jiménez, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereales B, en área de 200 m2. Cebos un 12
Fray Servando Teresa de Mier	B	De Escuela Médico Militar a San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereales B, en un área de 150 m2. Cebos un 18
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereales B, en un área de 3,800 m2. Cebos un 80
Eje 1 Poniente Rosales	A	De Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereales B, en un área de 700 m2. Cebos un 10
Balderas	A	De Av. Juárez, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereales B, en un área de 1,200 m2. Cebos un 12
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereales B, en un área de 33,000 m2. Cebos un 35



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	B	Av. Juárez No. 20, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 100 m2.
San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 4,500 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 400 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino de Septiembre, Suarez, 5 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 400 m2.
Fray Servando Teresa de Mier	A	De Roldán a Topacio, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 400 m2.
José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 850 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo De Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 19 un Cebos Cereal B, en área de 650 m2.
República de Ecuador y Calle Órgano	P	Calle Eje Central Lázaro Cárdenas No. Exterior 99, Col. Centro, Cuauhtémoc Alcaldía	Desratización 32 un Cebos Cereal B, en área de 300 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 7,500 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 12 un Cebos Cereal B, en área de 800 m2.
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	B	De Herrerosa Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 15 un Cebos Cereal B, en área de 200 m2.
Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 06 un Cebos Cereal B, en área de 200 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Esquina Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 05 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Héroes de Granaditas	B	De Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 08 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Instalaciones Del Centro Histórico (Oficinas)	B	Calle Balderas No. 61 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 2 Litros de Kerosena, 1 Litro de Alfadex, 30 Gramos de Max Force en Gel, 30 Gramos de Antex

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO






## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS




### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 210,903 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
enero - octubre



# 2620 m<sup>3</sup>

Tierra recolectada en PA del CH  
enero - octubre






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 59,136 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH  
enero - octubre



# 249,132 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
enero - octubre






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 29,939 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en PA de CH  
enero - octubre

Eliminación de grafiti






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 22,338 pzas

Desratización de PA y PB de CH  
enero - octubre

Desratización en el Perímetro "A" y "B"





# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 17 de octubre al 31 de octubre de 2023	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	<b>0</b>	14 de noviembre de 2023
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	<b>43</b>	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	<b>15</b>	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	<b>0</b>	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	<b>1</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones

#### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO- MONEDA, ENTRE CONDESA Y CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	20	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE- PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN-CORREGIDORA, ENTRE EJE CENTRAL Y CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	23	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			43	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT.O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ROLDAN 74	MISIONEROS	SAN PABLO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
BUEN TONO 8	PUGIBET	DELICIAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LAZARO CARDENAS 23	ART. 123	INDEPENDENCIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN PABLO 54	SANTO TOMAS	ROLDAN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MANUEL DOBLADO 120	BERRIOZABAL	REP. DE COSTA RICA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PLAZA JUAN JOSÉ BAEZ 6	MISIONEROS	RAMÓN CORONA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PENA Y PENNA 19	GONZALEZ ORTEGA	TORRES QUINTERO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ISABEL LA CATOLICA 137	NEZAHUALCOYOTL	FRAY SERVANDO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN PABLO 67	SANTO TOMAS	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CALLEJÓN DE LA AMARGURA 11	REP. DE HONDURAS	.	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ARGENTINA 67	APARATDO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JUSTO SIERRA 58	DEL CARMEN	LORETO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
RODRIGUEZ PUEBLA 27	LECUMBERRI	MIGUEL ALEMAN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CORREGIDORA 83	ALHÓNDIGA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SOLEDAD 45	ALHÓNDIGA	CJON. DE LECHERAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
					15	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ALLENDE	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
				TOTAL	1	

## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


# 11

**Robos de elementos de infraestructura**  
enero - octubre



# 509


**Bóvedas atendidas con acciones de desagüe**  
enero - octubre



## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


# 294

**Atención a fallas en el suministro de energía**  
enero - octubre



# 33

**Tapas de registros y/o bóvedas reparadas**  
enero - octubre




## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

# 28

Obras de mantenimiento que impliquen  
rompimiento en vía pública  
enero - octubre

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento  
en vía pública





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 13 a 26 de Octubre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	<b>8/8</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	11 de Noviembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	<b>6/1</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		<b>Balderas 7674</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Bellas Artes k5</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
		<b>Garibaldi S4</b>	<b>Línea 8</b>
		<b>Guerrero R4</b>	<b>Línea B</b>


ELEVADORES	
<b>Balderas BAL-3-ET3</b>	<b>Línea 3</b>



## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


# 74.66%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
enero - octubre



# 63.15%

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
enero - octubre





# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

## Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 30/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	<b>31</b>	cantidad	quincenal	13 de noviembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	<b>0</b>	cantidad		

## Tránsito | Indicadores

### Mantenimiento Semafórico Periodo 15/10/2023 al 30/10/2023

#### CORRECTIVO

APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	3
FY-CINTILANTE	5
IMPACTADO	2
OBRA CIVIL	1
PEATON APAGADO	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	12
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31</b>






## Tránsito | Evaluación

# 1053

Número de atenciones a semáforos  
enero - octubre





# Instituto Nacional de Antropología e Historia

## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27/10/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	<b>13</b>	cantidad	quincenal	<b>14/11/23</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	<b>1</b>	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	<b>29</b>	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		

## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE BOLIVIA	85	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN PARA RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO DEL AÑO 2017.	OBRA MAYOR
-	BELISARIO DOMÍNGUEZ	28	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN PARA RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO DEL AÑO 2017.	OBRA MAYOR
-	BALDERAS	92	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	92	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	54	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
-	16 DE SEPTIEMBRE	79	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	TORRES QUINTERO	SN	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE.	OBRA MAYOR



## Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	HUMBOLDT	5	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRA MAYOR
-	DR. RÍO DE LA LOZA	11	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD.	OBRA MENOR
-	DR. RÍO DE LA LOZA	11	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES.	OBRA MENOR
-	DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ	12	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL AUDITORIO "EMILIO RABASA".	OBRA MAYOR
-	DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ	12	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTÁICOS SOBRE AZOTEAS.	OBRA MENOR
-	DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ	16	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTÁICOS EN LA AZOTEA.	OBRA MENOR
-	DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ	12	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ	16	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	3	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	106	CENTRO HISTÓRICO	PRO-DEMOLICIÓN TOTAL.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	104	CENTRO HISTÓRICO	PRO-DEMOLICIÓN PARCIAL.	OBRA MAYOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, EN EL PATIO ORIENTE (PASILLO NORTE).	OBRA MAYOR
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	33	CENTRO HISTÓRICO	PRO- CONSTRUCCIÓN DE UN CONJUNTO HABITACIONAL.	OBRA MAYOR
-	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA SOBRE LAS FACHADAS.	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	SANTÍSIMA	10	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS DEL SISMO DE 2017.	OBRA MAYOR
-	BELISARIO DOMINGUEZ	SN	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS DEL SISMO DE 2017	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	80	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS DEL SISMO DE 2017.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	59	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN LA CRUJÍA SUR.	OBRA MAYOR
-	DONCELES	12	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INTERIOR.	OBRA MENOR
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	70	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BOLIVIA	83	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE OBRA.	OBRA MAYOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	FRANCISCO I. MADERO	23	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE OBRA.	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BALDERAS	132	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	MORELIA	58	ROMA NORTE	DEMOLICIÓN	OBRA MAYOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	INTERVENCIÓN MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO	LUCES EN FACHADA	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	39	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	19	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	JUSTO SIERRA	27	CENTRO	REHABILITACIÓN	OBRA MAYOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JESUS MARIA	64	CENTRO	AMPLIACIÓN	OBRA MAYOR
-	Allende	7	CENTRO	Lavado de cortinas y toldos, retoque de pintura a cortinas metálicas	OBRA MENOR
-	Justo Sierra	17	CENTRO	Prórroga 432/22 REHABILITACIÓN	OBRA MENOR
-	tacuba	53	CENTRO	Prórroga 433/22 REHABILITACIÓN	OBRA MAYOR
-	CLAUDIO BERNARD	152	DOCTORES	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	MORELIA	58	ROMA NORTE	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra


Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	332 A	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR



## INAH | Seguimiento de Indicadores


# 311

**Autorizaciones de obras**  
enero - octubre



# 31


**Autorización de colocación de Enseres**  
enero - octubre



## INAH | Seguimiento de Indicadores


# 285

Solicitudes de autorización de obras  
enero - octubre



# 21

Solicitudes de colocación de Enseres  
enero - octubre





# Fideicomiso del Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. <b>RECURSO F/54.</b>	79	<b>79</b>	Agosto 2023
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL <b>TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS</b>	92	<b>97</b>	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE <b>REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.</b>	40	<b>40</b>	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023


## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de revestimiento de vidrio templado y detallado de estructura principal.

**INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL  
TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Dictamen estructural concluido, en espera de entrega por parte del contratista para revisión por parte del FCHCM.

**PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL  
INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.**


# FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO” <i>San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX</i>	21	36	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO” <i>Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX</i>	20	28	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA” <i>República de Brasil, Cuauhtémoc, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX</i>	24	41	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA” <i>Isabel La Católica 21, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	26	31	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA” <i>República del Salvador 59, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	25	32	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA” <i>Emiliano Zapata 60 esq. santísima, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX</i>	58	73	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO” <i>C. de José Joaquín de Herrera 36-443, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	40	60	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS” <i>Av. Hidalgo 51, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX</i>	70	90	DICIEMBRE 2023

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR” <i>Belisario Domínguez 28, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX</i>	35	40	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ” <i>Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México.</i>	9	13	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN” <i>Belisario Domínguez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX</i>	12	29	DICIEMBRE 2023

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



**ANÁLISIS PARA FORMULAR PROPUESTA DE BANDAS DE REFORZAMIENTO EN CÚPULA. ARMADO DE ANDAMIAJE EXTERNO. LIBERACIÓN DE APLANADOS EN GRIETAS DE MURO ORIENTE. ARMADO DE ANDAMIAJE INTERNO.**

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y LIBERACIÓN DE GRIETAS POR MÉTODOS MANUALES. LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA MIXTA DE TABIQUE, TEZONTLE Y PIEDRA BRAZA PARA SU POSTERIOR CONSOLIDACIÓN MEDIANTE REMAMPOSTEO Y GRAPAS. TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CALAS PARA ESTUDIO DE SUELO, SIN ENCONTRAR HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. SE CERRARÁ VANO EXISTENTE MEDIANTE REMAMPOSTEO PARA SUSTITUIRLO POSTERIORMENTE EN MURO DE MAMPOSTERÍA DEL EJE F.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO”


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



COLOCACIÓN DE PUERTOS DE INYECCIÓN EN MUROS PARA INYECCIÓN DE MEZCLA FLUIDA DE CAL-ARENA. INTEGRACIÓN DE GRAPAS EN HILADAS DE TABIQUE PARA EVITAR LA DISGREGACIÓN DE TEPOJAL Y POSTERIORMENTE, LA INTEGRACIÓN DE MALLA DE GALLINERO. INTEGRACIÓN DE APLANADO E IMPERMEABILIZANTE PRODUCTO OXICAL PARA PREVENIR HUMEDAD EN MUROS EXTERIORES DE LA CAPILLA DE LA DOLOROSA

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA”**


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos en Sacristía del templo: Verificación de procesos y avances con supervisión de la CNMH-INAH, reintegración de aplanados de cal arena en muros y pilastras, liberación de aplanados en intradós de bóvedas y arcos; así como el remamposteo de pilastras con piedras de tezontle sano de mayor tamaño al encontrado originalmente.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA  
“RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA”**


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



**APUNTALAMIENTO DE ENTREPISOS CON ESTRUCTURAS METALICAS Y VIGAS DE ARRASTE. SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS A LO LARGO DE LAS GRIETAS. SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE REINTEGRACIÓN DE ENTREPISO DE PLANTA BAJA-PRIMER NIVEL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CIMBRAPLAY, MEMBRANA ASFÁLTICA, MALLA ELECTROSOLDADA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO.**

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE  
“CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos en extrados de bóveda principal: Apertura de caja y colocación de grapas de recinto en grietas del tercer entre eje, remamposteos e inyecciones de lechada de cal sobre grietas del tercer entre eje, liberación de las dos capas de entortados deteriorados existentes, reintegración de entortado a base de mezcla de cal arena para re geometrizar el extrados de la nave principal y remamposteos de arcos botareles utilizando elementos de mayor granulometría que los originales.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Libерación de aplanados en muros oriente y poniente al interior del templo, realizando exploración por medio de calas y retiro de material de junta y fabrica disgregado. Retiro de material de escombро producto de las liberaciones. Trabajos de consolidación en grietas en muros; con la integración de reforzamiento a base de piedra braza colocada a cada 90 cm sobre la trayectoria de la grieta y la reintegración de tezontle similar a la fabrica del muro, rejunteo y colocación de puertos de inyección. Consolidaciones en muro oriente del templo que colinda con claustro: realizando previamente apuntalamientos en el sistema de entepiso en planta baja y primer nivel, mediante la reintegración de piezas de tezontle, junteo y colocación de puertos de inyección. Inyección de muros con de mezcla de cal de alta pureza y la reintegración de aplanado grueso a base de mortero cal arena, sobre las grietas intervenidas en muros oriente y poniente del templo,

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA  
“PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



**RESTITUCIÓN DE APLANADO FINO DE MORTERO CAL-ARENA EN INTRADÓS Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN BOVEDA DE PRESBITERIO. RESTITUCIÓN DE APLANADO FINO DE MORTERO CAL-ARENA EN INTRADÓS DE BOVEDA DE SOTOCORO. APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN BÓVEDA Y MUROS DEL CORO. TRASLADO E IZAJE A CORO DE ÓRGANO HISTÓRICO MONUMENTAL ( 165 PIEZAS EN TOTAL). APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS LATERALES Y DE ALTAR DEL PRESBITERÍO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EXTRADÓS DE BÓVEDAS DE PRESBITERIO**

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”**


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



En muro sur del coro, se llevó a cabo la liberación de pintura y aplanado para exploración de las grietas. Liberación de dovela de cantera en vano de ventana del muro sur del coro, para su reintegración de acuerdo a análisis estructural. Trabajos en fachada sur: retiro de tubería a base de barro en bajantes pluviales altamente deteriorada, colocación de tubo de pvc de 4", reintegración de piezas de tezontle, para cerrar caja con rejunteos de cal - arena y realización de pruebas de la tubería pluvial instalada. Visita de personal de CENCROPAM para supervisión de los trabajos de restauración en mural a alto relieve "Mano de Dios" ubicado en presbiterio del templo.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
"TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR"**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Realización de calas estratigráficas en muros. Protección de bienes muebles asociados y elementos decorativos. Colocación de grapas de recinto, rajueleos y rejunteos sobre trayectoria de grietas en muro norte de Capilla de la Santa Escuela.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ”**



## FCH | Gráficas de obras en proceso.


### ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
<b>CONTRATO SIN NÚMERO</b>	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. <b>REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.</b>	38	<b>43</b>	NOVIEMBRE 2023

## FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.




Reintegración de balcones y cornisas



Muestras de pintura para autorización de supervisión técnica del INAH.

**ARREGLO DE FACHADAS**  
MONTERO NO. 7

## FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Retiro de aplandados deteriorados.



Reintegración de aplandado con mortero de cal arena.

## FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Intervención finalizada con la aplicación de pintura a la cal, según muestra autorizada por la supervisión técnica del INAH.

**ARREGLO DE FACHADAS**  
ECUADOR NO. 90

## FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Reintegración de juntas en marcos de cantera.



Labrado de sillares de cantera gris de los remedios para sustitución en cornisas.



Retiro de elementos añadidos en balcones.



Tratamiento integral a herrería histórica.

## FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Reintegración de aplanado de mortero cal arena.



Tratamiento integral de herrería histórica.


## FCH | Gráficas de obras en proceso.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/005/2023	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO con ubicación en las calles de <b>Héroes No. 35, 43, 60, 88, 118-120, Magnolia no. 149, 151 y Violeta no. 47, 54, 60.</b>	0	5.5	DICIEMBRE 2023

## FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Héroes 35



Héroes 60



Héroes 118-120

Suministro y colocación de torres de andamios, mallasombra y trabajos preliminares

## FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



**Violeta 47**

Suministro y colocación de torres de andamios, mallasombra y trabajos preliminares



**Héroes 60**

Trabajos preliminares, retiro de aplanados incompatibles con fábrica original del muro



# **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México**



# ILIFE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



### INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 27 DE OCTUBRE DE 2023

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Río de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	28.62%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	7.30%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO

Página 1

**ILIFE**

**AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. ADRIANA GARCÍA CORRAL**



**REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS**

**ILIFE**

AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. HEROES DE CHAPULTEPEC



**COLOCACIÓN DE PISO EN ÁREA DE LABORATORIOS**



# Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

# SGI RPC | Reporte

  <b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b> 																		
COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)													EJERCICIO 2023					
17 AL 31 DE octubre DE 2023																		
No.	VOLANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRPC	Fecha de ingreso	Fecha de atención	OBV	año	TIPO PROYECTO	MES	mL.	población	postes	registros	CAJAS	cruceros para interconex	SONDEOS	
1	4256	Ruta	AE. CASAS PROCESA, SA DE CV. FRAY SERVANDO 107. Calle Av. Fray Servando Teresa de Mier 107 col. Centro,	3377/23	12.09.2023	19.10.2023	OTIR	2023	Acometida eléctrica	OCTUBRE	147.00	9,819	0	2				
2	4258	Ruta	AE. LA CASA ESPACIO INMOBILIARIO, SA DE CV . Peñoles 71. Calle Peñoles 71 col. Valle Gómez, ACUAH.	3378/23	12.09.2023	19.10.2023	OTIR	2023	Acometida eléctrica	OCTUBRE	15.00	11,494	1	2				
	NOTIR	NEGATIVA A OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGOS										162.00	21,313.00	1.00	4.00			
	OTIR	OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGOS																
	AVOTIR	AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGOS																



# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - octubre 2023

**72%**  
**atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		<b>Suma total</b>
	<b>Dependencia</b>	<b>Atendido</b>	
ACH	71	33	104
Al. Cuauhtémoc	73	82	155
C5	2		2
CFE	118	69	187
Metrobús	3		3
SACMEX	94	51	145
SOS-AP	88	23	111
SOS-DGOIV	14	14	28
SOS-DGSUS	190	2	192
TELMEX	100	33	133
Tránsito	43	12	55
<b>Suma total</b>	<b>796</b>	<b>319</b>	<b>1115</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1475	27/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Obraje	Riva Palacio			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1476	27/10/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza Seminario				SOS-AP			Atendido
IUCH-1477	28/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Eje 1 Norte	Zarco			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1479	28/10/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Alameda Central				SOS-AP			Atendido
IUCH-1481	30/10/2023	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Santo Tomás			#50 AL 58	CFE			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1469	25/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	José María Pino Suárez			TELMEX			Atendido
IUCH-1471	26/10/2023	V9 - Guerrero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Violeta	Reforma			CFE			Atendido
IUCH-1472	26/10/2023	ACH	Mal estado de cables o equipamiento	16 de septiembre	Eje Central		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-1473	26/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte	Héroes	Guerrero		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1474	26/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Garibaldi				CFE			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1459	23/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Cuba	Ignacio Allende	Eje Central		SOS-AP			Atendido
IUCH-1462	24/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Héroes	Mosqueta			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1463	24/10/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1467	30/10/2023	ACH	Limpieza	República de Honduras			#63-A	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1468	25/10/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza	República de Nicaragua				SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1447	19/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile			TELMEX			Atendido
IUCH-1450	19/10/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza	Plaza de La Concepción				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1454	21/10/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza	Violeta	Héroes	Guerrero		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1457	23/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	República de Uruguay			TELMEX			Atendido
IUCH-1458	23/10/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza	Pedro Moreno	Zarco			SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1434	18/10/2023	V3 - Santo Domingo	Árboles caídos	Luis González Obregón				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1435	18/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Monte de Piedad	Tacuba		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-1439	18/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador			Frente a la Farmacia Nosarco	TELMEX			Atendido
IUCH-1440	18/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Argentina	Donceles			TELMEX			Atendido
IUCH-1444	18/10/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moneda	Seminario	Emiliano Zapata		SOS-AP			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1425	16/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Honduras				SOS-AP			Atendido
IUCH-1428	18/10/2023	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	San Pablo				SOS-AP			Atendido
IUCH-1430	17/10/2023	ACH	Falla en semáforo	Vidal Alcocer	M. Peña y Peña			Tránsito			Atendido
IUCH-1432	17/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia	Lerdo	Reforma		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1433	17/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Héroes	Violeta			SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1466	22/10/2023	VB - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Talavera			TELMEX			Pendiente
IUCH-1470	25/10/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Morelos	Balderas	Bucareli		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1478	28/10/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Balderas	Ayuntamie o			SOS-DGSUS			Pendiente
IUCH-1480	30/10/2023	VB - San Pablo	Desperfectos en banquetas	Carretones	San Pablo	Roldán	#10	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1482	30/10/2023	VB - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Las Cruces	República de El Salvador			TELMEX			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1456	23/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Pendiente
IUCH-1460	23/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Reforma	Moctezuma			TELMEX			Pendiente
IUCH-1461	23/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Órgano				CFE	 		Pendiente
IUCH-1464	25/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Correo Mayor	República de El Salvador		Esquina	TELMEX			Pendiente
IUCH-1465	18/10/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	República de El Salvador			SACMEX			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUES	Estado
IUCH-1449	19/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	Emiliano Zapata		Frente al #42	CFE			Pendiente
IUCH-1451	19/10/2023	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moneda				SOS-AP			Pendiente
IUCH-1452	21/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Costa Rica	República de Argentina			CFE			Pendiente
IUCH-1453	21/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	República de Chile			CFE			Pendiente
IUCH-1455	22/10/2023	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Venustiano Carranza				SOS-AP			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 17 al 30 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1442	18/10/2023	V9 - Guerrero	Baches	Magnolia	Lerdo	Soto		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1443	18/10/2023	V1 - Santa Maria la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Violeta	Reforma			CFE			Pendiente
IUCH-1445	18/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Las Cruces			CFE			Pendiente
IUCH-1446	19/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Costa Rica	República de Argentina			CFE			Pendiente
IUCH-1448	19/10/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Mal estado de cables o equipamiento	Manuel Doblado	Miguel Alemán			CFE			Pendiente

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - octubre 2023

**88 %  
avance**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
<b>Suma total</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - octubre 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente
17	25/7/2023	ACH	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente



## ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Octubre 2023

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas


DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	45	6	88%
AL CUAUHTÉMOC	115	90	25	78%
SOS - DGOIV	23	17	6	74%
SACMEX	203	134	69	66%
CFE	133	84	49	63%
AL. V. CARRANZA	51	22	29	43%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	31	89	26%
<b>TOTAL</b>	<b>746</b>	<b>472</b>	<b>274</b>	<b>63%</b>

**63 %**

**AVANCE**

Atención a registros, coladeras y tapas

Gráfica circular de atención



● Atendido  
● No Atendido



# Asuntos generales