



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Inicio de la transmisión en vivo

19 DE MARZO 2019



Orden del día

- Reportes por dependencia
- Evaluación de la mesa de trabajo
- Acuerdos
- Asistencia



Reportes semanales

ACH

SACMEX

Alcaldías V. Carranza y
Cuauhtémoc

CFE

TELMEX

PGJ

SGIRPC

SSC-Policía Auxiliar
SSC-Policía Preventiva

C5

SOS AP

Continuamos transmitiendo en vivo



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,155	26 de marzo
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,240	26 de marzo

ACH



Barrido manual



Barrido
mecánico



Recolección de
papereras



Recolección de
desechos


ACH



Tiraderos
Clandestinos



Lavado de
papeleras



Retiro de
propaganda



Lavado



ACH

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 15 AL 17 DE MARZO

- Allende
- Av. Juárez, Eje Central, Av. 5 de Mayo, Circuito Plaza de la Constitución y Plaza de la Constitución
- Plaza de la Constitución, Circuito Plaza de la Constitución, Av. 5 de Mayo, Eje Central y Av. Juárez.
- Av. Juárez, López, Artículo 123, Venustiano Carranza y 5 de Febrero

ACH ELIMINACIÓN DE GRAFITTI EN LA CALLE DE ALLENDE DE REPÚBLICA DE PARAGUAY A REPÚBLICA DE PERÚ 15-16/03/19

- 07 Elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 176 m2 Eliminación de grafiti en muros con pintura vinílica



ACH

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA MARCHA POR PARTE DE DIVERSOS SINDICATOS EN HUELGA 15/03/17

- 20 Elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 22,700 m2 Barrido manual en plaza
- 21,893 m2 Barrido manual en orilla de guarnición
- 128 m2 Eliminación de grafiti con thinner
- 29 m2 Eliminación de graffiti con pintura de esmalte
- 36 piezas Retiro de propaganda pegada
- 1.35 m3 Recolección de residuos sólidos



ACH

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA MARCHA LÉSBICA DE MÉXICO 2019 16/03/19

- 14 Elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 11,350 m2 Barrido manual en plaza
- 21,893 m2 Barrido manual en arroyo vehicular
- 12 m2 Eliminación de grafiti con thinner
- 08 piezas Retiro de propaganda pegada
- 1.15 m3 Recolección de residuos sólidos



ACH

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL PASEO DOMINICAL MUÉVETE EN BICI 17/03/19

- 18 Elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 12,128 m² Barrido manual en banqueta
- 9.25 m³ Recolección de residuos sólidos






Sacmex

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red secundaria de drenaje desazolvada del Perímetro "A" y "B" Línea base Atarjeas: 38,455 ml Pozo de visita: 770 pzas Rejilla de piso: 426 pzas Coladera pluvial: 408 pzas Albañal: 3,843 ml	Semanal	Atarjeas: 38,455 ml	26 de marzo
			Pozos de Visita: 770 pzas	
			Rejilla de Piso: 426 pzas	
			Coladeras Pluviales: 408 pzas	
			Albañal: 3,843 ml	



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

Sacmex





Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte	Observaciones
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	26 ton (475.86 m ³)	26 de marzo	--.- toneladas diarias de Residuos Sólidos
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de VC	Semanal	85	26 de marzo	
Liberación de visión de cámaras del C-5	Número de cámaras del C-5 que solicitaron liberar (línea base: 129 cámaras)	Quincenal	57	26 de marzo	Avance del 54% (57 cámaras)
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC	Semanal	--	26 de marzo	



REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
CONGRESO DE LA UNION 113	GRAL. ANAYA	ABRAHAM OLVERA	CENTRO II	3	LINEAS DESCONECTADAS
ZAVALA 5	STA. ESCUELA		CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
EL ROSARIO	CARRETONES	ADOLFO GURRION	CENTRO II	9	LINEAS DESCONECTADAS
VENEGAS ARROYO 14	ADOLFO GURRION	CARRETONES	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
GRAL ANAYA	PRADERA		CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
GRAL. ANAYA 64	ROSARIO	SN CIPRIAN	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
CABAÑAS	GRAL. ANAYA		CENTRO II	2	LINEAS DESCONECTADAS
GRAL. ANAYA	CIRCUNVALACION		CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
CONGRESO DE LA UNION 165	JUAN CUAMATZIN	ADOLFO GURRION	CENTRO II	1	LINEAS DESCONECTADAS
GRAL. ANAYA	ROSARIO	SN CIPRIAN	CENTRO II	3	LINEAS DESCONECTADAS
CONGRESO DE LA UNION 113	JUAN DE LA GRANJA	ABRAHAM OLVERA	CENTRO II	8	LINEAS DESCONECTADAS
SN SIMON	STA. ESCUELA	LIMON	CENTRO II	15	CABLEADO EN MAL ESTADO
SN ANTONIO TOMATLAN 100	CONGRESO DE LA UNION	F C DE CINTURA	10 DE MAYO	3	CABLEADO EN MAL ESTADO
AV. DEL PEÑON	GRABADOS	LITOGRAFIA	VENUSTIANO CARRANZA	6	CABLEADO EN MAL ESTADO
ANFORA	ALBAÑILES	SN ANTONIO TOMATLAN	AMPL. PENITENCIARIA	30	CABLEADO EN MAL ESTADO
			TOTAL	85	



RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	1.5	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9



RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASACAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	62	26 de marzo	

Alc. Cuauhtémoc

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
Rep. De Paraguay	Comonfort	Rep. De Argentina	Centro I	16	Incidencia delictiva (Vandalismo, cortan cables)
Rep. De Paraguay	Comonfort	Rep. De Argentina	Centro I	19	Incidencia delictiva (Vandalismo, cortan cables)
Revillagigedo	Juárez	Independencia	Centro VIII	5	Falta de mantenimiento
05 de Febrero	Izazaga	Nezahualcóyotl	Centro VI	22	Falta de mantenimiento
			TOTAL	62	



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte	Observaciones
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de Cuauhtémoc	Semanal	1 m ³	26 de marzo	
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc	Semanal	113 mts lineales	26 de marzo	

Alc. Cuauhtémoc

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Mesones	Bolívar	Callejón de mesones	Centro V	19 mts lineales	6 rejillas de piso y 8 coladeras de banqueta.
Callejón de Jiménez	Callejón de Esperanza	Echeveste	Centro V	25 mts lineales	5 coladeras de banqueta
Bolívar	Mesones	Regina	Centro V	25 mts lineales	5 rejillas de piso 5 coladeras
Rep. Del Salvador	Eje Central	Aldaco	Centro V	14 mts lineales	3 rejillas de piso 3 coladeras de banqueta
San Jerónimo	Aldaco	Isabel la Católica	Centro V	30 mts lineales	5 rejillas de piso 5 coladeras
			TOTAL	113	



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	177 m ³	26 de marzo



CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	0	26 de marzo
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	27	02 de abril
Red eléctrica del Centro Histórico	Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico	Mensual	100%	02 de abril



TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Observaciones
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los Teléfonos Públicos del Centro Histórico (Línea base: 518 teléfonos)	Semanal	310 atendidos	54 cabinas retiradas Avance de 60%

Policía Auxiliar de la Ciudad de México Sector 52



ANOMALÍAS URBANAS .



18 DE MARZO DEL 2019



INFORMACIÓN



I. ASUNTO

- Se informan que Elementos de la Policía Turística, del Destacamento 6, Elementos del Grupo Especial, del Destacamento 5, Elementos de la Policía Comunitaria de la Alcaldía Cuauhtémoc, Elementos de Módulos, del Destacamento 1, al realizar sus recorridos de vigilancia en sus zonas de responsabilidad reportan diferentes anomalías urbanas siendo estas como coladeras destapas, mufas de luz en mal estado, semáforos descompuestos, fugas de agua y baches entre otros.



**Toma de agua
expuesta sobre la
Avenida Hidalgo frente
a las Oficinas del SAT.
(ALAMEDA CENTRAL),
colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,**



REGISTRO CON TAPA EN MAL ESTADO



Registro de teléfono en mal estado sobre Eje Central esquina Venustiano Carranza, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



BACHE SOBRE AVENIDA HIDALGO



Bache sobre Avenida Hidalgo esquina Doctor Mora, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.




BANQUETA EN MAL ESTADO



Registro sin tapa, banqueta en mal estado tubería a la intemperie sobre Avenida Hidalgo esquina Doctor Mora, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



BANQUETA EN MAL ESTADO



Banqueta en mal estado sobre Avenida Hidalgo esquina Doctor Mora, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.





REGISTRO SIN TAPA



Registro sin tapa sobre Avenida Hidalgo esquina Balderas, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



TAPA DE REGISTRO EN MAL ESTADO



Registro en mal estado sobre las calles de Correo Mayor esquina Moneda, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



REGISTRO CON TAPA EN MAL ESTADO



Registro en mal estado sobre las calles de Correo Mayor esquina Moneda, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



CALLE EN MAL ESTADO



Baches sobre la calle de Correo Mayor entre Moneda y Soledad, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



CALLE EN MAL ESTADO



Baches sobre la calle de Justo Sierra esquina Del Carmen, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



CALLE EN MAL ESTADO



Baches sobre la calle de Jesús María entre Zapata Y Guatemala, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



C-5



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5

Incidentes de grafiti y robo de coladeras

5 de diciembre de 2018 al 17 de marzo de 2019

II. Incidentes por pintas de grafiti

C-5

En el periodo del 05 de Diciembre de 2018 al 17 de marzo de 2019

Colonia	Grafiti			
	Diciembre 20 18	Enero 20 19	Febrero 20 19	Marzo 20 19
Aeronautica Militar	1			
Ampliación Penitenciaria		1		
Buenavista				
Centro	3	6	4	3
Doctores	1	1		1
Escuela de Tiro	1			
Guerrero		1		
Juárez		1		
Morelos				1
Tránsito	1			
TOTAL	7	10	4	5

II. Incidentes por robo de cable y/o coladeras

C-5

En el periodo del 05 de Diciembre de 2018 al 17 de marzo de 2019

Colonia	Coladeras			
	Diciembre 20 18	Enero 20 19	Febrero 20 19	Marzo 20 19
Aeronautica Militar				
Ampliación Penitenciaria		1		
Buenavista	6			
Centro	8	17	8	1
Doctores	2			1
Escuela de Tiro				
Guerrero		1	1	
Juárez				
Morelos				
Tránsito				
TOTAL	16	19	9	2



C-5


II. Incidentes por robo de cable y/o coladeras y pintas de grafiti.

En el periodo del 05 de Diciembre de 2018 al 17 de marzo de 2019 se registraron **72** incidentes.

Colonia	Total
Aeronautica Militar	1
Ampliación Penitenciaria	2
Buenavista	6
Centro	50
Doctores	6
Escuela de Tiro	1
Guerrero	3
Juárez	1
Morelos	1
Tránsito	1
TOTAL	72

II. Incidentes por robo de cable y/o coladeras, y pintas de grafiti

C-5



Nota: En el polígono del Centro Histórico no se presentaron incidentes de Robo de Cable. Incidentes del 05 de diciembre de 2018 al 17 de marzo de 2019.



SOS-Alumbrado público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/03	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	Perímetro A - 27 Perímetro B - 20	26 de marzo



Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



Muchas gracias

Próxima sesión:
26 de marzo de 2019, a las 10:30 horas