



Mesa de Infraestructura y Obras

26ta. Sesión

Evaluación Anual
Inicio de la transmisión en vivo
29 de diciembre 2020



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 14/12/2020	Quincena al 28/12/2020	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	41	454	11 de enero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ACH | obras menores


Se realizaron trabajos en:

Madero
Violeta
Eje Central
Av. Hidalgo
Plaza Montero
República de
Cuba

Los trabajos realizados consistieron en **colocar 126 marcas para cruzar con sana distancia y retirar 6 tótems informativos** en el Corredor Peatonal Madero, **se colocaron 30 ml de matafilo para jardineras** en Violeta y Reforma, **se retiraron 66 m² de grafiti vandálico, se pintaron 80 m² de muro y se aplico antigrafiti en 146 m²** en Eje Central y Av. Hidalgo, **se repararon 3 columpios, se repararon los cables de un juego de telaraña y se retiraron 3 piezas dañadas de juegos infantiles** en Plaza Montero entre República de Perú y Plaza Garibaldi, **se cambio la chapa normal por una de seguridad de una reja de acceso con puerta peatonal** en República de Cuba No. 86.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | ene - dic

Durante 2020 se atendieron

3,592

Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 29/12	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	4	11 de enero
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	6	11 de enero



Al. Cuauhtémoc

Durante el 2020, se atendieron un total de **751** folios SUAC:

REPARACIÓN DE TRAMO DE BANQUETAS FRENTE A DOMICILIO, GUARNICIONES, COLOCACIÓN, RETIRO Y RENIVELACIÓN DE ADOQUÍN	58
REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	122
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIDRÁULICOS	280
BACHEO EN VIALIDADES SECUNDARIAS	2
RETIRO DE BASURA, TRIQUES, CASCAJO O ANIMAL MUERTO EN LA VÍA PÚBLICA	39
DIAGNÓSTICO DE SUJETO FORESTAL	59
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BAJA)	2
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE COLADERA Y TAPAS DE REGISTRO EN VÍAS SECUNDARIAS	4
TALLERES Y SIMULACROS DE PROTECCION CIVIL (BAJA)	1
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	15
50/50 PINTURA HASTA 8 MTS DE ALTURA. (BAJA)	2
ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES TERRITORIALES	155
MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS PÚBLICOS (ESCUELAS, BIBLIOTECAS, CASAS DE CULTURA, MERCADOS). (BAJA)	12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Cuauhtémoc | ene - dic


1,305

Reparaciones de luminarias



4,979

Metros de la red de drenaje desazolvada en PB





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Cuauhtémoc | ene - dic


343

Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y plazas



190

Rejillas de piso desazolvadas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Cuauhtémoc | ene - dic

252

Coladeras de banqueta desazolvadas



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 28/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	11 de enero	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de reparación de luminarias.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	954.8	11 de enero	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	11 de enero	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de Poda


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.6	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.6	S-2
08	VIDAL ALCO CER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	3	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.8	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.6	S-9

Relación tiraderos clandestinos

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Relación tiraderos clandestinos

Montón Tradicional



Recolección de cascajo




CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.


- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona un tapabocas.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19



Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. V. Carranza | ene - dic


378

Reparaciones de luminarias



22,518.6 m³

Residuos sólidos recolectados





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO


Al. V. Carranza | ene - dic



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

743

Número de sujetos forestales
podados en vías secundarias
y plazas



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS




EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

2da. vuelta

71%

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	12,000	8,500
POZOS DE VISITA	250	175
REJILLAS DE PISO	100	70
COLADERAS PLUVIALES	100	72
ALBAÑAL (METROS)	900	610





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE ROLDAN
ENTRE MISIONEROS Y RAMÓN CORONA




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE CORREGIDORA
ENTRE PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE CORREO MAYOR
ENTRE REPUBLICA DE VENEZUELA Y CORREGIDORA



SACMEX | feb - dic

De **febrero a mayo**, se realizó el **Programa de Desazolve Centro Histórico** en donde se atendieron:


- 21,000 ml de atarjeas
- 370 pozos de visita
- 150 rejillas de piso
- 160 coladeras pluviales
- 1,500 ml de albañal


De **junio a agosto**, se llevó a cabo el **Programa de Desazolve en Santa María La Redonda** en donde se atendieron:

- 3,500 ml de atarjeas
- 160 pozos de visita
- 60 rejillas de piso
- 70 coladeras pluviales
- 400 ml de albañal

De **septiembre a diciembre**, se ha realizado la **2da. Vuelta del Programa de Desazolve en el Centro Histórico** en donde se han atendido a la fecha:

- 8,500 ml de atarjeas
- 175 pozos de visita
- 70 rejillas de piso
- 72 coladeras pluviales
- 610 ml de albañal





Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje en el Centro Histórico


28 de Diciembre 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

Paseo de la Reforma

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - octubre

Avance físico real: 100 % Monto de Inversión: \$ 42,145,361.70

AGUA POTABLE



META: 2,200.00 metros
INSTALADO: 2,200.00 metros

DIÁMETRO: 4, 6 y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Perforación Direccional

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Cajas
- Cajas terminadas

DRENAJE



META: 2,080.00 metros
INSTALADO: 2,080.00 metros

DIÁMETRO: 0.38, 0.60 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada



PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - noviembre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

Balderas

Avance físico real: 100 % Monto de Inversión: \$ 27,838,717.52

AGUA POTABLE



META: 2, 077.00 metros
INSTALADO: 2, 077.00 metros

DIÁMETRO: 6 Y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Cajas
- Cajas terminadas

DRENAJE



META: 1, 739.00 metros
INSTALADO: 1, 739.00 metros

DIÁMETRO: 0.30, 0.38 y 0.45 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Tubería Polimérica Curada en Sitio

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada



PERIODO DE EJECUCIÓN: octubre - diciembre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Zarco

Avance físico real: 100 % Monto de Inversión: \$ 13,418,905.90

AGUA POTABLE



META: 781.00 metros
INSTALADO: 781.00 metros

DIÁMETRO: 6 Y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Rompimiento

SIMBOLOGÍA

-  Tubería existente
-  Tubería instalada
-  Cajas
-  Cajas terminadas

DRENAJE



META: 575.00 metros
INSTALADO: 575.00 metros

DIÁMETRO: 0.38 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Tubería Polimérica Curada en Sitio

SIMBOLOGÍA

-  Tubería existente
-  Tubería instalada



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX | jun - dic





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX | jun - dic



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

En **septiembre**, se concluyó la sustitución de la red de agua potable y drenaje en **Eje Central y el Polígono de Santa María La Redonda** (Riva Palacio, Galeana, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno)

- 1,074 ml de tubería de agua
- 1,206 ml de tubería de drenaje

Así como en **República de Brasil, de Tacuba al Eje 1 Nte:**

- 893 ml de tubería de agua
- 965 ml de tubería de drenaje

En **diciembre**, se concluyó la sustitución de la red de agua potable y drenaje en **Paseo de la Reforma:**

- 2,200 ml de tubería de agua
- 2,080 ml de tubería de drenaje

Así como en **Balderas-Zarco, de Av. Chapultepec a Violeta:**

- 2,858 ml de tubería de agua
- 2,314 ml de tubería de drenaje

En total, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México sustituyó:

7,025 ml

sustitución de tubería de agua

6,565 ml

sustitución de tubería de drenaje




Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²



OBRA	PROGRAMADO	REAL
EJE CENTRAL	91.12 %	88.68 %
BRASIL PERÚ-EJE 1 NORTE	100.00 %	74.00 %
BRASIL TACUBA-PERÚ	91.50 %	54.18 %
AV. BALDERAS (B Y MT)	79.00 %	66.90 %
AV. BALDERAS	22.00 %	13.50 %
ZARCO	31.00 %	25.00 %
SANTA MA. LA REDONDA	33.60%	16.54 %





RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021																																								
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANZE	JUNIO 2020				JULIO 2020				AGOSTO 2020				SEPTIEMBRE 2020				OCTUBRE 2020				NOVIEMBRE 2020				DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO	10/08/20								22/12/2020												91.12%																				
	REAL	10/08/20																				88.68%																				
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO																			100.00%		30/12/20																				
	REAL	01/07/20																		74.00%																						
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TACUBA A REPÚBLICA DE PERU	PROGRAMADO																			91.50%		30/12/20																				
	REAL	20/07/20																		54.18%																						
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO	04/09/2020								02/11/2020								100.00%																								
	REAL	07/09/20								100.00%																																
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NORTE	PROGRAMADO	03/09/2020								100.00%																																
	REAL	17/09/20																		81.00%																						
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE DUCTO MAESTRO	PROGRAMADO	17/09/2020								31/10/2020								100.00%																								
	REAL	17/09/20				100.00%																																				
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO	09/10/20								Reprogramación												25.23%		100%				04/03/21														
	REAL	Reprogramación								16.54%																																
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO	05/10/20								31.00%												100%				05/02/21																
	REAL	27/10/20								25.00%																																
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO																			22.00%		100%																				
	REAL																			13.50%																						
AV. BALDERAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN	PROGRAMADO	08/10/20								79.00%																																
	REAL	28/10/20								66.90%																																



EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO



REPÚBLICA DE BRASIL (REP. DE PERÚ – EJE 1 NORTE)





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-DGOIV | sep - dic

48.40%
Avance de obra
acumulado





SOS – Alumbrado Público

Semana 52

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 51 21-dic-20	Semana 52 28-dic-20	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	22	19	12 de enero de 2021
				Total 41	



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 51

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	CENTRO	1	Luminaria apagada	Cambio de luminaria
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Eje Central	CENTRO	1	Luminaria apagada	Cambio de balastro
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Luminaria apagada	Cambio de lámpara
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	2	Luminarias apagada	Cambio de balastro
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	17	Circuito apagado	Reprogramación de Reloj
		TOTAL	22		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 52


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	17	Circuito apagado	Reconexión de líneas
Calle Francisco I. Madero	Bolívar y Motolinía	CENTRO	1	Luminaria apagada	Cambio de balastro
Plaza de la Constitución	5 de Mayo y Francisco I. Madero	CENTRO	1	Luminaria apagada	Número de serie de balastro utilizado: 7627288294
	TOTAL		19		



SOS – Alumbrado Público

Acumulado Enero - Diciembre



13,775

Reparaciones de luminarias
en Perímetro A
del Centro Histórico



Tema	Indicador	Periodicidad	30/11 al 13/12	14 al 27/12	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	12 de enero de 2021
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	30/11 al 13/12	14 al 27/12	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	12 de enero de 2021
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,941 m3	3,045 m3	
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,917m3	3,005 m3	
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en El perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	881,317 m2	866,234 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	30/11 al 13/12	14 al 27/12	Próximo reporte
Lavado equipamiento urbano	Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento Urbano En el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	33,388 m ²	33,814 m ²	12 de enero de 2021
Riego de áreas verdes	Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución	Quincenal	26,664 m ²	26,664 m ²	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	596 m ²	592 m ²	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	30/11 al 13/12	14 al 27/12	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perimetro “A” y “B” del Centro Histórico	Quincenal	Colocación de 1,723 cebos cereal B , en 245,420 m2	Colocación de 394 cebos cereal B	12 de enero de 2021
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda de protesta Perímetro “A”		0	53 piezas	
Retiro de vallas	Piezas retiradas en Plaza de la Constitución		0	497 piezas	



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
SAN JERÓNIMO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	34	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE ALLENDE A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	27	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL A REPÚBLICA DE BRASIL	42	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE SAN JERÓNIMO A MADERO	37	m2
5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	48	m2
MESONES DE JESÚS MARÍA A SIMÓN BOLÍVAR	34	m2
SOLEDAD DE JESÚS MARÍA A CORREO MAYOR	08	m2
ALDACO DE SAN JERÓNIMO A REPÚBLICA DEL SALVADOR	34	m2
VIZCAINAS DE EJE CENTRL LÁZARO CÁRDENAS A ALDACO	14	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL A PALMA	46	m2
GANTE DE VENUSTIANO CARRANZA A MADERO	12	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	38	m2
VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A LAS CRUCES	23	m2
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	29	m2
CORREO NAYOR DE MONEDA A REGINA	18	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A FILOMENO MATA	24	m2
BELISARIO DOMÍONGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	28	m2
MEAVE DE ALDACO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	23	m2
AV. 20 DE NOVIEMBRE DE TLAXCOAQUE A REPÚBLICA DE URUGUAY	34	m2
AV. JUÁREZ (PROTESTA)	39	m2
TOTAL ELIMINACIÓN DE GRAFITI	592	m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 592 M2 DE GRAFITI








GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


RETIRO DE 53 PIEZAS DE PROPAGANDA DE PROTESTA





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RETIRO DE 497 VALLAS DE POPOTILLO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 394 CEBOS CEREAL B, EN PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO “A” Y “B



DGSUyS|Atención Fauna Nociva



Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos cereal B
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 64 cebos cereal B
Plaza de la Santísima	A	República de Guatemala, la Santísima y Loreto col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 1 cebo cereal B
Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos cereal B
Predio	A	Regina 60 entre 5 de Febrero e Isabel la Católica col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B
Plaza Santo Domingo	A	5 de Febrero, República de Cuba y Belisario Domínguez col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 1 cebo cereal B
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martinez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 30 cebos cereal B
Vialidad Fray Servando Teresa de Mier	B	De Congreso de la Unión a calzada la Viga, col. Merced Balbuena , Venustiano Carranza	Desratización 6 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Morelos a prolongación Roa Bárcenas, col. Sevilla, Venustiano Carranza	Desratización 5 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Prolongación Roa Bárcenas a Av. Del Taller col. Aarón Sáenz, Venustiano Carranza	Desratización 6 cebos cereal B



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Del taller a Lorenzo Boturini, col. Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza	Desratización 6 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Lorenzo Boturini a Fray Servando , col. El parque, Venustiano Carranza	Desratización 5 cebos cereal B
Jardín de los periodistas Ilustres	B	Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier, Cucurpe y Prolongación Lucas Alamán, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 8 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 40 cebos cereal B
Jardín de la Convención de Aguascalientes	B	Ingeniero Eduardo Molina, Lecumberri, Ferrocarril Interoceánico y Eje 1 Norte col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 1 cebos cereal
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Jardineros (Tiradero Clandestino), col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 6 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 24 cebos cereal B
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos cereal B
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos cereal B



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos cereal B
Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 16 cebos cereal B
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 29 cebos cereal B





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

BARRIDO MANUAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO DE PAPELERAS







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RIEGO






DGSUyS

Recolección de basura producto de barrido

Mayo a diciembre Total 43,702 m3



● Metros cúbicos de basura recolectada (por Barrido) en el Perímetro "A" del Centro Histórico


.... Linear (Metros cúbicos de basura recolectada (por Barrido) en el Perímetro "A" del Centro Histórico)



DGSUyS

Recolección de basura en tiraderos clandestinos

Mayo a junio Total 40,063 m³




● Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino perímetro "A" del Centro Histórico

..... Linear (Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino perímetro "A" del Centro Histórico)



DGSUys

Colocación de **17,079** cebos cubriendo vialidades primarias, áreas de mercados y Plazas en los Perímetros A y B del Centro Histórico.






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acumulado de eliminación de grafiti 43,986 m2 de superficie





STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena Al 28/12	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	2 escalera detenida	73 equipos están funcionando	11 de Enero
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	19 equipos están funcionando	11 de Enero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

GALERÍAS

GALERÍA 1

(Revillagigedo)
Avance 99.9 %

GALERÍA 2

(Márquez Sterling)
Avance 100 %

CONEXIÓN CON
GALERÍA BUEN TONO

CAJAS

Caja 1
(100 %)

Caja 2
(99.9 %)

Caja 3
(100 %)

Caja 4
(100%)

Caja
Avance 100 %

LONGITUD

230.00 m
N. Tubos: 92
Hincados 92

311.45 m
N. Tubos: 132
Hincados 132



- Proyecto ejecutivo 100 %
- Levantamiento Notariados 100 %

28/12/2020

Avance General 99.95 %



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METRO | jul - dic

99.95%

Avance acumulado de
obra en Galerías



CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 14 de DICIEMBRE al 28 de DICIEMBRE	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	11 de enero 2021
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	36	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	2	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	1	



CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	12 INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDS
FRAY SERVANDO	EJE CENTRAL	5 DE FEBRERO	SIN DATO	COL.CENTRO	12 INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
BELISARIO DOMINGUEZ	EJE CENTRAL	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	12 INSPECCIION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
				TOTAL	36



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
REP DE CHILE	REP. DE PERU	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
CIRCUNVALACION	SANTO TOMAS		SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
				TOTAL	2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones


Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
REP. DE CHILE	REP. DE PERU	REP. DE HONDURAS	sin dato	col. centro	1	se realiza reparación de emergencia en circuito de baja tensión




CFE | feb - dic


781
Número de bóvedas atendidas




94
Número de fallas en el suministro de energía



44
Número de registro reparadas



57
Número de obras en mantenimiento



INAH

Tema	Indicador	Quincena al 29/12	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	12	11 de enero
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	12	

INAH


Autorizaciones

- **AUT. 302/20** DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE 260, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA.
- **AUT. 303/20** FILOMENO MATA 17, CAMBIO DE PUERTA.
- **AUT. 304/20** AV. BALDERAS-AV. JUÁREZ, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA SOLIDARIDAD.
- **AUT. 309/20** AV. BALDERAS -AV. HIDALGO, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JOSÉ MARTÍ.
- **AUT. 310/20** DONCELES 36, TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA.
- **AUT. 315/20** MINA 42, REHABILITACIÓN-CONAVI*
- **AUT. 316/20** MINA 106, REHABILITACIÓN-CONAVI*
- **AUT. 317/20** MANZANARES 21, REHABILITACIÓN-CONAVI*
- **AUT. 318/20** SOLEDAD 45, REHABILITACIÓN- CONAVI*
- **AUT. 320/20** PENSADOR MEXICANO 15, REHABILITACIÓN-CONAVI*
- **AUT. 321/20** SEMINARIO 12, REHABILITACIÓN-CONAVI*
- **AUT. 323/20** MAGNOLIA 162, REHABILITACIÓN-CONAVI*

INAH | ene - dic


164

Número de trámites de solicitud de autorización de trámites de obra en inmuebles*



153

Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles



(*Se autorizó el 93.3% de las solicitudes de obra)

INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	al 29/12	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	1	1 solicitud de obras menores

INBAL | ene - dic

95

Solicitudes ingresadas

66

Solicitudes de información

28


Solicitudes de obra menor

7

Solicitudes de obra mayor

20

Trabajos Autorizados



RESULTADO ANUAL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020

26a. Mesa de Infraestructura y Obras Centro Histórico

29 Diciembre 2020




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



fideicomiso
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INMUEBLE	STATUS
CASA TALAVERA	CONTRATADO
CASA DEL CONDE DE REGLA	AVANCE FÍSICO 15%
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA	CONTRATADO
TEMPLO DE LA EXPIRACIÓN	OFICIO DE MULTIANUALIDAD (EN PROCESO ADMINISTRATIVO)
INMUEBLE	
CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CDMX	AVANCE FÍSICO 90%
SEÑALÉTICA	AVANCE FÍSICO
COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIM. DE LA SEÑALÉTICA EN EL CHCDMX PRIMERA ETAPA 2020	AVANCE FÍSICO 100% EN PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA 100%. 50% SUPERVISIÓN DE ACABADOS DE PAVIMENTOS EN UBICACIÓN DE ESTELAS
ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES ZONA SANTA MARÍA LA REDONDA.	AVANCE FÍSICO 90% EN PROCESO: PEDRO MORENO No. 10, PEDRO MORENO No. 40, Obraje No. 3, Pensador Mexicano No. 15, Plaza 2 de Abril No. 15 y Riva Palacio No. 30
ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARIA LA REDONDA	AVANCE FÍSICO 70% : EN PROCESO: BLOQUE 1. MINA No. 33, PENSADOR MEXICANO No.67, RIVA PALACIO No. 31, RIVA PALACIO No. 34. BLOQUE 2. GALEANA No. 12, GALEANA No. 14, GALEANA No. 16, GALEANA No. 20, OBRAJE No. 4, PEDRO MORENO No. 20 BLOQUE 3. GALEANA No. 9, GALEANA No. 38, MAGNOLIA No. 17, MINA No. 45, RIVA PALACIO No. 27, RIVA PALACIO No. 51. BLOQUE 4 TERCER CALLEJÓN DE SAN JUAN DE DIOS No. 34, MAGNOLIA No. 13, MINA No. 42
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH-FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO. 27 TEMPLOS	
TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
TEMPLO DE SANTA CATARINA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
TEMPLO DE LA SANTÍSIMA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN



CASA DEL CONDE DE REGLA





CASA DEL CONDE DE REGLA



ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARIA LA REDONDA



Galeana No. 12



Galeana No. 14

ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARIA LA REDONDA



Pedro Moreno No. 20



Gaelana No. 20

ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARIA LA REDONDA



Obraje No.4



Galeana No.16



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTAYUNTO DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ILIFE

INMUEBLES ESCOLARES PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN EN 2020

CENTRO HISTÓRICO - DICIEMBRE

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO
1	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS "CAMPUS JUSTO SIERRA"	20.80%
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCÍA CORRAL (SEGUNDA ETAPA)	12.50%
3	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	99.98%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




ASOCIACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

ILIFE | sep - dic



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mantenimiento de escuelas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES
HABITACIONALES 2020

EVALUACIÓN DICIEMBRE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH EJERCICIO 2020

LISTADO PARCIAL DE UNIDADES HABITACIONALES
BENEFICIADAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES A SER BENEFICIADAS RIPUH 2020

ALCALDIA	No DE UNIDADES
CUAUHTEMOC	26
VENUSTIANO CARRANZA	17


PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2020



PROSOC OBRAS CUAUHTEMOC EJERCICIO 2020



PROSOC OBRAS VENUSTIANO CARRANZA EJERCICIO 2020



RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	25%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS		0%	B	
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMJNADA	100%	B	NO CATALOGADA

RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	GALEANA 36		CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
		GUERRERO						
9	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	20%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	PROCESO	20%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHEMOC	CUBOS DE AREA COMUN	PROCESO	30%	B	
17	SAN IDELFONSO 65	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	
18	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100 %	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	PROCESO	20%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADA

RIPUH- CUAUHEMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
23	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
24	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	B	NO CATALOGADA
25	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS		0%	A	NO CATALOGADA
26	REPUBLICA DE PARAGUAY 62	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	A	NO CATALOGADA

RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACION 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	EN PROCESO	90%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA

RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	ANILLO DE CIRCUNVACION 20	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	A	NO CATALOGADA
8	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		0%	A	NO CATALOGADA
9	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA I	MORELOS	VENUSTANO CARRANZA	HERRERIA	PROCESO	5%	B	NO CATALOGADA
10	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
.11	UNIDAD HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA III	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	PROCESO	30%	B	NO CATALOGADA
12	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA

RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
13	4TA LECUMBERRI 60	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
14	NACIONAL 44	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	ESTRUCTURAS		0%	B	NO CATALOGADA
15	NACIONAL 32	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (TINACOS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	NACIONAL 52	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	VANEGAS ARROYO 30	MERCED	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACION		0%	B	NO CATALOGADA

CALLEJON DE MONTERO 7- CALLES Y ANDADORES E IMPERMEABILIZACION

ANTES




DESPUES



ANTES




DESPUES




SAN ILDEFONSO 65 – INFRAESTRUCTURA SANITARIA

ANTES



DESPUES



REPUBLICA DE VENEZUELA 77 IMPERMEABILIZACION

ANTES



DESPUES





Gobierno de la Ciudad de México




PROSOC

agost - dic



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Comisión para la reconstrucción

INMUEBLES CON RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LAS ZONAS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO

No.	Estatus Actual	Intervención	CALLE	NO. EXTERIOR	Edificio / Torre	COLONIA	ALCALDIA	C.P.	AVANCE FÍSICO
MULTIFAMILIARES									
1	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	32		CENTRO	CUAUHTEMOC	06080	
2	EN OBRA	REHABILITACION	MANUEL MARQUEZ STERLING	34	BIS	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010	0.3%
3	EN PROYECTO	REHABILITACION	REVILLAGIGEDO	78		CENTRO	CUAUHTEMOC	06070	
4	EN PROYECTO	REHABILITACION	CERRADA DE AGUSTIN DELGADO	11	A	TRANSITO	CUAUHTEMOC	06820	
5	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	SAN ANTONIO ABAD	39		OBRERA	CUAUHTEMOC	03100	
6	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	LICENCIADO PRIMO DE VERDAD	7		CENTRO	CUAUHTEMOC	03300	
UNIFAMILIARES									
7	EN PROCESO ADMON.	RECONSTRUCCION	RIVA PALACIO	41		GUERRERO	CUAUHTEMOC	7420	
TEMPLO DE SAN FERNANDO REY									
8	EN OBRA	REHABILITACION	GUERRERO	39		CENTRO	CUAUHTEMOC	6300	13%




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Comisión para la reconstrucción





En junio se concluyó al 100% la rehabilitación

de Mercados del Centro Histórico que entraron al Programa de Fomento y Mejoramiento a Mercados Públicos 2019 de la Ciudad de México.

San Juan Curiosidades
Inicio 30/07/2019
Fin 11/06/2020*

Lagunilla Ropa y Telas
Inicio 01/08/2019
Fin 22/06/2020*

San Camilito
Inicio 01/08/2019
Fin 11/06/2020*

- Notas:
1. Mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
 2. Fecha reportada por la Alcaldía Cuauhtémoc mediante oficio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

90 % DE
AVANCE



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736



70 % DE AVANCE



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP



Meta

En Junio

se concluyó con la habilitación de **561** Puntos de conexión wifi en postes del C5 En el **Centro Histórico**

¿Cómo saber dónde están?

Ingresa al módulo **WiFi más cercano en App CDMX**



WiFi más cercano





¿Cómo funcionan?



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **100 Mbps**



Más de **40 personas conectadas simultáneamente** por cada poste



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO HISTÓRICO

ADIP | enero-junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



561

Puntos de conexión WI-FI
habilitados en postes de C5
en el Centro Histórico

Meta cumplida!



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METROBUS

Noviembre – Diciembre
Se rehabilitaron 33 parabuses y 25 jardineras de la Línea 4
! Meta cumplida !



Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 01/12 al 14/12	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			24 cámaras	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	184 cámaras en 92 sitios.	28 de Diciembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			1 cámaras en 01 sitios	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**

Febrero

Se concluyó con el Programa Sitios Nuevos 360 (línea base 10 cámaras en 2 sitios nuevos)

¡ Meta cumplida !

Mayo

Se concluyó el programa de sustitución de cámaras del programa 360 (línea base 385 cámaras en 77 sitios)

¡ Se rebaso la Meta !

Se sustituyeron 590 cámaras en 118 sitios

Septiembre

Se concluyó la renovación de equipo tecnológico 2da etapa (Línea base 480 cámaras en 96 sitios)

¡ Meta cumplida !

480 cámaras en 96 sitios

Diciembre

Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e (Línea base 266 cámaras en 133 sitios)

Avance

184 cámaras en 92 sitios

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	16 al 29 /12	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	0	12 de enero de 2021
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		44	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	




SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADO	4
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CINTILANTE	7
CORTO	2
DESCONECTADO	16
DESORIENTADO	3
FOCO FUNDIDO	7
GOLPEADO	2
TARJETA DAÑADA	1
TOTAL GENERAL	44

MANTENIMIENTO CORRECTIVO





SSC-TRÁNSITO


Atención a semáforos y cámaras / acumulado Enero - Diciembre

1538

Mantenimientos Correctivos

574

Mantenimientos preventivos



■ Semáforos mantenimiento preventivo
 ■ Cámaras mantenimiento preventivo

■ Semáforos mantenimiento correctivo
 ■ Cámaras mantenimiento correctivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



Matriz de seguimiento a turnos



DEPENDENCIA	ESTATUS	
Dependencia	Atendido	Total general
ACH	10	10
Al. Cuauhtémoc	13	13
C5	9	9
CFE	102	102
FCH	3	3
ILIFE	1	1
Metro	1	1
SACMEX	91	91
SEDEMA	5	5
SOS-AP	44	44
SOS-DGOIV	22	22
SOS-DGSUS	9	9
STC-Metro	1	1
TELMEX	4	4
Tránsito	11	11
Total general	326	326



SEGUIMIENTO A TURNOS

25 ta. Mesa del 15 de diciembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-484	15/12/2020	ACH enviará reporte formal al INAH para verificación de inmueble patrimonial en Echeveste, frente al callejón Jiménez, que presumiblemente se ha utilizado un muro para propaganda, al parecer política y que fue reportado por los vecinos.	ACH	Atendido	El Lic. Mauricio Guerrero del INAH confirmó que elaboraron oficio dirigido a los responsables del inmueble, Nos informará resultado
TCH-485	15/12/2020	Se realizó reorrido en sitio el jueves 17 de diciembre en atención a la solicitud de la Alcaldía Cuauhtémoc con el STC-Metro y SACMEX para el seguimiento del desazolve de Márquez Sterling entre Balderas y Revillagigedo	STC-Metro	Atendido	
TCH-486	15/12/2020	Sobre el levantamiento especial de las incidencias que se tienen en dos polígonos de Barrio Adentro para el seguimiento de las instancias correspondientes, a la Autoridad del Centro Histórico le corresponderá ver los del Perímetro "A" y a la Alcaldía de Cuauhtémoc le correspondería todo lo que tiene que ver con en el Perímetro "B".	Al. Cuauhtémoc	Atendido	Compartido a la Alcaldía La Directora Territorial Patricia Ramiro atenderá y con ella daremos seguimiento Ya concluimos levantamiento de grafitis y se cargará en la matriz para el seguimiento de las incidencias



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas



Eliminación de grafiti en murales Av. Hidalgo



Colocación de matafilos en jardineras de Violeta



Reparación de área de juegos en Plaza Montero



Reposición de chapa en República de Cuba 86



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



Matriz IUCH	Estatus			Total general	
	Dependencia	Atendido	Pendiente		Proceso
ACH		29	10		39
Al. Cuauhtémoc		38	13		51
Al. Venustiano Carranza		1			1
C5		2			2
CFE		149	32	1	182
CIS		9	2	1	12
SACMEX		125	3		128
SEDEMA		3			3
SGIRyPC		1			1
SOS-AP		72			72
SOS-DGOIV		22	4		26
SOS-DGSUS		2	4		6
TELMEX		30	1		31
Tránsito		29			29
Total general		512	69	2	583



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO

Atención VIPPSC Del 15 al 28 de dic




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE
IUCH-1653	VIPP 5 Zocalo	Falla en semáforo peatonal	PALMA	FRANCISCO I. MADERO	Esquina			Tránsito
IUCH-1654	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE VENEZUELA	DEL CARMEN	MERCADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ			CFE
IUCH-1657		Falla en semáforo	ISABEL LA CATÓLICA	NEZAHUALCOYOTL	Esquina			Tránsito
IUCH-1658		Registro en mal estado	ISABEL LA CATÓLICA	NEZAHUALCOYOTL	Esquina			Tránsito



Atención VIPPSC Del 15 al 28 de dic




CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE
IUCH-1659	VIPP 8 San Pablo	Falla en el suministro de energía eléctrica	CARRETONES	SANTO TOMÁS				CFE
IUCH-1660	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Caseta telefónica en mal estado	BOLÍVAR	REPÚBLICA DE URUGUAY	Esquina			TELMEX
IUCH-1661	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE PERÚ		No. 88			CFE
IUCH-1663	VIPP 1 Santa María la Redonda	Tapa de coladera suelta	AV. HIDALGO		Frente al Museo Franz Mayer			SACMEX
IUCH-1666		Cable colgando	PUENTE DE PEREDO	LÓPEZ	Esquina			CFE



Atención VIPPSC Del 15 al 28 de dic



CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE
IUCH-1668	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público	REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE PERÚ				SOS-AP
IUCH-1669	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Fuga de agua potable	LECUMBERRI	LEONA VICARIO				SACMEX
IUCH-1670	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de coladera	MANUEL DOBLADO	NACIONAL				SACMEX



Incidencias en proceso

Del 15 al 28 de dic



CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1662	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica			Polígono de Obraje, Rivapalacio y Magnolia		CFE	Proceso
IUCH-1671	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Encamisar líneas de energía	TACUBA	ISABEL LA CATÓLICA	Esquina		CIS	Proceso



Incidencias pendientes

Del 15 al 28 de dic



CLAVE	VIPPSC	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1651	VIPP 8 San Pablo	Ruptura de atarjea	ROLDÁN	SAN PABLO	Esquina		SACMEX	Pendiente
IUCH-1652	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro en mal estado	JESÚS MARÍA	REPÚBLICA DEL SALVADOR	Esquina		CFE	Pendiente
IUCH-1655	VIPP 8 San Pablo	Falla en el alumbrado público	CARRETONES	CIRCUNVALACION			Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-1656		Riego de jardineras			VIZCAÍNAS Y LA CIUADELA		SOS-DGSUS	Pendiente



Incidencias pendientes

Del 15 al 28 de dic



CLAVE	VIPPS	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1664	VIPP 5 Zocalo	Falta tapa de registro	VENUSTIANO CARRANZA	ISABEL LA CATÓLICA			CFE	Pendiente
IUCH-1665	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta tapa de registro	ALLENDE	ÓRGANO	Frente al No.96		CIS	Pendiente
IUCH-1667	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DE HONDURAS	REPÚBLICA DE CHILE	Esquina		CFE	Pendiente
IUCH-1672	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Tapa de registro en mal estado	REPÚBLICA DE ECUADOR	CALLEJÓN RAYÓN	Frente al No.24		CFE	Pendiente



BARRIO ADENTRO

Matriz de seguimiento



Dependencia	Estatus			Total
	Atendido	Proceso	Pendiente	
Autoridad del Centro Histórico		1	18	19
Alcaldía Cuauhtémoc			38	38
CFE	2		13	15
C5	1		1	2
SACMEX			6	6
SOS-DGOIV			4	4
SOS-DGSUS			2	2
TELMEX			1	1
Total general	3	1	83	87



BARRIO ADENTRO

Incidencias atendidas



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-005	30/11/2020	SMR-Guerrero	Reposición de tapas de registro en mal estado en la calle de Santa Veracruz	CFE		Atendido
TBA-009	30/11/2020	SMR-Guerrero	Revisión de la variación de voltaje en Santa María la Redonda	CFE		Atendido
TBA-012	30/11/2020	SMR-Guerrero	Atención cámara sin imagen ID2509	C5		Atendido



BARRIO ADENTRO

Incidencias en proceso



CLAVE	FECHA DE REPORTE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	DESPUÉS	ESTATUS
TBA-003	30/11/2020	SMR-Guerrero	Colocación de matafilos en cantos de arriates de jardineras	ACH		Proceso



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-013	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-014	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magni entre Lerdo y Soto	CFE Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-016	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magni entre Lerdo y Soto	CFE Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magni entre Lerdo y Soto	CFE Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-018	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tirón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degolla entre Galeana y Camelia	CFE Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-021	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-022	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-023	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-024	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-025	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-026	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-027	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en M entre Soto y Zarco	SACMEX Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-028	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-029	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-030	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-031	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-032	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Lerdo y Galeana	Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-033	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueteta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-035	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-036	SMR-Guerrero	Reparación de banqueteta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banqueteta en Calle Soto entre Reforma y Mina	Alcaldía Cuauhtémoc	



BARRIO ADENTRO

Incidencias en proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE	
TBA-040	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE	
TBA-041	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	Alcaldía Cuauhtémoc	
TBA-042	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE	



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-043	Centro I	Colocación de bolardos en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-044	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-045	Centro I	Reparación de banqueta con loseta tipo recinto en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-046	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-047	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente
TBA-048	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-049	Centro I	Reparación de rejilla tipo Irving en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	SACMEX		Pendiente
TBA-050	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	ACH		Pendiente
TBA-051	Centro I	Reparación de banqueteta en República de Perú entre Eje Central y Callejón Montero	ACH		Pendiente
TBA-052	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-053	Centro I	Reparación de banqueteta en República de Honduras entre Allende y República de Chile	ACH		Pendiente
TBA-054	Centro I	Reparación de rejilla en República de Honduras entre República de Chile y Altuna	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-055	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-056	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-057	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-058	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-059	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-060	Centro I	Reparación de banqueta en Juan Álvarez entre Allende y Callejón de la Vaquita	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-061	Centro I	Tapa de registro faltante en República de Paraguay entre Comonfort y Palma Norte	ACH		Pendiente
TBA-062	Centro I	Retiro de tocón en República de Paraguay entre Comonfort y Palma Norte	ACH		Pendiente
TBA-063	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-064	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-065	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-066	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-067	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-068	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	ACH		Pendiente
TBA-069	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	CFE		Pendiente
TBA-070	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	ACH		Pendiente
TBA-071	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-072	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	CFE		Pendiente
TBA-074	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	ACH		Pendiente
TBA-075	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	SACMEX		Pendiente
TBA-076	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente
TBA-077	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-078	Centro I	Reparación de banquetta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-080	Centro I	Reparación de tapa de coladera en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SACMEX		Pendiente
TBA-081	Centro I	Reparación de banqueteta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-082	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-083	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente
TBA-084	Centro I	Retiro de tocón en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Incidencias pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-085	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-086	Centro I	Reparación de banqueta en República de Colombia entre Argentina y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-087	Centro I	Reparación de banqueta en República de Colombia entre Argentina y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda transmisión
en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

12 de enero de 2021

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”