



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## XXIII SESIÓN. Noviembre

16 de noviembre de 2021

## Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico


## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 12/11/2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	330	26 de noviembre
Mantenimiento a infraestructura con apoyo de Justicia Cívica	Número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro del Centro Histórico	Quincenal	2	26 de noviembre

## Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

**Belisario Domínguez Gante**  
**Mixcalco Talavera**  
**República del Salvador**  
**Ayuntamiento 16 de Septiembre**  
**Madero 5 de Mayo**  
**República de Guatemala**  
**Mesones Dolores**  
**Balderas**  
**República de Honduras**  
**Peralvillo**

Los trabajos realizados consistieron en **reposición de tapa de registro** en Belisario Domínguez casi esquina República de Brasil, **se reniveló tapa de registro** en Gante esquina Madero, **se retiró biciestacionamiento dañado** en Mixcalco esquina Leona Vicario, **se colocaron 5 tapas de dren** en Talavera entre Mesones y República del Salvador, **se reparó banquetta** en República del Salvador esquina Talavera, **se reniveló tapa de registro** en Ayuntamiento esquina Marroquí, **se retiraron 150 pendones** en 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo y República de Guatemala, **se reparó banquetta** en Mesones frente al 153 entre las Cruces y Correo Mayor, **se retiró tocón y se reparó banquetta** en Mesones frente al 142 entre las Cruces y Correo Mayor, **se repuso 1 tapa de registro** en Dolores esquina Victoria, **se balizaron 1200 metros lineales** en Balderas de Arcos de Belém a Artículo 123, **se repusieron 26 piezas de loseta tipo basaltex** en República de Honduras entre República de Brasil y Altuna, **se colocaron 20 ml. de malla ciclón de 3 mts. de altura, 60 ml. de alambre de púas y 20 ml. de concertina** en Peralvillo 9 entre Libertad y Jaime Nuno.



**Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores**



República de Honduras

Balderas

Dolores

**Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de justicia cívica**



Regina con apoyo de 5 infractores



Regina y República de Argentina con apoyo de 12 infractores

# Alcaldía Cuauhtémoc



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 14/11	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	15	29 de noviembre
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	20	29 de noviembre
Drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	100	29 de noviembre
Residuos	Número de toneladas de recolección en tiraderos clandestinos	Quincenal	695.90	29 de noviembre
Residuos	Número de kilómetros de barrido diario	Quincenal	283	29 de noviembre

## Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Reparación de luminarias en La Ciudadela



Desazolve en la calle de Peña y Peña



Recolección de residuos sobre Eje Central Lázaro Cárdenas



Barrido en calle Ayuntamiento Número 93

## Alcaldía Venustiano Carranza

## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 29/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	50	29 de noviembre	La Coordinación Territorial Morelos reporta 50 trabajos de alumbrado público en el periodo.
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	550.5	29 de noviembre	Se recolectaron 36.7 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	29 de noviembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de poda de sujetos forestales en el periodo.
Desazolve	Metros lineales de drenaje desazolvados	Quincenal	0	29 de noviembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de desazolve en el periodo.

## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
PARQUE FRANCISCO I. MADERO	CONGRESO DE LA UNIÓN	JARDINEROS MORELOS II	15	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS
PARQUE ANFORA	ALBAÑILES	ANFORA	20	REPARACIÓN DE CIRCUITOS
PLAZA TELMEX	CONGRESO DE LA UNIÓN	HERREROS MORELOS	5	REPARACIÓN DE LUMINARIAS TIPO ENIFF
PLAZA DE LA SOLEDAD		CENTRO I	10	REPARACIÓN DE CIRCUITOS
<b>TOTAL</b>			<b>50</b>	

## Alcaldía Venustiano Carranza | gráficas



# SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




## SACMEX Drenaje | Ejecución del programa

Desazolve de la red de drenaje y accesorios hidráulicos

**100 %  
DE AVANCE**

	PROGRAMADO	ANTERIOR	EJECUTADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	20,240	150	20,390
POZOS DE VISITA	370	355	2	357
REJILLAS DE PISO	150	223	223	223
COLADERAS PLUVIALES	160	271	1	272
ALBAÑALES (METROS)	1500	1741	20	1761



## SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



Manuel Doblado # 73 Desazolve y limpieza de drenaje

## SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



Eje central entre Donceles y Rep. de Cuba

## SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



Regina y Correo Mayor

# SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico

RESIDENTE: \_\_\_\_\_

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO  
 SUBDIRECCIÓN DE DESAZOLVE "B"  
 UNIDAD DEPARTAMENTAL DE HIDRONEUMÁTICOS ZONA CENTRO  
 OFICINA DE HIDRONEUMÁTICOS CENTRO

**ESCRITO DE CONFORMIDAD**

FECHA: 14/11/21 TURNO: 17<sup>o</sup>

POR ESTE MEDIO MANIFIESTO QUE PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DE HIDRONEUMÁTICOS CENTRO, SE PRESENTÓ EN LA DIRECCIÓN SIGUIENTE:

OB: CALLE: Galeana, Casi Esq. Violata. NÚMERO: 33  
 COLONIA: Evertero ALCALDÍA: Cuauhtémoc

EJECUTANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS SIN COBRO ALGUNO:

NOM: Se Trabajaron 3 Registros del Exterior  
 COM: Se Sondearon Aprox. 150 M<sup>2</sup> de Altagra # 30, 3 Pasos de Visita

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_


R: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DE OPERACIÓN

Horisol NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

www.FEDERICO PEREZ CHAVEZ

**Galeana # 33**

# SACMEX Drenaje | Reporte Fotográfico



**Rep. de Argentina entre Rep. de Paraguay y Rep. de Ecuador**

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial



## SOS-DGOIV | Indicadores - Fechas de terminación de obra 2021

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO	COMENTARIOS
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Sin comentarios
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	CUAUHTÉMOC	100.00%	INAUGURADA	Trabajos de Urbanismo Táctico en colindancia con Plaza Solidaridad y Ciudadela en contratación y ejecución respectivamente. Temas revisados con el INAH y SEDUVI por ser área patrimonial
TACUBA	CUAUHTÉMOC	100.00 %	18/10/2021	Concluida en revisión de detalles
5 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	100.00%	04/10/2021	Concluida en revisión de detalles
PLAZA EMPEDRADILLO	CUAUHTÉMOC	15.00 %	30/12/2021	En ejecución, se requiere que servicios turísticos se reubiquen, se espera proyecto de lanzadera en 20 de noviembre realizado por la DEPOP
PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	63.05 %	30/12/2021	Se trabaja convenio
PLAZA MARTÍ	CUAUHTÉMOC	93.54 %	30/11/2021	En ejecución
SAN HIPÓLITO (MINA-SOTO-HÉROES-VIOLETA-SAN FERNANDO Y AV. HIDALGO)	CUAUHTÉMOC	23.08 %	30/12/2021	En ejecución
REPÚBLICA DE CHILE	CUAUHTÉMOC	48.35 %	30/12/2021	En ejecución
SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA	CUAUHTÉMOC	22.35 %	30/12/2021	En ejecución
REFORMA, DE AV. HIDALGO A GLORIETA VIOLETA	CUAUHTÉMOC	16.00 %	30/12/2021	En ejecución
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – PLAZA SOLIDARIDAD	CUAUHTÉMOC	00.00 %	15/12/2021	En contratación
URBANISMO TÁCTICO EN BALDERAS – CIUDADELA Y EMILIO DONDÉ	CUAUHTÉMOC	11.00 %	15/12/2021	En ejecución
PROYECTO LAGUNILLA	CUAUHTÉMOC	15.00 %	30/12/2021	En elaboración diagnóstico y trazo para revisión de autoridades

Obra Inaugurados

## SOS-DGOIV | Tacuba

Concluida



Alcaldía

Periodo

Avance

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Junio - Octubre

100 %

Concluida-Oct 2021

Por programar

## SOS-DGOIV | 5 de mayo

Concluida. En Av. 20 de noviembre se espera proyecto para adecuar lanzadera.



Alcaldía

Periodo

Avance

Fecha de conclusión

Inauguración o visita

Cuauhtémoc

Junio - Octubre

100.00 %

Concluida-Oct 2021

Por programar

## SOS-DGOIV | Plaza Empedradillo - Obra nueva - Mantenimiento


Confinamiento de las áreas de trabajo, colado de guarniciones, preparaciones para REVO.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	9.98 mdp	Octubre - Diciembre	18.00 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Plaza Solidaridad

Se realizan trabajos de colocación de acabados, ajustes en colocación de materiales en guarniciones, jardíneras, preparaciones para instalaciones y vegetación



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	5.16 mdp	Agosto - Octubre	63.05 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Plaza Martí

Se realizan cambios de piezas de mármol en pasillos de la plaza.



Alcaldía	Presupuesto	Período	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	3.45 mdp	Agosto - Octubre	93.54 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | República de Chile

Se realizan trabajos de excavación y tendido de tubería para ducto maestro, baja y media tensión, colocación de mr-45 en arroyo vehicular. Se colocan acabados y tapas de accesorios en zonas de mayor avance




Alcaldía	Presupuesto	Período	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	22.84 mdp	Agosto - Diciembre	48.35 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | República de Chile



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	62.99 mdp	Agosto - Diciembre	23.08 %	Diciembre 2021	Por programar



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Violeta

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, demoliciones, y trabajos en colado de guarniciones, colocación de acabados en banquetas, carga y retiro de escombros.



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Héroes

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan acabados. Se abre otro frente de trabajo para colocar instalación y recibir acabados, se realizan limpiezas en frentes con acabados y detallando para recibir tapas de registros



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Mina

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones, banquetas y colado de guarniciones y superficie de banqueta para colocación de acabados



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - San Fernando

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, trazo y nivelación, instalaciones e inician trabajos de colocación de acabados. Se realizó acuerdo con el INAH para criterios para restitución de piso original sobre banqueta de portales colindantes al Panteón. Continúan trabajos de salvamento arqueológico



## SOS-DGOIV | Polígono de San Hipólito - Av. Hidalgo

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, se colocan instalaciones derivado de la obra inducida, se ejecutan acabados en banqueta y guarniciones.



## SOS-DGOIV | San Ildefonso y Justo Sierra

Se realizan trabajos de levantamiento topográfico, demolición de guarniciones y banquetas, colado de guarniciones y colocación de relleno fluido en área de banqueta.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance General	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuahtémoc	6.04 mdp	Septiembre - Noviembre	22.35 %	Noviembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Reforma (Av. Hidalgo a Glorieta Violeta)

Se realiza levantamiento topográfico, trazo y nivelación, inician trabajos de demolición de guarniciones y banquetas, carga y retiro de escombros, colocación de señalamiento preventivo. Se realizan acciones de demolición en laterales y camellón central. Se limpian áreas para recibir acabados



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	56.43 mdp	Septiembre-Diciembre	16.00 %	Diciembre 2021	Iniciando

## SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Solidaridad



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	1.2 mdp	Noviembre-Diciembre	Por iniciar	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Av. Balderas - Urbanismo Táctico - Ciudadela



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	0.90 mdp	Noviembre-Diciembre	11.00 %	Diciembre 2021	Por programar

## SOS-DGOIV | Proyecto Lagunilla

Se lleva a cabo diagnóstico del polígono completo, se evalúan posibilidades de adecuaciones geométricas para proponer trazo que será mostrado a las autoridades a revisión y opiniones en materia normativa para ejecutar planos por especialidades



Alcaldía	Presupuesto	Periodo	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	1.90 mdp	Noviembre-Diciembre	15.00 %	Diciembre 2021	Para revisión

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Construcción de Obras Públicas




## SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021

DATOS GENERALES CONTRATISTA	
No. CONTRATO	DGCOP-LPN-L-1-275-20
CONTRATISTA	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	149 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	02/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	27/02/2021
SUPERFICIE DEL TERRENO	3,076.31
AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL	2,214.00 M2
AREAS EXTERIORES	3,625.00 M2

ESTADO FINANCIERO		
IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA	\$	19,989,459.25
IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA	\$	\$12,005,252.52
IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA	\$	7,984,206.73


ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO	SIN ANTICIPO
ANTICIPO AMORTIZADO	\$ -
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ -



PERSPECTIVA DEL PROYECTO

**RESIDENTE:**  
**ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO**  
**J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2**

## SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”



## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA PARA LOSA DE AZOTEA DEL AREA DE COMERCIO (EJES E-2)**



**ARMADO CON ACERO DE REFUERZO PARA LOSA DE AZOTEA DEL AREA DE COMERCIO (EJES B-7)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ELABORACION DE FIJOS Y ABATIBLES METALICOS DE PUERTAS P-01 Y P-02 DE LA PLANTA BAJA (EJES B/1-6 Y C/1-6)**



**COLOCACION DE FIJOS METALICOS PARA CANCEL C-02 DE LA P.B.-1N (EJE 6/B-C)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ELABORACION DE REJA DE HERRERIA H05 PARA PARQUE DE 1.90 M DE ALTURA (EJES 7/A-E Y E/1-7)**




## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**ELABORACION DE TRAGALUZ A BASE DE VITROBLOCK 19X19X08 CM. EN AZOTEA (EJES 1-6/B-C)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CIRCULAR NEGRO DE 10 CM. DE ESPESOR Y 10 CM. DE DIÁMETRO EN PLAZA (EJES 1-7/A-E)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**INSTALACION EN SITIO DEL ELEVADOR DE PASAJEROS “SCHINDLER”  
DE TRES PARADAS (PLANTA BAJA, NIVEL PRIMERO Y AZOTEA)**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



**DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE  
GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES**



**SEGURISTA “CASCO ROJO”  
DANDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS  
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE**

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA INTERIOR  
PLANTA BAJA

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA INTERIOR  
NIVEL PRIMERO

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA  
NIVEL AZOTEA

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA NORESTE



VISTA PANORAMICA NOROESTE

## SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”



VISTA PANORAMICA SURESTE



VISTA PANORAMICA SUROESTE

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Alumbrado Público

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 45 Al 5 de noviembre	Semana 46 Al 12 de noviembre	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	175	57	30 de noviembre
				<b>Total 232</b>	

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 45

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de balastro.	Luminaria Apagada
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	6	Instalación de tapa de registro	Falta de tapa de registro
	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
Av. Juárez	Av. Balderas y Azueta	CENTRO	25	Reprogramación de reloj	Circuito Apagado
	Luis Moya y Dolores	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	Revillagigedo y Luis Moya	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
Av. Arcos de Belén	Luis Moya y Dolores	CENTRO	1	Cambio de balastro.	Luminaria Apagada
	Buen Tono y Luis Moya	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria Apagada
	5 de febrero y Isabel la Católica	CENTRO	21	Reconexión de líneas en control	Circuito Apagado
		TOTAL	68		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 45

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Seminario	Moneda y República de Guatemala	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria Apagada
Calle José María Pino Suárez	Corregidora y Venustiano Carranza	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Circuito Apagado
Plaza de la Constitución	Monte de Piedad y Moneda	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria Apagada
	Monte de Piedad y Moneda	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
	Corregidora y Moneda	CENTRO	6	Restablecimiento de control	Circuito Apagado
	Monte de Piedad y Moneda	CENTRO	18	Limpieza de postes	Preventivo
	Francisco I. Madero y 16 de septiembre	CENTRO	3	Retiro de postes	Festividad de Día de Muertos
		TOTAL	33		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 45

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle Francisco I. Madero	Eje Central y Fray Pedro de Gante	CENTRO	15	Cambio de balastro y lámpara	Preventivo
	Simón Bolívar y Motolinía	CENTRO	17	Cambio de balastro y lámpara	Preventivo
	Motolinía y Isabel la Católica	CENTRO	15	Cambio de balastro y lámpara	Preventivo
	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	16	Cambio de balastro y lámpara	Preventivo
	Palma y Monte de Piedad	CENTRO	11	Cambio de balastro y lámpara	Preventivo
		TOTAL	74		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 46

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero y 16 de septiembre	CENTRO	2	Limpieza de postes	Preventivo
	20 de Noviembre y Av. José María Pino Suárez	CENTRO	2	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Calle Francisco I. Madero	Corregidora y Monda	CENTRO	6	Cambio de control	Circuito Apagado
	Fray Pedro de Gante y Eje Central	CENTRO	16	Cambio de lámpara y balastro	Preventivo
	Fray Pedro de Gante y Simón Bolívar	CENTRO	7	Cambio de lámpara y balastro	Preventivo
		TOTAL	34		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 46

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
	Av. Juárez y Av. Hidalgo	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
	Av. Juárez y Av. Hidalgo	CENTRO	20	Soldadura en tapas de registro	Evitar Vandalismo
Av. Juárez	Revillagigedo y Luis Moya	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
		TOTAL	23		



## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

### FRANCISCO I. MADERO



SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO/LÁMPARA

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


### CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SE REALIZA REESTABLECIMIENTO DE CONTROL.

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


### FRANCISCO I. MADERO



SE CAMBIA BALASTRO Y LÁMPARA.

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL DAÑADO.

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

### ALAMEDA CENTRAL



SE APLICA SOLDADURA EN TAPAS DE REGISTROS.

# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Subdirección de Parques B



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	18/10 al 31/10	01 /11 AL 14/11	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km	8,618.512 Km	30 de Noviembre
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2	8,474,312 m2	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	18/10 al 31/10	01 /11 AL 14/11	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	30 de Noviembre
Limpieza	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos y recolección de residuos producto del barrido en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	7,423 m3	8,064 m3	
Recolección de tierra	Metros cúbicos de tierra recolectada en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	119.25 m3	124.25 m3	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	18/10 al 31/10	01 /11 AL 14/11	Próximo reporte
Lavado de papeleras	Piezas de papeleras lavadas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,120 piezas	1,120 piezas	30 de Noviembre
Lavado	Metros cuadrados lavados en Plazas, Calles, Corredores peatonales y semipeatonales en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	647,331 m2	649,529 m2	
Lavado de sitios críticos	Sitios críticos lavados en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	18 Sitios (257 promedio en la quincena)	18 Sitios (253 promedio en la quincena)	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	18/10 al 31/10	01 /11 AL 14/11	Próximo reporte
Recolección tiraderos clandestinos	Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	25 Tiraderos (350 promedio en la quincena)	30 de Noviembre
Retiro de chicles	Piezas de Chicles retiradas en el Corredor Madero	Quincenal	3,120 piezas	4,001 piezas	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro “A” el Centro Histórico	Quincenal	397 m2	365.50 m2	

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	18/10 al 31/10	01 /11 AL 14/11	Próximo reporte
Retiro de propaganda	Piezas retiradas de propaganda en el Perímetro “A” el Centro Histórico	Quincenal	2,459 piezas	2,503 piezas	30 de Noviembre

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	18/10 al 31/10	01 /11 AL 14/11	Próximo reporte
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico		Colocación 3,305 Lanirat pasta; 3,076 Racumin pasta en una superficie de 133,340 m2	Colocación 6,539 Racumin pasta en una superficie de 185,816 m2; Fumigación y Desinfección en un área de 27,760 m2	30 de Noviembre

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. 5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	24	m2
AV. HIDALGO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. PASEO DE LA REFORMA	12	m2
PLAZA ALHÓNDIGA	8	m2
PLAZA JUAN JOSÉ BAZ	53.50	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	18	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE JESÚS MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	29	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	45	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	14	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	21	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	12	m2
VENUSTIANO CARRANZA DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JESÚS MARÍA	31	m2
PLAZA DE LAS VIZCAINAS	36	m2
REPÚBLICA DEL SALVADOR DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JESÚS MARÍA	14	m2
ALDACO DE REPÚBLICA DEL SALVADOR A SAN JERÓNIMO	21	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE BOLÍVAR A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	27	m2
<b>TOTAL</b>	<b>365.50</b>	<b>m2</b>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE 365.50 M2 DE GRAFITI VANDALICO





# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores



# SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### Atención Fauna Nociva



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 104 Racumin pasta en un área de 1,600 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Av. San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 124 Racumin pasta en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 172 Racumin pasta en un área de 2,200 m2.
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 Racumin pasta en un área de 1,800 m2.
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 50 Racumin pasta en un área de 800 m2.
Vialidad Plaza de la Ciudadela	B	Av. Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 80 Racumin pasta en un área de 850 m2.
Vialidad Arcos de Belem	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 95 Racumin pasta en un área de 1,500 m2.
Metro Oceanía	B	Rio Consulado y Av. 608, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 60 Racumin pasta en un área de 800 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	Tiradero Clandestino, entre Corregidora y Manzanares, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Amfilman 800 ml

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	Tiradero Clandestino, entre Guatemala y Moneda A, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Amfilman 500 ml.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	Tiradero Clandestino, entre Guatemala y Moneda B, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Amfilman 800 ml.
Calzada de la Viga	B	Tiradero Clandestino, Eje 1 Oriente y Porto Alegre, Col. Tetepilco, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 20 Racumin pasta en un área de 200 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 55 Racumin pasta en un área de 560 m2.
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 108 Racumin pasta en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 93 Racumin pasta en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 87 Racumin pasta en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 87 Racumin pasta en un área de 8,200 m2.
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 105 Racumin pasta en un área de 3,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
DGCOP	B	Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación, Desinfección Amfilman 1,000 Cipermetrina 200 ml. Dagger 50 grs. Gasolina 2 lts. Trampa Bell 12 piezas.
DGCOP Caseta de Vigilancia	B	Juan Pardavé No. 107, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección Amfilman 800 ml. Gasolina 1 lt.
Tramo	B	Av. Del Trabajo No. 28 Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y fumigación 58 Racumin Pasta, 1, 240 m2
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización y fumigación 50 Racumin Pasta, 600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	A	San Pablo a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 96 Racumin Pasta, 2,100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	A	José María Izazaga, Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Racumin Pasta, 1,400 m2
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, Lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 80 Racumin pasta en un área de 800 m2.
Roldán	A	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Racumin pasta en un área de 450 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	B	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Racumin pasta en un área de 46,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 95 Racumin pasta en un área de 1,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calz. De la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 85 Racumin pasta en un área de 650 m2.
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 144 Racumin pasta en un área de 850 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 108 Racumin pasta en un área de 800 m2.
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Rovirosa, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 141 Racumin Pasta en un área de 1,200 m2.
Exterior del metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, lado Oriente, Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 114 Racumin Pasta en un área de 650 m2.
Exterior del metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 90 Racumin Pasta en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 78 Racumin Pasta en un área de 1,500 m2.
Av. Del Trabajo	B	Tiradero Clandestino, entre Nacional y Moneda, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección Amfilman 650 ml. Alfadex 250 ml. Agita 100 grs. Gasolina 1 lt. Área 120 m2
Av. Del Trabajo	B	Tiradero Clandestino y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección Amfilman 650 ml. Alfadex 250 ml. Agita 100 grs. Gasolina 1 lt. Área 120 m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Del Trabajo	B	Tiradero Clandestino, De Herreros a Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección Amfilman 650 ml. Alfadex 250 ml. Agita 100 grs. Gasolina 1 lt. Área 120 m2
Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 114 Racumin Pasta, en un área de 680 m2.
Congreso de la Unión	B	De Canal del Norte a Aluminio, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 117 Racumin Pasta en un área de 380 m2.
Congreso de la Unión	B	De Circunvalación a Eje 2 Norte, Col. Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 96 Racumin Pasta en un área de 350 m2.
Congreso de la Unión	B	Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 111 Racumin Pasta en un área de 100 m2.
Congreso de la Unión	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 90 Racumin Pasta, en un área de 100 m2
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 78 Racumin Pasta en un área de 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 98 Racumin Pasta en un área de 350 m2.
Congreso de la Unión (Camellón)	B	De Aluminio a Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 85 Racumin Pasta en un área de 380 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 72 Racumin Pasta en un área de 760 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 68 Racumin Pasta en un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 82 Racumin Pasta en un área de 850 m2.
Francisco del Paso y Troncoso	B	Instalaciones de la DG COP, Av. Del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección Amfilman 8,000 ml. Cipermetrina 200 ml. Alfadex 500 ml. Kerosena 1 lt, Neocidol ,100 ml. Agita 400 grs. Gasolina 17 lts. 27,500 m2
Balderas	B	Balderas No. 61, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación Alfadex 500 ml. Cipermetrina 200 ml. Kerosena 2 lts. Gasolina 2 lts.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 Racumin Pasta en un área de 1,220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 66 Racumin Pasta en un área de 350 m2.
Eje 1 Oriente	B	Esq. Constancia, Col. Morelos (Tiradero Clandestino), Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 63 Racumin Pasta en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 96 Racumin Pasta en un área de 96 m2.
Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado, Col. Morelos (Tiradero Clandestino), Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 87 Racumin Pasta en un área de 100 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 135 Racumin Pasta , 1,600 m2
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Av. San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 264 Racumin Pasta , 800 m2
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 360 Racumin Pasta , 2,200 m2
Exterior Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 108 Racumin Pasta , 1,800 m2
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 75 Racumin Pasta , 800 m2
Vialidad	B	Plaza de la Ciudadela, Balderas, Enrico Martínez y José María Morelos, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 78 Racumin Pasta , 850 m2
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 109 Racumin Pasta , 1,500 m2
Tramo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Racumin Pasta , 1,160 m2
Tiradero Clandestino	B	Plutarco Elías Calles y Congreso de la Unión, Col. Barrio Zapotla, Alcaldía Iztacalco	Desratización 45 Racumin Pasta , 580 m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 45 Racumin Pasta 560 m2
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 108 Racumin Pasta 1,200 m2
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 72 Racumin Pasta 1,200 m2
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 84 Racumin Pasta 1,140 m2
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 92 Racumin Pasta 8,200 m2
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 105 Racumin Pasta 3,800 m2
Vialidad	B	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 90 Racumin Pasta 1,800 m2
Vialidad	A	José María Izazaga, Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 75 Racumin Pasta 1,400 m2
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, lado Sur y Norte, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 115 Racumin Pasta 1,400 m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 85 Racumin Pasta 1,800 m2
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Racumin Pasta 46,800 m2
Plaza Teatro Blanquita	A	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Racumin Pasta 1,800 m2
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 68 Racumin Pasta 650 m2
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Racumin Pasta 850 m2
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 60 Racumin Pasta 800 m2
Congreso de la Unión	B	De Fray Servando a Sidar y Riviroso, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 95 Racumin Pasta 1,200 m2
Exterior del metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, lado Oriente, Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Racumin Pasta 650 m2
Exterior metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Racumin Pasta 260 m2


## SOS-DGSUS Subdirección de Parques “B” | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Periodistas	B	Fray Servando Terea de Mier, Esquina Congreso de la Unión Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Racumin Pasta 1,500 m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL





SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

## RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

## RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS





### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques "B" | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES



# Sistema de Transporte Colectivo Metro



## STC Metro | Indicadores

Indicador	Periodicidad	al 12/11/2021	Próximo reporte
75 Escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico	Quincenal	4 escaleras detenidas (en mantenimiento)	30 de noviembre
19 Elevadores en estaciones del Centro Histórico		2 elevadores detenidos	

# Metrobús



Metrobús | **Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012**  
| **Cuenta con 62 parabuses y 3 terminales.**

CONCEPTO	PENDIENTES	REALIZADOS
Rehabilitación de Guarnición y Recinto en para bus.	18 ESTACIONES	88%
Rehabilitación de Estelas informativas.	57 PIEZAS	40 piezas
Suministro de Estelas informativas.	6 PIEZAS	5 pieza
Colocación de Bolardos .	49 PIEZAS	25%
Colocación de Elementos de Confinamiento.	5880 PIEZAS	5762 PIEZAS
Balizamiento general	73,795.15 ml	80%

**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**



Delegación Cuauhtémoc



México Tenochtitlán



**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**



Vocacional 5



Juárez

**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**



Glorieta de Colón



Defensoría Pública antes Expo Reforma



**Metrobús | Para bus al 90% pero que faltan bolardos en cruces peatonales.**



Eje Central



Plaza de la República



## Metrobús | Elementos de Confinamiento.



## Metrobús | Balizamiento.



# Comisión Federal de Electricidad



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 2 al 16 de noviembre de 2021	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de robos registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	30 de noviembre 2021
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	33	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	15	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	6	



## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
CHIMALPOPOCA	EJE CENTRAL	5 DE FEBRERO	SIN DATO	COL. CENTRO	9	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
FRAY SERVANDO	SAN MIGUEL	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
SAN PABLO	SAN MIGUEL	TOPACIO	SIN DATO	COL. CENTRO	10	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
RAMÓN CORONA	CIRCUNVALACIÓN	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	7	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
JUSTO SIERRA 86	LORETO	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 88	REP. DE CHILE	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA	SANTO TOMÁS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LECUMBERRI	ESQUINA	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 60, 72, 76 Y 100	ALLENDE	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	4	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 73	REP. DE BRASIL	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TOPACIO 32	SANTO TOMÁS	CARRETONES	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PALMA	MADERO	16 DE SEPTIEMBRE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEONA VICARIO 19	MIXCALCO	TOMATLAN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALTUNA 8	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	2	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESÚS MARÍA 100	REP. DEL SALVADOR	REP. DE URUGUAY	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	15	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
JESÚS GARCÍA	ALDAMA	BUENA VISTA	SIN DATO	COL. JUÁREZ	1	REPARACIÓN DE TAPA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE PERÚ 88	REP. DE CHILE	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEONA VICARIO 19	MIXCALCO	TOMATLAN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA	SANTO TOMÁS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 73	REP. DE BRASIL	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALTUNA 8	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TOPACIO 32	SANTO TOMÁS	CARRETONES	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	6	

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Indicadores

Tema	Indicador	Quincena del 19/10 al 01/11	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de <b>solicitud de autorización</b> de obra en inmuebles	11	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de trámites de <b>solicitud de autorización</b> de colocación de enseres	0	30 de noviembre
Obras	Número de <b>autorizaciones</b> de obras emitidas en inmuebles	15	
Programa Ciudad al Aire Libre	Número de <b>autorizaciones</b> emitidas para la colocación de enseres	3	

119

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
01/11/2021	MINA	52	CENTRO HISTÓRICO	Adecuación de Instalaciones Eléctricas para contactos, apagadores y alumbrado Adecuación de Instalaciones hidro sanitarias Colocación de tablaroca	Obra menor
01/11/2021	REPÚBLICA DE BRASIL	74	CENTRO HISTÓRICO	Trabajos de conservación del portón de entrada, balcón principal con frente a la plaza Santa Catarina, bastidor del cielo raso de la escalera y aplicación de impermeabilizante en la azotea	Obra menor
01/11/2021	PARAGUAY	37	CENTRO HISTÓRICO	Trabajos de mantenimiento en el recubrimiento de los paramentos, reposición y limpieza de elementos de piedra natural, retiro de flora y microflora parásita, atención a grietas, reposición o mantenimiento de elementos de madera y herrería.	Obra menor
02/11/2021	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE LUCES POR TEMPORADA NAVIDEÑA	Obra menor
04/11/2021	LICENCIADO VERDAD	11	CENTRO HISTÓRICO	A continuación describo los trabajos a realizar en inmueble localizado en Calle Licenciado Primo Verdad No.11 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México C.P. 06070. Retiro de molduras y cornisas, en mal estado debido al movimiento sísmico	Obra menor
08/11/2021	HIDALGO	33	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS EMERGENTES DE APUNTALAMIENTO DE LA TORRE NORTE DEL TEMPLO DE LA SANTA VERACRUZ, AFECTADO POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
08/11/2021	DOCTOR RIO DE LA LOZA	11	CUAUHTÉMOC	SE REALIZARÁ CAMBIO DEL SISTEMA DE LA REJA DE ACCESO (ACTUALMENTE ABATIBLE A CORREDIZA), SE REUTILIZARÁ LA REJA EXISTENTE CON EL OBJETIVO DE NO AR LA FACHADA E IMAGEN URBANA DEL INMUEBLE, ADEMÁS SE INSTALARÁ EN EL INTERIOR DEL PREDIO UN TORNIQUETE PARA EL ACCESO PEATONAL, PARA CONTROLAR EL ACCESO Y SALVAGUARDAR A LOS USUARIOS Y AL INMUEBLE DENOMINADO ESCUELA LIBRE DE DERECHO	Obra menor
08/11/2021	JOSÉ MARÍA VERTIZ	12	CUAUHTÉMOC	SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE TORNIQUETES Y PLUMA VEHICULAR PARA EL CONTROL EN EL ACCESO Y SALVAGUARDAR A LOS USUARIOS Y AL INMUEBLE DENOMINADO ESCUELA LIBRE DE DERECHO	Obra menor
09/11/2012	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CUAUHTÉMOC	Mantenimiento en puertas, ventanas, plafones y pisos de madera. Colocación de 4 bustos de bronce en el patio de Piedra. Mantenimiento a herrerías y a portones de madera, impermeabilizante en azoteas, limpieza de pisos de mármol, cantera y recinto. Aplicación de pintura en muros y plafones	Obra menor
09/11/2021	REPÚBLICA DE VENEZUELA	8	CUAUHTÉMOC	Mantenimiento en puertas, ventanas, plafones y pisos de madera. Mantenimiento a herrerías y a portones de madera, impermeabilizante en azoteas, limpieza de pisos de mármol, recinto y cantera.	Obra menor
09/11/2021	REPÚBLICA DE VENEZUELA	10	CUAUHTÉMOC	Mantenimiento en puertas, ventanas, plafones y pisos de madera. Mantenimiento a herrerías y a portones de madera, impermeabilizante en azoteas, limpieza de pisos de mármol, cantera y recinto.	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
424/21	20 DE NOVIEMBRE 3	ILUMINACIÓN NAVIDEÑA-PENDIENTE POR FIRMAR.	OBRA MENOR
429/21	TACUBA 53	RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN ES INMUEBLE HISTÓRICO	OBRA MENOR
431/21	ECHVESTE 2	COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA	OBRA MENOR
432/21	16 DE SEPTIEMBRE 73	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
433/21	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 125	MANTENIMIENTO EN LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA	OBRA MENOR
434/21	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 440	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA	OBRA MENOR
435/21	LUCERNA 4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA	OBRA MENOR
436/21	DR. RAFAEL LUCIO 13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA	OBRA MENOR
437/21	VARIAS CALLES-FACHADAS	ARREGLO DE FACHADAS EN VARIAS CALLES CALLES (ECUADOR, LEONA VICARIO, SEMINARIO, AV. BUCARELI, LUCERNA, BARCELONA)	OBRA MENOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIÓN	DOMICILIO	MOTIVO	TIPO
438/21	MONEDA 16	REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS EN ÁREA DE LABORATORIOS	OBRA MENOR
441/21	DEL CARMEN 31	MANTENIMIENTO EN LA AZOTEA DEL TEMPLO	OBRA MENOR
442/21	CALLE 57 31	REESTRUCTURACIÓN EN MUROS	OBRA MENOR
443/21	MOCTEZUMA 216		OBRA MENOR
444/21	JUSTO SIERRA 17	PRÓRROGA	OBRA MENOR
445/21	MOTOLINIA 40	PRÓRROGA	OBRA MENOR
450/21	SAN JERÓNIMO 46	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	OBRA MAYOR

### Autorizaciones de Colocación de enseres Programa Ciudad al Aire Libre

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
01/11/2021	SEMINARIO	12	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENSERES	Obra menor
04/11/2021	FRANCISCO I. MADERO	29-31	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor
10/11/2021	MOTOLINA	38	CUAUHTÉMOC	COLOCACIÓN DE ENFRRES	Obra menor

# Fideicomiso Centro Histórico



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	65 Suspensión temporal	65 Suspensión temporal	SEPTIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	53 Suspensión temporal	53 Suspensión temporal	DICIEMBRE 2021

# FCH | Gráficas de obras en proceso.

## EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95 En espera de pago	95 En espera de pago	JULIO 2021
SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B.	42	45	ENERO 2022



# FCH | Obras en Proceso. Convenio de Participación Conjunta Fideicomiso F/54 - FCHCM.



Troquelado de piezas para pendones restrictivos.





## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REJA PERIMETRAL EN EL TEMPLO MAYOR.	18	18.5	SEPTIEMBRE 2021

## FCH | Obras en Proceso. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUEOLÓGICOS FCHCM - AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



REJA PERIMETRAL DEL TEMPLO MAYOR

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN PARA AYUDAS SOCIALES.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FACHADAS: OBRAJE No. 7, LAS CRUCES No. 5, RIVA PALACIO No. 45, RIVA PALACIO No. 46-48, RIVA PALACIO No. 49 y RIVA PALACIO No. 52.	58	71	OCTUBRE 2021

## FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



**Las Cruces No.5.** Muestra de color para autorización de INAH.



**Obraje No. 7.** Integración de tapa de pretil.



**Obraje No. 7.** Elaboración de molduras en cornisas.



**Riva Palacio No. 52.** Perfilado de cornisas de tabique e integración de aplanado fino.

## FCH | Obras en Proceso. Ayudas Sociales.



**Riva Palacio No. 46-48.** Prueba de color en paramentos para autorización de INAH.



**Riva Palacio No 45.** Muestra de color para autorización de INAH.



**Riva Palacio No. 49.** Elaboración de molduras en balcones.

AYUDAS SOCIALES – FACHADAS.

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL.	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
<b>“ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARÍA LA REDONDA, REPÚBLICA DE BRASIL Y BARRIO LAGUNILLA, SEGUNDA ETAPA”</b> <b>(Bloque A):</b> REPUBLICA DE BRASIL No. 29 y No. 46 y REPÚBLICA DE PARAGUAY No. 44 <b>(Bloque B):</b> República de Brasil No. 44, 43, 62, 63 y 64 y República de Ecuador 95.	0	14	DICIEMBRE 2021
	0	8	

FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



**República de Brasil No. 46.** Montaje de andamios.



**República de Brasil No. 29.** Liberación de capa de pintura en mal estado.



**República de Paraguay No. 44.** Liberación de aplanados.

APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE A.


FCH | Obras en Proceso. ACMPM.



**República de Brasil No.43.** Sustitución de piezas de cantera.



**República de Brasil No.62.** Lavado de elementos de cantera.



**República de Brasil No.63.** Liberación de instalaciones en desuso.



**República de Ecuador No. 95.** Liberación de aplanados.

APOYO A CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL- FACHADAS BLOQUE B.

# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



## C5 | Indicadores

Indicador	Periodicidad	30/10 al 12/11	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		03 cámaras	
	Quincenal		30 de noviembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		01 cámara	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

# SSC Tránsito




## SSC Tránsito | Indicadores

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	1al 15/11	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		6	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	51	30 de noviembre
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	

## SSC Tránsito | Anexo de Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	4
APAGADO	7
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	7
DESCOORDINADO	1
DESORIENTADO	2
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	13
MEMORIA DAÑADA	1
OBRA CIVIL	1
PEGADO	1
REGISTRO NUEVO	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	11
PREVENTIVO	
LIMPIEZA DE COMPONENTES	6
TOTAL GENERAL	57

MANTENIMIENTO SEMAFORICO



Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero a noviembre 2021

**92%  
atención**

Matriz de Turnos	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
<b>ATIENDE</b>				
ACH	30	2		32
Al. Cuauhtémoc	7	2	3	12
C5	4			4
CFE	5			5
CONAVI	1			1
FCH	1	1		2
INAH	1			1
INBAL	1			1
METRO	1			1
Metrobús	1			1
SACMEX-Drenaje	17			17
SACMEX-Obra			1	1
SEDEMA	1			1
SEDUVI	2			2
SOS-AP	2			2
SOS-DGCOP	2			2
SOS-DGOIV	16			16
SOS-DGSUS	8	1		9
Telmex	1			1
Tránsito	3			3
<b>Suma total</b>	<b>104</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>114</b>

143


## ACH | Seguimiento a turnos ATENDIDOS

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-102	3/11/2021	C5	Se realice una reunión para revisar el tema de afectaciones a su infraestructura por las excavaciones de la obra de San Hipólito.	SOS-DGOIV		Atendido	
TCH-104	3/11/2021	Al. Cuauhtémoc	Se realice reunión para ver los temas de Alumbrado Público, entre SOS-DGSUS y DGSUS-Alcaldía para que la alcaldía pueda realizar las obras del Presupuesto Participativo.	SOS-AP		Atendido	Se llevó a cabo reunión miércoles 3 de noviembre
TCH-106	3/11/2021	ACH	vea la posibilidad de que se realice una vez a la semana la limpieza de las ventanas Arqueológica de Argentina por fuera.	SOS-DGSUS		Atendido	Se realizó limpieza con personas infractoras
TCH-107	3/11/2021	SOS-DGOIV	De apoyo en Justo Sierra y San Ildefonso con la atención del problema de franeleros y con los comercios establecidos que no permiten hacer los coites frente a sus predios.	ACH		Atendido	Lunes 8 de noviembre se hará recorrido con el Arq. Daniel Ruvalcaba

144



## ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-080	2/9/2021	Mi - Santa María la Redonda	Se atiende apuntamiento en el predio de Violeta No. 62	Al. Cuauhtémoc		En proceso	-El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio -Se retoma el turno con folio: TCH-108 con nuevo enlace de la alcaldía en la MIO en la 22a MIO
TCH-089	7/9/2021	Al Venustiano Carranza	Acompañamiento para trámites de obra de un Presupuesto Participativo en calle San Ciprián y alrededores del perímetro B	ACH		En proceso	La Alcaldía está valorando si requiere el acompañamiento, al día de hoy aún no piden el apoyo
TCH-092	13/10/2021	ACH	Limpieza y retiro de escombros en el predio de Jaime Nuno s/n, col. Morelos	SOS-DCSUS		En proceso	La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad efectuó jornada de limpieza el miércoles 3 de noviembre, solicita retiro del agua que aún queda en el predio para conducir con la limpieza. Ya se solicitó a Sacmex
TCH-103	3/11/2021	PROSOC	Se le apoya con los permisos ante INAH para el Proyecto en la Unidad de Callejón Canal 5, en la colonia Esperanza. (Se le compartirá manual y se le apoyará con los trámites).	ACH		En proceso	

145

## ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-105	3/11/2021	ACH	Se cheque que el humidificador de la ventana arqueológica de Argentina casi esquina González Obregón esté funcionando bien.	FCH		En proceso	Ya se revisó con personal del FCH y la empresa que le dio mantenimiento, van a cambiar un timer digital para que maneje varias etapas de encendido y apagado para resolver el tema
TCH-108	3/11/2021	ACH	Retome turno pendiente de apuntamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el cuse del oficio)	Al. Cuauhtémoc		En proceso	FOLIO:TCH-080 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio -Se compartirá a cuse el nuevo enlace de la alc

146

## ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

CLAVE	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-100	28/10/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Reposición de coladera rota en la banqueta en Allende esquina Tacuba, frente a las maletas	SACMEX-Obra		Pendiente	TURNO NUEVO PARA SOLICITAR EN LA 22ª MESA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
TCH-109	13/11/2021	ACH	Problemas de inundaciones en la calle por falta del funcionamiento de la atarjea que está dañada	Al. Cuauhtémoc		Pendiente	SE REALIZO RECORRIDO EN CALLE CALLEJÓN DE TIZAPAN COLONIA CENTRO
TCH-110	13/11/2021	ACH	Falta de alumbrado público.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente	SE REALIZO RECORRIDO EN CALLE CALLEJÓN DE TIZAPAN COLONIA CENTRO
TCH-111	13/11/2021	ACH	Baches sobre arroyo vehicular (Carpas asfáltica).	Al. Cuauhtémoc		Pendiente	SE REALIZO RECORRIDO EN CALLE CALLEJÓN DE TIZAPAN COLONIA CENTRO

147

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero a noviembre 2021

**88%**  
atención

Matriz de Incidencias	ESTATUS			Suma total
	Dependencia	Atendido	En proceso	
ACH	64		8	72
ADIP	1		2	3
Al. Cuauhtémoc	126		14	140
C5	5			5
CFE	291		49	340
SACMEX	190	5	23	218
SEDEMA	1			1
SGIRyPC	3		1	4
SOS-AP	115		2	117
SOS-DGOIV	38		7	45
SOS-DGSUS	60			60
STC-Metro	2		1	3
TELMEX	28		18	46
Tránsito	71		2	73
<b>Suma total</b>	<b>995</b>	<b>5</b>	<b>127</b>	<b>1127</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2021

REPORTA	ZONA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1247	V5 - Santo Domingo	17/1/2021	Desperfectos en banquetas	República de Honduras	Atena	República de Brasil	No. 79	CFE			Atendido
IUCH-1248	V5 - Zócalo	17/1/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Guatemala	-	-	Detrás de catedral	SOS-AP			Atendido
IUCH-1255	V6 - Antigua Merced-Miticaico	3/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Las Cruces	Manuano Caranza	República del Salvador	-	SOS-AP			Atendido
IUCH-1258	V6 - Antigua Merced-Miticaico	3/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Leona Vicario	Miticaico	San Antonio Tomatán	-	SOS-AP			Atendido
IUCH-1257	V5 - Santo Domingo	3/11/2021	Falla en semáforo	Justo Sierra	Del Carmen	-	-	Tránsito			Atendido

149

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2021

REPORTA	ZONA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1258	V7 - Vicalmas-Concepción Cultural   Regina	4/11/2021	Tapas registradas o codoeras faltantes o dañados	Playa Fernando Teresa de Ulster	Bolívar	-	Cañal norte	SACMER			Atendido
IUCH-1262	V1 - Santa María la Redonda	4/11/2021	Falla en semáforo	Eje Central	-	-	Luna (Frente a tiendas 3R)	Tránsito			Atendido
IUCH-1264	V5 - Santo Domingo	4/11/2021	Falla en semáforo	Tsacub	República de Brasil	-	-	Tránsito			Atendido
IUCH-1265	V5 - Antigua Merced-Miticaico	4/11/2021	Tiradores de basura	Santísima	Emiliano Zapata	-	-	SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-1266	V1 - Santa María la Redonda	4/11/2021	Falta de luz al interior de los inmuebles	Mina	-	-	No. 143	CFE			Atendido

150

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2021

REPORTE	ZONA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLES 1	ENTRE CALLES 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1268	V4 - Alameda Sector Financiero	4/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República del Salvador	Isabel La Católica	Eje Central		AL Clauttermoz			Atendida
IUCH-1270	V3 - Santo Domingo	3/11/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desahogo	Justo Sierra				SOS-DCCIV			Atendida
IUCH-1271	V7 - Vías Cercanas Corredor Cultural Regina	5/11/2021	Falla en semáforo	20 de noviembre	Isabel La Católica		Diagonal 20 de noviembre	Tránsito			Atendida
IUCH-1271	V7 - Vías Cercanas Corredor Cultural Regina	5/11/2021	Tapas registros o coladeras faltas o dañados	Regina	Correo Mayor			SACMEX			Atendida
IUCH-1275	V6 - Antigua Merced - Micaico	5/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Las Cruces	Venustiano Carranza	República del Salvador		SOS-AP			Atendida

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2021

REPORTE	ZONA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLES 1	ENTRE CALLES 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1277	V6 - Antigua Merced - Micaico	6/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Academia	Moneda	Soledad		SOS-AP		SIN IMAGEN	Atendida
IUCH-1278	V6 - Antigua Merced - Micaico	6/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Soledad	Alhóndiga	Jesús María		SOS-AP	SIN IMAGEN	SIN IMAGEN	Atendida
IUCH-1279	V3 - Santo Domingo	6/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Colombia	República de Brasil	República de Argentina		SOS-AP			Atendida
IUCH-1280	V3 - Santo Domingo	7/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Donceles	República de Chile	República de Brasil		SOS-AP			Atendida
IUCH-1298	V6 - Antigua Merced - Micaico	13/11/2021	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	MONEDA	Emiliano Zapata	Santísima		SOS-AP	SIN FOTO	SIN FOTO	Atendida

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2021

REPORTA	Zona	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1298	V6 - Antigua Mercedes-Micaela	13/11/2021	Fallas en alumbrado público, espejones y fallas en el voltaje	Academia	Soledad	Moneda		SOS-AP		SIN FOTO	Atendido

153

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 16 de noviembre 2021

REPORTA	Zona	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1249	V8 - San Pablo	2/11/2021	Tapas registradas o coligadas rotas o dañadas	Talavera	Misones			CFE			Pendiente
IUCH-1252	V1 - Santa María la Redonda	3/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Violeta	Av. Guerrero	Soco		TELMEX			Pendiente
IUCH-1253	V1 - Santa María la Redonda	3/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Mina	Av. Guerrero	Paseo de la Reforma		TELMEX			Pendiente
IUCH-1254	V1 - Santa María la Redonda	3/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Av. Hidalgo	Av. Guerrero	Paseo de la Reforma		TELMEX			Pendiente
IUCH-1259	V6 - Antigua Mercedes-Micaela	4/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Las Cruces	República de Argentina	República de Bolivia	Aceras sur	TELMEX			Pendiente

154

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 16 de noviembre 2021

REPORTA	ZONA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1260	V3 - Santo Domingo	4/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Bolivia	República de Argentina		Aceras sur	CFE			Pendiente
IUCH-1261	V3 - Santo Domingo	4/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Del Carmen	República de Bolivia		Calle no orientada	CFE			Pendiente
IUCH-1263	V4 - Alameda Sector Financiero	4/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Av. Juárez	Dr. Mora			CFE			Pendiente
IUCH-1267	V4 - Alameda Sector Financiero	4/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Dr. Meres			Frente a MB Juárez	STC-Metro			Pendiente
IUCH-1269	V3 - Santo Domingo	4/11/2021	Fallas en alumbrado público, apogones y fallas en el vitraje	Callejón de República de Ecuador				SL Cuautémoc			Pendiente

155

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 16 de noviembre 2021

REPORTA	ZONA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1270	V6 - Antigua Merced - Micaela	5/11/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desahogo	Las Cruces	Mesones		Esquina frente a la pelería Gutiérrez	SACMEX			Pendiente
IUCH-1272	V8 - San Pablo	5/11/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Pablo	Correo Mayor			TELMEX			Pendiente
IUCH-1273	V3 - Santo Domingo	5/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	República de Perú	República de Argentina		No. 133	CFE			Pendiente
IUCH-1274	V2 - Santo Domingo	5/11/2021	Fugas de agua	Leandro Valle			No. 14	SACMEX			Pendiente
IUCH-1275	VI - Santa María la Redonda	6/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Zaico	Heroes del 57		Frente a 103	CFE			Pendiente

156

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 16 de noviembre 2021

REPORTA	ZONA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ESTATUS
IUCH-1252		10/11/2021	Mal estado de cables o equipamiento	Leamberg	Leona Vicario			CFE			Pendiente
IUCH-1205	Estructura de Supervisión ACH	11/11/2021	Tapas registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza	Dalma	5 de febrero		TELMEX			Pendiente
IUCH-1256	Estructura de Supervisión ACH	11/11/2021	Tapas registros o coladeras faltantes o dañados	Justo Sierra			Frente a Sinagoga				Pendiente
IUCH-1297	Estructura de Supervisión ACH	11/11/2021	Cascajo	15 de septiembre	Gante	Bolívar					Pendiente
IUCH-1209	NB - San Pablo	12/11/2021	Tapas registros o coladeras faltantes o dañados	República del Salvador			146		SIN FOTO		Pendiente

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales**
- Acuerdos
- Asistencia