



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

6ta. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo

24 de marzo de 2020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 11 09/03 - 15/03	Semana 12 16/03 - 22/03	Total
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,992 m3	1,949 m3	3,941 m3
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	4,927 m3	4,730 m3	9,657 m3
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	123	149	272



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

1,600

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	46
cortinas metálicas	112
fachadas	70





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

Esta semana se retiro grafiti en cantera de edificios no catalogados con gel antigrafiti

Se han limpiado
en total a la fecha

2,746 m²

- 5 de Mayo
- Av. Juárez
- San Jerónimo



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Proceso



Proceso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

6 calles

- Francisco I. Madero
- Regina
- 16 de Septiembre
- República de Guatemala
- República de Perú
- Monte de Piedad



Colocación de loseta



Colocación de bolardos



Colocación de rejilla tipo irving



ACH | obras menores

Los trabajos consistieron en:

¿Dónde?

- **Pintura de tres fachadas**
Madero de Monte de Piedad a Isabel la Católica
- **fabricación y colocación de rejilla Irving, colocación de loseta, colocación de perfil para evitar vandalismo en fuente seca, soldado de 80 tapas de fuente seca y renivelación de dren de fuente seca**
Regina entre Bolívar e Isabel la Católica
- **Colocación loseta**
Madero frente al No. 32 entre Bolívar y Motolinia
- **Colocación de 6 bolardos**
16 de Septiembre esquina Isabel la Católica
- **Colocación de 4 señales de no estacionarse**
República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina
- **Colocación de 12 bolardos y reparación de banquetas**
República de Perú frente al No. 52, entre República de Chile e Incas

¿Dónde?

- **Colocación de 20 piezas de loseta en banqueta**
Monte de Piedad frente al No. 13, entre Madero y 5 de Mayo
- **Reparación de 1 registro, colocación de 4 bolardos y retiro de 4 espárragos**
República de Perú entre Eje Central y Plaza Montero



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

Acciones tomadas por la ACH con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- A partir del tercer turno del domingo 22 de marzo a la fecha se ha tomado la temperatura al personal sin detectar algún caso elevado ni molestias respiratorias
- Se suspendió el uso de juegos infantiles y ejercitadores en el Perímetro “A” del Centro Histórico
- A partir del lunes 23 de marzo se estará realizando lavado en forma programada en plazas, corredores y sitios públicos donde la gente suele sentarse con frecuencia



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Como medida preventiva ante la Jornada Nacional de Sana Distancia por el COVID 19, el uso de las siguientes instalaciones de juegos infantiles y aparatos ejercitadores se suspendió.

- Parque de bolsillo zócalo
- Plaza e las Vizcaínas
- Plaza del Callejón de Montero
- Jardín de niños en Regina





Se lavó y retiró el mobiliario de la Av. 20 de Noviembre

- 12 Sillas
- 12 Mesas
- 48 Sombrillas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Se lavaron el Parque de Bolsillo y la Plaza Vizcaínas

ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 22/03	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	152	Ubicaciones en el anexo 1 y 2
Limpieza	Número de metros cuadrados de barrido para atender limpieza en plazas o jardines	Quincenal	420	Ubicaciones en el anexo 1 y 2
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	11	Ubicaciones en el anexo 1 y 2



ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 22/03	Observaciones
Desazolve de drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	360	Ubicaciones en el anexo 1 y 2
	Número de metros cuadrados de reparación de concreto estampado en PB	Quincenal	2	Ubicaciones en el anexo 1



ALC. CUAUHTÉMOC

ANEXO 1
9 al 15 de marzo

Luminarias reparadas en PB de la Alcaldía Cuauhtémoc

MUESTRO LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
CERRADA PUGIBET	LUIS MOYA	BUEN TONO	CENTRO ALAMEDA	2	REPERACIONES
VIZCAINAS # 9	MESONES	LAZARO CARDENAS	CENTRO CENTRO	1	REPARACION
PERU	CHILE	ALLENDE	CENTRO NORTE	11	REPARACIONES
LOPEZ # 27	INDEPENDENCIA	VICTORIA	CENTRO ALAMEDA	18	REPARACIONES
JESUS MA	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	CENTRO MERCED	12	REPARACIONES
			TOTAL	44 LUMINARIAS REPARADAS	



ALC. CUAUHTÉMOC

ANEXO 1

9 al 15 de marzo

Podas y servicios urbanos realizados en PB de la alcaldía Cuauhtémoc

REPORTE DE PODAS Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO		CENTRO ALAMEDA	30 MTS	BARRIDO DE PLAZA
DELICIAS # 58	LUIS MOYA	ARANDAS	CENTRO ALAMEDA	7 M3	RETIRO DE RAMA PRODUCTO DE PODA
AYUNTAMIENTO S/N	PLAZA DEL LOCUTOR		CENTRO ALAMEDA	1	SUJETO
INCAS # 7 ESC PRIM LUIS MURILLO	REP. DE PERU	REP, DE HONDURAS	CENTRO NORTE	7	SUJETOS
PLAZA SAN LUCAS	AV, PINO SUAREZ	IZAZAGA	CENTRO CENTRO	35 MTS	BARRIDO Y LIMPIEZA EN JARDINERAS Y EXPLANADA
COSTA RICA # 146	VIDAL ALCOCER	MANUEL DOBLADO	CENTRO ORIENTE	1	SUJETO
			TOTAL	9 PODAS Y 65 MTS DE BARRIDO EN PLAZAS	



ALC. CUAUHTÉMOC

ANEXO 1

9 al 15 de marzo

Desazolves realizados en PB en la alcaldía Cuauhtémoc

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
INCAS # 6	REP. DE PERU	REP. DE HONDURAS	CENTRO NORTE	40 MTS	SONDEADOS
AV. MORELOS # 20	BALDERAS	ENRICO MARTINEZ	CENTRO ALAMEDA	5 MTS	SONDEADOS
5 DE FEBRERO # 50	REGINA	MESONES	CENTRO CENTRO	10 MTS	SONDEADOS
ALLENDE # 76	PERU	HONDURAS	CENTRO NORTE	120 MTS	SONDEADOS
INCAS # 7	PERU	HONDURAS	CENTRO NORTE	10 MTS	SONDEADOS
ART.123 # 5	LUIS MOYA	DOLORES	CENTRO ALAMEDA	30 MTS	SONDEADOS
PEÑA Y PEÑA # 50	MANUEL DOBLADO	CIRCUNVALACION	CENTRO ORIENTE	10 MTS	SONDEADOS
REVILLAGIGEDO # 80	REVILLAGIGEDO	BALDERAS	CENTRO ALAMEDA	5 MTS	SONDEADOS
			TOTAL	230 MTS SONDEADOS	



ALC. CUAUHTÉMOC

ANEXO 1
9 al 15 de marzo

Reparación de concreto estampado realizado en PB de la alcaldía Cuauhtémoc

REPORTE DE REPARACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO REALIZADO EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BOLIVAR	REGINA		CENTRO CENTRO	2 M2	REPARACION DE BACHE



ALC. CUAUHTÉMOC

ANEXO 2

16 al 22 de marzo

Luminarias reparadas en PB de la Alcaldía Cuauhtémoc

LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
NEZAHUALCOYOTL	BOLIVAR	EJE CENTRAL	CENTRO CENTRO	2	LUMINARIAS
BOLIVAR TRAMO CALLE	FRAY SERVANDO	CHIMALPOPOCA	CENTRO CENTRO	16	LUMINARIAS
PLAZA PINO SUAREZ	SAN LUCAS		CENTRO CENTRO	68	LUMINARIAS
3 GUERRAS	GENERAL PRIM	TOLSA	CENTRO ALAMEDA	22	LUMINARIAS
			TOTAL	LUMINARIAS REPARADAS 108	



ALC. CUAUHTÉMOC

ANEXO 2

16 al 22 de marzo

Podas y servicios urbanos realizados en PB de la alcaldía Cuauhtémoc

REPORTE DE PODAS Y SERVICIOS URBANOS REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CALLEJON DE MESONES	CORREO MAYOR	PINO SUAREZ	CENTRO MERCED	2	SUJETOS FORESTAL PODADO
PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO	PUGIBET	CENTRO ALAMEDA	20 MTS BARRIDO	BARRIDO Y RECOLECTA DE BASURA
CALLEJON DE MESONES	CORREO MAYOR	PINO SUAREZ	CENTRO MERCED	400 MTS DE BARRIDO	BARRIDO Y RECOLECTA DE BASURA
TOTAL				2 PODAS Y 420 MTS DE BARRIDO	



ALC. CUAUHTÉMOC

ANEXO 2
16 al 22 de marzo

Desazolves realizados en PB en la alcaldía Cuauhtémoc

RREPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
LORETO # 9 INT- 1	GUATEMALA	MIXCALCO	CENTRO ORIENTE	16 MTS	SONDEADOS
BOLIVAR # 56	EL CARMEN	ARGENTINA	CENTRO NORTE	40 MTS	SONDEADOS
1 CDA DE FRAY SERVANDO # 57	EJE CENTRAL	BOLIVAR	CENTRO CENTRO	50 MTS	SONDEADOS
			TOTAL	106 MTS SONDEADOS	

RREPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BOLIVAR # 151	FRAY SERVANDO		CENTRO CENTRO	19 MTS	CONSTRUCCION DE BAQUETA
VIZCAINAS # 5	ALDACO	BOLIVAR	CENTRO CENTRO	2 MTS	CONSTRUCCION DE BANQUETA
ARCOS DE BELEN # 17	BUEN TONO	ARANDA	CENTRO ALAMEDA	2 MTS	REPARACION DE BANQUETA
BOLIVAR # 134	SAN SALVADOR EL SECO	FRAY SERVANDO	CENTRO CENTRO	2 MTS	REPARACION DE BANQUETA



Alcaldía Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 10/03	Quincena al 23/03	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	11	6 de abril	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	908.6	985.6	6 de abril	Se recolectaron 32 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Podas de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	492	136	6 de abril	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
08	VIDAL ALCO CER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
CALLE ÁNFORA (PARQUE ÁNFORA)	ALBAÑILES	HÉROES DE NACOZARI	PENITENCIARIA	136	PODA FITOSANITARIA Y LIBERACIÓN DE LUMINARIAS
			TOTAL	136	

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
SN CIPRIAN			U.H. CANDELARIA DE LOS PATOS	7	MANTENIMIENTO
SN CIPRIAN			U.H. CANDELARIA DE LOS PATOS	1	MANTENIMIENTO
CURTIDURIA 25	MIGUEL NEGRETE	EMILIANO ZAPATA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
CURTIDURIA 40	CANAL DE BOMBAS	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
U.H. EMILIANO ZAPATA	CONGRESO DE LA UNION	F C DE CINTURA	U.H. EMILIANO ZAPATA	1	MANTENIMIENTO
			TOTAL	11	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
CENTRO
HISTÓRICO

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.

- Se ha instruido a las personas servidoras públicas que laboran en la Alcaldía Venustiano Carranza a no asistir a su centro de trabajo en caso de presentar síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal y cansancio) indicándoles que deben permanecer en su domicilio y atender recomendaciones médicas, así como hacer el uso del servicio SMS COVID19 enviando "covid19" al 51515 para su diagnóstico y registrarse con el folio ahí generado en el sitio comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx.
- Podrán optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y realizar trabajos a distancia los trabajadores que sean madres o padres, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico o inferior (maternal), así como a personas que tengan 68 años o más; y personas que pertenezcan a los grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Estas personas deberán registrarse en la página comprobantecuidado.cdmx.gob.mx, así como elaborar el Documento Múltiple de Incidencias (DMI), previa autorización de los superiores jerárquicos, y en caso de presentar alguna enfermedad como hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria, deberán presentar un certificado médico que acredite su condición vulnerable de salud.
- El personal operativo de las áreas operativas de Servicios Urbanos encargados de realizar trabajos de mantenimiento de alumbrado público, Mantenimiento de áreas verdes y arbolado, así como del Servicio de recolección de residuos, reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior se les proporciona diariamente un tapabocas para realizar sus trabajos en campo.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

- REPORTE DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

METAS DEL PROGRAMA

21,000 metros de atarjea

370 pozos de visita

150 rejillas de piso

160 coladeras pluviales

1,500 metros de albañal

Centro Histórico de la Ciudad de México delimitado por las vialidades Eje 1 Norte (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Poniente), Circunvalación (Oriente) y Fray Servando Teresa de Mier (Sur).




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



DELIMITACIÓN

SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO, PONIENTE Y NORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE.




EJECUCION DEL PROGRAMA



SACMEX

73 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	15,300
POZOS DE VISITA	370	270
REJILLAS DE PISO	150	110
COLADERAS PLUVIALES	160	120
ALBAÑAL (METROS)	1,500	1,100





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CALLEJÓN 2 DE ABRIL
(Entre Mina y Pensador Mexicano)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GALEANA
(Entre Violeta y Pedro Moreno)




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



PENSADOR MEXICANO

(Entre Valerio Trujano y Eje Central Lázaro Cárdenas)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



2DO. CALLEJÓN DE SAN JUAN DE DÍOS

(Entre Pensador Mexicano y Santa Veracruz)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



VENUSTIANO CARRANZA
(Entre 20 de Noviembre y Circunvalación)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS




REPÚBLICA DE URUGUAY
(Entre 20 de Noviembre y Circunvalación)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



TACUBA

(Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Brasil)




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CORREGIDORA
(Entre Pino Suárez y Circunvalación)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CALLEJÓN HÉROES DEL 57
(Entre Belisario Domínguez y Donceles)



SOS - Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 11 09/03 - 15/03	Semana 12 16/03 - 22/03	Total
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	164	216	380
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	0	0	0



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidentes atendidas al 16 de marzo 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Correo Mayor	José Ma. Pino Suárez	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS	RECONEXIÓN
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	SE CAMBIA FOCO Y BALASTRO	CAMBIO BALASTRO
AV. AVENIDA JUÁREZ	Dolores	López	Centro	7	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN CONTROL PDL 057725 AL 057732,	RECONEXIÓN
AV. AVENIDA JUÁREZ	Humboldt	Balderas	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN LUMINARIA,	RECONEXIÓN
ARCOS DE BELÉN	Rafael Lucio	Eje 1A Sur	. Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS	RECONEXIÓN
Francisco I. Madero	Cara Fray Pedro de Gante	Eje Central	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS	RECONEXIÓN
Francisco I. Madero	Isabel la católica	Palma	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS	RECONEXIÓN
ROLDÁN	Manzanas	Corregidora	Centro	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN LUMINARIA,	RECONEXIÓN
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Cjón Igualdad	Eje Central	Centro0	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN LUMINARIA	RECONEXIÓN
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	Isabel la Católica	Bolivar	Centro	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO DE 140W Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS	CAMBIO BALASTRO
			subtotal	16		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 16 de marzo 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA	
Manzanares	Roldan	3er cjon. de Manzanares	Centro	30	Reparación de circuito	Circuito apagado
1ª cda de 5 de mayo	Esq. Calle Palma		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Eje 1 nte	Esq. Peralvillo		Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Bolívar	San Jerónimo	Izazaga	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Mesones	José María Pino Suárez	20 de noviembre	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Chile	Esq. Republica de Perú		Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Venustiano Carranza	Gante	Bolivar	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Jerónimo	Isabel la Católica	Bolívar	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Correo Mayor	Esq. Regina		Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Misioneros	Jesús María	1ª calle de Topacio	Centro	1	Reposición de lámpara	Luminaria apagada
Republica de Colombia	República de Brasil	República de Argentina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Republica de Uruguay	Esq. 20 de noviembre		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Leona Vicario	Esq. Mixcalco		Centro	1	Instalación de poste faltante	Poste faltante
Rodríguez Puebla	Esq. José Joaquín Herrera		Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	San Antonio Tomatlán	Republica de Venezuela	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Antonio Tomatlán	Cjon. Mixcalco	Calle Loreto	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leona Vicario	San Antonio Tomatlan	Mixcalco	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leona Vicario	Esq. San Antonio Tomatlán		Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de noviembre	Nezahualcóyotl	izazaga	Centro	16	Reparación de circuito	Circuito apagado
Ignacio Allende	Esq. Belisario Dominguez		Centro	1	Reinstalación de poste	Poste faltante
			Subtotal	98		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidentes atendidas al 16 de marzo 2020

No.	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
	República de Venezuela	Esq. Republica de Brasil	Centro	1	Reinstalación de poste	Poste faltante
	Belisario Domínguez	Esq. Ignacio Allende	Centro	3	Cableado de circuito,	Luminarias apagadas
	Isabel la Católica	Esq. Tacuba	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
	San Antonio Tomatlán	Cjon. Mixcalco	Calle Loreto	12	Reparación de circuito	Circuito apagado
	Palma norte	Esq. República de Cuba	Centro	1	Reinstalación de luminaria	Luminaria faltante
	Corregidora	Correo Mayor	Jesús María	32	Reparación de circuito	Circuito apagado
			Subtotal	50		
			TOTAL	164		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 23 de marzo 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Calle del Carmen	República de Colombia	República de Venezuela	Centro	6	Colocación de luminarias peatonales	Personal del hospital demanda mayor iluminación
República de Honduras	República de Chile	República de Brasil	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Soledad	Cjon. Lecherías		Centro	36	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Manzanaras	Roldán	Eje 1 ote	Centro	36	Restablecimiento de contactor	Luminarios sobre techados de puestos semifijos
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán	Miguel Alemán	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Cjon. Mixcalco	Mixcalco	San Antonio Tomatlán	Centro	2	Cambio de lámparas	Luminarias apagadas
Santísima	Zapata	Republica de Guatemala	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
5 de mayo	Eje central	Filomeno Mata	Centro	24	Cableado de circuito	Circuito apagado
Manuel de la Peña y Peña	cjon. Girón	Torres Quintero	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor	Jesus María	Centro	32	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Alhóndiga	Corregidora	Soledad	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Bolívar	Esq. Izazaga		Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Del Carmen	Justo Sierra	República de Guatemala	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República del Salvador	Bolívar	Aldaco	Centro	1	Reinstalación de luminarias	Luminarias en riesgo de car
Soledad	Margil	Eje 1 ote	Centro	36	Cambio de contactor	Circuito apagado
Belisario Domínguez	República de Chile	Allende	Centro	10	Cableado de circuito	Circuito apagado
Isabel la Católica	Esq. Tacuba		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
ALHÓNDIGA	Soledad	Corregidora	Centro	1	SE RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	Luminaria apagado
Francisco I. Madero	Isabel la Católica	Palma	Centro	21	RECONEXION DE LINEAS	CIRCUITO APAGADO
			TOTAL	216		



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 11 09/03 - 15/03	Semana 12 16/03 - 22/03	Total
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	0	0
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	25	10	35
Mantenimiento a infraestructura	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	4	2	6
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	2	0	2
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	0	2




CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones
Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CHIMALPOPOCA	EJE CENTRAL	5 DE FEBRERO	10
DR. RÍO DE LA LOZA	EJE CENTRAL	DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	15

TOTAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones
Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		CANTIDAD
REVILLAGIGEDO	JUÁREZ	INDEPENDENCIA	1
COMONFORT			1
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE CHILE	LEANDRO VALLE	2
DEL CARMEN			1
ROLDÁN	MANZANARES	CORREGIDORA	1
	TOTAL		6





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones
Número de tapas de registros y/o bóvedas
reparadas

DIRECCION	COLONIA	CANTIDAD
REPÚBLICA DE PERÚ	COL.CENTRO	1
SANTÍSIMA	COL.CENTRO	1
TOTAL		2






CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones
Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	COLONIA	CANTIDAD
REPÚBLICA DE PERÚ	COL.CENTRO	1
ROLDÁN	COL.CENTRO	1
TOTAL		2





ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 09/03	Reporte al 23/03	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión WiFi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	527	529	06/04/2020

INCIDENCIAS	AFECTACIONES	PLAN DE ACCIÓN
WIFI OK	529	CONCLUIDOS
Sin Acceso	9	EN REVISION POR LA ACH
Acompañamiento SSC	3	EN REVISION POR LA ACH
Canalización Obstruida	3	EN REVISIÓN POR C5
Daño en Router	2	EN REVISIÓN POR C5
Sin Energía	15	EN REVISIÓN POR C5
Total general	561	

¿Cómo saber dónde están?

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en App CDMX




WiFi más cercano





ADIP

Número de sitios WiFi activos





529
POSTES
EN EL
CENTRO
HISTÓRICO

  **ADIP**
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

¿Cómo funcionan?



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 10/03 al 23/03	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			43 cámaras	
Número de cámaras sustituidas del Programa 360	385 cámaras de 77 sitios en los Perímetros A y B		85 cámaras de 17 sitios	
Número de cámaras habilitadas del Programa Sitios nuevos 360	5 cámaras en 1 sitio nuevos	Quincenal	5 cámaras en 1 sitio nuevo	7 de Abril
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)		32 cámaras en 16 sitios	
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			11 cámaras en 11 sitios	

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 10 al 22/03	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		29	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	78	7 de abril
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		10	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo			



SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	5
BISAGRA DAÑADA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CANALIZACION	1
CINTILANTE	22
CORTO	6
DERRIBADO	1
DESCONECTADO	11
DESINSTALACION	4
DESORIENTADO	1
FALSO CONTACTO	1
FALTA PEATON	1
FOCO FUNDIDO	3
GOLPEADO	1
INSTALACION	2
MEMORIA DAÑADA	1
OBRA CIVIL	2
PEATON APAGADO	1
PEGADO	1
PUERTA ABIERTA	1
REGISTRO NUEVO	1
REINSTALACION	2
TARJETA DAÑADA	3
VISERA ROTA	4
PREVENTIVO	
TOTAL GENERAL	107

MANTENIMIENTO SEMAFORICO





Acuerdos y asistencia

***Se reanuda
transmisión en vivo***



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

07 de abril de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”