



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Inicio de la transmisión en vivo

09 DE JULIO 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/07	Semana al 08/07	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,223	1,246	16 de julio
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,313	3,668	16 de julio
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	--	22	23 de julio


ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

- **Rep. de Chile** - banqueta **4 m²**
- **Belisario Domínguez** - colocación de **10 bolardos** y retiro de **3**.
- **Isabel la Católica** - **estampado de 2.11 m²** en arroyo vehicular y **renivelación de una tapa** bóveda CFE.
- **López** - colocación de un **registro de 60x40 cm**
- **Regina** - colocación de **registro de 50x50 cm** y retiro de **15 espárragos**
- **20 de noviembre** - colocación de un **registro de 85x85 cm**
- **Tacuba** - Reparación de una **fuga de agua**
- **Allende** - Retiro de una **base metálica**




ACH




Tendencia bimestral

mayo y junio 2019

Recolección en
tiraderos clandestinos



Basura recolectada
por barrido





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 25/06	Semana al 02/07	Semana al 08/07	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	161	46	66	Revisión a 112 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	10	12	49	Poda a 61 sujetos forestales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 25/06	Semana al 02/07	Semana al 08/07	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	223	529	586	1,115 metros lineales de desazolve, 10 rejillas de piso, 208 coladeras de banquetas y 65 registros
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	276 m ³	261 m ³	262 m ³	523 m ³ de residuos sólidos (43 m ³ de residuos orgánicos y 480 m ³ de inorgánicos)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de luminarias reparadas

Del 25 de junio al 08 de julio

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
SAN JERONIMO # 58-A-2	5 DE FEBRERO	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO V	6	
FRAY SERVANDO	ROLDAN	TOPACIO	CENTRO VII	12	
PLAZA JUAN JOSE BAEZ ANTES PLAZA DEL AGUILITA	MISIONEROS	RAMON CORONA	CENTRO VII	28	24/06/2019 - 30/06/2019
PLAZA DEL DANZON	EMILIO DONDE	ENRICO MARTINEZ	CENTRO VIII	24	
REVILLAGIGEDO	ARCOS DE BELEN	AV. JUAREZ	CENTRO VIII	42	
			TOTAL	112	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de desazolve
Del 25 de junio al 08 de julio

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
MERCADO ABELARDO RODRÍGUEZ	EL CARMEN	RODRIGUEZ PUEBLA	CENTRO II	300 MTS	
MANUEL DOBLADO CORREGIDORA	EJE 1 NORTE	SOLEDAD	CENTRO III	7 MTS	
	ERASMO CASTELLANOS	CIRCUNVALACION	CENTRO	4 MTS	
PALMA # 9	1 ER CJON DE 5 DE MAYO	5 DE MAYO	CENTRO IV	3 MTS	
5 DE FEBRERO # 115	FRAY SERVANDO	NEZAHUALCOYOTL	CENTRO V	40 MTS	
AYUNTAMIENTO # 81	LUIS MOYA	REVILLAGIGEDO	CENTRO VIII	3 MTS	
REP. ARGENTINA	JUSTO SIERRA	EJE 1 NORTE	CENTRO II	130 MTS	
J.J. HERRERA	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	CENTRO III	12 MTS	
ARANDAS	AYUNTAMIENTO	ARCOS DE BELEN	CENTRO VIII	30 MTS	529 MTS SEMANA DEL 24-06-19
ERNESTO PUGIBET	ARANDA	BUCARELI	CENTRO VIII	36 MTS	
HEROES DE GRANADITAS # 85	FLORIDA	GONZALEZ ORTEGA	CENTRO II	10 MTS	
LOPEZ	ARCOS DE BELEN	AV. JUAREZ	CENTRO VIII	110 MTS	
HUMBOLT	MORELOS	REFORMA	CENTRO VIII	20 MTS	
TRES GUERRAS # 17	EMILIO DONDE	GRAL PRIM	CENTRO VIII	30 MTS	
PTE DE PEREDO # 12	EJE CENTRAL	LOPEZ	CENTRO VIII	8 MTS	
MÉDICO MILITAR	SAN PABLO	MEDICO MILITAR	CENTRO VII	60 MTS	
DELICIAS	LUIS MOYA	EJE CENTRAL	CENTRO VIII	12 MTS	
VARIAS CALLES			CENTRO VIII	150 MTS	
VARIAS CALLES			CENTRO VIII	150 MTS	
			TOTAL	1,115 MTS	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Reporte de podas
Del 25 de junio al 08 de julio

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COLOMBIA # 60	ARGENTINA	EL CARMEN	CENTRO II	6	
TACUBA # 2	EJE CENTRAL		CENTRO IV	2	
ISABEL LA CATOLICA	CHIMALPOPOCA	FRAY SERVANDO	CENTRO VI	4	DEL 24 AL 28 JUNIO 2019
DONCELES # 39	IGNACIO ALLENDE	REP CHILE	CENTRO IV	4	
LUIS MOYA	ERNESTO PUGIBET		CENTRO VIII	4	
SAN JERONIMO # 112	PINO SUAREZ	CORREO MAYOR	CENTRO V	7	
TACUBA # 14	BOLIVAR	FILOMENO MATA	CENTRO IV	6	
5 DE MAYO # 39	ISABEL LA CATOLICA	MOTOLINIA	CENTRO IV	3	
PLAZA DE LA CIUDADELA	TRES GUERRAS		CENTRO VIII	23	
MANZANARES	URUGUAY	CIRCUNVALACION	CENTRO VII	2	
			TOTAL	61	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

COORDINACIÓN TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO
REPORTE DE SERVICIOS REALIZADOS
JORNADA EN PLAZA SAN LUCAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Desazolve de 3 registros** frente al Hotel San Lucas
- **Barrido fino** de aproximadamente **500 m²**
- Levantamiento de **escombros 1 m³**
- **Pintado de herrería** (barandal negro y bancas)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

COORDINACIÓN TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO REPORTE DE SERVICIOS REALIZADOS JORNADA EN PLAZA SAN LUCAS

ANTES






AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Alc. Cuauhtémoc

DESPUÉS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

COORDINACIÓN TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO REPORTE DE SERVICIOS REALIZADOS JORNADA EN PLAZA SAN LUCAS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Tendencia bimestral

mayo y junio 2019


Luminarias reparadas



Sujetos forestales podados




Sujetos forestales podados Al. Cuauhtémoc



mayo y junio 2019

Luminarias reparadas en vías secundarias en PB Al. Cuauhtémoc



mayo y junio 2019



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


Alc. Cuauhtémoc

Tendencia bimestral mayo y junio 2019

Desazolve




Red de drenaje desazolvada en PB de Al. Cuauhtémoc




mayo y junio 2019

Residuos recolectados



Residuos recolectados en PB de Al. Cuauhtémoc



mayo y junio 2019



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 25/06	Semana al 25/06	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	28	33	
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Quincenal	985.6 m³ (32 ton diarias)	951.7 m³ (30.9 ton diarias)	
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Al. Venustiano Carranza (m lineales)	Semanal	8,550 ml		



Alc. Venustiano Carranza

Reporte de luminarias reparadas

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
STA. ESCUELA 62	MANZANARES	CORREGIDORA	CENTRO I	1	RECONEXIÓN
EMILIANO ZAPATA 124	NICOLAS BRAVO	CIRCUNVALACION	CENTRO I	7	MANTENIMIENTO
STA. ESCUELA 62	MANZANARES	CORREGIDORA	CENTRO I	1	RECONEXIÓN
ARMERIA 15	HERREROS	ALBAÑILES	MORELOS II	1	MANTENIMIENTO
CARROCEROS 28	CONGRESO DE LA UNION	SASTRERIA	MORELOS II	1	MANTENIMIENTO
CORREGIDORA	SN CIPRIAN	JUAN DE LA GRANJA	CENTRO I	14	MANTENIMIENTO
NICOLAS BRAVO 13	ALARCON		CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
NICOLAS BRAVO 23	SN ANTONIO TOMATLAN	ALARCON	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
F C DE CINTURA 48	SN ANTONIO TOMATLAN	F C DE CINTURA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN 78	NICOLAS BRAVO	F C DE CINTURA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN 87	F C DE CINTURA	NICOLAS BRAVO	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
PLAZA AN LAZARO	JUAN PABLO	JUAN DE LA GRANJA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
ALARCON 22	NICOLAS BRAVO	F C DE CINTURA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
ROSARIO 32	PLAZA SN LAZARO	CORREGIDORA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
TOTAL				33	



Alc. Venustiano Carranza

Reporte de tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9




Alc. Venustiano Carranza

Tendencia bimestral mayo y junio 2019


Luminarias reparadas en vías secundarias del PB




Luminarias reparadas en PB



Residuos solidos recolectados en PB



Residuos solidos recolectados





Sacmex


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/07	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red de drenaje desazolvada (m lineal) *3 registros de inspección	Quincenal	Atarjeas: 280 ml	25 de julio
			Pozos de Visita: 5 pzas	
			Extracción azolve: 1.5 m³	
			Coladeras Pluviales: 3 pzas	
			Albañal domiciliario: 30 ml	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada



18,565
metros lineales
albañal

2,143
metros lineales
atarjeas




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Coladera pluvial




Coladeras desazolvadas




Rejillas de piso




Rejilla de piso



Pozos de visita



Pozo de visita



Dirección General de Agua Potable



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, SOBRE LAS CALLES MINA, GALEANA, RIVA PALACIO Y VIOLETA, COLONIA GUERRERO.



TUBERÍA EXISTENTE



TUBERÍA INSTALADA



L= 393.95 m

AVANCE EJECUTADO:
24.20 %

DRENAJE

LONGITUD TOTAL= 1102.00 m

SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, SOBRE LAS CALLES MINA, GALEANA, RIVA PALACIO Y VIOLETA, COLONIA GUERRERO.



TUBERÍA EXISTENTE

 TUBERÍA INSTALADA

L= 86.80 m

AVANCE EJECUTADO:
24.20 %



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

AGUA POTABLE

LONGITUD TOTAL= 1217.00 m

SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, SOBRE LAS CALLES SANTA VERACRUZ, 2º Y 3ER. CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS, VALERIO TRUJANO, PLAZA 2 DE ABRIL, ANDADOR TEATRO BLANQUITA Y PENSADOR MEXICANO, COLONIA GUERRERO.



TUBERÍA EXISTENTE



TUBERÍA INSTALADA



L= 256.00 m

AVANCE EJECUTADO:
16.68 %



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



DRENAJE

LONGITUD TOTAL= 1265.00 m

SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, SOBRE LAS CALLES SANTA VERACRUZ, 2º Y 3ER. CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS, VALERIO TRUJANO, PLAZA 2 DE ABRIL, ANDADOR TEATRO BLANQUITA Y PENSADOR MEXICANO, COLONIA GUERRERO.



TUBERÍA EXISTENTE



TUBERÍA INSTALADA



L= 299 m

AVANCE EJECUTADO:

16.68 %




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AGUA POTABLE

LONGITUD TOTAL= 539.00 m

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO, COLONIA CENTRO.



TUBERÍA EXISTENTE



TUBERÍA INSTALADA



L= 539.00 m

AVANCE EJECUTADO:

92 %



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



DRENAJE

LONGITUD TOTAL= 492.00 m

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO, COLONIA CENTRO.



TUBERÍA EXISTENTE



TUBERÍA INSTALADA



L= 435.00 m

AVANCE EJECUTADO:
92 %



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 02/07	Semana al 09/07	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	517	192	16 de julio
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	50	25	16 de julio


SOS-Alumbrado Público

Tendencia bimestral mayo y junio 2019


Luminarias reparadas en PA




Luminarias reparadas en PB



Luminarias reparadas en PA



Luminarias reparadas en PB





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-DGOIV

ACUMULADO TRABAJOS REALIZADOS

REPORTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO

REPORTE SEMANAL 22 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2019

RETIRO DE ARRIATES		
• CALLE TACUBA	43.00	Pzas
• CALLE 5 DE MAYO	2.00	Pzas

RETIRO DE TOCONES		
• CALLE TACUBA	7.00	Pzas
• CALLE 5 DE MAYO	1.00	Pzas
• CALLE MOTOLINIA	3.00	Pzas
• DONCELES	1.00	Pzas

DEMOLICIÓN DE PISO DE CANTERA		
• CALLE MARCONI	282.88	m ²

SUMINISTRO Y COLADO DE PISO DE CONCRETO		
• REPÚBLICA DEL SALVADOR	52.4	m ³
	296.0	m ²

CONSTRUCCION DE ARRIATES		
• CALLE TACUBA	7	Pzas

COLADO EN BANQUETA DAÑADA		
• PALMA Y BRASIL	138.33	m ²

NOTA IMPORTANTE

- Corte con sierra en banqueta en áreas dañadas en la calle de Tacuba entre Palma y Bolívar lado derecho de la circulación.
- Colado de banqueta dañada entre Brasil y Palma lado derecho de la circulación. Demolición de firme en calle de Marconi.
- Volumen=2.00m2. Fza de trabajo 28 gentes



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/07	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	10 escaleras detenidas	23 de julio	- 5 equipos habilitados - 70 equipos están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	6 elevadores detenidos	23 de julio	- 2 equipos habilitados - 15 equipos están funcionando

STC-METRO


Falla en **escaleras** electricas del Metro



Fallas en escaleres



Falla en **elevadores** del metro



Fallas en elevadores



SECRETARÍA DE CULTURA

Tema	Línea base	Periodicidad		Próximo reporte
Recuperación del Patrimonio Cultural afectado por el sismo del 19s	Inmuebles de infraestructura cultural dañados por el sismo y rehabilitados (Línea base: 1/1)	Trimestral	Se reportó concluida la obra de República de Perú no. 88	07 de octubre de 2019
Conservación del Patrimonio Cultural del Centro Histórico	Esculturas restauradas y/o rehabilitadas - Paseo de la Reforma (Línea base: 0/75)	Trimestral	Se iniciarán los trabajos para la restitución de la Escultura del Dr. Lucio.	07 de octubre de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 09/06	Próximo reporte	Observaciones
Reforestación	Número de sujetos forestales plantados (línea base: 162)	Quincenal	36 árboles	23 de julio	Se tiene un avance del 53.70%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

1. Los días **25, 26** y **27** de junio se plantaron **21** árboles en las Calles Palma, Tacuba, República de Uruguay y Mesones.

2. Los días **2** y **4** de julio se plantaron **15** árboles en las Calles Palma, Tacuba, República de Uruguay, Mesones y Francisco I. Madero.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE

INFORME DE AVANCE DE PLANTACIÓN DEL PERÍMETRO "A" DEL CENTRO HISTÓRICO 1° AL 5 DE JULIO

UBICACIÓN

PERÍMETRO A CENTRO HISTÓRICO
Alcaldía Cuauhtémoc



Individuos plantados





ADIP

Tema	Línea base	Periodicidad	Reporte al 25/06	Reporte al 09/07	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	42	114	23 de julio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/07	Semanal al 09/07	Próximo reporte
Cámaras de video-vigilancia	Número de cámaras con falla o intermitencia	Semanal	54		16 de julio



INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 07 de julio de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

I. NOTAS METODOLÓGICAS

- Los datos se obtuvieron de la base ECHO, con incidentes con fecha de inicio del 5 de diciembre de 2018 al **07 de julio de 2019**.
- Se consideran los incidentes con código de cierre afirmativo y negativo.
- Los submotivos incluidos en el reporte son Robo-Cable, Robo-Bienes Gubernamentales y Administrativos-Grafitis.
- Los robos de coladeras se identifican mediante lectura de comentarios de los incidentes de Robo-Bienes Gubernamentales.
- Robo-Cable y Robo-Bienes Gubernamentales fueron unificadas en: “Robo de cable y/o coladera”.


II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

Colonia	Pinta de Grafitis								Total	
	Diciembre 2018	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	6	4	5	2	2	4	1	27	61%
Doctores	0	1	0	1	0	2	1	1	6	14%
Penitenciaría	0	1	0	0	1	0	0	1	3	7%
Guerrero	0	1	0	0	0	0	1	0	2	5%
El Parque	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2%
Juárez	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2%
Morelos	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2%
Obrera	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2%
Tránsito	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2%
Roma Norte	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2%
Merced Balbuena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Candelaria de los Patos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	6	10	4	7	3	5	6	3	44	100%

Colonia	Robo de Cables o Coladeras								Total	
	Diciembre 2018	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	0	0	3	2	1	2	1	9	50%
Doctores	2	0	0	1	0	0	0	0	3	17%
Guerrero	0	1	0	0	0	1	1	0	3	17%
Merced Balbuena	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6%
Penitenciaría	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6%
Candelaria de los Patos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2	1	0	4	2	2	5	2	18	100%


En total se registraron **62** incidentes, **44** de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que **18** corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 55% de los incidentes analizados.



Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 07 de julio de 2019.

III. DISTRIBUCIÓN DE LOS INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA




Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		2	4	
01:00			6	
02:00		1	13	
03:00		2	4	
04:00		3	4	1
05:00		1	1	
06:00				
07:00		1	1	
08:00				
09:00				
10:00				
11:00			1	
12:00				
13:00		1		
14:00			1	
15:00			1	
16:00			3	
17:00			1	
18:00			1	
19:00				
20:00			1	
21:00	1			
22:00			2	1
23:00		2	2	
Total	1	13	46	2

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 07 de julio de 2019.



II. DISTRIBUCIÓN DE LOS INCIDENTES POR DÍA DE LA SEMANA



Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **martes, jueves, viernes y sábado**.

Los días **lunes, miércoles y domingo** muestran una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 02/07	Semana al 09/07	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos de medidores de agua	Semanal	1	0	16 de julio
Infraestructura	Número de delitos en robos de herrería	Semanal	1	0	16 de julio

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/4689/06-2019	25/06/2019 01:32	ROBO DE OBJETOS	ENTRE REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DE BRASIL,	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	POL PREV PRESENTA A UN SUJETO MASCULINO QUE FUE SORPRENDIDO POR LO ELEMENTOS CAPTORES DESPRENDIENDO UNAS LETRAS METALICAS DE LA FACHADA DE UN INMUEBLE
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/890/06-2019	29/06/2019 12:16	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	SE RECIBE OFICIO POR CONTROL DE GESTIÓN NÚMERO DE FOLIO 3851/19 DE FECHA 18/06/2019, EN DONDE EL DENUNCIANTE REFIERE UN ROBO DE MEDIDOR DE AGUA DE UN INMUEBLE CON LOCALES COMERCIALES Y DEPARTAMENTOS HABITACIONALES, SIN PERCATARSE QUIEN O EN QUE MOMENTO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Tránsito del Centro Histórico

INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA

Intersecciones

SISTEMA CENTRALIZADO	149
SISTEMA AISLADO	13

INFRAESTRUCTURA DE RED DE CÁMARAS DE TRÁNSITO

10

Descripción: son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él, evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.



SSC-SCT-DSOT (tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 25/06 al 08/07	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	28	23 de Julio
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo por falla	Quincenal	96	23 de Julio
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo	Quincenal	7	23 de Julio
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo por falla	Quincenal	3	23 de Julio



SSC-SCT-DSOT (tránsito)


MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

ACOMETIDA	3
APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN	2
CAMBIA 2 PEATONALES	1
CINTILANTE	25
CLOSTER DAÑADO	1
CORTO	11
DESCONECTADO	28
DESCOORDINADO	2
DESORIENTADO	1
FALSO CONTACTO	2
FOCO FUNDIDO	7
INSTALACION	2
PEATON APAGADO	1
REINSTALACION	1
SINCRONIZACIÓN	1
TARJETA DAÑADA	2

PREVENTIVO


	28
Total general	124



SSC-SCT-DSOT (tránsito)

CORRECTIVOS	
CORTO	1
ACOMETIDA	2
PREVENTIVOS	
	7
TOTAL	10

MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE TRANSITO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Próxima sesión

23 de julio de 2019, a las 10:30 horas