



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Inicio de la transmisión en vivo

09 DE ABRIL 2019



Orden del día

- Reportes
- Turnos
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/04	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,562	16 de abril
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,213	16 de abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTES ACCIONES POR CALLES DEL 02 AL 08 DE ABRIL

- Bolívar
- Flamencos
- Regina
- Allende
- Plaza Santa Catarina
- Av. 20 de Noviembre
- Av. Juárez, López, Artículo 123, Venustiano Carranza y 5 de Febrero
- Corredor Dr. Mora
- Plaza de las Vizcaínas

ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LA CALLE DE BOLIVAR DE MADERO A REPÚBLICA DE URUGUAY 02/04/19

- 10 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 225 m2 eliminación de grafiti en 15 cortinas y 05 cajas de Telmex







AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y FLAMENCOS 02/04/19

- 03 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 40 m2 eliminación de grafiti en tapial
- 10 m2 eliminación de grafiti con thinner



ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LA CALLE DE REGINA DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A ISABEL LA CATÓLICA 03/04/19

- 07 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 154 m2 eliminación de grafiti en muros



ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN BOLIVAR DE DONCELES A MADERO 03/04/19

- 08 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 60 m2 eliminación de grafiti en 04 cortinas, 01 puesto, 04 cajas de Telmex
- 30 m2 eliminación de grafiti con thinner



ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN ALLENDE DE REPÚBLICA DE PARAGUAY A BELISARIO DOMINGUEZ 04/04/19

- 10 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 167 m2 eliminación de grafiti en 19 cortinas y 04 cajas de Telmex
- 10 m2 eliminación de grafiti con thinner



ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN REGINA, ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y BOLIVAR 5/04/19

- 09 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 244 m2 eliminación de grafiti en muros y jardineras
- 21 m2 eliminación de grafiti en puertas y laminas con pintura de esmalte



ELIMINACION DE GRAFITI EN ALLENDE DE BELISARIO DOMINGUEZ A DONCELES 05/04/19

- 10 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 163 m2 eliminación de grafiti en 13 cortinas, 02 cajas de Telmex y 01 puesto con pintura esmalte
- 10 m2 eliminación de grafiti con thinner



OBRA DE TEATRO EN PLAZA SANTA CATARINA 06/04/19

- 04 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 330 m2 barrido manual en plaza
- 330 m2 papeleo en andadores
- 50 m2 papeleo en área verde
- 1.25 m3 recolección de residuos sólidos



ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN 20 DE NOVIEMBRE 06/04/19

- 12 Elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 8,988 m2 barrido manual en banquetas
- 800 m2 retiro de brote en jardineras y arriates
- 800 m2 rastrillado en jardineras y arriates
- 800 m2 riego de jardineras y arriates
- 45 piezas riego de macetones
- 25 piezas sustitución de bugambilias en macetones
- 8,988 m2 lavado de banquetas





ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN 20 DE NOVIEMBRE 06/04/19



PASEO CICLISTA “MUEVETE EN BICI”, EN AV. JUÁREZ, LÓPEZ, ARTICULO 123, V. CARRANZA Y 5 DE FEBRERO 07/04/19

- 17 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 12,128 m² barrido manual en banqueta
- 9.75 m³ recolección de residuos sólidos



ACTO EN CONMEMORACIÓN DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA EN CORREDOR DR. MORA 07/04/19

- 08 Elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 2,100 m2 barrido manual en corredor
- 2,100 m2 papeleo en corredor
- 270 m2 papeleo en áreas verdes
- 2.75 m3 recolección de residuos sólidos



OBRA DE TEATRO EN PLAZA DE LAS VIZCAINAS 07/04/19

- 04 elementos de la Autoridad del Centro Histórico
- 700 m2 barrido manual en plaza
- 700 m2 papeleo en andadores
- 350 m2 papeleo en área verde
- 10 piezas recolección de papeleras
- 2.75 m3 recolección de residuos sólidos



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Unidad de Medida	Periodo	Fecha de corte			Observaciones
			02 de abril	08 de abril	Próximo reporte	
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias en el PB de Cuauhtémoc	Semanal	30	130	09 de abril	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo 1.
Tiraderos Clandestinos	Numero de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de Cuauhtémoc	Semanal	9 M3	6 M3	09 de abril	Se recolectaron 6 m3 de escombros.
Liberación de Cámaras del C5	Número de Cámaras del C5	Mensual	29	29	09 de abril	Avance del 100 % de las 29 cámaras del C5 que solicitaron liberar del Centro Histórico (29 cámaras Liberadas).

Alc. Cuauhtémoc

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
CIUDADELA				22	
ART. 123	BUCARELI	ITURBIDE	CENTRO VIII	9	
PLAZA SAN JUAN	ERNESTO PUGIBET	AYUNTAMIENTO	CENTRO VIII	88	
ECUADOR	BRASIL	PALMA NORTE	CENTRO I	2	
ARANDA	VICTORIA	AYUNTAMIENTO	CENTRO VIII	9	
			TOTAL	130	

Alc. Cuauhtémoc

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
HEROES DE GRANADITAS 93	FLORIDA	GONZALEZ ORTEGA	CENTRO MERCED	3
LAS CRUCES	REGINA	MESONES	CENTRO MERCED	1
LAS CRUCES	URUGUAY	MESONES	CENTRO MERCED	15
SAN JERONIMO 27	BOLIVAR	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO MERCED	3
			TOTAL	22



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Unidad de Medida	Periodo	Fecha de corte			Observaciones
			02 de abril	08 de abril	Próximo reporte	
Desazolves	Número de metros lineales	Semanal	74 mts. lineales	265 mts. lineales	09 de abril	Se realizo un total de 265 ml de desazolve, liberando 73 coladeras de banquetta, 39 rejillas de piso. Se detalla la ubicación, el servicio y las observaciones en el Anexo 1.
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana.	Semanal	37 m3	222 m3	09 de abril	Se recolectaron 222 m3 de residuos sólidos en total (22 m3 orgánicos y 200 inorgánicos).



REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
ROLDAN 131	FRAY SERVANDO	PUENTE SANTO TOMAS	CENTRO MERCED	4
JESUS MARIA.154,164	SAN PABLO	FRAY SERVANDO	CENTRO MERCED	2
MEDICO MILITAR	FRAY SERVANDO		CENTRO MERCED	50
SAN MIGUEL	CJON DEL HORMIGUERO	FRAY SERVANDO	CENTRO MERCED	15
FRAY SERVANDO	JESUS MA	MEDICO MILITAR	CENTRO MERCED	3
ROLDAN	CARRETONES	SAN PABLO	CENTRO MERCED	12
ROLDAN	ESQ CARRETONES		CENTRO MERCED	3
TOPACIO	CARRETONES	SAN PABLO	CENTRO MERCED	50
5 DE FEBRERO 47	MESONES	REGINA	CENTRO CENTRO	10
SAN JERONIMO 40	ISABEL LA CATOLICA	5 DE FEBRERO	CENTRO CENTRO	22
LAS CRUCES	SAN PABLO	MISIONEROS	CENTRO MERCED	10
MESONES	JESUS MA	TALAVERA	CENTRO MERCED	20
MESONES	LAS CRUCES	JESUS MA	CENTRO MERCED	20
PRIMERA CERRADA DE 5 DE MAYO	5 DE MAYO	PALMA	CENTRO CENTRO	6
LOPEZ	INDEPENDENCIA	JUAREZ	CENTRO CENTRO	14
BOLIVAR	ESQ. IZAZAGA		CENTRO CENTRO	14
SAN MIGUEL	SAN PABLO		CENTRO MERCED	10
			TOTAL	265

TERRITORIAL CENTRO HISTORICO					
INCIDENCIAS URBANAS CFE				MEMORIA FOTOGRAFICA	
N.C.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	ANTES	DESPUES
1	ARTICULO 123. ESQ. DOLORES	FIJAR TAPA METÁLICA Y DE REJILLA LEVANTADA EN EL PERÍMETRO AL PARECER POR SUSTITUCION O (VANDALISMO)	05/04/2019		

Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semanal al 19/03	Semana al 26/03	Semana al 02/04	Semana al 09/04
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	26 ton (diarias) 475.86 m ³	31 ton (diarias) 477.4 m ³	32.5 ton (diarias) 500.5 m ³	31 (diarias) 477.4 m ³
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	85	24	27	11
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC (metros lineales)	Semanal	--	--	105 m	--
Liberación de visión de cámaras del C-5	Número de cámaras del C-5 que solicitaron liberar (línea base: 129 cámaras)	Quincenal	57	--	--	--

Alc. Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9

Tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9

Alc. Venustiano Carranza



Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
HEROE DE NACUZARI 70 A-202	CONGRESO DE LA UNION		PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN
HEROE DE NACUZARI 70 E-202	CONGRESO DE LA UNION		PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN
HEROE DE NACUZARI 70 H-202	CONGRESO DE LA UNION		PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN
HEROE DE NACUZARI 70 E-201	CONGRESO DE LA UNION		PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN
HEROE DE NACUZARI 70 B-202	CONGRESO DE LA UNION		PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN
TIPOGRAFIA 27 Y 29	ALBAÑILES	HERREROS	VENUSTIANO CARRANZA	1	MANTENIMIENTO
			TOTAL	11	

Alc. Venustiano Carranza


Tiraderos Clandestinos con mayor producción de residuos

No.	Ubicación	Toneladas*
1	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO (MERCADO MERCED)	31
2	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	30
3	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO (MERCADO MERCED)	27
4	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED	25
5	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	24



Alc. Venustiano Carranza

Motivos principales de reparación



* Únicamente Parque Guadalupe Victoria

Atención de luminarias

De 05 de mar a 09 de abr

Motivos	Cantidad
ROBO DE TRANSFORMADOR Y CABLE*	232
LINEAS DESCONECTADAS	72
CABLEADO EN MAL ESTADO	54
MANTENIMIENTO	33
LINEAS DESCONECTADAS POR INDIGENTES	27
INSTALACIÓN	10
ROBO DE CABLE	8
Total general	436



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


Reparaciones de luminarias por colonia



COLONIAS	Cantidad
CANDELARIA DE LOS PATOS	232*
CENTRO II	83
CENTRO I	45
AMPL. PENITENCIARIA	32
PENITENCIARIA	25
CENRO I	8
VENUSTIANO CARRANZA	7
10 DE MAYO	4
Total general	436

Principales calles atendidas

CALLE	CANTIDAD
GRAL ANAYA	8
ADOLFO GURRIÓN	6
EL ROSARIO	5
HEROJE DE NACOZARI	5
SN ANTONIO TOMATLAN	4





SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/04	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de puntos de luz (PDL) atendidos y reparados en zona de contrato PPS (Censo sin finalizar de 3, 549)	Semanal	PA - 86 PB - 10	16 de abril



TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/04	Observaciones
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los Teléfonos Públicos del Centro Histórico (Línea base: 518 teléfonos)	Semanal	440 atendidos	Avance de 85%



SEDEMA

- Se inició con el diagnóstico del sitio (Calle 5 de Mayo y Tacuba) para determinar la cantidad y especies de árboles a plantar



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 09/04	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos de robos de cableado	Semanal	1	16 de abril
Infraestructura	Número de delitos de medidores de agua	Semanal	3	16 de abril



No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/2458/04-2019	01/04/2019 10:09	ROBO DE OBJETOS	BUEN TONO	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	POLICIA BANCARIO E INDUSTRIAL PONE A DISPOSICION DE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO QUE CORTO CABLEADO DE FIBRA OPTICA DENTRO DE UN POZO
CI-FCH/CUH-2/UI-1SD/2547/04-2019	04/04/2019 11:18	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 8	SE PRESENTA LA EXPONENTE A DENUNCIAR EL ROBO DE UN MEDIDOR DE AGUA QUE ABASTECE A TODO LA UNIDAD HABITACIONAL
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/443/04-2019	01/04/2019 22:06	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9	REFIERE EL QUERELLANTE QUE RECIBE UNA LLAMADA A SU TELEFONO CELULAR PARA INFORME QUE SE HABIAN ROBADO EL MEDIDOR DE AGUA
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/452/04-2019	02/04/2019 16:53	ROBO DE OBJETOS	MISIONEROS	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	REFIERE EL QUERELLANTE QUE AL LEVANTARSE SE DA CUENTA DE QUE EL MEDIDOR DEL AGUA DE LA ENTRADA DE LA VECINDAD HABIA DESAPARECIDO



C-5

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/03	Semana al 02/04	Semana al 09/04	Próximo reporte
Cámaras de vigilancia	Número de cámaras, botones y altavoces con falla intermitente en CH	Semanal	76	17	49	16 de abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



Muchas gracias

Próxima sesión:
16 de abril de 2019, a las 10:30 horas