



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

10ma. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo

19 de mayo de 2020

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

10ma. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo

19 de mayo de 2020

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***



# Reportes de indicadores

**\*Transmisión en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 18/05/2020	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	7	1 de junio



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

República de  
Guatemala  
República de  
Brasil

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de arroyo vehicular de concreto estampado en 6 tramos** en República de Guatemala, entre República de Brasil y República de Argentina, **y reparación de cadena** en República de Guatemala esquina con República de Brasil.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 04/05	Quincena Al 18/04	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	0	1 de junio	La Coordinación Territorial Morelos no reporta acciones de mantenimiento en este periodo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	985.6	954.8	1 de junio	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de residuos sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	0	1 de junio	La Coordinación Territorial Morelos no reporta acciones de mantenimiento en este periodo


# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2.5	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.8	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.6	S-9



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Ubicación de tiraderos clandestinos

Montón Tradicional ●      Recolección de cascajo ●

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19

- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.
- El 7 de mayo se realizó nuevamente la sanitización del campamento de Parques y Jardines de la Alcaldía Venustiano Carranza.




# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

## ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID 19



# DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

- REPORTE DE AVANCES DE TRABAJO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO

SACMEX|



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## METAS DEL PROGRAMA

**21,000** metros de atarjea

**370** pozos de visita

**150** rejillas de piso

**160** coladeras pluviales

**1,500** metros de albañal

Centro Histórico de la Ciudad de México delimitado por las vialidades Eje 1 Norte (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Poniente), Circunvalación (Oriente) y Fray Servando Teresa de Mier (Sur).




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y PATRIMONIO  
CENTRO HISTÓRICO

# SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## DELIMITACIÓN

SE CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN CENTRO, PONIENTE Y NORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE.



# SACMEX


## EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

100 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	21,000	21,000
POZOS DE VISITA	370	370
REJILLAS DE PISO	150	150
COLADERAS PLUVIALES	160	160
ALBAÑAL (METROS)	1,500	1,500

SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE DEL CENTRO HISTÓRICO, ASÍMISMO SE CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DE AFECTACIONES PUNTUALES QUE PUDIERAN PRESENTARSE.

NOTA: CABE SEÑALAR QUE ALGUNAS CALLES SE ENCUENTRAN OBSTRUIDAS POR ESTRUCTURAS DE COMERCIOS AMBULANTES Y CRUCEROS QUE IMPIDEN EL ACCESO POR PRESENCIA DE BOLARDOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO.







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

# SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



**AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA**  
(Entre Pino Suárez y Eje Central Lázaro Cárdenas)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

# SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



## SANTA VERACRUZ

(Entre 2 de Abril y Eje Central Lázaro Cárdenas)



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

# SACMEX



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



**REPÚBLICA DE BOLIVIA**  
(Entre República de Brasil y República de Argentina)



## SOS – Alumbrado Público

Semanas 19 y 20

Tema	Indicador	Periodicidad	Al 11/05	Al 18/05	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	173	237	25 de Mayo de 2020

# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 19

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 11 de mayo 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA	
San Idelfonso	Loreto	Del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Del Carmen	República de Bolivia	República de Colombia	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen	Rodríguez Puebla	Centro	7	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Eje 1 ote	Republica de Uruguay	República del Salvador	Centro	17	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Eje 1 nte	González Ortega	Florida	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagadas
Cjon. Girón	Esq. Republica de Colombia		Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Jesús María	Talavera	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor	Academia	Centro	27	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Republica de Bolivia	Esq. Del Carmen		Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Republica de Cuba	Isabel la Católica	Allende	Centro	1	Cableado de luminaria	Luminarias apagadas
Republica de Perú	República de Chile	República de Brasil	Centro	17	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Bolívar	Mesones	Izazaga	Centro	17	Cambio de fotocelda	Luminarias incendiadas de día
Eje 1 ote	Corregidora	Manzanares	Centro	1	Reposición de luminaria	Luminaria faltante
Republica de Argentina	República de Bolivia	Republica de Ecuador	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Republica de Uruguay	Correo Mayor	José María Pino Suárez	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Jesús María	Republica de Uruguay	Venustiano Carranza	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Republica de Brasil	González Ortega	Republica de Venezuela	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Luis González Obregón	Republica de Argentina	Republica de Brasil	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Eje 1 ote	Soledad	Manzanares	Centro	13	Reparación de circuito en corto	Circuito apagado
Eje 1 ote	Esq. Manzanares		Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
5 de Mayo	Bolívar	Motolinía	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>135</b>		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 19

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 11 de mayo 2020

Dirección	Entre Calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Avenida Balderas	Humboldt	Balderas	Centro	1	Se realiza cambio de lampara y balastro	Luminario apagado
Francisco Madero	16 De Septiembre	5 De Mayo	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminario apagado
Calle Francisco I. Madero	Motolinía	Isabel La Católica	Centro	30	Reconexión de control	Circuito apagado
Calle Roldán	Manzanares	Corregidora	Centro	4	Reconexión de control	Circuito apagado
Calle Regina	Allende Mesones	5 De Febrero	Centro	1	Se realiza cambio de lampara y balastro	Luminario apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de luminaria En registro	Luminario apagado
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>38</b>		
			<b>TOTAL</b>	<b>173</b>		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 20

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 18 de mayo 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Eje 1 ote	Esq. Manzanaras	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Esq. Eje central	Centro	1	Cableado de luminaria	Luminaria apagada
Leona Vicario	Miguel Alemán	San Antonio Tomatlán	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Eje 1 nte	República de Brasil	Republica de Argentina	7	Cableado de circuitos	Circuito apagado
Eje 1 nte	República de Argentina	Aztecas	1	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
Eje 1 nte	Florida	González Ortega	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen	Rodríguez Puebla	9	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Manuel de la Peña y Peña	Cjon. Girón	Torres Quintero	6	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Allende	Donceles	Tacuba	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Tacuba	Republica de Chile	Allende	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Uruguay	Bolívar	Eje central	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Esq. Gante		1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Bolívar	Esq. Mesones		1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Esq. República del Salvador		1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
5 de febrero	Esq. Mesones		1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Mesones	Jesús María	Las Cruces	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Republica de Uruguay	Talavera	Jesús María	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor	Jesús María	32	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
Santísima	Emiliano Zapata	Soledad	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma norte	Donceles	Tacuba	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria s apagadas
Loreto	Esq. Justo Sierra		15	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
República de Brasil	Esq. Honduras		12	Cambio de fotocelda	Luminarias encendidas de día
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>119</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 20

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 18 de mayo 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA	
20 de noviembre	Venustiano Carranza	Plaza de la Constitución	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Ejido	Esq. 5 de febrero		Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Republica de Brasil	Republica de Honduras	Republica de Paraguay	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Perú	Allende	Republica de Chile	Centro	5	Reconexión de líneas d alimentación	Circuito apagado
Republica de Cuba	Palma norte	Republica de Chile	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Tacuba	Esq. Filomeno Mata		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Paraguay	República de Argentina	República de Brasil	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Eje 1 nte	Florida	González Ortega	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Perú	Esq. República de Brasil		Centro	1	Cableado de luminaria	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán	Mixcalco	Centro	1	Cableado de luminaria	Luminaria apagada
1ª Cda de 5 de mayo	5 de mayo	Palma	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Esq. 5 de febrero		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Esq. República de Guatemala		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Republica de Perú	Leandro Valle	Republica de Brasil	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Vizcaínas	Esq. Eje central		Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Idelfonso	Del Carmen	República de Argentina	Centro	2	Cambio de lámparas	Luminarias apagadas
Luis González Obregón	Republica de Argentina	Republica de Brasil	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José Mariano Jiménez	Echeveste	Cjon. Esperanza	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Plaza de las Vizcaínas	Esq. Cjon. San Ignacio		Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Republica de Argentina	Luis Gonzales Obregón	Republica de Cuba	Centro	33	Reparación de circuito en corto	Circuito apagado
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>192</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 20

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

## Incidencias atendidas al 18 de mayo 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Av. Juárez	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	13	Cambio de control y reconexión de líneas	Circuito apagado
Alameda	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminario apagado
Alameda	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminario apagado
Alameda	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Reconexión y cambio de control	Luminario apagado
Alameda	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminario apagado
Fco. I Madero	Simón Bolívar	Motolinía	Centro	8	Programación de timer	Circuito apagado
Av. Juárez	Dolores	López	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminario apagado
Av. Juárez	Azuleta	Revillagigedo	Centro	18	Circuito apagado. Enciende	Circuito apagado
Pino Suárez	Mesones	Salvador	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminario apagado
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>45</b>		
			<b>TOTAL</b>	<b>237</b>		

# SOS - DGSUS - Recolección de Zona I

No.	Concepto	Unidad	Cantidad
1	Barrido manual de guarnición	km	6, 156, 220
2	Barrido manual en banquetas	M2	12, 312, 440
3	Barrido manual en plazas y corredores	M2	7, 266, 392
4	Barrido mecánico	km	1, 279, 040
5	Recolección de residuos solidos	M3	3, 642
6	Recolección de cascajo	M3	58.25
7	Lavado de papeleras	pieza	728
8	Lavado de plazas y corredores	M2	502, 411
9	Lavado de equipamiento urbano	M2	27, 202
10	Lavado diario de sitios críticos (140 en la semana)	sitio	18
11	Recolección diaria de tiraderos clandestinos	sitio	25
12	Riego de áreas verdes	M2	26, 664
13	Retiro de propaganda	pieza	149

# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 17 de mayo
Limpieza	Kilómetros barridos de guarnición en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	6 millones 156 mil 220 kms.
Limpieza	Metros cuadrados barridos de banquetas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	12 millones 312 mil m2
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	7 millones 266 mil 392 m2.

# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 17 de mayo
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1 millón 297 mil 40 km.
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1 mil 603 m <sup>3</sup>
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2 mil 603 m <sup>3</sup>
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores y semicorredores peatonales en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	502 mil 411 m <sup>2</sup>


# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 17 de mayo
Lavado equipamiento urbano	Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento Urbano En el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	27 mil 202 m2
Riego de áreas verdes	Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución´,	Quincenal	26 mil 664 m2
Riego de áreas verdes	Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución´,	Quincenal	149 piezas

# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

## ACCIONES TOMADAS POR LA DGSUYS CON EL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO EN RELACIÓN AL COVID-19

Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos y se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.








# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

## ACCIONES TOMADAS POR LA DGSUYS CON EL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO EN RELACIÓN AL COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
  - Accesos del Metro Zócalo
  - Banqueta de Palacio Nacional
  - Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
  - Escaleras de la Suprema Corte de Justicia
- Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana
- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro “A” del Centro Histórico.







# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

## ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO POR LA DGSUS



SE REALIZO EL LAVADO EN CALLE BERRIOZABAL, PEÑA Y PEÑA, MANUEL DOBLADO Y COSTA RICA, A PETICIÓN DE VECINOS ANTE EL GRUPO DE REORDENAMIENTO



# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

## ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO POR LA DGSUS

### LAVADO



# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

## ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO POR LA DGSUS

### BARRIDO MANUAL



# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

## ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO POR LA DGSUS

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



# SOS - DGSUS- Recolección de Zona I

## ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO POR LA DGSUS

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



# STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena Al 18/05	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	5 escaleras detenidas	72 equipos están funcionando (tres equipos se habilitaron)	01 de junio
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	No se reportó equipo con fallas	01 de junio



# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 04 de mayo al 18 de mayo	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	01 de Junio
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	16	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	2	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	3	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGINA	EJE CENTRAL	20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	COL.CENTRO	16	INSPECCION DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS y REGISTROS
				<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	





# CFE

## Anexo 3. Detalle de ubicaciones

### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CORREGIDORA	ENTRE CIRCUNVALACION Y ALHONDIGA	80	Col. Centro	1	Se realiza reparación de circuito de baja tensión.
INCAS	ENTRE HONDURAS Y PERU	6	Col. Centro	1	Se realiza reparación de circuito de baja tensión.
			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
SANTO TOMAS	CIRCUNVALACION	PUENTE DE SANTO TOMAS	ESQUINA	CENTRO	1	DAÑO EN TAPA DE REGISTRO DE CIRCUITOS DE BAJA TENSION
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		



# CFE

## Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ALLENDE	HONDURAS ECUADOR	68	COL.CENTRO	1	Se realizo excavación de emergencia para reparación de circuito de baja tensión
ALLENDE	PERU HONDURAS	55	COL.CENTRO	1	Se realizo excavación de emergencia para reparación de circuito de baja tensión
CHILE	PERU HONDURAS	62	COL.CENTRO	1	Se realizo excavación de emergencia para reparación de circuito de baja tensión
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>	



# SEDECO

Actividad Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

Resultado del Consejo de Evaluación y Seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos

Estatus al 19 de mayo 2020

No.	No. Oficial Mercado	Alcaldía	Mercado	Monto Sedeco	Monto Alcaldía	Total	AVANCE
10	2	Cuauhtémoc	Lagunilla Zona	5,000,000.00	5,596,196.89	10,596,196.89	Los convenios ya fueron firmados por la Alcaldía y se van entregar al Área Jurídica de la SEDECO. Así mismo se va enviar un juego a la Dirección General de Administración de SEDECO y esta a su vez solicitará a la Secretaría de Finanzas transfiera el recurso aprobado.
9	60	Cuauhtémoc	Tepito Ropa y Telas (Granaditas)	9,648,922.80	6,432,615.05	16,081,537.85	
8	108	Cuauhtémoc	La Merced Mixcalco	10,000,000.00	8,356,048.80	18,356,048.80	
12	22	Cuauhtémoc	San Joaquin Zona (Peralvillo)	5,000,000.00	4,327,725.60	9,327,725.60	
13	4	Cuauhtémoc	Lagunilla San Camilito	1,238,437.20	825,624.80	2,064,062.00	
			GRAN TOTAL	30,887,360.00	25,538,211.14	56,425,571.14	



# SEDECO

## MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CON LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2020. (DÉCIMA) INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

### ➤ PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, GAS E HIDROSANITARIAS DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS ANUNCIADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.

- **Tercera etapa:** Inicio el 3 de marzo del 2020 y se visitarán 229 mercados públicos, sin embargo, debido a la contingencia del COVID 19 se suspendieron supervisiones a partir del 23 de marzo del 2020, por lo que hasta nueva instrucción se reanudarán actividades.

### ➤ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020

- Se anexa informe de los mercados públicos que serán beneficiados durante el 2020, conforme autorización del **Consejo de Evaluación y Seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos (CESP)**

### ➤ PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2019

- De la conclusión de obra de los mercados públicos: San Camilito, Lagunilla ropa y telas y San Juan Curiosidades, la Alcaldía no ha presentado informe oficial de conclusión y por parte de SEDECO debido a la realización de actividades emergentes por el COVID 19 y el inicio del programa 2020, no ha sido posible realizar visita de seguimiento



# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 04/05	Reporte al 18/05	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión WiFi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	545	547	01/06/2020

INCIDENCIAS	AFECTACIONES	PLAN DE ACCIÓN
<b>WIFI OK</b>	<b>547</b>	<b>CONCLUIDOS</b>
Sin Acceso	8	EN REVISION POR LA ACH
Acompañamiento SSC	3	EN REVISION POR LA ACH
Canalización Obstruida	3	EN REVISIÓN POR C5
<b>Total general</b>	<b>561</b>	

¿Cómo saber **dónde están?**

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en App CDMX



**WiFi más cercano**



# ADIP-C5

## Sitios con dependencias para implementación de WiFi

ID	DIRECCIÓN	ESQUINA	COLONIA	ALCALDÍA	INCIDENCIAS	Actualizado 08/05/2020
2537	C. JOSE MA. IZAZAGA	C. ESCUELA MEDICO MILITR	CENTRO	CUAUHTEMOC	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
2565	C. LIBERTAD	C. JESUS CARRANZA	MORELOS	CUAUHTEMOC	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
6198	MANUEL PEÑA Y PEÑA	ENTRE AZTECAS Y FLORIDA	CENTRO	CUAUHTEMOC	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
12090	C. ROSARIO	C. ABRAHAM OLVERA	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
2429	C. J. RODRIGUEZ PUEBLA	CJON. DE GIRON	CENTRO	CUAUHTEMOC	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
2563	C. TENOCHTITLAN	ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y EJE 1 NTE. HEROE DE GRANADITAS	MORELOS	CUAUHTEMOC	Acompañamiento SSC	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
2478	C. AZTECAS	C. REPUBLICA DE COSTARICA	MORELOS	CUAUHTEMOC	Acompañamiento SSC	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
6640	EJE 1 NORTE HEROES DE GRANADITAS	C. TENOCHTITLAN	MORELOS	CUAUHTEMOC	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
6712	C. FLORIDA	C. MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	CUAUHTEMOC	Acompañamiento SSC	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
10535	C. AZTECAS	CALLEJON TENOCHTITLAN	MORELOS	CUAUHTEMOC	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
12086	C. ABRAHAM OLVERA	ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACION Y C. SANTA ESCUELA	ZONA CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	Sin Acceso	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS



## ¿Cómo funcionan?

---



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste



Indicador	Línea base	Periodicidad	05 al 18/05	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			80 cámaras	
Número de cámaras sustituidas del Programa 360	385 cámaras de 77 sitios en los Perímetros A y B (Se modificó la línea base)	Quincenal	<b>Se concluye proyecto con 590 cámaras en 118 sitios</b>	02 de Junio
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)		<b>Se actualiza estatus de avance del proyecto con 146 cámaras en 73 sitios.</b>	
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			<b>7 cámaras en 07 sitios</b>	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**

# SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 5 AL 18/05	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		118	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	68	02 de junio
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		10	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo	0		



# SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CAMBIA	2
CINTILANTE	11
CONEXION	1
CORTO	6
DESCONECTADO	16
DESORIENTADO	2
FALSO CONTACTO	2
FOCO FUNDIDO	9
INSTALACION	6
PEATON DAÑADO	1
PUERTA ABIERTA	2
REACOMODA VISERAS	1
REINSTALACION	1
TARJETA DAÑADA	1
VISERA ROTA	4
PREVENTIVO	
	118
TOTAL GENERAL	186

## MANTENIMIENTO SEMAFORICO





UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

**\*Se reanuda  
transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

2 de junio de 2020  
a las 10:30 horas

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”