



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

46ta. Mesa Reporte del 12 al 25 de noviembre

Inicio de la transmisión en vivo
Martes 26 de noviembre de 2019



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 18/11	Semana al 25/11	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,036 m3	1,087 m3	3 de diciembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,409 m3	2,583 m3	3 de diciembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	25	56	3 de diciembre



ACH | Eliminación de grafiti

84

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	37
cortinas metálicas	16
fachadas	2





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

Se retiraron 34 m² de grafiti sobre cantera esta semana en Mesones e Isabel la Católica

Se han limpiado
1,366 m²

Se inició en inmuebles que no son catalogados con **gel desincrustante.**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Proceso



Proceso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Venustiano Carranza
República de Brasil
16 de Septiembre
Motolinia
Moneda
Correo Mayor

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de 2 guarniciones y 1 arriate** en Venustiano Carranza entre Bolívar e Isabel la Católica, **retiro de 22 bolardos y reparación de 22 puntos de banqueta** en República de Brasil y Belisario Domínguez, **retiro de 2 bolardos y reparación de 2 puntos de banqueta** en 16 de Septiembre y Palma, **elaboración de 2 bases metálicas para señalización** en Motolinia, **reparación de 3 tapas de registro** en Moneda y Correo Mayor.





Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 18/11	Semana al 25/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	54	S/D	3 de Diciembre	Se realizó la revisión a 54 luminarias.
Poda	Número de sujetos forestales podados	Semanal	19	20	3 de diciembre	Se realizó poda menor en 39 especies (bajo la norma de la PAOT).



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 18/11	Semana al 25/11	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	50	60	3 de diciembre	Se realizó el desazolve de 110 metros lineales, 8 coladeras, 2 rejillas de piso y 10 registros de U.H..
Limpia (colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	240	245	10 de diciembre	Se recolectaron 485 metros cúbicos aproximadamente de residuos sólidos (30 m3 de residuos orgánicos y 455 m3 de inorgánicos).



Alc. Cuauhtémoc

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC				
	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
VICTORIA # 22	LOPEZ	ARANDA	CENTRO ALAMEDA	3
DOLORES # S/N	AYUNTAMIENTO	VICTORIA	CENTRO ALAMEDA	6
PINO SUAREZ S/N	IZAZAGA	SAN JERONIMO	CENTRO CENTRO	4
INCAS # 7	PERU	HONDURAS	CENTRO NORTE	5
PINO SUAREZ # 41,45,47	REGINA	MESONES	CENTRO CENTRO	8
REVILLAGIGEDO # 52	AYUNTAMIENTO	VICTORIA	CENTRO ALAMEDA	1
INDEPENDENCIA	LUIS MOYA	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA	4
VENEZUELA	EL CARMEN	SEC. CARLOTA JASO	CENTRO ORIENTE	8
				39 PODAS



Alc. Cuauhtémoc

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
PLAZA DE LA CONCEPCION # 26	PERU	BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO CENTRO	50 MTS
REP PERU # 57	ALLENDE	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	60 MTS
				110 MTS



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 18/11	Semana al 25/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	7	0	03 de diciembre	En esta semana La Coordinación Territorial Morelos no realizó acciones de Mantenimiento de Alumbrado Público en el Perímetro B del Centro Histórico
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	492.8 m3	462 m3	03 de diciembre	Se recolectaron 30 toneladas diariamente de Residuos Sólidos




Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.6	S-9



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1



Montón Tradicional



Recolección de cascajo





Trabajos de Intervención en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Sustitución de la Red de Agua Potable

Avance físico programado global: 68.60%

Avance físico real global: 62.30%



Av. Hidalgo.

Fecha de inicio
24 Octubre 2019

Fecha de termino:

De Eje Central a 2 de Abril: 20 de Nov 2019
De Valerio Trujano a Reforma: 7 de Dic 2019

Red de Agua Potable

Longitud= 432 metros.

Diámetro= 6"

Material: Polietileno de alta densidad.

Tubería Existente		432.00 m.
Tubería Instalada		152.43 m.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sustitución de la Red de Drenaje

Avance físico programado global: 68.60%

Avance físico real global: 62.30%



Av. Hidalgo y Eje Central

Fecha de inicio
24 Octubre 2019

Fecha de termino

De Eje Central a 2 de Abril: 20 de Nov 2019

De Valerio Trujano a Reforma: 7 de Dic 2019

De Valerio Trujano a 2 de abril: 7 de Dic 2019

Red de Drenaje

Longitud= 589.34 metros.

Diámetro= 0.30, 0.38m.

Material: Polietileno corrugado de alta densidad.

Tubería Existente  589.34 m.

Tubería Instalada  454.24 m.

Eje Central Ø 30 = 129.94

Av. Hidalgo Ø 30 = 124.30

Av. Hidalgo Ø 38 = 200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2019




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



- **Calle Violeta avance de obra 78%**
Colado de guarnición, colocación de relleno fluido, colocación de recinto y precolado terracota, colocación de luminarias y bolardos y acabado de trotapista.
- **Calle Riva Palacio Sur avance de obra 91%**
Colado de MR45 en vialidad y colocación de bolardos
- **Calle Riva Palacio Norte avance de obra 25%**
Colocación de base de concreto de relleno fluido y colocación de acabados.
- **Calle Galeana Norte avance del 25%**
Colado de Relleno fluido y colocación de acabados.
- **Calle Galeana Sur avance del 12%**
Trabajos de demolición



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Avance de obra



Paso peatonal



Colocación de placas para Jardineras



Trabajos de canalización para luminarias



Confinamiento sujetos arbóreos



Avance de Obra



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



Trabajos terminados



Avance de Obra



Colocación de bolardos




Paso peatonal



Paso peatonal



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



• **Calle Soledad avance de obra 75%**
Se realizan trabajos de colocación de recinto en áreas peatonales y colado de guarniciones.

• **Callejón de Lecheras avance de obra 99%**
Colocación de luminarias

• **Calle de la Santísima avance de obra 21.96%**
Colocación de recinto y demolición de mármol

• **Leona Vicario avance de obra 17.5%**
Trabajos de demolición, colado de guarnición, relleno fluido y MR-45

• **Emiliano Zapata avance de obra 0%**
Sin Intervención




ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Riego nocturno



Riego nocturno



Iluminación provisional



Iluminación provisional



Iluminación provisional



Riego nocturno



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Colocación de recinto



Avance en guarniciones en Leona Vicario



Demoliciones



Cimbrado de guarniciones



Preparación de guarniciones



Preparación de guarniciones



Armado de guarniciones



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



Preparación de registro



Canalizaciones eléctricas



Colado de banquetas



Retiro de demoliciones




Jardinera terminada




PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Plaza Loreto



Jardín del Obispo



Calle Valerio Trujano



- **Calle Valerio Trujano Oriente avance de obra 92%**

Colocación de placas para jardineras y colocación de recinto en tramo de calle Javier Mina- Paseo de la Reforma



- **Calle Valerio Trujano acera Poniente avance de obra 65%**

Demolición de banquetas, relleno fluido y MR-45 en dos carriles, y retiro de vegetación de ornato



- **Plaza Loreto avance de obra 16%**

Colocación de recinto

- **Jardín del Obispo avance de obra 52%**

Colocación de recinto y trabajos de obra de CFE.



PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Retiro vegetación jardinera SAT



Carga de demoliciones



Canalizaciones eléctricas



Carga de demoliciones



Colocación de recinto



Demolición de carpeta asfáltica



PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Retiro de vegetación de ornato
Plaza Loreto



Acabado en banqueta Plaza Loreto



Colocación de placas para jardineras Plaza Loreto




Confinamiento de trabajos Plaza Loreto



Colocación de recinto en Jardín del Obispo



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA



- **3er Callejón de San Juan de Dios avance de obra 50%**

Colocación de recinto en áreas peatonales



- **Plaza 2 de Abril avance de obra 65%**
Colado de relleno fluido, colocación de recinto

- **Calle Mina avance de obra 13%**
Trabajos de demolición y cimbrado de guarniciones

Calle Santa Veracruz avance de obra 37%
Trabajos de demolición y colado de vialidad

- **Calle Pensador Mexicano avance de obra 30%**
Trabajos de demolición y colado de guarniciones



- **Calle Mina**
Sin intervención del tramo de la calle Galeana a Eje Central

- **2do Callejón de San Juan de Dios 5%**
Demolición de Banquetas

- **Calle 2 de Abril**
Sin intervención



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA



Demolición de carpeta asfáltica



Colocación recinto



Colocación de recinto



Intervención CFE



2 de abril desde Hidalgo




Santa Veracruz desde 2 de abril



Avance colocación de recinto



EJE CENTRAL



- **Eje Central acera Oriente avance de obra 7%**

- En el tramo de Calle 5 de mayo – Tacuba Demolición de banqueteta y colado de relleno fluido y colocación de recinto
- En el Tramo Tacuba- Donceles demolición de banqueteta y guarnición y colado de relleno fluido
- En el tramo de República de Cuba-Belisario Domínguez demolición de banquetetas y guarnición

- **Eje Central acera Poniente avance de obra 2%**

- Trabajos de demolición, colado de relleno fluido y colocación de recinto de Calle Violeta a Javier Mina
- Trabajos de demolición, colado de relleno fluido y colocación de recinto de calle Javier Mina a Pensador Mexicano
- Trabajos de demolición de banquetetas y guarniciones de calle Santa Veracruz a AV. Hidalgo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

EJE CENTRAL



Colocación de recinto



Demolición de banquetas



Demolición de banquetas y guarniciones



Colocación de recinto



Demolición de banquetas



Retiro de recinto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

EJE CENTRAL



Colocación de recinto



Demolición de banquetas



Demolición de banquetas y guarniciones



Elaboración de registro




Elaboración de registro



Demolición de registro



AV. HIDALGO



- **Av. Hidalgo avance de obra 22%**

Trabajos de calle Héroes a Paseo de la Reforma colado de relleno fluido y retiro de recinto al costado de la Iglesia de San Hipólito.

De Paseo de la Reforma a Valerio Trujano colado de relleno fluido

De Valerio Trujano a 2 de Abril colado de relleno Fluido y colocación de recinto

De 2 de Abril a Eje Central colado de relleno Fluido y colocación de recinto



AV. HIDALGO



Colocación de recinto



Confinamiento de pasos peatonales



Colocación de relleno fluido



Confinamiento de pasos peatonales



Demoliciones de banquetas



Confinamiento de pasos peatonales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

AV. HIDALGO



Preparación de base para concreto



Confinamiento de pasos peatonales



Colado de bases



Confinamiento de sujetos arbóreos



Paso peatonal



Confinamiento de areas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

AV. HIDALGO



Demoliciones en banquetas



Confinamiento de áreas de trabajo



Preparación de registros



Recinto colocado



Trabajos frente a Iglesia Santa Veracruz



Confinamiento de pasos peatonales



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 18/11	Semana al 25/11	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	113	49	2 de diciembre
Alumbrado Público	Mantenimiento a luminarias en iluminaciones artísticas PDL's	Semanal	0	25	2 de diciembre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Isabel la Católica	San Jerónimo	José María Izazaga	Centro	18	Restablecer breaker	Circuito apagado
Templo Santo Domingo	Belisario Domínguez	República de Brasil	Centro	7	Se realiza cambio de balastro	Circuito apagado
Isabel la Católica	Mesones	República del Salvador	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Casa Boker	16 de Septiembre	Isabel	Centro	18	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminario apagado
Alameda Central	Cara av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
San Jerónimo	Correo Mayor	José Ma. Pino Suárez	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Manzanares	2do. Cjón. Manzanares	Anillo de Circunvalación	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Roldán	Manzanares	Corregidora	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Avenida Juárez	López	Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado



SOS – Alumbrado Público | Anexo 2

Reporte de luminarias reparadas en las iluminaciones artísticas

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Templo Santo Domingo	Belisario Domínguez	República de Brasil	Centro	7	Se realiza cambio de balastro	Circuito apagado
Casa boker	16 de septiembre	Isabel	Centro 3	18	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminario apagado



STC-METRO

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 11/11	Quincena al 25/11	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	8 escaleras detenidas	8 escaleras detenidas	10 de diciembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	0 elevadores detenidos	0 equipo con fallas	10 de diciembre



CFE

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
LIMPIEZA DE REGISTROS Y/O DESAGUE	670	PIEZAS
REGISTROS DE ROBOS_MEDIDORES	7	PIEZAS
ATENCION A FALLAS	151	EVENTOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 18/11	Reporte al 25/11	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Semanal	366	366	03 de diciembre



ADIP

366 registros

Filtros activos Borrar todo

geometría: Área dibujada en el mapa
ESTATUS CONECTIVIDAD: WIFI (GRATUITO_ACTIVO)

Filtros

Buscar registros:

COLONIA

- CENTRO 182
- GUERRERO 41
- ZONA CENTRO 23
- MORELOS 22
- DOCTORES 15
- EL PARQUE 12
- + Más

ALCALDIA

- CUAUHTEMOC 286
- VENUSTIANO CARRANZA 71

BOTÓN

- CON BOTÓN 270
- SIN BOTÓN 90


ALTAVOZ

- CON ALTAVOZ 207
- SIN ALTAVOZ 79

ESTATUS CONECTIVIDAD

- WIFI GRATUITO_ACTIVO 366
- SIN WIFI 223

Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)





INAH

**Tramites de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México"
autorizados del 12 al 25 de noviembre de 2019.**

Ubicación	N°	Tipo de obra	Nombre del inmueble	Autorización
ISABEL LA CATÓLICA	38	MANTENIMIENTO.		515/19
JUAREZ	4	MANTENIMIENTO.		516/19
TACUBA - MARCONI	S/N	MANTENIMIENTO DE FACHADA.		518/19
BOLIVAR - SALVADOR	S/N	MANTENIMIENTO DE FACHADA.		519/19
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	2	MANTENIMIENTO.	ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO	520/19
TACUBA	5	PRÓRROGA.		522/19
CORREO MAYOR	122	MANTENIMIENTO.		523/19
JUSTO SIERRA	40	TRABAJOS PRELIMINARES.		524/19
REPÚBLICA DE BOLIVIA	33	PRÓRROGA.		525/19
AV. CIRCUNVALACIÓN	127	MANTENIMIENTO.		527/19
CORREGIDORA	79	MANTENIMIENTO.		528/19
PINO SUÁREZ	41	MANTENIMIENTO.		529/19
REPÚBLICA DE GUATEMALA	24	PRÓRROGA.		536/19
CARLOS PACHECO	5	REMODELACIÓN.		539/19
REPÚBLICA DE URUGUAY	25	PRÓRROGA.		540/19
ISABEL LA CATÓLICA	2	REGULARIZACIÓN DE OBRA.		541/19
TALAVERA	20	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO.	CASA TALAVERA	542/19
MAGNOLIA	162-5	MANTENIMIENTO.		543/19



FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

Inicio de trabajos de arreglo de fachadas

Ubicación	N°
San Jerónimo	123-125
República de Uruguay	125
República de Cuba	44 y 58
Soledad	54

Inmuebles en obra

Ubicación	N°
República de Honduras	1
República de Perú	88

Obras por iniciar

Ubicación	N°
Talavera	20
República de El Salvador	59



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

Del 18 al 22 de noviembre, se continuó con la **rehabilitación de las jardineras de Calle Regina (frente a la Iglesia)**





INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 24 de noviembre de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

I. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

Colonia	Pinta de Grafitis						Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	3er trimestre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	15	8	22	5	3	56	66%
Doctores	0	2	3	3	1	2	11	13%
Guerrero	0	1	1	1	0	1	4	5%
Penitenciaría	0	1	1	1	0	1	4	5%
Juárez	0	1	0	2	0	0	3	4%
Roma Norte	0	0	1	0	0	1	2	2%
Candelaria de los Patos	0	0	0	0	1	0	1	1%
El Parque	1	0	0	0	0	0	1	1%
Morelos	0	1	0	0	0	0	1	1%
Obrera	1	0	0	0	0	0	1	1%
Tránsito	1	0	0	0	0	0	1	1%
Merced Balbuena	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	6	21	14	29	7	8	85	100%

En total se registraron 114 incidentes, 85 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 29 corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 68% de los incidentes analizados.



- Perímetro A
- Perímetro B
- Robo de cable o coladera
- Pinta de grafiti



Colonia	Robo de Cables o Coladeras						Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	3er trimestre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	3	5	6	1	1	16	55%
Guerrero	0	1	2	1	1	0	5	17%
Doctores	2	1	0	0	0	0	3	10%
Merced Balbuena	0	0	1	1	0	0	2	7%
Candelaria de los Patos	0	0	1	0	0	0	1	3%
Penitenciaría	0	0	0	1	0	0	1	3%
Tránsito	0	0	0	0	1	0	1	3%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0	0%
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0	0%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2	5	9	9	3	1	29	100%

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 24 de noviembre de 2019.

II. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA Y DÍA DE LA SEMANA

Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		5	5	
01:00	1	5	8	
02:00		4	17	1
03:00		6	9	
04:00		7	4	1
05:00		2	1	
06:00		1		
07:00		1	1	
08:00			1	
09:00				
10:00				
11:00		1	1	
12:00				
13:00		1	1	
14:00			1	
15:00			1	
16:00			4	
17:00			2	
18:00			1	
19:00		1		
20:00			5	
21:00	1		1	
22:00		1	4	1
23:00		3	4	
Total	2	38	71	3



Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **viernes y domingo**.

El día **miércoles** muestra una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.

III. SÍNTESIS

- De los dos grupos de incidentes observados, 75% corresponden a pinta de grafitis, mientras 25% a robo de cable o coladera.
- La mayor zona de incidencia se ubica al sur poniente del perímetro A para pinta de grafitis y al poniente del perímetro B para robo de coladeras y cables.
- Los incidentes relacionados con pintas de grafitis y robo de coladeras y cables fueron reportados en el 62.3% de los casos por llamada al 911. Los incidentes detectados por cámara representan el 33.3% del total, mientras que el botón de auxilio y el radio se encuentran como las opciones menos utilizadas para reportar estos delitos, pues sólo han registrado dos y tres incidentes, respectivamente.
- Al observar la distribución de los incidentes de acuerdo al medio y la hora en que fueron reportados, se aprecia que en su mayoría estos incidentes se reportan en un horario de entre las 0:00 y las 05:00 horas del día. Asimismo, se aprecia que 61% de los incidentes reportados por llamadas al 911 ocurrieron entre las doce y las cuatro de la mañana.
- La mayoría de los incidentes se registraron en viernes y domingo, siendo el miércoles el día con menor registro de los mismos.





PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 11 al 18/11	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	03 de diciembre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-6/UI-3SD/15800/11-2019	14/11/2019	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	EL DIA DE AYER SE DA CUENTA QUE NO ESTABA EL MEDIDOR DE AGUA, IGNORANDO EN QUE MOMENTO SE LO ROBARON



SSC – SCT – DSOT (Tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 19/11 al 25/11	Próximo reporte
Semáforos (141)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	47	03 de diciembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		94	
Cámaras (16)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		9	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		7	



SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO

ALARMA AUDITIVA	1
APAGADO	2
CABLE DE COMUNICACIÓN	5
CANALIZACION	1
CINTILANTE	24
CORTO	6
DESCONECTADO	22
DESCOORDINADO	1
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	2
FOCO FUNDIDO	9
INSTALACION	3
OBRA CIVIL	1
ORIENTA SEMAFORO	2
PEGADO	1
PUERTA ABIERTA	3
REACOMODO DE VISERAS	2
REINSTALACION	2
TARJETA DAÑADA	1
VISERA ROTA	5

PREVENTIVO

TOTAL GENERAL	141
---------------	-----


MANTENIMIENTO



SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVOS	
CORTO	6
SISTEMA SPRIT	1
PREVENTIVOS	
	9
TOTAL	16

MANTENIMIENTO DE CAMARAS TRANSITO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Matriz de seguimiento a turnos compilado Enero - Noviembre



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	28	3		31
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	13	5		18
Al. Venustiano Carranza	5	1	1	7
C5	6	1		7
CFE	7		1	7
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	9			9
SEDEMA	6	3		9
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1			1
SOS-AP	4	1		5
SOS-DGOIV	6	2	1	9
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	4			4
Total general	113	16	2	131



Turnos atendidos Del 12 al 25 de noviembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
12/11/2019	Metrobús	Se realice el reforzamiento de la rampa y barandal de la estación provisional Bellas Artes	SOS-DGOIV	Atendido	14/11/2019	Se realizó el reforzamiento
12/11/2019	SEDEMA	Solicita apoyo con el riego de las jardineras de Regina	ACH	Atendido		Se realizó el riego los días jueves 14, viernes 15 y martes 19 de noviembre
12/11/2019	Metrobús	Reforestación de jardineras sobre la línea 4	SEDEMA	Atendido	21/11/2019	Se llevó a cabo reunión con SEDEMA para definir alcances de la reforestación
12/11/2019	SACMEX	Enviar oficio al área jurídica del SACMEX para que denuncie robo de infraestructura de la red de drenaje e hidráulica	ACH	Atendido	12/11/2019	Se envió oficio ACH/DEPPMCCH/338/2019 dirigido al Lic. Raúl Othón San Martín Silva

Turnos en proceso

Del 12 al 25 de noviembre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
12/11/2019	SOS-DGOIV	Comparta el programa de poda y reforestación que la Alcaldía realizará en calles que se están interviniendo en Santa María la Redonda	Al. Cuauhtémoc	Proceso	
12/11/2019	SOS-AP	Se habilite iluminación provisional en la obra de Eje Central Oriente	SOS-DGOIV	Proceso	Se realizó recorrido con SOS-AP para identificar posibles puntos de afectación el jueves 14 de noviembre. Sin embargo ese mismo día en la noche aun no se atiende la iluminación
12/11/2019	ACH	Realizar recorrido para verificar Programa de desvíos y colocación de señalamiento en zona de obra: Santa María la Redonda y Antigua Merced	Tránsito	Proceso	Se compartió mapa de desvíos con Tránsito y se espera respuesta por parte de Ingeniería y operación
21/11/2019	ACH	Evaluación de reencarpetamiento de la calle Roldán entre Fray Servando Teresa de Mier y San Pablo	Al. Cuauhtémoc	Proceso	Se realizará reunión con vecinos el día miércoles 27 de noviembre a las 12:00 hrs



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 25 de noviembre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1250	22	2	1274
Al. Cuauhtémoc	23	31	2	56
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	99	73	9	181
CIS		2		2
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	94	48	3	145
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	110	17		127
SOS-DGOIV	12	19		31
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		7		7
STC-METRO	3			3
TELMEX	47	7	2	56
TOTAL PLAY	1			1
Tránsito	33	2		35
Total general	1679	234	20	1933



Atención VIPPSC



VIPP 2. PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CALLEJÓN DEL 57

Peticiones atendidas vía chat del 12 al 25 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de suministro de energía eléctrica	República de Perú	Eje Central	República de Chile	CFE
1	Reparación de suministro de energía eléctrica	Belisario Domínguez			CFE



VIPP 4. ALAMEDA SECTOR FINANCIERO

Peticiones atendidas vía chat del 12 al 25 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de semáforo	5 de mayo	Bolívar		Tránsito



Atención VIPPSC



VIPP 6. ANTIGUA MERCED MIXCALCO

Peticiones atendidas vía chat del 12 al 25 de noviembre



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de alumbrado público	Las Cruces	Venustiano Carranza	San Pablo	SOS-AP
1	Retiro de escombros	Leona Vicario	Mixcalco	San Antonio Tomatlán	SOS-DGOIV



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 12 al 25 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
13/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en alumbrado público	LAS CRUCES	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PABLO				SOS-AP	Atendido	ENCENDIO EL MISMO DIA A LAS 18:30 HRS
14/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Retro de escombros	LEONA VICARIO	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLAN	No. 24			SOS-DGÓ/V	Atendido	SE REPORTA NUEVAMENTE EL 15/11/2019 La tubería no estaba conectada a la red
14/11/2019	Al Cuauhtémoc	Falla en alumbrado público	ROLDÁN	REPÚBLICA DE URUGUAY	REPÚBLICA DEL SALVADOR				SOS-AP	Atendido	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 12 al 25 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
17/11/2019	ACH	Falta en alumbrado público	ISABEL LA CATÓLICA	MESONES	REPÚBLICA DEL SALVADOR				SCS-AP	Atendido	
19/11/2019	VIDD 4 Alameda Sector Financiero	Falla en semáforo peatonal	5 DE MAYO		BOLIVAR				Tránsito	Atendido	se cambia 01 foco de 13:35 a 13:45 atencio c-1 Israel Gonzalez
19/11/2019	ACH	Falta en alumbrado público	ALAMEDA CENTRAL						SCS-AP	Atendido	Se detecta robo de material



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 12 al 25 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
20/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	REPÚBLICA DE CHILE				CFE	Atendido	<ul style="list-style-type: none"> Perú y Chile Lazarín Perú 63 Perú 66 Garibaldi (frente a Jardín del Obispo) <p>Se entregaron a la Alcaldía Cuauhtémoc para obras de presupuesto participativo</p> <p>Reporte M2132947193 y M2132947194</p>
23/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta en el suministro de energía eléctrica	BELISARIO DOMÍNGUEZ			No.2			CFE	Atendido	



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 12 al 25 de noviembre





FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE
22/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	REPÚBLICA DE CHILE				CFE
22/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el suministro de energía eléctrica	INCAS	REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE HONDURAS				CFE
23/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	DEL CARMEN	REPUBLICA DE COLOMBIA	REPUBLICA DE VENEZUELA	Acera del Hospital			CFE
21/11/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en semáforo vehicular	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)		AV. JUÁREZ				Tránsito
21/11/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en semáforo vehicular	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)		18 DE SEPTIEMBRE				Tránsito
21/11/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en semáforo vehicular	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)		TACUBA				Tránsito



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 12 al 25 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
12/11/2018	VIPP 3 Santo Domingo	Coladera sin tapa	DONCELES	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE ARGENTINA	Acera sur frente a la salida del estacionamiento del Hotel Catedral No. 95			SACMEX	Pendiente	
12/11/2018	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta de agua potable	LEONA VICARIO	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLAN	No.24			SACMEX	Pendiente	SE REPORTA NUEVAMENTE EL 14/11/2018_ SE REPORTA NUEVAMENTE EL 15/11/2018
13/11/2018	ACH	Desazolve	ALHÓNDIGA	SOLEDAO	CORREGIDORA				SACMEX	Pendiente	
14/11/2018	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta en suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE CHILE		REPÚBLICA DE HONDURAS	Esquina en el No.70 en la Plaza de la Noche			CFE	Pendiente	
14/11/2018	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de coladera.	DONCELES		REPUBLICA DE BRASIL	Esquina			SACMEX	Pendiente	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO






INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 12 al 25 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
15/11/2019	ACH	Tapa de registro dañada	CORREO MAYOR		MONEDA	Esquina			CFE	Pendiente	SE REPORTA NUEVAMENTE EL 15/11/2019
15/11/2019	ACH	Retiro de cable de fibra óptica	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN			Frente al edificio veredal de gobierno			TELMEX	Pendiente	
15/11/2019	VIPP Santa María la Redonda	Tubo de agua potable roto	SANTA VERACRUZ			Frente al No. 47			SACMEX	Pendiente	Posible daño por la empresa en la zona



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO






INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 12 al 25 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
15/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en alumbrado público	PENSADOR MEXICANO	TRUJANO	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)				AI, Cuauhtémoc	Pendiente	Tiene una semana que no hay luz Se reporta sin luz al 22 de noviembre
16/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Nixcalco	Taba de registro rota	CORREO MAYOR		MONEDA				TELMEX	Pendiente	
16/11/2019	VIPP 7 Viciainas Corredor Cultural Regina	Foda de árboles	JOSE MARÍA IZAZAGA						SOS-DGSUS	Pendiente	
16/11/2019	VIPP 7 Viciainas Corredor Cultural Regina	Falla en alumbrado público	JOSE MARÍA IZAZAGA						SOS-AP	Pendiente	



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 12 al 25 de noviembre






FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
17/11/2019	ACH	Falta tapa de bóveda	ARTÍCULO 123		EJE CENTRAL (LÁZARO GARDENAS)	Esquina			CFE	Pendiente	
17/11/2019	VIIP 1 Santa María Redonda	Falla en suministro de energía eléctrica	GALEANA	VIOLETA	MINA	No. 20			CFE	Pendiente	
17/11/2019	VIIP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Poste de alumbrado dañado	REPÚBLICA DE HONDURAS		INCAS	Esquina			Al Cuauhtémoc	Pendiente	
18/11/2019	VIIP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE PERÚ			No. 56			CFE	Pendiente	son 5 departamentos los reportes son M1132941506 Y M2132935406
18/11/2019	VIIP 1 Santa María Redonda	Falta tapa de registro	SANTA VERACRUZ			Frente al Hotel Hidalgo			CFE	Pendiente	



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 12 al 25 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
20/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de coladera	LEONA VICARIO	SAN ANTONIO TOMATLÁN	MIXCALCÓ	Frente al No. 24			SACMEX	Pendiente	
20/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Fuga de agua potable	SOLEDAD	CORREO MAYOR	ACADEMIA	Frente al No.4			SACMEX	Pendiente	
21/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Desazolve	ACADEMIA			frente al No.31			SACMEX	Pendiente	Se vuelve a reportar como pendiente el 24 de noviembre



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 12 al 25 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
22/11/2019	VIPP 5 Zocalo	Tapa de coladera rota	TACUBA	ISABEL LA CATÓLICA	PALMA	frente a zapatería León			SACMEX	Pendiente	
23/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en semáforo	REPÚBLICA DE ARGENTINA		REPÚBLICA DE VENEZUELA	Esquina			Tránsito	Pendiente	
25/11/2019	VIPP 7 Viciainas Corredor Cultural Regina	Retiro de árbol	REGINA			No.49			AL Cuauhtémoc	Pendiente	
25/11/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falta tapa de coladera	ISABEL LA CATÓLICA		16 DE SEPTIEMBRE	esquina, afuera de casa Boker			SACMEX	Pendiente	
25/11/2019	AL Cuauhtémoc	Falla en luminaria	PRIMER CALLEJÓN DE MESONES	REGINA	MESONES	frente al No.5			SOS-AP	Pendiente	
25/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE HONDURAS	REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE ARGENTINA				SOS-AP	Pendiente	



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Mercado Abelardo L. Rodríguez

El lunes 25 de noviembre se presentó la **Restauración del Mural *Influencia de las Vitaminas*** que se ubica en el Mercado Abelardo L. Rodríguez.

Trabajo coordinado de 4 dependencias y locatarios

- Autoridad del Centro Histórico**
- SEDECO**
- Alcaldía Cuauhtémoc**
- INBAL**
- Mesa directiva del mercado.**



Mercado Abelardo L. Rodríguez



El costo será de **900 mil pesos** y concluirá en **4 meses** (finales del marzo de 2020).

Aportaciones

INBAL	601 mil pesos; mano de obra especializada)
SEDECO	120 mil pesos; renta de andamio)
ACH	130 mil pesos; material para restauración)
Locatarios	20 mil pesos; material para mantenimiento)
Cuauhtémoc	mantenimiento y transporte de andamio



Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos

- El lunes 25 de noviembre SEDEMA, Alcaldía Cuauhtemoc, SACMEX, SEDECO y ACH, en colaboración con los representantes del Mercado Abelardo L. Rodríguez y REOIL, empresa recolectora autorizada por SEDEMA realizaron la **colocación del contenedor recolector de residuos grasos en el mercado Abelardo L. Rodríguez**, como parte del Programa Piloto de Recolección Domiciliaria de Residuos Grasos de origen vegetal y/o animal en los mercados del Centro Histórico.
 - Se contó con la asistencia de locatarios del mercado 2 de abril, vecinos de Santa María La Redonda y Medios de Comunicación.
- La prueba tendrá una duración de 8 semanas
 - La empresa Reoil Internacional recolectará cada viernes la grasa y reportará a SEDEMA con copia a Alcaldía Cuauhtémoc, SEDECO, SACMEX y ACH.



Mesa de Gestión Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos





Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



REHABILITACIÓN DE JARDINERAS EN MOTOLINIA



106 m²
de suelo
mejorado

La **Autoridad del Centro Histórico** trabajó en la **Rehabilitación de las Jardineras de Motolinia**, mejoró el suelo con un sustrato enriquecido de nutrientes y con mayor capacidad de retener humedad, así se mantendrá el buen estado de la masa vegetal nueva

Las especies plantadas fueron **Clivia**, **Helecho peine** y **Lirio Persa**; especies seleccionadas por las condiciones ambientales locales de poca luz



REHABILITACIÓN DE JARDINERAS EN MOTOLINIA

TIRAR ACEITE AL DRENAJE ESTÁ PROHIBIDO

¿Sabías que... puedes vender tu aceite usado?

Consulta la lista de empresas certificadas de recolección



¡DENUNCIA!
Si ves a alguien tirar aceite en las calles

Llama al 911 o al 089 o a la línea de seguridad del Consejo Ciudadano 5533-3533

Manejo Integral de grasas y aceites residuales

Contribuye a evitar inundaciones por taponamientos en el drenaje, sigue estos pasos:

- 1  Almacena el aceite usado en botellas o contenedores de acuerdo a la cantidad que generes.
- 2  Ubica los contenedores en un lugar adecuado, lejos de fuentes de calor.
- 3  Identifica una empresa recolectora certificada a quien entregará el aceite.
- 4  Adicionalmente instala una trampa de grasas y da el mantenimiento adecuado.

18 establecimientos comerciales visitados

La **Autoridad del Centro Histórico** y la **Secretaría de Medio Ambiente** han tenido el acercamiento directo con los restaurantes de Motolinia para informarles sobre los puntos de observancia obligatoria en materia del manejo integral de grasas

*La Norma NAOF-012-AMBT-2015 regula el manejo integral de grasas y aceites residuales y es de observancia obligatoria, por lo que este acto podría derivar en delito.

propuesta de señal informativa

JARDINERAS EN MOTOLINIA

Para mantener este espacio en buen estado es necesaria tu participación

-  Evita pisar la vegetación y conserva las plantas en buen estado
-  Cuida a las mascotas de no dañar la vegetación
-  Mantén las jardineras libres de basura y/o cualquier desperdicio
-  Procura no tirar residuos de grasa y/o aceite al drenaje para evitar la proliferación de roedores





Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN
Martes 03 de diciembre
A las 10:30 horas