



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

EVALUACIÓN ENERO

Inicio de la transmisión en vivo
28 de enero de 2020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 13/01/2020	Semana al 27/01/2020	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,039 m3	2,059 m3	10 de febrero
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,576 m3	4,762 m3	10 de febrero
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	11	70	10 de febrero



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

1,780

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	40
cortinas metálicas	28
fachadas	83





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

Esta semana se retiro grafiti en cantera de edificios no catalogados con gel antigrafiti y polvo lanzado

Se han limpiado
en total a la fecha

2,036 m²

- En Av. Hidalgo
- Santísima



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

5 de Febrero
Plaza de la
Constitución
Correo Mayor
República de
Guatemala
Allende
Callejón del 57
República de
Argentina

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de 2 tramos de banqueta y renivelación de tapa de registro** en 5 de Febrero entre República de Uruguay y Venustiano Carranza, **reparación de banqueta** en 5 de Febrero entre República del Salvador y Mesones, **reparación de banqueta** en 5 de Febrero entre Regina y Mesones, **reparación de brocal y retiro de esparragos** en 5 de Febrero esquina República del Salvador, **retiro de ito** en Plaza de la Constitución, frente al edificio de Gobierno, **reposición de rejilla** en Correo Mayor y Corregidora, **reparación de cadena y reposición de candado** en República Guatemala y República de Brasil, **reparación de 2 tramos de banqueta** en Allende entre República de Cuba y Belisario Domínguez, **colocación de señalización** en Callejón del 57, **retiro de señalización en mal estado** en República de Brasil entre González Obregón y República de Argentina, **reposición de señalamiento** en República de Argentina entre González Obregón y Donceles, **reparación de 2 tramos de banqueta** en Allende entre República de Cuba y Donceles, **reparación de 2 tramos de guarnición** en Allende entre Tacuba y Donceles, **retiro de esparragos** en 5 de Febrero entre 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, **retiro de varillas de anclaje** en Belisario Domínguez entre República de Chile y Allende, **retiro de 5 bolardos, reparación de 5 tramos de banqueta y colocación de 3 bolardos** en Belisario Domínguez esquina República de Brasil



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Venustiano
Carranza
5 de Mayo
Madero
Isabel la
Católica
Tacuba
República del
Salvador
República de
Uruguay
Primo de Verdad
Moneda

Reparación de tapa de registro en Venustiano Carranza frente al No. 7 entre Gante y Eje Central, **reparación de tapa de registro** en 5 de Mayo frente al No. 27 entre Bolívar e Isabel la Católica, **demolición de base, reparación de guarnición y reparación de banqueta** en Allende frente al No. 1-C y el 9 entre Tacuba y Donceles, **reparación de 3 tramos de banqueta** en Donceles frente al No. 35 y 46 entre Bolívar e Isabel la Católica, **retiro de base telefónica y reparación de banqueta** en Donceles frente al No. 54 entre Bolívar e Isabel la Católica, **reparación de tapa de lámina en bóveda de CFE** en Madero frente al No. 27, esquina Bolívar, **reparación de tapa de registro** en Isabel la Católica frente al No. 37 entre Venustiano Carranza y 16 de Septiembre, **reparación de guarnición** en Allende frente al No. 21 entre Belisario Domínguez y República de Cuba, **retiro de espárragos y papelería en mal estado** en Tacuba frente al No. 53 entre República de Chile y Allende, **retiro de base telefónica, renivelación de tapa de registro y retiro de espárragos** en Donceles frente al No. 22 entre Bolívar y Marconi, **retiro de base telefónica, retiro de espárragos y reparación de banqueta** en República del Salvador frente al No. 41 y 65 entre Bolívar e Isabel la Católica, **reposición de candado y reparación de 6 piezas de dren** en Primo de Verdad y Moneda, **renivelación de tapa de registro, reparación de 4 tramos de banqueta y retiro de espárragos** en República de Uruguay frente al No. 70, 73, 73-B y el 84, entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **colocación de señalización** en Moneda esquina Correo Mayor.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





ACH | dic - ene


Acciones de limpieza ACH

17,969 m³

Basura recolectada por barrido en perímetro ACH

7,894 m³

Residuos sólidos levantados de tiraderos clandestinos del perímetro ACH





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | dic - ene

Incidencias atendidas

238

Incidencias de daño en
infraestructura del
Perímetro de la ACH
reparadas y atendidas





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | dic - ene


Eliminación de grafiti

1, 777 m²

De cortinas limpias

3, 499 m²

De fachadas limpias





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | dic - ene

Eliminación de grafiti

646 m²

De antigrafiti utilizado



ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana de 13/01/20 al 19/01/20	Semana de 20/01/20 al 27/01/20	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	63	28	10 de febrero	Se realizó la revisión a 91 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	6	10	10 de febrero	Se realizó la poda a 16 sujetos forestales liberando 0 cámaras
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	90	15	10 de febrero	Se realizó el sondeo de 105 metros lineales en, 5 coladeras de banqueta, 7 rejillas de piso y 12 registros.

ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana de 13/01/20 al 19/01/20	Semana de 20/01/20 al 27/01/20	Próximo reporte	Observaciones
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	245	260	10 de febrero	Se recolectaron 505 m3 de residuos sólidos (40m3, orgánicos y 465 m3, inorgánicos)
Reparación de banqueta	Programa de mejoramiento urbano en banqueta Metros cuadrados (m2)	Anual	0	24	10 de febrero	Se realizo la reparación de banqueta en 24 m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Cuauhtémoc | dic - ene


161

Reparaciones de luminarias



57

Sujetos forestales podados





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Cuauhtémoc | ene - dic


430 m

Drenaje Desazolvado



2,389 m³

Residuos Sólidos Recolectados



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 14/01/20	Semana al 27/01/20	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	7	23	10 de febrero	Se detalla la ubicación y causa en el anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base de 26 tiraderos)	Semanal	508.2	954.8	10 de febrero	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de residuos sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	0	10 de febrero	La Coordinación Territorial Morelos no reporta ninguna acción en poda.


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
SASTRERIA 25	GRAL EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
NICOLAS BRAVO	F C DE CINTURA		CENTRO I	8	RECONEXION
SN ANTONIO TOMATLAN 1	VIDAL ALCOCER	NICOLAS BRAVO	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
ALARCON 58	NICOLAS BRAVO	F C DE CINTURA	CENTRO I	1	RECONEXION
F C DE CINTURA 171	GRAL EMILIANO ZAPATA		CENTRO I	1	RECONEXION
JOSE JOAQUIN HERRERA 54	NICOLAS BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	1	RECONEXION
EMILIANO ZAPATA 174	CONGRESO DE LA UNION	F C DE CINTURA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
SASTRERIA 25	EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
JUAN DE LA GRANJA 132	EMILIANO ZAPATA	PLAZA SN LAZARO	CENTRO II	5	MANTENIMIENTO
F C DE CINTURA	EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN	VIDAL ALCOCER	BRAVO	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
TIPOGRAFIA 29	ALBAÑILES	HERREROS	VENUSTIANO CARRANZA	1	MANTENIMIENTO
TOTAL				23	

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.1	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOSARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	S-9




Montón Tradicional ● Recolección de cascajo ●



Al. V. Carraza | dic- ene


48

Reparaciones de luminarias



9, 875 m³

Residuos sólidos recolectados



SACMEX | Programa Anual de Desazolve

Tema	Indicador	Línea base definida	Periodicidad
Drenaje	Número de metros lineales de albañal de la red de drenaje desazolvados	1,520	Quincenal
	Número de metros lineales de atarjeas de la red de drenaje desazolvados	20,903	Quincenal
	Número de coladeras pluviales desazolvadas	159	Quincenal
	Número de rejillas de piso desazolvadas	145	Quincenal
	Número de pozos de visita desazolvados	365	Quincenal

Nota: El **SACMEX** informará sobre cualquier detección de **acumulación de grasa** en la infraestructura de drenaje, para gestionar sensibilización y aplicación de la normativa aplicable vigente



SOS – DGSUS - Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 20-ene	Semana al 27-ene	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	26	33	11-Feb-20



SOS – DGSUS - Alumbrado Público

Reporte de luminarias reparadas en el Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 20 de enero 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Manzanares	2do cjon. Manzanares	Anillo de circunvalación	Centro	11	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS EN CONTROL, SE ENCIENDE DEL PDL 057655 AL 057666	Control dañado
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	se encuentra luminaria apagada se hace el cambio de led por led (peatonal)	Lámpara apagada
Plaza de la Constitución	Fco. I. Madero	16 de Septiembre	Centro	5	Se realiza revisión por corto circuito en este pdl, se realiza reconexión y se deja encendido el circuito del pdl 057831 al 057835	Reconexión
Manzanares	Corregidora	Roldan	Centro	1	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS DE LUMINARIA EN REGISTRO, REF 008 2019D140 DEL PDL 057646 AL 057649	Reconexión
Motolinía	Motolinía	Isabel la Católica	Centro	1	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS EN LUMINARIO, REF 008 2019D140 DEL PDL 051635 AL 051642	Reconexión
Madero	Isabel la Católica	Palma	Centro	8	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS EN CONTROL Y SE REVISAR RELOJ DEL PDL 051658 AL 051666	Control dañado
Plaza de la Constitución	Fco. I. Madero	16 de Septiembre	Centro	5	Se realiza saneamiento de líneas cableado subterráneo y reconexión de líneas, encienden PDL's 057831 al 057835	Reparación de cable de Alimentación Dañado
San Jerónimo	Correo mayor	José Ma. Pino Suárez	Centro	1	SE REALIZA RECONEXION DE LINEAS DE LUMINARIO EN REGISTRO, REF 012 2019D156	Reconexión
			TOTAL	33		




SOS - DGSUS - Alumbrado Público | dic-ene

101

Luminarias reparadas en PA

Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH





ILIFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de Diciembre	Al mes de Enero	Próximo reporte
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avance de mantenimiento de escuelas (línea base: 23 escuelas)	Mensual	89.9%	92.27%	25/02/2020

ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
1	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	52.00 %	
2	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	71.50 %	
3	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	76.53 %	
4	TELESECUNDARIA NO. 91	94.00 %	
5	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	90.20 %	
6	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	38.00 %	
7	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
8	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
9	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
10	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
11	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
12	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE


ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico

No.	Plantel	Porcentaje de avance	Observaciones
13	JARDÍN DE NIÑOS CAJETES DE LA NAVAL	100.00 %	TERMINADA OCTUBRE
14	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	100.00 %	TERMINADA EN OCTUBRE
15	ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ	100.00 %	SE CONCLUYERON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR PARTE DE LA FUNDACIÓN ROBERT BOSCH
16	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	100.00 %	TERMINADA SEPTIEMBRE
17	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	100.00 %	TERMINADA SEPTIEMBRE
18	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00 %	TERMINADA JUNIO
19	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00 %	TERMINADA ABRIL
20	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00 %	TERMINADA ABRIL
21	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00 %	TERMINADA ABRIL
22	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00 %	TERMINADA ABRIL
23	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00 %	TERMINADA ABRIL

ILIFE | Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2020 en Centro Histórico

17
Planteles educativos rehabilitados*

(*) de una meta de 23 planteles, representando un avance del **92.27%**



STC-METRO


Tema	Indicador	Quincena al 14/01/20	Quincena al 28/01/20	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	10 escaleras detenidas	9 escaleras detenidas	70 equipos están funcionando (cuatro equipos se habilitaron)	11 de febrero
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	0 elevadores detenidos	No se reportó equipo con fallas	11 de febrero



STC-METRO | dic - ene

36

Reparaciones en escaleras electromecánicas



FCH

Tema	Indicador	Línea base definida	Periodicidad	Reporte a partir de
Preservación del patrimonio	Porcentaje de avance del programa de arreglo de fachadas	15	Mensual	Tercer trimestre del año
	Número de intervenciones de arte urbano	Por definir		

INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	Del 25/11 al 16/12	Del 08 al 24/01	Próximo reporte	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	21	17	25/02/2020	15 solicitudes de información 2 solicitudes de obras menores 0 solicitudes de obras mayores (4 inmuebles patrimonio artístico, 7 colindantes, 6 sin injerencia)



INSTITUTO DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
1	VEINTE DE NOVIEMBRE	65	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	3	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
2	VENUSTIANO CARRANZA	7	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	15	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
3	NEZAHUALCOYOTL	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	17	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
4	EJE LAZARO CARDENAS	10	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	33	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
5	REPUBLICA DEL SALVADOR	50	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	34	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
6	HUMBOLDT	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	42	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
7	EJE LAZARO CARDENAS	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	52	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
8	JUÁREZ	38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	62	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
9	VENEZUELA	48B	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	65	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
10	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	300	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	98	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
11	LUIS GONZALEZ OBREGON	25	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	107	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
12	CINCO DE MAYO	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	112	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJOS	VIGENCIA	IMAGEN
13	SAN JERONIMO	76	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	113	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
14	DONCELES	32	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	126	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
15	FRANCISCO I MADERO	60	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	141	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
16	VIZCAINAS	10	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	29	COLINDANTE	INBA 02-006	PINTURA EN EXTERIOR, REPOSICIÓN DE APLANADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, REPOSICIÓN DE CANCELERIA	UN AÑO	
17	PALMA NORTE	308	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS AUTORIZADOS	114	INCLUIDO	INBA 02-006	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA MARQUESINA DE LAMINA DE ACERO EN FACHADA	UN AÑO	


INBAL | dic-ene

15

Solicitudes de
información

2

Solicitudes de
obras menores



SECRETARÍA DE CULTURA

Acciones de Reconstrucción en el Centro Histórico de la Ciudad de México

1

Recursos FONDEN

Instituto Nacional de Antropología e Historia



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INMUEBLES CONCLUIDOS

1. Templo del Verbo Encarnado
2. Templo de Nuestra Señora de Valvanera
3. Capilla de la Expiración
4. Museo Casa de Carranza
5. Dirección de Investigación y Conservación del Patrimonio Arqueológico
6. Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
7. Casa del Diezmo (DEA)
8. Antigua Casa de Moneda
9. Museo Nacional de las Culturas
10. Antigua Casa del Mayorazgo de Guerrero.



EXPEDIENTES INGRESADOS

1. Antiguo Templo de Santa Catalina de Siena
2. Templo de Porta Coeli
3. Templo del Colegio de Santa María de la Caridad
4. Templo de Santa Inés
5. Convento Real de Jesús María
6. Parroquia de Santa María la Redonda
7. Templo de Santa Teresa la Nueva
8. Antiguo Convento de Nuestra Señora de la Merced

2 Recursos Fideicomiso para la Reconstrucción

Secretaría de Cultura / Comisión para la Reconstrucción



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Proyecto ejecutivo y obra contratados

1. Templo de San Fernando Rey, Col. Guerrero.

3 Recursos PNR – Programa Nacional de Reconstrucción 2019

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural

1. Casa Talavera. Talavera no.,. 20. Centro Histórico. (FCHCM)
2. Casa del Conde de Regla. República de El Salvador no. 59. Centro Histórico (FCHCM)

Nueva convocatoria: Febrero, 2020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Estatus al 28 de enero 2020

Alcaldían	Mercado	Obra y Servicio	Fecha de inicio	Fecha término	AVANCE			
					Empresa	Importe del Contrato	Avance físico	Actualización Alcaldía
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S.A. DE C.V.	6,669,870.46	100%	09/01/2020
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/08/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	13,307,986.69	85%	20/12/2019
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	32,346,718.04	85%	20/12/2019

NOTA: El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO


SEDECO | dic- ene



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

100%
de avance físico de
obras de
rehabilitación del
Mercado San Camilito

Avance porcentual del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México. (Segunda Etapa)

Segunda etapa: Inicio el 27 de enero de 2020 y se revisarán otros 50 mercados públicos, estando contemplados del Centro Histórico:

En la Alcaldía Cuauhtémoc: (4 mercados públicos).

En la Alcaldía Venustiano Carranza: (1 mercado público)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



SEDECO

Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas en Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México. (Segunda Etapa)

Estatus al 28 de enero 2020

Alcaldía	Mercado Público	Fecha programada	Fecha de visita	AVANCE
Cuauhtémoc	San Juan Pugibet	28/01/2020	28/01/2020	20%
Cuauhtémoc	Martínez de la Torre (anexo)	29/01/2020		
Cuauhtémoc	San Lucas	13/02/2020		
Cuauhtémoc	Abelardo Rodriguez (zona)	18/02/2020		
Venustiano Carranza	Merced comidas	27/02/2020		

MERCADO LA MERCED

Avances por siniestro de incendio 24 de diciembre 2019
y obra de reconstrucción



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEDECO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SEDECO

Mercado La Merced

Avances por siniestro de incendio 24 de diciembre de 2019 y obra de reconstrucción

Estatus al 28 de enero 2020

Alcaldía	Mercado	NO. Oficial	SEGUIMIENTO/SEDECO		
			Tema	Período	Acciones realizadas
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	101	Incendio del 24 de diciembre de 2019	Del 15 al 28 de enero del 2020	El Instituto para la Seguridad de las Construcciones del D. F. dictaminará en que situación se encuentra.
	Merced Nave Mayor	102	Obra de reconstrucción (puertas de la 17 a la 22)	Del 15 al 28 de enero del 2020	Se da seguimiento al proceso de rehabilitación de la carpa de cerrada del Rosario con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y el balizamiento e instalación eléctrica de la misma con la Secretaría de Obras y Servicios. Por otra parte, se apoya a la Alcaldía Venustiano Carranza y a la Subsecretaría, en la reubicación de 14 locatarios en cerrada del Rosario y próximamente la reubicación de 114 mas.



ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 13/01	Reporte al 27/01	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	485	515	11/02/2020

REPORTE DE FALLA	AFECTACIÓN
Sin Energia	21
Sin Acceso	13
Acompañamiento SSC	5
Canalización Obstruida	3
Daño en Router	3
Requiere Permiso	1
Total general	46

¿Cómo saber dónde están?

Ingresa al módulo **WiFi más cercano** en App CDMX



WiFi más cercano





¿Cómo funcionan?



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **20 Mbps**



Hasta **20 personas conectadas simultáneamente** por cada poste



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP | dic - ene

Puntos de conexión WI-FI
habilitados

515
Puntos de
conexión
WI-FI
habilitados*

(*) de una meta de 561 puntos,
representando un avance del 91.80%





C5

- A partir del 22 al 29 de enero se está realizando el mantenimiento correctivo a la canalización existente del anillo de fibra óptica del Centro de Comando y Control C-2 Centro.
- Ahí mismo, en este C-2 se van a implementar ocho posiciones para incrementar la cobertura de vigilancia en lo que es el Perímetro “A” y el Perímetro “B” de la Alcaldía Cuauhtémoc.

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 14 AL 28/01	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	66	11 de febrero
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		113	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		2	

SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO

ACOMETIDA	2
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CANALIZACION	3
CINTILANTE	43
CONEXION	2
CORTO	7
DESCONECTADO	26
DESORIENTADO	4
FOCO FUNDIDO	11
MEMORIA DAÑADA	2
ORIENTA SEMAFORO	1
REINSTALACION	3
REUBICA SEMAFORO	2
TARJETA DAÑADA	2
VISERA ROTA	4

PREVENTIVO


TOTAL GENERAL	179
---------------	-----

MANTENIMIENTO SEMAFORICO



SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

EVALUACIÓN - COMPARATIVO ENERO





UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




Atención VIPPSC



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

VIPP 1. SANTA MARÍA LA REDONDA




Peticiones atendidas vía chat del 14 al 27 de enero

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Encamisado de líneas de energía	Francisco Javier Mina	3er Callejón de San Juan de Dios	Galeana	CFE
1	Reposición de tapa de registro	Riva Palacio	Violeta		





VIPP 3. SANTO DOMINGO




Peticiones atendidas vía chat del 14 al 27 de enero

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Reparación de alumbrado público	República de Argentina	República de Costa Rica		Al. Cuauhtémoc
3	Falla en suministro de energía eléctrica	Lecumberri	Leona Vicario	Manuel Doblado	CFE
		República de Ecuador			
		República de Nicaragua	República de Argentina	Aztecas	





VIPP 4. ALAMEDA SECTOR FINANCIERO




Peticiones atendidas vía chat del 14 al 27 de enero

TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Rejilla en mal estado	Francisco I. Madero	Bolívar		ACH








VIPP 5. ZÓCALO



Peticiones atendidas vía chat del 14 al 27 de enero


TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
2	Falla en alumbrado público	Plaza de la Fundación			SOS-AP
		Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero	16 de Septiembre	
1	Mantenimiento de semáforo	Donceles	República de Argentina		Tránsito
1	Retiro de poste de alumbrado	Correo Mayor	Venustiano Carranza		SOS-AP






VIPP 7. VIZCAÍNAS CORREDOR CULTURAL REGINA

Peticiones atendidas vía chat del 14 al 27 de enero




TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Falla de alumbrado público	Plaza Vizcaínas			SOS-AP






VIPP 8. SAN PABLO

Peticiones atendidas vía chat del 14 al 27 de enero



TOTAL	TEMA	UBICACIÓN	CALLE	Y CALLE	ATENDIÓ
1	Falla en alumbrado público	San Jerónimo	Correo Mayor	José María Pino Suárez	SOS-AP





UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda
transmisión en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

11 de febrero de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”