



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Inicio de la transmisión en vivo

28 DE MAYO 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 21/05	Semana al 28/05	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,318	1,265	11 de junio
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,192	2,385	11 de junio

ACH

Programa *Chaineando la calle mayo*

Acumulado del 14 de feb al 27 de mayo:
22,187 m² de grafiti eliminado




45 fachadas

261 cortinas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACH

Programa *Chaineando la calle*

(mayo)

56
trabajos
de obras
menores



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Jardinería



10 calles con riego diario



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Sacmex

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B"	Red de drenaje desazolvada (m lineal) Complemento del Perímetro "B"	Quincenal	Atarjeas: 15,540 ml	11 de junio
			Pozos de Visita: 332 pzas	
			Rejilla de Piso: 223 pzas	
			Coladeras Pluviales: 1,184 pzas	
			Albañal: 1,784 ml	



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CROQUIS AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

Sacmex



- Perímetro "A" (Atendido)
- Perímetro "B" (Atendido)
- Complemento Perímetro "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/05	Semana al 21/05	Semana al 28/05	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	67	200	117	Se realizó la revisión a 317 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	30	16	26	Se realizó la poda a 42 sujetos forestales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/05	Semana al 21/05	Semana al 28/05	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	215 m	175 m	88 m	Se realizó el desazolve de 263 metros lineales de desazolve, 61 rejillas de piso y 88 coladeras de banqueta.
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	522 m ³	207 m ³	219 m ³	Se recolectaron 426 m ³ de residuos sólidos (43 m ³ de residuos orgánicos y 383 m ³ de inorgánicos)



Alc. Cuauhtémoc

Luminarias

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

FECHA	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
20/05/2019	TRES GUERRAS	GRAL PRIM	TOLSA	CENTRO VIII	15	
20/05/2019	NICARAGUA	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO II	13	
20/05/2019	LUIS MOYA	ARCOS DE BELEN	AYUNTAMIENTO	CENTRO VIII	14	
20/05/2019	REP. PARAGUAY # 78	REP. ARGENTINA	REP. BRASIL	CENTRO I	10	
20/05/2019	PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO	ERNESTO PUGIBET	CENTRO VIII	70	
20/05/2019	AYUNTAMIENTO # 97	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	CENTRO VIII	56	
20/05/2019	PLAZA SANTA CATARINA	HONDURAS	BRASIL	CENTRO I	22	
27/05/2019	ART. 123 # 7	LOPEZ	EJE CENTRAL	CENTRO ALAMEDA	12	OT 108 20/05/2019
27/05/2019	REP. BRASIL	REP. PARAGUAY	EJE 1 NTE	CENTRO OTE	9	OT-10921/05/2019
27/05/2019	PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO	ERNESTO PUGIBET	CENTRO	82	22/05/2019 OT-110
27/05/2019	LUIS MOYA	ARCOS DE BELEN	ERNESTO PUGIBET	CENTRO	14	22/05/2019 OPT-111
				TOTAL	317	



Alc. Cuauhtémoc

Desazolve

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC						
FECHA	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
20/05/2019	ISABEL LA CATOLICA	FRAY SERVANDO		CENTRO VI	100 MTS	
20/05/2019	ACADEMIA	CORREGIDORA	ZAPATA	CENTRO IV	1 MTS	
20/05/2019	ITURBIDE	JUAREZ	ART. 123	CENTRO VIII	3 MTS	
20/05/2019	LUIS MOYA TRAMO CALLE	ARCOS DE BELEN	DELICIAS Y MARQUEZ STERLIN	CENTRO VIII	6 MTS	
20/05/2019	LUIS MOYA	VICTORIA	INDEEPENDENCIA Y AV. JUAREZ	CENTRO VIII	12 MTS	
20/05/2019	REVILLAGIGEDO TRAMO CALLE	VICTORIA	JUAREZ	CENTRO VIII	3 MTS	
20/05/2019	ROLDAN	SAN PABLO	FRAY SERVANDO	CENTRO VII	40 MTS	
20/05/2019	ENRICO MARTINEZ#5	MORELOS	AYUNTAMIENTO	CENTRO VIII	10 MTS	
27/05/2019	ENRICO MARTINEZ	TOLSA	MORELOS	CENTRO ALAMEDA	30 MTS	
27/05/2019	EMILIO DONDE TRAMO CALLE	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	CENTRO ALAMEDA	40 MTS	
27/05/2019	LUIS MOYA	DELICIAS	ARANDA	CENTRO ALAMEDA	4 MTS	
27/05/2019	SAN JERONIMO 33-35	IABEL LA CATOLICA	BOLLIVAR	CENTRO CENTRO	10 MTS	
27/05/2019	SAN CAMILITO #25- 104	ECUADOR	HONDURAS	CENTRO OTE	4 MTS	
					263 MTS	



Alc. Cuauhtémoc

Podas

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC						
FECHA	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
20/05/2019	PLAZA SANTO DOMINGO	REP DE CUBA	BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO IV	8	
20/05/2019	CJON IGUALDAD # 28	TIZAPAN		CENTRO VI	1	
20/05/2019	ESC-MEDICO MILITAR #29	COREO MAYOR	SAN PABLO	CENTRO VII	6	
20/05/2019	CIRCUNVALACION # 605	MISIONEROS	RAMON CORONA	C ENTRO VII	1	
27/05/2019	BOLIVAR	CANCHAS GILBERTO	ESQ. FRAY SERVANDO	CENTRO CENTRO	1	OT10320/05/2019
27/05/2019	ISABEL LA CATOLICA #1 37	ESQ. FRAY SERVANDO		CENTRO CENTRO	1	OT104C620/05/2019
27/05/2019	EJE CENTRAL # 48	ESQ.CJON DEL NIÑO PERDIDO	CASI ESQ FRAY SERVANDO	CENTRO CENTRO	1	10520/05/2019
27/05/2019	PLAZA DEL AGUILITA	JESUS MA	LAS CRUCES	CENTRO MERCED	8	10621/05/2019
27/05/2019	CJON DE TIZAPAN	NEZAHUALCOYOTL		CENTRO CENTRO	1	OT-107
27/05/2019	INCAS	PERU	HONDURAS	CENTRO NORTE	6	OT-108
27/05/2019	CHIMALPOPOCA	SAN SALVADOR EL VERDE	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	4	OT-109
27/05/2019	CHIMALPOPOCA # 95				4	OT-110
				TOTAL	42	



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 14/05	Semana al 21/05	Semana al 28/05
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	--	--	--
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	970.2 m³ (31.5 ton diarias)	--	985.6 m³ (32 ton diarias)
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de VC (metros lineales)	Semanal	--	--	--



Alc. Venustiano Carranza

Tiraderos Clandestino

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.4	S-9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 21/05	Semana al 28/05	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro del CH PDLs	Quincenal	PA - 91	PA - 124	11 de junio
			PB - 1	PB - 2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	04 escaleras detenidas	11 de junio	<ul style="list-style-type: none"> • 01 se reparó por daño en tarjeta • 71 funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	03 elevadores detenidos	11 de junio	<ul style="list-style-type: none"> • 16 equipos están funcionando



INVI

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes Mayo (28/05)	Próximo reporte
Proyectos de obra de vivienda	Porcentaje de avance por proyecto (de los 18 reportados en el CH)	Mensual	<i>Por iniciar - 06</i> <i>En proceso - 12</i> 66.84%	25 de junio



INVI

RELACIÓN PREDIOS EN PERIMETRO A Y B DEL CENTRO HISTORICO OBRAS EN PROCESO Y POR INICIAR

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
1	2 DE ABRIL NO 42	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20%
2	ACADEMIA NO.33	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	48.46%
3	ARCOS DE BELEN NO 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	44.00%
4	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO 164	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92%
5	EJE 1 PONIENTE GUERRERO NO. 110	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	90.81%
6	MAGNOLIA NO. 12 (ANTES NO. 12 Y 16)	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	62.70%
7	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 58	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0.00%
8	REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 87	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	83.10%
9	REPUBLICA DE PERU NO. 40	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	90.99%
10	ALLENDE NO. 46	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	94.86%



INVI

RELACIÓN PREDIOS EN PERIMETRO A Y B DEL CENTRO HISTORICO OBRAS EN PROCESO Y POR INICIAR

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	AVISO DE OBRA	STATUS DE OBRA	PERIMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE
11	LERDO NO. 12	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-006/DOUL/62/13	POR INICIAR	B	0.00%
12	PEDRO MORENO NO. 154	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0.00%
13	TALAVERA NO. 24	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0.00%
14	VIOLETA NO. 15	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0.00%
15	PEDRO MORENO NO 156	GUERRERO	CUAUHTEMOC	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0.00%
16	LECUMBERRI No 66	ZONA CENTRO	CUAUHTEMOC	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100.00%
17	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 78	CENTRO	CUAUHTEMOC	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	49.55%
18	NACIONAL NO. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	75.35%



CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Próximo reporte
Coladeras y/o registros colocados	Número de coladeras y/o registros colocados que afectan la red eléctrica	Semanal	37	11 de junio
Cortes de energía eléctrica	Número de atenciones de emergencias por falta de energía eléctrica que implique rompimiento de banquetas o de arroyo vehicular	Mensual	47	11 de junio
Red eléctrica del Centro Histórico	Porcentaje de avance de actualización de la red eléctrica del Centro Histórico	Mensual	100%	11 de junio
Mantenimiento y Desagüe de bóvedas	Número de bóvedas atendidas	Semanal	97	11 de junio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Número de reposiciones de tapas de registro y marcos que implican un riesgo (Línea base: 14)	Quincenal	2	11 de junio	Representa el 14.28% avance
Infraestructura de Comunicación Telefónica	Trabajos intensivos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los Teléfonos Públicos del Centro Histórico (Línea base: 518 teléfonos)	Quincenal	485 funcionando	11 de junio	Representa el 94%



INBAL

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Próximo reporte	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Número de solicitudes atendidas o ingresadas para diversas intervenciones en Centro Histórico	Mensual	59	25 de junio	- 38 de información - 21 de obras menores - 0 de obras mayores

Observaciones

- Las solicitudes pendientes dependen del ingreso del proyecto respectivo por parte del propietario del predio.
- La mayor parte de los ingresos son de inmuebles de carácter privado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

1. El 20 de mayo se realizó recorrido con personal adscrito a la Autoridad del Centro Histórico para visto bueno de los sitios marcados para plantación en Calle República de Uruguay, Calle Venustiano Carranza y Calle Tacuba en el tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 20 de Noviembre. El 21 de mayo se hizo recorrido en los tramos mencionados con la empresa ejecutora.
2. Los días 22 y 23 de mayo se realizaron calas para conocer la estructura del suelo y la ubicación de infraestructura subterránea en:
 - a) Calle Mesones entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. 20 de Noviembre (8 calas);
 - b) Calle República de Uruguay entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle Isabel La Católica (4 calas);
 - c) Calle Venustiano Carranza esquina Calle Isabel La Católica (1 cala);
 - d) Calle República de Perú entre Calle República de Chile y Calle República de Brasil (4 calas);
 - e) Calle Bolívar entre Calle República del Salvador y Calle República de Uruguay (2 calas); y
 - f) Calle Isabel La Católica entre Calle República del Salvador y Calle Regina (2 calas).



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEDEMA

Avance al 28 de mayo



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE

INFORME DE AVANCES DEL PROYECTO DE PLANTACIÓN DEL PERÍMETRO "A" DEL CENTRO HISTÓRICO 20 AL 24 DE MAYO

UBICACIÓN

PERÍMETRO A CENTRO HISTÓRICO
Alcalda Cuauhtémoc

N



SEDECO

PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019

Estatus de trámite de transferencias a la Alcaldía Cuauhtémoc al 23 de mayo de 2019

Alcaldía	Núm. de Mercados	Aportación Sedeco	Aportación Alcaldía	Número de Afectación	Observaciones
Cuauhtémoc	4	35,965,565.68	33,190,015.07	3512	En revisión de la Secretaría de Administración y Finanzas

Mercados participantes	Aportación Sedeco	Aportación Alcaldía	Número de afectación	Observaciones
Lagunilla Ropa y Telas	7,112,937.15	6,622,606.63	3512	En revisión de la Secretaría de Administración y Finanzas
Lagunilla San Camilito	1,739,691.58	6,611,468.61		
San Juan Curiosidades	19,999,999.80	13,333,333.20		
Total	28,852,628.53	26,567,408.44		

SEDECO

MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Conservación y Mantenimiento de los Mercados Públicos

Con la finalidad de **fomentar la conservación y mantenimiento** que propicien las mejores condiciones de seguridad, operación e higiene en los Mercados Públicos del perímetro “A” “y B” del centro histórico de la CDMX, a partir del 14 de enero de año en curso al 28 de mayo del 2019, **se han visitado un total de 20 mercados públicos**, los cuales son:

1. **Merced Banquetón** (17 de enero, 2019; Venustiano Carranza)
2. **Merced Nave mayor** (17 de enero, 2019; Venustiano Carranza)
3. **Merced Flores** (17 de enero, 2019; Venustiano Carranza)
4. **Merced Ampudia** (18 de enero, 2019; Venustiano Carranza)
5. **Merced Anexo** (18 de enero, 2019; Venustiano Carranza)
6. **Merced paso a desnivel escaleras** (18 de enero, 2019; Venustiano Carranza)
7. **Merced paso a desnivel Lagunilla San Camilito** (7 de febrero, 2019; Cuauhtémoc)
8. **Dos de abril** (7 de febrero, 2019; Cuauhtémoc)
9. **Gómez Pedraza** (18 de enero, 2019; Venustiano Carranza)
10. **Lagunilla Varios** (13 de febrero, 2019; Cuauhtémoc)
11. **Lagunilla ropa y telas** (13 de febrero 2019; Cuauhtémoc)
12. **Merced sonora zona** (19 de febrero, 2019; Venustiano Carranza)
13. **Merced sonora anexo** (19 de febrero, 2019; Venustiano Carranza)
14. **Lagunilla zona** (20 de febrero del 2019; Cuauhtémoc)
15. **Tepito ropa y telas** (granaditas). (20 de febrero del 2019; Cuauhtémoc)
16. **Tepito varios** (12 de marzo, 2019; Cuauhtémoc)
17. **Tepito Zona** (12 de marzo, 2019; Cuauhtémoc)
18. **Juárez** (12 de abril 2019; Cuauhtémoc) Mercado grafiteado en los muros y mural principal también)
19. **San Juan Pugibet** (6 de mayo del 2019, Cuauhtémoc)
20. **Palacio de las Flores** (6 de mayo del 2019, Cuauhtémoc)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

De lo anterior, se derivó la identificación de diversas necesidades y prioridades de atención, principalmente de infraestructura, las cuales fueron informadas a las Alcaldías respectivas. (Cuauhtémoc y Venustiano Carranza). Estamos esperando respuesta por parte de la Direcciones Generales de Gobierno de estas Alcaldías o bien por sus Dirección Generales de Obras y Desarrollo Urbano.

OTRAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

PROTECCIÓN CIVIL

Se continúa trabajando conjuntamente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en particular con el “Protocolo de abasto ante emergencias en los mercados públicos”.

En atención al cambio del semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 3 y, en prevención a la posibilidad de caída de ceniza en algunos puntos de la ciudad de México, se elaboraron SEDECO/RECOMENDACIONES para los mercados públicos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

OTRAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

INSEGURIDAD EN LOS MERCADOS PÚBLICOS

En el tema de seguridad en los mercados públicos en la cdmx, el 12 de marzo del 2019, se iniciaron pláticas con autoridades del C5, a fin de trabajar conjuntamente SEDECO- C5, poder otorgar mayor seguridad a los locatarios y visitantes de estos centros de abasto.

El 8 de abril del 2019, se realizó 1ra. Visita a las instalaciones del C5, a fin de que sepan cómo actuar en emergencias y dar aviso a las autoridades correspondientes.

Se están identificando los mercados que cuentan con videocámaras al interior de sus mercados, así como aquellos que cuentan con postes C5 en sus inmediaciones, para continuar con las visitas a las instalaciones del C5. Para el mes junio se invitarán a representantes de mercados públicos dentro de los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico (2da. Visita a las instalaciones del C5).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Nota informativa

27 de mayo de 2019

Tema: **Avances en la Restitución y Rehabilitación de los Mercados Públicos Merced Nave Mayor y Merced Banquetón**

Reconstrucción de la zona afectada por incendio ocurrido en febrero del 2013.

Avances

- Se ha definido la Calle Abraham Olvera como el acceso para la zona de carga y descarga de las obras de reconstrucción. La Alcaldía Venustiano Carranza será la encargada de liberar y dar accesibilidad en esta vía pública.
- Se llevan a cabo mesas de trabajo con las diferentes representaciones de los mercados Merced Nave Mayor y Merced Banquetón, tramo puertas 16 a la 22; con el fin de conformar sólo una comisión de representación con quien se establecerá una línea de comunicación entre autoridades y locatarios afectados por las obras.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO

Nota informativa

27 de mayo de 2019

Avances

- Autoridades participantes han estado buscando alternativas para obtener recurso y llevar a cabo la reubicación temporal estimada en \$3 millones de pesos.
- Se verán afectados comerciantes del Mercado Merced Paso a Desnivel por cierre en uno de sus accesos.
- La Secretaría de Obras y Servicios definirá la distancia de colocación del tapial con DRO, para conocer el número exacto de locatarios que se afectarán por motivo de obras.
- La Alcaldía se comprometió a ingresar a los locatarios de la zona ya rehabilitada.

C5

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 21/05	Semana al 28/05	Próximo reporte
Cámaras de video-vigilancia	Número de cámaras con falla o intermitencia	Semanal	43	22	11 de Junio

Las consignas de monitoreo respecto a obras irregulares ya fueron realizadas en los despachos de C2 Centro y C5, en las siguientes direcciones:

- Rep. de Perú 122 y 124
- Rep. de Bolivia 83
- Motolinia 40
- Rep. de Argentina 94
- 20 de nov. 195
- Eje central 94
- Tacuba 71

Mismas que se darán atención a alguna actividad inusual; haciendo de conocimientos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil para activar los procedimientos que tengan lugar



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Próxima sesión

11 de junio de 2019, a las 10:30 horas