



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Evaluación enero - octubre

Inicio de la transmisión en vivo
29 de octubre de 2019



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 21/10	Semana al 28/10	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	920 m ³	1,036 m ³	05 de noviembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,019 m ³	2,123 m ³	05 de noviembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	32	47	05 de noviembre



ACH | Eliminación de grafiti

536

m² totales

*La mayoría son reincidencias

- calles atendidas **35**
- cortinas metálicas **22**
- fachadas **17**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

BALDERAS

Se han limpiado
1,282 m²

Se inició en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Proceso



Proceso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

República de Brasil
Belisario Domínguez
República de Argentina
Donceles

Los trabajos realizados consistieron en **reparación y colocación de 02 piezas de piso de recinto y reparación de un registro** en República de Argentina entre Donceles y Guatemala, **colocación de 22 reflectores** en los portales de Plaza Santo Domingo, **reparación de tapa de bóveda de CFE** en Donceles esquina Brasil, **reparación de tapa de registro** en Donceles entre Chile y Palma, **colocación de 21 bolardos** en Belisario Domínguez entre República de Chile y Allende.





ACH | ene - oct


Acciones de limpieza ACH

112,222 m³

Basura recolectada por barrido en perímetro ACH

56,227 m³

Residuos sólidos levantados de tiraderos clandestinos del perímetro ACH






ACH | ene - oct

Incidencias atendidas

1,077

Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas*

(*) de una meta de 2,190 incidencias, representando un avance del 50%





ACH | feb - oct


Eliminación de grafiti

27,407m²

De cortinas limpias

12,618 m²

De fachadas limpias





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | feb - sep

Eliminación de grafiti

817 m²


De antigrafiti utilizado

2,371 m²

De thinner utilizado

3,409 m²

De gel utilizado





Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 21/10	Semana al 28/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	73	39	5 de Noviembre	Se realizó la revisión a 112 luminarias. Anexo 1
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	13	22	5 de Noviembre	Se realizó la poda a 35 sujetos forestales. Anexo 1



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 21/10	Semana al 28/10	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	181	71	5 de Noviembre	Se realizó el desazolve de 252 metros lineales de desazolve, 9 rejillas de piso, 20 coladeras de banquetta y 24 registros. Anexo 1
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	255	250	5 de Noviembre	Se recolectaron 505 m3 de residuos sólidos (45 m3 de residuos orgánicos y 460 m3 de inorgánicos)



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
BUENTONO # 26	ARCOS DE BELEN	DELICIAS	CENTRO ALAMEDA	15	
ENRICO MARTINEZ # 16	AYUNTAMIENTO	MORELOS	CENTRO ALAMEDA	4	
			TOTAL	19 LUMINARIAS	

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
ACION DE SAN MIGUEL	FRAY SERVANDO	IZAZAGA	CENTRO CENTRO	11	
JIMENEZ	VISCAINAS	EHEVESTE	CENTRO CENTRO	12	
DOLORES # 2	AV JUAREZ	INDEPENDENCIA	CENTRO ALAMEDA	12	
ECUADOR	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO NORTE	3	
JESUS MA	REGINA	JESUS MA	CENTRO MERCED	14	
ORGANO # 17	EJE CENTRAL	ALLENDE	CENTRO NORTE	3	
STO TOMAS	ESQ	SAN PABLO	CENTRO MERCED	1	
MESONES	PIÑO SUAREZ	20 DE NOVIEMBRE	CENTRO CENTRO	8	
PLAZA LORETO	SAN ILDEFONSO	JUSTO SIERRA	CENTRO ORIENTE	16	
			TOTAL	80 LUMINARIAS	



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SAN CAMILITO # 12	PLAZA GARIBALDI	ECUADOR	CENTRO NORTE	1	
SAN ILDEFONSO	REP DE VENEZUELA	EL CARMEN	CENTRO ORIENTE	8	
BOLIVAR # 38	ESQ	VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO CENTRO	1	
PINO SUAREZ # 25	URUGUAY	RINCON DE JESUS	CENTRO CENTRO	2	
			TOTAL	12 SUJETOS FORESTALES	

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
S DE FEBRERO # 115	FRAY SERVANDO	NEZAHUALCOYOTL	CENTRO CENTRO	4	
TOLSA # 40	ESQ	NIÑOS HEROES	CENTRO ALAMEDA	2	
BOLIVAR # 162	FRAY SERVANDO	CHIMALPOPOCA	CENTRO CENTRO	4	
INCAS	ESC. PRIM.	LUIS MURILLO	CENTRO NORTE	5	
			TOTAL	15 SUJETOS FORESTALES	



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
REGINA	20 DE NOV	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	30 MTS	
FRAY SERVANDO # 344	TOPACIO	CIRCUNVALACION	CENTRO MERCED	50 MTS	
CION DEL 57	CUBA	DONCELES	CENTRO CENTRO	6 MTS	
REP DE PARAGUAY #74 78 Y 80	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO NORTE	30 MTS	
			TOTAL	116 MTS SONDEADOS	


REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
REGINA	20 DE NOVIEMBRE	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	30 MTS	
FRAY SERVANDO # 344	TOPACIO	CIRCUNVALACION	CENTRO MERCED	50 MTS	
CION DEL 57	CUBA	DONCELES	CENTRO CENTRO	6 MTS	
REP. PARAGUAY # 74 78 Y 80	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO NORTE	30 MTS	
COMONFORT	HONDURAS	PLAZA COMONFORT	CENTRO NORTE	20 MTS	
5 DE FEBRERO #115	FRAY SERVANDO	NEZAHUALCOYOTL	CENTRO CENTRO	2 MTS	
CION DEL 57 # 16 B	DONCELES	REP.CUBA	CENTRO CENTRO	3 MTS	
			TOTAL	141 MTS SONDEADOS	



Al. Cuauhtémoc | ene - oct


2, 791

Luminarias Reparadas



667

Sujetos Forestales Podados






Al. Cuauhtémoc | mar - oct


5,396 m

Drenaje Desazolvado



7, 474 m³

Residuos Sólidos Recolectado





Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 21/10	Semana al 28/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	8	3	5 de Noviembre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	26 (477.4 m3)	26 (477.4m3)	5 de Noviembre	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1


REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
MIGUEL DOMINGUEZ 6	SN ANTONIO TOMATLAN	F C DE CINTURA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN 105	CONGRESO DE LA UNION	F C DE CINTURA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
TAPICERIA 26	HEROE DE NACUZARI	PENITENCIARIA	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
TOTAL				3	

Nota: El día 21 del corriente en el Parque Oaxaca al realizar el recorrido nos percatamos de que no se encontraban 15 luminarias tipo led de 100 watts en el interior. El parque está ubicado en Eduardo Molina entre calle Penitenciaría y Calle Héroe de Nacozari, Colonia Ampliación Penitenciaría.



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. OPERATIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESERVA SÓLIDOS N	CANTIDAD TONS	SECTOR
00	MIGUEL DOMÍNGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	80% BASURA 10% CASCAJO	1	5-1
01	E.S. NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	80% BASURA 10% CASCAJO	2	5-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE BACZARÍ Y SAN ANTONIO TOMATLÁN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	15	5-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOZER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOZER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	5-2
07	PINA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOZER	85% BASURA 15% CASCAJO	10	5-2
08	VIDAL ALCOZER Y BERRIGANAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	5-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y C. PREGÓN (MERCADO DANZON S. COL. MERCED ZONA CENTRO)	80% BASURA 10% CASCAJO	2	5-3
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES COL. MERCED ZONA CENTRO)	80% BASURA 10% CASCAJO	15	5-3
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	15	5-3
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	12	5-3
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	10	5-3
14	RODARDO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (JARDIN DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	10	5-3
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	2	5-3
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y WANDANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	2	5-3
17	JUAN PABLO ESQ. COMEDIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	10	5-3
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	12	5-3
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	13	5-3
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	25	5-3
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	12	5-3
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	15	5-3
23	TOINA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	26	5-3
24	TOINA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 10% CASCAJO	7	5-3
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	15	5-3
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	15	5-3




Mapa de Tiraderos Clandestinos | Alc. Venustiano Carranza



Al. V. Carranza | ene - oct


1,000

Luminarias Reparadas



14,804 m³

Residuos Sólidos Recolectados



Trabajos de Intervención en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Fecha de inicio: 14 de Octubre de 2019
Fecha de termino: 31 de Diciembre de 2019

Monto S/IVA \$ 10,064,491.07
IVA: \$ 1,610,318.57
Monto C/IVA: \$11,674,809.64

Contrato:

Empresa contratista:
Corporación Constructora Ave Fénix, S.A. de C.V.

Avance Físico Programado: 12.80%
Avance Físico Real: 3.58%

Empresa de supervision externa:
Ingeniería y Sistema de Planeación, S.A. de C.V.

Avance Financiero Programado: 6.40%
Avance Financiero Real: 0.00%

Sustitución de la Red de Agua Potable

Av. Hidalgo.



Fecha de inicio
14 Octubre 2019

Red de Agua Potable
Longitud= 612 metros.
Diámetro= 6"
Material: Polietileno de alta densidad.

- Tubería Existente — — — 612.00 m.
- Tubería Instalada — — — 0.00 m.

Sustitución de la Red de Drenaje

Av. Hidalgo y Eje Central




Fecha de inicio
14 Octubre 2019

Red de Drenaje
Longitud= 845 metros.
Diámetro= 0.30, 0.38, 0.45 m.
Material: Polietileno corrugado de alta densidad.

Tubería Existente	— — —	845.00 m.
Tubería Instalada	—————	42.00 m.


Sustitución de la Red de Drenaje y Agua Potable

Av. Hidalgo y Eje Central



Sustitución de la Red de Drenaje.

Eje Central



Instalación de tubería en Eje Central.

Construcción de pozos en Eje Central y 5 de Mayo.

Sustitución de la Red de Drenaje.

Eje Central



Colocación de Relleno Fluido.

Sustitución de la Red de Drenaje y Agua Potable

Av. Hidalgo.



Trazo en tramo de Av. Hidalgo.




Sacmex | ene - oct

Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada

319,348 m Atarjeas desazolvadas

27,669 m Albañal desazolvado






Sacmex | ene - oct


7,691

Coladeras pluviales




3,887

Rejillas de piso



6,092

Pozos de visita





SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 21/10	Semana al 28/10	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	110	42	05 de noviembre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	0	0	05 de noviembre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Corregidora	José Pino Suárez	Correo Mayor	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Lecumberri	Leona Vicario	Manuel Doblado	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
República de Guatemala	Margil	San Marcos	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Bolívar	Venustiano Carranza	República de Uruguay	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
República de Uruguay	Anillo de Circunvalación	Callejón de Manzanares	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
República de Perú	República de Chile		Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Carmen	Justo Sierra	República de Guatemala	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Misioneros	Roldán	Talavera	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Santo Tomás	República del Salvador	Ramón Corona	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Museo De La Caricatura	Donceles	República de Argentina	Centro	4	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
República de Honduras	Altuna	República de Brasil	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado





SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
República de Ecuador	República Dominicana	República Dominicana	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Moneda	De la Santísima	Jesús María	Centro	2	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Emiliano Zapata	De la Santísima	Margil	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Teatro de la Ciudad	Donceles	Allende	Centro	8	Se realiza cambio de balastro	Luminario apagado
Peña y Peña	Callejón Gregorio Torres Quintero	Callejón Girón	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Donceles	República de Chile	Allende	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
República de Colombia	Callejón Girón	Rodríguez Puebla	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
República de Argentina	República de Bolivia	República de Colombia	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
República de Argentina	República de Venezuela	San Ildefonso	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Casa de los Condes de Heras y Soto	Donceles	República de Chile	Centro	3	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
República de Cuba	Eje Central	Callejón del 57	Centro	3	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
República de Perú	República de Chile	Leandro Valle	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminario apagado
			TOTAL	42		



SOS-AP | ene - oct



Perímetro A

6,154

Luminarias reparadas en PA


Perímetro B

633

Luminarias reparadas en PB



ANTIGUO BARRIO SAN PABLO DE ZOQUIAPAN



• **Calle Soledad avance de obra 70%**
Se realizan trabajos de demolición, colado de vialidad, colocación de recinto en áreas peatonales y colado de guarniciones.



• **Callejón de Lecheras avance de obra 98%**
Colocación de luminarias



• **Calle de la Santísima avance de obra 5%**
Trabajos de Demolición y canalización de instalaciones




• **Leona Vicario avance de obra 1%**
Trabajos de demolición

• **Emiliano Zapata avance de obra 0%**
Sin Intervención



VIOLETA, GALEANA Y RIVA PALACIO



- **Calle Violeta avance de obra 75%**
Se realiza colado de vialidad, colocación de recinto en áreas peatonales y colado de guarniciones.




- **Calle Riva Palacio Sur avance de obra 85%**
Esta semana se inicia colado en vialidad colado en vialidad.



- **Calle Riva Palacio Norte avance de obra 15%**
Colocación de base de concreto de relleno fluido
- **Calle Galeana Sur avance del 5%**
Trabajos de demolición
- **Calle Galeana Norte avance del 10%**
Trabajos de demolición



BARRIO DE SANTA MARÍA LA REDONDA



- **3er Callejon de San Juan de Dios avance de obra 50%**
Colocación de recinto en áreas peatonales



- **Plaza 2 de Abril avance de obra 65%**
Colado de relleno fluido, colocación de bases para postes




- **Calle Mina avance de obra 12%**
Trabajos de demolición y cimbrado de guarniciones
- Calle Santa Veracruz avance de obra 20%**
Trabajos de demolición y colado de vialidad
- **Calle Pensador Mexicano avance de obra 15%**
Trabajos de demolición y colado de guarniciones
- **Calle Mina**
Sin intervención del tramo de la calle Galeana a Eje Central
- **2do Callejón de San Juan de Dios**
Sin Intervención
- **Calle 2 de Abril**
Sin intervención




PLAZA LORETO, JARDIN DEL OBISPO Y VALERIO TRUJANO



Plaza Loreto



Jardín del Obispo



Calle Valerio Trujano



- **Calle Valerio Trujano Poniente avance de obra 90%**
Colocación de placas para jardineras



- **Calle Valerio Trujano acera Oriente avance de obra 15%**
Trabajos de demolición

- **Plaza Loreto avance de obra 11%**
Colado de relleno fluido y de guarniciones



- **Jardín del Obispo avance de obra 50%**
Colocación de bases de registros para luminarias y suministro y colocación de acabados.




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AV. HIDALGO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS


SOS-DGOIV



- **Av. Hidalgo avance de obra 15%**
Trabajo de demolición de banquetas y colado de relleno fluido en el tramo de Calle 2 de Abril a Eje Central



EJE CENTRAL



- **Eje Central acera Poniente avance de obra 3%**

Demolición de banqueta del tramo Calle 5 de mayo - Tacuba y de Tacuba- Donceles



- **Eje Central acera Oriente**

Sin intervención del tramo de Santa Veracruz a Calle Violeta



STC-METRO


Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 14/10	Quincena al 28/10	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	7 escaleras en mantenimiento	8 escaleras detenidas	12 de noviembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	1 elevadores detenidos	0 equipo con fallas	08 de noviembre



STC-METRO | feb - oct


98

Reparaciones en escaleras electromecánicas



26

Reparaciones en elevadores





CFE

Actividad	Unidad	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL	Próximo reporte
Limpieza de registros y/o desagües	Piezas	129	156	285	
Registros de robos		0	0	0	12 de noviembre
Atención a las fallas	Eventos	101	123	224	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte al 21/10	Reporte al 28/10	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	316	327	05 de noviembre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

589 registros

Filtros activos 🗲 Borrar todo

geopos: Área dibujada en el mapa
ESTATUS CONECTIVIDAD: WIFI GRATUITO_ACTIVO
ESTATUS CONECTIVIDAD: SIN WIFI

Filtros

Buscar registros... 🔍

COLONIA

- CENTRO 297
- GUERRERO 55
- ZONA CENTRO 47
- MORELOS 41
- DOCTORES 22
- EL PARQUE 17
- + Más

ALCALDIA

- CHAUTEMOC 460
- VENUSTIANO CARRANZA 128

BOTÓN

- CON BOTÓN 435
- SIN BOTÓN 131
- N/A 23

ALTAVOZ


- CON ALTAVOZ 454
- SIN ALTAVOZ 10
- N/A 23

ESTATUS CONECTIVIDAD

- WIFI GRATUITO_ACTIVO 327
- SIN WIFI 262

Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

Información Tablas Mapa Exportar A31



Compartir Incluir Wigo!

[https://datos.cdmx.gob.mx/explora/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/1d6junctiva-estatus-conectividad&geofilter/polygon={\(19.446347259159413,-95.14865011354777\),\(19.436883806715573,-95.151010457\)"}](https://datos.cdmx.gob.mx/explora/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/1d6junctiva-estatus-conectividad&geofilter/polygon={(19.446347259159413,-95.14865011354777),(19.436883806715573,-95.151010457))




ADIP | 25 jun - oct

Puntos de conexión WI-FI habilitados

327

Puntos de conexión WI-FI habilitados*

(*) de una meta de 589 puntos, representando un avance del 55.51%





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA | jun - oct

Sujetos forestales plantados

172

Sujetos forestales plantados



¿Dónde?

1. Tacuba
2. Venustiano Carranza
3. República de Uruguay
4. Mesones
5. Palma
6. Francisco I. Madero
7. 5 de mayo
8. Regina



SEDECO

MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019

Conservación y Mantenimiento de los Mercados Públicos:

Con la finalidad de fomentar la conservación y mantenimiento que propicien las mejores condiciones de seguridad, operación e higiene en los Mercados Públicos del perímetro "A" y "B" del centro histórico de la CDMX, a partir del 14 de enero al 17 de septiembre del año en curso, se les visitó un total de 30 mercados públicos.

De lo anterior, se derivó la identificación de diversas necesidades y prioridades de atención, principalmente de infraestructura, las cuales fueron informadas a las Alcaldías respectivas. Se ha recibido copia de seguimiento por parte de la Dirección de Mercados y Vías Públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc. A la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante oficio SEDECO/ACD/2019, se envió un *requerativo* solicitándole informar de las acciones realizadas, entre estas lo relativo a las diversas mercedes, que forman parte del Centro Histórico.

OTRAS NECESIDADES IDENTIFICADAS:

SEGURIDAD EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Conjuntamente con la Dirección General de Administración Operativa del CS, se está trabajando a fin de que los mercados públicos cuenten con videocámaras (circuitos cerrados) instalados al exterior y puedan ser enlazadas al C2 y C3 en caso de alguna contingencia delictiva.

A fin de valorar si los mercados que actualmente cuentan con equipos de videocámaras son compatibles para ser enlazados al C2 y/o C3. Conjuntamente con personal de la Dirección de Misión Crítica se realizaron 4 *visitas muestra*, a los mercados:

ALCALDÍA	NO. OFICIA	MERCADO	DIRECCIÓN	FECHA DE VISITA
GUSTAVO A. MADRID	003	RÍO BLANCO	COPALTEPEC DE LA LINDA ENTRE ORIENTE 10 Y ORIENTE 11, COLONIA MARTINES DE RÍO BLANCO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADRID	11-Oct-19
CUAUHTEMOC	008	SAUJAN ARCO DE DEJELÉN	ARCOS DE DEJELÉN Y LÓPEZ ENTRE LAS CONICAL Y LÓPEZ, COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	11-Oct-19
GUSTAVO A. MADRID	046	PLAZA ROSA	RELANDERÍ ENTRE NOROCCIDENTE DE LAS OLIVAS Y NOROCCIDENTE, COLONIA LA PLAZA ROSA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADRID	22-Oct-19
NEZAHUALCÓTLI	011	ANÁHUAC DONA	PLAZA ENTRE ATzacón y EL YOGUERO ALFREDO, COLONIA TLAZAPANA, DELEGACIÓN NEZAHUALCÓTLI	23-Oct-19

La finalidad fue hacer un levantamiento de datos para continuar con el proceso de documentar la condición que guardan los mercados públicos que pretenden enlazar su video vigilancia en C3.

RESTAURACIÓN DEL MURAL "INFLUENCIA DE LAS VITAMINAS" EN EL MERCADO ABELARDO L. RODRÍGUEZ:

Por parte de la Dirección General de Abasto Comercio y Distribución, mediante oficio 1609, se solicitó el apoyo financiero a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas. Se encuentra en proceso trámite del apoyo financiero.

USO Y APROVECHAMIENTO DE GRASAS Y ACEITES RESIDUALES DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL, EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

La propuesta presentada para inclusión a los LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, se encuentra en revisión del Área Jurídica de la SEDECO.

Elaboró:

Lic. Elsa Iris Ruano Salgado
JUD de Modernización e Infraestructura

Autorizó:

Lic. Alberto Borsichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo Económico de la Cadena de Abasto, Comercio y Distribución.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

ESTATUS AL 29 DE OCT. 2019

Alcaldía	Mercado	AVANCE						
		OCASO Y SERVICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EMPRESA	IMPORTE DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO	
Cuauhtémoc	San Camilito	REHABILITACIÓN	01/03/2019	21/12/2019	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO INMOBILIARIO VILALVA, S. A. DE C. V.	5,669,370.46	38.86%	20.42%
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas	REHABILITACIÓN	01/03/2019	21/12/2019	PROYECCIÓN Y DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C.V.	13,307,966.68	30.42%	1.57%
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	REHABILITACIÓN	30/07/2019	21/12/2019	DESARROLLO E INGENIERÍA DE OBRAS CIVILES, S. A. DE C.V.	32,346,718.04	19.73%	5.01%

NOTA:

El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Elaboró: Lic. Elsa Ma. Rueda Salgado

J.U.D. de Modernización

Autorizó: Lic. Alberto Benichaga Mombrito

Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDECO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y
DISTRIBUCIÓN

Obra de restitución y reconstrucción de mercados (siniestrados por incendio en febrero 2013)

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	Reubicación de locatarios	Del 16 al 29 de octubre del 2019	<p>En coordinación con la Alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno y SEDECO, se continúan realizando MESAS DE DIÁLOGO con representaciones y la comisión del mercado de la zona afectada para la distribución de locales en las carpas de la reubicación temporal.</p> <p>Estatus actual:</p> <p>Se encuentran 120 acuerdos de reubicación en firma. Se han reubicado alrededor de 150 locatarios del Mercado Nave Mayor en su 1ra. etapa de desocupación. En carpas con una capacidad de 280 locales. Siguen en proceso de reacondo y reubicación</p>
Venustiano Carranza	Merced Banquetón	109			


Elaboró: M. Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización

Autorizó: Lic. Alberto Birrichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.



C5

Grafiti – robo de cable y/o tapas y coladeras de junio al 13 de octubre





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 27 de octubre de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



I. NOTAS METODOLOGICAS

- Los datos se obtuvieron de la base ECHO, con incidentes con fecha de inicio del 5 de diciembre de 2018 al 27 de octubre de 2019.
- Se consideran los incidentes con código de cierre afirmativo y negativo.
- Los submotivos incluidos en el reporte son Robo-Cable, Robo-Bienes Gubernamentales y Administrativos-Grafitis.
- Los robos de coladeras se identifican mediante lectura de comentarios de los incidentes de Robo-Bienes Gubernamentales.
- Robo-Cable y Robo-Bienes Gubernamentales fueron unificadas en: "Robo de cable y/o coladera".


II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

Colonia	Pinta de Grafiti					Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	3er trimestre 2019	Octubre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	15	8	22	5	53	69%
Doctores	0	2	3	3	1	9	12%
Penitenciaría	0	1	1	1	0	3	4%
Guerrero	0	1	1	1	0	3	4%
Juárez	0	1	0	2	0	3	4%
El Parque	1	0	0	0	0	1	1%
Morelos	0	1	0	0	0	1	1%
Obrera	1	0	0	0	0	1	1%
Tránsito	1	0	0	0	0	1	1%
Roma Norte	0	0	1	0	0	1	1%
Candelaria de los Ríos	0	0	0	0	1	1	1%
Merced Balbuena	0	0	0	0	0	0	0%
Total	6	21	14	28	7	77	100%

Colonia	Robo de Cables o Coladeras					Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	3er trimestre 2019	Octubre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	3	5	6	1	15	56%
Guerrero	2	1	0	1	0	4	15%
Doctores	0	1	2	0	0	3	11%
Merced Balbuena	0	0	1	1	0	2	7%
Penitenciaría	0	0	0	1	0	1	4%
Candelaria de los Ríos	0	0	1	0	0	1	4%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0%
Morelos	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0%
Tránsito	0	0	0	0	1	1	4%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2	5	9	8	2	27	100%

En total se registraron 104 incidentes, 77 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 27 corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 69% de los incidentes analizados.



- Perímetro A
- Perímetro B
- Robo de cable o coladera
- Pinta de grafiti



Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 27 de octubre de 2019.



II. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA Y DÍA DE LA SEMANA

	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		5	5	
01:00		6	7	
02:00		3	18	
03:00		5	8	
04:00		7	4	
05:00		2	1	
06:00		1		
07:00		1	1	
08:00			3	
09:00				
10:00				
11:00		1	1	
12:00		1		
13:00		1	1	
14:00			1	
15:00			1	
16:00			4	
17:00			2	
18:00			1	
19:00				
20:00			2	
21:00	1		1	
22:00		1	3	1
23:00		2	2	

Porcentaje de Incidentes



Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **viernes y domingo**.

El día **miércoles** muestra una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 27 de octubre de 2019.

C5 / DGGE / DGIE / SDDE



C5



III. SÍNTESIS

- De los dos grupos de incidentes observados, 74% corresponden a pinta de grafitis, mientras 26% a robo de cable o coladera.
- La mayor zona de incidencia se ubica al sur poniente del perímetro A para pinta de grafitis y al poniente del perímetro B para robo de coladeras y cables.
- Los incidentes relacionados con pintas de grafitis y robo de coladeras y cables fueron reportados en el 62.5% de los casos por llamada al 911. Los incidentes detectados por cámara representan el 32.7% del total, mientras que el botón de auxilio y el radio se encuentran como las opciones menos utilizadas para reportar estos delitos, pues sólo han registrado dos y tres incidentes, respectivamente.
- Al observar la distribución de los incidentes de acuerdo al medio y la hora en que fueron reportados, se aprecia que en su mayoría estos incidentes se reportan en un horario de entre las 0:00 y las 05:00 horas del día. Asimismo, se aprecia que 63% de los incidentes reportados por llamadas al 911 ocurrieron entre las doce y las cuatro de la mañana.
- La mayoría de los incidentes se registraron en viernes y domingo, siendo el miércoles el día con menor registro de los mismos.





PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 14 al 21/10	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	29 de octubre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/26292/10-2019	15/10/2019 9 18:09	Robo de objetos		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	MANIFIESTA DENUNCIANTE QUE SUSTRAJERON EL MEDIDOR DE AGUA DE SU DOMICILIO




PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 22 al 28/10	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	5 de noviembre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-2/UI-2SD/12793/10-2019	23/10/2019 9 18:31	Robo de objetos		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 8	"SE DA CUENTA DEL ROBO DEL MEDIDOR DE AGUA *ALCALDIA CUAUHTEMOC Y/O SECRETARIA DE AGUA DE LA CIUDAD DE MEXICO"

PGJ

Histórico de carpetas de investigación por robo de elementos de enero a octubre






SSC – SCT – DSOT (Tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 01 al 14 de octubre	Del 15 al 28 de octubre	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	29	10	12 de noviembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		73	92	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		1	2	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		5	3	



SSC – SCT – DSOT (Tránsito)

Mantenimiento a Semáforos y Cámaras



- Número de semáforos con mantenimiento preventivo
- Número de semáforos con mantenimiento correctivo por falla
- Número de cámaras con mantenimiento preventivo
- Número de cámaras con mantenimiento correctivo por falla



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Matriz de seguimiento a turnos Enero a Octubre



Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	26	3	29
ADIP	1		1
Al. Cuauhtémoc	11	4	15
Al. Venustiano Carranza	5	1	6
C5	6	1	7
CFE	5	1	6
ILIFE	1		1
INAH	3		3
Metrobús	1		1
PGJ	3		3
SACMEX	5	2	7
SEDEMA	5	1	6
SEMOVI	1		1
SGIRPC	1	2	3
SOS-AP	3	1	4
SOS-DGOIV	3	1	4
SOS-DGSUS	2		2
SSC	8		8
STC-METRO	1		1
TELMEX	3		3
Tránsito	4		4
Total general	98	17	115



TURNOS NUEVOS

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
28-10-19	ACH	Reforzar el acompañamiento y presencia en las zonas de obra, compartiendo calendarización de trabajos, iluminación y habilitación de pasos peatonales provisionales bien señalizados	SOS-DGOIV	proceso		
28-10-19	ACH	Plantación de árboles en Victoria	SEDEMA	proceso	29-10-19	Se comparte diagnóstico de la posible cantidad de sujetos forestales para evaluación de SEDEMA
28-10-19	ACH	Reunión con vecinos de la zona de Santa María la Redonda para resolver tema de suministro de Agua Potable	SACMEX	proceso	30-10-19	Ya se cuenta con el dictamen de diagnóstico elaborado por el SACMEX Fecha propuesta miércoles 30 de octubre a las 18:00 hrs



TURNOS ATENDIDOS

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
15/10/2019	Subsecretaría de Contro de Tránsito-Semáforos	Comparta información del proyecto Trolebici para hacer una revisión en el ancho de los carriles.	SEMOVI	Atendido	15/10/2019	



TURNOS EN PROCESO

De enero a octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
25/06/2019	ACH	Envíen listado de sus puntos rojos de robo de cable, de tapas y coladeras	Al. Cuauhtémoc	Proceso		Se pidió a la dependencia envíe listado
20/08/2019	PAOT	Realice visita de verificación al inmueble ubicado en Donceles 52.	SGIRPC	Proceso		Se atiende en la semana del 26 al 30 de agosto
18/09/2019	PROSOC	Solicita la conexión a la red principal de drenaje de las unidades habitacionales que lo requieren.	SACMEX	Proceso		
18/09/2019	PROSOC	Realice revisión de áreas verdes en las unidades habitacionales y evalúe si se puedan incluir en la estrategia del Reto Verde.	SEDEMA	Proceso		
18/09/2019	SEDECO	Solicite a la Alcaldía Venustiano Carranza, proporcione la información del seguimiento de necesidades y prioridades detectadas en las visitas a los mercados de la Alcaldía Venustiano Carranza realizadas por SEDECO.	ACH	Proceso		Maestra realizará la petición personalmente
18/09/2019	CFE	De seguimiento a la notificación de ajuste en varios puntos de medición por las fiestas patrias.	SOS-AP	Proceso	14/10/2019	
19/09/2019	FCH	Se reponga el pavimento lo antes posible en República de Perú 99	CFE	Proceso	18/10/2019	A menos de 50 metros existe otra obra de CFE que se dejó abierta desde hace tres semanas.
23/09/2019	VIPP	Verificación de bocinas con falla en el Macrosimulacro	C5	Proceso	01/10/2019	De un total de 24 cámaras, 13 no funcionó la alerta sísmica, ya se está trabajando con un ticket por parte del área de Tecnologías de C-5 y 11 más es por falta de volumen, también ya se generó el ticket para que se le dé solución



TURNOS EN PROCESO

De enero a octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
01/10/2019	PROSOC	Realice una evaluación de riesgo en el predio ubicado en Héroes 54, que colinda con el predio de Violeta 54, pues presenta vegetación en el muro colindante poniente	Al. Cuauhtémoc	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	SGIRPC	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	Al. Cuauhtémoc	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	Al. Venustiano Carranza	Proceso		
01/10/2019	TELMEX	Apoye para obtener permiso exprés y coordinarse para reparar banquetta levantada donde se ubica una de sus tiendas, frente a Bellas Artes	ACH	Proceso	14/10/2019	Se envía oficio a Alcaldía para solicitar facilidades de rompimiento de banquetta
01/10/2019	ACH	Proporciones listado de establecimientos generadores de grasa para que SEDEMA realice visita de verificación	Al. Cuauhtémoc	Proceso		
15/10/2019	SOS-AP	Apoye para que se den facilidades para dar mantenimiento a luminarias de piso en Madero	ACH	Proceso		



Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 28 de octubre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,113	22	2	1,137
Al. Cuauhtémoc	22	26	2	50
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	86	61	9	156
CUS		2		2
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	93	32	3	128
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	87	12	1	100
SOS-DGOIV	8	20		28
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	43	2	2	47
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	25	2		27
Total general	1,487	191	22	1,700



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
15/10/2018	Falla en alumbrado público	VALERIO TRUJANO						SOS-0601V	Atendida	15/10/2018	
16/10/2018	Atención a sujetos forestales	REPUBLICA DE PERU		EJE CENTRAL (LÁZARO CÁRDENAS)	Esquina			A. Cueshtimoc	Atendida		
18/10/2018	Retiro de caseta telefónica	DONCELES		TACUSA				TELMEX	Atendida	21/10/2018	
18/10/2018	Falta tapa de coladera	SAN JERÓNIMO		5 DE FEBRERO				AQH	Atendida		



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
19/10/2019	Falla en alumbrado público	FRANCISCO I. MADERO						SCG-AP	Atendido	19/10/2019	
21/10/2019	Falla en alumbrado público	REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ALLENDE				SCG-AP	Atendido	21/10/2019	
21/10/2019	Falla en alumbrado público	DONCELES	ALLENDE	REPÚBLICA DE CHILE				SCG-AP	Atendido	21/10/2019	



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	V. CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
22/10/2019	Falta tapa de coladera	JUSTO SIERRA	REPÚBLICA DE ARGENTINA	DEL CARMEN				SACHEX	Atendido	22/10/2019	
22/10/2019	Fleca metálica fuera de lugar	REPÚBLICA DEL SALVADOR			No. 17			ACh	Atendido		
22/10/2019	Falta tapa de coladera	JUSTO SIERRA	LORETO	DEL CARMEN	No. 72			SACHEX	Atendido	24/10/2019	
22/10/2019	Falta tapa de registro de TELMEX	DEL CARMEN	REPÚBLICA DE GUATEMALA		esquina			TELMEX	Atendido	24/10/2019	



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLES	V. CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATISRE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
23/10/2019	Falta rejilla Inyep	REPÚBLICA DE GUATEMALA	LEONA VICARIO		Escuina			CPE	Atendido	24/10/2019	
23/10/2019	Falla de alumbrado público	REPÚBLICA DE URUGUAY	6 DE FEBRERO	ISABEL LA CATOLICA				SOS-AP	Atendido	23/10/2019	
24/10/2019	Falta tapa de registro	EMILIANO ZAPATA	NABEL		Escuina			CPE	Atendido	24/10/2019	
24/10/2019	Desazolve	DEL CARMEN			A la altura del NOA			SACHET	Atendido	24/10/2019	DESAZOLVE DE 50 ML. DE 1 COLADERA Y 1 REJILLA DE PISO



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
24/10/2019	Banqueta en mal estado por posibles reparaciones	EMILIANO ZAPATA	EJE I ORIENTE (ANILLO DE CIRCVNALACION)		Esquite			Al. Cushtémoc	Atendido	25/10/2019	
24/10/2019	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE PERU	ALLENDE		Esquite			TELNEX	Atendido	25/10/2019	
24/10/2019	Falta de alumbrado público				PLAZA SANTO DOMINGO Y PORTALES			ACH	Atendido	25/10/2019	Se reparó fotocelda



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS URGENTES FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
10/05/2019	Tapa de bóveda deteriorada	TACUBA	Plaza Tolsá - Frente a los girasoles		CFE	Pendiente		
29/07/2019	Tapa CFE mal estado	TACUBA	Esquina Filomeno Mata		CFE	Pendiente		Reportada desde el 01 de Enero



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS URGENTES FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. Cuauhtémoc



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
25/09/2019	Desazolve	5 DE FEBRERO	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	NEZAHUALCÓYOTL	No. 115		Al. Cuauhtémoc	Pendiente		Colapso por insuficiencia de drenaje



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS URGENTES FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
23/10/2019	Cajas de válvulas dañadas	16 DE SEPTIEMBRE	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN		esquina		SACMEX	Pendiente		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS URGENTES FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS-DGOIV



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
01/10/2019	Bache sobre ciclovia	REFORMA			Frente al No. 37 SAT		SOS-DGOIV	Pendiente



INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
15/10/2019	Falta tipo de registro	REPÚBLICA DE PERU		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	Casi esquina			TELMEX	Proceso		



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	V. CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
15/10/2019	Reparación de banquetá	REPÚBLICA DE PERÚ		REPÚBLICA DE BRASIL	Erosión			CFE	Pendiente		
15/10/2019	Reparación de banquetá	PALMA			Frente al No. 415			AL Cuadrémoc	Pendiente		
15/10/2019	Atención a sujetos forestales	PLAZA GARDALDI			del lado de San Cemilto			SEDICHA	Pendiente		
17/10/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	PEDRO MORENO		RIVA PALACIO				CFE	Pendiente		
17/10/2019	Sobrecalentamiento de la banquetá y emisión de humo	HHNA		GALEANA	Erosión			CFE	Pendiente		
17/10/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	2 DE ABRIL	SANTA VERACRUZ	PONGADOR MEXICANO				CFE	Pendiente		
17/10/2019	Falla en suministro de energía eléctrica	MARGE			No. 30			CFE	Pendiente		No. De reporte CFE H332432005



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
18/10/2019	Colocación de tapa	CORREO MAYOR		SAN JERÓNIMO				CPE	Pendiente	25/10/2019	Se reemplazó la tapa plástica por una metálica, además se retiró escombros y basura EL 25 DE OCTUBRE para el 26 de Octubre la tapa se removió
18/10/2019	Caja de vehículos en mal estado	PALMA		DONCELES	Esquina			SACHEX	Pendiente		
22/10/2019	Repositorio de TELMEX en mal estado	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	5 DE FEBRERO		Esquina			TELMEX	Pendiente		
22/10/2019	Benqueta en mal estado	5 DE FEBRERO						Al Causalitímico	Pendiente		



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACION	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCION	OBSERVACIONES
22/10/2019	Benquiste en mal estado	NEZAHUALCÓYOTL						Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
22/10/2019	Placa movida, posible intervención de SACMEX	REPÚBLICA DEL SALVADOR	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ALDAMO	Nº. 17 ACERA SUR			SACMEX	Pendiente		ACH acomodó la placa metálica, se observa lo que parece corresponder a un drenaje. Se reportó a SACMEX.
22/10/2019	Cinta estética dañada	SAN PABLO	EJE I ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)		aceras			TELMEX	Pendiente		El peso del metrobús dañó las tapas de registro de TELMEX, la cinta estética que las rodea está dañada.



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
25/10/2019	Falta tapa de registro CPE	PEORO MORENO	DALENA		esquina			CPE	Pendiente		
25/10/2019	Cajas de válvulas dañadas	16 DE SEPTIEMBRE	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN		esquina			SACHEX	Pendiente		
22/10/2019	Luminarias en parque Vizcaíno				Parque Vizcaíno			Al Cuauhtémoc	Pendiente		Solemente funcionan la mitad de las luminarias. Se vuelve a reportar el 26 de octubre
25/10/2019	Reposición de tapa de registro en mal estado				PLAZA DE LA REPUBLICA PRENTE AL PRONTON			Al Cuauhtémoc	Pendiente		
24/10/2019	Revelar tapa de pozo de visita	PALMA	DONCELES		Esquina			CPE	Pendiente		ACH se encarga de aproche y concreto estampado



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 15 al 28 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
24/10/2019	Tapa metálica suelta	EJE CENTRAL (LAZARO CARDENAS)	VIZCAÍNAS		Esquina			CG	Pendiente		



Un litro de aceite contamina
1000 LITROS DE AGUA



Crea piedras de
grasa en drenaje



Provoca
inundaciones

LLEVA TU ACEITE USADO AL MERCADO 2 DE ABRIL

Desde el 5 de noviembre del 2019 habrá un punto de recolección de aceite doméstico usado te invitamos a la apertura a las 12 horas **NO FALTES**

TIRAR ACEITE EN EL DRENAJE ESTÁ PROHIBIDO*

1. Obstruye las tuberías al crear piedras de grasa
2. Genera malos olores
3. Daña el suelo y la vegetación
4. Ensucia cuerpos de agua

¿CÓMO ENVASAR EL ACEITE USADO?

- Colócalo en un recipiente de plástico transparente con tapa
- No uses envases de residuos tóxicos como cloro o amoníaco
- Acumula de forma temporal hasta llenar una o dos botellas
- Ve al Mercado 2 de abril (2 de abril esquina Pensador Mexicano) a depositar al contenedor

* NORMA NADP012-AMBT-2018

EL MERCADO 2 DE ABRIL ASUME SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de transmisión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

12 de noviembre de 2019

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo