



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



## MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Reporte del 12-18 de noviembre

## 20 de noviembre de 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

### Reportes

Turnos e incidencias urbanas



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 11/11	Semana al 18/11	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,015 m3	1,036 m3	26 de noviembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,510 m3	2,409 m3	26 de noviembre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	33	25	26 de noviembre



# ACH | Eliminación de grafiti

**99**

**m<sup>2</sup> totales**

\*La mayoría son reincidencias

- calles atendidas **37**
- cortinas metálicas **11**
- fachadas **6**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO  
HISTÓRICO

# Eliminación de grafiti en cantera

**No se retiro grafiti sobre cantera esta semana**

Se han limpiado  
**1,332 m<sup>2</sup>**

Se inició en  
inmuebles que no  
son catalogados con  
**gel desincrustante.**



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Proceso



Proceso



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

**San Jerónimo**

**Allende**

**Bolívar**

**Palma**

**20 de Noviembre**

**Pino Suárez**

**Tacuba**

**Venustiano Carranza**

**Plaza Alhóndiga**

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de 3 tapas de registro** en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **reparación de tapa de registro** en Allende entre Donceles y Tacuba, **reparación de tapa de registro** en Allende y Cuba, **reparación de tapa de registro** en Allende y Tacuba, **reparación de 03 bolardos** en Bolívar y San Jerónimo, **reparación de guarnición** en San Jerónimo entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, **reparación de guarnición y de arriate** en Palma entre 5 de Mayo y Madero, **reparación de banqueteta y registro** en Pino Suárez entre Mesones y Regina, **reparación de arriate (2), guarnición (2), banqueteta (3), registro**, en Palma entre 5 de Mayo y Tacuba, **reparación de arriate** en Venustiano Carranza entre Palma y 5 de Febrero, **desasolve de registro y desalojo de agua de fuente** en la Plaza Alhóndiga.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





# Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 11/11	Semana al 18/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	5	7	26 de noviembre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Semanal	523.6 m3	492.8 m3	26 de noviembre	Se recolectaron <b>32</b> toneladas diariamente de Residuos Sólidos



# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
F C DE CINTURA	PEÑA Y PEÑA	BERRIOZABAL	MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL NEGRETE	TAPICERIA	CURTIDURIA	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
CIRCUNVALACION	FELIPE BERRIOZABAL	COSTA RICA	MORELOS I	1	RECONEXION
PLOMEROS	JARCIERIA		MORELOS I	1	MANTENIMIENTO
JARDINEROS 6	F C DE CINTURA	AV. DEL TRABAJO	MORELOS I	2	MANTENIMIENTO
VIDAL ALCOCER 54	FELIPE BERRIOZABAL	PEÑA Y PEÑA	MORELOS I	1	RECONEXION
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	




# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	0.6	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.9	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.3	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.9	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.3	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9



# Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1



Montón Tradicional



Recolección de cascajo





## SOS – Alumbrado Público

<b>Tema</b>	<b>Indicador</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Semana al 11/11</b>	<b>Semana al 18/11</b>	<b>Próximo reporte</b>
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	67	113	26 de noviembre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	0	0	26 de noviembre



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Corregidora	Academia	Jesús María	CENTRO	24	Restablecer Breaker	CIRCUITO APAGADO
Moneda	Lic. Verdad	Correo Mayor	CENTRO	22	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
Fray Pedro de Gante	16 de Septiembre	Francisco I. Madero	CENTRO	10	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
San Ildefonso	República de Argentina	Carmen	CENTRO	4	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Corregidora	José Pino Suárez	Correo Mayor	CENTRO	4	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Corregidora	Erasmus Castellanos	Correo Mayor	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Catedral Metropolitana	Seminario	Monte de Piedad	CENTRO	8	Restablecer Breaker	CIRCUITO APAGADO
Donceles	República de Brasil	República de Argentina	CENTRO	12	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl	Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Correo Mayor	Soledad	Moneda	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Jesús María	Emiliano Zapata	República de Guatemala	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Manzanares	Manzanares	Corregidora 2o. Callejón	CENTRO	4	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Manzanares	Santo Tomás	3er. Callejón de Manzanares	CENTRO	10	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
Donceles	Palma Norte	República de Brasil	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Comonfort	República de Honduras	República de Paraguay	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Perú	M. Rodríguez del Toro Lazarín	República de Perú	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Roldán	Misioneros	Ramón Corona	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
5 de Febrero	República del Salvador	República de Uruguay	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Jesús María	Venustiano Carranza	Corregidora	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Mixcalco	San Antonio Tomatlán	Gral. Miguel Alemán 2do. Callejón	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Jesús María	Corregidora	Soledad	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Uruguay	Talavera	Jesús María	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Mesones	Correo Mayor	José María Pino Suárez	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
San Jerónimo	5 de Febrero	20 de Noviembre	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
			<b>TOTAL</b>	<b>113</b>		



# ADIP

<b>Tema</b>	<b>Indicador</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Semana al 11/11</b>	<b>Semana al 18/11</b>	<b>Próximo reporte</b>
Conectividad e infraestructura de telecomunicaciones	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base 589)	Quincenal	<b>366</b>	<b>366</b>	26 de noviembre



# ADIP

589 registros

## Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

Filtros activos [Borrar todo](#)

- geopoint Área dibujada en el mapa
- ESTATUS CONECTIVIDAD WIFI
- GRATUITO\_ACTIVO
- ESTATUS CONECTIVIDAD SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...


- COLONIA
- CENTRO 297
  - GUERRERO 55
  - ZONA CENTRO 47
  - MORELOS 41
  - DOCTORES 22
  - EL PARQUE 17
  - > Más

- ALCALDIA
- CUAUHTEMOC 460
  - VENUSTIANO CARRANZA 129

- BOTON
- CON BOTON 435
  - SIN BOTON 131
  - N/A 23

- ALTAVOZ
- CON ALTAVOZ 454
  - SIN ALTAVOZ 112
  - N/A 23

- ESTATUS CONECTIVIDAD
- WIFI GRATUITO\_ACTIVO 354
  - SIN WIFI 235





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# C5

<b>Tema</b>	<b>Línea base</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Semana al 18/11</b>	<b>Próximo reporte</b>
Cámaras de video- vigilancia	No. cámaras con falla o intermitencia	Semanal	31	26 de noviembre



# PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 18/11	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	26 de noviembre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-6/UI-3SD/15800/11-2019	14/11/2019	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	EL DIA DE AYER SE DA CUENTA QUE NO ESTABA EL MEDIDOR DE AGUA, IGNORANDO EN QUE MOMENTO SE LO ROBARON



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Orden del día

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**



## Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	28	3		31
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	12	4	1	17
Al. Venustiano Carranza	5	1	1	7
C5	6	1		7
CFE	6		1	7
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	3			3
SACMEX	9			9
SEDEMA	5	4		9
SEMOVI	1			1
SGIRPC	1			1
SOS-AP	4	1		5
SOS-DGOIV	6	3		9
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	4			4
<b>Total general</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>130</b>



## Turnos atendidos Del 12 al 18 de noviembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-132	12/11/2019	Metrobús	Se realice el reforzamiento de la rampa y barandal de la estación provisional Bellas Artes	SOS-DGOIV	Atendido	14/11/2019	Se realizó el reforzamiento
TCH-136	12/11/2019	SEDEMA	Solicita apoyo con el riego de las jardineras de Regina	ACH	Atendido		Se realizó el riego los días jueves 14, viernes 15 y martes 19 de noviembre
TCH-140	12/11/2019	SACMEX	Enviar oficio al área jurídica del SACMEX para que denuncie robo de infraestructura de la red de drenaje e hidráulica	ACH	Atendido	12/11/2019	Se envió oficio ACH/DEPPMCCH/338/2019 dirigido al Lic. Raúl Othón San Martín Silva



## Turnos en proceso

Del 12 al 18 de noviembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-134	12/11/2019	SOS-AP	Se habilite iluminación provisional en la obra de Eje Central Oriente	SOS-DGOIV	Proceso		Se realizó recorrido con SOS-AP para identificar posibles puntos de afectación el jueves 14 de noviembre.  Sin embargo ese mismo día en la noche aun no se atiende la iluminación
TCH-135	12/11/2019	ACH	Realizar recorrido para verificar Programa de desvíos y colocación de señalamiento en zona de obra: Santa María la Redonda y Antigua Merced	SOS-DGOIV	Proceso	19/11/2019	Se realizará recorrido el día martes 19 de noviembre a las 12:00 pm en Santa María la Redonda y a las 2:00 pm en la Antigua Merced
TCH-137	12/11/2019	Metrobús	Reforestación de jardineras sobre la línea 4	SEDEMA	Proceso	21/11/2019	Se llevó a cabo reunión con SEDEMA para definir alcances de la reforestación



# Turnos pendientes

Del 12 al 18 de noviembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-133	12/11/2019	SOS-DGOIV	Comparta el programa de poda y reforestación que la Alcaldía realizará en calles que se están interviniendo en Santa María la Redonda	Al. Cuauhtémoc	Pendiente		



## Matriz de seguimiento a Incidencias del 01 de enero al 18 de noviembre



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	1,264	22	2	1,288
Al. Cuauhtémoc	23	30	2	55
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2	1		3
CFE	95	73	9	177
CIS		2		2
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	94	46	3	143
SEDEMA		1	2	3
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	110	15		125
SOS-DGOIV	12	19		31
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		7		7
STC-METRO	3			3
TELMEX	47	7	2	56
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	30	4		34
<b>Total general</b>	<b>1,685</b>	<b>232</b>	<b>21</b>	<b>1,938</b>



# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 12 al 18 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
13/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en alumbrado público	LAS CRUCES	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PABLO				SOS-AP	Atendido
14/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Retiro de escombros	LEONA VICARIO	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLAN	No. 24			SOS-DGOIV	Atendido
14/11/2019	Al. Cuauhtémoc	Falla en alumbrado público	ROLDÁN	REPÚBLICA DE URUGUAY	REPÚBLICA DEL SALVADOR				SOS-AP	Atendido
17/11/2019	ACH	Falla en alumbrado público	ISABEL LA CATÓLICA	MESONES	REPÚBLICA DEL SALVADOR				SOS-AP	Atendido



# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 12 al 18 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
12/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Coladera sin tapa	DONCELES	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE ARGENTINA	Acera sur frente a la salida del estacionamiento del Hotel Catedral No. 95			SACMEX	Pendiente
12/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta de agua potable	LEONA VICARIO	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLAN	No.24			SACMEX	Pendiente
13/11/2019	ACH	Desazolve	ALHÓNDIGA	SOLEDAD	CORREGIDORA				SACMEX	Pendiente
14/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE CHILE		REPÚBLICA DE HONDURAS	Esquina en el No.70 en la Plaza de la Novia			CFE	Pendiente
14/11/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Falta tapa de coladera	DONCELES		REPUBLICA DE BRASIL	Esquina			SACMEX	Pendiente
15/11/2019	ACH	Tapa de registro dañada	CORREO MAYOR		MONEDA	Esquina			CFE	Pendiente



# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 12 al 18 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
15/11/2019	ACH	Retiro de cable de fibra óptica	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN			Frente al edificio virreinal de gobierno			TELMEX	Pendiente
15/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Tubo de agua potable roto	SANTA VERACRUZ			Frente al No. 47			SACMEX	Pendiente
15/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en alumbrado público	PENSADOR MEXICANO		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)				Al. Cuauhtémoc	Pendiente
16/11/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro rota	CORREO MAYOR		MONEDA				TELMEX	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 12 al 18 de noviembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
16/11/2019	VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Poda de árboles	JOSE MARÍA IZAZAGA						SOS-DGSUS	Pendiente
16/11/2019	VIPP 7 Vizcainas Corredor Cultural Regina	Falla en alumbrado público	JOSE MARÍA IZAZAGA						SOS-AP	Pendiente
17/11/2019	ACH	Falta tapa de bóveda	ARTÍCULO 123		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	Esquina			CFE	Pendiente
17/11/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en suministro de energía eléctrica	GALEANA	VIOLETA	MINA	No. 20			CFE	Pendiente



# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 12 al 18 de noviembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
17/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Poste de alumbrado derribado	REPÚBLICA DE HONDURAS		INCAS	Esquina			Al. Cuauhtémoc	Pendiente
18/11/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE PERÚ			No. 56			CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

Martes 26 de noviembre

## A las 10:30 horas