



# MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Contenido

- Reportes
- Turnos
- Incidencias urbanas



# ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/08	Semana al 26/08	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	1,102 M3	1,086 m3	02 de septiembre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,195 M3	2,465 m3	
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	8	138	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Eliminación de grafiti

**Calles atendidas: 34**

**Cortinas metálicas: 12**

**Fachadas: 68**

**M<sup>2</sup> totales: 368**

**\*La mayoría son reincidencias**

82

M<sup>2</sup>

de cortinas



109

M<sup>2</sup>

de fachadas



177

M<sup>2</sup>

Retiro con gel





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## Eliminación de grafiti en cantera


**TACUBA, 5 DE MAYO, MOTOLINIA, PALMA, BOLÍVAR, ISABEL LA CATÓLICA, REPÚBLICA DE CHILE**

- Se trabajó en inmuebles que no son catalogados con gel desincrustante

**551**  
m<sup>2</sup> de  
grafiti  
eliminado



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## ACH | obras menores

- Se realizaron trabajos en las calles **República de Brasil en diferentes tramos, República de Colombia, República de Venezuela**
- Los trabajos realizados consistieron en **reparación de banquetas, registros, guarniciones y retiro de tocón**
- También se realizó el **levantamiento de piezas sueltas y colocación** nuevamente **de 300 piezas de basaltin** en la calle San Ildefonso, en Moneda y Primo de Verdad
- **Se repusieron dos piezas de dren y se retiraron 515 puntas de espárragos** en República de El Salvador.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



# Dirección General de Agua Potable

## SACMEX



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

El SACMEX concluyó el

**100%**  
**de los trabajos**  
**en la Antigua**  
**Merced\***

(\*) restitución de tubería de  
agua potable y drenaje

En las siguientes calles:

- **Calle Leona Vicario**

entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad

- **Calle Soledad**

entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO







## AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.






Tubería Existente		1108.00 m.	Avance Reprograma	88.80 %
Tubería Instalada		825.00 m.	Avance Real	83.80 %



## DRENAJE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Tubería Existente		852.00 m.	Avance Reprograma	88.80 %
Tubería Instalada		604.80 m.	Avance Real	83.80 %





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



## AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de Agua Potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de Drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Tubería Existente		1217.00 m.	Avance Reprograma	71.38 %
Tubería Instalada		964.8 m.	Avance Real	73.14 %



## DRENAJE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Tubería Existente		1268.00 m.	Avance Reprograma	71.38 %	P.D.	Perforación direccional
Tubería Instalada		868.91 m.	Avance Real	73.14 %	E.C.A	Excavación a cielo abierto



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/08	Semana al 26/08	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en el PB de VC	Semanal	77	0	02 de septiembre	No se llevaron a cabo acciones de mantenimiento de alumbrado
Tiraderos clandestinos	Número de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos en el PB de VC	Semanal	26 (462 m <sup>3</sup> )	26 (477.4 m <sup>3</sup> )		Se recolectaron 31 toneladas diarias de Residuos Sólidos



# Alc. Venustiano Carranza

## Reporte de tiraderos clandestinos


RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



# Alc. Venustiano Carranza

## Reporte de tiraderos clandestinos



Montón Tradicional



Recolección de cascajo





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 19/08	Semana al 26/08	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro A del CH PDLs	Semanal	90	54	02 de septiembre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro B del CH PDLs	Semanal	70	01	





# SOS-Alumbrado Público

## Reporte de luminarias reparadas en PA

### REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTORICO PERIMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	Av. Hidalgo	Av. Juárez	CENTRO	5	SE RESTABLECE ITM	CIRCUITO APAGADO
Mesones	Correo Mayor	José Maria Pino Suarez	CENTRO	14	SE RESTABLECE ITM	CIRCUITO APAGADO
Corregidora	Alhóndiga	Jesús María	CENTRO	22	SE RESTABLECE ITM	CIRCUITO APAGADO
Academia	Soledad	Corregidora	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARA	CIRCUITO APAGADO
Callejón Lecherías	Alhóndiga	Anillo de Circunvalación	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
San Marcos	Emiliano Zapata	República de Guatemala	CENTRO	5	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
AV. AVENIDA JUÁREZ	López	Eje Central Lázaro Cardenas	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	Venustiano Carranza	República de Uruguay	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXOÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
SAN JERÓNIMO	Correo Mayor	José Ma. Pino Suárez	CENTRO	1	SE CAMBIA BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
República de Perú	Allende	República de Chile	CENTRO	3	SE CAMBIA BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
			<b>TOTAL</b>	<b>54</b>		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-Alumbrado Público

## Reporte de luminarias reparadas en PB

### REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTORICO PERIMETRO B

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
San Antonio Tomatlán	Anillo de Circunvalación	Callejón de Mixcalco	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		



# ADIP

Tema	Línea base	Periodicidad	Reporte al 12/08	Reporte al 26/08	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	184	205	03 de septiembre



# ADIP

589 registros

Filtros activos ✔ Borrar todo

geopoint Área dibujada en el mapa  
 ESTATUS CONECTIVIDAD WIFI  
 GRATUITO\_ACTIVADO  
 ESTATUS CONECTIVIDAD SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...

COLONIA

- CENTRO 297
- GUERRERO 55
- ZONA CENTRO 47
- MORELOS 41
- DOCTORES 22
- EL PARQUE 17
- > Más

ALCALDIA

- CUAUHTEMOC 460
- VENUSTIANO CARRANZA 129

BOTON

- CON BOTON 435
- SIN BOTON 131
- N/A 23

ALTAVOZ

- CON ALTAVOZ 454
- SIN ALTAVOZ 112
- N/A 23


ESTATUS CONECTIVIDAD

- SIN WIFI 384
- WIFI GRATUITO\_ACTIVADO 205

## Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)

[Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Email](#)

Información Tabla Mapa Exportar API





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## C5

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 26/08	Próximo reporte
Cámaras de video-vigilancia	Número de cámaras con falla o intermitencia	Semanal	20	03 de septiembre



# INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 14 al 25 de agosto de 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS




# I. NOTAS METODOLÓGICAS

---

- Los datos se obtuvieron de la base ECHO, con incidentes con fecha de inicio del 14 al 25 de agosto de 2019.
- Se consideran los incidentes con código de cierre afirmativo y negativo.
- Los submotivos incluidos en el reporte son Robo-Cable, Robo-Bienes Gubernamentales y Administrativos-Grafitis.
- Los robos de coladeras se identifican mediante lectura de comentarios de los incidentes de Robo-Bienes Gubernamentales.
- Robo-Cable y Robo-Bienes Gubernamentales fueron unificadas en: “Robo de cable y/o coladera”.



## II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS



- Perímetro A
- Perímetro B
- Robo de cable o coladera
- Pinta de grafiti

En total se registraron 6 incidentes, 5 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 1 corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado el 60% de los incidentes analizados.

Colonia	Pinta de Grafitis	
	Agosto 2019	Proporción
Centro	3	60%
Doctores	1	20%
Juárez	1	20%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Colonia	Robo de Cable o Coladeras	
	Agosto 2019	Proporción
Guerrero	1	100%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 14 al 25 de agosto de 2019.





## II. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA Y DÍA DE LA SEMANA

Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		1		
01:00	1			
02:00				
03:00		1		
04:00				
05:00				
06:00				
07:00				
08:00				
09:00				
10:00				
11:00				
12:00				
13:00				
14:00				
15:00				
16:00				
17:00				
18:00				
19:00				
20:00				
21:00				
22:00		1	1	
23:00			1	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Porcentaje de incidentes



Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia el día **viernes**.

Los días **lunes**, **martes** y **sábado** no registraron incidentes.

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 14 al 25 de agosto de 2019.



## PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 26/08	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	1	3 de septiembre

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-2/UI-1SD/6142/08-2019	23/08/2019 16:56	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	REFIERE LA DENUNCIANTE QUE SE PERCATA DE LA FALTA DE UN MEDIDOR DE AGUA QUE ESTABA COLOCADO EN UN LOCAL



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Próxima sesión

**03 de septiembre de 2019**, a las 10:30 horas